DIAGNÓSTICO LAVADO DE TANQUES DE AGUA

As en fumigaciones SAS certifica que nuestros técnicos han inspeccionado los tanques de agua del cliente **SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION** en la dirección **CALLE 22 G # 96I - 42 ferro cajas Fontibón** indicados a continuación, realizando un diagnóstico y generando unas recomendaciones que ayudarán a mantener éstos en buenas condiciones.

DATOS DEL TANQUE AÉREO 1			
DIAGNÓSTICO 1		**RECOMENDACIÓN 1**	
ACCESO AL TANQUE 1	**Fácil**	**El acceso parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**	
ESCALERA 1	**Escalera en óptimas condiciones**	**La escalera parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**	**PROPIEDAD Escalera del cliente**
TAPA DEL TANQUE 1	**Tapa en buenas condiciones**	**La tapa parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**	
BASE 1	**Base en buenas condiciones**	**La base del tanque parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**	
TUBERÍA 1	**Tubería en buenas condiciones**	**La tubería parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**	
FLOTADOR 1	**Flotador en buenas condiciones**	**El flotador parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**	
REGISTRO DE LLEGADA 1	**Registro en buenas condiciones**	**El registro de llegada parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**	
PUNTO DE ANCLAJE 1	**El predio "NO" posee puntos de anclaje para trabajos en alturas en los tanques**	**Resolución 4272 de 2021, Artículo 23, Numeral 2, literal A: Recomendamos instalar puntos de anclaje para que se puedan realizar trabajos seguros en alturas. Capítulo V, Artículo 22, Parágrafo 2: Los sistemas de protección contra caídas y puntos de anclaje diseñados por una persona calificada, entre otros, deben contar con todos los soportes documentales que justifiquen sus condiciones de operación.**	
USO DE EQUIPO DE ALTURAS 1	**NO**	**Resolución 4272 de 2021, Capitulo V, Artículo 23, Numeral 2, Literal F: Nuestro técnico NO pudo usar el equipo de alturas. Se recomienda implementar un punto de anclaje certificado para realizar un trabajo seguro en alturas.**	
MATERIAL DEL TANQUE 1	**PLASTICO**		
	Tanque en buenas condiciones	**El tanque plástico parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**	

DATOS DEL TANQUE AÉREO 2			
DIAGNÓSTICO 2		**RECOMENDACIÓN 2**	
ACCESO AL TANQUE 2	**Fácil**	**El acceso parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**	
ESCALERA 2	**Escalera en óptimas condiciones**	**La escalera parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**	**PROPIEDAD Escalera del proveedor**
TAPA DEL TANQUE 2	**Tapa en buenas condiciones**	**La tapa parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**	
BASE 2	**Base en buenas condiciones**	**La base del tanque parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**	

TUBERÍA **2**	**Tubería en buenas condiciones**	**La tubería parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**
FLOTADOR **2**	**Flotador en buenas condiciones**	**El flotador parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**
REGISTRO DE LLEGADA **2**	**Registro en buenas condiciones**	**El registro de llegada parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**
PUNTO DE ANCLAJE **2**	**El predio "NO" posee puntos de anclaje para trabajos en alturas en los tanques**	**Resolución 4272 de 2021, Artículo 23, Numeral 2, literal A: Recomendamos instalar puntos de anclaje para que se puedan realizar trabajos seguros en alturas. Capítulo V, Artículo 22, Parágrafo 2: Los sistemas de protección contra caídas y puntos de anclaje diseñados por una persona calificada, entre otros, deben contar con todos los soportes documentales que justifiquen sus condiciones de operación.**
USO DE EQUIPO DE ALTURAS **2**	**NO**	**Resolución 4272 de 2021, Capitulo V, Artículo 23, Numeral 2, Literal F: Nuestro técnico NO pudo usar el equipo de alturas. Se recomienda implementar un punto de anclaje certificado para realizar un trabajo seguro en alturas.**
MATERIAL DEL TANQUE **2**	**PLASTICO**	
	Tanque en buenas condiciones	**El tanque plástico parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.**

CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
N° 1133

CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 221521778

Por medio del presente documento nosotros **As en Fumigaciones SAS**, certificamos que el personal abajo listado realizó el "**Lavado y Desinfección de Tanques de Agua**" indicados en la tabla "**Servicio Realizado al Tanque**" correspondientes al **Certificado No. 1133**.

CLIENTE: SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION
DIRECCIÓN: CALLE 22 G # 96I - 42 ferro cajas Fontibón
FECHA DEL SERVICIO: 21/02/25

SERVICIO REALIZADO AL TANQUE AÉREO 1					
USO TANQUE 1	**Agua potable**	**CAPACIDAD (En Litros 1)**	**500**	**UBICACIÓN 1**	**SOBRE TECHO**
DESINFECTANTE USADO 1	**Hipoclorito de Sodio**	**CANTIDAD USADA 1**	**15 mililitros**	**SE REQUIRIERON PERSONAS DE APOYO 1**	**NO**
OBSERVACIONES 1	**La existencia de daños en los diferentes componentes del tanque de agua potable, pueden causar anomalías en los parámetros estipulados en la Resolución 2115 de 2007 y directrices del Decreto 1575 de 2007.**				

SERVICIO REALIZADO AL TANQUE AÉREO 2					
USO TANQUE 2	**Agua potable**	**CAPACIDAD (En Litros 2)**	**500**	**UBICACIÓN 2**	**SOBRE TECHO**
DESINFECTANTE USADO 2	**Hipoclorito de Sodio**	**CANTIDAD USADA 2**	**15 mililitros**	**SE REQUIRIERON PERSONAS DE APOYO 2**	**NO**
OBSERVACIONES 2	**La existencia de daños en los diferentes componentes del tanque de agua potable, pueden causar anomalías en los parámetros estipulados en la Resolución 2115 de 2007 y directrices del Decreto 1575 de 2007.**				
	Si realiza cualquier tipo de arreglo al interior del tanque o elementos que incidan directamente sobre la calidad del agua, debe solicitar nuevamente la desinfección del mismo.				

FOTOGRAFÍAS DEL TANQUE AÉREO 1


1


1


1

 1		
FOTOGRAFÍAS DEL TANQUE AÉREO 2		
 2	 2	 2
 2		


ANEXOS

ATS – ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS			
FECHA Y HORA INICIO DE LA ACTIVIDAD	21/02/25 7:00 a. m.	FECHA Y HORA FIN DE LA ACTIVIDAD	21/02/25 8:30 a. m.
CLIENTE	SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION	DIRECCION CIUDAD	CALLE 22 G # 96I - 42 ferro cajas Fontibón
LUGAR	tanques aéreos tejado		
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS A REALIZAR EN LA ACTIVIDAD	Identificar roles y responsabilidades, Verificar pago de parafiscales vigentes, Identificar riesgos, consecuencias y controles, Colocarse equipos de seguridad industrial y EPP's, Realizar diagnóstico del estado actual de componentes del tanque, Instalar equipos de seguridad industrial, Asegurar accesos al tanque, Realizar ingreso controlado al tanque, Realizar salida controlada del tanque, Retirar equipos de seguridad industrial y EPP's		
LA ACTIVIDAD REQUIERE TRABAJO EN	Trabajo en Alturas		Ninguna otra actividad
HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Balde, Cepillo, Escoba, Esponja, Extensión eléctrica, Multitoma, Recogedor		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL A UTILIZAR	Arnés en x cuerpo completo 4 argollas, Botas de caucho, Casco con barbuquejo de 3 puntos, Guantes de caucho, Overol traje impermeable, Protección visual, monogafas, Respirador media cara y filtros 3m, careta, Protección auditiva interna		

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR		
RIESGOS/PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES
Accidente de tránsito	Politraumatismos, luxaciones, fracturas, muerte	Realizar manejo defensivo, uso de EPP's, mantenimientos técnico mecánicos, inspección de vehículos, reporte pre-operacional
Ambiente Físico Agresivo	Exceso de calor o frío, ruidos muy fuertes, vibraciones	Usar EPP's para realizar la actividad, reportar al cliente para controlar y reducir la exposición
Caídas a Nivel	Politraumatismos, luxaciones, fracturas, muerte	Uso de EPP's. Señalización de zonas resbaladizas. Uso de pasamanos en escaleras. Orden y aseo del lugar, retirar obstáculos del piso
Caídas a Desnivel	Politraumatismos, luxaciones, fracturas, muerte	Señalizar pasos a desnivel y escaleras. Uso de EPP's. Señalizar zonas resbaladizas. Uso de pasamanos en escaleras. Orden y aseo del lugar, retirar obstáculos del piso
Caída y/o Golpe de Objetos	Politraumatismos, luxaciones, fracturas, muerte	Informar al cliente sobre los objetos inseguros y tomar acción antes de iniciar la actividad. Uso de EPP's
Caída desde alturas	Politraumatismos, luxaciones, fracturas, muerte	Capacitación de trabajo seguro en alturas y espacios confinados. Uso de EPP's y herramientas de trabajo. Permisos de trabajo en alturas y confinados
Derrame de sustancias químicas	Daños a infraestructura del cliente, daño al medio ambiente, accidente vial	Inspección pre-operativa, kit de derrames, conocer el plan de emergencias y contingencias
Lluvias	Accidente vial, caídas, golpes, daños a terceros	Realizar manejo defensivo, encender luces, esperar que pase la lluvia
Malas posturas y riesgos ergonómicos	Fatiga por exposición a un ambiente físico agresivo, altas o bajas temperaturas, iluminación deficiente, ruido y vibraciones	Realizar pausas activas cada 15 minutos, usar iluminación de apoyo, usar doble protección auditiva, usar EPP's.
Manipulación de sustancias químicas	Irritación de mucosas y vías respiratorias	Programa de sustancias químicas, ejecutar protocolo de la actividad, uso de EPP's, curso SENA manipulación de plaguicidas.
Mordeduras de animales domésticos como perros o gatos	Lesiones graves en tejidos y cicatrices. Rabia	Informar al cliente controlar éstos animales antes de iniciar la actividad

Ruido excesivo	Pérdida de la audición	Uso de EPP's, protección auditiva interna y externa	
Uso de equipos eléctricos y otras herramientas energizadas como extensiones, iluminación, motobombas	Electrocución, quemaduras en la piel	Curso de manejo de herramientas de trabajo, Chequeo pre-operacional de herramientas, uso de EPP's	
OBSERVACIONES	Ninguna observación del ATS		
NOMBRE DE PERSONA QUE REALIZÓ EL ATS			
Carlos Eduardo Romero C.C. 1.015.998.840		CARGO	Autorizado TA

PERSONAS AUTORIZADAS PARA EJECUTAR EL SERVICIO EN ALTURAS		
NOMBRES Y APELLIDOS – NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO / VIGENCIA DEL CURSO	FIRMA
Carlos Eduardo Romero C.C. 1.015.998.840	Autorizado TA Autorizado TA Vigente Hasta 18 Septiembre 2024	

EMISOR EN ALTURAS			
NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Wilver Ramírez	1018444607	jefe de alimentos	
Roberto Carlos Rueda	C.C. 13.540.785	Coordinador TA - Autorizado TA	

Emisor: (Responsable SG-SST, Supervisores de contrato) Es la Persona que ha sido entrenada, evaluada y por lo tanto es calificada para la observación del cumplimiento de los estándares de seguridad para trabajo en alturas, y que además posee la autoridad suficiente para autorizar o desautorizar la realización de un trabajo de estas características.
En caso que NO exista personal capacitado, EL CLIENTE asigna a una persona idónea quien realizará el acompañamiento en todo momento y deberá autorizar la realización del servicio o detener la ejecución en caso de requerirlo.

CONCEPTO FAVORABLE


Acta Número
SQ07C 004568
Subred Sur occidente
Kennedy
Castilla
Bavaria Techo
AS En Fumigaciones SAS
Otro: Específique
Otro: Específique
Otro: Específique

DOCUMENTOS PARA VERIFICAR Y REALIZADOS EN CAMPO	ACCESO A LA INFORMACIÓN
Cursos En Espacios Confinados	Clic Aquí
Cursos En Alturas	Clic Aquí
Certificación de arnés	Clic Aquí
Hojas De Vida De Los Técnicos	Clic Aquí
Certificados De Recolección (Disposición De Residuos)	Clic Aquí
Cursos En Manejo Integrado De Plaguicidas	Clic Aquí
Parafiscales	Clic Aquí
Protocolo de Lavado de Tanques	Clic Aquí

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.675403	-74.1379021	2571	4°40'31.451"N 74°8'16.448"W

Antes y durante la prestación del servicio toda novedad presentada en el "**Diagnóstico**" y "**Prestación del Servicio**" se informó a la persona que aparece como Emisor del Permiso de Trabajo Seguro.
El servicio finalizó a las **8:30 a. m.**.
Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

Este certificado con el consecutivo **No .1133 de Lavado y Desinfección de Tanques de Agua** se emite con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación.



ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"Este certificado con código único de verificación 221521778, se emite con el fin de cumplir con el decreto 1575 de 2007, articulo 10, donde se estipula la responsabilidad de las empresas en mandar lavar y desinfectar los tanques por personal capacitado, cada 6 meses como mínimo."