1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 3
7. REGISTRO FOTOGRAFICO_1 4
8. REGISTRO FOTOGRAFICO_2 5
9. REGISTRO FOTOGRAFICO_3 6
10. REGISTRO FOTOGRAFICO_4 7
11. REGISTRO FOTOGRAFICO_5 8
12. OBSERVACIONES FINALES 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000578 H3 DE 2025
Nombre del Contratista:	SOL CABLE VISION SAS ESP.
Periodo informe:	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
Nombre de Supervisor:	ING. CHARLES ALBERT HOWARD GALLARDO
Nombre del Interventor:	N.A.
Área perteneciente:	SISTEMAS DE COMUNICACIONES DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES

2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE COMUNICACIONES CNS-MET POR FIBRA ÓPTICA PARA LA INTERCONEXIÓN DE SAN ANDRÉS.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES CNS-MET POR FIBRA ÓPTICA PARA LA INTERCONEXIÓN DE SAN ANDRÉS.

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Habilitación del enlace por fibra óptica entre Pepper Hill y la Sala Técnica

- Habilitación del enlace por fibra óptica entre El Cerro El Cliff y la Sala Técnica
- Habilitación del enlace por fibra óptica entre el radar Meteorológico y la Sala Técnica
- Habilitación del enlace por fibra óptica entre la sala técnica del Aeropuerto de providencia y la Sala Técnica
- Se realiza la supervisión y verificación de que los enlaces se encuentren operando satisfactoriamente.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

N/A

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Los Enlaces se encuentran operativos, sin ninguna novedad.

No se presentaron Observaciones.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron Observaciones.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo: Contacto Eléctrico	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo:	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo? :	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?:	NO
OBSERVACIONES: No se presentó ningún desperfecto o falla, durante la recepción e instalación de los elementos adquiridos dentro de la presente reclamación.		

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 129’900.000,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 36’689.067,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 93’210.933,00	
VALOR PAGADO			$ 27’081.067,00
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 102’818.933,00
TOTALES	**$ 129’900.000,00**	**$ 129’900.000,00**	**$ 129’900.000,00**

En mi calidad de supervisor del presente contrato, me permito avalar, el contenido del informe e indicar la finalización y recepción a satisfacción de este.

De acuerdo con lo valorado, en el cuadro de cantidades de elementos adquiridos, adjunto al presente informe, certifico que la totalidad de los ítems tienen un avance de ejecución del (28,24 %); a fecha (31/07/2025).

7. REGISTRO FOTOGRAFICO_1

01-08-2025	ESTADO EQUIPOS EN PEPPER HILL




Gráfica 1. Equipo Pepper Hill

8. REGISTRO FOTOGRAFICO_2

01-08-2025	ESTADO EQUIPO EN RADAR METEOROLOGICO

RADAR METEOROLOGICO


Se evidencia estado de equipo punto Radar Meteorológico.



Gráfica 2. Equipo Radar Meteorológico

9. REGISTRO FOTOGRAFICO_3

01-08-2025	ESTADO EQUIPO EN SALA TECNICA



Gráfica 3. Equipo Sala Técnica

10. REGISTRO FOTOGRAFICO_4

01-08-2025	ESTADO EQUIPO EN CERRO EL CLIFF - VOR

VOR


Se evidencia estado de equipo punto VOR.



Gráfica 4. Equipo VOR

11. REGISTRO FOTOGRAFICO_5

01-08-2025	ESTADO EQUIPO EN SALA TECNICA PROVIDENCIA



Gráfica 5. Equipo Providencia

12. OBSERVACIONES FINALES:

- Todos los enlaces s e encuentran operando de manera normal.

Atentamente,

ING. CHARLES ALBERT HOWARD GALLARDO
SUPERVISOR CONTRATACION 25000578 H3 DE 2025