
REPORTE MENSUAL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA - ESO

Fecha inicio: 2025-07-01 **Hora inicio:** 00:00:00

Fecha fin: 2025-07-31 **Hora fin:** 23:59:59


Conectividad del sistema

Calidad de la señal



- Excelente: **38.41%**
- Buena: **43.82%**
- Moderada: **17.77%**
- Debil: **0.0%**

Disponibilidad diaria en el periodo



Calidad de la señal: Buena

Promedio disponibilidad diaria: 96.32 %

Operación del sistema

Datos climaticos

Temperatura promedio: 17.21 °C


Precipitación total en el periodo: 27.4 mm

Dia con mayor precipitación: 29/07/2025 con 8.4 mm

Imagenes capturadas

La disponibilidad de imagenes capturadas fue de 98.45 %

Rendimiento paneles solares



La generación del sistema fotovoltaico promedio diaria fue de: 0.791 Kwh

Evidencias de la plataforma

Imagenes de la quebrada



01/07/2025 19:30



03/07/2025 13:50



06/07/2025 14:50



08/07/2025 09:10



08/07/2025 13:30



09/07/2025 14:20



10/07/2025 13:20



16/07/2025 15:30



16/07/2025 20:30



16/07/2025 23:20



17/07/2025 07:20



18/07/2025 03:30



19/07/2025 20:40





23/07/2025 18:30




31/07/2025 06:10

Estación microclimatica







Sistema fotovoltaico

