PROGRAMA AMBIENTAL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS RESTRINGIDOS

Fecha de diligenciamiento:	03/04/2025	**Dirección:**	TRANSVERSAL 18B #187-43
Unidad Operativa / Dependecia:	COMEDOR COMUNITARIO VERBENAL	**Localidad:**	**USAQUÉN**
Persona responsable del reporte:	**LINDA GERALDINE SABOGAL ESCUCHA**	**Cargo:**	RESPONSABLE DEL SERVICIO

CÓDIGO SIRBE	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE EQUIPO	UBICACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL FUNCIONARIO/CONTRATISTA DUEÑO DEL EQUIPO	ÁREA	ACCIÓN INMEDIATA REALIZADA	EL EQUIPO FUE RETIRADO DEL ÀREA	OBSERVACIONES
113406	Comedor Comunitario	Otro	Otro	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		NO SE ENCONTRÓ NINGUN ELEMENTO

PROGRAMA AMBIENTAL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS RESTRINGIDOS

Fecha de diligenciamiento:	03/04/2025	**Dirección:**	TRANSVERSAL 18B #187-43
Unidad Operativa / Dependecia:	COMEDOR COMUNITARIO VERBENAL	**Localidad:**	**USAQUÉN**
Persona responsable del reporte:	**LINDA GERALDINE SABOGAL ESCUCHA**	**Cargo:**	RESPONSABLE DEL SERVICIO

CÓDIGO SIRBE	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE EQUIPO	UBICACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL FUNCIONARIO/CONTRATISTA DUEÑO DEL EQUIPO	ÁREA	ACCIÓN INMEDIATA REALIZADA	EL EQUIPO FUE RETIRADO DEL ÀREA	OBSERVACIONES

PROGRAMA AMBIENTAL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS RESTRINGIDOS

Fecha de diligenciamiento:	03/04/2025	**Dirección:**	TRANSVERSAL 18B #187-43
Unidad Operativa / Dependecia:	COMEDOR COMUNITARIO VERBENAL	**Localidad:**	**USAQUÉN**
Persona responsable del reporte:	**LINDA GERALDINE SABOGAL ESCUCHA**	**Cargo:**	RESPONSABLE DEL SERVICIO

CÓDIGO SIRBE	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE EQUIPO	UBICACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL FUNCIONARIO/CONTRATISTA DUEÑO DEL EQUIPO	ÁREA	ACCIÓN INMEDIATA REALIZADA	EL EQUIPO FUE RETIRADO DEL ÀREA	OBSERVACIONES

PROGRAMA AMBIENTAL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS RESTRINGIDOS

Fecha de diligenciamiento:	03/04/2025	**Dirección:**	TRANSVERSAL 18B #187-43
Unidad Operativa / Dependecia:	COMEDOR COMUNITARIO VERBENAL	**Localidad:**	**USAQUÉN**
Persona responsable del reporte:	**LINDA GERALDINE SABOGAL ESCUCHA**	**Cargo:**	RESPONSABLE DEL SERVICIO

CÓDIGO SIRBE	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE EQUIPO	UBICACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL FUNCIONARIO/CONTRATISTA DUEÑO DEL EQUIPO	ÁREA	ACCIÓN INMEDIATA REALIZADA	EL EQUIPO FUE RETIRADO DEL ÀREA	OBSERVACIONES

PROGRAMA AMBIENTAL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS RESTRINGIDOS

Fecha de diligenciamiento:	03/04/2025	**Dirección:**	TRANSVERSAL 18B #187-43
Unidad Operativa / Dependecia:	COMEDOR COMUNITARIO VERBENAL	**Localidad:**	**USAQUÉN**
Persona responsable del reporte:	**LINDA GERALDINE SABOGAL ESCUCHA**	**Cargo:**	RESPONSABLE DEL SERVICIO

CÓDIGO SIRBE	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE EQUIPO	UBICACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL FUNCIONARIO/CONTRATISTA DUEÑO DEL EQUIPO	ÁREA	ACCIÓN INMEDIATA REALIZADA	EL EQUIPO FUE RETIRADO DEL ÀREA	OBSERVACIONES

PROGRAMA AMBIENTAL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS RESTRINGIDOS

Fecha de diligenciamiento:	03/04/2025	**Dirección:**	TRANSVERSAL 18B #187-43
Unidad Operativa / Dependecia:	COMEDOR COMUNITARIO VERBENAL	**Localidad:**	**USAQUÉN**
Persona responsable del reporte:	**LINDA GERALDINE SABOGAL ESCUCHA**	**Cargo:**	RESPONSABLE DEL SERVICIO

CÓDIGO SIRBE	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE EQUIPO	UBICACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL FUNCIONARIO/CONTRATISTA DUEÑO DEL EQUIPO	ÁREA	ACCIÓN INMEDIATA REALIZADA	EL EQUIPO FUE RETIRADO DEL ÀREA	OBSERVACIONES