07 junio 2024 - Viernes

- Se continúa con trabajos de excavación con retroexcavadora
- Desmonte y limpieza de cobertura vegetal.
- Perforación e instalación de anclajes
- Retiro de Basuras y escombros en volqueta.

Personal: 1 residente, 1 SST, 1 aux ing, 7 ayudantes comisión topo, 1 operador retro cuadrilla de Perforación.

Equipo: HM, 1 retro, 1 excavación, Equipos de Perforación

Estado del tiempo: Seco

Residente contratista — Residente interventoría

08 junio 2024 - Sábado.

- Continuan actividades de Perforación e instalación de anclajes
- La comisión de topografía realiza actividades de desmonte y limpieza
- Actividades de Perfilado a mano.

Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 7 ayudantes, comisión topografica 1 operador retro, cuadrilla de Perforación

Equipos: 1 retro, 1 excavación, HM, Equipo de Perforación

Estado del tiempo: Seco

Residente contratista — Residente interventoría

09 junio 2024 - Domingo
10 junio 2024 - Lun.
- La comisión de topografía continúa delimitando áreas para dar paso al demonte y limpieza y posteriormente continuar con la excavación con la retro.
- Se localizan puntos de anclaje.
- Se continúa con la actividad de señalización y retiro de basuras y escombros.
- Instalación de acero y malla electrosoldada.
Personal: 1 residente, 1 SST, 1 aux inferiores, comisión topográfica, 1 operador retro, cuadrilla de perforación 2 ayudantes.
Equipos: HM, 1 retro, 1 otación, Equipos de Perforación
Estado del tiempo: Seco.

Residente contratista, Residente interventoría

11 junio 2024 - Martes.
- La comisión de topografía continúa trabajando en localización de anclajes sobre el talud.
- Demonte y limpieza a mano de la cobertura digital
- Disposición adecuada a material resultante de excavación
- Se continúa con la actividad de perforación e instalación de anclaje.
- Retiro de basuras y escombros en volqueta para su correcta disposición.
Personal: 1 residente, 1 SST, 1 aux ing, 2 ayudantes comisión topográfica, 1 operador retro cuadrilla de perforación
Equipos: HM, 1 retro, 1 otación, Equipos de Perforación
Estado del tiempo: llovió durante toda la jornada (fuerte)

Powered by CamScanner

Residente contratista — Residente interventoría

12 junio 2024 - Miércoles
- Se continúa con perforación e instalación de anclajes
- Con normalidad se realizan sobreacarreos
Personal: 1 residente, 1 SST, 1 aux ingeniería, 1 ayudante, comisión topográfica cuadrilla de perforación
Equipos: HM, 1 retro, 1 station, Equipos de perforación
Estado del tiempo: lluvia fuerte 2 - 4:30pm.

Residente contratista — Residente interventoría

13 junio 2024 - Jueves
- Se continúa con actividades de perforación e instalación de anclajes
- Se continúa durante todo el día con el perfilado a mano descolgado del talud
Personal: 1 residente, 1 SST, 1 aux ingeniería, comisión topografía, 2 ayudantes, personal de perforación
Equipos: HM, 1 retro, 1 station, Equipos de perforación
estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoría

14 juio 2024 - Viernes.
- se continúa con perfilado a mano descolgado del talud
- Perforación e instalación de anclajes.
- se suben anclajes a la terraza y se revuelven con plástico
- retiro de material resultante de la actividad de excavación.

Personal: 1 residente, 1 SST, 1 comisión topografía, 1 aux de ingeniería, 7 ayudantes, Personal de perforación.

Equipos: HM, 1 retro, 1 station, equipos de perforación.

Estado del tiempo: llovió fuerte la noche anterior y limita actividades en la mañana.

Residente contratista | Residente interventoría.

15 de juio 2024 - sábado
- jornada de orden y aseo en el área de trabajo.
- ensamble de anclajes.
- continúa actividad de perforación e instalación de anclajes.

Personal: 1 residente, 1 SST, 1 aux ingeniería, 7 ayudantes comisión topográfica, 1 operador retro, cuadrilla de perforación

Equipos: HM, Estación, 1 retro, equipo de perforación.

Estado del tiempo: llovió la noche anterior (fuerte) lo cual limitó el desarrollo de actividades de perfilado.

Residente contratista | Residente interventoría

16 junio 2024 - Domingo
17 junio 2024 - (una).
- La comisión topografica continúa delimitando y localizando anclajes.
- Se continúa con la perforación e instalación de anclajes.
Personal: 1 residente, 1 aux. ing, 1 SST comisión topografica, 1 operador retro cuadrilla de perforación
Equipo: 1 retro, 1 otación, HM, Equipo de perforación
Estado del tiempo: seco

Residente contratista Residente interventoría

18 junio 2024 - martes.
- trabajos de perforación con normalidad
- La topografía entrega puntos de excavación a la retro.
Personal: 1 residente, 1 aux ingeniería, 1 SST. 10 ayudantes, 1 operador retro, comisión topo, cuadrilla perforación
Equipos: HM, 1 retro, 1 otación, Equipos de perforación.
Estado del tiempo: seco

Residente contratista Residente interv.

19 junio 2024 - miércoles.
- La topografía continúa delimitando y suministrando puntos de localización de anclajes.

Powered by CamScanner

- se continúa con normalidad la perforación e instalación de anclajes, así mismo, el armado de los mismos.

Personal: 1 residente, 1 sst, 10 ayudantes. comisión topo, 1 aux ingeniería, 1 operador retro, cuadrilla de perforación

Equipo: HM, 1 retro, 1 estación, equipos de perforación.

estado del tiempo: lluvia leve 7-8:00AM

Residente contratista Residente interventoría

20 junio 2024 - Jueves.

- Se continúa actividad de perforación e instalación de anclajes.
- ensamble de anclajes y corte de torón
- se continúa localizando anclajes con topografía

Personal: 1 residente, 1 aux ingeniería, 1 sst. 10 ayudantes, comisión topografía cuadrilla de perforación

Equipos: HM, 1 retro, 1 estación, Equipos de perforación

estado del tiempo: lluvia 7-11 am

Residente contratista Residente interventoría

21 junio 2024 - Viernes.

- continúa Perforación e instalación de anclajes
- corte de torón y ensamble de anclajes.
- la topografía instala estaca en las coronas, mostrando Punto (abscisa) límite derecho

Powered by CamScanner

de la pantalla a intervenir.
- La retroexcavadora realiza trabajos de acondicionamiento de arreteable.
Personal: 1 residente, 1 SST, 1 aux ingenieria 10 ayudantes, comisión topografica cuadrilla de Perforación.
Equipos: HM, Estación, 1 retro, Equipos de Perforación.
Estado del tiempo: Seco

Residente contratista — Residente interventoria

22 de junio 2024 - Sábado
- Jornada de orden y aseo en las áreas de trabajo.
- Continuan actividades de perforación e instalación de anclajes.
Personal: 1 residente, 1 aux ingenieria, 1 SST. 10 ayudantes, comisión topografica, cuadrilla de perforación
Equipos: HM, 1 retro, 1 estación, Equipos de Perforación.
Estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoria

23 junio 2024 - Domingo
24 junio 2024 - Lunes
- armado de drenes.
- Replanteo y medición de obra
Personal: 1 residente, 1 SST, 1 aux ingenieria, comisión topografica, 15 ayudantes de obra

Powered by CamScanner

1 Operador retro, cuadrilla Perforacion
Equipos: HM, 1 retro, 1 estación, Equipos de Perforación
Estado del tiempo: Lluvia Fuerte 1:00 - 3:30Pm.

Residente contratista — Residente interventoría

25 junio 2024 - martes:
- Replanteo, y localizacion de anclajes por parte de la topografia.
- Perforacion e instalacion de anclajes.
Personal: Residente, 1 SST, Aux ingeniería, comision topografica, 1 operador retro, 1s ayudantes
Equipos: HM, 1 retro, 1 estación, Equipo de Perforación
Estado del tiempo: Lluvia 11am - 3Pm.

Residente contratista — Residente interventoría

26 junio 2024 - miercols
- Se continúa con la delimitacion de niveles, áreas y anclajes por parte de la topografia
- Se continua con la perforacion e instalacion de anclajes.
Personal: 1 residente, 1 aux ing., 1 SST, comision topografica, 1s ayudante, 1 operador retro, cuadrilla Perforacion
Equipos: HM, 1 estación, 1 retro, Equipos de Perforación
Estado del tiempo: Seco

Residente contratista — Residente interventoría

Powered by CamScanner