DICIEMBRE 2 DE 2021

PERSONAL EN OBRA : 2 OFICIALES
2 AYUDANTES

CLIMA: CALIDO
SE INICIAN LABORES DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN

DICIEMBRE 3 DE 2021

PERSONAL EN OBRA : 2 OFICIALES
2 AYUDANTES

CLIMA: CALIDO
SE CONTINUAN LABORES DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN.
SE REALIZAN RESANES EN ESTUCO

DICIEMBRE 4 DE 2021

PERSONAL EN OBRA : 2 OFICIALES
1 AYUDANTE

CLIMA: NUBLADO
SE CONTINUAN LABORES DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN
SE CONTINUAN RESANES EN ESTUCO

DICIEMBRE 5 DE 2021

Powered by CamScanner

CLIMA : NUBLADO
SE CONTINUAN CABORES DE PINTURA ANTIBACTERIAL
EN ZONAS DE CIRCULACION.
SE CONTINUAN RESANES EN ESTUCO

DICIEMBRE 6 DE 2025

PERSONAL EN OBRA : 2 OFICIALES
1 AYUDANTE

CLIMA : LLUVIA
11:30 AM - 2:00 PM

SE CONTINUAN CABORES DE PINTURA ANTIBACTERIAL
EN ZONAS DE CIRCULACION.
SE CONTINUAN RESANES EN ESTUCO

DICIEMBRE 7 DE 2025

PERSONAL EN OBRA : 2 OFICIALES
1 AYUDANTE

CLIMA: LLUVIA
8:30 AM - 11:00 AM

SE CONTINUAN CABORES DE PINTURA ANTIBACTERIAL
EN ZONAS DE CIRCULACION.
SE CONTINUAN RESANES EN ESTUCO

CLIMA: NUBLADO

SE CONTINUAN CABORES DE PINTURA ANTIBACTERIAL
EN ZONAS DE CIRCULACION.
SE CONTINUAN RESANES EN ESTUCO

DICIEMBRE 10 DE 2025

PERSONAL EN OBRA : 1 OFICIAL
1 AYUDANTE

CLIMA: LLUVIOSO
3:00 PM - 5:00 PM

SE CONTINUAN CABORES DE PINTURA ANTIBACTERIAL
EN ZONAS DE CIRCULACION
SE CONTINUAN RESANES EN ESTUCO

DICIEMBRE 11 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE

CLIMA: NUBLADO

SE CONTINUAN CABORES DE PINTURA ANTIBACTERIAL
EN ZONAS DE CIRCULACION.
SE CONTINUAN RESANES EN ESTUCO

Powered by CamScanner

CLIMA: NUBLADO

SE CONTINUAN LABORES DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN ZONAS DE CIRCULACION.
SE CONTINUAN RESANES EN ESTUCO

DICIEMBRE 13 DE 2024

PERSONAL EN OBRA: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE

CLIMA: LLUVIOSO

SE CONTINUAN LABORES DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN ZONAS DE CIRCULACION.
SE CONTINUAN RESANES EN ESTUCO.

DICIEMBRE 14 DE 2024

PERSONAL EN OBRA: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE

CLIMA: LLUVIOSO

SE CONTINUAN LABORES DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN ZONAS DE CIRCULACION.
SE CONTINUAN RESANES EN ESTUCO.

DICIEMBRE 16 DE 2024

CLIMA: NUBLADO

SE INICIAN LABORES DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN NIVELES SUPERIORES EN EL AREA DE RECEPCION
SE INICIA CON LABORES DE DESMONTE DE 2 PUERTAS Y EL DESMONTE DE VENTANA (1).

DICIEMBRE 17 DE 2024

PERSONAL EN OBRA: 1 PROFESIONAL SISO
2 OFICIALES
1 AYUDANTE

CLIMA: NUBLADO
SE CONTINUA CON LABORES DE PINTURA EN NIVELES SUPERIORES
SE INICIA CON EL SELLO DE LAS JUNTAS DE VENTANAS

DICIEMBRE 18 DE 2024

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
1 AYUDANTE

CLIMA: NUBLADO
SE CONTINUAL CON LABORES DE PINTURA EN NIVELES SUPERIORES
SE CONTINUA CON EL SELLO DE LAS JUNTAS DE VENTANAS.

DICIEMBRE 19 DE 2024

Powered by CamScanner

SE REALIZA MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPENSION.
SE CONTINUA CON EL SELLO DE LAS JUNTAS DE VENTANAS.

DICIEMBRE 20 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
1 AYUDANTE

CLIMA: LLUVIAS
9:00 AM - 1:00 PM

SE CONTINUA CON EL SELLO DE LAS JUNTAS DE VENTANAS
SE INICIA APLICACION DE PINTURA EPOXICA EN EL AREA DE OBSERVACIÓN, ESTA LABOR SOLO FUE AUTORIZADA A REALIZAR DESPUES DE LAS 4:00 PM QUE YA NO HUBIERA TANTAS PERSONAS EN EL DISPENSARIO.

DICIEMBRE 21 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
1 AYUDANTE

CLIMA: LLUVIA
11:00 AM - 2:30 PM

NOTA:
DE ACUERDO A SOLICITUD DEL SARGENTO PRIMERO DIEGO JIMENEZ SE REALIZARAN ACTIVIDADES DE PINTURA ACRILICA Y EPOXICA LOS FINES DE SEMANA, QUE NO SE ENCUENTREN PERSONAS EN EL DISPENSARIO Y PODER REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN LOS CONSULTORIOS.

ENERO 7 DE 2026

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
1 AYUDANTE

CLIMA: CALUROSO

SE REINICIAN ACTIVIDADES DE PINTURA EPOXICA.
SE INSTALA CARPINTERIA EN ALUMINIO CONSISTENTE EN DOS PUERTAS CON SUS RESPECTIVOS MARCOS Y UNA VENTANA.

ENERO 8 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
1 AYUDANTE
2 TECNICOS DE AIRE ACONDICIONADO

CLIMA: NUBLADO

Powered by CamScanner

ENERO 9 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
1 AYUDANTE
2 TECNICOS DE AIRE ACONDICIONADO

CLIMA: CALUROSO

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE PINTURA EPOXICA
SE CONTINUA CON LABORES DE MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS.

ENERO 10 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
1 AYUDANTE
2 TECNICOS DE AIRE ACONDICIONADO

CLIMA: CALUROSO

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE PINTURA EPOXICA EN AREAS DE VACUNACION Y ODONTOLOGIA.
SE CONTINUA CON LABORES DE MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS.

ENERO 11 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES

CLIMA: NUBLADO

SE CONTIANA CON ACTIVIDADES DE PINTURA EPOXICA EN AREAS DE VACUNACION Y ODONTOLOGIA.
SE CONCLUYE CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.

ENERO 13 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
3 AYUDANTES

CLIMA: LLUVIA
9:00 AM - 11:00 AM

SE REINICIAN ACTIVIDADES DE PINTURA ACRILICA EN CONSULTORIOS.
SE INICIA EL RETIRO DEL MANTO FOIL Y SE INSTALA EL MANTO MORTER PLAS PARA IMPERMEABILIZACION DE LA PLACA

ENERO 14 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
3 AYUDANTES

CLIMA: NUBLADO

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA ACRILICA EN CONSULTORIOS
SE CONTINUA EL RETIRO DEL MANTO FOIL Y

Powered by CamScanner

ENERO 15 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
3 AYUDANTES

CLIMA: NUBLADO

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA ACRILICA EN CONSULTORIO.
SE CONTINUA EL RETIRO DEL MANTO FOIL Y SE INSTALA EL MANTO MORTER PLAS.

ENERO 16 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
3 AYUDANTES

CLIMA: NUBLADO

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA ACRILICA EN CONSULTORIO
SE CONTINUAN CON EL RETIRO DEL MANTO FOIL Y SE INSTALA EL MANTO MORTER PLAS

ENERO 17 DE 2025

CLIMA: LLUVIOSO
9:00 AM - 12:00 M

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
3 AYUDANTES

SE CONTINUA CON EL RETIRO DEL MANTO FOIL Y SE INSTALA EL MANTO MORTER PLAS.

ENERO 18 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
3 AYUDANTES

CLIMA: LLUVIOSO
11:00 AM - 1:00 PM

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA ACRILICA EN CONSULTORIO
SE INICIA LA CONSTRUCCION DE MUROS EN DRYWALL EN LA OFICINA DE DIRECCION.

ENERO 20 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
3 AYUDANTES
2 OFICIALES EN ESTRUCTURA METALICA

CLIMA: NUBLADO

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE PINTURA ACRILICA EN CONSULTORIO
SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE MUROS DE DRYWALL.
SE INICIA LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL PARQUEADERO

ENERO 21 DE 2025

Powered by CamScanner

2 OFICIALES EN ESTRUCTURA METALICA

CLIMA: NUBLADO

SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL
SE CONTINUA CON LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL PARQUEADERO

ENERO 22 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
3 AYUDANTES
2 OFICIALES EN ESTRUCTURA METALICA

CLIMA: LLUVIAS
3:00 PM - 5:00 PM

SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE MUROS EN DRYWALL
SE CONTINUA CON LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL PARQUEADERO

ENERO 23 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
3 AYUDANTES
2 OFICIALES EN ESTRUCTURA METALICA

CLIMA: LLUVIOSO
1:00 PM - 4:00 PM

SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE MUROS EN DRYWALL

SE CONTINUA CON LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL PARQUEADERO

ENERO 24 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
3 AYUDANTES
2 OFICIALES EN ESTRUCTURA METALICA

CLIMA: NUBLADO

SE PINTAN LOS MUROS EN DRYWALL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION.
SE CONTINUA CON LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL PARQUEADERO

ENERO 25 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES
3 AYUDANTES
2 OFICIALES EN ESTRUCTURA METALICA

CLIMA: NUBLADO

SE LE TERMINAN LOS ACABADOS A LOS MUROS EN DRYWALL
SE CONTINUA CON LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL PARQUEADERO

Powered by CamScanner

ENERO 27 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES EN ESTRUCTURA METALICA

CLIMA: LLUVIOSO
10:00 AM 1:00 PM

SE CONTINUA CON LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL PARQUEADERO.

ENERO 28 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES EN ESTRUCTURA METALICA
1 AYUDANTE

CLIMA: NUBLADO

SE CONTINUA CON LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA

ENERO 29 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES EN ESTRUCTURA METALICA
1 ELECTRICISTA

CLIMA: CALUROSO

SE CONTINUA CON LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA
SE REALIZA LA INSTALACION DE 5 PUNTOS ELECTRICOS

ENERO 30 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES EN ESTRUCTURA METALICA

CLIMA: NUBLADO

SE CONTINUA CON LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA

ENERO 31 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES EN ESTRUCTURA METALICA
1 OFICIAL
1 AYUDANTE

CLIMA: LLUVIAS
3:00 PM - 5:00 PM

SE PINTA LA ESTRUCTURA METALICA DEL PARQUEADERO, SE ESTA A LA ESPERA DE LA CUBIERTA PARA SU INSTALACION.
SE INICIA CON EL CAMBIO DE LOS KITS DE VALVULAS ANTIBANDALICAS

FEBRERO 1 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES EN ESTRUCTURA METALICA
1 OFICIAL
1 AYUDANTE

SE CONCLUYE LA PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA Y LA INSTALACION DE LAS VALVULAS

Powered by CamScanner

ANTIBANDALICA

FEBRERO 2 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE

SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA Y A LA ENTIDAD CONTRATANTE DEFINIR EL AVISO DE IDENTIFICACION DEL DISPENSARIO Y EL DISEÑO DE LOS 2 ACRILICOS DE LA SALA DE ESPERA, IGUALMENTE EL DISEÑO DE LA DIVISION PARA LA OFICINA DE DIRECCION.

SE REALIZA ASEO GENERAL

FEBRERO 4 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 1 AYUDANTE

CLIMA: NUBLADO

SE REALIZA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BODUILLA PARA EL PISO EN CERAMICA DEL ACCESO PRINCIPAL

FEBRERO 15 DE 2025

SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA LA DEFINICION DE LA DIVISION DE OFICINA Y DE LOS AVISOS DE IDENTIFICACION DE LAS SALAS DE ESPERA Y LA IDENTIFICACION DEL DISPENSARIO

FEBRERO 26 - 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES

CLIMA: SECO

SE INICIA LA INSTALACION DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL PARQUEADERO.
SE DESMONTAN LAS LOSETAS DEL CARCAMO Y SE INSTALAN LAS REJILLAS METALICAS

FEBRERO 27 DE 2025

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES

CLIMA: CALIDO

SE CONCLUYE CON LA INSTALACION DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO

MARZO 12 DE 2025

SE SOLICITA NUEVAMENTE QUE NOS DEFINAN LA DIVISION DE OFICINA DE LA DIRECCION AL IGUAL QUE EL AVISO DE IDENTIFICACION Y DE LOS LETREROS EN ACRILICO DE LAS SALAS DE ESPERA

MARZO 28 DE 2025


PERSONAL EN OBRA: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE

Powered by CamScanner

SE INSTALAN LOS AVISOS DE IDENTIFICACIÓN Y LOS 2 LETREROS EN ACRÍLICO DE LAS SALAS DE ESPERA.

ABRIL 4 DE 2025

SE INSTALA DIVISION DE OFICINA EN LA DIRECCION DEL DISPENSARIO



Powered by CamScanner