INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación delinforme:	Agosto 13 de 2025	Numero de contrato:	**CD-12-2025-1362**
Datos del Contratista (nombres, apellidos y número de identificación)	**HEYMER ANDRES RAMOS MARQUEZ** **CC. Nº 1.140.834.034**		
Periodo del informe:	Informe comprendido del periodo, al 31 de julio de 2025.	Informe número:	**06**
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	**SON: VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/L.** **($ 21.000.000)**		
Supervisor	RAFAEL DOMINGO LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

Actividades realizadas al 31 de julio de 2025.

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **CEVILLAR,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 14D 45D 43
K 14F 45D 39
K 16 45E 43
K 16B 46 38
K 16C 46 38
C 46B 16C 06
K 16G 45G 43

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SANTA MARIA,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 1B 8930
K 1E 89 65
K 1E 94 15
K 1F 90 40
K 1G 90 28
K 1G 91 54
K 1G 91 54
K 1G 92 46
K 1F 81 59

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **VILLA SAN PEDRO II,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 4A 99C 40
K 4A 99C 46
K 4A 99C 64
K 4A1 99 31
K 4A1 9932
K 4A1 99 62
K 4A1 99B 02
K 4A1 99C 22
K 4A1 99C 33
K 4B1 99 40


Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LAS MALVINAS,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 8E 98D 92
K 9A 98D 68
C 98 7J 09
C 100 9C 31
C 98 9A 22

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LA PRADERA** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 122 26 55
C 122 26 25
C 121 26 39
K 18 123 106
K 34 117B 35
C 121 22 84
C 121 22 60
C 121 22 35
C 116 29 80

Atentamente,



HEYMER RAMOS MARQUEZ
C.C. Nº 1.140.834.034
Contratista

ANEXO REGISTROS FOTOGRAFICOS

Barrio Cevillar



Barrio Santa Maria



Barrio Villa San Pedro II



Barrio Las Malvinas



Barrio La Pradera

