ENERCA S.A.E.S.P.

TRD		

		Fecha:	24	07	2025
Municipio:	Yopal	**Lugar de visita**	Hato Corozal		
Contrato No.	186 de 2025	**Contratista**	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL		
Representante legal	GLORIA SOFIA MARTINEZ	**NIT**	901928930-7		
Objeto: AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
Interventor (o Supervisor)	ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S.				
Supervisor de interventoría	Luis René Granados Vargas				
Contrato No.	188 de 2025				
Representante legal	WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS	**NIT**	900315789-1		

Residente de obra. Victor Manuel bernal López

Residente de interventoría Ricardo León Pulido

También participaron en la visita:

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad
Hugo Fernández S.	Apoyo a Supervision	Enerca S.a. E.S.P. Gerencia Distribución
Victor Manuel Bernal	Residente Obra	Consorcio Iluminación Corozal
Wilson Nossa Granados	Interventoria	Electricom Ingenieros.
Ricardo L. Pulido A	Residente Interventoria	Electricom

Desarrollo de la visita:

Se realiza visita al Municipio de Hato Corozal con el fin de verificar el avance de los trabajos luego del reincio de obra y atender una solicitud que hace el Secretario de Planeación del Municipio Ing. Esteban Campuzano con el fin de ver la posibilidad de instalar una luminaria de acuerdo a una petición allegada a la alcaldía.
Se hace un recorrido general verificando el avance de los trabajos donde ya es apreciable el avance de los mismos una vez fue aprobada el acta de modificación y de ítems no previstos.

Se hacen algunas apreciaciones por parte de interventoría al contratista de obra referente a dar mayor inclinación en algunas de las luminarias instaladas y posiblemente el ajuste en posición de algunos de los brazos más largos.

Observaciones y recomendaciones

Continuar con el buen desarrollo del avance de la obra para superar los atrasos iniciales que se presentaron con miras al próximo reporte ante Gesproy.

Compromisos

Actividades	Responsables	Fecha	¿Cumplió?

Registro fotográfico




Foto 1. Revisión de valla instalada en la obra




Foto 2. Verificación de luminarias instaladas sobre calle 7.




Foto 3. Instalación de lunmiarias y brazos de 4m.




Foto 4. Avance de trabajos con la instalación de brazos y luminarias.

Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare

Vigilado Superservicios



Foto 5. Revisión de brazos y luminarias sobre camión grúa previo a su instalación.




Foto 6. Postería ya instalada con cableado previo a colocación de luminaria.



Foto 7. Revisión de trabajos adelantados en otras de las vías




Foto 8. Revisión de cimentación de Postes y puestas a tierra instaladas.




Foto 9. Acompañamiento de Hseq en el desarrollo de las actividades.




Foto 10. Verificación de la solicitud puntual en una vía.



Foto 11. Traslado en grúa de luminarias



Foto 12. Inspección de Luminarias

En constancia firman a los _veinticuatro (24) días del mes Julio de 2025

Nombre	Firma
Hugo Fernández S.	
Victor Manuel Bernal López	
Ricardo L. Pulido A	
Wilson Nossa Granados	