sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 4 CONTRATO 062-2025 CONSORCIO MAQUINARIA

1 mensaje

dolly camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co> 13 de agosto de 2025, 4:13 p.m.
Para: SGENERAL@ibal.gov.co

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 4 CONTRATO 062-2025 CONSORCIO MAQUINARIA.pdf

IBAL SIG	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-050 FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 VERSIÓN: 02 Página 1 de 1

Ibagué, 12 de agosto de 2025

F1D0114C
13-04-25
2:10 P

Rad. 2025 0405

Doctor(a)
GERMAN DARIO FONSECA SALCED
Secretario General
IBAL S.A. ESP. OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°062 de 2025.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA N° 04:

1. Factura Electrónica.
2. Acta No.04
3. Ficha Técnica de Evaluación de Proveedores.
4. Certificación del Contratista Pago Seguridad Social.
5. Planilla de Pago de Seguridad Social.
6. Informe con Registro Fotográfico.

Atentamente,

JUAN CARLOS AYALA ARIAS
Director Operativo
Supervisor

IBAL SIG	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-033 FECHA VIGENCIA: 2022-11-28 VERSIÓN: 08 Página 1 de 3

Contrato No.	062 – 24 DE ABRIL DE 2025
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.
Valor Inicial	$ 2.762.329.626
Contratista	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025 – RL JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES
Supervisor	JUAN CARLOS AYALA ARIAS – DIRECTOR OPERATIVO.
Fecha de Inicio	06 DE MAYO DE 2025
Fecha de terminación	05 DE DICIEMBRE 2025
Plazo Inicial	SIETE (7) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2025	08	12

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.04 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	DEL 06 DE JULIO DE 2025 AL 05 AGOSTO DE 2025
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	**Distribución de Maquinaria, Equipos y Vehículos** Para garantizar la ejecución eficiente de los trabajos realizados por las cuadrillas operativas de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en las actividades de atención y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado, la empresa cuenta con el siguiente parque de maquinaria y equipos especializados: retroexcavadora de orugas, retroexcavadora de llantas, minicargadores, volquetas, turbo camiones y compactadores tipo saltarín. Las labores de mantenimiento y atención se desarrollarán estratégicamente en los siguientes barrios y sectores de la ciudad: El Carmen, Piedra Pintada, Gaitan, vereda el Cay, Arkambuco, la Floresta, Agua Marina, Montecarlo, Ciudadela Simon Bolivar II etapa, via Aeropuerto, Jardin, Jardin Santander, Villacafe, corregimiento el Totumo, Versalles, San Isidro, Arboleda Campestre, Cadiz, Jacaranda, San Simon, Topacio, Cañaveral, Magisterio, Jardin Acacias, el Libertador, sector Coello Cocora, la Pola, Jordan VII etapa, Antares, Villa Patricia, Mirolindo, Centro, 20 de julio, Nuevo Armero, la Esperanza, el Restrepo, las Ferias, el Salado, Picaleña, bocatoma Combeima, urbanización el Encanto. Esta distribución estratégica de recursos permite optimizar la cobertura y eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios en toda la ciudad.

Informe Relación De Operarios En Cada Maquina y/o Vehiculo		
EQUIPO	**SERIE / PLACA**	**RELACIÓN DE EMPLEADOS EN CADA MAQUINA Y/O VEHICULO**
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	**KOMATSU 138**	**GERARDO JUNIOR PIEDRAHITA NIÑO**
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	**CAT 420 E**	**JAIRO ALEXIS ORDOÑEZ NEIRA**
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	**CAT 416**	**WILMER ALBEIRO OTALVARO MARÍN**

	RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	JHON DEERE 310G	JHOAN FERNANDO GARZÓN BOHORQUEZ
	MINICARGADOR	S 185	ANDRES CAMILO SERRANO
	MINICARGADOR	430S	JAIME RAMON PALMA ARBELÁEZ
	TURBOCAMIÓN	SPL 933	MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MOLANO
	TURBOCAMIÓN	SYQ 747	JACKSON CARDONA
	TURBOCAMIÓN	STP773	JHON FREDDY RODRIGUEZ ROJAS
	TURBOCAMIÓN	TMZ690	JUAN CARLOS RAMIREZ MESA
	VOLQUETA	USE 124	SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ
	VOLQUETA	AKI 237	FREDY ALEXANDER MARTÍNEZ OSORIO
	VOLQUETA	UNB055	JOSE FABIAN DIAZ FORERO
	VOLQUETA	MZP 791	JHON FELIPE CAMARGO CHICA
	VOLQUETA	OVD527	JEFERSON FERNEY RUIZ RODRIGUEZ
	VOLQUETA	BUM756	JUAN ORLANDO ARIAS



Evidencias de la ejecución del contrato

Nota 1: En el caso de los contratos de servicio y suministro y los demás a los que aplique este registro y que tengan clasificador CPC, deberán diligenciar las siguientes tablas:

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
2	Alquiler de maquinaria pesada, liviana y de transporte	66012	Servicio de alquiler de maquinaria y equipos con operador.	1	$ 703.510.098	$ 703.510.098	$ 179.311.818	$ 524.198.280
2	Alquiler de maquinaria pesada, liviana y de transporte	73122	Servicio de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y de equipos de construcción sin operario.	1	$835.621.440	$835.621.440	$215.306.700	$620.314.740
						VALOR PRESENTE ACTA	$394.618.518	$1.144.513.020

ESTADO DE CUENTA	
Valor Inicial	$2.762.329.626
Valor Acta No. 01	$ 394.618.518
Valor Acta No. 02 (Emergencias)	$ 171.375.652
Valor Acta No. 03	$ 657.203.918
Valor Acta No. 04	$ 394.618.518
Saldo (Valor pendiente para pago)	$1.144.513.020

VALOR A CANCELAR EN ACTA PARCIAL N° 04: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIESCIOCHO MIL QUINIENTOS DIESCIOCHO PESOS MTE. ($ 394.618.518)		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
PERSONA JURIDICA		
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.		
APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI [X]	NO [ ]
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI [ ]	NO [ ]
ANEXOS:		Marque con x
Factura Electrónica		X
Certificación juramentada cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social		X
Copia de planillas Resumen General de pago de Seguridad del Contratista		X
Informe con registro fotográfico.		X

Firma		
Nombre	**JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES**	**JUAN CARLOS AYALA ARIAS**
	Contratista	**Supervisor**
V°B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	

Ibagué, 12 de agosto de 2025

Señores:
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Ciudad

Ref.: Entrega oficial del Informe de gestión No. 04 - Contrato 062 de 2025

En atención a las obligaciones establecidas en el **Contrato No. 062 de 2025**, **EL CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025** presenta **Informe de gestión No. 4** , en el cual se cumple el desempeño eficiente de todas las actividades técnicas estipuladas garantizando la ejecución integral del objeto contractual y los términos y condiciones establecidos.

Cordialmente,

JOSE RAMIRO GARZÓN CESPEDES
Representante legal
Consorcio Maquinaria MYV 2025

NFORME DE ACTIVIDADES No 005

CONTRATO NO 062 DEL 24 DEL ABRIL DE 2025

Contratista:	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025
NIT:	901.935.745-1
Periodo del informe:	DEL 06 DE JULIO DE 2025 AL 05 AGOSTO DE 2025
Objeto del Contrato:	**CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O HABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A E.S. P OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE**
Supervisor Operativo:	JUAN CARLOS AYALA ARIAS

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR
06-mayo-2025	FIRMA ACTA DE INICIO	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL

	DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	OBSERVACIÓN
1	Desarrollar el objeto del contrato en condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato y en los términos de referencia.	Se ha desarrollado el objeto contractual garantizando la calidad, oportunidad y cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en los términos de referencia.
2	Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamación que directa o indirectamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	Se han comunicado oportunamente al IBAL S.A E.S.P OFICIAL todas las reclamaciones con potencial impacto en el desarrollo del contrato. En este periodo no hay reclamaciones
3	Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.	Las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de las obligaciones se han implementado de manera proactiva, asegurando la ejecución oportuna de las actividades pactadas.

4	Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.	Se realiza pago de seguridad social correspondiente al Mes julio de 2025, cumpliendo con lo establecido a la norma legal vigente con Planilla **No 9490013825**
5	Entregar con la factura de cobro, el certificado expedido por Revisor Fiscal, Contador o Representante legal, informando que se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales de sus empleados.	Se presenta Factura electronica FE-08 del 06 agosto de 2025 y se adjunta certificado correspondiente al cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social correspondiente actividades con fecha de 06 agosto de 2025
6	Garantizar que la maquinaria se encuentre en óptimo estado para cumplir con los servicios requeridos. Además, que se encuentra asegurada y amparada por pólizas todo riesgo (contra robos, daños a terceros, lesiones u homicidio).	La maquinaria ha sido mantenida en condiciones óptimas de operación, asegurada bajo pólizas todo riesgo, incluyendo cobertura contra robos, daños a terceros y otros imprevistos.
7	Realizar los cambios de las máquinas que resulten varadas o averiadas en un término no mayor a un (1) día, en cualquier frente de trabajo.	Los cambios de maquinaria averiada se han realizado dentro del plazo de un día, asegurando la continuidad de las operaciones.
8	Amparar los daños que se le ocasionen a terceros con la maquinaria suministrada por EL CONTRATISTA.	No aplica para este periodo de cobro ya que no se presentó ningún siniestro.
9	Garantizar la idoneidad de los operarios, maquinistas y/o conductores.	Los operarios, maquinistas y conductores cuentan con la idoneidad técnica requerida, garantizando un servicio eficiente y seguro.
10	Disponer del personal necesario para la realización de las labores del contrato, y que tenga disponibilidad del 100% de tiempo para la ejecución de este.	El personal asignado ha estado disponible al 100% durante toda la ejecución del contrato.
11	Cumplir con las demás obligaciones derivadas de los documentos que hagan parte integral del contrato.	Se han cumplido las demás obligaciones derivadas de los documentos contractuales.
12	Mantener los precios fijos durante un año o la vigencia del contrato.	Los precios establecidos se han mantenido fijos durante la vigencia del contrato.
13	Movilizar al sitio de las obras los equipos, herramientas, el personal idóneo y todos los recursos requeridos para la ejecución de las actividades objeto del contrato	Todos los recursos necesarios, incluyendo equipos, herramientas y personal calificado, han sido movilizados de manera oportuna a los sitios de obra.
14	Informar al área de Salud Ocupacional de la obra y al jefe de Recursos Humanos de EL CONTRATANTE todas las novedades de accidentes de trabajo. En caso de la	No se ha presentado accidentes ni incidentes de trabajo para este periodo de cobro

	ocurrencia de accidentes, elaborar y entregar un informe por escrito que contenga lo siguiente: Informe con precisión del tipo de obra que se estaba ejecutando en la fecha y lugar de ocurrencia del accidente. Fotos fechadas de la zona de ocurrencia del accidente. Copia del informe de accidente de tránsito elaborado por la autoridad de tránsito correspondiente (de ser el caso). En el evento en que no exista tal documento, verificar si existe algún informe elaborado por el Administrador Vial y solicitar la copia correspondiente.	
	DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	**OBSERVACIÓN**
1	Atender las observaciones y sugerencias que la empresa efectué para una mejor ejecución del objeto contractual.	Se ha atendido de manera oportuna todas las observaciones y sugerencias efectuadas por IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, adaptando nuestras actividades para mejorar la ejecución del objeto contractual y garantizar la plena satisfacción de las expectativas de la entidad.
2	Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y entregar mensualmente al supervisor del contrato, dicha información a la fecha de suscripción del contrato y durante el tiempo de ejecución contractual. Esta obligación será tanto para verificar la afiliación del contratista, como del personal que tiene a cargo. En caso de que no cuente con personal deberá presentar manifestación juramentada que no tiene personal vinculado laboralmente; una vez suscrito el contrato los pagos del personal a cargo y ofertado deberán estar a nombre del contratista como empleador no procede la subcontratación. En caso de ser necesaria la utilización de personal para trabajo en alturas este deberá contar con certificado para trabajo en alturas, el contratista deberá presentar el respectivo certificado que acredite tal calidad. El incumplimiento de esta obligación será	Se cumple a cabalidad con el sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo aportes a Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, en los términos establecidos por la ley.

	causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la empresa.	
3	El contratista debe garantizar al IBAL S.A. ESP OFICIAL, el transporte necesario para lograr el fin del contrato, así como destinar del personal idóneo y experto, los equipos especializados, y demás gastos administrativos necesarios para la ejecución del contrato.	Mensualmente, se realiza entrega al supervisor del contrato la documentación que acredita el pago de dichos aportes tanto para el contratista como para el personal a cargo.
4	El contratista debe cumplir con los requerimientos que le apliquen del manual de sistema de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, el cual hace parte del contrato que se suscribe y se encuentra a disposición del contratista en la página web del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.	En este periodo de cobro se entrega dotación en cumplimiento a los manuales de seguridad y salud en el trabajo.
5	Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas, suscribir todas las actas que le apliquen conforme al contrato, realizar los trámites que le correspondan de legalización y demás, en el tiempo otorgado para ello.	Se cumple con la obligación para este periodo de cobro.
6	El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciones y aplicar los manuales, planes, guías, instructivos, registros y demás documentos a que haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas NTC ISO 9001 actualización 2015, NTC ISO 14001 de 2015 y NTC ISO 45001 versión 2018.	Se realiza plenamente los lineamientos del SIG de IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y se controla los aspectos significativos de las operaciones.
7	El contratista se compromete a llevar los Registros del SIG de la empresa.	Se desarrolla y cumple con la obligación
8	Suscribir las actas de inicio, parciales, final y demás a que haya lugar en desarrollo del contrato.	Se atiende y cumple con la obligación
9	Modificar cuando sea necesario y dentro del término establecido por la entidad contratante las vigencias de las pólizas y presentarlas a la secretaría general para su respectiva aprobación.	Las pólizas no tuvieron ningún tipo de modificación en este periodo de cobro
10	Cumplir con las obligaciones que le apliquen del Decreto 1072 de 2015, "por medio del	Se ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

	cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo" respecto de la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para ello deberá recibir inducción por parte de la Profesional en Salud Ocupacional del IBAL, y a llegar constancia de la misma a la secretaria general de la empresa.	Trabajo conforme al Decreto 1072 de 2015. El personal ha recibido las inducciones necesarias por parte de la Profesional en Salud Ocupacional de IBAL S.A E.S.P OFICIAL, y las constancias respectivas han sido enviadas. Por otro parte, durante este periodo de cobro, se llevaron a cabo entrega de dotación al personal tanto los requeridos por el IBAL S.A E.S.P, como los preoperacionales por el área SG-SST
11	Cumplir con la política de seguridad y privacidad de la información adoptada por la empresa mediante resolucion N° 0668 del 29 de Julio de 2019, para ello deberá recibir inducción por parte del grupo tecnológico y de sistemas del IBAL y allegar constancia de la misma a la secretaría general de la empresa	Se acata y cumple con la obligación
12	Todas las que haya lugar en el desarrollo del objeto contratado y las que corresponden al sistema integrado de gestión establecido por la empresa.	Se cumplido de manera integral con todas las demás obligaciones que surgen del desarrollo del contrato y con los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

ANEXO 1

CONTRATO DE 062 **Nº 24** del **ABRIL** de **2024**

ANALISIS PRESUPUESTAL

ITEMS	CANT.	MES	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL, UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
VOLQUETA 6M3.: Incluido conductor con todas las prestaciones de ley, combustible y mantenimientos preventivos y correctivos de la volqueta. Disponibilidad inmediata las 24 horas del día.	6	1	$15,663,700	$ 2,976,103	$ 18,639,803	$ 111,838,818
CAMIÓN TURBO DE 2.5 TONELADAS: Incluido conductor con todas las prestaciones de ley combustible y mantenimientos preventivos y correctivos de la turbo disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día.	4	1	$ 14,175,000	$ 2,693,250	$ 16,868,250	$ 67,473,000
EXCAVADORA TIPO ORUGA: Incluido Conductor todas las prestaciones de ley combustible, mantenimientos preventivos y correctivos, disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día y transporte ida y regreso en cama baja	1	1	$ 47,630,000	$ 9,049,700	$ 56,679,700	$ 56,679,700
MINICARGADOR (BOBCAT o SIMILAR) CON ROTOMARTILLO ADICIONAL: Incluido conductor con todas las prestaciones de ley combustible y mantenimientos preventivos y correctivos con disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día. Incluye transporte en cama baja del equipo.	2	1	$ 15,935,000	$ 3,027,650	$ 18,962,650	$ 37,925,300

RETROEXCAVADORA DE LLANTA CARGADOR Y PALA EXCAVADORA: Incluido conductor con todas las prestaciones de ley combustible y mantenimientos preventivos y correctivos con disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día. Incluye transporte en cama baja del equipo.	**3**	**1**	**$ 31,350,000**	**$ 5,956,500**	**$ 37,306,500**	**$ 111,919,500**
APISONADOR/SALTARÍN COMPACTADOR: Se requiere que el equipo cuente con las diferentes especificaciones técnicas	**2**	**1**	**$ 3,690,000**	**$ 701,100**	**$ 4,391,100**	**$ 8,782,200**
TOTALES			**$ 128,443,700**	**$ 24,404,303**	**$ 152,848,003**	**$ 394,618,518**
					MES / IVA INC.	**VALOR MES**


RELACIÓN DE MAQUINARIA & EQUIPO

EQUIPO	SERIE / PLACA	RELACIÓN DE EMPLEADOS EN CADA MAQUINA Y/O VEHICULO	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	**KOMATSU 138**	**GERARDO JUNIOR PIEDRAHITA NIÑO**	**1.110.575.440**
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	**CAT 420 E**	**JAIRO ALEXIS ORDOÑEZ NEIRA**	**1.143.833.989**
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	**CAT 416**	**WILMER ALBEIRO OTALVARO MARÍN**	**1.005.780.617**
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	**JHON DEERE 310G**	**JHOAN FERNANDO GARZÓN BOHORQUEZ**	**1.005.752.711**
MINICARGADOR	**S 185**	**ARMANDO ANTONIO BARBOSA**	**88.139.512**
MINICARGADOR	**430S**	**JAIME RAMON PALMA ARBELÁEZ**	**93.387.382**
TURBOCAMIÓN	**SPL 933**	**MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MOLANO**	**93.368.485**
TURBOCAMIÓN	**SYQ 747**	**TRINO ANTONIO DIAZ MURILL**	**5.725.950**

TURBOCAMIÓN	**STP773**	**JHON FREDDY RODRIGUEZ ROJAS**	**1.110.483.056**
TURBOCAMIÓN	**TMZ690**	**JUAN CARLOS RAMIREZ MESA**	**93.367.502**
VOLQUETA	**USE 124**	**SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ**	**1.106.633.408**
VOLQUETA	**AKI 237**	**FREDY ALEXANDER MARTÍNEZ OSORIO**	**14.397.200**
VOLQUETA	**UNB055**	**JOSE FABIAN DIAZ FORERO**	**1.007.832.074**
VOLQUETA	**MZP 791**	**JHON FELIPE CAMARGO CHICA**	**1.110.534.693**
VOLQUETA	**OVD527**	**JEFERSON FERNEY RUIZ RODRIGUEZ**	**1.110.586.004**
VOLQUETA	**BUM756**	**JUAN ORLANDO ARIAS**	**1.082.886.466**

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025



INFORME FOTOGRAFICO ACTA No 005	
SEMANA:	10,11,12 y 13
RANGO:	6 DE JULIO al 12 DE JULIO 2025

		
Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SYQ747
		
Cargando tierra en planta IBAL la Pola para via Aeropuerto volqueta BUM756 retroexcavadora JHON DEERE 310G	Cargando tierra en planta IBAL la Pola para via Aeropuerto volqueta AKI237 retroexcavadora JHON DEERE 310G	Cargando tierra en planta IBAL la Pola para via Aeropuerto volqueta USE124 retroexcavadora JHON DEERE 310G
		
Dejando personal en avenida Mirolindo turbo TMZ690	Recogiendo materiales y personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Dejando personal en barrio Jordan VII etapa turbo TMZ690


CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Dejando personal en barrio Jordan VI etapa turbo STP773	Cargando tierra en planta IBAL la Pola para via Aeropuerto volqueta MZP791 retroexcavadora JHON DEERE 310G	Cargando tierra en planta IBAL la Pola para barrio Cañaveral volqueta UNB055 retroexcavadora minicargador CASE 430
		
Dejando personal en barrio Simon Bolivar II etapa turbo STP773	Traslado de minicargador CASE 430 para barrio Jordan volqueta OVD527	Actividades de Excavacion en barrio Piedra Pintada retroexcavadora CAT 416
		
Cargando recebo de planta IBAL la Pola para barrio Piedra Pintada volqueta USE124	Dejando personal en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Cargando recebo de planta IBAL la Pola para barrio Piedra Pintada volqueta BUM756


CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Descargando quimicos en planta IBAL la Pola turbo SYQ747	Escoltando retroexcavadora CAT 416 para barrio el Jordan VI etapa volqueta AKI237	Recogiendo personal en barrio Villacafe turbo TMZ690
		
Recogiendo personal en avenida Mirolindo turbo TMZ690	Recogiendo personal en el barrio Jordan VII etapa turbo TMZ690	Recogiendo personal en barrio Simon Bolivar II etapa turbo STP773
		
Traslado de minicargador CASE 430 para planta IBAL la Pola volqueta OVD527	Recogiendo personal en barrio los Martires turbo SYQ747	Dejando personal en planta IBAL la Pola turbo SYQ747

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Dejando personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933
		
Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SYQ747	Cargando recebo de planta IBAL la Pola para barrio el Jordan volqueta UNB055	Cargando recebo de planta IBAL la Pola para barrio el Jordan VI etapa volqueta BUM756
		
Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo STP773	Cargando recebo de planta IBAL la Pola para barrio Cañaveral volqueta USE124	Cargando triturado de planta IBAL la Pola para barrio Jordan VI etapa volqueta MZP791

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Cargando tierra de planta IBAL la Pola para via Aeropuerto volqueta OVD527	Dejando personal en el barrio Jordan VII etapa turbo TMZ690	Dejando personal en el barrio Piedra Pintada turbo SPL933
		
Dejando personal en avenida Mirolindo turbo TMZ690	Dejando personal en barrio Ciudadela Simon Bolivar turbo SYQ747	Dejando personal en barrio Villacafe turbo TMZ690
		
Traslado de minicargador CASE 430 para barrio Piedra pintada volqueta AKI 237	Dejando personal en el barrio Versalles turbo STP773	Dejando personal en el barrio Jordan VI etapa turbo SPL933

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025



		
Actividades de Excavación en barrio piedra pintada retroexcavadora CAT 416	Dejando personal en el barrio Agua Marina turbo STP773	Dejando personal en el barrio Antares II turbo STP773
		
Dejando personal en el barrio los Martires Turbo SYQ747	Cargando tierra para via Aeropuerto volqueta UNB055	Escoltando retroexcavadora CAT 416 para barrio Antares II turbo STP773

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025


INFORME FOTOGRAFICO ACTA No 005	
SEMANA:	**11**
RANGO:	13 DE JULIO al 19 DE JULIO 2025

		
Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo STP773	Escoltando retroexcavadora de barrio Piedra Pintada para Montecarlo volqueta AKI 237	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo TMZ690
		
Traslado de minicargador CASE 440 para barrio los Martires volqueta USE124	Cargando tierra en planta IBAL la Pola para via Aeropuerto volqueta BUM756 retroexcavadora JHON DEERE 310G	Cargando tierra en planta IBAL la Pola para via Aeropuerto volqueta OVD527 retroexcavadora JHON DEERE 310G
		
Dejando personal en barrio Jordan VII etapa turbo SYQ747	Recogiendo materiales y personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Dejando personal en barrio Villa Cafe turbo TMZ690



CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Traslado de minicargador CASE 430 para barrio Nazareth volqueta USE124	Dejando personal en barrio San Gelato turbo SPL933	Dejando personal en barrio Jardin los Comuneros turbo STP773
		
Dejando personal en barrio Agua Marina turbo STP773	Dejando personal en barrio Cañaveral turbo SPL933	Dejando personal en barrio Jordan VII etapa turbo TMZ690
		
Cargando tierra de barrio Montecarlo para via Aeropuerto volqueta AKI237	Dejando personal y materiales en barrio Antares II turbo STP773	Actividades de excavacion en barrio Antares II retroexcavadora CAT 420E

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025




		
Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Cargando tierra para barrio Alcala volqueta MZP791	Cargando recebo para barrio Montecarlo volqueta USE124
		
Cargando tierra para barrio Protecho volqueta OVD527	Cargando tierra para via Aeropuerto volqueta UNB055	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo STP773
		
Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Actividades de excavacion en Bocatoma Cay retroexcavadora de Orugas KOMATSU	Dejando personal en avenida Mirolindo turbo TMZ690

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025


		
Dejando personal en barrio Villacafe turbo TMZ690	Dejando personal en barrio Protecho turbo SPL933	Escoltando Retroexcavadora de barrio Piedra pintada para avenida mirolindo volqueta AKI 237
		
Cargando tierra para Via Aeropuerto volqueta MZP791	Dejando personal en el barrio Jordan VII etapa turbo TMZ690	Recogiendo materiales y personal en planta IBAL la Pola turbo TMZ690

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

INFORME FOTOGRAFICO ACTA No 005	
SEMANA:	**12**
RANGO:	20 al 26 DE JULIO 2025






		
Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo SYQ747
		
Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo STP773	Cargando triturado en planta IBAL la Pola para barrio Villacafe volqueta USE124 retroexcavadora JHON DEERE 310G	Cargando triturado en planta IBAL la Pola para barrio Picaleña volqueta MZP791 retroexcavadora JHON DEERE 310G
		
Dejando personal en barrio Libertador turbo SYQ747	Recogiendo materiales y personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Dejando personal en barrio Jordan VII etapa turbo SPL933

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Dejando personal en barrio Venecia turbo TMZ690	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SYQ747	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933
		
Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Traslado de minicargador CASE 430 para barrio Ambala volqueta AKI237	Cargando materiales en planta IBAL la Pola turbo STP773
		
Cargando tierra para via Aeropuerto volqueta OVD527	Dejando personal y materiales en barrio Jordan VII etapa turbo SPL933	Escoltando retroexcavadora CAT 416 para barrio Picaleña turbo TMZ690
		
Escoltando retroexcavadora CAT 420E para barrio Montecarlo volqueta USE124	Dejando personal y materiales en barrio Cañaveral turbo SPL933	Traslado de minicargador CASE 430 para barrio el Salado volqueta AKI237

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025





INFORME FOTOGRAFICO ACTA No 001	
SEMANA:	13
RANGO:	27 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2025

		
Cargando tierra en la planta IBAL la Pola para via aeropuerto volqueta AKI 237	Cargando tierra en la planta IBAL la Pola para via aeropuerto volqueta MZP791	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo TMZ690
		
Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Recogiendo materiales en planta IBAL la Pola turbo STP773	Dejando personal en el barrio Belen turbo TMZ690
		
Recogiendo materiales y personal en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Recogiendo materiales y personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Recogiendo materiales y personal en planta IBAL la Pola turbo SYQ747





CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Cargando arena y triturado en planta IBAL la Pola volqueta BUM756	Cargando recebo en la planta IBAL la Pola para barrio Piedra pintada volqueta AKI 237 minicargador CASE 440	Dejando personal en barrio Belen turbo TMZ690
		
Dejando personal en barrio el Vergel turbo SPL933	Actividades de retroexcavadora KOMATSU en Bocatoma Combeima	Dejando personal en barrio la Macarena turbo TMZ690
		
Dejando personal en barrio Jardin Santander turbo SYQ747	Dejando personal y materiales en el barrio el Jordan VII etapa turbo SPL933	Dejando personal en el barrio ciudadela Simón bolivar III etapa turbo TMZ690







CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Cargando recebo para barrio Piedra Pintada volqueta BUM756	Dejando personal en el barrio Montecarlo turbo TMZ690	Dejando personal en el barrio Salado turbo SPL933
		
Actividades de excavacion en barrio el Salado retroexcavadora CAT 416	Dejando personal en el barrio Belen turbo TMZ690	Recogiendo personal en barrio el Salado turbo SPL933
		
Recogiendo personal en barrio el Jardin Santander turbo SYQ747	Recogiendo personal en barrio el el Jordan VII etapa turbo SPL933	Dejando personal en planta IBAL la Pola turbo SYQ747



CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Traslado de minicargador CASE 430 para planta IBAL la Pola volqueta AKI237	Cargando recebo para barrio el Salado volqueta BUM756	Traslado de minicargador CASE 430 para barrio Piedra Pintada volqueta AKI237
		
Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SYQ747
		
Dejando personal en barrio la Macarena turbo TMZ690	Dejando personal en barrio el Vergel turbo SPL933	Dejando personal en Carrera quinta turbo STP773

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Dejando personal en barrio Jardin Santander turbo SYQ747	Dejando personal en barrio el Tesoro turbo TMZ690	Dejando personal en barrio Jordan VII etapa turbo SPL933
		
Traslado de minicargador CASE 430 para barrio Cañaveral volqueta AKI237	Escoltándo retroexcavadora CAT 416 para barrio Piedra Pintada volqueta BUM756	Dejando personal en barrio Cantabria turbo STP773
		
Recogiendo personal en el barrio Cañaveral turbo SPL933	Dejando personal en el barrio Montecarlo turbo TMZ690	Actividades de excavacion en barrio el Salado retroexcavadora CAT 416

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Escoltándo retroexcavadora CAT 416 para via Aeropuerto volqueta AKI237	Recogiendo personal en el barrio Jordan VI etapa turbo SPL933	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933
		
Cargando recebo para barrio el Salado volqueta MZP791	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SYQ747	Cargando recebo para barrio el Salado volqueta AKI237 retroexcavadora JHON DEERE 310G

CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

VOLQUETAS
6M3

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

PLACA	**USE 124**
FECHA_SOAT	**28/06/2026**
FECHA_TECNO	**31/07/2026**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012983105

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
USE124	INTERNATIONAL	4300 4X2	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.636	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	9000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
470HM2U1536247	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3HAMMAAR89L081964	N	3HAMMAAR89L081964	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CUELLAR SALAZAR LUIS ALBERTO	C.C. 96341374

PLACA	**USE 124**
FECHA_SOAT	**28/06/2026**
FECHA_TECNO	**31/07/2026**

2. SOAT



SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
2025 06 28	2025 06 29	2026 06 28

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MOTOR	MODELO
1540106434701	USE124	VOLQUETA	PÚBLICO	7636	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: 4300 4X2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
470HM2U1536247	3HAMMAAR89L081964	3HAMMAAR89L081964	9

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LUIS ALBERTO CUELLAR SALAZAR	3166292022	CC	96341374	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
39389	1540	39389	1540106434701	SANTIAGO DE

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
732	$329,700.00	$171,400.00	$2,400.00

TOTAL A PAGAR: $503,500.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 813, 910, 920.
Decreto 1644 de 2012.
[2]Para las demás tarifas no citadas en [1].

El SOAT digital, además de brindarte una fácil portabilidad y usabilidad, también ofrece ahorro en costos para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general para todas las personas.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Verifique validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Este diseño al momento en que debía entrar su póliza. No tiene SOAT, asuma multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el responsable por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito cubiertas por el Decreto Ley 663 de 1993. En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cubre ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a abogados.

Texto habeas data

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos, y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las actuaciones que directa o indirectamente se en haya obligado o las asegurados o en los siguientes en el futuro, en cada vigencias, anualidades y prórrogas (si hubiere) y demás, en el que sujeto al presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos, y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

PLACA	**USE 124**
FECHA_SOAT	**28/06/2026**
FECHA_TECNO	**31/07/2026**

3. TECNOMECANICA

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	31/07/2024	31/07/2025	C.D.A. DIAGNOSTI-CAR	NO	174882143	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	28/07/2023	28/07/2024	C.D.A. MAXITEC S.A.S	NO	167440549	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/02/2022	16/02/2023	C.D.A. MAXITEC S.A.S	NO	158149122	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	23/10/2020	23/10/2021	C.D.A. MAXITEC S.A.S	NO	149636868	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/09/2019	17/09/2020	C.D.A. MAXITEC S.A.S	NO	143409869	SI	

TECNOMECÁNICA

Última actualización
29 jun 2025, 10:20 a. m.

Actualizar

Estado	ⓘ Próxima a vencer
Próxima revisión	31 Jul 2025
Última revisión	31 Jul 2024
No. revisión	174882143

PLACA	MZP 791
FECHA_SOAT	27/09/2025
FECHA_TECNO	13/11/2025

1.TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031683005

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
MZP791	INTERNATIONAL	SIN LINEA	1982

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.800	ROJO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	10000

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
4G9HM2U1139848*	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	1HTAA1959DHA12701	N

PROPIETARIO (APELLIDOS Y NOMBRES) / IDENTIFICACIÓN
VALUE PARTNESS GROUP SAS — NIT #901504403

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	10/05/1983	2

7965

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/05/1996	29/04/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

UNIDAD TTO CALDAS/VILLAMARIA

LT03006680717

PLACA	**MZP 791**
FECHA_SOAT	**27/09/2025**
FECHA_TECNO	**13/11/2025**

3. TECNOMECANICA



Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 177162927

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2024/11/13

Fecha de vencimiento: 2025/11/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	MZP791	CLASE:	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	MODELO:	1982
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	6800	NRO. MOTOR:	469HM2U1139848*
NRO. CHASIS:	1HTAA1959DHA12781	VIN:	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	ROJO		

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

OFELIA MONTALVO CASTRO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

PLACA	**MZP 791**
FECHA_SOAT	**27/09/2025**
FECHA_TECNO	**13/11/2025**

2. SOAT

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha Inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
808004152197000	27/09/2024	28/09/2024	27/09/2025	320	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
203010085710200	27/09/2023	28/09/2023	27/09/2024	320	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE
14087400006870	13/07/2022	14/07/2022	13/07/2023	320	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
13966500039880	31/05/2021	01/06/2021	31/05/2022	320	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
14523600011120	27/05/2020	28/05/2020	27/05/2021	320	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)


Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

PLACA	**AKI 237**
FECHA_SOAT	**26/01/2026**
FECHA_TECNO	**28/08/2025**

2. SOAT



SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
2025-01-20	2025-01-26	2026-01-25

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0408004631256000	AKI237	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	5700	1969

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	VOLCO

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS / No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
C 3603 133	362GM2U1058114	BPM5337279		5.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MARTINEZ CUELLAR, JOSE RESURECCION	3045945116	CC	79500080	IBAGUE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	4	13840	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2100

TOTAL A PAGAR
$ 1277600

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	HASTA 180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1):

REQUERIDO QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega elegido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento; usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Corresponsabilidad de Pólizas:
En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En este caso, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:
Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiera, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 A 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3467000, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de Internet www.previsora.gov.co


PLACA	**AKI 237**
FECHA_SOAT	**26/01/2026**
FECHA_TECNO	**13/11/2025**

1.TARJETA PROPIEDAD



PLACA	OVD 527
FECHA_SOAT	10/06/2026
FECHA_TECNO	19/06/2026

1.TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031187907

PLACA: OVD527
MARCA: CHEVROLET
LINEA: C 70
MODELO: 1982
CILINDRADA CC: 5.800
COLOR: ROJO
SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 7000
NÚMERO DE MOTOR: 468TM2U506777
REG: N
VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: CM2004091982
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: CM200409
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VALUE PARTNESS GROUP SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 901504403

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACION DE IMPORTACIÓN: 36320
VE: I
FECHA IMPORT.: 15/09/1982
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 17/08/1982
FECHA EXP. LIC. TTO.: 23/02/2024
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

LT03007424222

PLACA	**AKI 237**
FECHA_SOAT	**26/01/2026**
FECHA_TECNO	**28/08/2025**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 175500639

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2024/08/28 **Fecha de vencimiento:** 2025/08/28

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	AKI237	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	1969
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5700	**NRO. MOTOR:**	362GM2U1058114
NRO. CHASIS:	BPM5337279	**VIN:**	
LÍNEA:	C 3603 133		
COLOR:	VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE R. MARTINEZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

OFELIA MONTALVO CASTRO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

PLACA	**OVD 527**
FECHA_SOAT	**10/06/2026**
FECHA_TECNO	**19/06/2026**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 181863124

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2025/06/19 **Fecha de vencimiento:** 2026/06/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	OVD527	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	1982
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5800	**NRO. MOTOR:**	468TM2U506777
NRO. CHASIS:	CM200409	**VIN:**	
LÍNEA:	C 70		
COLOR:	AMARILLO		

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

OFELIA MONTALVO CASTRO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

PLACA	**BUM 756**

PLACA	**OVD 527**
FECHA_SOAT	**10/06/2026**
FECHA_TECNO	**19/06/2026**

2. SOAT



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2025	06	10	2025	06	11	2026	06	10

No. DE PÓLIZA	PLACA No	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KVATIOS	MODELO
4307000800	OVD527	CARGA O MIXTOS	Particular	5800	1982

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
2	LÍNEA VEHÍCULO	C 70	PLATON

No MOTOR	No CHASIS o No SERIE	No VIN	CAPACIDAD TON
468TM2U506777	CM200409	CM200409	7000

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALUÉ PARTNESS GROUP SAS	3171156561	NIT	901504403	PEREIRA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	61032	4307000800	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839.200,00	$436.300,00	$2.400,00

TOTAL A PAGAR

$1.277.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Siempre portar tu SOAT ya que las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento. Valida que tu póliza esté registrada en el RUNT y mantente atento al momento en que debas renovarla. No tener tu SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente. Adquiere tu SOAT en lugares autorizados. Descarga tu factura electrónica ingresando usuario y contraseña igual al número de documento del tomador en: https://www.facturatransfriendo.

En caso de accidente de tránsito:

Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas. Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (Artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud. Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Adres lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud. Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acuer a terceros.

HABEAS DATA

Autorizo a la compañía de seguros AXA COLPATRIA SEGUROS GENERALES S.A identificada con NIT 8 6 0 0 0 2 1 8 4 - 6, al tratamiento de mis datos personales para que consulte, almacene, administre, realice tratamiento presente, transfiera, transmita y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y cumplimiento legal, la información derivada del contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información, las cuales puedo conocer y consultar en la Política de Tratamiento de

PLACA	BUM 756
FECHA_SOAT	18/03/2026
FECHA_TECNO	10/06/2026

1.TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021754167

PLACA: BUM756
MARCA: INTERNATIONAL
LÍNEA: 7600 SBA
MODELO: 1971
CILINDRADA CC: 9.000
COLOR: ROJO
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 14000
NÚMERO DE MOTOR: 469GM2U0870712
REG: N
VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: 456850H146138
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 456850H146138
REG: S
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ROCHA DIAZ JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN: C.C. 93389371

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 02480020507198
IE: I
FECHA IMPORT.: 30/11/1995
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 05/01/2004
FECHA EXP. LIC. TTO.: 29/02/2024
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: INSP TTOYTTE CALARCA

LT07002975100

PLACA	**BUM 756**
FECHA_SOAT	**18/03/2026**
FECHA_TECNO	**10/06/2026**

3. TECNOMECANICA

4.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 181682530

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2025/06/10 **Fecha de vencimiento:** 2026/06/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	BUM756	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	1971
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	9000	**NRO. MOTOR:**	469GM2U0870712
NRO. CHASIS:	456850H146138	**VIN:**	
LÍNEA:	7600 SBA		
COLOR:	AMARILLO		

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

OFELIA MONTALVO CASTRO

PLACA	**BUM 756**
FECHA_SOAT	**18/03/2026**
FECHA_TECNO	**10/06/2026**

2. SOAT



SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 23:59:59 HORAS DEL AÑO	MES	DIA
2025	03	18	2025	03	19	2026	03	18

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KILATAJE	MODELO
4293149000	BUM756	CARGA O MIXTOS	Público	9000	1971

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	INTERNATIONAL	PLATON
	LÍNEA VEHICULO: 7600 SBA	

No.MOTOR	No.CHASIS o No.SERIE	No.VIN	CAPACIDAD/TON.
469GM2U0870712	456850H146138	456850H146138	14000

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALUE PARTNESS GROUP SAS	3171156581	NIT	901504403	CALARCA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	61032	4293149000	MANIZALES

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839.200,00	$436.300,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR

$1.277.600,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Siempre portar tu SOAT ya que las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento. Valida que tu póliza este registrada en el RUNT y mantente atento al momento en que debas renovarla. No tener tu SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente. Adquiere tu SOAT en lugares autorizados. Descarga tu factura electrónica ingresando usuario y contraseña igual al número de documento de tomador en: https://www.facturatransfriendo.

En caso de accidente de tránsito:

Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas. Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (Artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud. Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Adres lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud. Para presentar la reclamación

HABEAS DATA

Autorizo a la compañía de seguros AXA COLPATRIA SEGUROS GENERALES S.A identificada con NIT 8 6 0 0 0 2 1 8 4 -6, al tratamiento de mis datos personales para que consulte, almacene, administre, realice tratamiento presente, transfiera, transmita y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y cumplimiento legal, la información derivada del contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información, las cuales puedo conocer y consultar en la Política de Tratamiento de

PLACA	**UNB 055**
FECHA_SOAT	**11/02/2026**
FECHA_TECNO	**26/02/2026**

1.TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034330885

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
UNB055	INTERNATIONAL	4700 4X2	1996

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.700	MULTICOLOR	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	10.000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
469GM2U8299211	N	******


NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
1HTSCAAM3TH875669	N	TH875699RGDO	S

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
VALUE PARTNESS GROUP SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901504403

PLACA	**UNB 055**
FECHA_SOAT	**11/02/2026**
FECHA_TECNO	**26/02/2026**

2. SOAT



6/9/25, 10:48 a.m. Consulta Ciudadano - RUNT

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
90356465	11/02/2025	12/02/2025	11/02/2026	320	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE
11281544	10/12/2010	10/12/2010	10/12/2011	920	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
130955590452	10/12/2009	10/12/2009	10/12/2010	920	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	NO VIGENTE
130937404846	05/12/2008	09/12/2008	09/12/2009	920	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

https://www.runt.gov.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 4/5

PLACA	**UNB 055**
FECHA_SOAT	**11/02/2026**
FECHA_TECNO	**26/02/2026**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 179808873

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE CEDITRANS S.A.

NIT: 900151295 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-095

Fecha de expedición: 2025/02/26 **Fecha de vencimiento:** 2026/02/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	UNB055	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	1996
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	4700	**NRO. MOTOR:**	469GM2U8299211
NRO. CHASIS:	TH875699RGDO	**VIN:**	
LÍNEA:	4700 4X2		
COLOR:	ROJO		

NOMBRE PROPIETARIO: CARLOS A. OCHOA A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALVARO MONROY CALLEJAS

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

CAMION TURBO DE 2.5 TONELADAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

PLACA	SYQ 747
FECHA_SOAT	18/03/2026
FECHA_TECNO	19/03/2026

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028561816

PLACA: SYQ747 | MARCA: CHEVROLET | LINEA: NKR | MODELO: 2002
CILINDRADA CC: 2.771 | COLOR: PLATA NIQUEL | SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA | TIPO CARROCERÍA: ESTACAS | COMBUSTIBLE: DIESEL | CAPACIDAD Kg/PSJ: 3000
NÚMERO DE MOTOR: 796076 | REG: N | VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: ****** | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: 9GDNKR55E2B485505 | REG: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES/I | IDENTIFICACIÓN
VALUE PARTNESS GROUP SAS | NIT 901504403

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ****** | POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 9014010807968 | I/E: I | FECHA IMPORT.: 24/08/2001 | PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRÍCULA: 25/01/2002 | FECHA EXP. LIC. TTO.: 02/03/2023 | FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LT0700230218 2

PLACA	**SYQ 747**
FECHA_SOAT	**18/03/2026**
FECHA_TECNO	**19/03/2026**

2. SOAT



SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MOTOR	MODELO
4293139700	SYQ747	CARGA O MIXTOS	Público	2771	2002

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	CHEVROLET	ESTACAS
	LINEA VEHICULO: NKR	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
796076	9GDNKR55E2B486505	9GDNKR55E2B486505	3000

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALUE PARTNESS GROUP SAS	3171156581	NIT	901504403	GOTA

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDICION	CLASE PRODUCTO	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
1306	26	51032	4293139700	MANIZALES

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION ADIPOSA	TASA RUNT
310	$580.700,00	$301.900,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR

$884.700,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Siempre porte tu SOAT ya que las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento. Valide que tu póliza esté registrada en el RUNT y mantente atento al momento en que debas renovarla. No tener tu SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el rechazo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente. Adquiere tu SOAT en lugares autorizados. Descarga tu factura electrónica ingresando usuario y contraseña igual al número de documento del tomador en: https://www.fasecolda.com/soat.

En caso de accidente de tránsito:

Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas. Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (Artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud. Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Adres lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud. Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora en los términos de ley o la forma

HABEAS DATA

Autorizo a la compañía de seguros AXA COLPATRIA SEGUROS GENERALES S.A identificada con NIT 8 6 0 0 2 1 8 4 4, el tratamiento de mis datos personales para que consulte, almacene, administre, realice tratamiento presente, transfiera, transmita y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y cumplimiento legal, la información derivada del contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se le haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información, las cuales puedo conocer y consultar en la Política de Tratamiento de

PLACA	**SYQ747**
FECHA_SOAT	**18/03/2026**
FECHA_TECNO	**19/03/2026**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 180307896

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE CEDITRANS S.A.

NIT: 900151295 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-095

Fecha de expedición: 2025/03/19 **Fecha de vencimiento:** 2026/03/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SYQ747	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2002
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2771	**NRO. MOTOR:**	796076
NRO. CHASIS:	9GDNKR55E2B485505	**VIN:**	
LÍNEA:	NKR		
COLOR:	PLATA NIQUEL		

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE
ALVARO MONROY CALLEJAS

PLACA	**STP 773**
FECHA_SOAT	**01/02/2026**
FECHA_TECNO	**25/01/2026**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034959151

PLACA: STP773
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJ1043V8JE6-D
MODELO: 2013
CILINDRADA CC: 3.900
COLOR: BLANCO
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION
TIPO CARROCERÍA: ESTACAS
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD KG/PSJ: 2700
NÚMERO DE MOTOR: 625346
REG: N
VIN: LVBV8JE65DE001206
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: LVBV8JE65DE001206
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): HURTADO QUIROGA JEFERSON STEVEN
IDENTIFICACIÓN: C.C. 1110000491

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 110
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352012000057137
DE: !
FECHA IMPORT: 28/02/2012
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 24/09/2012
FECHA EXP. LIC. TTO: 17/02/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRANSITO: SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MANIZALES

L T07003706842

PLACA	**STP 773**
FECHA_SOAT	**01/02/2026**
FECHA_TECNO	**25/01/2026**

2. SOAT



SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL
2025-01-22	2025-01-23	2026-01-22

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/TAOS	MODELO
0408004634936000	STP773	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3900	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	FOTON	ESTACAS
LINEA VEHICULO	BJ1043V8JE6-D	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
625346	LVBV8JE65DE001206	LVBV8JE65DE001206	2.70

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SANCHEZ, DUBERNEY PORRAS	3244436758	CC	93297350	IBAGUE

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
AT1324	4	13840	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2100

TOTAL A PAGAR
$ 884700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza del SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónica como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga su debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere asistir a terceros.

Cláusula de Corresponsabilidad de Pólizas:
En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la reserva en el RUNT, se corrobore que exista una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A. modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:
Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiera así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a los aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y ofertas de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podrá ejercerlos en la calle 97 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

PLACA	**STP 773**
FECHA_SOAT	**01/02/2026**
FECHA_TECNO	**25/01/2026**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 179032752

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2025/01/25 **Fecha de vencimiento:** 2026/01/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	STP773	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3900	**NRO. MOTOR:**	625346
NRO. CHASIS:	LVBV8JE65DE001206	**VIN:**	LVBV8JE65DE001206
LÍNEA:	BJ1043V8JE6-D		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: DUBERNEY PORRAS S.

FIRMA DEL RESPONSABLE
OFELIA MONTALVO CASTRO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901681627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930000 / www.runt.gov.co

PLACA	**TMZ 690**
FECHA_SOAT	**01/02/2026**
FECHA_TECNO	**25/01/2026**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022238097

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TMZ690	DAIHATSU	DELTA V126L-HUTEC	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.104	BLANCO ARTICA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	3000

NUMERO DE MOTOR: 1830732 — REG: N — VIN: ******

NUMERO DE SERIE: 9FPV126C081001156 — REG: N — NUMERO DE CHASIS: 9FPV126C081001156 — REG: N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): JOGARZ SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 901208332

0

1330502[illegible]711 — 1 — 29/04/2008 — 2


FECHA MATRICULA: 15/10/2008 — FECHA EXP. LIC. TTO: 11/02/2021 — FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TRNSTTO ENVIGADO

LT0200829738O

PLACA	**TMZ 690**
FECHA_SOAT	**01/02/2026**
FECHA_TECNO	**25/01/2026**

2. SOAT



SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	VIGENCIA HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025-01-22	2025-01-23	2026-01-22

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0408004634936000	STP773	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3900	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	FOTON	ESTACAS

LINEA VEHICULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
BJ1043V8JE6-D	625346	LVBV8JE65DE001206	LVBV8JE65DE001206	2.70

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SANCHEZ, DUBERNEY PORRAS	3244436758	CC	93297350	IBAGUE

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	4	13840	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2100

TOTAL A PAGAR
$ 884700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS		

[1]Para las siguientes tarifas: 160, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento; usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito en la puedan solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere asistir a terceros.

Cláusula de Corresponsabilidad de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constatare que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios virtuales, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. envíarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podrá ejercerlos en la calle 97 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de Internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

PLACA	TMZ 690
FECHA_SOAT	01/02/2026
FECHA_TECNO	25/01/2026

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 179032752

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2025/01/25 **Fecha de vencimiento:** 2026/01/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	STP773	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3900	**NRO. MOTOR:**	625346
NRO. CHASIS:	LVBV8JE65DE001206	**VIN:**	LVBV8JE65DE001206
LÍNEA:	BJ1043V8JE6-D		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: DUBERNEY PORRAS S.

FIRMA DEL RESPONSABLE
OFELIA MONTALVO CASTRO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit 901681627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

PLACA	SLP 933
FECHA_SOAT	10/06/2026
FECHA_TECNO	12/11/2025

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026176480

PLACA: SPL933 | MARCA: JAC | LÍNEA: HFC1040K2 | MODELO: 2010
CILINDRADA CC: 2.771 | COLOR: BLANCO | SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA | TIPO CARROCERÍA: ESTACAS | COMBUSTIBLE: DIESEL | CAPACIDAD KG/PSJ: 2750
NÚMERO DE MOTOR: 1V2724 | REG: N | VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: ****** | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: LJ11KBBC9A6001493 | REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VALUE PARTNESS GROUP SAS | IDENTIFICACIÓN: NIT 901504403

RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE: ****** | POTENCIA HP: U
35201000024952 | REF: I | FECHA MATRÍCULA INICIAL: 16/02/2010 | PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 01/03/2010 | FECHA EXP. LIC. TTO.: 24/05/2022 | FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LT0700165243 9

PLACA	**SPL 933**
FECHA_SOAT	**10/06/2026**
FECHA_TECNO	**12/11/2025**

2. SOAT



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025-06-10	2025-06-11	2026-06-10

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308006886750000	SPL933	CARGA O MIXTO	PUBLICO	2771	2010

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	JAC	ESTACAS

LÍNEA VEHÍCULO: HFC1040K2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
1V2724	LJ11KBBC9A6001493		2.75

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GROUP SAS, VALUE PARTNESS	3134142613	CC	901504403	IBAGUE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2400

TOTAL A PAGAR: $ 885000

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2] 8,77	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS		
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1]Para los siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para los demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono movil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Este atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningun prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A. modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceras o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las fundones que directa o indirectamente se les haya otorgado o a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 97 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3467555 y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

PLACA	**SPL 933**
FECHA_SOAT	**10/06/2026**
FECHA_TECNO	**12/11/2025**

3. TECNOMECANICA

Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 177126042

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2024/11/12 **Fecha de vencimiento:** 2025/11/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SPL933 **CLASE:** CAMIONETA

MARCA: JAC **MODELO:** 2010

SERVICIO: Público **COMBUSTIBLE:** DIESEL

CILINDRAJE: 2771 **NRO. MOTOR:** 1V2724

NRO. CHASIS: LJ11KBBC9A6001493 **VIN:**

LÍNEA: HFC1040K2

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

OFELIA MONTALVO CASTRO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co


CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

RETROEXCAVADORA DE ORUGAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

MARCA	KOMATSU
LINEA	PC138US-2
SERIE	4112

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 101707

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC038123	KOMATSU	PC138US-2	2003

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	4112

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	26328031	ORUGAS


PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
13670 Kg	2815 mm	2490 mm	7195 mm


PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ROCHA DIAZ JUAN CARLOS	C.C. 93.389.371

MARCA	**KOMATSU**
LINEA	**PC138US-2**
SERIE	**4112**

1. HOJA DE VIDA




CONSORCIO MYV 2025				
	Dirección.	Carrera 4# 15-18 LOCAL 104		Versión 05
	NIT	901304403-7	3203208245	



Nombre del equipo	Retroexcavadora				
Marca	KOMATSU				
Modelo	PC138US-2				
Fabricación	2013				
Serie del Motor	16328031				
Pais origen	Colombia				
Declaración de Importe.	2300810010467SM				
Registro	MC038123				
Ubicación	IBAGUÉ				
Serie					
Peso y medidas sin accesorios	Peso		Ato	Ancho	Largo
	13670 kg		2815 mm	2490 mm	7155 mm
Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante		Cuatro (4)	
Profundidad de excavación	Estándar 4360 mm	Profundidad de excavación		Extendido 5456 mm	

COMPONENTES PRINCIPALES



CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

MINICARGADOR

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

MARCA	**CASE**
LINEA	**430S**
SERIE	**N8M488423**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
Libertad y Orden

No. 77594

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC064204	CASE	430	2008

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	N8M488423

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	0002383	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
1000 Kg	1950 mm	1640 mm	3500 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BARACALDO DE ESCOBAR FLOR MARIA	C.C. 38.236.500


MARCA	**CASE**
MODELO	**430S**
SERIE	**N8M488423**


2. HOJA DE VIDA



	CONSORCIO MYV 2025					
	Dirección:	Carrera 4# 15-18 LOCAL 104				Versión 05
	NIT:	901504403			3203208245	
Nombre del equipo	Minicargador					
Marca	CASE					
Modelo	430					
Fabricación	2008					
Serie del Motor	0002383					
País origen	Colombia					
Declaración de Importe.	062008100155883					
Registro	MC064204					
Ubicación	IBAGUÉ					
Serie	N8M488423					
Peso y medidas sin accesorios		Peso		Alto	Ancho	Largo
		1000 kg		1950 mm	1640 mm	3500 mm
Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante			Cuatro (4)	
Profundidad de excavación		Profundidad de excavación			Extendido	


COMPONENTES PRINCIPALES





MARCA	**BOBCAT**
MODELO	**2011**
SERIE	**S185**

1. MANIFIESTO



DIAN — MUISCA — Declaración de Importación — 500

2011

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del contribuyente o usuario: 482011000015572-6

BOGOTA

ALT SALES CORPORATION

JAPON

AGENCIA MARITIMA ALTAMAR

MARTILLO MARCA BOBCAT, MODELO 2804, REFERENCIA MTO 1-174, SERIAL 1103525, COLOR GRIS, COMPRESORES MARCA IND CAT, MODELO ABRIRRRRRR, RETROEXCAVADORA, MARCA JHON DEERE, MODELO 1990, COLOR AMARILLO, SERIE T0310E 847439, , MOTOR 4045T750160, COMPRESORES MARCA INGERSOL, RAND MODELO 1990, COLOR BLANCO, REFERENCIA 187, SERIAL 7851616, MOTONIVELADORA MARCA NEW HOLLAND, MODELO 2000, REFERENCIA 1408, SERIE 1408 699803872, MOTOR 031069422, COLOR AMARILLO, RETROEXCAVADORA, MARCA JHON DEERE, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 6577H2439, , MOTOR 485666102, COMPRESORES MARCA INGERSOL, MODELO 1997, COLOR BEIGE, REFERENCIA 123, SERIAL 4565747, RETROEXCAVADORA, MARCA JHON DEERE, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 6564774THI7 , MOTOR 40TR0174840, COMPRESORES MARCA INGERSOL, RAND MODELO 2000, COLOR BEIGE, REFERENCIA 195, SERIAL 895672,

30,865.00

482011000015572

Introduanas DIAN S.A.

2011 ENE 04

RECIBIDO CON PAGO


30,865.00

BANCOLOMBIA

Fecha de impresion: 2011-02-05 10:25:43

MARCA	**BOBCAT**
MODELO	**2011**
SERIE	**S185**

1. MANIFIESTO



CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

RETROEXCAVADORA DE LLANTAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

MARCA	**CARTEPILLAR**
LINEA	**420E**
SERIE	**CAT0420EKKMW02159**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
Libertad y Orden

No. 76507

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC058745	CATERPILLAR	420E	2009

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT0420EKKMW02159

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G4D18201	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7310 Kg	2819 mm	2438 mm	7343 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BARACALDO DE ESCOBAR FLOR MARIA	C.C. 38.236.500

MARCA	**CARTEPILLAR**
LINEA	**420E**
SERIE	**CAT0420EKKMW02159**

1. HOJA DE VIDA



CONSORCIO MYV 2025


Dirección:	Carrera 4# 15 - 18 LOCAL 104		Versión 05
NIT:	901504403-7		3203208245

Nombre del equipo	Retroexcavadora
Marca	Caterpillar
Modelo	420 E
Fabricación	2009
Serie del Motor	G4D18201
País origen	Colombia
Declaración de Importe.	482015000164291
Registro	MC058745
Ubicación	Ibagué
Serie	CAT420EKKMW02159



Peso y medidas sin accesorios		Peso		Alto		Ancho	Largo
		7310 KG		2819 mm		2438 mm	7343 mm
Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante				Cuatro (4)	
Profundidad de excavación	Estándar 4360 mm	Profundidad de excavación				Extendido 5456 mm	

COMPONENTES PRINCIPALES



MARCA	**CATERPILAR**
LINEA	**416 E**
SERIE	**CAT00416PL9P10637**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 137869

	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC739046	CATERPILLAR	416	2024

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT00416PL9P10637

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G8X15313	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7600 Kg	2840 mm	2310 mm	7180 mm

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
VALUE PARTNESS GROUP SAS	NIT 901.504.403

MARCA	**CATERPILAR**
LINEA	**416E**
SERIE	**CAT0016PL9P10637**

2. HOJA DE VIDA



CONSORCIO MYV 2025			
Dirección:	Carrera 4# 15 - 18 LOCAL 104		Versión 05
NIT:	901504403-7		3203208245


Nombre del equipo	Retroexcavadora
Marca	Caterpillar
Modelo	416
Fabricación	2024
Serie del Motor	GBX15313
País origen	Colombia
Declaración de Importe.	137869
Registro	MC739046
Ubicación	Ibagué
Serie	CAT00416PL9P10637



Peso y medidas sin accesorios		Peso		Alto	Ancho	Largo
		7600 KG		2840 mm	2310 mm	7180 mm
Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante			Cuatro (4)	
Profundidad de excavación	Estándar 4360 mm	Profundidad de excavación			Extendido 5456 mm	

COMPONENTES PRINCIPALES





MARCA	**JOHN DEERE**
LINEA	**310 G**
SERIE	**T0310GX949460**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 122911

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC055188	JOHN DEERE	310G	2005

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	T0310GX949460

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO NEGRO	PE4045D467568404SDT058	NEUMATICOS


PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
5569 Kg	2300 mm	2900 mm	7100 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
VALUE PARTNESS GROUP SAS	NIT 901.504.403

MARCA	**JOHN DEERE**
LINEA	**310 G**
SERIE	**T0310GX949460**

2. HOJA DE VIDA




COSORCIO MYV 2025			
Dirección:	Carrera 4# 15-18 LOCAL 104		Versión 05
NIT:	901504403-7		3203208245

Nombre del equipo	Retroexcavadora
Marca	JOHN DEERE
Modelo	310G
Fabricación	2005
Serie del Motor	PE4045046756840450 1058
País origen	Colombia
Declaración de importe.	482010000041401
Registro	MC055188
Ubicación	IBAGUÉ
Serie	D0310GX949460



Peso y medidas sin accesorios		Peso		Alto	Ancho	Largo
		5569 KG		2300 mm	2900 mm	7100 mm
Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante			Cuatro (4)	
Profundidad de excavación	Estándar 4360 mm	Profundidad de excavación			Extendido 5456 mm	

COMPONENTES PRINCIPALES



3

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	TMZ 690		
TIPO DE VEHICULO	TURBO		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	93367502	
	NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS RAMIREZ MEJA	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	C2
		VIGENCIA	28-05-27

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)		7-07-25 – 12-07-25			7-07-25			8-07-25			9-07-25			10-07-25			11-07-25			12-07-25		
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
1.1	Aseo Interno	X			X			X			X			X			X					
1.2	Aseo Externo	X			X			X			X			X			X					
1.3	Latas	X			X			X			X			X			X					
1.4	Pintura	X			X			X			X			X			X					
2	**Niveles y perdidas de líquidos**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
2.1	Nivel de Aceite de motor	X			X			X			X			X			X					
2.2	Nivel de liquido de frenos	X			X			X			X			X			X					
2.3	Nivel de agua del radiador	X			X			X			X			X			X					
2.4	Nivel de agua de la batería	X			X			X			X			X			X					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
2.6	Fugas de A.C.P.M	X			X			X			X			X			X					
2.7	Fugas de Agua	X			X			X			X			X			X					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	X			X			X			X			X			X					
2.9	Fuga aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
2.10	Fugas de líquidos de frenos	X			X			X			X			X			X					
3	**Tablero de Control**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
3.1	Instrumentos	X			X			X			X			X			X					
3.2	Luces de Tablero	X			X			X			X			X			X					
3.3	Nivel de Combustible	X			X			X			X			X			X					
3.4	Odómetro																					
3.5	Pito	X			X			X			X			X			X					
3.6	Tacómetro	X			X			X			X			X			X					
3.7	Velocímetro	X			X			X			X			X			X					
3.8	Indicador de Aceite	X			X			X			X			X			X					
3.9	Indicador de Temperatura	X			X			X			X			X			X					
4	**Seguridad Pasiva**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
4.1	Cinturones de Seguridad	X			X			X			X			X			X					
4.2	Chasis y carrocería	X			X			X			X			X			X					
4.3	Cristales (Vidrios)	X			X			X			X			X			X					
4.4	Apoyacabezas	X			X			X			X			X			X					
4.5	Estado Espejos	X			X			X			X			X			X					
	Espejo Lateral Derecho	X			X			X			X			X			X					
	Espejo Lateral Izquierdo	X			X			X			X			X			X					
	Espejo Retrovisor	X			X			X			X			X			X					
5	**Seguridad Activa**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
5.1	Estado de la Dirección	X			X			X			X			X			X					
5.2	Estado Suspensión Delantera	X			X			X			X			X			X					
5.3	Amortiguadores	X			X			X			X			X			X					
5.4	Estado suspensión Trasera	X			X			X			X			X			X					
5.5	Amortiguadores	X			X			X			X			X			X					

5.6	Estado Parabrisas	X			X			X			X			X			X						
5.7	Vidrio Frontal	X			X			X			X			X			X						
	Limpiabrisas Derecho	X			X			X			X			X			X						
	Limpiabrisas Izquierdo	X			X			X			X			X			X						
	Lavaparabrisas	X			X			X			X			X			X						
6	**Estado de Luces**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	
6.1	Luces Medias	X			X			X			X			X			X						
	Luces Altas	X			X			X			X			X			X						
	Luces Bajas	X			X			X			X			X			X						
	Direccional Izquie. Delant.	X			X			X			X			X			X						
	Direccional Derec. Delant.	X			X			X			X			X			X						
	Direccional Izquie. Trasera	X			X			X			X			X			X						
	Direccional Derec. Trasera	X			X			X			X			X			X						
	Luces de Parqueo	X			X			X			X			X			X						
	Luz Freno	X			X			X			X			X			X						
	Luz Reverso	X			X			X			X			X			X						
	L. Antiniebla Exploradoras	X			X			X			X			X			X						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	
7.1	Delantera Derecha	X			X			X			X			X			X						
	Delantera Izquierda	X			X			X			X			X			X						
	Trasera Derecha	X			X			X			X			X			X						
	Trasera Izquierda	X			X			X			X			X			X						
	Repuesto	X			X			X			X			X			X						
	Presión aire llanta	X			X			X			X			X			X						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines	X			X			X			X			X			X						
8.	**Frenos**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	
8.1	Estado de los Frenos	X			X			X			X			X			X						
	Freno de Mano	X			X			X			X			X			X						
	Pastillas																						
9	**Otros**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	
9.1	Instalaciones eléctricas	X			X			X			X			X			X						
9.2	Clutch	X			X			X			X			X			X						
9.3	Exosto	X			X			X			X			X			X						
9.4	Alarma Sonora de Reversa	X			X			X			X			X			X						
9.5	Salto de cambios	X			X			X			X			X			X						
9.6	Cambios suaves	X			X			X			X			X			X						
9.7	Guaya del acelerador	X			X			X			X			X			X						
9.8	Sistema de embrague	X			X			X			X			X			X						
9.9	Encendido	X			X			X			X			X			X						
9.10	Sincronización	X			X			X			X			X			X						
9.11	Placas	X			X			X			X			X			X						

10	**Equipo de Carretera**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo	X			X			X			X			X			X						
10.2	1 chaleco reflectivo																						
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo	X			X			X			X			X			X						
10.4	2 señales de carretera triangulares	X			X			X			X			X			X						
10.5	1 par de guantes																						
10.6	1 cruceta																						
10.7	1 cable de iniciar																						
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2	X			X			X			X			X			X						
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																						
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																						
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																						

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor _____

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901 190 281	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	TMZ 690		
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camion		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	93.367.502	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Ramirez mesa	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA C2	
		VIGENCIA 28-05-2027	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor	28	05	2027				

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)		14/07			15/07			16/07			17/07			18/07			19/07			20/07		
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de liquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de liquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocimetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas																						
5.7	Vidrio Frontal																						
	Limpiabrisas Derecho																						
	Limpiabrisas Izquierdo																						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias																						
	Luces Altas																						
	Luces Bajas																						
	Direccional Izquie. Delant.																						
	Direccional Derec. Delant.																						
	Direccional Izquie. Trasera																						
	Direccional Derec. Trasera																						
	Luces de Parqueo																						
	Luz Freno																						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras																						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha																						
	Delantera Izquierda																						
	Trasera Derecha																						
	Trasera Izquierda																						
	Repuesto																						
	Presión aire llanta																						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines																						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos																						
	Freno de Mano																						
	Pastillas																						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas																						
9.2	Clutch																						
9.3	Exosto																						
9.4	Alarma Sonora de Reversa																						
9.5	Salto de cambios																						
9.6	Cambios suaves																						
9.7	Guaya del acelerador																						
9.8	Sistema de embrague																						
9.9	Encendido																						
9.10	Sincronización																						
9.11	Placas																						

10	Equipo de Carretera	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor _____

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	Tpz 699
TIPO DE VEHICULO	Tractor Camion

CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	93.367.502
	NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Ramirez Mesa
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA C2
		VIGENCIA 28-02-2027

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

	DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	FECHA (DD/MM/AAAA)	27/07			22/07			23/07			24/07			25/07			26/07			27/07		
	KILOMETRAJE																					
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de liquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas																						
5.7	Vidrio Frontal																						
	Limpiabrisas Derecho																						
	Limpiabrisas Izquierdo																						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias																						
	Luces Altas																						
	Luces Bajas																						
	Direccional Izquie. Delant.																						
	Direccional Derec. Delant.																						
	Direccional Izquie. Trasera																						
	Direccional Derec. Trasera																						
	Luces de Parqueo																						
	Luz Freno																						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras																						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha																						
	Delantera Izquierda																						
	Trasera Derecha																						
	Trasera Izquierda																						
	Repuesto																						
	Presión aire llanta																						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines																						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos																						
	Freno de Mano																						
	Pastillas																						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas																						
9.2	Clutch																						
9.3	Exosto																						
9.4	Alarma Sonora de Reversa																						
9.5	Salto de cambios																						
9.6	Cambios suaves																						
9.7	Guaya del acelerador																						
9.8	Sistema de embrague																						
9.9	Encendido																						
9.10	Sincronización																						
9.11	Placas																						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																						
10.2	1 chaleco reflectivo																						
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																						
10.4	2 señales de carretera triangulares																						
10.5	1 par de guantes																						
10.6	1 cruceta																						
10.7	1 cable de iniciar																						
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																						
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																						
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																						
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																						

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor _____

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	Tm2690		
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camion		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	93.360.502	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Ramirez mesa	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	C2
		VIGENCIA	28-05-2027

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)	28/07			29/07			30/07			31/07			01/08			02/08			03/08		
KILOMETRAJE																					
1 Estado de Presentación	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1 Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2 Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3 Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4 Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2 Niveles y perdidas de liquidos	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1 Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2 Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3 Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4 Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5 Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6 Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7 Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8 Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9 Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10 Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3 Tablero de Control	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1 Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2 Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3 Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4 Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5 Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6 Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7 Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8 Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9 Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4 Seguridad Pasiva	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1 Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2 Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3 Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4 Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5 Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5 Seguridad Activa	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1 Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2 Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3 Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4 Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5 Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas																						
5.7	Vidrio Frontal																						
	Limpiabrisas Derecho																						
	Limpiabrisas Izquierdo																						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias																						
	Luces Altas																						
	Luces Bajas																						
	Direccional Izquie. Delant.																						
	Direccional Derec. Delant.																						
	Direccional Izquie. Trasera																						
	Direccional Derec. Trasera																						
	Luces de Parqueo																						
	Luz Freno																						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras																						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha																						
	Delantera Izquierda																						
	Trasera Derecha																						
	Trasera Izquierda																						
	Repuesto																						
	Presión aire llanta																						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines																						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos																						
	Freno de Mano																						
	Pastillas																						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas																						
9.2	Clutch																						
9.3	Exosto																						
9.4	Alarma Sonora de Reversa																						
9.5	Salto de cambios																						
9.6	Cambios suaves																						
9.7	Guaya del acelerador																						
9.8	Sistema de embrague																						
9.9	Encendido																						
9.10	Sincronización																						
9.11	Placas																						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor _____

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901 092311	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	SPC 933	
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camion	
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	93.368.485
	NOMBRE Y APELLIDOS	Miguel Angel garcia molano
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA C
		VIGENCIA 01-08-2027

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor	01	08	2027				

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)		07/07			08/07			09/07			10/07			11/07			12/07			13/07		
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de liquidos**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas																						
5.7	Vidrio Frontal																						
	Limpiabrisas Derecho																						
	Limpiabrisas Izquierdo																						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias																						
	Luces Altas																						
	Luces Bajas																						
	Direccional Izquie. Delant.																						
	Direccional Derec. Delant.																						
	Direccional Izquie. Trasera																						
	Direccional Derec. Trasera																						
	Luces de Parqueo																						
	Luz Freno																						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras																						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha																						
	Delantera Izquierda																						
	Trasera Derecha																						
	Trasera Izquierda																						
	Repuesto																						
	Presión aire llanta																						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines																						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos																						
	Freno de Mano																						
	Pastillas																						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas																						
9.2	Clutch																						
9.3	Exosto																						
9.4	Alarma Sonora de Reversa																						
9.5	Salto de cambios																						
9.6	Cambios suaves																						
9.7	Guaya del acelerador																						
9.8	Sistema de embrague																						
9.9	Encendido																						
9.10	Sincronización																						
9.11	Placas																						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor Miguel A. Garcia.

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	SPL 433		
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camion		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	93365485	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Miguel Angel García Molano	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	C2
		VIGENCIA	01-08-2027

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor	01	08	2027				

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

	DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	FECHA (DD/MM/AAAA)	14/07			15/07			16/07			17/07			18/07			19/07			20/07		
	KILOMETRAJE																					
1	**Estado de Presentación**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de liquidos**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5.7	Vidrio Frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	**Estado de Luces**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
6.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces de Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Reverso	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	L. Antiniebla Exploradoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
7.1	Delantera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Delantera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Presión aire llanta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Fecha fabricación DOT	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8.	**Frenos**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
8.1	Estado de los Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Freno de Mano	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Pastillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	**Otros**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.2	Clutch	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.3	Exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.4	Alarma Sonora de Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.5	Salto de cambios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.6	Cambios suaves	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.7	Guaya del acelerador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.8	Sistema de embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.9	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.10	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.11	Placas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

10	**Equipo de Carretera**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10.2	1 chaleco reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10.4	2 señales de carretera triangulares	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10.5	1 par de guantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10.6	1 cruceta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10.7	1 cable de iniciar	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

Observaciones:

II. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO		SPC 933
TIPO DE VEHICULO		Turbo Camión
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	93.388.485
	NOMBRE Y APELLIDOS	Miguel Angel garcia molano
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA (C2)
		VIGENCIA 01-08-2027

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor	01	08	2027				

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)		21/07			22/07			23/07			24/07			25/07			26/07			27/07		
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de liquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura				✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas																						
5.7	Vidrio Frontal																						
	Limpiabrisas Derecho																						
	Limpiabrisas Izquierdo																						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias																						
	Luces Altas																						
	Luces Bajas																						
	Direccional Izquie. Delant.																						
	Direccional Derec. Delant.																						
	Direccional Izquie. Trasera																						
	Direccional Derec. Trasera																						
	Luces de Parqueo																						
	Luz Freno																						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras																						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha																						
	Delantera Izquierda																						
	Trasera Derecha																						
	Trasera Izquierda																						
	Repuesto																						
	Presión aire llanta																						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines																						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos																						
	Freno de Mano																						
	Pastillas																						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas																						
9.2	Clutch																						
9.3	Exosto																						
9.4	Alarma Sonora de Reversa																						
9.5	Salto de cambios																						
9.6	Cambios suaves																						
9.7	Guaya del acelerador																						
9.8	Sistema de embrague																						
9.9	Encendido																						
9.10	Sincronización																						
9.11	Placas																						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor Miguel P Gavara

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO		SPC 933
TIPO DE VEHICULO		Turbo Camion
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	93.368.485
	NOMBRE Y APELLIDOS	Miguel Angel Garcia Molano
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN — CATEGORIA	C2
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN — VIGENCIA	01-08-2027

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor	01	08	2027				

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

	DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	FECHA (DD/MM/AAAA)	28/07			29/07			30/07			31/07			01/08			02/08			03/08		
	KILOMETRAJE																					
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de liquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas																						
5.7	Vidrio Frontal																						
	Limpiabrisas Derecho																						
	Limpiabrisas Izquierdo																						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias																						
	Luces Altas																						
	Luces Bajas																						
	Direccional Izquie. Delant.																						
	Direccional Derec. Delant.																						
	Direccional Izquie. Trasera																						
	Direccional Derec. Trasera																						
	Luces de Parqueo																						
	Luz Freno																						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras																						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha																						
	Delantera Izquierda																						
	Trasera Derecha																						
	Trasera Izquierda																						
	Repuesto																						
	Presión aire llanta																						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines																						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos																						
	Freno de Mano																						
	Pastillas																						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas																						
9.2	Clutch																						
9.3	Exosto																						
9.4	Alarma Sonora de Reversa																						
9.5	Salto de cambios																						
9.6	Cambios suaves																						
9.7	Guaya del acelerador																						
9.8	Sistema de embrague																						
9.9	Encendido																						
9.10	Sincronización																						
9.11	Placas																						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	STP 773		
TIPO DE VEHICULO	TURBO		
CONDUCTOR ASIGNADO ✓	DOCUMENTO IDENTIDAD	1.110.483.056	
	NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN FREDDY RODRIGUEZ	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN ✓	CATEGORIA	C2
		VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad ✓				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat) ✓				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases ✓	25	01	2026				
Licencia de Conducción del conductor ✓							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)	07/07			08/07			09/07			10/07			11/07			12/07			13/07		
KILOMETRAJE																					
1 Estado de Presentación	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1 Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2 Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3 Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4 Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2 Niveles y perdidas de líquidos	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1 Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2 Nivel de liquido de frenos																					
2.3 Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4 Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5 Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6 Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7 Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8 Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9 Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10 Fugas de líquidos de frenos																					
3 Tablero de Control	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1 Instrumentos																					
3.2 Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3 Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4 Odómetro																					
3.5 Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6 Tacómetro																					
3.7 Velocímetro																					
3.8 Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9 Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4 Seguridad Pasiva	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1 Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2 Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3 Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4 Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5 Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5 Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5 Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5 Espejo Retrovisor																					
5 Seguridad Activa	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1 Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2 Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3 Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4 Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5 Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5.7	Vidrio Frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
6.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces de Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
7.1	Delantera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Delantera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Derecha		✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Presión aire llanta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8.	**Frenos**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
8.1	Estado de los Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Freno de Mano	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Pastillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	**Otros**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.2	Clutch	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.3	Exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.4	Alarma Sonora de Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.5	Salto de cambios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.6	Cambios suaves	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.7	Guaya del acelerador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.8	Sistema de embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.9	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.10	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.11	Placas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

10	**Equipo de Carretera**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	STP 773		
TIPO DE VEHICULO	TURBO		
CONDUCTOR ASIGNADO ✓	DOCUMENTO IDENTIDAD	1110 483 056	
	NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN RODRIGUEZ	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN ✓	CATEGORIA	C2
		VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad ✓				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat) ✓				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases ✓	25	01	2026				
Licencia de Conducción del conductor ✓							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)		14/07			15/07			16/07			17/07			18/07			19/07			20/07		
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de liquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos																					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos																					
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos																					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro																					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro																					
3.7	Velocímetro																					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor																					
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5.7	Vidrio Frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
6.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces de Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
7.1	Delantera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Delantera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Derecha		✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Presión aire llanta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines	✓																					
8.	**Frenos**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
8.1	Estado de los Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Freno de Mano	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Pastillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	**Otros**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.2	Clutch	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.3	Exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.4	Alarma Sonora de Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.5	Salto de cambios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.6	Cambios suaves	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.7	Guaya del acelerador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.8	Sistema de embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.9	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.10	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.11	Placas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

10	**Equipo de Carretera**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 09 de junio del 2025

PLACA DEL VEHICULO	STP 773		
TIPO DE VEHICULO	TURBO		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1110 483 056	
	NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN Freddy Rodriguez	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN ✓	CATEGORIA	C2
		VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad ✓				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat) ✓				Extintor ✓			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases ✓	25	01	2026				
Licencia de Conducción del conductor ✓							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)		28/07			29/07			30/07			31/07			01/08			02/08			03/08		
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de liquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos				✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos																					
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos													✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro																					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro																					
3.7	Velocímetro																					
3.8	Indicador de Aceite																					
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor																					
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓	✓		✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores		✓						✓			✓			✓			✓				
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores		✓			✓			✓			✓			✓			✓				

5.6	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.7	Vidrio Frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpiabrisas Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpiabrisas Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Lavaparabrisas																					
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccional Izquie. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccional Derec. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccional Izquie. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccional Derec. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luces de Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luz Reverso																					
	L. Antiniebla Exploradoras																					
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
7.1	Delantera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Delantera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Trasera Derecha		X			X			X			X			X			X				
	Trasera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presión aire llanta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Fecha fabricación DOT																					
	Rines	✓			✓			✓														
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
8.1	Estado de los Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de Mano	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pastillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.2	Clutch	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.3	Exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.4	Alarma Sonora de Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.5	Salto de cambios																					
9.6	Cambios suaves	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.7	Guaya del acelerador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.8	Sistema de embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.9	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.10	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.11	Placas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo			X			X			X			X			X			X			
10.2	1 chaleco reflectivo			X			X			X			X			X			X			
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo			X			X			X			X			X			X			
10.4	2 señales de carretera triangulares			X			X			X			X			X			X			
10.5	1 par de guantes			X			X			X			X			X			X			
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar			X			X			X			X			X			X			
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2	✓			✓																	
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto			X			X			X			X			X			X			
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos			X						X			X			X			X			
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas	✓			✓			✓					✓			✓			✓			

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor _____

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	STP 773			
TIPO DE VEHICULO	TURBO			
CONDUCTOR ASIGNADO ✓	DOCUMENTO IDENTIDAD	1110483 056		
	NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN RODRIGUEZ		
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN ✓	CATEGORIA	C2	
		VIGENCIA		

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad ✓				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat) ✓				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases ✓	25	01	2026				
Licencia de Conducción del conductor ✓							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)	21/07			22/07			23/07			24/07			25/07			26/07			27/07		
KILOMETRAJE																					
1 Estado de Presentación	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1 Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2 Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3 Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4 Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2 Niveles y perdidas de liquidos	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1 Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2 Nivel de liquido de frenos																✓					
2.3 Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4 Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5 Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6 Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7 Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8 Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9 Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10 Fugas de líquidos de frenos																					
3 Tablero de Control	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1 Instrumentos																✓					
3.2 Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3 Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4 Odómetro																✓					
3.5 Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6 Tacómetro																					
3.7 Velocímetro																					
3.8 Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9 Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4 Seguridad Pasiva	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1 Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2 Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3 Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4 Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5 Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5 Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5 Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5 Espejo Retrovisor																					
5 Seguridad Activa	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1 Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2 Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3 Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4 Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5 Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5.7	Vidrio Frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces de Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Delantera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Derecha		✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Presión aire llanta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Freno de Mano	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Pastillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.2	Clutch	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.3	Exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.4	Alarma Sonora de Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.5	Salto de cambios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.6	Cambios suaves	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.7	Guaya del acelerador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.8	Sistema de embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.9	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.10	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.11	Placas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	SYQ 747
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camion
CONDUCTOR ASIGNADO – DOCUMENTO IDENTIDAD	
CONDUCTOR ASIGNADO – NOMBRE Y APELLIDOS	Jefferson Feiney Rois Rodriguez
CONDUCTOR ASIGNADO – LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA / VIGENCIA

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)		07/07			08/07			09/07			10/07			11/07			12/07			13/07		
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de liquidos**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura																					
4	**Seguridad Pasiva**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor				✓			✓			✓											
5	**Seguridad Activa**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas																						
5.7	Vidrio Frontal																						
	Limpiabrisas Derecho																						
	Limpiabrisas Izquierdo																						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias																						
	Luces Altas																						
	Luces Bajas																						
	Direccional Izquie. Delant.																						
	Direccional Derec. Delant.																						
	Direccional Izquie. Trasera																						
	Direccional Derec. Trasera																						
	Luces de Parqueo																						
	Luz Freno																						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras																						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha																						
	Delantera Izquierda																						
	Trasera Derecha																						
	Trasera Izquierda																						
	Repuesto																						
	Presión aire llanta																						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines																						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos																						
	Freno de Mano																						
	Pastillas																						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas																						
9.2	Clutch																						
9.3	Exosto																						
9.4	Alarma Sonora de Reversa																						
9.5	Salto de cambios																						
9.6	Cambios suaves																						
9.7	Guaya del acelerador																						
9.8	Sistema de embrague																						
9.9	Encendido																						
9.10	Sincronización																						
9.11	Placas																						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor

Jefferson Diaz.

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	SYQ 747
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camion
CONDUCTOR ASIGNADO – DOCUMENTO IDENTIDAD	
CONDUCTOR ASIGNADO – NOMBRE Y APELLIDOS	Jefferson Fernay Rair Rodriguez
CONDUCTOR ASIGNADO – LICENCIA DE CONDUCCIÓN – CATEGORÍA	
CONDUCTOR ASIGNADO – LICENCIA DE CONDUCCIÓN – VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)		14/07			15/07			16/07			17/07			18/07			19/07			20/07		
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de liquidos**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de liquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas																						
5.7	Vidrio Frontal																						
	Limpiabrisas Derecho																						
	Limpiabrisas Izquierdo																						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias																						
	Luces Altas																						
	Luces Bajas																						
	Direccional Izquie. Delant.																						
	Direccional Derec. Delant.																						
	Direccional Izquie. Trasera																						
	Direccional Derec. Trasera																						
	Luces de Parqueo																						
	Luz Freno																						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras																						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha																						
	Delantera Izquierda																						
	Trasera Derecha																						
	Trasera Izquierda																						
	Repuesto																						
	Presión aire llanta																						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines																						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos																						
	Freno de Mano																						
	Pastillas																						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas																						
9.2	Clutch																						
9.3	Exosto																						
9.4	Alarma Sonora de Reversa																						
9.5	Salto de cambios																						
9.6	Cambios suaves																						
9.7	Guaya del acelerador																						
9.8	Sistema de embrague																						
9.9	Encendido																						
9.10	Sincronización																						
9.11	Placas																						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																						
10.2	1 chaleco reflectivo																						
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																						
10.4	2 señales de carretera triangulares																						
10.5	1 par de guantes																						
10.6	1 cruceta																						
10.7	1 cable de iniciar																						
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																						
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																						
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																						
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																						

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor

Jeffersan Ruiz.

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	SVQ747
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camion
CONDUCTOR ASIGNADO – DOCUMENTO IDENTIDAD	
CONDUCTOR ASIGNADO – NOMBRE Y APELLIDOS	Jefferson Fernay Ruiz Rodriguez
CONDUCTOR ASIGNADO – LICENCIA DE CONDUCCIÓN – CATEGORIA	
CONDUCTOR ASIGNADO – LICENCIA DE CONDUCCIÓN – VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

	DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	FECHA (DD/MM/AAAA)	27/07			22/07			23/07			24/07			25/07			26/07			27/07		
	KILOMETRAJE																					
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de líquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos				✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura				✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas																						
5.7	Vidrio Frontal																						
	Limpiabrisas Derecho																						
	Limpiabrisas Izquierdo																						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias																						
	Luces Altas																						
	Luces Bajas																						
	Direccional Izquie. Delant.																						
	Direccional Derec. Delant.																						
	Direccional Izquie. Trasera																						
	Direccional Derec. Trasera																						
	Luces de Parqueo																						
	Luz Freno																						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras																						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha																						
	Delantera Izquierda																						
	Trasera Derecha																						
	Trasera Izquierda																						
	Repuesto																						
	Presión aire llanta																						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines																						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos																						
	Freno de Mano																						
	Pastillas																						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas																						
9.2	Clutch																						
9.3	Exosto																						
9.4	Alarma Sonora de Reversa																						
9.5	Salto de cambios																						
9.6	Cambios suaves																						
9.7	Guaya del acelerador																						
9.8	Sistema de embrague																						
9.9	Encendido																						
9.10	Sincronización																						
9.11	Placas																						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor Jefferson Ruiz.

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	SYQ 747	
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camion	
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jefferson Fanny Ruiz Rodriguez
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN CATEGORIA	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (soat)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

	DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	FECHA (DD/MM/AAAA)	28/07			29/07			30/07			31/07			01/08			02/08			03/08		
	KILOMETRAJE																					
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de líquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.6	Estado Parabrisas																						
5.7	Vidrio Frontal																						
	Limpiabrisas Derecho																						
	Limpiabrisas Izquierdo																						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias																						
	Luces Altas																						
	Luces Bajas																						
	Direccional Izquie. Delant.																						
	Direccional Derec. Delant.																						
	Direccional Izquie. Trasera																						
	Direccional Derec. Trasera																						
	Luces de Parqueo																						
	Luz Freno																						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras																						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha																						
	Delantera Izquierda																						
	Trasera Derecha																						
	Trasera Izquierda																						
	Repuesto																						
	Presión aire llanta																						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines																						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos																						
	Freno de Mano																						
	Pastillas																						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas																						
9.2	Clutch																						
9.3	Exosto																						
9.4	Alarma Sonora de Reversa																						
9.5	Salto de cambios																						
9.6	Cambios suaves																						
9.7	Guaya del acelerador																						
9.8	Sistema de embrague																						
9.9	Encendido																						
9.10	Sincronización																						
9.11	Placas																						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor — Jefferson Ferney Ruiz

nombre y Firma del supervisor

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** **13 marzo de 2025**

PROYECTO	CX62	**FECHA**	28 Julio AL 03 Agosto 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra CAT 420E		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Alexis Nerga

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C		
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Jairo Alexis N.		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	CO57	**FECHA**	21 Julio Al 27 Julio 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		CAT 420E
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Alexis Nieva.

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,2	Hidrolavadora	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,3	Bomba sube-baja canal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,4	Tanque de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,5	Pala de carga	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,6	Tambor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,7	Tablero de mezcla	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Jairo Nieva		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** **13 marzo de 2025**

PROYECTO	062	**FECHA**	14 al 19 de Julio 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador Otra CAT 420E		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Alexis Neira

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C		
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?				
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C			

ELABORO	REVISO	APROBO
Jairo Neira		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	Q62	**FECHA**	07 Julio AL 12 Julio 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador X Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		CAT 420E
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Alexis Neira

Marque en la casilla con la letra según corresponde
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor								
1,2	Verificar nivel de refrigerante								
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor								
1,4	Verificar estado de las correas								
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire								
1,6	Drenar filtro separador de agua								
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite								
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico								
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico								
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos								
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos								
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)								
1,13	Verificar funcionamiento del tablero								
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas								
1,15	Verificar estado de baterias y luces								
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas								
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos								
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco								
1,19	Realizar engrase del equipo								
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos								
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)								
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)								
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples								
1,24	Verificar estado tubo de escape								
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)								

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?					
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?					
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?					
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?					

ELABORO	REVISO	APROBO
Jairo Neira		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901...	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** **13 marzo de 2025**

PROYECTO	OG2	**FECHA**	28 Julio AL 03 Agosto 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		CAT 416
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Wilmer Otalvaro Marin

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor								
1,2	Verificar nivel de refrigerante								
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor								
1,4	Verificar estado de las correas								
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire								
1,6	Drenar filtro separador de agua								
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite								
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico								
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico								
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos								
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos								
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)								
1,13	Verificar funcionamiento del tablero								
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas								
1,15	Verificar estado de baterias y luces								
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas								
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos								
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco								
1,19	Realizar engrase del equipo								
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos								
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)								
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)								
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples								
1,24	Verificar estado tubo de escape								
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)								

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			

ELABORO	REVISO	APROBO
Wilmer Otalvaro		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901.110.331	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** **13 marzo de 2025**

PROYECTO	EGZ	**FECHA**	27 Julio AL 27 Julio 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra CAT 416		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Wilmer Olaluara mesa

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C		
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?				C	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?		C			

ELABORO	REVISO	APROBO
Wilmer Olaluara		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901.093.091	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** **13 marzo de 2025**

PROYECTO	562	**FECHA**	14 julio al 26 julio 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra CAT 416		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Wilmer Octavio Marin

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,2	Hidrolavadora	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,3	Bomba sube-baja canal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,4	Tanque de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,5	Pala de carga	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,6	Tambor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,7	Tablero de mezcla	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?				✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?		✓			

ELABORO	REVISO	APROBO
Wilmer Octavio.		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901 019 209	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** **13 marzo de 2025**

PROYECTO	052	**FECHA**	07 Julio AL 13 Julio 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra CAT 416		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Wilmer Olaluaro Marin

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,2	Hidrolavadora	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,3	Bomba sube-baja canal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,4	Tanque de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,5	Pala de carga	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,6	Tambor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2,7	Tablero de mezcla	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Wilmer Olaluaro		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR		CODG: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 13 DE MARZO
Nombre de Maquinaria Amarilla		Marca: Case	Modelo: 430S
Nombre del Responsable de la Inspección/Operador			Kilometraje:
proyecto	062		
SEMANA DEL 28/07 AL 03/08 DE 2025			

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	APLICA SI	APLICA NO	LUNES C	LUNES NC	MARTES N	MARTES NC	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SABADO C	SABADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC	OBSERVACIONES
1	LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2		Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3		De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4		De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5		De frenado			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	CABINA	Protección antivuelco			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7		Pito			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8		Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9		Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10		* Frenos de servicio			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11		* Freno de parqueo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
12		* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13		Extintor de incendios			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Vencimiento:
14		Silla del operador			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
15		Vidrio panorámico			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
16		Parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
17		Espejos laterales			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
18		Espejo central convexo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
19		Pasamanos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
20		*Dirección			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
21		Orden y limpieza			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
22	ESTADO MECÁNICO	Estado pasadores y bujes			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
23		Mecanismo de giro			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
24		Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
25		Guardas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
26		Estado del bastidor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
27		Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
28		* Balde y gancho original y buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
29		Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
30		Control de fugas Aceite Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
31		Estado de Batería (nivel, bornes, cables, capuchones)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
32		Bomba Hidraulica			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
33		Radiador y Sistema de Enfriamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
34		Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
35	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Fabricación :
36		estado/profundidad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				

MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE

FIRMAS		
	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Jaime Palma
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION	
	CARGO DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe Inmediato quien tomará la decisión.
Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento.
Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas.

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR		CODG: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 13 DE MARZO
Nombre de Maquinaria Amarilla		Marca: Case	Modelo: 430S
Nombre del Responsable de la Inspección/Operador			Kilometraje:
proyecto			

SEMANA DEL 21/07 AL 27/07 DE 2025

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE																OBSERVACIONES
			APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			SI	NO	C	NC	N	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2		Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3		De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4		De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5		De frenado			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	CABINA	Protección antivuelco			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7		Pito			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8		Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9		Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10		* Frenos de servicio			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11		* Freno de parqueo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
12		* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13		Extintor de incendios			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Vencimiento:
14		Silla del operador			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
15		Vidrio panorámico			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
16		Parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
17		Espejos laterales			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
18		Espejo central convexo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
19		Pasamanos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
20		*Dirección			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
21		Orden y limpieza			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
22	ESTADO MECÁNICO	Estado pasadores y bujes			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
23		Mecanismo de giro			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
24		Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
25		Guardas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
26		Estado del bastidor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
27		Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
28		* Balde y gancho original y buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
29		Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
30		Control de fugas Aceite Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
31		Estado de Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
32		Bomba Hidraulica			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
33		Radiador y Sistema de Enfriamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
34		Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
35	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Fabricación :
36		estado/profundidad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMAS	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION																		Jaime Palma
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		
	CARGO DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe Inmediato quien tomará la decisión.
Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento.
Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	CODG: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 13 DE MARZO

Nombre de Maquinaria Amarilla		Marca	Case	Modelo	430S
Nombre del Responsable de la Inspección/Operador				Kilometraje	
proyecto	062.				
SEMANA DEL 14 AL 20 DE 07					

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
			SI	NO	C	NC	N	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2		Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3		De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4		De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5		De frenado			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	CABINA	Protección antivuelco			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7		Pito			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8		Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9		Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10		* Frenos de servicio			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11		* Freno de parqueo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
12		* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13		Extintor de incendios			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Vencimiento:
14		Silla del operador			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
15		Vidrio panorámico			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
16		Parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
17		Espejos laterales			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
18		Espejo central convexo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
19		Pasamanos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
20		*Dirección			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
21		Orden y limpieza			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
22	ESTADO MECÁNICO	Estado pasadores y bujes			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
23		Mecanismo de giro			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
24		Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
25		Guardas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
26		Estado del bastidor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
27		Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
28		* Balde y gancho original y buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
29		Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
30		Control de fugas Aceite Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
31		Estado de Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
32		Bomba Hidraulica			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
33		Radiador y Sistema de Enfriamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
34		Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
35	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Fabricación :
36		estado/profundidad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMAS	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION																		Jaime P.
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		
	CARGO DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		

MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe Inmediato quien tomará la decisión.
Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento.
Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas.

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	CODG: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 13 DE MARZO

Nombre de Maquinaria Amarilla		Marca	Case	Modelo	430S
Nombre del Responsable de la Inspección/Operador				Kilometraje	
proyecto	062				

SEMANA DEL 07/07 AL 13/07 DE 2025

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE														OBSERVACIONES
			APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			SI	NO	C	NC	N	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2		Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3		De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4		De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5		De frenado			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	CABINA	Protección antivuelco			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7		Pito			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8		Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9		Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10		* Frenos de servicio			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11		* Freno de parqueo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
12		* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13		Extintor de incendios			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Vencimiento:
14		Silla del operador			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
15		Vidrio panorámico			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
16		Parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
17		Espejos laterales			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
18		Espejo central convexo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
19		Pasamanos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
20		*Dirección			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
21		Orden y limpieza			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
22	ESTADO MECÁNICO	Estado pasadores y bujes			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
23		Mecanismo de giro			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
24		Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
25		Guardas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
26		Estado del bastidor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
27		Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
28		* Balde y gancho original y buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
29		Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
30		Control de fugas Aceite Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
31		Estado de Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
32		Bomba Hidraulica			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
33		Radiador y Sistema de Enfriamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
34		Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
35	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Fabricación :
36		estado/profundidad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMAS	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION																		Jaime Palma
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		
	CARGO DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe Inmediato quien tomará la decisión.
Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento.
Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas.

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 1193131823		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062	CONTRATISTA:	Pbal	CONTRATO No	062
NOMBRE OPERADOR:	Armando barbosa	SEMANA DEL	07 AL 13 DE 07 2025.		
I.D:		EPS:		ARL:	Positiva.
EQUIPO:	Volqueta Placa UWB 055	MODELO:	International		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI		NO		VENCIMIENTO	11-02-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	26-02-2026				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓				✓		✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Armando Bautista		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062	CONTRATISTA:	Ibal			CONTRATO No	062
NOMBRE OPERADOR:	Armando barbosa.	SEMANA DEL	14	AL	20 DE	07	2025
I.D:		EPS:				ARL:	Positiva
EQUIPO:	Volqueta Placa- UNB 055	MODELO:	International				

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	11-02-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	26-02-2026				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Armando Barbosa		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062	CONTRATISTA:	Pbal					CONTRATO No	062				
NOMBRE OPERADOR:	Armando barbosa	SEMANA DEL	21	AL	27	DE	07	2025					
I.D:		EPS:						ARL:	Positiva				
EQUIPO:	Volqueta Placa = UNB 055	MODELO:	Internacional										

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	11-02-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	26-02-2026				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO 062	CONTRATISTA: Fba	CONTRATO No	062
NOMBRE OPERADOR: Armando Berbosa	SEMANA DEL 28 AL 03 DE 08 2025		
I.D:	EPS:	ARL:	Positiva
EQUIPO: Volqueta Placa = OWB 055	MODELO: International		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	11-02-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	26-02-2025			

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓						✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Armando Barbosa		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 1193131		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062	CONTRATISTA:	ibal	CONTRATO No	062		
NOMBRE OPERADOR:	Jose Fabian diaz	SEMANA DEL	28	AL 03	DE 08	2025	
I.D:		EPS:		ARL:	Positiva		
EQUIPO:	Volquera Placa M12P791	MODELO:	International				

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	27-09-2025	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	13-11-2026				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Jose Fabian Diaz		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062			CONTRATISTA:	Val			CONTRATO No	062						
NOMBRE OPERADOR:	Jose fabian dias			SEMANA DEL	21	AL	27	DE	07	2025					
I.D:				EPS:				ARL:	Positiva						
EQUIPO:	Volqueta Placa: MZP 79A			MODELO:	International										
B: BUENO	M: MALO	N/A: NO APLICA													
DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	27-09-2025	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO				
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	13-11-2025								

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓						✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062	CONTRATISTA:	ibd			CONTRATO No	062
NOMBRE OPERADOR:	Jose fabian diaz	SEMANA DEL	14	AL	20	DE 07	2025
I.D:		EPS:				ARL:	Positiva
EQUIPO:	Volqueta Placa = MJZ 791	MODELO:	International				

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	27-09-2025	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	13-11-2025				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Jose Jadison Diaz.		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901151331		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062				CONTRATISTA:	Ibal				CONTRATO No	067				
NOMBRE OPERADOR:	Jose Fabian Diaz L.				SEMANA DEL	07	AL	13	DE	07	2025				
I.D:					EPS:					ARL:	Positiva				
EQUIPO:	Volqueta	Placa:	mcp 791		MODELO:	International									

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	27-09-2025	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO		
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	13-11-2025						

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE: Jose Fabian Diaz	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	Ibal	CONTRATISTA:	Valué	CONTRATO No			
NOMBRE OPERADOR:	Fredy Alexander Martinez	SEMANA DEL	07	AL 12	DE 07	2025	
I.D:	cc 14397200 Ibague	EPS:	Salud total	ARL:	Sura Positiva		
EQUIPO:	Volqueta AKI 237	MODELO:	chevrolet c60 1969				

B: BUENO X M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	25-01-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	28-08-2025				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	X			X			X			X			X			X					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	X			X			X			X			X			X					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	X			X			X			X			X			X					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	X			X			X			X			X			X					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	X			X			X			X			X			X					
	PITO	X			X			X			X			X			X					
	FRENO DE SERVICIO	X			X			X			X			X			X					
	FRENO DE EMERGENCIA	X			X			X			X			X			X					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	X			X			X			X			X			X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X			X			X			X			X					
	VIDRIO FRONTAL	X			X			X			X			X			X					
	LIMPIA BRISAS	X			X			X			X			X			X					
	EXTINTOR	X			X			X			X			X			X					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	X			X			X			X			X			X					
	INDICADORES	X			X			X			X			X			X					
	BATERIAS Y CABLES	X			X			X			X			X			X					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	X			X			X			X			X			X					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	X			X			X			X			X			X					
	PASADORES, SUSPENSION	X			X			X			X			X			X					
	CONTROL FUGAS AIRES	X			X			X			X			X			X					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	X			X			X			X			X			X					
	CADENA DE CARDAM	X			X			X			X			X			X					
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	X			X			X			X			X			X					
	MANGUERAS	X			X			X			X			X			X					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	X			X			X			X			X			X					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	X			X			X			X			X			X					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	X			X			X			X			X			X					
	MOTOR	X			X			X			X			X			X					
	SISTEMA DE CARPADO	X			X			X			X			X			X					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	X			X			X			X			X			X					
	SOPORTE BUGE VOLCO	X			X			X			X			X			X					
	KIT AMBIENTAL	X			X			X			X			X			X					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Freddy Alexander Martinez		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC: 14 397 200 Ibague	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901 [illegible]		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO: Ibal	CONTRATISTA: Ibal	CONTRATO No: 062	
NOMBRE OPERADOR: Fredy Alexander Martinez	SEMANA DEL: 14 AL 19 DE 04 2025		
I.D.: CC 14397 260 Ibague	EPS: Salud total	ARL: Positiva Sura	
EQUIPO: Volqueta ATI 237	MODELO: Chevrolet C60 1969		

B: BUENO X M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:										
	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	25-01-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO	
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	28-08-2025					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	X			X			X			X			X			X					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	X			X			X			X			X			X					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	X			X			X			X			X			X					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	X			X			X			X			X			X					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	X			X			X			X			X			X					
	PITO	X			X			X			X			X			X					
	FRENO DE SERVICIO	X			X			X			X			X			X					
	FRENO DE EMERGENCIA	X			X			X			X			X			X					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	X			X			X			X			X			X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X			X			X			X			X					
	VIDRIO FRONTAL	X			X			X			X			X			X					
	LIMPIA BRISAS	X			X			X			X			X			X					
	EXTINTOR	X			X			X			X			X			X					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	X			X			X			X			X			X					
	INDICADORES	X			X			X			X			X			X					
	BATERIAS Y CABLES	X			X			X			X			X			X					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	X			X			X			X			X			X					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	X			X			X			X			X			X					
	PASADORES, SUSPENSION	X			X			X			X			X			X					
	CONTROL FUGAS AIRES	X			X			X			X			X			X					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	X			X			X			X			X			X					
	CADENA DE CARDAM	X			X			X			X			X			X					
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	X			X			X			X			X			X					
	MANGUERAS	X			X			X			X			X			X					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	X			X			X			X			X			X					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	X			X			X			X			X			X					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	X			X			X			X			X			X					
	MOTOR	X			X			X			X			X			X					
	SISTEMA DE CARPADO	X			X			X			X			X			X					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	X			X			X			X			X			X					
	SOPORTE BUGE VOLCO	X			X			X			X			X			X					
	KIT AMBIENTAL	X			X			X			X			X			X					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO				
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Freddy Alexander Martinez		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC: 14 397 700 Ibague	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901...		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062	CONTRATISTA:	Ibal		CONTRATO No	062	
NOMBRE OPERADOR:	Fredy Alexander Martinez	SEMANA DEL	21	AL 27	DE	07	2025
I.D:	CC 1.097.200 Ibague	EPS:	Salud Total		ARL:	Positiva	
EQUIPO:	Volqueta AKi 237	MODELO:	Chevrolet 1969				

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:												
	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	25-01-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO	
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	28-08-2026					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ACOPLES CARDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓						✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Fredy Alexander M.		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062	CONTRATISTA:	Ibal					CONTRATO No	062				
NOMBRE OPERADOR:	Fredy Alexander Martinez O.	SEMANA DEL	28	AL	03	DE	08	2025					
I.D:	14.397.200	EPS:	Salud Total			ARL:	Positiva						
EQUIPO:	Volqueta Placa = AKI 237	MODELO:	Chevrolet 1969										

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	25-01-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO		
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	28-08-2026						

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
fredy alexander Mariner O.		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901...		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO 062	CONTRATISTA: Ideal		CONTRATO No 062		
NOMBRE OPERADOR: Nino Antonio Diaz Tirado	SEMANA DEL 08	AL 13	DE 09	2025	
I.D:	EPS: Salud total		ARL: Positiva		
EQUIPO: Volqueta internacional 9SE 124	MODELO: 2009				

B: BUENO ✓ M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI		NO		VENCIMIENTO		POLIZA A TODO RIESGO	SI	✓	NO
	TECNOMECANICA	SI		NO		VENCIMIENTO	07-30-25				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓						✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE: Nino Antonio Diaz Nieto	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC: 5775450	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO 062	CONTRATISTA: Lba	CONTRATO No	062
NOMBRE OPERADOR: Trino antonio Diaz Murillo	SEMANA DEL 14 AL 20 DE 07 2025		
I.D:	EPS: Salud total	ARL: Positiva	
EQUIPO: volqueta internacional JSE 124	MODELO: 2009		

B: BUENO ✓ M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	✓	NO		VENCIMIENTO		POLIZA A TODO RIESGO	SI	✓ NO
	TECNOMECANICA	SI	✓	NO		VENCIMIENTO	07-30-2005			

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE: Trino Antonio Diaz Mesa	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC: 5775956	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062	CONTRATISTA:	Ibal	CONTRATO No	062
NOMBRE OPERADOR:	Trino antonio diaz murillo	SEMANA DEL	21 AL 26 DE 07 2025		
I.D:		EPS:	salud total	ARL:	Positiva
EQUIPO:	Volqueta international USE 124	MODELO:	2009		

B: BUENO ✓ M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI ✓		NO		VENCIMIENTO	06-28-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	✓	NO	
	TECNOMECANICA	SI ✓		NO		VENCIMIENTO	07-30-2025					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE: Dino Antonio Díaz Murillo	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC: 57254 50	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062			CONTRATISTA:	Pbal					CONTRATO No	062 de 2025.		
NOMBRE OPERADOR:	Tirso Antonio murillo diaz			SEMANA DEL	28	AL	03	DE	08	2025			
I.D:				EPS:	Salud Total					ARL:	Positiva		
EQUIPO:	Volqueta Placa USC 124			MODELO:	2009								

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	06-28-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO		
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	07-30-2026						

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Irino Bazonio Diaz		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901 [illegible]		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062	CONTRATISTA:	ibal	CONTRATO No	062
NOMBRE OPERADOR:	Sergio Alejandro Cofera	SEMANA DEL	07 AL 13 DE 07 2025		
I.D:		EPS:	Salud Total	ARL:	Positiva
EQUIPO:	Volqueta Placa OVD 527	MODELO:	Chevrolet		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	10-06-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	19-06-2026				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Sergio Alejandro Cogera		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062	CONTRATISTA:	Ebal	CONTRATO No	062		
NOMBRE OPERADOR:	Sergio Alejandro Lopera	SEMANA DEL	14	AL	20	DE	07 2025.
I.D:		EPS:	Salud Total	ARL:	Positiva		
EQUIPO:	Volqueta - Placa = OVD 527	MODELO:	Chevrolet				

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	10-06-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	19-06-2026				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Sergio Alejandro Rodriguez d.		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO: 062	CONTRATISTA: Ibal	CONTRATO No: 062	
NOMBRE OPERADOR: Sergio Alejandro Rodriguez C.	SEMANA DEL: 21 AL 27 DE 07 2025		
I.D:	EPS: Salud Total	ARL: Positiva	
EQUIPO: Volqueta Placa: OVD527	MODELO: Chevrolet		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	10-06-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI X NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	19-06-2026		

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Sergio Alejandro Rodriguez C.		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901...		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062	CONTRATISTA:	Pbd	CONTRATO No	062
NOMBRE OPERADOR:	Sergio Alejandro Rodriguez C.	SEMANA DEL	28 AL 03 DE 05 2025		
I.D:		EPS:	Salud Total	ARL:	Positiva
EQUIPO:	Volqueta Placa: OUD 527	MODELO:	Chevrolet		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	10-06-2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	19-06-2026				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓						✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Sergio Holguin C.		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062	CONTRATISTA:	Ebal	CONTRATO No	062		
NOMBRE OPERADOR:	Jhon Camargo	SEMANA DEL	07	AL 13	DE 07	2025	
I.D:		EPS:	Sanitas	ARL:	Positiva		
EQUIPO:	Volqueta: Placa = Bom 756	MODELO:					

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO		POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL				✓			✓			✓											

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE: Jhon Camargo.	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALVE PARTNERS GROUP S.A.S.		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062	CONTRATISTA:	Ibal	CONTRATO No	062
NOMBRE OPERADOR:	Jhon camargo	SEMANA DEL	14 AL 20 DE 07 2025		
I.D:		EPS:	Sanitas	ARL:	Positiva
EQUIPO:	Volqueta Placa = Bom756	MODELO:			

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO		POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Jhon Felipe Camargo		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO: 062	CONTRATISTA: Pad	CONTRATO No: 062	
NOMBRE OPERADOR: Jhon camargo	SEMANA DEL: 21 AL 27 DE 07 2025		
I.D:	EPS: Sanitas	ARL: Positiva	
EQUIPO: Volqueta Placa Bom 756	MODELO:		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO		POLIZA A TODO RIESGO	SI ✓	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Jhon Felipe Barrag.		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	062			CONTRATISTA:	iba			CONTRATO No	062		
NOMBRE OPERADOR:	Jhon Camargo			SEMANA DEL	28	AL	03	DE	08	2025	
I.D:				EPS:	Sanitas			ARL:	Positiva		
EQUIPO:	Volqueta Placa = Bom 756			MODELO:							

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO		POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO	
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO						

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS				✓			✓			✓			✓			✓					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PASADORES, SUSPENSION	✓			✓			✓			✓						✓					
	CONTROL FUGAS AIRES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GRAPAS Y ANCLAJES DE CHASIS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	CADENA DE CARDAM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	ACOPLES RAPIDOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ESTADO GENERAL DEL VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE DEL VOLCO (GATO HIDRAULICO)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE CARPADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GANCHOS COMPUESTO VOLVO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	SOPORTE BUGE VOLCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	KIT AMBIENTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION	CORRECTIVA	PREVENTIVA	RESPONSABLE

ELABORO	REVISO	APROBÓ
Jhon Camargo.		
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
I.D CC:	I.D CC:	I.D CC:

CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES identificado con **C.C 93.376.678** de Ibagué en mi condición de representante legal de la **CONSORCIO DE MAQUINARIA MYV 2025** identificada con **NIT 901.935.745-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la empresa, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Ibagué, a los 06 días del mes de agosto de 2025.

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025
R.L JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES C.C. 93.376.678 de Ibagué

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935745	1	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MYV	CRA 4 N 15-18	IBAGUE-TOLIMA	3203208245	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1678454692	9490013825	E	2025/08/13	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	$7,416,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MYV (19 Afiliados)						$20,783,100	$3,325,900			$21,921,900	$877,800			$21,921,900	$877,800			$21,921,900	$1,526,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (19 Afiliados)						$20,783,100	$3,325,900			$21,921,900	$877,800			$21,921,900	$877,800			$21,921,900	$1,526,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (19 Afiliados)						$20,783,100	$3,325,900			$21,921,900	$877,800			$21,921,900	$877,800			$21,921,900	$1,526,500		$0	$0
1	CC	1082886466	ARIAS TABARES JUAN ORLANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	88139512	BARBOSA QUINTANA ARMANDO ANTONIO	25-14	20	$949,000	$151,900	EPS005	20	$949,000	$38,000	CCF50	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
3	CC	1110534693	CAMARGO CHICA JHON FELIPE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1007832074	DIAZ FORERO JOSE FABIAN	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF50	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
5	CC	5725950	DIAZ MURILLO TRINO ANTONIO		0	$0	$0	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF50	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
6	CC	93368485	GARCIA MOLANO MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1005752711	GARZON BOHORQUEZ JHOAN FERNANDO	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF50	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
8	CC	5992958	LOZANO SANCHEZ JAVIER	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
9	CC	14397200	MARTINEZ OSORIO FREDY ALEXANDER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	CC	14105688	MOSCOSO PUENTES MATEO	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
11	CC	1143833989	ORDOÑEZ NEIRA JAIRO ALEXIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
12	CC	1005780617	OTALVARO MARIN WILMER ALBEIRO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	93387382	PALMA ARBELAEZ JAIME RAMON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	CC	17636334	PARRACI BERMUDEZ GENARO	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
15	CC	1110575440	PIEDRAHITA NIÑO GERARDO JUNIOR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	93367502	RAMIREZ MESA JUAN CARLOS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
17	CC	1110483056	RODRIGUEZ ROJAS JOHN FREDDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
18	CC	1106633408	RODRIGUEZ LOPERA SERGIO ALEJANDRO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
19	CC	1110586004	RUIZ RODRIGUEZ JEFFERSON FERNEY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EMERGENCIAS (2 Afiliados)						$2,609,750	$417,600			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$181,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO 2 (2 Afiliados)						$2,609,750	$417,600			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$181,700		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$2,609,750	$417,600			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$181,700		$0	$0
20	CC	3059466	CRUZ EDWIN IVAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
21	CC	93406132	TRUJILLO TRILLOS JOHN DARWIN	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF50	25	$1,186,250	$47,500	14-23	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			$23,392,850	$3,743,500			$24,531,650	$982,300			$24,531,650	$982,300			$24,531,650	$1,708,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935745	1	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MYV	CRA 4 N 15-18	IBAGUE-TOLIMA	3203208245	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1678454692	9490013825	E	2025/08/13	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	$7,416,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$3,743,500	$0	$0	$3,743,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$653,100	$0	$0	$653,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,407,000	$0	$0	$2,407,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$683,400	$0	$0	$683,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,708,200	$0	$0	$1,708,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	21	$1,708,200	$0	$0	$1,708,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$982,300	$0	$0	$982,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	21	$982,300	$0	$0	$982,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$982,300	$0	$0	$982,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$100,700	$0	$0	$100,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$509,200	$0	$0	$509,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$144,400	$0	$0	$144,400
TOTAL				21	$7,416,300	$0	$0	$7,416,300

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN: 01** **Página 1 de 2**

Evaluación: [X] Fecha evaluación 12 de agosto 2025 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial **X ACTA 04** Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 062 de 2025	
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025 - R.L JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES	NIT:901.935.745-1 C.C. 93376678
FECHA DE INICIO: 06 de mayo de 2025	FECHA DE TERMINACION: 05 de diciembre de 2025
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.	

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	**X**
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	**2= MALO**	**3= REGULAR**	**4= BUENO**	**5= EXCELENTE**

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	**PUNTAJE**	**CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE	4.8	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4.8
FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	4.8	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4.8
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4,8	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	9
TOTAL PROMEDIO	**4.8**	**TOTAL PROMEDIO**	**4,80**

CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	4.8	**EVALUACION TOTAL**	**4,80**
TOTAL PROMEDIO	**4.8**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION _X_ REEVALUACION __ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades). El contratista ha suministrado los vehiculos y maquinaria requeridos para los trabajos de atencion a las redes de acueducto y alcantarillado

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION _X_REEVALUACION __ POR PARTE DEL CONTRATISTA: DE ACUERDO CON LA CALIFICACION Y OBSERVACION DEL SUPERVISOR.

	FICHA TECNICA DE EVALUACION y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2021/07/15 VERSIÓN: 01 Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI		NO		X
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI		NO		X

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI		NO	X

JUAN CARLOS AYALA ARIAS - Director Operativo
Supervisor

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES - R.L CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025
Contratista

CONSORCIO MAQUINARIA MYV

Actividad Económica Principal 7730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094101521 de 06/06/2025 - 06/06/2027 autoriza FE-1 a FE-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/08/2025 14:11
Fecha de Vencimiento	06/08/2025 06:57
Fecha de Validación	08/08/2025 14:12
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025
Nombre Comercial	
NIT	901935745
Obligación	IVA
Email	mymconstrucciones.2022@gmail.com
Teléfono	3212149385
Dirección Fiscal	CR 4 15 18 MULTIFAMILIARES ESPAfiA LC 104, IBAGUE, (TOLIMA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
Nombre Comercial	IBAL S.A E.S.P
NIT	800089809
Obligación	IVA
Email	ventanilla.unica@ibal.gov.co
Teléfono	
Dirección	CRA 5 5-00
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	(66012) SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CON OPERADOR.	1	EA	$150,682,200.00	IVA 19%	$150,682,200.00	$179,311,818.00
2	02	(73122) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN SIN OPERARIO.	1	EA	$180,930,000.00	IVA 19%	$180,930,000.00	$215,306,700.00

2

Subtotal	$331,612,200.00
IVA 19%	$63,006,318.00
Total a Pagar	$394,618,518.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a9b0a9f84c77977b7d293924aafa311efcfc72062d18843e1a553ec9b059f9001e6dcd8f07627edf031acc2ce98dfabf