UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51642

FECHA DE REGISTRO: Jun 16 2025 12:45PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 24 2025 4:45PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Claudia Echavarria

UBICACIÓN: CALLE 9 SUR No 52-42 GUAYABAL

NOMBRE OFICINA: CAVA DISTRITAL

NRO. OFICINA: 321 8371797

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 320 7449502
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO SILLA ERGONOMICA- 1665010559
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
1665010559	Silla	Rodachinas
		Cilindro
		Contacto pire
		brazos

NOMBRE: Daniela Quintero FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 07 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51643

FECHA DE REGISTRO: Jun 16 2025 12:47PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 24 2025 4:47PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Claudia Echavarria

UBICACIÓN: CALLE 9 SUR No 52-42 GUAYABAL

NOMBRE OFICINA: CAVA DISTRITAL

NRO. OFICINA: 321 8371797

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 320 7449502
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMEINTO SILLA ERGONOMICA 1665010557
PLACA: 1665010557
NOVEDAD: RODACHINES
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
1665010557	Silla	Rodachinas
		Cilindro
		brazos
		espalda (2 und)

NOMBRE: Daniela Quintero FIRMA: Daniela Quintero
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51644

FECHA DE REGISTRO: Jun 16 2025 12:49PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 24 2025 4:49PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Claudia Echavarria

UBICACIÓN: CALLE 9 SUR No 52-42 GUAYABAL

NOMBRE OFICINA: CAVA DISTRITAL

NRO. OFICINA: 320 7449502

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 321 8371797
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO SILLA ERGONOMICA-2003365099
PLACA:2003365099
NOVEDAD: RODACHINES
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2003365099	Silla	Rodachinas
		cilindro
		T Platina - perilla espaldar
		brazos

NOMBRE: Daniela Cindy FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 07 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51645

FECHA DE REGISTRO: Jun 16 2025 12:50PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 24 2025 4:50PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Claudia Echavarria

UBICACIÓN: CALLE 9 SUR No 52-42 GUAYABAL

NOMBRE OFICINA: CAVA DISTRITAL

NRO. OFICINA: 320 7449502

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 321 8371797
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO SILLA ERGONOMICA-2003365119
PLACA: 2003365119
NOVEDAD: Reposabrazos sin recubrimiento
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2003365119	Silla	Rodachinas
		Contacto Pite
		brazos
		Espalda • perilla espaldar

NOMBRE: Daniela Quintero FIRMA: Daniela
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 07 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51646

FECHA DE REGISTRO: Jun 16 2025 12:52PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 24 2025 4:52PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Claudia Echavarria

UBICACIÓN: CALLE 9 SUR No 52-42 GUAYABAL

NOMBRE OFICINA: CAVA DISTRITAL

NRO. OFICINA: 321 8371797

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 320 7449502
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO SILLA ERGONOMICA-2003342549
NOVEDAD: Falta 1 rodachina; Reposabrazos sin recubrimiento
PLACA: 2003342549
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2003342549	Silla	• Rodachinas
		• contacto plte
		• tapizina • perilla espaldar
		• brazos

NOMBRE: Daniela Quintero FIRMA: [signature]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51647

FECHA DE REGISTRO: Jun 16 2025 12:53PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 24 2025 4:53PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Claudia Echavarria

UBICACIÓN: CALLE 9 SUR No 52-42 GUAYABAL

NOMBRE OFICINA: CAVA DISTRITAL

NRO. OFICINA: 321 8371797

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 320 7449502
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO SILLA ERGONOMICA-2003342539
PLACA: 2003342539
NOVEDAD: falta 1 rodachin, reposabrazos desgastado
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2003342539	Silla	Rodachinas cilindro Contacto pite Tapiatinga. perilla espaldar

NOMBRE: Daniela Quintero FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51648

FECHA DE REGISTRO: Jun 16 2025 12:56PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 24 2025 4:56PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Claudia Echavarria

UBICACIÓN: CALLE 9 SUR No 52-42 GUAYABAL

NOMBRE OFICINA: CAVA DISTRITAL

NRO. OFICINA: 320 7449502

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 321 8371797
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO SILLA ERGONOMICA- 2003342559
PLACA: 2003342559
NOVEDAD: ESPALDAR SUELTO
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2003342559	Silla	Contacto plte
		Rodachinas
		Tplatina - perilla espaldar
		Perilla contacto plte

NOMBRE: Daniela Durán FIRMA: [signature]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51649

FECHA DE REGISTRO: Jun 16 2025 12:58PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 24 2025 4:58PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Claudia Echavarria

UBICACIÓN: CALLE 9 SUR No 52-42 GUAYABAL

NOMBRE OFICINA: CAVA DISTRITAL

NRO. OFICINA: 321 8371797320 7449502

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 320 7449502
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO SILLA ERGONOMICA- 1665010557
PLACA: 1665010557
NOVEDAD: falta 1 rodachin, reposabrazos desgastado
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
1665010557	Silla	Rodachinas
		brazos
		Tplatina • perilla espaldar
		silleta (cond)

NOMBRE: Daniela Arango FIRMA: [signature]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51859

FECHA DE REGISTRO: Jun 25 2025 8:07AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 3 2025 8:07AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Gloria Luz Mora David

UBICACIÓN: CAD Piso 8

NOMBRE OFICINA: Unidad de Planeación del Desarrollo Distrital y Local

NRO. OFICINA: 806

SEDE;

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9264
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Reparación Cajonera Superior
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
00000000	Cajon	Chapa
	Superior	Rieles (2)
		Soporte Metalico

NOMBRE: Gloria Luz Mora FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: _____ Año:20__
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52167

FECHA DE REGISTRO: Jul 7 2025 2:15PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 17 2025 7:15AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Edith Jhohana Vaca Murgas

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: Turismo y entretenimiento

NRO. OFICINA: 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7458
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

Presenta el soporte lumbar desajustado y fallas en el mecanismo de ajuste de altura.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
20047577C	silla	cilindro
		Rodachinas
		brazos
		Plaqp metalico

NOMBRE: Edith Jhohana Vaca FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52199

FECHA DE REGISTRO: Jul 8 2025 2:19PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 20 2025 8:19AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Federico Andres Ortega Zapata

UBICACIÓN: Carrera 55 42 180 local 203 Edificio Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento

NRO. OFICINA: 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1714
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento silla (cilindro de altura se baja con el peso)
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200437183	Silla	Cilindro Rodachinas T Platina - Perilla espaldar Perilla Contacto Pire

NOMBRE: Federico Ortega FIRMA: Federico Ortega.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 07 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52203

FECHA DE REGISTRO: Jul 8 2025 3:08PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 20 2025 9:08AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Paula Andrea Duque Sanclemente

UBICACIÓN: Plaza de la Libertad Oficina 203

NOMBRE OFICINA: 203

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2891
SECRETARÍA: Secretaría de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,
Amablemente solicito el mantenimiento a la silla (placa #200385596), la cual presenta rotura en la perilla de regulación del espaldar y desajuste del soporte lumbar.
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
#200385596	Silla	Contacto Plte
		Perilla contacto plte
		Rodachinas
		brazos

NOMBRE: Paula Duque FIRMA: Paula Duque
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52204

FECHA DE REGISTRO: Jul 8 2025 3:14PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 20 2025 9:14AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Luz Helena Martinez Cuello

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4035
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

Presenta el soporte lumbar desajustado

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200437148	Silla	Contacto pite T plastina, perilla espaldar Rodachinas brazos

NOMBRE: Luz Helena Martinez FIRMA: LHM Martinez
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52187

FECHA DE REGISTRO: Jul 8 2025 10:40AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 17 2025 2:40PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Maria Fernanda Gutierrez Foronda

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4039
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

La silla presenta daños en los apoya brazos y desajuste en el soporte lumbar.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200294496	silla	cilindro
		brazos
		contacto pite
		Rodachinas

NOMBRE: Maria Fernanda Gutierrez FIRMA: Maria Gutierrez
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52168

FECHA DE REGISTRO: Jul 7 2025 2:22PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 17 2025 7:22AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: Turismo y entretenimiento

NRO. OFICINA: 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2894
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

Presenta fallas en el mecanismo de ajuste de la altura

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200476779	Silla	Rodachinas
		Cilindro
		T plating • perilla espaldar
		brazos

NOMBRE: Juan Diego Higuita Gaviria FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52080

FECHA DE REGISTRO: Jul 3 2025 11:53AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 14 2025 4:53PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Karina Espinosa Alvarez

UBICACIÓN: Plaza La Libertad. Local 203

NOMBRE OFICINA: Local 203

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: ext 1710
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento silla
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200385590	silla	Rodachinas cilindro + plating - perilla espaldar brazos

NOMBRE: Karina Espinosa A FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52079

FECHA DE REGISTRO: Jul 3 2025 11:49AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 14 2025 4:49PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Tilson Manuel Orozco Sevilla

UBICACIÓN: Plaza de la Libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7242
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario:
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co
Presenta desajuste en el espaldar y el soporte lumbar

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200385595	Silla	Cilindro
		Rodachinas
		Contacto pite
		3 brazos

NOMBRE: Tilson Manuel Orozco FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52048

FECHA DE REGISTRO: Jul 2 2025 3:36PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 14 2025 9:36AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Moises David Lopez Jaramillo

UBICACIÓN: Edificio Carré

NOMBRE OFICINA: supervisión educativa

NRO. OFICINA: 213

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7008
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: reparación silla
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - Liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200487985	Silla	Rodachinas
		Cilindro
		contacto pite
		brazos

NOMBRE: Moises David Lopez FIRMA: Moises Lopez
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51959

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2025 8:39AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 7 2025 9:39AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Odandresa Villa Cuartas

UBICACIÓN: Edificio Carré

NOMBRE OFICINA: Planeación educativa

NRO. OFICINA: 314

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5147011
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario:
Por favor solicito mantenimiento a silla ergonómica de escritorio, ya que se baja todo el tiempo, no rueda y ya se le cayeron 2 turcas de la base.
la silla se tambalea y es demasiado inestable

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200488096	Silla	Rodachinas
		Cilindro
		r plarina - perilla espaldar
		araña

NOMBRE: Lurso Giraldo M FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52050

FECHA DE REGISTRO: Jul 2 2025 3:38PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 14 2025 9:38AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Pablo Molina Valencia

UBICACIÓN: Edificio Carre

NOMBRE OFICINA: Planeacio Educativa

NRO. OFICINA: 314

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5147011
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

La silla se baja sola se inclina levemente hacia atrás y hacia el lado derecho

Señor usuario:

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200487643	silla	Contacto pite
		Rodachinas
		cilindro
		T plastina - perilla espaldar

NOMBRE: Juan Pablo Molina FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52106

FECHA DE REGISTRO: Jul 4 2025 7:37AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 15 2025 11:37AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Fernando Correa Gomez

UBICACIÓN: Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: Despacho

NRO. OFICINA: 7A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3108138000
SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,

Agradezco me colaboren con el mantenimiento general de las siguientes sillas ergonómicas con brazos, identificadas con las placas 200354758

Daños reportados:

- Espuma del reposabrazos izquierdo en mal estado
- Ruedas desgastadas o con fallas en su funcionamiento

Esta solicitud corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente – Unidad Administrativa Despacho.

Quedo atenta a la programación del servicio.

Cordialmente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200354758	Silla	• brazos • Rodachinas • T Platina · perilla espaldar • Perilla contacto PITE

NOMBRE: JUAN FERNANDO CORREA GOMEZ FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 07 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52137

FECHA DE REGISTRO: Jul 4 2025 4:40PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 16 2025 10:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Eunice de los Dolores Munoz Jaramillo

UBICACIÓN: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD.

NOMBRE OFICINA: SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

NRO. OFICINA: PISO 7 TORRE A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3002010922
SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: REPARACION SILLA
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co
COMEDIDAMENTE SOLICITAMOS APOYO REPARANDO BRAZOS Y ESPALDAR DE LA SILLA CON PLACA.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
20231474	Silla	Rodachinas
		brazos
		cilindro
		Contacto plte

NOMBRE: Eunice Muñoz FIRMA: Eunice Muñoz
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Silla

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51182

FECHA DE REGISTRO: Jun 3 2025 9:27AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 15 2025 10:27AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Cindy Johana Castañeda Toro

UBICACIÓN: PLAZA DA LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: PISO 18

NRO. OFICINA: PISO 18

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3016041005
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

SE DESARMÓ LA SILLA AL MOMENTO DE SENTARME

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200294585	Silla	Contacto pite brazos Rodachinas Platina • perilla espaldar

NOMBRE: Cindy J. Castañeda. FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 03 Mes: 07 Año: 2025.
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52110

FECHA DE REGISTRO: Jul 4 2025 9:32AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 15 2025 2:32PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Miguel Angel Renteria Henao

UBICACIÓN: Edifico Plaza d ela Liobertad, piuso 19 torre A.

NOMBRE OFICINA: Plaza de la Libertad, piso 19

NRO. OFICINA: Piso 19

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 4394
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario:
Comedidamente solicito arreglo prioritario de mi silla de escritorio, la cual hace varias semanas presenta daño en el espaldar, estan mal estado y no cumple con las condiciones de seguridad, ya que se puede presentar un accidente laboral, esta en riesgo mi salud.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200294477	Silla	Contacto pite
		Rodachinas
		T Plastina - perilla espaldar
		cilindro

NOMBRE: Martha Duque FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52182

FECHA DE REGISTRO: Jul 8 2025 9:07AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 17 2025 12:07PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Carlos Andres Quintero Monsalve

UBICACIÓN: PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: DAGRD

NRO. OFICINA: PISO 16 TORRE A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4376
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO PARA SILLA, SE LE ESTAN CAYENDO LAS RUEDITAS
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200650133	Silla	Rodachinas
		cilindro
		araña
		T Plarina - perilla espaldar

NOMBRE: Adriana P. Arango FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52043

FECHA DE REGISTRO: Jul 2 2025 3:11PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 14 2025 9:11AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Mike Jhonnack Castro Sarrazola

UBICACIÓN: PLAZA DE LA LIBERTAD PISO 9A

NOMBRE OFICINA: UNIDAD SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD EDIFICADORA USO DE SUELO E INFRACCIONES

NRO. OFICINA: 9A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3150519453
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: solicitud de cambio de chapa para escritorio por falta de llave
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
NO TIENE PLACA	Cajon inferior	• chapa
		• sistema seguro (2und)

NOMBRE: Mike Castro FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 07 Año:2025
EJECUTADO POR: juan fl

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51101

FECHA DE REGISTRO: May 29 2025 9:59AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 9 2025 10:59AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Melissa Gomez Gomez

UBICACIÓN: Oficina 604

NOMBRE OFICINA: Unidad Administración de Personal

NRO. OFICINA: 604

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1128
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Solicitud revisión y mantenimiento de silla
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
Sin placa	silla	Rodachinas cilindro y platina - perilla espaldar brazos

NOMBRE: Rafael Rodriguez FIRMA: RR
FECHA EJECUCIÓN: Día: 3 Mes: 07 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52007

FECHA DE REGISTRO: Jul 1 2025 2:11PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 13 2025 8:11AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Nidia Esperanza Menjura Gualteros

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Gerencia del Centro

NRO. OFICINA: 1101

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5345
SECRETARÍA: Gerencia del Centro
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Solicitud lavado 2 sillas
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200148564-~~200148563~~	Silla	Tapizado completo
		Rodachinas
		brazos
		T Platina • perilla espaldar

NOMBRE: Alejandra Castañeda FIRMA: Alejandra Castañeda
FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: julio Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES: