INFORME SST DE INTERVENTORIA N° 01

10 julio al 08 agosto del año 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 038-00-FCACOM-GRUAL-2025

CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONAUTICOS, ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM -3 Y RADAR. DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 UBICADO EN MALAMBO – ATLÁNTICO.

CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDE 4

Carmen Sofia Plata

Plata

Profesional SST

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES 3
1.1 INTRODUCCIÓN 3
1.2 OBJETIVOS DEL INFORME 3
1.2.1 OBJETIVOS GENERAL 3
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
2. ALCANCE DEL INFORME 4
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4
3.1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS LEGALES APLICABLE 4
3.1.1 CONTRATACIÓN Y VINCULACIÓN DEL PERSONAL 5
3.2 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6
3.2.1 SUB PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 6
3.2.1.1 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 6
3.2.1.2 SEGUIMIENTO INDICADORES DE SG-SST 6
3.2.2 SUB PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 8
3.2.2.2 CHARLAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS 9
3.2.2.3 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 10
3.2.2.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS 11
3.2.2.5 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS 11
3.2.2.6 PLAN DE EMERGENCIA 11
3.2.2.7 SEGUIMIENTO AL MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 11
3.2.2.8 INSPECCIONES PLANEADAS 12
4. CUMPLIMIENTO DE LA GUIDA DE MANEJO AMBIENTAL EN OBRA 12
ADECUACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMPAMENTOS Y ALMACÉN 15
5. INSPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS 16
6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DE SST 19
7. VERIFICACIÓN AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 19
8. Evidencias fotográficas 20
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23
10. ESTADO REVISIÓN Y APROBACIÓN 25
11. ANEXOS 25

1. GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

Dándole cumplimiento a los términos contractuales establecidos en el contrato de interventoría ***No. 038-00-FCACOM-3-GRUAL 2025*** y de acuerdo a seguimiento y control realizado a cada una de las actividades desarrolladas en la ejecución de los trabajos relacionados con el contrato: No. **-002-F-00-FCACOM-3-GRULA 2025**

En el presente informe el cual corresponde al periodo comprendido entre 10 julio al 08 Agosto del año 2025, se relacionan todas las actividades del área de la seguridad y salud en el trabajo por arte del Residente SSOMA del contratista WRUSSY INGNIEROS S.A.S las cuales son supervisadas y verificadas por el área SST Interventoría consorcio 038, soportadas con las evidencias necesarias para respaldar la conformidad del SG-SST en el marco de la prevención de riesgos laborales, cumplimiento legal aplicable y contractuales.

El consorcio 038 está comprometido con la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo de todos los colaboradores, por tal motivo se rige bajo los lineamientos que ayuden a la mitigación de riesgos de acuerdo a la normatividad vigente.

1.2 OBJETIVOS DEL INFORME

1.2.1 OBJETIVOS GENERAL

Presentar todos los registros de la supervisión por parte de interventoría, evaluando todas las acciones de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución del proyecto Contrato. **002-F-00-FCACOM-3-GRULA 2025**

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar con evidencias las actividades de seguridad y salud en el trabajo ejecutadas por el contratista de obra durante el periodo comprendido en el informe.
- Verificar documentalmente y en campo el cumplimiento de las obligaciones y/o requerimientos establecidos en la legislación colombiana de seguridad y salud en el trabajo vigente y aplicables.
- Exigir y cumplir con los lineamientos en materia ambiental que establece el plan de manejo ambiental.
- Verificación de la información obtenida por el contratista WRUSSY S.A.S y las acciones que se tomaron por el área de seguridad y salud en el trabajo, con el fin

  de la mitigación de riesgos asociados al proyecto y la generación de accidentes e incidentes laborales y ambientales

- Verificar el cumplimiento en los soportes de pago de seguridad social del personal contratista.

2. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe aplica a todas las actividades contractuales realizadas por el contratista y sub contratista, en el periodo evaluado, dando estricto cumplimiento a lineamientos y oficios entregable establecidos contractualmente.

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS LEGALES APLICABLE

La información requerida al contratista en el proceso de inicio de obra hace referencia al marco legal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según:

- Guía técnica colombiana GTC 45 versión 2012 “Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo” del instituto colombiano de normas técnicas y certificación ICONTEC.
- Resolucion2013 de 1986 por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento del comité de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo.
- Ley 1562 del 2012 Disposición en materia de sistema de riesgos laborales.
- Resolución 0312 de 2019 por la cual se establecen los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo.
- Resolución 2400 de 1979 contiene disposiciones relativas al levantamiento y transporte manual de cargas.
- Resolución 652 y 1356 del 2012, las cuales establecen los criterios para la conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral.
- Resolución 2013 de 1986, la cual reglamenta la organización y funcionamiento del COPASST.
- Resolución 1016 de 1986 “Organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional”.
- Resolución 2346 de 2007 “se regula la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales”
- Circular unificada: 2004 Dirección de riesgos laborales

3.1.1 CONTRATACIÓN Y VINCULACIÓN DEL PERSONAL

Se realizó el seguimiento del personal de interventoría, contratistas y subcontratistas nuevo vinculado al proyecto en el periodo del informe de acuerdo a la solicitud de los siguientes documentos:

- Cedula de ciudadanía
- Afiliaciones a la ARL, EPS y AFP y planilla de seguridad social si le aplica
- Exámenes médicos ocupacionales de ingreso o periódicos
- Certificados aplicables de acuerdo a sus funciones
- Certificado de antecedentes judiciales
- Certificado de altura trabajador autorizado y certificado vocacional del ministerio de trabajo. (Si aplica)
- Contrato del trabajador

De acuerdo a esto se relaciona el consolidado del personal vinculado:

ADMINISTRATIVOS:

ACTIVOS	RETIRADOS
3	**0**

Tabla No 2: Personal vinculado contratista WRUSSY INGENIEROS S.A.S
Operativos:

ACTIVOS	RETIRADOS
23	**0**

Tabla No 3: Personal Operativo vinculado Subcontratistas:

ACTIVOS	RETIRADOS
4	**0**

Hasta la fecha del mes de agosto se encuentra activos un total de personas distribuidos de la siguiente manera:

Personal operativo: 27

Personal Administrativo contratista: 3

Personal administrativos interventoría: 3

3.2 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.2.1 SUB-PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

3.2.1.1 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Dentro del periodo del presente informe se relaciona la siguiente tabla con donde se evidencia la realización de los exámenes médicos del personal nuevo vinculados en el mes de junio:

EMPRESAS	NÚMERO DE EXAMEN REALIZADOS
Interventoría Consorcio	0
Contratista WRUSSY INGENIEROS S.AS	26
Sub contratistas	4

3.2.1.2 SEGUIMIENTO INDICADORES DE SG-SST

El contratista de obra presenta los formatos con los que lleva seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión en medio de la implementación del SG-SST dentro de su informe mensual de gestión SSOMA.

Para el periodo del informe se cuenta con una tasa de ausentismo laboral de 0%, debido a que no se presentó perdida de días por accidentes o enfermedades laborales o común.

Se relaciona a continuación los indicadores relacionados con la accidentalidad y ausentismo laboral.

Nota: (se toma como base el informe entregado por la Residente SST del contratista y los reportes que se realiza a diario por medio del grupo de WhatsApp del proyecto)

INDICADORES SST

PERIODO DEL 10 JULIO AL 08 AGOSTO 2025		
Índice de accidentalidad	**Número de casos**	**observaciones**
Fatalidades	0	No se presentaron fatalidades en este periodo.
Accidentes	0	No se presentaron accidentes en este periodo
Incidentes	0	No se presentaron incidentes en este periodo.
Enfermedades	0	No hubo ningún caso de enfermedad laboral en periodo.
Ausentismo general	0	En este periodo no se presentaron días perdidos Por incapacidad.
Total, acumulado del proyecto	00	

Anexo Tabla 01. FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

$$= \frac{\text{\# de accidentes de trabajo en el mes}}{\text{\# de trabajadores en el mes}} \textbf{ X100}$$

MES	No. ACCIDENTES	No. TRABAJADORES MES	FRECUENCIA ACCIDENTALIDAD
ENERO	0	0	0
FEBREO	0	0	0
MARZO	1	0	0
ABRIL	0	0	0
MAYO	0	0	0
JUNIO	0	0	0
JULIO	0	25	0
AGOSTO	0	30	0
SEPTIEMBRE	0	0	0
OCTUBRE	0	0	0
NOVEIMBRE	0	0	0
DICIEMBRE	0	0	0

ANEXO TABLA 02. SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD

$$= \frac{\text{\# días de incapacidad por AT en el mes + \# días cargados en el mes}}{\text{\# de trabajadores en el mes}} \textbf{ X100}$$

MES	DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS CARGADOS EN EL MES	No. DE TRABAJADORES MES	SEVERIDAD ACCIDENTALIDAD
ENERO	0	0	0	0
FEBREO	0	0	0	0
MARZO	0	0	0	0
ABRIL	0	0	0	0
MAYO	0	0	0	0
JUNIO	0	0	0	0
JULIO	0	31	27	0
AGOSTO	0	31	30	0
SEPTIEMBRE	0	0	0	0
OCTUBRE	0	0	0	0
NOVEIMBRE	0	0	0	0
DICIEMBRE	0	0	0	0

Anexo tabla 03. AUSENTISMO CUASA MEDICA

$$= \frac{\text{\# de días de ausencia por incapacidad laboral común en el mes}}{\text{\# de días programados de trabajo en el mes}} \textbf{ X100}$$

MES	No. DIAS PRO INCAPACIDAD	No. DIAS DE TRABAJO EN EL MES	AUSENTISMO POR CAUSAS MEDICAS
ENERO	0	0	0
FEBREO	0	0	0
MARZO	2	0	0
ABRIL	0	0	0
MAYO	0	0	0
JUNIO	0	0	0
JULIO	0	31	0
AGOSTO	0	31	0
SEPTIEMBRE	0	0	0
OCTUBRE	0	0	0
NOVEIMBRE	0	0	0
DICIEMBRE	0	0	0

Anexo tabla 04. HORAS HOMBRES TRABAJADAS

No. Trabajadores * 8 Hrs diarias * 6 días * 4 semanas

MES	No. PERSONAL POR MES	No. DIAS TRABAJADOS MES	No. HORAS TRABAJADAS MES
ENERO	0	0	
FEBRERO	0	0	
MARZO	0	0	
ABRIL	0	0	
MAYO	0	0	
JUNIO	0	0	
JULIO	25	31	4800
AGOSTO	0	0	0
SEPTIEMBRE	0	0	0
OCTUBRE	0	0	0
NOVIEMBRE	0	0	0
DICIEMBRE	0	0	0
TOTAL HORAS HOMBRES TRABAJADAS AÑO 2025			**4800**

3.2.2 SUB PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

3.2.2.1 INDUCCION INICIAL, CAPACITACION YENTRENAMIENTO

La interventoría mediante la verificación documental inicial del personal nuevo vinculado con la empresa contratista y subcontratista, se corrobora la inducción realizada sobre los temas de aspectos ambientales, políticas, reglamento, normas de seguridad y salud en el trabajo entre otros

temas.

Dicho personal es informado de manera escrita y verbal de los peligros y riesgos a los que están expuestos, como las recomendaciones y los E.P.P que se utiliza según su necesidad para ejercer la labor.

Se relaciona el consolidado de las inducciones realizadas durante el periodo del informe:

Anexo tabla 04. CONSOLIDADO INDUCCIONES

A la fecha del presente informe No 01 se realizó 8 inducciones cumpliendo cobertura del 100% de todo el personal nuevo que se vinculó en el periodo del mes de Julio.

INDUCCIONES	INTERVENTORIA	CONTRATISTAS	SUBCONTRATISTAS	TOTAL INDUCCIONES	META ALCANZADA	SE CUMPLE CON LAS INDUCCIONES PROGRAMADAS
No. de Inducciones ejecutadas	5	5	5	15	100%	SI
No. de Inducciones programadas	5	5	5			

3.2.2.2 CHARLAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS

Durante el periodo de informe el área SSOMA se ejecutó diariamente las respectivas charlas de 5 a 10 minutos en temas de seguridad, Salud y medio ambiente, dando cubrimiento al personal propio y subcontratistas dejando registro documental en el correspondiente formato establecidos en el SG-SST y del cual se lleva el respectivo consolidado de manera mensual.

Anexo Tabla 05. CONSOLIDADO CHARLAS

RESPONSABLE	RESIDENTE SST								
	Cronograma			Evaluaciones			Cobertura		
	Prog	Ejec	%	Eval	>4	%	Prog	Asist	%
ENE									
FEB									
MAR									

ABR									
MAY									
JUN									
JUL	5	5	**100**	0	0	0	25	25	**100%-**
AGO			-						-
SEP			-						-
OCT			-						-
NOV			-						-
DIC			-						-
2025	**5**						**100 %**		

Resultado: Se realizaron en el mes de julio del 2025 un total de 5 charlas de seguridad distribuidos de la siguiente manera:

Temas enfocados en la salud: 1

Temas enfocados en el medio ambiente:0

Temas enfocados en la seguridad: 0

Temas de charlas en general: 4

Nota: Durante el periodo de informe, se cumple con el plan de trabajo proyectada del 100% de asistencia de personal a las charlas al 100%. se evidencia cobertura total de todo el personal vinculado al proyecto.

Se recomienda realizar charlas con temas enfocados a los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos de acuerdo al tipo de actividades que están ejecutando.

3.2.2.3 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se verifico la entrega de dotación al personal nuevo vinculado al proyecto por medio del registro de entrega firmado por cada trabajador.

Se verifico en campo el uso y estado de los elementos de protección personal requeridos para cada actividad.

3.2.2.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Mediante la revisión documental por parte de la interventoría, se verifico la documentación de la maquinaria y equipos antes de su ingreso.

Anexo Tabla 06. INVENTARIO DE EQUIPOS

NOMBRE	MODELO	SERIE	TIPO	REFERENCIA
PULIDORA BOSH 12”	2025	427290199	ELECTRICO	GWS 2200-230 BOSCH
VIBRADOR DE CONCRETO	2025	9012	ELECTRICO	VR1000
VIBRADOR DE CONCRETO	2025	332004489	ELECTRICO	GKS 20-65
PULIDORA	2025	1210716074	ELECTRICO	TECHTOP ROJA

Se realizo la verificación documental y visual del estado de los equipos y estos cuentan con el botón de parado de emergencia, se verifico verbalmente con los trabajadores sobre el manejo de los equipos, se evidencia que el personal se encuentra capacitado para el uso de los mismos; se realizan las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo.

3.2.2.5 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS

La normatividad colombiana establece como medida de prevención y protección las delimitaciones de las área y señalizaciones con el objetivo de identificar los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos los colaboradores, es por esto, que desde el área SST del contratista y verificación en campo por parte del contratista realizar mantener y/o realizar mantenimiento de las delimitaciones de todas las áreas de trabajo.

3.2.2.6 PLAN DE EMERGENCIA

Tabla No. 07: Inventario de equipos de emergencia:

ELEMENTOS	CANTIDAD	UBICACION
Camilla	1	Kiosko oficina Administrativa
Botiquín	1	Kiosko oficina Administrativa
Extintor	3	Kiosko oficina Administrativa

3.2.2.7 SEGUIMIENTO AL MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

En el periodo del informe no se evidencia sustancias químicas dentro del proyecto, sin embargo, se cuenta con su punto de acopio.

3.2.2.8 INSPECCIONES PLANEADAS

Mediante revisión documental e inspecciones en campo, se verifico la ejecución del cronograma de inspecciones del contratista y se evidencio que el Residente SISOMA del contratista realiza las inspecciones pre operacionales de los equipos y maquinaria, esta evidencia se encuentras anexadas en los informes mensual entregados.

Tabla No. 08: Consolidado de inspecciones realizadas por mes:

INSPECCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Botiquín							1					
Camilla							1					
Extintor							1					
Orden y aseo							1					
Preoperacional Taladro percutor							1					
Preoperacional Demoledor							1					
Inspección de E.P.P							1					
TOTAL NUMERO DE INSPECCIONES PROGRAMADAS									7			
TOTAL NUMEROS DE INSPECCIONES EJECUTADAS									7			

4. CUMPLIMIENTO DE LA GUIA DE MANEJO AMBIENTAL EN OBRA.

De acuerdo al seguimiento realizado al plan de manejo ambiental entregado por el contratista se evidencian las siguientes actividades:

1. Se cuenta con 1 punto ecológico asignado en el área de kiosco- oficina Administrativa con el fin de llevar a cabo una adecuada separación de residuos sólidos, actualmente se mantiene en buen estado, se verifica la limpieza y separación adecuada de los residuos.
2. Se cuenta con punto de acopio para el material con protección en lona verde para evitar la contaminación del suelo.
3. Se realiza la protección de los árboles en el área de trabajo.
4. Se realiza la limpieza y mantenimiento de la batería y baños asignados en el proyecto
5. Se verifica la protección de fauna y flora.
6. Para este periodo del informe no se realizó retiro de RCD
7. Se solicita la licencia ambiental del proveedor del material de cantera.

8. Se realiza humectación de las áreas, evitando así la propagación de polvo
9. Se realiza orden y aseo en cada área de trabajo
10. Se cuenta con un acopio de materiales producto de las demoliciones de las áreas intervenidas.
11. Listado de ingreso de materiales
12. Se demarca con lona verde el lugar de acopio de materiales y residuos.

Anexos: Registro fotográficos

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>FOTO 01. DELIMITACION DE AREA</td><td>FOTO 02. DELIMITACION PUNTO ACOPIO RESIDUOS</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>FOTO 03. DELIMITACION DEL AREA</td><td>FOTO 04. ACOPIO DE RESIDUOS</td></tr>
</table>

Tabla: Consolidado **ATERIAL RETIRADO**	CANTIDAD POR MES (m3 o L)											
	ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
RCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AGUAS RESIDUALES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ADECUACIÓN Y OPERACIÓN DE KIOSKO Y ALMACÉN

Actualmente se cuenta con un área destinada para el contratista con conexión eléctrica, puntos de emergencia y suministro de agua, esta área se encuentra distribuida de la siguiente manera:

- Oficina para el área administrativa del contratista
- Oficina para interventoría
- Zona de almacén
- Zona para la ubicación de baños para hombre y mujer con su lavamanos

Anexos: Registro fotográfico



FOTO 03. OFICINA INTERVENTORIA



FOTO 04. AREA DE ALMACEN



FOTO 05. OFICINA CONTRATISTA



FOTO 06. BAÑOS HOMBRE Y MUJER

5. INSPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS

ASPECTO INSPECCIONADO		DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO INSPECCIONADO	CUMPLE / NO CUMPLE	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
EPCC	Certificados de altura	Todo el personal que va a realizar actividades en altura cuenta con su certificado establecido por la Resolución 4272 del 2021.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Programa de protección contra caídas	Residente SST del contratista debe entregar medio magnético el programa de protección contra caída, establecido por la Resolución 4272 del 2021.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Estado de los EPCC	Se verifica el estado de EPCC mediante inspección visual de cada equipo presentado en obra.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Uso de EPCC	Se verifica en campo el uso adecuado de EPCC de todo el personal.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Condiciones de las áreas	Se verifica durante recorrido de obra, las condiciones en las que se encuentra cada área, los hallazgos son se reportan mediante grupo de WhatsApp para su cierre.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Sistemas de accesos	Se verifica el estado y uso de escaleras y andamios.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Kiosko -Oficina Administrativa	Se verifica las condiciones de orden y aseo del área del campamento administrativo y operativo.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Área del comedor	Se verifica las condiciones de orden y aseo del área del comedor.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Puntos ecológicos	Se verifica la clasificación adecuada de los residuos en obra.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Puntos de acopios	Se verifica la asistencia de los puntos de acopio, su delimitación y señalización.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Cerramientos perimetrales del proyecto	S verifica el estado del cerramiento perimetral, se realiza el mantenimiento cada vez que se requiera.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Puntos de almacenamiento de químicos	Se verifica que el punto de almacenamiento, tenga dique de contención, cuente con su señalización y matriz de compatibilidad y este cada químico de acuerdo al sistema globalmente armonizado.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Áreas de baños	Se verifica el lavado diario de los baños.	SI	Carmen Sofia Plata a Residente SISO SMA Interventoría
	Almacén	Se verifica que el almacenamiento de materiales cumple con la altura	SI	Carmen Sofia Plata Plata Residente SISOSMA Interventoría

		máxima, evitando el desplome del material.		
Maquinarias, Equipos y Herramientas	Maquinaria pesada	Se verifica la documentación de la máquina que va a ingresa: Ficha técnica, hoja de vida, certificados de mantenimiento, certificado de exportación, de igual manera el funcionamiento de pitos de retrocesos y sistema operativo del equipo.	N/A	Carmen Sofia Platal Residente SISOSMA Interventoría
	Herramientas y/o herramientas eléctricas	Se verifica la documentación de cada herramienta: Ficha técnica, hoja de vida, certificados de mantenimiento, en campo se verifica que cada herramienta se utilice de manera adecuada de acuerdo a su función.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Equipos de emergencia de la maquinaria	Se verifica que la maquinaria pesada cuente con su kit de derrame, botiquín y extintor.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
Equipos de Respuesta ante Emergencia	Botiquín	Se realiza la inspección visual de los elementos del botiquín, verificando si se encuentran vencidos o no, con el objetivo de garantizar la adecuada atención de primeros auxilios.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Camilla	Se verifica la existencia y estado de la camilla en obra, esta debe estar ubicada en el área de campamento, en un lugar visible y sin obstáculos.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Extintor	Se verifica la existencia y vigencia de cada extintor.	SI	Yisel Vidal Residente SISOSMA Interventoría
	MEDEVAC	Se verifica por medio magnético el procedimiento de evacuación médica, garantizando así la respuesta inmediata en caso de una eventualidad.	SI	Carme Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
Documentos del SGSST	Política de seguridad y salud en el trabajo	Se verifica medio magnético que las políticas cumplan con lo requerido por la normatividad legal vigente, a su vez que estas se encuentren publicadas y divulgadas a todo el personal.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	IPERC	Se verifica medio magnético la matriz IPERC, que se encuentre contemplado todos los peligros y riesgos con sus debidos controles.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	ATS	Se verifica en campo el análisis de trabajo seguro de cada actividad en ejecución, donde se contemple todos los riesgos y controles.	SI	Carmen sofia Plata l Residente SISOSMA Interventoría
	Plan de emergencia	Se verifica medio magnético que se cuente con el plan de emergencia enfocado al proyecto, que este se encuentre divulgado a todo el personal en obra.	SI	Carmen Sofia Platal Residente SISOSMA Interventoría
	Plan de trabajo	Se verifica por medio magnético la existencia del plan anual de trabajo, de manera mensual mediante el	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría

		informe suministrado por parte de la Residente SISOSMA del contratista, se verifica el cumplimiento de este. ***Se relaciona que el cronograma de capacitación no cumple con el indicador de cobertura y eficacia.***		
	Examen medico	Se verifica la realización de exámenes médico del personal que se vincula.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Afiliaciones y/o planilla de seguridad social	Se verifica que todo el personal nuevo vinculado cuente con sus afiliaciones del mes vigente y/o planilla de seguridad social	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
Permisos de Trabajo de Alto Riesgo	Excavaciones	A la fecha no se están realizando excavaciones.	N/A	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	Espacios Confinados	A la fecha no se está ejecutando actividades de espacios confinados.	N/A	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	De Altura	Se verifica el cumplimiento de los establecido por la Resolución 4272 del 2021 y diligenciamiento de los permisos de trabajo en altura.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	En Caliente	A la fecha no se está ejecutando actividades en caliente.	SI	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
	De Izaje	A la fecha no se está ejecutando Izaje de carga.	N/A	Carmen Sofia Plata Residente SISOSMA Interventoría
Otros				
OBSERVACIONES	**Se adjunta evidencia fotográfica de los hallazgos encontrado durante el recorrido de obra y la verificación de cumplimiento de cada ítems.**			

6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DE SST

En el presente informe se relaciona la correspondencia enviada y recibida relacionada con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo generada desde el inicio de las actividades contractuales del proyecto en referencia:

ITEMS	FECHA	NUMERO DE OFICIO	ASUNTO	EMISOR	RECEPTOR
1	14/06/2025	CONOSORCIO-001 2025-06	Solicitud de documentación de acuerdo a obligaciones contractuales correspondientes al capítulo de seguridad y sal el trabajo y ambiental.	Consorcio Intersedes 4	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

7. VERIFICACIÓN AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

En la fecha de entrega del presente informe se relacionan las planillas de seguridad social que se presentaron en el informe 01 del Contratista WRUSSY INGENIEROS; puesto que de acuerdo a las fechas de pago de seguridad social aun dichas planillas se encuentran vigentes, se relaciona cuadro con respectivas fechas de pago según su número de NIT

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
	EMPRESA	**NIT**	**DIA HABIL**	**FECHA PAGO**	**VIGENCIA**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO 038**	**901875619**	**4**	**14/07/2025**	**SI**

Personal contratista:

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
	EMPRESA	**NIT**	**DIA HABIL**	**FECHA PAGO**	**VIGENCIA**
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS	901639965	11	15/07/2025	SI
SUBCONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS	901639965	11	10/07/2025	SI

8. Evidencias fotográficas

CHARLAS DE SEGURIDAD	
	





INSPECCION E.P.P








SEÑALIZACIONES Y DELIMITACIONES DE AREAS






INSPECCIONES EN CAMPO	
	
	





ORDEN Y ASEO DE AREAS

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>




GPS Map Camera
Check In
Soledad, Atlántico, Colombia
Vía Sin Nombre, Soledad, Atlántico 083006, Colombia
Lat 10.880479° Long -74.781213°
26/07/2025 09:44 a. m. GMT -05:00
Google


GPS Map Camera
Check In
Soledad, Atlántico, Colombia
Vía Sin Nombre, Soledad, Atlántico 083006, Colombia
Lat 10.879453° Long -74.781628°
25/07/2025 02:47 p. m. GMT -05:00
Google

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Establecer un plan de emergencia aterrizado al proyecto e implementarlo
- Entregar los procedimientos seguros de cada actividad a ejecutar en el frente de trabajo.
- Continuar con las medidas de seguridad en las diferentes áreas de trabajo
- Asegurar la entrega oportuna de los E.P.P para el desarrollo de todas las actividades, en los trabajos con taladro se debe reforzar la protección en los oídos con tipo copa.
- Entregar nuevamente el plan de manejo ambiental. (Documento aparece error de lectura)
- Realizar el uso adecuado de los puntos ecológicos asignados (adecuarlo en el sitio designado)
- Realizar el adecuado mantenimiento del cerramiento provisional, ajustar para que no se derrumbe.
- Capacitar al personal con temas refrentes a primeros auxilios y uso adecuado del extintor, trabajos seguros en alturas.
- Tener siempre delimitada las áreas de acopio de material, proteger fauna y flora.
- Mejorar el Orden y Aseo en la oficina para evitar accidentes por tropiezos con los materiales de Almacén-
- Realizar mantenimiento a la protección de la flora cundo hagan cerramientos.
- Realizar mantenimiento y limpieza de herramientas diariamente.
- Realizar las mejoras y las recomendaciones que se realizan a diario en las rondas de inspección en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Realizar charlas con enfoque de golpes de calor, debido a las altas temperaturas.
- Se recomienda al contratista que, al momento del retiro de un colaborador, deberá entregar la planilla de seguridad social con novedad del retiro, paz y salvo firmado por el trabajador y representante legal.
- Organizar el almacén teniendo en cuenta la norma para manejo de Químicos, Etiquetar productos químicos.
- Retroalimentar al personal sobre el uso adecuado de los E.P.P y dotación.
- Retroalimentar a los conductores que ingresan al proyecto que la velocidad máxima es de 20 KM.
- Enfocar los temas de charlas de seguridad a las actividades que se están ejecutando en obra, ejemplo como temas relacionados con riesgo locativo (Diferencia de nivel), riesgo eléctrico o riesgo mecánico (por la manipulación de pulidoras y sierra).
- Dar cumplimiento a los indicadores establecidos en el plan de manejo ambiental.

10. ESTADO REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO	INFORME DE SISOMA INTERVENTORIA No. 09	
PERIODO:	08 JULIO AL 08 AGOSTO 2025	
RESPONSABLE DE LA ELABORACION: Profesional SISOMA Interventoría - Yisel Vidal	NOMBRE :	CARMEN SOFIA PLATA PLATA
	FIRMA:	
	FECHA:	8/08/2025
RESPONSABLE REVISION Y APROBACION: Director de Interventoría	NOMBRE :	CARLOS FELIPE CORREA BARRETO
	FIRMA:	
	FECHA:	08/8/2025
Vo. Bo. Representante Legal	NOMBRE :	ANDRES BENITO USECHE
	FIRMA:	
	FECHA:	08/08/2025

11. ANEXOS

ANEXOS: PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL