

**INFORME ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE  
APOYO A LA GESTIÓN No. 123 DE 2025**

Señores  
**ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES**  
LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR

Cordial saludo, el día 07 de julio del 2025 se realizó la visita técnica especializada a las instalaciones de la ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES en su sede principal, dando como resultado lo presentado en la siguiente tabla.

Nº	OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	CONTROL DE CALIDAD – RAYOS X FIJO, RAYOS X PORTATIL	Se realizó y se entregó el documento control de calidad de forma digital en nuestra página web.
2	CALCULO DE BLINDAJES	Se realizó y se entregó documento por cada equipo de forma digital en nuestra página web.
3	NIVELES DE REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO	Se verificó los niveles de referencia y se entregó documento por cada equipo de forma digital en nuestra página web.
4	SERVICIOS DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA	Se hace seguimiento y acompañamiento en lo correspondiente a la Res. 482.
5	CURSOS DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA	Se activan el ingreso al curso de protección radiológica.
6	PLAN DE CAPACITACION ANUAL	Se dio acceso al portal web de nuestra institución y se explicó el funcionamiento para el desarrollo virtual teórico.

Se ejecutan las actividades con los supervisores e ingenieros a cargo y se hace entrega de la documentación relacionada.

## RAYOS X PORTÁTIL

El equipo rayos x portátil, presenta error en su funcionamiento. De acuerdo a esto: se recomienda realizar la baja del equipo, ya que este no se encuentra en óptimas condiciones para la prestación de servicios.

RESOLUCIÓN 24467 DE 2024 - SECSALUD SANTANDER  
FECHA EVALUACIÓN: JULIO 07 DE 2025  
RX PORTATIL

**CONTROL CALIDAD Rx** S.A.S  
Dosimetría Personal & Protección Radiológica

## CERTIFICACIÓN CONTROL DE CALIDAD

Qué, de acuerdo al control de calidad y estudio radiológico realizado a las instalaciones de:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
FECHA DE ENVALUACIÓN	JULIO 07 DE 2025
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
NIT	824000543-7
DIRECCIÓN	CRA 1E NO 6-30 - LA JAGUA DE IBIRICO

Qué, al análisis de los resultados, dicha instalación **NO** cumple satisfactoriamente con los requerimientos de protección radiológica que las normas vigentes sobre este aspecto lo exigen donde se encuentra instalado el equipo emisor de Rayos X, el cual posee las siguientes características:

RX PORTATIL			
DATOS EQUIPO		DATOS TUBO RX	
MARCA:	SIEMENS	MARCA:	SIEMENS
MODELO:	NO VISIBLE	MODELO:	18 10 410 X0551
SERIE:	NO VISIBLE	SERIE:	18617

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos concluir que dicho equipo **NO** puede ser operado en condiciones normales de uso sin ningún riesgo radiológico para los operadores de este, de los pacientes y del público en general.



Ms. C. W. LEONARDO VEGA VARGAS  
FÍSICO MÉDICO - DIRECTOR TÉCNICO  
Res. 24467 DE 2024 - SecSalud Santander  
320 443 7308

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A [WWW.CONTROLCALIDADRX.COM](http://WWW.CONTROLCALIDADRX.COM) OPCIÓN CERTIFICACIONES Y DIGITANDO EL NUMERO NIT: 8240005437.

## RX FIJO

De acuerdo a los resultados el equipo rayos x fijo, está en correcto funcionamiento de acuerdo a las pruebas realizadas.

RESOLUCIÓN 24467 DE 2024 - SECSALUD SANTANDER  
FECHA EVALUACIÓN: JULIO 7 DE 2025  
RX FIJO

**CONTROL CALIDAD Rx** S.A.S  
Dosimetría Personal & Protección Radiológica

## CERTIFICACIÓN CONTROL DE CALIDAD

Qué, de acuerdo al control de calidad y estudio radiológico realizado a las instalaciones de:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
FECHA DE ENVALUACIÓN	JULIO 7 DE 2025
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
NIT	824000543-7
DIRECCIÓN	CRA 1E NO 6-30 - LA JAGUA DE IBIRICO

Qué, al análisis de los resultados, dicha instalación cumple satisfactoriamente con los requerimientos de protección radiológica que las normas vigentes sobre este aspecto lo exigen donde se encuentra instalado el equipo emisor de Rayos X, el cual posee las siguientes características:

RX FIJO			
DATOS EQUIPO		DATOS TUBO RX	
MARCA:	TXR	MARCA:	TOSHIBA
MODELO:	TXR 425	MODELO:	E7239FX
SERIE:	36371	SERIE:	11K143

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos concluir que dicho equipo puede ser operado en condiciones normales de uso sin ningún riesgo radiológico para los operadores de este, de los pacientes y del público en general.



**Ms. C. W. LEONARDO VEGA VARGAS**  
FÍSICO MÉDICO - DIRECTOR TÉCNICO  
Res. 24467 DE 2024 - SecSalud Santander  
320 443 7308

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A [WWW.CONTROLCALIDADRX.COM](http://WWW.CONTROLCALIDADRX.COM) OPCIÓN CERTIFICACIONES Y DIGITANDO EL NUMERO NIT: 8240005437.

## HABILITACIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL

ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES  
8240005437  
OPR:  
MES: 4

Documento Capacitación  
Video explicativo!

5 CUPOS TOTALES

**USUARIOS**  
**ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES**

ACTIVOS INACTIVOS

Buscar

ITEM	DOCUMENTO	NOMBRE	ESTADO MES	EMAIL
------	-----------	--------	---------------	-------

Se activa plataforma de plan de capacitación anual y se explica su funcionamiento a la persona encargada.

**TODOS LOS DOCUMENTOS ESTÁN DISPONIBLES DE FORMA DIGITAL EN NUESTRA PAGINA WEB [www.controlcalidadrx.com](http://www.controlcalidadrx.com)**