ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE CONGELACIÓN

Código: FOR-PSS-239	
Versión: 1	
Fecha: Memo 20244005021 – 22/02/2024	
Página: 1 de 1	

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: SUBA

SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD: COMEDOR COMUNITARIO

UNIDAD OPERATIVA: LA AGUADITA


AÑO: 2024

MES: AGOSTO

COORDINADOR O RESPONSABLE: ANDRES VIVAS

OPERADOR: ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ

TEMPERATURAS DE SEGURIDAD: -18°C



RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS: Jean carlos Cenes CARGO: Operado

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que se realizo lavado a las neveras el dia 23 de agosto la temperatura inicial fue de -10°

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE CONGELACIÓN

Código: FOR-PSS-230
Versión: 1
Fecha: Memo 20240050311 - 22/08/2024
Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: SUBA
SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD: COMEDOR COMUNITARIO
UNIDAD OPERATIVA: LA AGUADITA

AÑO: 2024
MES: AGOSTO
COORDINADOR O RESPONSABLE: ANDRES VIVAS
OPERADOR: ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ

TEMPERATURAS DE SEGURIDAD: -18°C

DIA

TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Inicio de jornada / 12:00 m / Final jornada																														
-5																															
-6																															
-7																															
-8																															
-9																															
-10																															
-11																															
-12																															
-13																															
-14																															
-15																															
-16																															
-17																															
-18																															
-19																															
-20																															
-21																															
-22																															
-23																															
-24																															
-25																															

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS: Sean carlos Genes
CARGO: Operador

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que el dia 23 de agosto se reabrio luego a la nevera la temperatura inicial fue de -9°