



FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

ABRIL - MAYO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

OBJETO

CONTRATO NO.4155 DE 2024

“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA”.

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
MOTONIVELADORA *HBZN0140LPAF10008*
RETROEXCAVADORA #37
RETROEXCAVADORA #36
VIBROCOMPACTADOR #5
VOLQUETA #13
VOLQUETA #2

ING. DIANA GALLEGO
JAIME ORTIZ
JOSE ALED OCAMPO
NELSON TAQUEMICHE
LEONARDO OLAYA
DUVERNEY AGUIRRE
CARLOS BASTIDAS

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

979

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

LIBANO: MESETA BAJA, MESETA ALTA-EL SILENCIO

EMERGENCIA: BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA, MESETA BAJA-VÍA RIO LAGUNILLA

LIBANO-VILLA HERMOSA

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO LIBANO



INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025





TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS LIBANO-MESETA BAJA MEJORAMIENTO DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
03/04/2025	K0+000	K0+438	2, 13	7	7	49
04/04/2025	K0+438	K0+876	13	7	6	42
05/04/2025	K0+876	K1+314	13	7	6	42
06/04/2025	K1+314	K1+752	2, 13	7	7	49
07/04/2025	K1+752	K2+190	2, 13	7	8	56
08/04/2025	K2+190	K2+628	2, 13	7	4	28
09/04/2025	K2+628	K3+066	2, 13	7	7	49
10/04/2025	K3+066	K3+500	2, 13	7	7	49
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA						364

FRENTE DE TRABAJO LIBANO



TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS LIBANO-MESETA BAJA CONFORMACIÓN DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
03/04/2025	K0+000	K0+438	438	5	2.190
04/04/2025	K0+438	K0+876	438	5	2.190
05/04/2025	K0+876	K1+314	438	5	2.190
06/04/2025	K1+314	K1+752	438	5	2.190
07/04/2025	K1+752	K2+190	438	5	2.190
08/04/2025	K2+190	K2+628	438	5	2.190
09/04/2025	K2+628	K3+066	438	5	2.190
10/04/2025	K3+066	K3+500	434	5	2.170
TOTAL, CONFORMACION DE LA VIA					17.500

FRENTE DE TRABAJO LIBANO



TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS LIBANO-MESETA BAJA CONFORMACIÓN DE CUNETAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
03/04/2025	K0+000	K0+438	438	1	438
04/04/2025	K0+438	K0+876	438	1	438
05/04/2025	K0+876	K1+314	438	1	438
06/04/2025	K1+314	K1+752	438	1	438
07/04/2025	K1+752	K2+190	438	1	438
08/04/2025	K2+190	K2+628	438	1	438
09/04/2025	K2+628	K3+066	438	1	438
10/04/2025	K3+066	K3+500	434	1	434
TOTAL CUNETAS					3.500

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME
ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS LIBANO-MESETA ALTA/EL SILENCIO MEJORAMIENTO DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
11/04/2025	K0+000	K0+500	2, 13	7	4	28
12/04/2025	K0+500	K1+000	2, 13	7	6	42
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA						70

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME
ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS LIBANO-MESETA ALTA/EL SILENCIO CONFORMACIÓN DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
11/04/2025	K0+000	K0+500	500	5	2.500
12/04/2025	K0+500	K1+000	500	5	2.500
TOTAL, CONFORMACION DE LA VIA					5.000

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME
ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS LIBANO-VILLAHERMOSA

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 01/05/2025 al 07/05/2025	Líbano-Villa Hermosa	900
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		900

FRENTE DE TRABAJO LIBANO



TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS LIBANO-MESETA ALTA/EL SILENCIO CONFORMACIÓN DE CUNETAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
11/04/2025	K0+000	K0+500	500	1	500
12/04/2025	K0+500	K1+000	500	1	500
TOTAL CUNETAS					1.000

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME
ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
LIBANO-MESETA BAJA	3,5
LIBANO-MESETA ALTA/EL SILENCIO	1,0
TOTAL, MEJORAMIENTO	4,5

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME
ABRIL - MAYO DEL 2025

EMERGENCIA BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
01/04/2025	BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA		2	7	4	28
02/04/2025			13	7	4	28
TOTAL, DE LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						56

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

966

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME
ABRIL - MAYO DEL 2025

EMERGENCIA BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
01/04/2025	BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA		150	4	0,5	300
02/04/2025			150	4	0,5	300
TOTAL, REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						600

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME
ABRIL - MAYO DEL 2025

EMERGENCIA MESETA BAJA-VÍA RIO LAGUNILLA REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
21/04/2025	MESETA BAJA-VÍA RIO LAGUNILLA		150	4	0,5	300
22/04/2025			150	4	0,5	300
TOTAL, REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						600

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME
ABRIL - MAYO DEL 2025

LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA LIBANO-VILLA HERMOSA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
23/04/2025	VILLA HERMOSA		2	7	5	35
24/04/2025			2	7	5	35
25/04/2025			2	7	4	28
26/04/2025			2	7	4	28
27/04/2025			2	7	5	35
28/04/2025			2	7	5	35
TOTAL, DE LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						196

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA LIBANO-VILLA HERMOSA

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
01/04/2025	VILLA HERMOSA		100	5	0,5	250
02/04/2025			100	5	0,5	250
03/04/2025			100	5	0,5	250
04/04/2025			100	5	0,5	250
05/04/2025			100	5	0,5	250
07/04/2025			100	5	0,5	250
08/04/2025			100	5	0,5	250
09/04/2025			100	5	0,5	250
10/04/2025			100	5	0,5	250
11/04/2025			100	5	0,5	250
12/04/2025			100	5	0,5	250
13/04/2025			100	5	0,5	250
23/04/2025			100	5	0,5	250
24/04/2025			100	5	0,5	250
25/04/2025			100	5	0,5	250
26/04/2025			100	5	0,5	250
27/04/2025			100	5	0,5	250
28/04/2025			100	5	0,5	250
29/04/2025			100	5	0,5	250
30/04/2025			100	5	0,5	250
TOTAL, REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						5.000

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

hbb

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS**FRENDE DE TRABAJO LIBANO****ABRIL DE 2025****GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT**

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
-----------------------	--------------------------	--

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE LIBANO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2025

INFORME MENSUAL GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – EL TOLIMA NOS UNE

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	--------------------------	---

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
3.	LOCALIZACIÓN.....	4
4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	5
5.	VIAS DEL MUNICIPIO.....	5
5.1	SECTOR 1:	5
6.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES.....	5
6.1	CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN	6
7.	PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO	8
7.1	PERSONAL UTILIZADO	8
7.2	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA	8
8.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	9
8.1	ACTIVIDADES EN LIBANO: MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO	9
8.2	ACTIVIDADES EMERGENCIA LIBANO: BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA-VÍA RIO LAGUNILLA	19
8.3	ACTIVIDADES LIBANO-VILLA HERMOSA.....	22

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	--------------------------	---

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio del Líbano – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento en la zona rural de los Municipios de Rovira, Roncesvalles, San Antonio exactamente en la vía Líbano – Villa Hermosa, con maquinaria de la Gobernación del Tolima.

La infraestructura por intervenir beneficia los municipios del Líbano y Villa Hermosa. Se realizará el mantenimiento a los tramos críticos autorizados por la Gobernación del Tolima y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Cabe resaltar que las actividades solamente contemplan limpieza, ampliación de la vía, remoción de derrumbes, recuperación banca, apertura y extendido de material de mejoramiento con el apoyo de la retroexcavadora, motoniveladora y volqueta.

Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad, adicionalmente, en este caso no solo se benefician los que residen cerca, sino que se favorece en general a todos los habitantes del Municipio, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.


UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	--------------------------	---

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Líbano es un municipio colombiano situado en el departamento del Tolima. Es el tercer municipio más extenso en área urbana del departamento, solo superado por su capital Ibagué y el municipio de El Espinal. Tiene una temperatura media de 20 °C. Sus actividades económicas son la agricultura, la ganadería, el turismo y la producción literaria. Su población es de 45 262 habitantes (según el censo de 2018). Limita al norte con los municipios de Villahermosa y Armero, al occidente con el municipio de Murillo, al oriente con los municipios de Lérída y Santa Isabel y al sur con el municipio de Santa Isabel.



UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	--------------------------	---

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO



5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona de pastales, vía ubicada en la vía Líbano – Villa Hermosa:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Líbano – Villa Hermosa	31

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca; estas actividades se realizaron con un kit de maquinaria amarilla el cual está conformado por 2 Volquetas, un vibro compactador, una motoniveladora y 2 retroexcavadoras.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora sobre la vía Líbano Meseta Baja-Meseta Alta-El silencio, específicamente mejoramiento y conformación de la misma, limpieza de alcantarillas y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en las veredas.

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	--------------------------	---

Se realizó el arreglo de pasos críticos en la vía Líbano-Villa Hermosa con el apoyo de una retroexcavadora y la volqueta #2, y en conjunto con la Alcaldía del municipio, logrando remover gran cantidad de tierra, limpieza de alcantarillas y vía en general.

Se atendieron emergencias sobre la vía específicamente en dos puntos de la misma las cuales fueron Bulgaria-La Lima-Meseta Baja y Meseta Baja-Vía Rio Lagunilla con el apoyo de 2 retroexcavadoras y 2 volquetas.

Esto permitió la solución y rehabilitación del corredor vial, ya que es importante restablecer el tránsito vehicular para beneficio de la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 4,5 km de vía y 5900 M3 de remoción-limpieza de tierra; el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 12 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, se han conformado 4,5 kilómetros de vía correspondiente al municipio del Líbano y 5900 M3 de remoción-limpieza de tierra:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 03/04/2025 al 10/04/2025	LÍBANO-MESETA BAJA	3,5
Del 11/04/2025 al 12/04/2025	LÍBANO-MESETA ALTA/EL SILENCIO	1,0
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS		4,5 KM

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	--------------------------	---

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 01/04/2025 al 30/04/2025	Líbano-Villa Hermosa	5000
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		5000

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		
FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 01/04/2025 al 02/04/2025	Bulgaria-La Lima-Meseta Baja	600
Del 21/04/2025 al 22/04/2025	Meseta Baja-Vía Rio Lagunilla	600
TOTAL, REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		1200

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 01/05/2025 al 07/05/2025	Líbano-Villa Hermosa	900
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		900

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	--------------------------	---

7. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEG0
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JAIME ORTIZ
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	NELSON TAQUEMICHE
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOSE ALED OCAMPO
OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	LEONARDO OLAYA
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DUVERNEY AGUIRRE
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	CARLOS BASTIDAS

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
MOTONIVELADORA	*HBZN0140LPAF10008*	1
RETROEXCAVADORA	36, 37	2
VIBROCOMPACTADOR	5	1
VOLQUETA	2, 13	2

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024




8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN LIBANO: MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO



UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO



UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
-----------------------	--------------------------	--



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO

8.2 ACTIVIDADES EMERGENCIA LIBANO: BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA-VÍA RIO LAGUNILLA



UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA-VÍA RIO LAGUNILLA



BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA-VÍA RIO LAGUNILLA



UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA-VÍA RIO LAGUNILLA



BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA-VÍA RIO LAGUNILLA



BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA-VÍA RIO LAGUNILLA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA-VÍA RIO LAGUNILLA

8.3 ACTIVIDADES LIBANO-VILLA HERMOSA



VILLA HERMOSA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



VILLA HERMOSA




VILLA HERMOSA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



VILLA HERMOSA



VILLA HERMOSA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



VILLA HERMOSA



VILLA HERMOSA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



VILLA HERMOSA



VILLA HERMOSA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



VILLA HERMOSA





VILLA HERMOSA


UNIÓN TEMPORAL MARV 4


CONTRATO NO.4155 DE 2024







VILLA HERMOSA


VERSION 1	GOB-M-009						
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024						
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA						
	INFORME DIARIO-TURNO						
CARRETERA: MESETA BAJA				MUNICIPIO: LIBANO			
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO				UNIDAD: M3		364	
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
03/04/2025	K0+000	K0+438	2, 13	7	7	49	Se laboro Normalmente.
04/04/2025	K0+438	K0+876	13	7	6	42	Se laboro Normalmente.
05/04/2025	K0+876	K1+314	13	7	6	42	Se laboro Normalmente.
06/04/2025	K1+314	K1+752	2, 13	7	7	49	Se laboro Normalmente.
07/04/2025	K1+752	K2+190	2, 13	7	8	56	Se laboro Normalmente.
08/04/2025	K2+190	K2+628	2, 13	7	4	28	Se laboro Normalmente.
09/04/2025	K2+628	K3+066	2, 13	7	7	49	Se laboro Normalmente.
10/04/2025	K3+066	K3+500	2, 13	7	7	49	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						364	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						364	
Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024 Firma:  Nombre: Diana Gallego c.c. 38.210.237				Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024 Firma:  Nombre: Jelson Giovanni Alvis Lozano c.c. 1.110.512.907			

VERSION 1	GOB-M-009					
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024					
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA					
	INFORME DIARIO-TURNO					
CARRETERA: MESETA BAJA			MUNICIPIO: LIBANO			
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR				UNIDAD: M2	17.500	
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
	DE	A				
03/04/2025	K0+000	K0+438	438	5	2.190	Se laboro Normalmente.
04/04/2025	K0+438	K0+876	438	5	2.190	Se laboro Normalmente.
05/04/2025	K0+876	K1+314	438	5	2.190	Se laboro Normalmente.
06/04/2025	K1+314	K1+752	438	5	2.190	Se laboro Normalmente.
07/04/2025	K1+752	K2+190	438	5	2.190	Se laboro Normalmente.
08/04/2025	K2+190	K2+628	438	5	2.190	Se laboro Normalmente.
09/04/2025	K2+628	K3+066	438	5	2.190	Se laboro Normalmente.
10/04/2025	K3+066	K3+500	434	5	2.170	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA				17.500		
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR				17.500		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Supervisor contrato 4155 DE 2024</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Diana Gallego</u></p> <p>c.c. <u>38.210.237</u></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Jeison Giovanni Alvis Lozano</u></p> <p>c.c. <u>1.110.512.907</u></p> </div> </div>						

VERSION 1		GOB-M-009				
UNIÓN TEMPORAL MARV 4		CONTRATO NO. 4155 DE 2024				
		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA				
		INFORME DIARIO-TURNO				
CARRETERA: MESETA BAJA						MUNICIPIO: LIBANO
CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	3.500
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
	DE	A				
03/04/2025	K0+000	K0+438	438	1	438	Se laboro Normalmente.
04/04/2025	K0+438	K0+876	438	1	438	Se laboro Normalmente.
05/04/2025	K0+876	K1+314	438	1	438	Se laboro Normalmente.
06/04/2025	K1+314	K1+752	438	1	438	Se laboro Normalmente.
07/04/2025	K1+752	K2+190	438	1	438	Se laboro Normalmente.
08/04/2025	K2+190	K2+628	438	1	438	Se laboro Normalmente.
09/04/2025	K2+628	K3+066	438	1	438	Se laboro Normalmente.
10/04/2025	K3+066	K3+500	434	1	434	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					3.500	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					3.500	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Diana Gallego</u></p> <p>c.c. <u>38.210.237</u></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Jeison Giovanni Alvis Lozano</u></p> <p>c.c. <u>1.110.512.907</u></p> </div> </div>						

VERSION 1		GOB-M-009					
UNIÓN TEMPORAL MARV 4		CONTRATO NO. 4155 DE 2024					
		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA					
		INFORME DIARIO-TURNO					
CARRETERA: MESETA ALTA-EL SILENCIO						MUNICIPIO: LIBANO	
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						UNIDAD: M3	70
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
11/04/2025	K0+000	K0+500	2, 13	7	4	28	Se laboro Normalmente.
12/04/2025	K0+500	K1+000	2, 13	7	6	42	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						70	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						70	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Diana Gallego</u></p> <p>c.c. 38.210.237</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Jelson Giovanni Alvis Lozano</u></p> <p>c.c. 1.110.512.907</p> </div> </div>							

VERSION 1	GOB-M-009					
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024					
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA					
	INFORME DIARIO-TURNO					
CARRETERA: MESETA ALTA-EL SILENCIO						MUNICIPIO: LIBANO
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	5.000
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
	DE	A				
11/04/2025	K0+000	K0+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
12/04/2025	K0+500	K1+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					5.000	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					5.000	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Diana Gallego</u></p> <p>c.c. <u>38.210.237</u></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Jelson Giovanni Alvis Lozano</u></p> <p>c.c. <u>1.110.512.907</u></p> </div> </div>						

VERSION 1		GOB-M-009				
UNIÓN TEMPORAL MARV 4		CONTRATO NO. 4155 DE 2024				
		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA				
		INFORME DIARIO-TURNO				
CARRETERA: MESETA ALTA-EL SILENCIO						MUNICIPIO: LIBANO
CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	1.000
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
	DE	A				
11/04/2025	K0+000	K0+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
12/04/2025	K0+500	K1+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					1.000	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					1.000	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Diana Gallego</p> <p>c.c. 38.210.237</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Jerson Giovanni Alvis Lozano</p> <p>c.c. 1.110.512.907</p> </div> </div>						

VERSION 1	GOB-M-009						
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024						
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA						
	INFORME DIARIO-TURNO						
CARRETERA: BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA					MUNICIPIO: LIBANO		
LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA				UNIDAD: M3	56		
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
01/04/2025	BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA		2	7	4	28	Se laboro Normalmente.
02/04/2025			13	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL DE LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						56	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024


Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024


Firma: Jeison Giovanni Alvis Lozano
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009						
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024						
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA						
	INFORME DIARIO-TURNO						
CARRETERA: BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA					MUNICIPIO: LIBANO		
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA				UNIDAD: M3	600		
FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
01/04/2025	BULGARIA-LA LIMA-MESETA BAJA		150	4	0,5	300	Se laboro Normalmente.
02/04/2025			150	4	0,5	300	Se laboro Normalmente.
TOTAL REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						600	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma: 
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma: 
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009						
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024						
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA						
	INFORME DIARIO-TURNO						
CARRETERA: MESETA BAJA-VÍA RIO LAGUNILLA					MUNICIPIO: LIBANO		
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA					UNIDAD: M3	600	
FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
21/04/2025	MESETA BAJA-VÍA RIO LAGUNILLA		150	4	0,5	300	Se laboro Normalmente.
22/04/2025			150	4	0,5	300	Se laboro Normalmente.
TOTAL REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						600	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024


Firma: Diana Gallego
 Nombre: Diana Gallego
 c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024


Firma: Jeison Giovanni Alvis Lozano
 Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
 c.c. 1.110.512.907

VERSION 1		GOB-M-009					
UNIÓN TEMPORAL MARV 4		CONTRATO NO. 4155 DE 2024					
		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA					
		INFORME DIARIO-TURNO					
CARRETERA: LIBANO-VILLA HERMOSA						MUNICIPIO: LIBANO	
LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						UNIDAD: M3	196
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
23/04/2025	VILLA HERMOSA		2	7	5	35	Se laboro Normalmente.
24/04/2025			2	7	5	35	Se laboro Normalmente.
25/04/2025			2	7	4	28	Se laboro Normalmente.
26/04/2025			2	7	4	28	Se laboro Normalmente.
27/04/2025			2	7	5	35	Se laboro Normalmente.
28/04/2025			2	7	5	35	Se laboro Normalmente.
TOTAL DE LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						196	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma: 
 Nombre: Diana Gallego
 c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma: 
 Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
 c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009						
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024						
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA						
	INFORME DIARIO-TURNO						
CARRETERA: LIBANO-VILLA HERMOSA					MUNICIPIO: LIBANO		
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA					UNIDAD: M3	5.000	
FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
01/04/2025	VILLA HERMOSA		100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
02/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
03/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
04/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
05/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
07/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
08/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
09/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
10/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
11/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
12/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
13/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
23/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
24/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
25/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
26/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
27/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
28/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
29/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
30/04/2025			100	5	0,5	250	Se laboro Normalmente.
TOTAL REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA					5.000		

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma: Diana Gallego
 Nombre: Diana Gallego
 c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma: Jeison Giovanni Alvis Lozano
 Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
 c.c. 1.110.512.907

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA


PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO LIBANO

ABRIL DE 2025**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT**

VERSION 1		GOB-M-001								
UNIÓN TEMPORAL MARV 4		PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS								
PERIODO: 1 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025										
CONTRATO	4155 DE 2024	PLACA: OTE 016	MARCA: KODIAK							
EQUIPO No.	2	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: MESETA BAJA							
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: LIBANO							
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:							
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:								
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00			
	KILOMETRAJE INICIAL	119161	126803	127228	127815	127815	127815			
	DIA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM		
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X	X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto		X	X		X		X		
	Caja de Herramienta		X	X		X		X		
	Tacos		X	X		X		X		
	Gato		X	X		X		X		
	Linterna recargable		X	X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor		X	X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible		X	X		X		X		
	Nivel del aceite		X	X		X		X		
	Soportes motor		X	X		X		X		
	Estado del exhosto		X	X		X		X		
	Estado del switch de encendido		X	X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras		X	X		X		X		
	De trabajo traseras		X	X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras		X	X		X		X		
	Stop Traseros		X	X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor		X	X		X		X		
	Espejos laterales		X	X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso		X	X		X		X		
	Pito Normal		X	X		X		X		
	Frenos de Servicio		X	X		X		X		
	Freno de emergencia		X	X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).		X	X		X		X		
	Cinturones de Seguridad		X	X		X		X		
	Estado de la puertas		X	X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.		X	X		X		X		
	Limpia brisas		X	X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco		X	X		X		X		
	Estado de los asientos		X	X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).		X	X		X		X		
	Velocímetro		X	X		X		X		
	LLANTAS	Batería y cables		X	X		X		X	
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X	X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Repuesto		X	X		X		X		
	Control de fugas hidráulicas		X	X		X		X		
	Estado de correas		X	X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.		X	X		X		X		
	Radiador		X	X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)		X	X		X		X		
VOLCO	Mangueras		X	X		X		X		
	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)		X	X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco		X	X		X		X		
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco		X	X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco		X	X		X		X		
	Estado de empaques del volco		X	X		X		X		
HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN		5:00	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00		
KILOMETRAJE FINAL			126803	127228	127815	127815	127815	128568		
DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector: <i>Diana Gallego</i>								
	Afiliación ARP.									
Operador	Firma: <i>Carlos B.</i>	El Equipo esta apto para Trabajar: <i>Si</i> () NO ()								
		FIRMA COORDINADOR								

VERSION 1		GOB-M-001		UNIÓN TEMPORAL MARV 4		PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS													
PERIODO: 23 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL 2025																			
CONTRATO		4155 DE 2024		PLACA: OTE 016		MARCA: KODIAK													
EQUIPO No.		2		MODELO: 2009		FRENTE DE TRABAJO: LIBANO-VILLA HERMOSA													
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO						LOCALIZACION: LIBANO													
Licencia de conduccion:				Última Revisión Tecnicomecanica:		Póliza de Responsabilidad Civil:													
Licencia de transito No.		C2																	
		HORA INICIO OPERACIÓN				7:00		7:00		7:00		7:00		7:00					
		KILOMETRAJE INICIAL				133195		135190		135295		135411		135601					
		DÍA		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM		ELEMENTOS A CONTROLAR		B		M		B		M		B		M		B		M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X		X		X		X			
	Caja de Herramienta					X		X		X		X		X		X			
	Tacos					X		X		X		X		X		X			
	Gato					X		X		X		X		X		X			
	Linterna recargable					X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina					X		X		X		X		X		X			
	Estado del motor					X		X		X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite					X		X		X		X		X		X			
	Soportes motor					X		X		X		X		X		X			
	Estado del exhosto					X		X		X		X		X		X			
LUCES	Estado del switch de encendido					X		X		X		X		X		X			
	De Trabajo delanteras					X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras					X		X		X		X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X		X		X			
CABINA	Stop Traseros					X		X		X		X		X		X			
	Espejo Retrovisor					X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales					X		X		X		X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X		X		X			
	Pito Normal					X		X		X		X		X		X			
	Frenos de Servicio					X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia					X		X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X		X		X			
	Estado de la puertas					X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas					X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X		X		X			
	Estado de los asientos					X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X		X		X			
	Velocímetro					X		X		X		X		X		X			
Batería y cables					X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X		X		X			
	Repuesto					X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas					X		X		X		X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X		X		X			
	Radiador					X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X		X		X			
	Mangueras					X		X		X		X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X		X		X			
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X		X		X			
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X		X		X			
HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN				5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00					
KILOMETRAJE FINAL				135190		135295		135411		135601		135601		135601					
DOCUMENTOS OPERADOR		Afilación EPS.		Firma Verificación Inspector:															
		Afilación ARP.																	
Operador		Firma: Carlos B.		El Equipo esta apto para Trabajar:				SI				NO							
				FIRMA COORDINADOR															

VERSION 1		GOB-M-001		UNIÓN TEMPORAL MARV 4		PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS													
PERIODO: 2 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025																			
CONTRATO		4155 DE 2024		PLACA: OTE 026		MARCA: KODIAK													
EQUIPO No.		13		MODELO: 2009		FRENTE DE TRABAJO: MESETA BAJA													
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO						LOCALIZACION: LIBANO													
Licencia de conduccion:						Póliza de Responsabilidad Civil:													
Licencia de transito No.		C2		Última Revisión Tecnico mecanica:															
		HORA INICIO OPERACIÓN				7:00		7:00		7:00		7:00							
		KILOMETRAJE INICIAL				1577654		1578195		1578736		1579213		1579508					
		DIA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ITEM		ELEMENTOS A CONTROLAR		B		M		B		M		B		M		B		M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X		X		X					
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X		X		X					
	Caja de Herramienta					X		X		X		X		X					
	Tacos					X		X		X		X		X					
	Gato					X		X		X		X		X					
	Linterna recargable					X		X		X		X		X					
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina					X		X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X		X					
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X		X					
	Nivel del aceite					X		X		X		X		X					
	Soportes motor					X		X		X		X		X					
	Estado del exhosto					X		X		X		X		X					
	Estado del switch de encendido					X		X		X		X		X					
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X		X					
	De trabajo traseras					X		X		X		X		X					
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X		X					
	Stop Traseros					X		X		X		X		X					
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X		X					
	Espejos laterales					X		X		X		X		X					
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X		X					
	Pito Normal					X		X		X		X		X					
	Frenos de Servicio					X		X		X		X		X					
	Freno de emergencia					X		X		X		X		X					
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X		X					
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X		X					
	Estado de la puertas					X		X		X		X		X					
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X		X					
	Limpia brisas					X		X		X		X		X					
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X		X					
	Estado de los asientos					X		X		X		X		X					
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro- Refrigerante, aire).					X		X		X		X		X					
	Velocímetro					X		X		X		X		X					
Batería y cables					X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X		X					
	Repuesto					X		X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X		X					
	Estado de correas					X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X		X					
	Radiador					X		X		X		X		X					
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X		X					
	Mangueras					X		X		X		X		X					
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X		X					
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X		X					
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X		X					
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X		X					
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X		X					
HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN						5:00		5:00		5:00		5:00		5:00					
KILOMETRAJE FINAL						1578195		1578736		1579213		1579508		1579682					
DOCUMENTOS OPERADOR		Afiliación EPS.				Firma Verificación Inspector:													
Afiliación ARP.																			
Operador		Firma: 		El Equipo esta apto para Trabajar: ☒						SI () NO ()									
				Firma Coordinador															

VERSION 1		GOB-M-002															
UNIÓN TEMPORAL MARV 4		FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA															
CONTRATO N° 4155 DE 2024		MODELO: RETRO 36		MARCA:		CAT											
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEG0		LOCALIZACION: MESETA BAJA		FREENTE DE TRABAJO: LIBANO													
PERIODO: 1 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025		FECHA:															
	ITEM	HOROMETRO INICIAL	2990		2997		3004		3012		3020		3028				
		DIA	LUN.		MAR.		MIE.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X		
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X		
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X		
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X		
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X		
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X		
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X		
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X		
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X		
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X		
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	2							X		X		X		X		
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X		
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X		
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X		
	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X		
	ESTADO MECANICO	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
Estado de pasadores (brazo/balde)		Completos			X		X		X		X		X		X		
* Gatos estabilizadores en buen estado		2			X		X		X		X		X		X		
Mecanismo de giro (brazo excavador)		1			X		X		X		X		X		X		
* Función hidráulica en buen funcionamiento		Completas			X		X		X		X		X		X		
* Freno de servicio en buen estado		4 llantas			X		X		X		X		X		X		
* Freno de emergencia en buen estado		1			X		X		X		X		X		X		
Estado general (desgarrador/balde)		2			X		X		X		X		X		X		
Mandos de levante del brazo		2			X		X		X		X		X		X		
* Gatos hidráulicos en buen estado		Todos			X		X		X		X		X		X		
Compartimiento del motor aseado		Completo			X		X		X		X		X		X		
Sistema de Dirección		1			X		X		X		X		X		X		
LLANTAS		En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
		* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL																
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
OBSERVACIONES:																	
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																	

7042

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N° 4155 DE 2024

MODELO:

RETRO 36

MARCA:

CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEG0

LOCALIZACION:

MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO

FRENTA DE TRABAJO:

LIBANO

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL 2025

FECHA:

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	3035		3040		3049		3056		3063		3068					
			DIA		LUN.		MAR.		MIE.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X					
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X					
Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X						
* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X						
Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X						
* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X						
* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X						
* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X						
Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X						
Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X						
* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X						
Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X						
Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X						
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3040		3049		3056		3063		3068		3075					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
OBSERVACIONES:																		
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																		

1043

VERSION 1		GOB-M-002														
UNIÓN TEMPORAL MARV 4		FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA														
CONTRATO N° 4155 DE 2024		MODELO: RETRO 36		MARCA: CAT												
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEG0		LOCALIZACION: MESETA BAJA-VIA RIO LAGUNILLA-VILLA HERMOSA/ FRENTE DE TRABAJO:		LIBANO												
PERIODO: 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL 2025		FECHA:														
	ITEM	HOROMETRO INICIAL	3075		3078		3087		3096		3104		3111		3116	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2					X		X		X		X		X	
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
	LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X
* Huellas en buen estado		4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3078		3087		3096		3104		3111		3116			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
FIRMA COORDINADOR																
OBSERVACIONES:																
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																

VERSION 1		GOB-M-002														
UNIÓN TEMPORAL MARV 4		FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA														
CONTRATO N° 4155 DE 2024		MODELO: VIBROCOMPACTADOR 5		MARCA: CAT												
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO		FRENTA DE TRABAJO: LIBANO												
PERIODO: 7 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL 2025		FECHA:														
	ITEM	HOROMETRO INICIAL	1524.6		1529.4		1532.4		1535.6		1538.2		1544.5			
		DIA	LUN.		MAR.		MIE.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2					X				X					
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X			
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X			
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X			
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	1529.4		1532.4		1535.6		1538.2		1544.5		1551.6				
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
OBSERVACIONES:																
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N° 4155 DE 2024

MODELO:

MARCA:

NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEG0

LOCALIZACION:

MESETA BAJA

FRENTE DE TRABAJO:

LIBANO

PERIODO: 3 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025

FECHA:

ITEM	HOROMETRO INICIAL	158.77		172.31		179.88		187.06										
		DIA		LUN.		MAR.		MIE.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2								X		X		X		X		
	* De trabajo delanteras	2								X		X		X		X		
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2								X		X		X		X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2								X		X		X		X		
	* De stop y señal trasera	2								X		X		X		X		
	* De trabajo traseras	2								X		X		X		X		
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1								X		X		X		X		
	* Cinturón de seguridad	1								X		X		X		X		
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1								X		X		X		X		
	Asiento (dispositivo de giro)	1								X		X		X		X		
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos								X		X		X		X		
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1								X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1								X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	2								X		X		X		X		
	Espejos laterales	2								X		X		X		X		
	* Espejo central convexo	1								X		X		X		X		
	Palancas de mando	2								X		X		X		X		
	Pedales	Todos								X		X		X		X		
	Control de fugas hidráulicas	Completo								X		X		X		X		
	ESTADO MECANICO	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos								X		X		X		X	
Estado de pasadores (brazo/balde)		Completos								X		X		X		X		
* Gatos estabilizadores en buen estado		2								X		X		X		X		
Mecanismo de giro (brazo excavador)		1								X		X		X		X		
* Función hidráulica en buen funcionamiento		Completas								X		X		X		X		
* Freno de servicio en buen estado		4 llantas								X		X		X		X		
* Freno de emergencia en buen estado		1								X		X		X		X		
Estado general (desgarrador/balde)		2								X		X		X		X		
Mandos de levante del brazo		2								X		X		X		X		
* Gatos hidráulicos en buen estado		Todos								X		X		X		X		
Compartimiento del motor aseado		Completo								X		X		X		X		
Sistema de Dirección		1								X		X		X		X		
LLANTAS		En buen estado, sin abultamientos, cortadas									X		X		X		X	
		* Huellas en buen estado	4								X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL									172.31		179.88		187.06		190.51		
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
OBSERVACIONES:																		
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																		

1046

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



MODELO:

MARCA:

NEW HOLLAND

LOCALIZACION: MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO

FRENTE DE TRABAJO: LIBANO

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL 2025

FECHA:

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	190.51		194.86		197.92		201.41		203.24		209.78					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2					X				X				X			
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X			
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X			
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X			
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X			
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X			
	AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	194.86		197.92		201.41		203.24		209.78		217.07					
		FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
		FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
OBSERVACIONES:																		
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																		

1047

VERSION 1		GOB-M-002														
UNIÓN TEMPORAL MARV 4		FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA														
CONTRATO N° 4155 DE 2024		MODELO: RETRO 36		MARCA: CAT												
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEG0		LOCALIZACION: VILLA HERMOSA		FRETE DE TRABAJO: LIBANO												
PERIODO: 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025		FECHA:														
	ITEM	HOROMETRO INICIAL	3123		3127		3137									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2					X									
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	ESTADO MECANICO	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X								
Estado de pasadores (brazo/balde)		Completos	X		X		X									
* Gatos estabilizadores en buen estado		2	X		X		X									
Mecanismo de giro (brazo excavador)		1	X		X		X									
* Función hidráulica en buen funcionamiento		Completas	X		X		X									
* Freno de servicio en buen estado		4 llantas	X		X		X									
* Freno de emergencia en buen estado		1	X		X		X									
Estado general (desgarrador/balde)		2	X		X		X									
Mandos de levante del brazo		2	X		X		X									
* Gatos hidráulicos en buen estado		Todos	X		X		X									
Compartimiento del motor aseado		Completo	X		X		X									
Sistema de Dirección		1	X		X		X									
LLANTAS		En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X								
		* Huellas en buen estado	4	X		X		X								
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	3127		3137		3145										
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:	[Firma]		[Firma]		[Firma]										
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:	[Firma]		[Firma]		[Firma]										
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
OBSERVACIONES:																
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																

VERSION 1		GOB-M-002													
UNIÓN TEMPORAL MARV 4		FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA													
CONTRATO N° 4155 DE 2024		MODELO: RETRO 37		MARCA: LIBANO-VILLA HERMOSA		CAT		FRENTE DE TRABAJO: LIBANO							
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEG0		LOCALIZACION: LIBANO-VILLA HERMOSA		FECHA:											
PERIODO: 1 DE ABRIL AL 5 DE ABRIL 2025															
ITEM	HOROMETRO INICIAL	4373		4382		4393		4401		4409		DOM.			
		DIA	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.						
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X				
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X				
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X				
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X				
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X				
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X				
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X				
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X				
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X				
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X				
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X				
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X				
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X				
	Espejos laterales	2							X		X				
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X				
	Palancas de mando	2			X		X		X		X				
	Pedales	Todos			X		X		X		X				
	ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X			
		* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X			
Estado de pasadores (brazo/balde)		Completos			X		X		X		X				
* Gatos estabilizadores en buen estado		2			X		X		X		X				
Mecanismo de giro (brazo excavador)		1			X		X		X		X				
* Función hidráulica en buen funcionamiento		Completas			X		X		X		X				
* Freno de servicio en buen estado		4 llantas			X		X		X		X				
* Freno de emergencia en buen estado		1			X		X		X		X				
Estado general (desgarrador/balde)		2			X		X		X		X				
Mandos de levante del brazo		2			X		X		X		X				
* Gatos hidráulicos en buen estado		Todos			X		X		X		X				
Compartimiento del motor aseado		Completo			X		X		X		X				
Sistema de Dirección		1			X		X		X		X				
LLANTAS		En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X			
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL			4382		4393		4401		4409		4413			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:			[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]			
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:			[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]			
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
OBSERVACIONES:															
FIRMA COORDINADOR															
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.															

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N° 4155 DE 2024

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGOS

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2025

MODELO:

LOCALIZACION:

FECHA:

RETRO 37

MARCA:

CAT

LIBANO-VILLA HERMOSA

FRENTE DE TRABAJO:

LIBANO

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	4413		4424		4429		4434		4437		4439		4448			
			DIA		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X					X				X						
	* De trabajo delanteras	2	X					X				X						
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X					X				X						
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X					X				X						
	* De stop y señal trasera	2	X					X				X						
	* De trabajo traseras	2	X					X				X						
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X					X				X						
	* Cinturón de seguridad	1	X					X				X						
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X					X				X						
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X					X				X						
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X					X				X						
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X					X				X						
	Alarma de retroceso	1	X					X				X						
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X					X				X						
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X					X				X						
	Palancas de mando	2	X					X				X						
	Pedales	Todos	X					X				X						
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X					X				X						
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X					X				X						
ESTADO MECANICO	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X					X				X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X					X				X						
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X					X				X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X					X				X						
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X					X				X						
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X					X				X						
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X					X				X						
	Mandos de levante del brazo	2	X					X				X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X					X				X						
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X					X				X						
	Sistema de Dirección	1	X					X				X						
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X					X				X						
	* Huellas en buen estado	4	X					X				X						
	LANTAS																	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	4424	4429		4434		4437		4439		4448		4449					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:	[Firmas]																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:	[Firmas]																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			

OBSERVACIONES:

FIRMA COORDINADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO 4155 DE 2024



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO LIBANO

ABRIL DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE LIBANO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
45	15-abr-25	10:05:09	105599	38,120	\$ 403.310,00	ESTACION DISTRACOM	Carlos Bastidas V#2	FRENTE LIBANO
46	15-abr-25	12:37:59	105642	35,657	\$ 377.251,00	ESTACION DISTRACOM	Duverney Aguirre V#13	FRENTE LIBANO
47	15-abr-25	12:44:38	105643	93,573	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO
48	15-abr-25	12:56:57	105645	78,279	\$ 828.192,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO
49	15-abr-25	12:55:16	105651	75,049	\$ 794.018,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO

TOTAL MES	320,678	←
MES ANTERIOR	460,000	←
TOTAL ACPM	780,678	←

CONSUMO MES	505,777	←
REMANENTE PARA LIBANO - VILLAHERMOSA	274,901	←

VERSION 1

UNION TEMPORAL MARVA 4

GOB-M-014

CONTRATO NO. 4155DE 2024

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

MUNICIPIO: LIBANO

VEREDA: MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO

VIA: MESETA BAJA-MESETA ALTA-EL SILENCIO

COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

ASIGNACION EQUIPO		SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES	
MAQUINA	No. INTERN O	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES (7)	MARTES (8)	MIERCOLES (9)	JUEVES (10)	VIERNES (11)	SABADO (12)	DOMINGO (13)	LUNES (14)	MARTES (15)	MIERCOLES (16)	JUEVES (17)	VIERNES (18)	SABADO (19)	DOMINGO (20)	TOTAL GALONES
			GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	
1	MOTONIVELADORA	JAIME ORTIZ															
2	VIBROCOMPACTADOR	LEONARDO OLAYA															
3	RETROEXCAVADORA	NELSON TAQUEMICHÉ															
4	VOLQUETA	DUIVERNEY AGUIRRE															
5	VOLQUETA	CARLOS BASTIDAS															
TOTAL GALONES																	
ASIGNACION EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
MAQUINA	No. INTERN O	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES (7)	MARTES (8)	MIERCOLES (9)	JUEVES (10)	VIERNES (11)	SABADO (12)	DOMINGO (13)	LUNES (14)	MARTES (15)	MIERCOLES (16)	JUEVES (17)	VIERNES (18)	SABADO (19)	DOMINGO (20)	TOTAL GALONES
			GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	
1	MOTONIVELADORA	JAIME ORTIZ															
2	VIBROCOMPACTADOR	LEONARDO OLAYA															
3	RETROEXCAVADORA	NELSON TAQUEMICHÉ															
4	VOLQUETA	DUIVERNEY AGUIRRE															
5	VOLQUETA	CARLOS BASTIDAS															
TOTAL GALONES																	
ASIGNACION EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
MAQUINA	No. INTERN O	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES (21)	MARTES (22)	MIERCOLES (23)	JUEVES (24)	VIERNES (25)	SABADO (26)	DOMINGO (27)	LUNES (28)	MARTES (29)	MIERCOLES (30)	JUEVES (31)	VIERNES (32)	SABADO (33)	DOMINGO (34)	TOTAL GALONES
			GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	
1	MOTONIVELADORA	JAIME ORTIZ															
2	VIBROCOMPACTADOR	LEONARDO OLAYA															
3	RETROEXCAVADORA	NELSON TAQUEMICHÉ															
4	VOLQUETA	DUIVERNEY AGUIRRE															
5	VOLQUETA	CARLOS BASTIDAS															
TOTAL GALONES																	
ASIGNACION EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
MAQUINA	No. INTERN O	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES (21)	MARTES (22)	MIERCOLES (23)	JUEVES (24)	VIERNES (25)	SABADO (26)	DOMINGO (27)	LUNES (28)	MARTES (29)	MIERCOLES (30)	JUEVES (31)	VIERNES (32)	SABADO (33)	DOMINGO (34)	TOTAL GALONES
			GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	GL	
1	MOTONIVELADORA	JAIME ORTIZ															
2	VIBROCOMPACTADOR	LEONARDO OLAYA															
3	RETROEXCAVADORA	NELSON TAQUEMICHÉ															
4	VOLQUETA	DUIVERNEY AGUIRRE															
5	VOLQUETA	CARLOS BASTIDAS															
TOTAL GALONES																	

OBSERVACIONES:

Viene 460,000 gal de mas de marzo. Se trasladan 274,901 gal al frente de Villa Hermosa.

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

505.777

FRENTE LIBANO - VILLAHERMOSA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
50	15-abr-25	13:08:12	105646	61,499	\$ 650.659,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO - VILLAHERMOSA

TOTAL MES	61,499	✓
MES ANTERIOR	200,000	✓
TRANSLADO DE LIBANO	274,901	✓
TOTAL ACPM	536,400	✓

CONSUMO MES	286,000	✓
REMANENTE	250,400	✓

VERSION 1			GOB-M-014															
UNIÓN TEMPORAL MARV 4			CONTRATO NO. 4155DE 2024															
			CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA															
INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO																		
TURNO: DIURNO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 MUNICIPIO: LIBANO VEREDA: LIBANO-VILLA HERMOSA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZAN VIA: LIBANO-VILLA HERMOSA																		
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES (1)		MIERCOLES (2)		JUEVES (3)		VIERNES (4)		SABADO (5)		DOMINGO (6)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	37	JOSE ALED OCAMPO					30	<i>[Signature]</i>	30	<i>[Signature]</i>	30	<i>[Signature]</i>					
																	90,000	
																	0,000	
																	0,000	
																	0,000	
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (7)		MARTES (8)		MIERCOLES (9)		JUEVES (10)		VIERNES (11)		SABADO(12)		DOMINGO (13)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	37	JOSE ALED OCAMPO					30	<i>[Signature]</i>							25	<i>[Signature]</i>	
																	55,000	
																	0,000	
																	0,000	
																	0,000	
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (14)		MARTES (15)		MIERCOLES (16)		JUEVES (17)		VIERNES (18)		SABADO (19)		DOMINGO (20)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	37	JOSE ALED OCAMPO															
2	VOLQUETA																0,000	
																	0,000	
																	0,000	
																	0,000	
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (21)		MARTES (22)		MIERCOLES (23)		JUEVES (24)		VIERNES (25)		SABADO (26)		DOMINGO (27)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	36	JOSE ALED OCAMPO							35	<i>[Signature]</i>			36	<i>[Signature]</i>			
2	VOLQUETA	2	CARLOS BASTIDAS														0,000	
																	0,000	
																	0,000	
																	0,000	
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (28)		MARTES (29)		MIERCOLES (30)		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMNGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	36	JOSE ALED OCAMPO					30	<i>[Signature]</i>									
2	VOLQUETA	2	CARLOS BASTIDAS	40	<i>[Signature]</i>													
																	30,000	
																	40,000	
																	0,000	
																	0,000	
OBSERVACIONES: Viene 200,000 gls del mes de marzo Viene del frente del Libano 274,901 gls. Remanente para el mes de mayo de 250,400 gls.																		
VoBo SUPERVISOR (A): <i>[Signature]</i> VoBo COORDINADOR: <i>[Signature]</i>																		

**ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**


MUNICIPIO : Líbano
FECHA : 15/04/2025


Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA" y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 320,678 galones de combustible.


En constancia de lo anterior, se firma el 15 de Abril del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe


Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima


ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4


Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Lirano
distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105599
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/15
Vencimiento: 2025/05/15
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTE016
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 10:05:09
Combustible: DIESEL
Volumen: 38.1200
Precio: \$10580
Total: \$403310

Panel: MFC501
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

9.4.15.907
Colos B
Nombre:

Dolores
distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105642
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/15
Vencimiento: 2025/05/15
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTE026
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 12:37:59
Combustible: DIESEL
Volumen: 35.6570
Precio: \$10580
Total: \$377251

Panel: MFC499
Dispositivo: IMP-ADMIN
Empleado: EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego: #13

Recibi:

Nombre:

Dolores
distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105643
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/15
Vencimiento: 2025/05/15
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LIBANO
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 12:44:38
Combustible: DIESEL
Volumen: 93.5730
Precio: \$10580
Total: \$990000

Panel: MFC500
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Leshene
distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105645
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/15
Vencimiento: 2025/05/15
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LIBANO
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 12:56:57
Combustible: DIESEL
Volumen: 78.2790
Precio: \$10580
Total: \$828192

Panel: MFC500
Dispositivo: CBHAND283-02
Empleado: EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:



*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 105651
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/15
Vencimiento: 2025/05/15
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LIBANO
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 12:55:16
Combustible: DTESEL
Volumen: 75.0490
Precio: \$10580
Total: \$794018

Panel: MFC499
Dispositivo: CBHAND283-02
Empleado: EDISSON ALBETRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024**ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

MUNICIPIO : Líbano (Villahermosa)
FECHA : 15/04/2025


Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es *"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA"* y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 61,499 galones de combustible.


En constancia de lo anterior, se firma el 15 de Abril del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe


Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima


ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4


Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Motomey
distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105646
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/15
Vencimiento: 2025/05/15
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: VILLAERM
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 13:08:12
Combustible: DIESEL
Volumen: 61.4990
Precio: \$10580
Total: \$650659

Panel: MFC500
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: EDITSSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego: _____

Recibe: _____

Nombre: _____

