GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

ABRIL - MAYO DEL 2025

1681

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

1088

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
MOTONIVELADORA # KMTGD033ERA002081	NOLBERTO ORTEGON
RETROEXCAVADORA #38	EDISON ROJAS
VOLQUETA #14	JULIAN GOMEZ
VOLQUETA #41	JUAN DIEGO ROJAS

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

1089

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

PLANDAS:

EL DIVISO – SANTA RITA

PLANDAS – GAITANIA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

1090

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN









FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

1047

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN EL DIVISO – SANTA RITA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
01/04/2025	K0+000	K0+600	14 , 41	7	6	42
02/04/2025	K0+600	K1+200	14 , 41	7	6	42
03/04/2025	K1+200	K1+800	14 , 41	7	8	56
04/04/2025	K1+800	K2+400	14 , 41	7	8	56
05/04/2025	K2+400	K3+000	14 , 41	7	6	42
06/04/2025	K3+000	K3+600	14 , 41	7	6	42
07/04/2025	K3+600	K4+200	14 , 41	7	8	56
08/04/2025	K4+200	K4+800	14 , 41	7	8	56
09/04/2025	K4+800	K5+400	14 , 41	7	8	56
10/04/2025	K5+400	K6+000	14 , 41	7	8	56
11/04/2025	K6+000	K6+600	14 , 41	7	8	56
12/04/2025	K6+600	K7+200	14 , 41	7	8	56
13/04/2025	K7+200	K8+000	14 , 41	7	8	56
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						672

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

1092

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL – MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN REALIZADAS EN EL DIVISO – SANTA RITA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
01/04/2025	K0+000	K0+600	600	5	3.000
02/04/2025	K0+600	K1+200	600	5	3.000
03/04/2025	K1+200	K1+800	600	5	3.000
04/04/2025	K1+800	K2+400	600	5	3.000
05/04/2025	K2+400	K3+000	600	5	3.000
06/04/2025	K3+000	K3+600	600	5	3.000
07/04/2025	K3+600	K4+200	600	5	3.000
08/04/2025	K4+200	K4+800	600	5	3.000
09/04/2025	K4+800	K5+400	600	5	3.000
10/04/2025	K5+400	K6+000	600	5	3.000
11/04/2025	K6+000	K6+600	600	5	3.000
12/04/2025	K6+600	K7+200	600	5	3.000
13/04/2025	K7+200	K8+000	800	5	4.000
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					40.000

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

1093

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETAS REALIZADAS EN EL DIVISO – SANTA RITA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
01/04/2025	K0+000	K0+600	600	1	600
02/04/2025	K0+600	K1+200	600	1	600
03/04/2025	K1+200	K1+800	600	1	600
04/04/2025	K1+800	K2+400	600	1	600
05/04/2025	K2+400	K3+000	600	1	600
06/04/2025	K3+000	K3+600	600	1	600
07/04/2025	K3+600	K4+200	600	1	600
08/04/2025	K4+200	K4+800	600	1	600
09/04/2025	K4+800	K5+400	600	1	600
10/04/2025	K5+400	K6+000	600	1	600
11/04/2025	K6+000	K6+600	600	1	600
12/04/2025	K6+600	K7+200	600	1	600
13/04/2025	K7+200	K8+000	800	1	800
TOTAL CUNETA					8.000

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

1014

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL – AMYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN REALIZADAS EN EL PLANADAS – GAITANIA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
23/04/2025	K0+000	K0+200	200	5	1.000
24/04/2025	K0+200	K0+400	200	5	1.000
25/04/2025	K0+400	K0+600	200	5	1.000
26/04/2025	K0+600	K0+800	200	5	1.000
28/04/2025	K0+800	K1+000	200	5	1.000
29/04/2025	K1+000	K1+200	200	5	1.000
30/04/2025	K1+200	K1+400	200	5	1.000
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					7.000

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETAS REALIZADAS EN PLANADAS – GAITANIA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
23/04/2025	K0+000	K0+200	200	1	200
24/04/2025	K0+200	K0+400	200	1	200
25/04/2025	K0+400	K0+600	200	1	200
26/04/2025	K0+600	K0+800	200	1	200
28/04/2025	K0+800	K1+000	200	1	200
29/04/2025	K1+000	K1+200	200	1	200
30/04/2025	K1+200	K1+400	200	1	200
TOTAL CUNETA					1.400

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

1096

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
EL DIVISO – SANTA RITA	8
PLANADAS - GAITANIA	4
TOTAL MEJORAMIENTO	**12**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

#	FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
1	23/04/2025	LAS MARIAS		4	4	4	64
2	24/04/2025	LAS MARIAS		4	4	6	96
3	25/04/2025	LAS MARIAS		4	4	4	64
4	26/04/2025	LAS MARIAS		5	4	4	80
5	29/04/2025	LAS MARIAS		6	4	5	120
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							424

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
01/05/2025 al 06/05/2025	PLANADAS – SANTIAGO PEREZ	3	343
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			343 M3

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

1098

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

ABRIL – MAYO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE PLANADAS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 MAYO AL 07 MAYO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA – EL TOLIMA NOS UNE

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 6
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 7
7.1 PERSONAL UTILIZADO 7
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 8
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
8.1 ACTIVIDADES EN EL DIVISO – SANTA RITA 9
8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA - BILBAO 25

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Planadas – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto por realizar consta del mantenimiento de 11.9 kilómetros de la red vial entre el cruce de la vereda San Miguel y la vereda La Hacienda en el corregimiento de Gaitania del Municipio de Planadas, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a cada tramo a intervenir de las veredas San Miguel y la vereda la Unión, logrando así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a estas comunidades.

Adicionalmente se realiza corrección del tramo de vía en la vereda Villanueva. Esta es una obra que representa un gran aporte para el sur del Tolima, teniendo en cuenta que es una red vial que comunica estas veredas con el corregimiento de Gaitania y el casco urbano de Planadas, siendo importante para las comunidades allí presentes, además favorece la capacidad en el transporte para todos los habitantes, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y altamente cafetero.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

El municipio de Planadas, está ubicado al sur occidente del país, al sur oriente del departamento del Tolima, en las estribaciones de la cordillera central de los Andes Colombianos. La localización geográfica del municipio es de 03º11´51" de latitud Norte y 75º38´54" de longitud Oeste. Conformado por el corregimiento de Gaitania y Bilbao. su cabecera municipal está a 235 Kms de Ibagué, la capital del departamento




Figura 1. Localización municipio de Planadas.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Planadas con Bilbao.



6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora en la vía El Diviso – Santa Rita para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos del corredor vial. Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en la vereda.

Es importante mencionar que, del 14 al 20 de abril, no se llevaron a cabo actividades programadas debido a la conmemoración de la Semana Santa. Este receso fue establecido para permitir a los operadores observar las festividades religiosas y culturales propias de la temporada, por lo que se suspendieron temporalmente las labores correspondientes a dicho intervalo de tiempo.

Adicionalmente, del 23 de abril al 07 de Mayo conforme a la magnitud de pasos críticos, por lluvias, a diario el material suelto caía sobre la vía, obstaculizando las vías Planadas – Gaitania. Allí, la motoniveladora realizo actividades de habilitación, limpieza, ampliación y levantamiento de la capa de rodadura y se retiró el material sobre la vía.

El 23 de abril se realiza traslado de la maquinaria retroexcavadora para la vía que comunica Planadas con Bilbao, específicamente el punto conocido como Las Marías para iniciar actividades de atención de emergencias por deslizamiento.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 12 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 38 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 12 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 01/04/2025 al 13/04/2025	EL DIVISO – SANTA RITA	8
Del 23/04/2025 al 30/04/2025	PLANADAS - GAITANIA	1.4
Del 01/05/2025 al 07/05/2025	PLANADAS - GAITANIA	2.6
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		12 KM

De conformidad con las actividades realizadas, Se han removido 8 deslizamientos en las vías correspondiente al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
23/04/2025 al 29/04/2025	PLANADAS - BILBAO	5	424
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			424 M3

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
01/05/2025 al 06/05/2025	PLANADAS – SANTIAGO PEREZ	3	343
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			343 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	EDISON ROJAS
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	NOLBERTO ORTEGON
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JUAN DIEGO ROJAS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIAN GOMEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA


Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	38	1
MOTONIVELADORA	KMTGD033ERA002081	1
VOLQUETA	14 , 41	2

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL DIVISO – SANTA RITA




EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL DIVISO – SANTA RITA



EL DIVISO – SANTA RITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL DIVISO – SANTA RITA



PLANADAS - GAITANIA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PLANADAS - GAITANIA



PLANADAS - GAITANIA

8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA - BILBAO



LAS MARIAS



LAS MARIAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LAS MARIAS



LAS MARIAS

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

ABRIL DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL – MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN RED VIAL 3 "MARV 3"	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025

CONTRATO	1642 DE 2023	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: EL DIVISO - SANTA RITA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
				133843		133943		134005		134067		134129		134201		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X		X		
	Tacos			X		X		X		X		X		X		
	Gato			X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable			X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro			X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X		
	Repuesto			X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X		
	Radiador			X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X		
	Mangueras			X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL			133943		134005		134067		134129		134201		134273		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL – MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN RED VIAL 3 "MARV 3"	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2025

CONTRATO	1642 DE 2023	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: EL DIVISO - SANTA RITA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**				
		134273		134345		134417		134489		134561		134633		134695				
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X				
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X				
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X				
	Gato	X		X		X		X		X		X		X				
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X				
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X				
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X				
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X				
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X				
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X				
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X				
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X				
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X				
	Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X				
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X				
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X				
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X				
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**				
	KILOMETRAJE FINAL	134345		134417		134489		134561		134633		134695		134757				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL – MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN RED VIAL 3 "MARV 3"

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 21 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL 2025

CONTRATO	1642 DE 2023	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS - GAITANIA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00													
		134757		134818													
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X													
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X													
	Caja de Herramienta	X		X													
	Tacos	X		X													
	Gato	X		X													
	Linterna recargable	X		X													
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X													
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X													
	Estado del Tanque de combustible	X		X													
	Nivel del aceite	X		X													
	Soportes motor	X		X													
	Estado del exhosto	X		X													
	Estado del switche de encendido	X		X													
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X													
	De trabajo traseras	X		X													
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X													
	Stop Traseros	X		X													
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X													
	Espejos laterales	X		X													
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X													
	Pito Normal	X		X													
	Frenos de Servicio	X		X													
	Freno de emergencia	X		X													
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X													
	Cinturones de Seguridad	X		X													
	Estado de la puertas	X		X													
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X													
	Limpia brisas	X		X													
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X													
	Estado de los asientos	X		X													
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X													
	Velocímetro	X		X													
	Batería y cables	X		X													
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X													
	Repuesto	X		X													
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X													
	Estado de correas	X		X													
	Caja de cambios en buen estado.	X		X													
	Radiador	X		X													
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X													
	Mangueras	X		X													
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X													
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X													
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X													
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X													
	Estado de empaques del volco	X		X													
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00													
	KILOMETRAJE FINAL	134818		134918													

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Julian	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1130

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025			
CONTRATO	4155 DE 2024	PLACA: NGX 920	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: EL DIVISO - SANTA RITA
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: PLANADAS
Licencia de conduccion: 1105612425			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00				
				21295		21395		21473		21551		21639		21727				
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X		X				
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X		X				
	Tacos			X		X		X		X		X		X				
	Gato			X		X		X		X		X		X				
	Linterna recargable			X		X		X		X		X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X		X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X				
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X				
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X				
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X				
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X				
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X				
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X				
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X				
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X				
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X				
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X				
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X				
	Velocimetro			X		X		X		X		X		X				
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X				
	Repuesto			X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X				
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X				
	Radiador			X		X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X				
	Mangueras			X		X		X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL			21395		21473		21551		21639		21727		21815				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Julian	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: EL DIVISO - SANTA RITA**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
		21815		21903		21991		22079		22167		22255		22343		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	21903		21991		22079		22167		22255		22343		22431		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Juan Diego G	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1132

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 21 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL 2025			
CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS - GAITANIA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**													
		22431		22509													
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X													
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X													
	Caja de Herramienta	X		X													
	Tacos	X		X													
	Gato	X		X													
	Linterna recargable	X		X													
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X													
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X													
	Estado del Tanque de combustible	X		X													
	Nivel del aceite	X		X													
	Soportes motor	X		X													
	Estado del exhosto	X		X													
	Estado del switche de encendido	X		X													
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X													
	De trabajo traseras	X		X													
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X													
	Stop Traseros	X		X													
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X													
	Espejos laterales	X		X													
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X													
	Pito Normal	X		X													
	Frenos de Servicio	X		X													
	Freno de emergencia	X		X													
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X													
	Cinturones de Seguridad	X		X													
	Estado de la puertas	X		X													
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X													
	Limpia brisas	X		X													
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X													
	Estado de los asientos	X		X													
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X													
	Velocímetro	X		X													
	Batería y cables	X		X													
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X													
	Repuesto	X		X													
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X													
	Estado de correas	X		X													
	Caja de cambios en buen estado.	X		X													
	Radiador	X		X													
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X													
	Mangueras	X		X													
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X													
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X													
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X													
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X													
	Estado de empaques del volco	X		X													
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**													
	KILOMETRAJE FINAL	22509		22609													

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Juan Diego	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL DIVISO - SANTA RITA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			4017		4023		4028		4034		4040		4045	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				4023		4028		4034		4040		4045		4051	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1133

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL DIVISO - SANTA RITA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4051		4057		4062		4068		4074		4079		4085	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	

AVAL DE FUNCIONAMIENTO																
	HOROMETRO FINAL	4057		4062		4068		4074		4079		4085		4090		
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

4734

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: KMTGD033ERA002081 MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL DIVISO - SANTA RITA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			132		137		142		147		151		155	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				137		142		147		151		155		159	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				SI											
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1135

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: KMTGD033ERA002081 MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL DIVISO - SANTA RITA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	159		164		169		174		179		184		188	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X			X	X		X			X
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		164		169		174		179		184		188		192	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 | MODELO: KMTGD033ERA002081 | MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: PLANADAS - GAITANIA | FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 21 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	192		197		202		207		212		217			
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X			X	X		X			
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X			
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		197		202		207		212		217		222			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1134

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: KMTGD033ERA002081 MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PLANADAS - GAITANIA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	222		226		230									
		DIA	LUN.		MAR.		MIÉR.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		226		230		233									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1138

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** RETRO 38 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** PLANADAS - BILBAO **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 21 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4090		4096		4102		4107		4113		4119			
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X			
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X			
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4096		4102		4107		4113		4119		4124			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

7139

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PLANADAS - BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4124		4124		4130									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4124		4130		4130									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

140

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

ABRIL - MAYO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007C
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Leidy Marcela Oyola, con Cédula de Ciudadanía N° 1110466734, Por medio del presente documento, y en calidad de Propietaria., del predio Casa lote. de la vereda Jordan., del municipio Planadas autorizo al Ingeniero (a) _____ quien en representación del contrato 4155 de Noviembre de 2024 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 4), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta #14, #41,
Retroexcavadora #38,
Motoniveladora KMTGD033ERA002081,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de 2024 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 1110466734

emilgen elontes lugo
Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No. 38202308

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007B
CONTRATO 4155 DE 2024

1143

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: Gaitania

A los 23 Días del mes de Abril de 2025, se reunieron Montes Lago como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) Gaitania Municipio(s) de Planadas y el Sr Stephanie Faro H. como Inspector vial designado por **MARV 4,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 4"** mediante el Contrato No. **4155 DEL 2024.** La intervención realizada fue: mantenimiento, recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica, reconstrucción de cuneta, extensión de material para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 4, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

edilgeneMontes lugo

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 38202308

Inspector MARV 4
C.C. No. 1.110.534.065

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: Planadas
VEREDA: Gaitania

A los día(s) 23 del mes de Abril de 2025, se reunieron el Sr (a) Stephanie Lara H... como Inspector vial, en representación de **MARV 4** Y el señor (a) Montes Lago en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Euilgen Montes Lugo
Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 38202308
de planadas

Inspector Contrato 4155 de 2024
MARV 4
C.C.No. 1.110.534.065

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, Montes Lago, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 38202308, Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio _____, ubicado en la vereda Guitonia, del municipio Planadas autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lara H. quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 4, mediante la ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024. Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

o evilgen montes lago

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 38 202 308

evilgen montes lago

Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)
C.C. No. 38 202 308

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

ABRIL DE 2025

FRENTE PLANADAS								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
69	15-abr-25	11.33:27	105624	**15,101**	$ 159.769,00	ESTACION DISTRACOM	Julian Gomez V#14	FRENTE PLANADAS
70	15-abr-25	11:43:42	105627	**17,810**	$ 188.430,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
71	15-abr-25	11:49:54	105631	**93,573**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
72	15-abr-25	11:56:10	105632	**93,573**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS

TOTAL MES	220,057
MES ANTERIOR	480,000
TOTAL ACPM	700,057

CONSUMO MES	640,057
REMANENTE	60,000

VERSION 1	GOB-M-014
	CONTRATO NO. 4155DE 2024
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

MUNICIPIO: PLANADAS VEREDA : EL DIVISO - SANTA RITA, PLANADAS - GAITANIA COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: EL DIVISO - SANTA RITA, PLANADAS - GAITANIA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES (1)		MIERCOLES (2)		JUEVES(3)		VIERNES(4)		SABADO(5)		DOMINGO (6)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	JOLBERTO ORTEGON					50						40						90,000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS					30						30						60,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS					20						20						40,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ					20						20						40,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (7)		MARTES (8)		MIERCOLES (9)		JUEVES(10)		VIERNES (11)		SABADO(12)		DOMINGO (13)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	JOLBERTO ORTEGON			40						40								80,000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS			30						30								60,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			20						20								40,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			20						20								40,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(14)		MARTES(15)		MIERCOLES(16)		JUEVES(17)		VIERNES(18)		SABADO(19)		DOMINGO (20)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	JOLBERTO ORTEGON																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS																	0,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			17,810														17,810
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			15,101														15,101
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(21)		MARTES(22)		MIERCOLES(23)		JUEVES(24)		VIERNES(25)		SABADO(26)		DOMINGO (27)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	JOLBERTO ORTEGO	50																50,000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS	31,146								36								67,146
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS	20																20,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ	20																20,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(28)		MARTES(29)		MIERCOLES (30)		JUEVES( )		VIERNES( )		SABADO( )		DOMINGO ( )				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	JOLBERTO ORTEGON																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS																	0,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS																	0,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ																	0,000
5																				0,000

640,057

OBSERVACIONES: Viene 480 gl del mes de Abril.Se traslada 60 gl para el mes de Mayo

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

1148

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 15/04/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 220,057 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 15 de Abril del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105624
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/15
Vencimiento:	2025/05/15
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI694
Kilometros:	134459
Cedula:	800113672
Hora:	11:33:27
Combustible:	DIESEL
Volumen:	15.1010
Precio:	$10580
Total:	$159769
Panel:	MFC499
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1083887926

Planadas

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105627
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/15
Vencimiento:	2025/05/15
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NGX920
Kilometros:	22046
Cedula:	800113672
Hora:	11:43:42
Combustible:	DIESEL
Volumen:	17.8100
Precio:	$10530
Total:	$188430
Panel:	MFC501
Dispositivo:	CBHAND283-02
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Juan Diego

Planadas

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105631
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/15
Vencimiento:	2025/05/15
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:49:54
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.5730
Precio:	$10580
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Dispositivo:	CBHAND283-02
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Planadas

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105632
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/15
Vencimiento:	2025/05/15
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:56:10
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.5730
Precio:	$10580
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1150

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

MAYO DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** RETRO 38 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS **LOCALIZACION:** PLANADAS **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 1 DE MAYO AL 4 DE MAYO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							4130		4137		4141		4147	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2							X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2							X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2							X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1							X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1							X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X		X		X	
	Palancas de mando	2							X		X		X		X	
	Pedales	Todos							X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos							X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1							X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2							X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2							X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1							X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas								X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4							X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								4137		4141		4147		4154	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1152

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: PLANADAS FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 5 DE MAYO AL 06 DE MAYO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4154		4162											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X											
	* De trabajo delanteras	2	X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X											
	* De stop y señal trasera	2	X		X											
	* De trabajo traseras	2	X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X											
	* Cinturón de seguridad	1	X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X											
	Alarma de retroceso	1	X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X											
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X											
	Palancas de mando	2	X		X											
	Pedales	Todos	X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X											
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X											
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X											
	Mandos de levante del brazo	2	X		X											
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X											
	Sistema de Dirección	1	X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X											
	* Huellas en buen estado	4	X		X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4162		4168											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1153

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: KMTGD033ERA002081 MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: GAITANIA PLANADAS FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 1 DE MAYO AL 4 DE MAYO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							233		237		242		245	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2							X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2							X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2							X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1							X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1							X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X		X		X	
	Palancas de mando	2							X		X		X		X	
	Pedales	Todos							X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos								X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1								X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2								X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2								X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1							X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas								X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4							X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								237		242		245		245	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1154

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** KMTGD033ERA002081 **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS **LOCALIZACION:** GAITANIA - PLANADA **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 5 DE MAYO AL 07 DE MAYOL 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	245		250		256									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		250		256		256									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1155

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

MAYO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE PLANADAS								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
6	3-may-25	13:54:35	106497	**58,727**	$ 621.332,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
7	3-may-25	13:53:40	106498	**59,283**	$ 627.214,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
8	3-may-25	14:04:24	106499	**54,631**	$ 577.996,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS

TOTAL MES	172,641
MES ANTERIOR	60,000
TOTAL ACPM	232,641

CONSUMO MES	192,641
REMANENTE	40,000

1151

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO **DEL** 1 DE MAYO **AL** 7 DE MAYO **DE** 2025

MUNICIPIO: PLANADAS **VEREDA :** EL DIVISO - SANTA RITA, PLANADAS - GAITANIA **COORDINADOR:** JEISON ALVIS

VIA: GAITANIA - PLANADAS - SAN TIAGO PEREZ

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES(1)		VIERNES(2)		SABADO(3)		DOMINGO (4)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	NOLBERTO ORTEGON							60								60,000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS							24				24				48,000
5																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (5)		MARTES (6)		MIERCOLES (7)		JUEVES(8)		VIERNES (9)		SABADO(10)		DOMINGO (11)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	NOLBERTO ORTEGON	30		18,641												48,641
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS	24		12												36,000
5																		0,000

192,641

OBSERVACIONES: Viene 60 gl del mes de Abril.Queda de Remanente 40 gl.

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

1158

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 03/05/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 172,641 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 03 de Mayo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima


distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 106497
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/05/03
Vencimiento:	2025/06/02
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	13:54:35
Combustible:	DIESEL
Volumen:	58.7270
Precio:	$10580
Total:	$621332
Panel:	MFC500
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:



Nombre:


distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 106498
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/05/03
Vencimiento:	2025/06/02
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	13:53:40
Combustible:	DIESEL
Volumen:	59.2830
Precio:	$10580
Total:	$627214
Panel:	MFC499
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:



Nombre:


distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 106499
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/05/03
Vencimiento:	2025/06/02
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	14:04:24
Combustible:	DIESEL
Volumen:	54.6310
Precio:	$10580
Total:	$577996
Panel:	MFC500
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:



Nombre:

1160