GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

ABRIL - MAYO DEL 2025

1161

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

1162

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
MOTONIVELADORA #44	WILSON HERNANDEZ
RETROEXCAVADORA #NKJOB80CTPKH36924	OSCAR VALENCIA
VIBROCOMPACTADOR #8	JHON PULIDO
VOLQUETA #34	GUILLERMO SOTO
VOLQUETA #33	GUILLERMO CASTAÑEDA

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

1163

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

RIOBLANCO:

RIOBLANCO – HERRERA

RIOBLANCO - BILBAO

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

1164

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL – MAYO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN











FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

1465

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA – DESLIZAMIENTOS EN RIOBLANCO - HERRERA

#	FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
		DE	A				
1	01/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		3	6	4	72
2	02/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		4	4	3	48
3	03/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		2	4	3	24
4	04/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		4	4	3	48
5	05/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		5	3	6	90
6	06/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		3	3	2	18
7	07/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		2	3	2	12
8	08/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		2	3	3	18
9	21/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		2	4	3	24
10	22/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		4	1	2	8
11	23/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		4	4	6	96
12	24/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		4	4	6	96
13	25/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		5	2	2	20
14	26/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		5	2	2	20
15	27/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		5	2	4	40
16	28/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		3	3	4	36
17	29/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		4	3	2	24
18	30/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		2	3	2	12
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							706

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

1166

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA – DESLIZAMIENTOS EN RIOBLANCO - HERRERA

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
DEL 01/04/2025 al 08/04/2025 Y DEL 21/04/2025 al 30/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO	18	706
06/05/2025	RIOBLANCO - BILBAO	3	140
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			**846 M3**

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

1167

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL – MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA – DESLIZAMIENTOS EN RIOBLANCO - BILBAO

#	FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
		DE	A				
1	09/04/2025	RIOBLANCO - BILBAO		5	4	4	80
2	10/04/2025	RIOBLANCO - BILBAO		8	3	3	72
3	11/04/2025	RIOBLANCO - BILBAO		3	4	2	24
4	12/04/2025	RIOBLANCO - BILBAO		7	5	4	140
5	13/04/2025	RIOBLANCO - BILBAO		7	4	6	168
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							484

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

1168

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA – DESLIZAMIENTO EN RIOBLANCO - BILBAO

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
09/04/2025 al 13/04/2025	RIOBLANCO - BILBAO	5	484
Del 01/05/2025 al 05/05/2025	RIOBLANCO - HERRERA	6	280
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			**764 M3**

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

1169

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA – DESLIZAMIENTO EN RIOBLANCO – L MERCEDES

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
07/05/2025	RIOBLANCO – LAS MERCEDES	3	105
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			**105 M3**

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

1110

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO RIOBLANCO

ABRIL – MAYO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE RIOBLANCO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA – EL TOLIMA NOS UNE

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 7
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 7
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
   8.1 ACTIVIDADES EN HERRERA - RIOBLANCO 8
   8.2 ACTIVIDADES EN RIOBLANCO - BILBAO 16

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Rioblanco – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Rioblanco, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Rioblanco es un municipio de Colombia, situado en el departamento de Tolima. Limita por el norte con el municipio de Chaparral, por el sur con Planadas, por el este con el municipio de Ataco y por el oeste con el departamento del Valle del Cauca.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona de pastales, vía ubicada en el municipio de Rioblanco:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Rioblanco - Herrera	41 km

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Debido a las fuertes lluvias durante el mes, desde el 1 de abril se han presentadas emergencias por deslizamientos en el municipio. Por ende, la maquinaria amarilla se dispuso a realizar actividades de atención de emergencias en la vía Herrera – Rioblanco y Rioblanco – Bilbao, con el fin de proveer una superficie de rodamiento adecuada, facilitando el diario vivir a la comunidad que transita la vía principal a diario.

Conforme a la magnitud de los deslizamientos presentados en el municipio, pasos críticos y perdida de banca, por lluvias, a diario el material suelto caía sobre la vía, obstaculizando las vías anteriormente habilitadas. Allí la retroexcavadora y una volqueta realizaron actividades de habilitación, limpieza, ampliación y levantamiento de la capa de rodadura

y con la ayuda de una volqueta se retiró el material sobre la vía y se descargó en los puntos autorizamos por la comunidad.

Es importante mencionar que, del 14 al 20 de abril, no se llevaron a cabo actividades programadas debido a la conmemoración de la Semana Santa. Este receso fue establecido para permitir a los operadores observar las festividades religiosas y culturales propias de la temporada, por lo que se suspendieron temporalmente las labores correspondientes a dicho intervalo de tiempo.

El 29 de abril se realiza el traslado de la maquinaria (motoniveladora, Vibrocompactador y una volqueta) para iniciar actividades con el kit completo en la vía principal Rioblanco - Herrera.

El periodo del 01 de Mayo al 07 del 2025 se atendieron Emergencias en el municipio.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se atendieron 35 derrumbes en la vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 35 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han removido 35 derrumbes en vía correspondiente al municipio de Rioblanco:

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
Del 01/04/2025 al 08/04/2025 y Del 21/04/2025 al 30/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO	18	706
Del 09/04/2025 al 13/04/2025	RIOBLANCO - BILBAO	5	484
Del 01/05/2025 al 05/05/2025	RIOBLANCO - HERRERA	6	280
06/05/2025	RIOBLANCO - BILBAO	3	140
07/05/2025	RIOBLANCO – LAS MERCEDES	3	105
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			1.715M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE REMOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	WILSON HERNANDEZ
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OSCAR VALENCIA
OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON PULIDO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	GUILLERMO SOTO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	GUILLERMO CASTAÑEDA

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
MOTONIVELADORA	44	1
RETROEXCAVADORA	NKJOB80CTPKH36924	1
VIBROCOMPACTADOR	8	1
VOLQUETA	34, 33	2

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN HERRERA - RIOBLANCO



HERRERA - RIOBLANCO



HERRERA - RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




HERRERA - RIOBLANCO



HERRERA - RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



HERRERA - RIOBLANCO



HERRERA – RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



HERRERA – RIOBLANCO




HERRERA – RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



HERRERA – RIOBLANCO



HERRERA – RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



HERRERA – RIOBLANCO



HERRERA – RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



HERRERA – RIOBLANCO



HERRERA – RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



HERRERA – RIOBLANCO



HERRERA – RIOBLANCO

8.2 ACTIVIDADES EN RIOBLANCO - BILBAO



RIOBLANCO - BILBAO



RIOBLANCO - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - BILBAO



RIOBLANCO - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



RIOBLANCO - BILBAO



RIOBLANCO - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



RIOBLANCO - BILBAO



RIOBLANCO - BILBAO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: HERRERA - RIOBLANCO — MUNICIPIO: RIOBLANCO

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA — UNIDAD: M3 — 706

#	FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
1	01/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		3	6	4	72	Se laboro Normalmente.
2	02/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		4	4	3	48	Se laboro Normalmente.
3	03/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		2	4	3	24	Se laboro Normalmente.
4	04/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		4	4	3	48	Se laboro Normalmente.
5	05/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		5	3	6	90	Se laboro Normalmente.
6	06/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		3	3	2	18	Se laboro Normalmente.
7	07/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		2	3	2	12	Se laboro Normalmente.
8	08/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		2	3	3	18	Se laboro Normalmente.
9	21/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		2	4	3	24	Se laboro Normalmente.
10	22/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		4	1	2	8	Se laboro Normalmente.
11	23/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		4	4	6	96	Se laboro Normalmente.
12	24/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		4	4	6	96	Se laboro Normalmente.
13	25/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		5	2	2	20	Se laboro Normalmente.
14	26/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		5	2	2	20	Se laboro Normalmente.
15	27/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		5	2	4	40	Se laboro Normalmente.
16	28/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		3	3	4	36	Se laboro Normalmente.
17	29/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		4	3	2	24	Se laboro Normalmente.
18	30/04/2025	HERRERA - RIOBLANCO		2	3	2	12	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							706	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							706	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: RIOBLANCO - BILBAO — MUNICIPIO: RIOBLANCO

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA — UNIDAD: M3 — 484

#	FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
1	09/04/2025	RIOBLANCO - BILBAO		5	4	4	80	Se laboro Normalmente.
2	10/04/2025	RIOBLANCO - BILBAO		8	3	3	72	Se laboro Normalmente.
3	11/04/2025	RIOBLANCO - BILBAO		3	4	2	24	Se laboro Normalmente.
4	12/04/2025	RIOBLANCO - BILBAO		7	5	4	140	Se laboro Normalmente.
5	13/04/2025	RIOBLANCO - BILBAO		7	4	6	168	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							484	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							484	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeisson Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO RIOBLANCO

ABRIL DE 2025

1795

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: HERRERA - RIOBLANCO**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

				7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	HORA INICIO OPERACIÓN															
				23067		23217		23315		23413		23511		23609		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X		X		
	Tacos			X		X		X		X		X		X		
	Gato			X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable			X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro			X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X		
	Repuesto			X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X		
	Radiador			X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X		
	Mangueras			X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL			23217		23315		23413		23511		23609		23707		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliacion EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO:RIOBLANCO - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
		23707		23815		23923		24031		24139		24247		24355		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	23815		23923		24031		24139		24247		24355		24463		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1197

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL 2025			
CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: HERRERA - RIOBLANCO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
		24463		24571		24679		24787		24895		25003		25111		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	24571		24679		24787		24895		25003		25111		25235		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliacion EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliacion ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: HERRERA - RIOBLANCO**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00											
		25235		21983		21983											
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00											
	KILOMETRAJE FINAL	25293		25351		25409											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 732**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	33	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: HERRERA - RIOBLANCO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00												
		28465		21983		21983												
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X												
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X												
	Caja de Herramienta	X		X		X												
	Tacos	X		X		X												
	Gato	X		X		X												
	Linterna recargable	X		X		X												
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X												
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X												
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X												
	Nivel del aceite	X		X		X												
	Soportes motor	X		X		X												
	Estado del exhosto	X		X		X												
	Estado del switche de encendido	X		X		X												
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X												
	De trabajo traseras	X		X		X												
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X												
	Stop Traseros	X		X		X												
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X												
	Espejos laterales	X		X		X												
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X												
	Pito Normal	X		X		X												
	Frenos de Servicio	X		X		X												
	Freno de emergencia	X		X		X												
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X												
	Cinturones de Seguridad	X		X		X												
	Estado de la puertas	X		X		X												
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X												
	Limpia brisas	X		X		X												
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X												
	Estado de los asientos	X		X		X												
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X												
	Velocímetro	X		X		X												
	Batería y cables	X		X		X												
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X												
	Repuesto	X		X		X												
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X												
	Estado de correas	X		X		X												
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X												
	Radiador	X		X		X												
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X												
	Mangueras	X		X		X												
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X												
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X												
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X												
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X												
	Estado de empaques del volco	X		X		X												
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00												
	KILOMETRAJE FINAL	28573		28681		28789												

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** NKJOB80CTPKH36924 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** HERRERA - RIOBLANCO **FRENTE DE TRABAJO:** RIOBLANCO

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			266		272		278		284		290		296	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				272		278		284		290		296		302	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1209

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** NKJOB80CTPKH36924 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** RIOBLANCO - BILBAO **FRENTE DE TRABAJO:** RIOBLANCO

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	302		308		314		320		326		332		338	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	

AVAL DE FUNCIONAMIENTO																
	HOROMETRO FINAL	308		314		320		326		332		338		344		
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1201

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** NKJOB80CTPKH36924 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** HERRERA - RIOBLANCO **FRENTE DE TRABAJO:** RIOBLANCO

PERIODO: 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	344		350		356		362		368		374		380	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		350		356		362		368		374		380		386	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

7202

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: NKJOB80CTPKH36924 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: HERRERA - RIOBLANCO FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	386		392		398									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		392		398		404									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENDE DE TRABAJO RIOBLANCO

ABRIL - MAYO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007C
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Maria C. Cardenas, con Cédula de Ciudadanía N° 21202749, Por medio del presente documento, y en calidad de Propietaria, del predio _____ de la vereda Herrera, del municipio Rioblanco autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lara quien en representación del contrato 4155 de Noviembre de 2024 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 4), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta #33, #34,
Retroexcavadora NKJOB80CTPKH36924,
Motoniveladora #44,
Cargador _____,
Vibrocompactador #8,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de 2024 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

María Cristina Cardenas

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 21202749

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, Maria C. Cardenas, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 21202749, Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio_____, ubicado en la vereda Herrera, del municipio Rioblanco autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lora quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 4, mediante la ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024. Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Maria Cristina Cardenas

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 21202749

Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)
C.C. No.

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Rioblanco

VEREDA: Herrera

A los 30 Días del mes de Abril de 20 25, se reunieron Victor Ramirez Tovar como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) Herrera Municipio(s) de Rioblanco y el Sr Stephanie Lara como Inspector vial designado por **MARV 4,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 4"** mediante el Contrato No. **4155 DEL 2024.** La intervención realizada fue:

mantenimiento para la recuperación y conformación de la vía, se realizo limpieza mecánica, reconstrucción de cunetas, extensión del material, remoción de derrumbes, para recuperar la banca.

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 4, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Victor Ramirez Tovar

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 1033729765

SM

Inspector MARV 4
C.C. No. 1.110.534.065

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No

ACTA UNICA DE VERIFICACION Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Rioblanco

VEREDA: Herrera

En el Municipio de Rioblanco, en la vereda Herrera a los 30 días del mes de Abril del año 2025 se reunieron el ingeniero (a) Stephanie Lara H. como Supervisor de Campo, en representación de **MARV 4** Y el señor (a) Victor Alfonso Ramirez en calidad de Representante en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de efectuar la presente acta única de verificación y recibo a conformidad de la obra ejecutada.

VIA	KMS INTERVENIDOS
Herrera – Rioblanco	706 m3

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Victor Alfonso Ramirez

Representante de la(s) Comunidad(es)

C.C.No. 1033729765

SMA

Inspector Contrato 4155 de 2024 MARV 4

C.C. No 1.110.534.065

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO RIOBLANCO

ABRIL DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE RIOBLANCO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
15	5-abr-25	10:02:48	105056	**25,065**	$ 265.188,00	ESTACION DISTRACOM	Gullermo Echeverry V#34	FRENTE RIOBLANCO
16	5-abr-25	10:04:26	105058	**93,573**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
17	5-abr-25	10:16:59	105059	**7,579**	$ 80.186,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
18	5-abr-25	10:07:51	105060	**81,821**	$ 865.666,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
56	15-abr-25	10:26:29	105603	**57,111**	$ 604.234,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
57	15-abr-25	10:39:39	105607	**31,896**	$ 337.460,00	ESTACION DISTRACOM	Gullermo Echeverry V#34	FRENTE RIOBLANCO
100	28-abr-25	10:40:49	106188	**35,571**	$ 376.341,00	ESTACION DISTRACOM	Guillermo Castañeda V#33	FRENTE RIOBLANCO
101	28-abr-25	10:53:40	106191	**93,573**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
102	28-abr-25	11:06:52	106192	**93,573**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
103	28-abr-25	11:13:46	106194	**56,756**	$ 600.478,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO

TOTAL MES	576,518
MES ANTERIOR	300,000
TOTAL ACPM	876,518

CONSUMO MES	632,616
REMANENTE	243,902

1210

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024

MUNICIPIO: RIOBLANCO VEREDA : RIOBLANCO - HERRERA, RIOBLANCO - BILBAO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: RIOBLANCO - HERRERA, RIOBLANCO - BILBAO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES (1)		MIERCOLES (2)		JUEVES(3)		VIERNES(4)		SABADO(5)		DOMINGO (6)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA					36						36						72,000
2	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO					30						25,065						55,065

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (7)		MARTES (8)		MIERCOLES (9)		JUEVES(10)		VIERNES (11)		SABADO(12)		DOMINGO (13)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA			36						36								72,000
2	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO			30						30								60,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(14)		MARTES(15)		MIERCOLES(16)		JUEVES(17)		VIERNES(18)		SABADO(19)		DOMINGO (20)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA																	0,000
2	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO			31,896														31,896

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(21)		MARTES(22)		MIERCOLES(23)		JUEVES(24)		VIERNES(25)		SABADO(26)		DOMINGO (27)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA	36						36						36				108,000
2	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO	30						30						17,544				77,544

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(28)		MARTES(29)		MIERCOLES (30)		JUEVES( )		VIERNES( )		SABADO( )		DOMINGO ( )				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA	36				28												64,000
2	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO	30				16												46,000
3	VOLQUETA	33	GUILLERMO CASTAÑEDA	35,571				10,54												46,111
																				632,616

OBSERVACIONES: Viene 300 gl del mes de Marzo. Se traslada 243,902 gl para el mes de Mayo

VoBo SUPERVISOR (A): _____

VoBo COORDINADOR: _____

7211

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 05/04/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 208,038 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 05 de Abril del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(2)
Remision de Venta
No. REFK 105056
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/05
Vencimiento: 2025/05/05
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LTL733
Kilometros: 24234
Cedula: 800113672

Hora: 10:02:48
Combustible: DIESEL
Volumen: 25.0650
Precio: $10580
Total: $265188

Panel: MFC501
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

34

Nombre:
RODRIGO

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105058
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/05
Vencimiento: 2025/05/05
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: RIOBLANC
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 10:04:26
Combustible: DIESEL
Volumen: 93.5730
Precio: $10580
Total: $990000

Panel: MFC500
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

Remision de Venta
No. REFK 105059
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/05
Vencimiento: 2025/05/05
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: RIOBLANC
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 10:16:59
Combustible: DIESEL
Volumen: 7.5790
Precio: $10580
Total: $80186

Panel: MFC500
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

34

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105060
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/05
Vencimiento: 2025/05/05
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: RIOBLANC
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 10:07:51
Combustible: DIESEL
Volumen: 81.8210
Precio: $10580
Total: $865666

Panel: MFC501
Dispositivo: CBHAND283-01
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1213

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 15/04/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 89,007 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 15 de Abril del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Rioblanco

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105603
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/15
Vencimiento:	2025/05/15
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLACO
Kilometros:	0
Cedula:	80013672
Hora:	10:26:29
Combustible:	DIESEL
Volumen:	57.1110
Precio:	$10580
Total:	$604234
Panel:	MFC499
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105607
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/15
Vencimiento:	2025/05/15
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL733
Kilometros:	24894
Cedula:	800113672
Hora:	10:39:39
Combustible:	DIESEL
Volumen:	31.8960
Precio:	$10580
Total:	$337460
Panel:	MFC499
Dispositivo:	CBHAND283-02
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Uta J4
Rioblanco

1215

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 28/04/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 279,473 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 28 de Abril del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 106188
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/28
Vencimiento:	2025/05/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL732
Kilometros:	28367
Cedula:	800113672
Hora:	10:40:49
Combustible:	DIESEL
Volumen:	35.5710
Precio:	$10580
Total:	$376341
Panel:	MFC499
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Riobianco

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 106191
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/28
Vencimiento:	2025/05/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:53:40
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.5730
Precio:	$10580
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Riobianco

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 106192
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/28
Vencimiento:	2025/05/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:06:52
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.5730
Precio:	$10580
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Riobianco

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 106194
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/28
Vencimiento:	2025/05/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:13:46
Combustible:	DIESEL
Volumen:	56.7560
Precio:	$10580
Total:	$600478
Panel:	MFC499
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1274

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO RIOBLANCO

MAYO DE 2025

1219

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 01 DE MAYO AL 04 DE MAYO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	PLACA: LTL 732	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	33	MODELO: 2014	FRENTE DE TRABAJO: HERRERA - RIOBLANCO
INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS			LOCALIZACION: RIOBLANCO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00		
								28721		28881		28909		28925		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín							X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X		
	Caja de Herramienta							X		X		X		X		
	Tacos							X		X		X		X		
	Gato							X		X		X		X		
	Linterna recargable							X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X		
	Nivel del aceite							X		X		X		X		
	Soportes motor							X		X		X		X		
	Estado del exhosto							X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X		
	De trabajo traseras							X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X		
	Stop Traseros							X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X		
	Espejos laterales							X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X		
	Pito Normal							X		X		X		X		
	Frenos de Servicio							X		X		X		X		
	Freno de emergencia							X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X		
	Estado de la puertas							X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X		
	Limpia brisas							X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X		
	Estado de los asientos							X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X		
	Velocímetro							X		X		X		X		
	Batería y cables							X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X		
	Repuesto							X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X		
	Estado de correas							X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X		
	Radiador							X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X		
	Mangueras							X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL							28881		28909		28925		28987		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1220

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 05 DE MAYO AL 07 DE MAYO 2025			
CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 732**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	33	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: HERRERA - RIOBLANCO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**														
		28987		29069		29151														
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**														**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**													
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X														
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X														
	Caja de Herramienta	X		X		X														
	Tacos	X		X		X														
	Gato	X		X		X														
	Linterna recargable	X		X		X														
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X														
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X														
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X														
	Nivel del aceite	X		X		X														
	Soportes motor	X		X		X														
	Estado del exhosto	X		X		X														
	Estado del switche de encendido	X		X		X														
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X														
	De trabajo traseras	X		X		X														
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X														
	Stop Traseros	X		X		X														
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X														
	Espejos laterales	X		X		X														
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X														
	Pito Normal	X		X		X														
	Frenos de Servicio	X		X		X														
	Freno de emergencia	X		X		X														
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X														
	Cinturones de Seguridad	X		X		X														
	Estado de la puertas	X		X		X														
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X														
	Limpia brisas	X		X		X														
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X														
	Estado de los asientos	X		X		X														
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X														
	Velocímetro	X		X		X														
	Batería y cables	X		X		X														
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X														
	Repuesto	X		X		X														
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X														
	Estado de correas	X		X		X														
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X														
	Radiador	X		X		X														
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X														
	Mangueras	X		X		X														
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X														
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X														
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X														
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X														
	Estado de empaques del volco	X		X		X														
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**														
	KILOMETRAJE FINAL	29069		29151		29328														

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

7229

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 4 DE MAYO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: HERRERA - RIOBLANCO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00		
								25357		25497		25506		25516		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín							X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X		
	Caja de Herramienta							X		X		X		X		
	Tacos							X		X		X		X		
	Gato							X		X		X		X		
	Linterna recargable							X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X		
	Nivel del aceite							X		X		X		X		
	Soportes motor							X		X		X		X		
	Estado del exhosto							X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X		
	De trabajo traseras							X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X		
	Stop Traseros							X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X		
	Espejos laterales							X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X		
	Pito Normal							X		X		X		X		
	Frenos de Servicio							X		X		X		X		
	Freno de emergencia							X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X		
	Estado de la puertas							X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X		
	Limpia brisas							X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X		
	Estado de los asientos							X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X		
	Velocímetro							X		X		X		X		
	Batería y cables							X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X		
	Repuesto							X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X		
	Estado de correas							X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X		
	Radiador							X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X		
	Mangueras							X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL							25497		25506		25515		25524		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1222

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 5 DE MAYO AL 07 DE MAYO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO:RIOBLANCO - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00											
		25524		25530		25542											
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00											
	KILOMETRAJE FINAL	25530		25542		25663											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** NKJOB80CTPKH36924 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS **LOCALIZACION:** RIOBLANCO - BILBAO **FRENTE DE TRABAJO:** RIOBLANCO

PERIODO: 05 DE MAYO AL 07 DE MAYO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	434,7		444,5		452,7									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		444,5		452,7		461,2									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

4223

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** NKJOB80CTPKH36924 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS **LOCALIZACION:** HERRERA - RIOBLANCO **FRENTE DE TRABAJO:** RIOBLANCO

PERIODO: 1 DE MAYO AL 4 DE MAYO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL								404,0		412,6		418,9		427,8	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.			JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2								X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2								X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2								X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2								X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2								X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2								X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1								X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1								X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1								X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1								X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos								X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1								X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1								X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2								X		X		X		X	
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1								X		X		X		X	
	Palancas de mando	2								X		X		X		X	
	Pedales	Todos								X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo								X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos								X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos								X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2								X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1								X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas								X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas								X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1								X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2								X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2								X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos								X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo								X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1								X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas									X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4								X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL									412,6		418,9		427,8		434,7	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:									Oscar		Oscar		Oscar		Oscar	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1224

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO RIOBLANCO

MAYO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE RIOBLANCO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
13	7-may-25	6:15:30	106658	**35,246**	$ 372.903,00	ESTACION DISTRACOM	Guillermo Castañeda V#33	FRENTE RIOBLANCO

TOTAL MES	35,246
MES ANTERIOR	243,902
TOTAL ACPM	279,148

CONSUMO MES	187,148
REMANENTE	92,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE MAYO AL 07 DE MAYO DE 2025

MUNICIPIO: RIOBLANCO VEREDA : RIOBLANCO - HERRERA, RIOBLANCO - BILBAO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: RIOBLANCO - HERRERA, RIOBLANCO - BILBAO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES(1)		VIERNES(2)		SABADO(3)		DOMINGO (4)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA											30	Omer			30,000
2	MOTINIVELADORA	44	WILSON HERNANDEZ							25	Whus							25,000
3	VIDRO COMPACTADOR	6	JHON PULIDO															0,000
4	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO															0,000
5	VOLQUETA	33	GUILLERMO CASTAÑEDA											25	Cmo Cas			25,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (5)		MARTES (6)		MIERCOLES (7)		JUEVES(8)		VIERNES (9)		SABADO(10)		DOMINGO (11)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA	18	Omc			30	Omar									48,000
2	MOTINIVELADORA	44	WILSON HERNANDEZ															0,000
3	VIDRO COMPACTADOR	6	JHON PULIDO					35,246	Jhon									35,246
4	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO			23,902	Cmo											23,902
5	VOLQUETA	33	GUILLERMO CASTAÑEDA															0,000

187,148

OBSERVACIONES: Viene 243,902 gl del mes de Abril. Queda con remanente de 92 gl.

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

1224

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 07/05/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 35,246 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 07 de Mayo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 106658

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/05/07
Vencimiento:	2025/06/06
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL732
Kilometros:	29248
Cedula:	800113672

Hora:	06:15:30
Combustible:	DIESEL
Volumen:	35.2460
Precio:	$10580
Total:	$372903

Panel:	MFC501
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

#33

Nombre:

Rodriguez

1229