GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

ABRIL - MAYO DEL 2025

1230

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
MOTONIVELADORA #38	CARLOS VARON
RETROEXCAVADORA #NKJOBBOCARKH39964	HUMBERTO PATIÑO
RETROEXCAVADORA ORUGA #NKJOBBOCARKH39964	JHONNY SANCHEZ
BULLDOZER #6	JHONNY SANCHEZ
VIBROCOMPACTADOR #4	FERNANDO SANCHEZ
VOLQUETA #9	OSCAR LOPEZ
VOLQUETA #33	GUILLERMO CASTAÑEDA

FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

1232

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

1. **ROVIRA – PLAYARICA**

   LA RETIRADA

2. **RONCESVALLES:**

   EL BOSQUE

   ZANJA HONDA

FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

1233

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

MAQUINARIA EN OPERACIÓN

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025















FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

1234

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL – MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACION REALIZADAS EN L RETIRADA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
01/04/2025	K0+000	K0+500	500	5	2.500
02/04/2025	K0+500	K1+000	500	5	2.500
03/04/2025	K1+000	K1+500	500	5	2.500
07/04/2025	K1+500	K2+000	500	5	2.500
08/04/2025	K2+000	K2+500	500	5	2.500
09/04/2025	K2+500	K3+000	500	5	2.500
10/04/2025	K3+000	K3+500	500	5	2.500
11/04/2025	K3+500	K4+000	500	5	2.500
12/04/2025	K4+000	K4+500	500	5	2.500
13/04/2025	K4+500	K5+000	500	5	2.500
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					25.000

FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

7135

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CONTRUCCION DE CUNETAS REALIZADAS EN LA RETIRADA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
01/04/2025	K0+000	K0+500	500	1	500
02/04/2025	K0+500	K1+000	500	1	500
03/04/2025	K1+000	K1+500	500	1	500
07/04/2025	K1+500	K2+000	500	1	500
08/04/2025	K2+000	K2+500	500	1	500
09/04/2025	K2+500	K3+000	500	1	500
10/04/2025	K3+000	K3+500	500	1	500
11/04/2025	K3+500	K4+000	500	1	500
12/04/2025	K4+000	K4+500	500	1	500
13/04/2025	K4+500	K5+000	500	1	500
TOTAL CUNETA					5.000

FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

1236

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES EN LA RETIRADA

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 1/04/2025 al 3/04/2025 Y 7/04/2025 al 13/04/2025	La Retirada - Rovira	5
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO		5 KM

FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

1237

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL – MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS REALIZADAS CON RETROEZCAVADORA

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)
	DE	A				
01/04/2025	ZANJA HONDA		8	5	1	40
02/04/2025	ZANJA HONDA		7	4	2	56
03/04/2025	ZANJA HONDA		7	4	4	112
04/04/2025	ZANJA HONDA		9	3	3	81
05/04/2025	ZANJA HONDA		8	3	3	72
06/04/2025	ZANJA HONDA		6	3	3	54
07/04/2025	ZANJA HONDA		6	3	3	54
08/04/2025	ZANJA HONDA		4	3	4	48
09/04/2025	ZANJA HONDA		4	2	4	32
10/04/2025	EL BOSQUE		7	3	2	42
11/04/2025	EL BOSQUE		6	3	4	72
12/04/2025	EL BOSQUE		6	3	3	54
13/04/2025	EL BOSQUE		4	4	3	48
21/04/2025	EL BOSQUE		4	4	3	48
22/04/2025	EL BOSQUE		3	2	2	12
23/04/2025	EL BOSQUE		3	2	2	12
24/04/2025	EL BOSQUE		3	2	1	6
25/04/2025	EL BOSQUE		3	3	1	9
26/04/2025	EL BOSQUE		5	3	1	15
27/04/2025	ZANJA HONDA		8	4	2	64
28/04/2025	ZANJA HONDA		5	3	1	15
29/04/2025	ZANJA HONDA		5	2	4	40
30/04/2025	EL BOSQUE		17	5	6	510
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON REETROEXCAVADORA						1.496

FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

1238

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS CON RETROEZCAVADORA

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (M3)
Del 1/04/2025 al 9/04/2025 y Del 27/04/2025 al 29/04/2025	Zanja Honda – San Antonio	668
Del 10/04/2025 al 13/04/2025 , 21/04/2025 al 26/04/2025 y 30/04/25	El Bosque - Roncesvalles	828
Del 1/05/2025 al 04/05/2025	Zanja Honda – San Antonio	1600
Del 4/05/2025 al 06/05/2025	El Bosque - Roncesvalles	500
TOTAL VOLUMEN REMOVIDO		3596 M3

FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

1239

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS REALIZADAS CON RETROEZCAVADORA DE ORUGA

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)
03/04/2025	EL BOSQUE		8	5	4	160
04/04/2025	EL BOSQUE		9	4	4	144
05/04/2025	EL BOSQUE		6	4	5	120
06/04/2025	EL BOSQUE		6	4	8	192
07/04/2025	EL BOSQUE		6	5	9	270
08/04/2025	EL BOSQUE		8	5	7	280
09/04/2025	EL BOSQUE		8	5	9	360
10/04/2025	EL BOSQUE		10	4	5	200
11/04/2025	EL BOSQUE		10	4	5	200
12/04/2025	EL BOSQUE		8	4	7	224
13/04/2025	EL BOSQUE		8	5	7	280
14/04/2025	EL BOSQUE		8	4	9	288
25/04/2025	EL BOSQUE		15	4	5	300
29/04/2025	EL BOSQUE		18	5	9	810
30/04/2025	EL BOSQUE		15	5	9	675
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON RETROEXCAVADORA DE ORUGA						4.503

FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

1240

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS CON RETROEZCAVADORA DE ORUGA

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (M3)
Del 3/04/2025 al 13/04/2025 y 25/04/2025 al 30/04/2025	El Bosque – Roncesvalles (Retroexcavadora de oruga)	4503
Del 1/05/2025 al 06/05/2025	EL BOSQUE – RONCESVALLES (RETROEXCAVADORA DE ORUGA)	3200
TOTAL VOLUMEN REMOVIDO		**7.703 M3**

FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

7241

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL - MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS REALIZADAS CON BULLDOZER

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)
	DE	A				
01/04/2025	LA TRINIDAD		15	5	6	450
02/04/2025	EL CEDRAL		8	5	5	200
21/04/2025	EL CEDRAL		7	4	5	140
22/04/2025	EL CEDRAL		8	5	6	240
23/04/2025	EL CEDRAL		9	5	8	360
24/04/2025	EL CEDRAL		7	5	5	175
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON BULLDOZER						1.565

FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

1 de 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL- MAYO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL BULLDOZER

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (M3)
El 1/04/2025 y Del 21/04/2025 al 24/04/2025	EL CEDRAL (BULLDOZER)	1115
2/04/2025	LA TRINIDAD (BULLDOZER)	450
Del 3/04/2025 al 13/04/2025 y 25/04/2025 al 30/04/2025	EL BOSQUE – RONCESVALLES (RETROEXCAVADORA DE ORUGA)	4503
Del 1/05/2025 al 06/05/2025	EL BOSQUE – RONCESVALLES (RETROEXCAVADORA DE ORUGA)	3200
TOTAL VOLUMEN REMOVIDO		9268 M3

FRENTE DE TRABAJO

RONCESVALLES

1243

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO RONCESVALLES

ABRIL – MAYO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE RONCESVALLES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 MAYO AL 06 DE MAYO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 6
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 8
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 8
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 8
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
   8.1 ACTIVIDADES EN LA RETIRADA 9
   8.2 ACTIVIDADES EN ZANJA HONDA 14
   8.3 ACTIVIDADES EN EL BOSQUE 21

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Roncesvalles – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento en la zona rural de los Municipios de Rovira, Roncesvalles, San Antonio exactamente en la vía PlayaRica – Rovira, PlayaRica – San Antonio, PlayaRica – Roncesvalles, PlayaRica – Santa helena, con maquinaria de la Gobernación del Tolima.

La infraestructura por intervenir beneficia los municipios de Rovira, San Antonio y Ronces Valles. Se realizará el mantenimiento a los tramos críticos autorizados por la Gobernación del Tolima y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Cabe resaltar que las actividades solamente contemplan limpieza, ampliación de la vía, remoción de derrumbes, recuperación banca, apertura y extendido de material de mejoramiento con el apoyo de la retroexcavadora #36, retro oruga #04, bulldozer y volqueta.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad, adicionalmente, en este caso no solo se benefician los que residen cerca, sino que se favorece en general a todos los habitantes del Municipio, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Roncesvalles es un municipio de Colombia, situado en el occidente del departamento del Tolima. Está ubicado en la Cordillera Central a 113 kilómetros de Ibagué, limita al occidente con los municipios de Cajamarca, Tolima, Sevilla-Valle, Génova-Quindío, al sur con el municipio de Chaparral, Tolima, al oriente con el municipio de San Antonio, Tolima, y al norte con el Municipio de Rovira, Tolima. Población total: 6331 habitantes, Densidad: 8,01 hab/ km^2, Urbana 12489 habitantes



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

Atención de emergencias por deslizamientos

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona de pastales, vía ubicada en la vía Playarica - Roncesvalles:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Playarica	3.7
2	La Florida	3.8
3	Pringamosal	1.1
4	Los Guayabos	2.5
5	San Francisco	1
6	San Jerónimo	4.6
7	San Pablo	1.3
8	Diamante	9
9	Bruselas	7

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca.

Del 1 al 14 de abril se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora y Vibrocompactador en la vía La Retirada – Rovira, allí, la maquinaria ejecuto el mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas para la recuperación de la banca en la vereda.

Es importante mencionar que, del 14 al 20 de abril, no se llevaron a cabo actividades programadas debido a la conmemoración de la Semana Santa. Este receso fue establecido para permitir a los operadores observar las festividades religiosas y culturales propias de la temporada, por lo que se suspendieron temporalmente las labores correspondientes a dicho intervalo de tiempo.

Conforme a la magnitud de los deslizamientos presentados en el municipio, pasos críticos y perdida de banca, por lluvias, a diario el material suelto caía sobre la vía, obstaculizando las vías La Trinidad, El cedral, El Bosque – Roncesvalles y en Zanja Honda – San Antonio. Allí la retroexcavadora, retroexcavadora de oruga, bulldozer y dos volquetas realizaron actividades de habilitación, limpieza, ampliación y levantamiento de la capa de rodadura y con la ayuda de una volqueta se retiró el material sobre la vía y se descargó en los puntos autorizamos por la comunidad.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 5 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 24 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas con motoniveladora y Vibrocompactador, Se han conformado 5 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Rovira y Roncesvalles:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 1/04/2025 al 3/04/2025 Y 7/04/2025 al 13/04/2025	La Retirada - Rovira (Brucelas)	5
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		5 KM

De conformidad con las actividades realizadas con retroexcavadora y volqueta, Se han removido 3596 metros cúbicos de material sobre las vías correspondientes al municipio de Roncesvalles:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (M3)
Del 1/04/2025 al 9/04/2025 y Del 27/04/2025 al 29/04/2025	Zanja Honda – San Antonio	668
Del 10/04/2025 al 13/04/2025 , 21/04/2025 al 26/04/2025 y 30/04/25	El Bosque - Roncesvalles	828
Del 1/05/2025 al 04/05/2025	Zanja Honda – San Antonio	1600
Del 4/05/2025 al 06/05/2025	El Bosque - Roncesvalles	500
TOTAL VOLUMEN REMOVIDO		3596 M3

De conformidad con las actividades realizadas con retroexcavadora de oruga, bulldozer y volqueta, Se han removido 9268 metros cúbicos de material sobre las vías correspondientes al municipio de Roncesvalles:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (M3)
El 1/04/2025 y Del 21/04/2025 al 24/04/2025	EL CEDRAL (BULLDOZER)	1115
2/04/2025	LA TRINIDAD (BULLDOZER)	450
Del 3/04/2025 al 13/04/2025 y 25/04/2025 al 30/04/2025	EL BOSQUE – RONCESVALLES (RETROEXCAVADORA DE ORUGA)	4503
Del 1/05/2025 al 06/05/2025	EL BOSQUE – RONCESVALLES (RETROEXCAVADORA DE ORUGA)	3200
TOTAL VOLUMEN REMOVIDO		9268 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	CARLOS VARON
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	HUMBERTO PATIÑO
OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	FERNANDO SANCHEZ
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JHONNY SANCHEZ
OPERARIO DE BULLDOZER	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JHONNY SANCHEZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	OSCAR LOPEZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	GUILLERMO CASTAÑEDA

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
MOTONIVELADORA	38	1
RETROEXCAVADORA	NKJOBBOCARKH39964	1
RETROEXCAVADORA ORUGA	KMTPC303JPTC52313	1
BULLDOZER	6	1
VIBROCOMPACTADOR	4	1
VOLQUETA	9 , 33	2

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN LA RETIRADA



LA RETIRADA



LA RETIRADA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LA RETIRADA



LA RETIRADA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LA RETIRADA



LA RETIRADA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LA RETIRADA



LA RETIRADA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LA RETIRADA



LA RETIRADA

8.2 ACTIVIDADES EN ZANJA HONDA



ZANJA HONDA



ZANJA HONDA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ZANJA HONDA



ZANJA HONDA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ZANJA HONDA



ZANJA HONDA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ZANJA HONDA



ZANJA HONDA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ZANJA HONDA



ZANJA HONDA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ZANJA HONDA



ZANJA HONDA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ZANJA HONDA



ZANJA HONDA

8.3 ACTIVIDADES EN EL BOSQUE



EL BOSQUE



EL BOSQUE

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL BOSQUE



EL BOSQUE

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL BOSQUE



EL BOSQUE

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL BOSQUE



EL BOSQUE

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL BOSQUE



EL BOSQUE

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL BOSQUE



EL BOSQUE

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: LA RETIRADA - ROVIRA | **MUNICIPIO: RONCESVALLES - ROVIRA**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR	UNIDAD: M2	25.000

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
01/04/2025	K0+000	K0+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
02/04/2025	K0+500	K1+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
03/04/2025	K1+000	K1+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
07/04/2025	K1+500	K2+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
08/04/2025	K2+000	K2+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
09/04/2025	K2+500	K3+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
10/04/2025	K3+000	K3+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
11/04/2025	K3+500	K4+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
12/04/2025	K4+000	K4+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
13/04/2025	K4+500	K5+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**25.000**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**25.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Jelson Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: LA RETIRADA - ROVIRA | **MUNICIPIO: RONCESVALLES - ROVIRA**

CONFORMACION DE CUNETAS | **UNIDAD: ML** | **5.000**

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
	DE	A				
01/04/2025	K0+000	K0+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
02/04/2025	K0+500	K1+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
03/04/2025	K1+000	K1+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
07/04/2025	K1+500	K2+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
08/04/2025	K2+000	K2+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
09/04/2025	K2+500	K3+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
10/04/2025	K3+000	K3+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
11/04/2025	K3+500	K4+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
12/04/2025	K4+000	K4+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
13/04/2025	K4+500	K5+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**5.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**5.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024
Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: ZANJA HONDA, EL BOSQUE	MUNICIPIO: RONCESVALLES - SAN ANTONIO	
REMOCION DE MATERIAL SOBRE LA VIA CON RETROEXCAVADORA	UNIDAD: M3	1.496

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/04/2025	ZANJA HONDA		8	5	1	40	Se laboro Normalmente.
02/04/2025	ZANJA HONDA		7	4	2	56	Se laboro Normalmente.
03/04/2025	ZANJA HONDA		7	4	4	112	Se laboro Normalmente.
04/04/2025	ZANJA HONDA		9	3	3	81	Se laboro Normalmente.
05/04/2025	ZANJA HONDA		8	3	3	72	Se laboro Normalmente.
06/04/2025	ZANJA HONDA		6	3	3	54	Se laboro Normalmente.
07/04/2025	ZANJA HONDA		6	3	3	54	Se laboro Normalmente.
08/04/2025	ZANJA HONDA		4	3	4	48	Se laboro Normalmente.
09/04/2025	ZANJA HONDA		4	2	4	32	Se laboro Normalmente.
10/04/2025	EL BOSQUE		7	3	2	42	Se laboro Normalmente.
11/04/2025	EL BOSQUE		6	3	4	72	Se laboro Normalmente.
12/04/2025	EL BOSQUE		6	3	3	54	Se laboro Normalmente.
13/04/2025	EL BOSQUE		4	4	3	48	Se laboro Normalmente.
21/04/2025	EL BOSQUE		4	4	3	48	Se laboro Normalmente.
22/04/2025	EL BOSQUE		3	2	2	12	Se laboro Normalmente.
23/04/2025	EL BOSQUE		3	2	2	12	Se laboro Normalmente.
24/04/2025	EL BOSQUE		3	2	1	6	Se laboro Normalmente.
25/04/2025	EL BOSQUE		3	3	1	9	Se laboro Normalmente.
26/04/2025	EL BOSQUE		5	3	1	15	Se laboro Normalmente.
27/04/2025	ZANJA HONDA		8	4	2	64	Se laboro Normalmente.
28/04/2025	ZANJA HONDA		5	3	1	15	Se laboro Normalmente.
29/04/2025	ZANJA HONDA		5	2	4	40	Se laboro Normalmente.
30/04/2025	EL BOSQUE		17	5	6	510	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON REETROEXCAVADORA						**1.496**	
TOTAL - REMOCION EN SITIO SOBRE LA VIA CON RETROEXCAVADORA						**1.496**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: EL BOSQUE — **MUNICIPIO: RONCESVALLES**

REMOCION DE MATERIAL SOBRE LA VIA CON RETROEXCAVADORA DE ORUGA	UNIDAD: M3	4.503

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
03/04/2025	EL BOSQUE		8	5	4	160	Se laboro Normalmente.
04/04/2025	EL BOSQUE		9	4	4	144	Se laboro Normalmente.
05/04/2025	EL BOSQUE		6	4	5	120	Se laboro Normalmente.
06/04/2025	EL BOSQUE		6	4	8	192	Se laboro Normalmente.
07/04/2025	EL BOSQUE		6	5	9	270	Se laboro Normalmente.
08/04/2025	EL BOSQUE		8	5	7	280	Se laboro Normalmente.
09/04/2025	EL BOSQUE		8	5	9	360	Se laboro Normalmente.
10/04/2025	EL BOSQUE		10	4	5	200	Se laboro Normalmente.
11/04/2025	EL BOSQUE		10	4	5	200	Se laboro Normalmente.
12/04/2025	EL BOSQUE		8	4	7	224	Se laboro Normalmente.
13/04/2025	EL BOSQUE		8	5	7	280	Se laboro Normalmente.
14/04/2025	EL BOSQUE		8	4	9	288	Se laboro Normalmente.
25/04/2025	EL BOSQUE		15	4	5	300	Se laboro Normalmente.
29/04/2025	EL BOSQUE		18	5	9	810	Se laboro Normalmente.
30/04/2025	EL BOSQUE		15	5	9	675	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON RETROEXCAVADORA DE ORUGA						**4.503**	
TOTAL - REMOCION EN SITIO SOBRE LA VIA CON RETROEXCAVADORA DE ORUGA						**4.503**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

1275

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: LA TRINIDAD, EL CEDRAL — **MUNICIPIO: RONCESVALLES**

REMOCION DE MATERIAL SOBRE LA VIA CON BULLDOZER — **UNIDAD: M3** — **1.565**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/04/2025	LA TRINIDAD		15	5	6	450	Se laboro Normalmente.
02/04/2025	EL CEDRAL		8	5	5	200	Se laboro Normalmente.
21/04/2025	EL CEDRAL		7	4	5	140	Se laboro Normalmente.
22/04/2025	EL CEDRAL		8	5	6	240	Se laboro Normalmente.
23/04/2025	EL CEDRAL		9	5	8	360	Se laboro Normalmente.
24/04/2025	EL CEDRAL		7	5	5	175	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON BULLDOZER						**1.565**	
TOTAL - REMOCION EN SITIO SOBRE LA VIA CON BULLDOZER						**1.565**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO RONCESVALLES

ABRIL DE 2025

7277

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ZANJA HONDA , EL BOSQUE**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RONCESVALLES**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00			
	KILOMETRAJE INICIAL			152242		152305		152368		152431		152494		152557			
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X		X			
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X		X			
	Tacos			X		X		X		X		X		X			
	Gato			X		X		X		X		X		X			
	Linterna recargable			X		X		X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X			
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X			
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X			
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X			
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X			
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X			
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X			
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X			
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X			
	Velocímetro			X		X		X		X		X		X			
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X			
	Repuesto			X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X			
	Radiador			X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X			
	Mangueras			X		X		X		X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X			
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL			152305		152368		152431		152494		152557		152620			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Oscar Lopez	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ZANJA HONDA , EL BOSQUE**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RONCESVALLES**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
	KILOMETRAJE INICIAL	152620		152683		152746		152809		152872		152935		152998		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	152683		152746		152809		152872		152935		152998		153061		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Oscar Lopez	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 24 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ZANJA HONDA , EL BOSQUE**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: RONCESVALLES**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00					
	KILOMETRAJE INICIAL							153061		153124		153187		153250					
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**					
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**				**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín							X		X		X		X					
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X					
	Caja de Herramienta							X		X		X		X					
	Tacos							X		X		X		X					
	Gato							X		X		X		X					
	Linterna recargable							X		X		X		X					
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X					
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X					
	Nivel del aceite							X		X		X		X					
	Soportes motor							X		X		X		X					
	Estado del exhosto							X		X		X		X					
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X					
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X					
	De trabajo traseras							X		X		X		X					
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X					
	Stop Traseros							X		X		X		X					
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X					
	Espejos laterales							X		X		X		X					
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X					
	Pito Normal							X		X		X		X					
	Frenos de Servicio							X		X		X		X					
	Freno de emergencia							X		X		X		X					
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X					
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X					
	Estado de la puertas							X		X		X		X					
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X					
	Limpia brisas							X		X		X		X					
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X					
	Estado de los asientos							X		X		X		X					
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X					
	Velocímetro							X		X		X		X					
	Batería y cables							X		X		X		X					
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X					
	Repuesto							X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X					
	Estado de correas							X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X					
	Radiador							X		X		X		X					
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X					
	Mangueras							X		X		X		X					
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X					
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X					
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X					
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X					
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X					
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00					
	KILOMETRAJE FINAL							153124		153187		153250		153313					

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliacion EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliacion ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1280

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL – MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN RED VIAL 3 "MARV 3"	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025			
CONTRATO	1642 DE 2023	**PLACA: LTL 732**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	33	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: ZANJA HONDA , EL BOSQUE**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RONCESVALLES**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
				27489		27535		27581		27627		27673		27720		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X		X		
	Tacos			X		X		X		X		X		X		
	Gato			X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable			X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro			X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X		
	Repuesto			X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X		
	Radiador			X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X		
	Mangueras			X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL			27535		27581		27627		27673		27720		27766		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Oscar Lopez	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ZANJA HONDA , EL BOSQUE**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RONCESVALLES**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	153313		153376		153437										
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	153376		153437		153500										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Oscar Lopez	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL – MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN RED VIAL 3 "MARV 3"	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2025

CONTRATO	1642 DE 2023	**PLACA: LTL 732**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	33	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: ZANJA HONDA , EL BOSQUE**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RONCESVALLES**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
		27766		27812		27858		27904		27950		27996		28042		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	27812		27858		27904		27950		27996		28042		28088		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL – MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN RED VIAL 3 "MARV 3"

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 21 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2025

CONTRATO	1642 DE 2023	**PLACA: LTL 732**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	33	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: ZANJA HONDA , EL BOSQUE**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: RONCESVALLES**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00				
		28088		28134		28181		28227		28273		28319				
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X				
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X				
	Tacos	X		X		X		X		X		X				
	Gato	X		X		X		X		X		X				
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X				
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X				
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X				
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X				
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X				
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X				
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X				
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X				
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X				
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X				
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X				
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X				
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X				
	Repuesto	X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X				
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
	Radiador	X		X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X				
	Mangueras	X		X		X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL	28134		28181		28227		28273		28319		28365				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: MOTO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LA RETIRADA FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES - ROVIRA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 3 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			6628		6631		6635							
		DÍA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X							
	* De trabajo traseras	2			X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X							
	Alarma de retroceso	1			X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X							
	Palancas de mando	2			X		X		X							
	Pedales	Todos			X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X							
	Sistema de Dirección	1			X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X			X						
	* Huellas en buen estado	4			X		X			X						
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				6631		6635		6637							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1284

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: MOTO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LA RETIRADA FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES - ROVIRA

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	6637		6642		6646		6650		6655		6660		6664	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X		X		X
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X		X		X
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		6642		6646		6650		6655		6660		6664		6668	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: VIBROCOMPACTADOR 4 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LA RETIRADA FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES - ROVIRA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 3 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			1752		1756		1760							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X							
	* De trabajo traseras	2			X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X							
	Alarma de retroceso	1			X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X							
	Palancas de mando	2			X		X		X							
	Pedales	Todos			X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X							
	Sistema de Dirección	1			X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				1756		1760		1764							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: VIBROCOMPACTADOR 4 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LA RETIRADA FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES - ROVIRA

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1764		1769		1773		1778		1783		1788		1793	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1769		1773		1778		1783		1788		1793		1798	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1281

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELC RETRO** *NKJOBBOCARKH39964* **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** ZANJA HONDA - SAN ANTONIO **FRENTE DE TRABAJO:** RONCESVALLES

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			276		284		2745		299		306		314	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				284		291		299		306		314		321	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1788

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELC RETRO *NKJOBBOCARKH39964* MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: ZANJA HONDA , EL BOSQUE FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	321		329		336		344		352		359		367	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		329		336		344		352		359		367		374	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1289

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELC RETRO *NKJOBBOCARKH39964* MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL BOSQUE , ZANJA HONDA FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES

PERIODO: 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	374		382		389		397		405		412		420	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		382		389		397		405		412		420		427	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELC RETRO** *NKJOBBOCARKH39964* **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** ZANJA HONDA , EL BOSQUE **FRENTE DE TRABAJO:** RONCESVALLES

PERIODO: 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	427		434		442									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		434		442		450									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1291

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELC ORUGA KMTPC303JPTC52313 MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL BOSQUE FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES

PERIODO: 3 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							120		126		131		137	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2							X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2							X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2							X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1							X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1							X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X		X		X	
	Palancas de mando	2							X		X		X		X	
	Pedales	Todos							X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos							X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1							X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2							X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2							X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1							X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas								X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4							X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								126		131		137		142	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

7292

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 | MODELC ORUGA | KMTPC303JPTC52313 | MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: EL BOSQUE | FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES

PERIODO: 7 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	142		148		153		159		164		170		174	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		148		153		159		164		170		174		178	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

193

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELC ORUGA** KMTPC303JPTC52313 **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** EL BOSQUE **FRENTE DE TRABAJO:** RONCESVALLES

PERIODO: 25 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL									178		182		186	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2									X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2									X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2									X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2									X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2									X		X		X	
	* De trabajo traseras	2									X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1									X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1									X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1									X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1									X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos									X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1									X		X		X	
	Alarma de retroceso	1									X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2									X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1									X		X		X	
	Palancas de mando	2									X		X		X	
	Pedales	Todos									X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo									X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos									X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos									X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2									X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1									X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas									X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas									X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1									X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2									X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2									X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos									X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo									X		X		X	
	Sistema de Dirección	1									X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas										X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4									X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL										182		186		192	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1 204

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 — MODELC ORUGA — KMTPC303JPTC52313 — MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA — LOCALIZACION: EL BOSQUE — FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES

PERIODO: 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025 — FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	192		198		205									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		198		205		213									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Sp21

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: BULLDOZER 6 MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL CEDRAL , LA TRINIDAD FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 2 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			237,4		243											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X											
	* De trabajo delanteras	2			X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X											
	* De stop y señal trasera	2			X		X											
	* De trabajo traseras	2			X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X											
	* Cinturón de seguridad	1			X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X											
	Alarma de retroceso	1			X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X											
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1			X		X											
	Palancas de mando	2			X		X											
	Pedales	Todos			X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X										
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X										
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X										
	Mandos de levante del brazo	2				X		X										
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X											
	Sistema de Dirección	1			X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas					X		X										
	* Huellas en buen estado	4				X		X										
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				243		249											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1296

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: BULLDOZER 6 MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL CEDRAL FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES

PERIODO: 21 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	249		255		260		266							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X						
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X						
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		255		260		266		273							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1297

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENDE DE TRABAJO RONCESVALLES

ABRIL - MAYO DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: Roncesvalles
VEREDA: La Retirada

A los día(s) 23 del mes de Abril de 2025, se reunieron el Sr (a) Stephanie Lara H. como Inspector vial, en representación de **MARV 4** Y el señor (a) Henry Vargas Vera en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 80372309.

Inspector Contrato 4155 de 2024
MARV 4
C.C.No. 1.110.512.907

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007C
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, HENRY VARGAS VERA, con Cédula de Ciudadanía N° 80372309, Por medio del presente documento, y en calidad de Propietario, del predio _____ de la vereda la Retirada, del municipio Venadillo autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Tara quien en representación del contrato 4155 de Noviembre de 2024 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 4), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta #9, #33,
Retroexcavadora _____,
Motoniveladora #38,
Cargador _____,
Vibrocompactador #4,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de 2024 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 80372309

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, HENRY VARGAS VERA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 80372309, Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio _____, ubicado en la vereda la Retirada, del municipio Roncesvalles autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lara H. quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 4, mediante la ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024. Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 80372309.

Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO RONCESVALLES

ABRIL DE 2025

FRENTE RONCESVALLES - PLAYARICA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
26	8-abr-25	8:18:01	105200	**93,573**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES - PLAYARICA
27	8-abr-25	8:21:35	105202	**93,573**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES - PLAYARICA
28	8-abr-25	8:33:23	105205	**55,304**	$ 585.116,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES - PLAYARICA
29	8-abr-25	8:52:21	105211	**57,878**	$ 612.349,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES - PLAYARICA
55	15-abr-25	13:24:53	105650	**65,111**	$ 688.874,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES - PLAYARICA

TOTAL MES	365,439
MES ANTERIOR	260,000
TOTAL ACPM	625,439

CONSUMO MES	625,439
REMANENTE	0,000

1303

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

MUNICIPIO: RONCESVALLES VEREDA : EL CEDRAL , LA TRINIDAD COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: EL CEDRAL , LA TRINIDAD

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES (1)		MIERCOLES (2)		JUEVES(3)		VIERNES(4)		SABADO(5)		DOMINGO (6)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETRO ORUGA	KMT2313	JHONNY SANCHEZ							60						60				120,000
2	BULLDOZER	6	JHONNY SANCHEZ			60														60,000
3																				0,000
4																				0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (7)		MARTES (8)		MIERCOLES (9)		JUEVES(10)		VIERNES (11)		SABADO(12)		DOMINGO (13)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETRO ORUGA	KMT2313	JHONNY SANCHEZ			60						60				60				180,000
2	BULLDOZER	6	JHONNY SANCHEZ																	0,000
3																				0,000
4																				0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(14)		MARTES(15)		MIERCOLES(16)		JUEVES(17)		VIERNES(18)		SABADO(19)		DOMINGO (20)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETRO ORUGA	KMT2313	JHONNY SANCHEZ																	0,000
2	BULLDOZER	6	JHONNY SANCHEZ																	0,000
3																				0,000
4																				0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(21)		MARTES(22)		MIERCOLES(23)		JUEVES(24)		VIERNES(25)		SABADO(26)		DOMINGO (27)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETRO ORUGA	KMT2313	JHONNY SANCHEZ									40				45,439				85,439
2	BULLDOZER	6	JHONNY SANCHEZ	60						40										100,000
3																				0,000
4																				0,000
5																				0,000
6																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(28)		MARTES(28)		MIERCOLES (29)		JUEVES(30)		VIERNES(31)		SABADO( )		DOMINGO ( )				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETRO ORUGA	KMT2313	JHONNY SANCHEZ			40				40										80,000
2	BULLDOZER	6	JHONNY SANCHEZ																	0,000
3																				0,000
4																				0,000
5																				0,000
6																				0,000

625,439

OBSERVACIONES: Viene 260 gl del mes de marzo.

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

1364

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Roncesvalles (Santa Elena)
FECHA : 08/04/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Roncesvalles la cantidad de 300,328 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 08 de Abril del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz Supervisor del contrato 0947 de 2024 Gobernación del Tolima	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador Contrato 4155 de 2024. MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105200
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/08
Vencimiento:	2025/05/08
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RONCES
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	08:18:01
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.5730
Precio:	$10580
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105202
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/08
Vencimiento:	2025/05/08
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RONCES
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	08:21:35
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.5730
Precio:	$10580
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105205
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/08
Vencimiento:	2025/05/08
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RONCES
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	08:33:23
Combustible:	DIESEL
Volumen:	55.3040
Precio:	$10580
Total:	$585116
Panel:	MFC500
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105211
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/08
Vencimiento:	2025/05/08
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RONCES
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	08:52:21
Combustible:	DIESEL
Volumen:	57.8780
Precio:	$10580
Total:	$612349
Panel:	MFC500
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1306

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Roncesvalles (Santa Elena)
FECHA : 15/04/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Roncesvalles la cantidad de 65,111 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 15 de Abril del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

7490

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105650
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/15
Vencimiento: 2025/05/15
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLAYA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 13:24:53
Combustible: DIESEL
Volumen: 65.1110
Precio: $10580
Total: $688874

Panel: MFC500
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1308

FRENTE RONCESVALLES								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
22	8-abr-25	7:52:10	105192	**12,001**	$ 126.971,00	ESTACION DISTRACOM	Anderson Lopez V#9	FRENTE RONCESVALLES
23	8-abr-25	7:53:42	105194	**91,637**	$ 969.519,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES
24	8-abr-25	7:59:18	105195	**91,171**	$ 964.589,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES
25	8-abr-25	8:13:49	105197	**32,834**	$ 347.384,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES
51	15-abr-25	10:20:16	105602	**17,888**	$ 189.255,00	ESTACION DISTRACOM	Anderson Lopez V#9	FRENTE RONCESVALLES
52	15-abr-25	11:04:43	105617	**93,573**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES
53	15-abr-25	11:17:28	105620	**87,108**	$ 921.603,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES
54	15-abr-25	13:19:58	105647	**15,744**	$ 166.572,00	ESTACION DISTRACOM	Guillermo Castañeda V#33	FRENTE RONCESVALLES

TOTAL MES	441,956
MES ANTERIOR	428,610
TOTAL ACPM	870,566

CONSUMO MES	870,566
REMANENTE	0,000

1309

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024	GOBERNACION DEL TOLIMA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

MUNICIPIO: RONCESVALLES VEREDA : LA RETIRADA, EL BOSQUE, ZANJA HONDA COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: LA RETIRADA, EL BOSQUE, ZANJA HONDA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES (1)		MIERCOLES (2)		JUEVES(3)		VIERNES(4)		SABADO(5)		DOMINGO (6)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	38	CARLOS VARON			50														50,000
2	RETROEXCAVADORA	NKJ9964	HUMBERTO PATIÑO			36						36								72,000
3	VIBROCOMPACTADOR	4	FERNANDO SANCHEZ			28														28,000
4	VOLQUETA	33	UILLERMO CASTAÑEDA			30								20						50,000
5	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ			30								20						50,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (7)		MARTES (8)		MIERCOLES (9)		JUEVES(10)		VIERNES (11)		SABADO(12)		DOMINGO (13)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	38	CARLOS VARON	50						40						30				120,000
2	RETROEXCAVADORA	NKJ9964	HUMBERTO PATIÑO	36						36						36				108,000
3	VIBROCOMPACTADOR	4	FERNANDO SANCHEZ	28						28						20				76,000
4	VOLQUETA	33	UILLERMO CASTAÑEDA							30						20				50,000
5	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ			12,001				20						20				52,001

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(14)		MARTES(15)		MIERCOLES(16)		JUEVES(17)		VIERNES(18)		SABADO(19)		DOMINGO (20)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	38	CARLOS VARON																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	NKJ9964	HUMBERTO PATIÑO																	0,000
3	VIBROCOMPACTADOR	4	FERNANDO SANCHEZ																	0,000
4	VOLQUETA	33	UILLERMO CASTAÑEDA			15,744														15,744
5	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ			17,888														17,888

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(21)		MARTES(22)		MIERCOLES(23)		JUEVES(24)		VIERNES(25)		SABADO(26)		DOMINGO (27)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	38	CARLOS VARON																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	NKJ9964	HUMBERTO PATIÑO					36						36						72,000
3	VIBROCOMPACTADOR	4	FERNANDO SANCHEZ																	0,000
4	VOLQUETA	33	UILLERMO CASTAÑEDA					20						16						36,000
5	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ					20												20,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(28)		MARTES(29)		MIERCOLES (30)		JUEVES( )		VIERNES( )		SABADO( )		DOMINGO ( )				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	38	CARLOS VARON																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	NKJ9964	HUMBERTO PATIÑO					36												36,000
3	VIBROCOMPACTADOR	4	FERNANDO SANCHEZ																	0,000
4	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ					16,933												16,933
5																				0,000
																				870,566

OBSERVACIONES: Viene 428,610 del mes de marzo.

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

1310

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Roncesvalles
FECHA : 08/04/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Roncesvalles la cantidad de 227,643 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 08 de Abril del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(2)
Remision de Venta
No. REFK 105192
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/08
Vencimiento:	2025/05/08
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI686
Kilometros:	152542
Cedula:	800113672
Hora:	07:52:10
Combustible:	DIESEL
Volumen:	12.0010
Precio:	$10580
Total:	$126971
Panel:	MFC501
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Oscar Lopez
1003780503
Rovira

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105194
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/08
Vencimiento:	2025/05/08
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ROVIRA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	07:53:42
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.6370
Precio:	$10580
Total:	$969519
Panel:	MFC500
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105195
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/08
Vencimiento:	2025/05/08
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ROVIRA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	07:59:18
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.1710
Precio:	$10580
Total:	$964589
Panel:	MFC501
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105197
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/04/08
Vencimiento:	2025/05/08
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ROVIRA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	08:13:49
Combustible:	DIESEL
Volumen:	32.8340
Precio:	$10580
Total:	$347384
Panel:	MFC500
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1312

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Roncesvalles
FECHA : 15/04/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Roncesvalles la cantidad de 214,313 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 15 de Abril del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz Supervisor del contrato 0947 de 2024 Gobernación del Tolima	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador Contrato 4155 de 2024. MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105602
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/15
Vencimiento: 2025/05/15
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTI686
Kilometros: 152863
Cedula: 800113672

Hora: 10:20:16
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.8880
Precio: $10580
Total: $189255

Panel: MFC501
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105617
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/15
Vencimiento: 2025/05/15
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ROVIRA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 11:04:43
Combustible: DIESEL
Volumen: 93.5730
Precio: $10580
Total: $990000

Panel: MFC501
Dispositivo: CBHAND283-02
Empleado: EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105620
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/15
Vencimiento: 2025/05/15
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ROVIRA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 11:17:28
Combustible: DIESEL
Volumen: 87.1080
Precio: $10580
Total: $921603

Panel: MFC501
Dispositivo: CBHAND283-02
Empleado: EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 105647
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/04/15
Vencimiento: 2025/05/15
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LTL732
Kilometros: 27733
Cedula: 800113672

Hora: 13:19:58
Combustible: DIESEL
Volumen: 15.7440
Precio: $10580
Total: $166572

Panel: MFC500
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1314

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO RONCESVALLES

MAYO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

1376

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 1 DE MAYO AL 4 DE MAYO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ZANJA HONDA , EL BOSQUE**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: RONCESVALLES**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00			
	KILOMETRAJE INICIAL							153500		153540		153603		153666			
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín							X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X			
	Caja de Herramienta							X		X		X		X			
	Tacos							X		X		X		X			
	Gato							X		X		X		X			
	Linterna recargable							X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X			
	Nivel del aceite							X		X		X		X			
	Soportes motor							X		X		X		X			
	Estado del exhosto							X		X		X		X			
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X			
	De trabajo traseras							X		X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X			
	Stop Traseros							X		X		X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X			
	Espejos laterales							X		X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X			
	Pito Normal							X		X		X		X			
	Frenos de Servicio							X		X		X		X			
	Freno de emergencia							X		X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X			
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X			
	Estado de la puertas							X		X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X			
	Limpia brisas							X		X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X			
	Estado de los asientos							X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X			
	Velocímetro							X		X		X		X			
	Batería y cables							X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X			
	Repuesto							X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X			
	Estado de correas							X		X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X			
	Radiador							X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X			
	Mangueras							X		X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X			
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL							153540		153603		153666		153729			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Oscar Lopez	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1311

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 05 DE MAYO AL 07 DE MAYO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ZANJA HONDA , EL BOSQUE**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: RONCESVALLES**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	153729		153761		153781										
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	153761		153781		153848										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Oscar Luna	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 | MODELC RETRO *NKJOBBOCARKH39964* MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS | LOCALIZACION: ZANJA HONDA - SAN ANTONIO | FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES

PERIODO: 1 DE MAYO AL 4 DE MAYO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							450,0		459,9		469,7		479,6	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2							X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2							X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2							X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1							X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1							X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X		X		X	
	Palancas de mando	2							X		X		X		X	
	Pedales	Todos							X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos							X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1							X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2							X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2							X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1							X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas								X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4							X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								459,9		469,7		479,6		488,9	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1318

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 — MODELC RETRO *NKJOBBOCARKH39964* MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS — LOCALIZACION: ZANJA HONDA , EL BOSQUE — FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES

PERIODO: 5 DE MAYO AL 6 DE MAYO 2025 — FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	488,9		498,8											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X											
	* De trabajo delanteras	2	X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X											
	* De stop y señal trasera	2	X		X											
	* De trabajo traseras	2	X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X											
	* Cinturón de seguridad	1	X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X											
	Alarma de retroceso	1	X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X											
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X											
	Palancas de mando	2	X		X											
	Pedales	Todos	X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X											
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X											
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X											
	Mandos de levante del brazo	2	X		X											
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X											
	Sistema de Dirección	1	X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X											
	* Huellas en buen estado	4	X		X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		498,8		506,4											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

12-19

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 — MODELC ORUGA KMTPC303JPTC52313 — MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS — LOCALIZACION: EL BOSQUE — FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES

PERIODO: 1 DE MAYO AL 4 DE MAYO 2025 — FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							213,0		218,5		226,3		234,4	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2							X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2							X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2							X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1							X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1							X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X		X		X	
	Palancas de mando	2							X		X		X		X	
	Pedales	Todos							X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos							X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1							X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2							X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2							X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1							X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas								X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4							X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								218,5		226,3		234,4		243,6	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1320

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 — MODELC ORUGA KMTPC303JPTC52313 — MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS — LOCALIZACION: EL BOSQUE — FRENTE DE TRABAJO: RONCESVALLES

PERIODO: 5 DE MAYO AL 06 DE MAYO 2025 — FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	243,6		250,2											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X											
	* De trabajo delanteras	2	X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X											
	* De stop y señal trasera	2	X		X											
	* De trabajo traseras	2	X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X											
	* Cinturón de seguridad	1	X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X											
	Alarma de retroceso	1	X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X											
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X											
	Palancas de mando	2	X		X											
	Pedales	Todos	X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X											
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X											
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X											
	Mandos de levante del brazo	2	X		X											
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X											
	Sistema de Dirección	1	X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X											
	* Huellas en buen estado	4	X		X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		250,2		257,2											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO RONCESVALLES

MAYO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE RONCESVALLES								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
2	1-may-25	10:37:33	106382	**60,000**	$ 634.800,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES
3	1-may-25	10:38:41	106383	**58,759**	$ 621.670,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES
4	4-may-25	5:32:56	106540	**34,522**	$ 365.243,00	ESTACION DISTRACOM	Oscar Lopez V#9	FRENTE RONCESVALLES

TOTAL MES	153,281
MES ANTERIOR	0,000
TRANSLADA A RONCES PLAYA	60,000
TOTAL ACPM	93,281

CONSUMO MES	93,281
REMANENTE	0,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE MAYO AL 07 DE MAYO DE 2025

MUNICIPIO: RONCESVALLES VEREDA : LA RETIRADA, EL BOSQUE, ZANJA HONDA COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: LA RETIRADA, EL BOSQUE, ZANJA HONDA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES(1)		VIERNES(2)		SABADO(3)		DOMINGO (4)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ9964	HUMBERTO PATIÑO									15	Huber	12	Huber	12	Huber			39,000
2	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ													34,522	Oscar Lopez			34,522

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (5)		MARTES (6)		MIERCOLES (7)		JUEVES(8)		VIERNES (9)		SABADO(10)		DOMINGO (11)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ9964	HUMBERTO PATIÑO			19,759	Huber													19,759
2	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ																	0,000
																				93,281

OBSERVACIONES: Se transladan 60 gl. para Ronces - Playarrica

VoBo SUPERVISOR (A): [signature]

VoBo COORDINADOR: [signature]

1324

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Roncesvalles
FECHA : 01/05/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Roncesvalles la cantidad de 118,759 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de Mayo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 106382
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/05/01
Vencimiento:	2025/05/31
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RONSES
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:37:33
Combustible:	DIESEL
Volumen:	60.0000
Precio:	$10580
Total:	$634800
Panel:	MFC500
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 106383
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/05/01
Vencimiento:	2025/05/31
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RONSES
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:38:41
Combustible:	DIESEL
Volumen:	58.7590
Precio:	$10580
Total:	$621670
Panel:	MFC501
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1326

7327

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Roncesvalles
FECHA : 04/05/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Roncesvalles la cantidad de 34,522 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 04 de Mayo del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor del contrato 0947 de 2024	Coordinador Contrato 4155 de 2024.
Gobernación del Tolima	MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 106540

Distribucion y Transporte de C

NIT 811.009.788-8

distraconeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision: 2025/05/04

Vencimiento: 2025/06/03

Naturaleza: Credito

Cliente GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: OTI686

Kilometros: 153651

Cedula: 1005780503

Hora: 05:32:56

Combustible: DIESEL

Volumen: 34.5220

Precio: $10580

Total: $365243

Panel: MFC500

Dispositivo: CBHAND283-04

Empleado: JUAN DAVID FIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

0501 1015 72

Recibi:

1005780503

Nombre:

Ro

1328

FRENTE RONCESVALLES - PLAYARICA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
11	3-may-25	14:12:38	106503	**93,573**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES - PLAYARICA
12	3-may-25	14:24:25	106504	**24,191**	$ 255.941,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RONCESVALLES - PLAYARICA

TOTAL MES	117,764
MES ANTERIOR	0,000
TRANSLADO DE RONCES	60,000
TOTAL ACPM	177,764

CONSUMO MES	177,764
REMANENTE	0,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE MAYO AL 07 DE MAYO DE 2025

MUNICIPIO: RONCESVALLES VEREDA : EL CEDRAL , LA TRINIDAD COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: EL CEDRAL , LA TRINIDAD

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES(1)		VIERNES(2)		SABADO(3)		DOMINGO (4)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETRO ORUGA	KMT2313	JHONNY SANCHEZ									60	Jhony	30	Jhony					90,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (5)		MARTES (6)		MIERCOLES (7)		JUEVES(8)		VIERNES (9)		SABADO(10)		DOMINGO (11)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETRO ORUGA	KMT2313	JHONNY SANCHEZ	30	Jhony	57,764	Jhony													87,764
																				177,764

OBSERVACIONES: Vienen 60gl. de Roncesvalles.

VoBo SUPERVISOR (A): [signature]

VoBo COORDINADOR: [signature]

1330

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Roncesvalles (El Bosque)
FECHA : 03/05/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Roncesvalles la cantidad de 117,764 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 03 de Mayo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 106503
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/05/03
Vencimiento: 2025/06/02
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLAYA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 14:12:38
Combustible: DIESEL
Volumen: 93.5730
Precio: $10580
Total: $990000

Panel: MFC500
Dispositivo: CBHAND283-01
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:



Nombre:

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 106504
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/05/03
Vencimiento: 2025/06/02
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLAYARIC
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 14:24:25
Combustible: DIESEL
Volumen: 24.1910
Precio: $10580
Total: $255941

Panel: MFC500
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:



Nombre:

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1332