Consorcio jardines del Sinú

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATO Nº LP-SPM-003-2025



OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONTRATISTA:
CONSORCIO JARDINES DEL SINU. Nit: 901936900-1

Fecha: AGOSTO 6 DE 2025

Período de ejecución del informe: 07 DE JULIO DE 2025 – 06 DE AGOSTO DE 2025

Consorcio jardines del Sinú

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 07 DE JULIO DE 2025 – 06 DE AGOSTO DE 2025.

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA ANTERIOR			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNID	Vr UNITARIO	CANT	Vr. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DEL AVANCE DE ACTIVIDAD	%
1	FERTILIZACION ZONAS VERDES PUBLICAS	M2	$ 609	80.000	$ 48.720.000	9560	$ 5.822.040	12%	7850	$ 4.780.650	10%	0,17%
2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS EN ZONAS VERDES EXISTENTES DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	$ 108.494	1.000	$ 108.494.000	50	$ 5.424.700	5%	328	$ 35.586.032	33%	1,24%
3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES FRUTALES DE ESPECIES NATIVAS EN ZONAS VERDES EXISTENTES DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	$ 107.092	1.000	$ 107.092.000	100	$ 10.709.200	10%	435	$ 46.585.020	44%	1,63%
4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE FOLLAJE Y ABONO ORGÁNICO).	UND	$ 17.424	40.000	$ 696.960.000	9620	$ 167.618.880	24%	7532	$ 131.237.568	19%	4,59%
5	EMPRADIZACION EN GRAMA KIKUYO/KIKUYU/PASTO AFRICANO (PENNISETUM CLANDESTINUM), CAPA VEGETAL DE COBERTURA YA ENRAIZADA).	M2	$ 34.968	20.000	$ 699.360.000	3450	$ 120.639.600	17%	3180	$ 111.198.240	16%	3,89%
6	MANTENIMIENTO GRAMILLA ESCENARIOS DEPORTIVOS.	M2	$ 2.325	30.000	$ 69.750.000	450	$ 1.046.250	2%	590	$ 1.371.750	2%	0,05%
7	RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMA.	M2	$ 3.069	200.000	$ 613.800.000	28100	$ 86.238.900	14%	25200	$ 77.338.800	13%	2,71%
8	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES MENOR O IGUAL A H= 5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ).	M2	$ 306.299	40	$ 12.251.960	4	$ 1.225.196	10%	0	$ 0	0%	0,00%
9	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ).	UND	$ 639.398	40	$ 25.575.920	3	$ 1.918.194	8%	2	$ 1.278.796	5%	0,04%
10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 10M A 15M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ).	UND	$ 1.140.719	40	$ 45.628.760	1	$ 1.140.719	3%	2	$ 2.281.438	5%	0,08%
11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 15.1M A 20M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ).	UND	$ 2.172.310	40	$ 86.892.400	3	$ 6.516.930	8%	0	$ 0	0%	0,00%
12	PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1M - 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS.	UND	$ 495.585	40	$ 19.823.400	0	$ -	0%	0	$ 0	0%	0,00%
13	PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 10.1M - 15M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS.	UND	$ 662.298	40	$ 26.491.920	9	$ 5.960.682	23%	2	$ 1.324.596	5%	0,05%
14	PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 15.1M O IGUAL 20M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS.	UND	$ 891.504	40	$ 35.660.160	9	$ 8.023.536	23%	0	$ 0	0%	0,00%
15	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y DURAS CONSISTENTE EN LA RECOLECCION DE HOJAS SECAS, RAMAS Y BASURAS AL INTERIOR DE LAS MISMAS	M2	$ 1.227	195.365,51	$ 239.713.481	18400	$ 22.576.800	9%	12350	$ 15.153.450	6%	0,53%
16	IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRA (seguridad en el trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de manejo de trafico)(PGIO).	UND	$ 22.825.999	1	$ 22.825.999	0,2	$ 4.565.200	20%	0,2	$ 4.565.200	20%	0,16%
COSTO DIRECTO					$ 2.859.040.005					$ 432.701.540		15,13%

Consorcio jardines del Sinú

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZADAS PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

1. **FERTILIZACIÓN DE ZONAS VERDES PUBLICAS:** La actividad de fertilizar las plantas que conforman las zonas verdes cobra importancia debido a que de esta manera les suministramos los nutrientes necesarios para el crecimiento y conservación, ofreciendo así una mayor resistencia a plagas, enfermedades y condiciones extremas de ambiente; es de anotar que las zonas verdes en espacios públicos, se encuentran expuestas a condiciones que en cierta manera retrasan su crecimiento y desarrollo: pisoteo, polvo, basuras, daño mecánico, ausencia de lluvias, exceso de lluvias, son entre otros factores que causan el efecto antes mencionado.

Para alcanzar el reto de poder incrementar la durabilidad y resistencia de las plantas únicamente existen dos factores posibles:

• Aumentar las superficies de zonas verdes, posibilidad cada vez más limitada debido al crecimiento urbano de las ciudades y que cada vez es menor el área asignada para los proyectos de paisajismo.

• Proporcionar a los suelos fuentes de nutrientes adicionales en formas asimilables por las plantas, para incrementar la absorción de estos.

Esta opción es posible mediante la utilización de fertilizantes minerales, con cuya aplicación racional se ha demostrado, en los ensayos de larga duración, el gran efecto que ha tenido en el incremento de resistencia de las plantas a condicione adversas, obteniendo a su vez plantas con mayor aporte estético al paisaje. Los fertilizantes, utilizados de forma racional, contribuyen a reducir la erosión, acelerando la cubierta vegetal del suelo y protegiéndolo de los agentes climáticos.

En definitiva, es necesario aportar nutrientes a las plantas en forma fácilmente asimilable y de manera equilibrada, lo que se consigue con los fertilizantes minerales propiamente dichos ya que se aportan las cantidades necesarias de nutrientes asimilables en los momentos adecuados. Los fertilizantes contienen nutrientes de origen natural, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, que provienen de la propia naturaleza y por tanto no son obtenidos por el hombre. Estos nutrientes son exactamente los mismos que los incluidos en los abonos orgánicos, pero en formas que pueden ser asimiladas por las plantas, lo que sucedería también de forma natural, pero en un periodo mayor de tiempo. El origen de los nutrientes que permiten a la planta producir alimentos de calidad es irrelevante, obteniendo las plantas los nutrientes siempre de la misma forma, independientemente del origen primario de los mismos.

El uso eficiente, racional y responsable de los fertilizantes, principio que siempre se ha fomentado desde el sector industrial, no es perjudicial para el medio ambiente, sino, por el contrario, mejora la fertilidad del suelo. Todos los excesos son malos, pero no por ello se debe cuestionar el consumo de un producto que aporta importantes ventajas a la sociedad: una intoxicación de medicamentos puede ser perjudicial para la salud, pero no por ello se cuestiona su consumo ni se fomenta prescindir de ellos.

FERTILIZANTES REQUERIDOS.

UREA: fertilizante granular a base de Nitrógeno (46%) de aplicación edáfica y en algunas ocasiones foliar. Este fertilizante es de gran importancia ya que el Nitrógeno conforma cada parte de las células vivas que ayudan al rápido crecimiento de las plantas. **APLICACIÓN:** este fertilizante se adapta a diferentes tipos de plantas y a diferentes tipos de aplicaciones; en el caso de las plantas ornamentales, lo ideal es hacerlo en líneas en caso de setos o de manera localizada en puntos específicos a una distancia que va a depender del tamaño de la planta, se tiene en cuenta la zona de goteo para la aplicación, levantando con un Palín de mano el sustrato y luego tapar para evitar pérdidas del producto por evaporación o escorrentía en caso de lluvias. Es importante que el suelo se encuentre en capacidad de campo.

TRIPLE 15 (N – P – K): Fertilizante granular compuesto por Nitrógeno (N), Fosforo (P) y Potasio (K). es un fertilizante muy completo que permite tener una fuente óptima de los tres macro nutrientes primarios N-P-K, mejorando la calidad de las plantas ornamentales. **APLICACIÓN:** el TRIPLE 15 se adapta a diferentes tipos de plantas; en el caso de las plantas ornamentales, lo ideal es hacerlo en líneas en caso de setos o de manera localizada en puntos específicos a una distancia que va a depender del tamaño de la planta, se tiene en cuenta la zona de goteo para la aplicación, levantando con un Palín de mano el sustrato y luego tapar para evitar pérdidas del producto por evaporación o escorrentía en caso de lluvias. Es importante que el suelo se encuentre en capacidad de campo.

DAP (FOSFATO DIAMONICO): Fosfato Diamónico (**DAP**) es un fertilizante complejo granulado para aplicación al suelo con una alta concentración integral de Nitrógeno y Fósforo (18-46-00). Es importante porque el fosforo como elemento ayuda a la producción rápida de raíces nuevas, estimula la floración y al contener una molécula de amonio ayuda a la formación de clorofila, es decir, mantiene el verdor de plantas y césped. ***APLICACIÓN:*** el DAP se adapta a diferentes tipos de plantas; en el caso de las plantas ornamentales, lo ideal es hacerlo en líneas en caso de setos o de manera localizada en puntos específicos a una distancia que va a depender del tamaño de la planta, se tiene en cuenta la zona de goteo para la aplicación, levantando con un Palín de mano el sustrato y luego tapar para evitar pérdidas del producto por evaporación o escorrentía en caso de lluvias. Es importante que el suelo se encuentre en capacidad de campo.

SULFATO DE AMONIO $(NH_4)_2SO_4$: El sulfato de amonio es un fertilizante químico de uso agrícola. Constituye una sal formada por reacción entre amoniaco y ácido sulfúrico, utilizado en cultivos extensivos como intensivos, posee ciertas propiedades que lo hacen un compuesto químico sumamente útil en el ámbito de la agricultura: es la **fuente más accesible de Nitrógeno de baja concentración**, tiene un uso muy generalizado en la agricultura y además es un componente relevante en la producción de fórmulas balanceadas de fertilización. ***APLICACIÓN:*** El sulfato de amonio se adapta a diferentes tipos de plantas

y diferentes tipos de aplicación, en el caso de las plantas ornamentales se puede aplicar superficialmente al voleo y en forma de banda, o también puede realizarse la aplicación de manera subterránea es decir de banda al lado, posterior a la aplicación del fertilizante se debe realizar riego para así brindar una mejor distribución del fertilizante en el área fertilizada la cual se ve facilitada por su capacidad de disolución alta.

RENACER FULLAGRO: FULLAGRO RENACER® es un hidrogel de uso agrícola con una elevada concentración de nitrógeno en todas sus formas asimilables (amoniacal, nítrico y ureico), acompañado de calcio, magnesio y zinc* (quelatado con E.D.T.A.). Su perfecto balance maximiza la asimilación y efecto nutricional en la planta, por su composición química y sus propiedades lo convierten en un compuesto sumamente útil en el ámbito de la agricultura. **APLICACIÓN**: El fertilizante renacer cuenta con la fácil adaptación a diferentes tipos de plantas, en el caso de plantas ornamentales lo ideal es realizar la aplicación en líneas o de manera localizada en puntos específicos en los cuales la distancia de aplicación será determinada por el tamaño de la planta, de igual manera sobre la grama es ideal su aplicación en casos donde se haya realizado trabajos de poda de césped con anterioridad, este fertilizante permite recobrar el color y brillo característico de grama en excelente estado.

FOREST 5-4-9: Es un fertilizante a base de bioestimulante de origen vegetal, enriquecido con aminoácidos libres, nucleótidos, vitaminas y minerales que contiene Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Boro y otros elementos menores. Aumenta la ganancia de tejido radicular, mejora la floración y el número de frutos. Se obtiene un incremento en la producción y una mejora en la calidad del producto, además de una rápida y óptima respuesta a los requerimientos de la planta. **APLICACIÓN:** La aplicación del fertilizante **FOREST 5-4-9** se realiza diluyendo el producto en agua, este producto se adapta a diferentes tipos de plantas; en el caso de las plantas ornamentales, lo ideal es hacerlo en líneas en caso de setos o de manera localizada en puntos específicos a una distancia que va a depender del tamaño de la planta, se tiene en cuenta la zona de goteo para la aplicación, levantando con un Palín de mano el sustrato y luego tapar para evitar pérdidas del producto por evaporación o escorrentía en caso de lluvias. Es importante que el suelo se encuentre en capacidad de campo.

NUTRIFERCOL: Es un fertilizante nitrogenado liquido complementado con elementos secundarios y micronutrientes, que garantizan una formula balanceada para una buena absorción y asimilación por la planta, estimulando el desarrollo integral de estructuras vegetativas y reproductivas. **APLICACIÓN:** La aplicación del fertilizante **NUTRIFERCOL** se realiza diluyendo el producto en agua, este producto se adapta a diferentes tipos de plantas; en el caso de las plantas ornamentales, lo ideal es hacerlo en líneas en caso de setos o de manera localizada en puntos específicos a una distancia que va a depender del tamaño de la planta, se tiene en cuenta la zona de goteo para la aplicación, levantando con un Palín de

mano el sustrato y luego tapar para evitar pérdidas del producto por evaporación o escorrentía en caso de lluvias. Es importante que el suelo se encuentre en capacidad de campo.

El siguiente cuadro describe de manera detallada las actividades realizadas en el presente ítem durante el periodo de ejecución del presente informe donde se detallada el lugar de la intervención, la cantidad intervenida y su respectiva fecha.

1. FERTILIZACIÓN ZONAS VERDES PUBLICAS		
LUGAR	**CANTIDAD M2**	**FECHA DE INTERVENCION**
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	150	**28 DE JULIO DE 2025**
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	140	**28 DE JULIO DE 2025**
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	330	**1 DE AGOSTO DE 2025**
MONUMENTO VENTANA	2100	**1 DE AGOSTO DE 2025**
GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	480	**1 DE AGOSTO DE 2025**
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	150	**1 DE AGOSTO DE 2025**
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA AVENIDA CIRCUNVALAR	120	**1 DE AGOSTO DE 2025**
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	120	**1 DE AGOSTO DE 2025**
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	230	**1 DE AGOSTO DE 2025**
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	330	**2 DE AGOSTO DE 2025**
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	180	**2 DE AGOSTO DE 2025**
PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A	95	**2 DE AGOSTO DE 2025**
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	260	**2 DE AGOSTO DE 2025**
GLORIETA CALLE 20	220	**2 DE AGOSTO DE 2025**
GLORIETA CURVA DE LA VIDA	280	**2 DE AGOSTO DE 2025**
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	110	**2 DE AGOSTO DE 2025**
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA Y ZONAS VERDES ALEDAÑAS	260	**4 DE AGOSTO DE 2025**
SEPARADOR VIAL CALLE 49 - CALLE 41 CON CARRERA SEGUNDA	460	**4 DE AGOSTO DE 2025**
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	550	**4 DE AGOSTO DE 2025**
RONDA SINU NORTE	1285	**4 DE AGOSTO DE 2025**
TOTAL	**7850**	

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en la Glorieta de la calle 29 con avenida circunvalar. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en la Glorieta de la calle 29 con avenida circunvalar, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en la Glorieta de la calle 20. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en la Glorieta de la calle 20, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en la Glorieta de la calle 44 con carrera segunda. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en la Glorieta de la calle 44 con carrera segunda, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en la Glorieta Curva de la Vida. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en la Glorieta Curva de la Vida, por parte de los operarios.






Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en el Intercambiador Vial que brinda Acceso al puente Metálico en la margen izquierda. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en el intercambiador vial que brinda acceso al puente metálico en la margen izquierda, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en el Intercambiador Vial que brinda Acceso al puente Metálico en la margen izquierda. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en el Monumento Ventana, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en el Parque Sucre calle 42 con carrera Primera A y la Zona Verde debajo del Puente Segundo Centenario. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en el Parque Sucre ubicado en la calle 42 con Carrera Primera A, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en la Zona Verde debajo del Puente Segundo Centenario, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en la Zona Verde situada en la calle 42 con carrera Primera Barrio Sucre. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en la calle 42 con carrera Primera Barrio Sucre, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en el separador vial comprendido entre calle 69 y calle 60 con avenida circunvalar. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en la Zona Verde debajo del Puente Segundo Centenario, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en el triángulo frente a la Glorieta Las Vacas vía Glorieta Terminal, triángulo Frente a la Glorieta Las Vacas vía Avenida Circunvalar, triángulo Frente a la Glorieta Las Vacas vía Planeta Rica. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en el triángulo Frente a la Glorieta Las Vacas vía Glorieta del Terminal, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en el triángulo Frente a la Glorieta Las Vacas vía Planeta Rica, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en el triángulo Frente a la Glorieta Las Vacas vía avenida circunvalar, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en la Zona Verde debajo del Puente Asilo. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en la Zona Verde Debajo del Puente Asilo, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en el intercambiador vial de la calle 49 con carrera segunda y sus zonas verdes aledañas, además de fertilizar el separador vial comprendido entre calle 41 y calle 49 con carrera segunda. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situada en el intercambiador vial de la calle 49 con carrera segunda, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales situadas en el separador vial comprendido entre calles 41 y 49 con carrera segunda, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en el intercambiador vial frente al estadio de beisbol 18 de Junio. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situadas en el intercambiador vial frente al estadio de beisbol 18 de Junio, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a todas las plantas y la grama situadas en la Ronda Sinu - Norte. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.


Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situadas en la Ronda Sinú - Norte, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la fertilización foliar de las plantas ornamentales y la grama situadas en la Ronda Sinú - Norte, por parte de los operarios.

2. **SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS EN ZONAS VERDES EXISTENTES DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.** Los árboles son muy beneficiosos para el medio ambiente urbano. Si en las grandes ciudades no hubiera árboles, el tráfico haría casi imposible vivir en ellas. Los árboles generan oxígeno, absorben dióxido de carbono y retienen los polvos y partículas que se mantienen en el ambiente. En la ciudad se debe sembrar 1.000 árboles maderables de especies nativas (roble, guayacán, Florisanto, tulipán africano, acacia roja) de una altura no menor a 1,5 metros. Se deben establecer en espacios abiertos y teniendo en cuenta que no se vaya a causar daño en un futuro a la infraestructura de la ciudad, así mismo tener en cuenta que los árboles no representen algún tipo de riesgo para los ciudadanos cuando lleguen a estado adulto. Actividades como el ahoyado o excavación acorde al tamaño de la bolsa o bloque del árbol, uso de abono orgánico (compost o humus de lombriz) para el relleno y tutorado (en caso de ser necesario) son de gran importancia al momento del proceso de la siembra de los árboles en las zonas verdes de la ciudad de Montería.

2. CANTIDADES DE ARBOLES MADERABLES SEMBRADOS		
LUGAR DE SIEMBRA	**ESPECIE**	**CANTIDAD**
PARQUE DE BICICROSS BARRRIO LA GRANJA	CARRETO	14
	CARACOLI	12
ZONA VERDE BARRIO SANTA FE	FLORISANTO	12
VILLA OLIMPICA MARGEN IZQUIERDA	CEDRO	17
	CARACOLI	17
	CARRETO	16
	ABARCO	9
PARQUE SANTA FE	FLORISANTO	10
	ABARCO	10
	GUAYACAN	10
RONDA SINU CENTRO	ABARCO	10
	FLORISANTO	10
	CARRETO	13
	CAMPANO	12
	CEDRO	13
	CARACOLI	16
ZONA VERDE CONTIGUA CANAL PLUVIAL BARRIO SANTA FE	ABARCO	16
	FLORISANTO	16
	CARRETO	16
	CEDRO	12
ZONA VERDE BOSQUE RIPARIO BARRIO LA COQUERA	CARACOLI	16
	ABARCO	16
	FLORISANTO	16
	CARRETO	19
TOTAL		**328**

Durante el presente periodo de ejecución se realizaron jornadas de siembra de árboles maderables de variadas especies, abarcando diferentes áreas, las actividades consistieron en la identificación de las áreas destinadas a siembra, ahoyado del terreno y fertilización previa con Fosfato Diamónico (DAP) previo a la siembra de los árboles para así suministrar los nutrientes necesarios para el crecimiento óptimo de los árboles, dichas actividades se evidencian seguidamente.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el Fertilizante Fosfato Diamónico en presentación de Bulto de 50Kg, y su respectivo envasado en balde dispensador con la finalidad de agilizar el proceso de fertilización previo a la siembra de árboles por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON SIEMBRA DE ARBOLES TANTO MADERABLES COMO FRUTALES EN DISTINTAS ZONAS VERDES Y PARQUES, A CONTINUACION SE EVIDENCIAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PARQUE DE BICICROSS DEL BARRIO LA GRANJA.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del parque de Bicicross posterior a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del parque de Bicicross posterior a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del parque de Bicicross posterior a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios en el Parque de Bicicross en el barrio La Granja.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del parque de Bicicross posterior a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.

EN EL PARQUE DE SANTA FE SE REALIZARON LABORES DE SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES MADERABLES A PETICION DE LA JAC DEL BARRIO CON EL FIN DE REEMPLAZAR ARBOLES QUE YA CUMPLIERON SU CICLO DE VIDA, PARA ASI SEGUIR OBTENIENDO LOS BENEFICIOS ECOSISTEMICOS OFRECIDOS POR ESTOS ARBOLES.





Las imágenes anteriores evidencian el Bulto de Fertilizante Fosfato Diamónico (DAP) el cuál fue utilizado durante las jornadas de siembra de árboles maderables y frutales, este fertilizante permite brindar los nutrientes necesarios a los árboles sembrados manteniendo un crecimiento óptimo, mayor asimilación, la aplicación de este fertilizante consiste en aplicarlo en el ahoyado previo a la siembra de los árboles.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y el ahoyado del terreno en el Parque Santa Fe previo a la siembra de árboles maderables



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles maderables por parte de los operarios



La imagen anterior evidencia el estado del Parque Santa Fe posterior a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.


Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del Parque Santa Fe posterior a la siembra de arboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial del Parque Santa Fe previo a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del parque Santa Fe posterior a la siembra de árboles maderables.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno del Parque Santa Fe previo a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del parque Santa Fe posterior a la siembra de árboles maderables.

DE IGUAL FORMA SE REALIZO SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES MADERABLES EN LA ZONA VERDE DEL BARRIO SANTA FE, ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA CALLE 4D HASTA LA CALLE 1 CON CARRERA TERCERA (3ERA).



La imagen anterior evidencia el estado inicial y el ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especie maderable por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de arboles de especie maderable por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de arboles de especies maderables.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y el ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especie maderable por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de arboles maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y el ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especie maderable por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Zona verde posterior a la siembra de árboles de especies maderables.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES COMPRENDEN LA SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES MADERABLES REALIZADA EN LA ZONA VERDE CONTIGUA AL CANAL PLUVIAL DEL BARRIO SANTA FE, DICHA INTERVENCION FUE REALIZADA ACATANDO LOS LLAMADOS DE MIEMBROS DE LA JAC DEL BARRIO MANIFESTANDO LA POCA PRESENCIA ARBORICA EN ESTE TRAMO.



La imagen anterior evidencia el estado inicial de la Zona Verde contigua al canal Pluvial del barrio Santa Fe previo a la siembra de arboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la zona verde posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la zona verde posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la zona verde posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la zona verde posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú

LAS SIGUIENTES IMÁGENES COMPRENDEN LA SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES MADERABLES REALIZADA EN EL BARRIO LA COQUERA EN LA ZONA VERDE CONTIGUA AL RIO SINU, DICHA SIEMBRA FUE REALIZADA PARA MANTENER EL BOSQUE RIPARIO PRESENTE EN ESTA ZONA CONTIGUA AL RIO SINU APORTANDO BENEFICIOS IMPORTANTES COMO CONTROL DE LA EROSION DEL SUELO, ESTABILIDAD, HABITAT DE FAUNA SILVESTRE, REGULACION DE MICROCLIMAS.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de arboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

EN LA VILLA OLIMPICA SECTOR MARGEN IZQUIERDA SE REALIZO SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES MADERABLES, INTERVENCION REALIZADA PARA APROVECHAR LOS BENEFICIOS ECOSISTEMICOS QUE BRINDAN LOS ARBOLES SITUADOS EN ESTE SITIO, BRINDAN ESTABILIDAD AL TERRENO, PREVIENEN LA EROSION, HABITAT DE FAUNAS Y PROPICIAN MICROCLIMAS.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Villa Olímpica – Margen Izquierda previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Villa Olímpica – Margen Izquierda previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.





La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.




La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especie maderables por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado de la Villa Olímpica – Margen Izquierda posterior a la siembra de arboles de especie Maderables, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado de la Villa Olímpica – Margen Izquierda previo a la siembra de árboles de especie maderables, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de arboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú

EN LA RONDA SINU CENTRO SE REALIZO SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES MADERABLES EN LA ZONA CONTIGUA AL RIO SINU, INTERVENCION REALIZADA PARA APROVECHAR LOS BENEFICIOS ECOSISTEMICOS QUE BRINDAN LOS ARBOLES SITUADOS EN ESTE SITIO, BRINDAN ESTABILIDAD AL TERRENO, PREVIENEN LA EROSION, HABITAT DE FAUNAS Y PROPICIAN MICROCLIMAS.





Las imágenes anteriores evidencian el envasado de fertilizante DAP en presentación de Bulto de 50Kg, para una rápida dosificación en los sitios destinados a la siembra de arboles por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especie maderables, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de arboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de arboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especie maderables, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especie maderables, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de arboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especie maderables, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de arboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especie maderables, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de arboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial del terreno previo a la siembra de árboles de especie maderables, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de arboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especie maderables, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de arboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especie maderables, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de arboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



Consorcio jardines del Sinú





La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de arboles de especie maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de arboles de especie maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la aplicación de fertilizante previo a la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de arboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies maderables.

3. **SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES DE ESPECIES NATIVAS EN ZONAS VERDES EXISTENTES DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.** Los árboles frutales son muy especiales porque, desde el punto de vista de la alimentación y a diferencia de los vegetales, producen por muchos años. Las frutas son fuente de vitaminas y minerales, algunas pueden también contener grasas, aceites y proteínas. Las frutas son un buen refrigerio para los niños. Los árboles son buenos para dar sombra, madera y soporte para plantas trepadoras como el maracuyá. Una selección de diferentes frutales producirá frutas a lo largo de todo el año y así la disponibilidad de alimentos complementarios se incrementará en beneficio de la familia.

A menudo, la flora propia del entorno se desapercibe, ya sea por falta de conocimiento o por el mero hecho de que estamos acostumbrados a disponer de ella sin prestarle atención. Lo que está claro es que no le otorgamos ni la suficiente importancia ni el valor que realmente tiene. La naturaleza y los árboles frutales están dotados de múltiples cualidades que favorecen de forma exponencial la existencia de los seres vivos. En este sentido, los árboles, mediante los bosques, consiguen crear flujos de aire que transportan agua a largas distancias hasta los continentes. De este modo, provocan que llueva en sitios que serían completamente desiertos si no se ocasionaran precipitaciones. La vegetación que acompaña al entorno tiene un papel fundamental, ya que proporciona múltiples beneficios. Entre ellos, los árboles actúan como potenciales termorreguladores: mediante la sombra que proporcionan con su figura, y con el vapor de agua que desprenden sus hojas, hacen posible la reducción de la temperatura en condiciones de calor. Por tanto, en días soleados los árboles consiguen rebajar la temperatura hasta ocho grados menos. Con ello, también reducen el calentamiento global al almacenar carbono y liberar oxígeno a la atmósfera, ya que actúan como purificadores del aire. En la ciudad de Montería se realizará la siembra de un total de 1000 árboles frutales en distintos puntos de la ciudad, que sin duda alguna aumentaran el arbolado urbano.

El siguiente cuadro evidencia de manera detallada las cantidades y sitio destinado a la siembra de árboles de especies frutales.

3. CANTIDADES DE ARBOLES FRUTALES SEMBRADOS		
LUGAR DE SIEMBRA	ESPECIE	CANTIDAD
PARQUE BICICROOS BARRIO LA GRANJA	MANGO	30
VILLA OLIMPICA MARGEN IZQUIERDA	MANGO	208
ZONA VERDE BARRIO SANTA FE	MANGO	25
PARQUE SANTA FE	MANGO	42
RONDA SINU CENTRO	MANGO	45
BOSQUE DE GALERIA BARRIO LA COQUERA	MANGO	30
ZONA VERDE CONTIGUA CANAL PLUVIAL BARRIO SANTA FE	MANGO	55
TOTAL		435

Consorcio jardines del Sinú

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON SIEMBRA DE ARBOLES TANTO MADERABLES COMO FRUTALES EN DISTINTAS ZONAS VERDES Y PARQUES, A CONTINUACION SE EVIDENCIAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PARQUE DE BICICROSS DEL BARRIO LA GRANJA.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de arboles de especies frutales, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies frutales, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies frutales, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles de especies maderables por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de árboles de especies frutales, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú

EN EL PARQUE DE SANTA FE SE REALIZARON LABORES DE SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES FRUTALES A PETICION DE LA JAC DEL BARRIO CON EL FIN DE REEMPLAZAR ARBOLES QUE YA CUMPLIERON SU CICLO DE VIDA, PARA ASI SEGUIR OBTENIENDO LOS BENEFICIOS ECOSISTEMICOS OFRECIDOS POR ESTOS ARBOLES.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de arboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del Parque Santa Fe posterior a la siembra de arboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de arboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del Parque Santa Fe posterior a la siembra de arboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú

EN LA ZONA CONTIGUA AL CANAL PLUVIAL DEL BARRIO SANTA FE SE REALIZARON LABORES DE SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES FRUTALES A PETICION DE LA JAC DEL BARRIO YA QUE ESTE TRAMO SE ENCONTRABA DESPEJADO EN SU GRAN MAYORIA, SE REALIZA LA INTERVENCION PARA ASI LA COMUNIDAD PUEDA OBTENER LOS BENEFICIOS ECOSISTEMICOS OFRECIDOS POR ESTOS ARBOLES.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Zona Contigua al Canal Pluvial del barrio Santa Fe posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Zona Contigua al Canal Pluvial del barrio Santa Fe posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Zona Contigua al Canal Pluvial del barrio Santa Fe posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Zona Contigua al Canal Pluvial del barrio Santa Fe posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Zona Contigua al Canal Pluvial del barrio Santa Fe posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

DE IGUAL FORMA SE REALIZO SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES FRUTALES EN LA ZONA VERDE DEL BARRIO SANTA FE, ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA CALLE 4D HASTA LA CALLE 1 CON CARRERA TERCERA (3ERA).



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Zona Verde del Barrio Santa Fe posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Zona Verde del Barrio Santa Fe posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Zona Verde del Barrio Santa Fe posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Zona Verde del Barrio Santa Fe posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Zona Verde del Barrio Santa Fe posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Zona Verde del Barrio Santa Fe posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA INTERVENCION REALIZADA EN EL BOSQUE RIPARIO DEL BARRIO LA COQUERA ZONA CONTIGUA AL RIO SINU, DICHA SIEMBRA FUE REALIZADA EN PUNTOS ESTRATEGICOS EN LOS CUALES LA COMUNIDAD OBTUVIESE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS, ADEMAS DE SEMBRAR ARBOLES EN CERCANIAS AL RIO PARA ASI CONTROLAR LA EROSION DEL TERRENO.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la siembra de arboles frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del Bosque Ripario del Barrio La Coquera zona contigua al Río Sinu, posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del Bosque Ripario del Barrio La Coquera zona contigua al Río Sinu, posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del Bosque Ripario del Barrio La Coquera zona contigua al Río Sinu, posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del Bosque Ripario del Barrio La Coquera zona contigua al Río Sinu, posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú

ZONA VERDE CONTIGUA CAMU BARRIO LA GRANJA



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial del terreno en la zona contigua al Canal Pluvial del Barrio La Granja frente al Camu para la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado de la Zona Verde contigua al Canal Pluvial frente al Camu del Barrio la Granja, posterior a la siembra de arboles frutales, con esta actividad se permite mejorar estos espacios que eran continuamente convertidos en botadero de residuos sólidos.

EN LA VILLA OLIMPICA SECTOR MARGEN IZQUIERDA SE REALIZO SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES FRUTALES, INTERVENCION REALIZADA PARA APROVECHAR LOS BENEFICIOS ECOSISTEMICOS QUE BRINDAN LOS ARBOLES SITUADOS EN ESTE SITIO, BRINDAN ESTABILIDAD AL TERRENO, PREVIENEN LA EROSION, HABITAT DE FAUNAS Y PROPICIAN MICROCLIMAS.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Villa Olímpica – Margen Izquierda, estado previo a intervención en materia de siembra de arboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno previo a la siembra de arboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado de la Villa Olímpica Margen Izquierda posterior a la siembra de arboles frutales, con esta actividad se permite brindar microclimas en esta zona recreativa, además de los distintos servicios ecosistémicos ofrecidos por estos árboles.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado de la Villa Olímpica Margen Izquierda posterior a la siembra de arboles frutales, con esta actividad se permite brindar microclimas en esta zona recreativa, además de los distintos servicios ecosistémicos ofrecidos por estos árboles.

Consorcio jardines del Sinú

EN LA RONDA SINU NORTE SE REALIZO SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES FRUTALES, TODO ESTO PARA BRINDAR AMBIENTES MAS LLAMATIVOS Y PROPICIOS EN ESTA ZONA RECREACIONAL, APROVECHANDO LOS BENEFICIOS ECOSISTEMICOS TALES COMO REGULACION CLIMATICA, HABITAT DE ESPECIES ENDEMICAS, FRUTOS OBTENIDOS DE LOS MISMOS, ENTRE OTROS.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de arboles de especies frutales, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de arboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Ronda Sinu – Norte, posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de arboles de especies frutales, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Ronda Sinu – Norte, posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú

EN LA RONDA SINU CENTRO SE REALIZO SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES FRUTALES, TODO ESTO PARA BRINDAR AMBIENTES MAS LLAMATIVOS Y PROPICIOS EN ESTA ZONA RECREACIONAL, APROVECHANDO LOS BENEFICIOS ECOSISTEMICOS TALES COMO REGULACION CLIMATICA, HABITAT DE ESPECIES ENDEMICAS, FRUTOS OBTENIDOS DE LOS MISMOS, ENTRE OTROS.





Las imágenes anteriores evidencian el envasado de fertilizante DAP en presentación de Bulto de 50Kg, para una rápida dosificación en los sitios destinados a la siembra de árboles por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de arboles de especies frutales, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.