	Tipo de documento: Formato	SST-FO-60
	PREOPERACIONAL DE BOMBA DE CONCRETO	Rev. 00
		Mayo de 2025

Mes/Año: 05/25 Equipo No: SP 750-19 Marca/ Referencia: SCHWING Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: USADO

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motor													C															C			
Fugas de aceite													C															C			
Motor de arranque													C															C			
Alternador													C															C			
Sistema eléctrico													C															C			
Sistema de admisión													C															C			
Sistema de escape													C															C			
Niveles de aceite													C															C			
Exhosto													C															C			
Sistema de inyección													C															C			
Indicadores, (horómetro, Temperatura)													C															C			
Baterias													C															C			
Sistemas de encendido													C															C			
Tolva													C															C			
Carcasa													C															C			
Guardas													C															C			
Acople													C															C			
Mangueras													C															C			
Abrazaderas													C															C			
Manguera de escape													C															C			
Niveles de agua (Radiador)													C															C			
Correas alternador, motor													C															C			
Llantas en buen estado													C															C			
Ejes en buen estado (Sin torceduras)													NC															C			
Dique para control de derrames													NC															C			
EPP Basicos													C															C			
Extintor													C															C			
Otro																															

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	Jhon Freddy	7		13		19		25		31	
2	Daniel Gonzalez	8		14		20		26			
3		9		15		21		27			
4		10		16		22		28	Diego.S		
5		11		17		23		29			
6		12		18		24		30	ERICK J		

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Paola Pardo B.

Powered by CamScanner