

LFI COSTEC INGENIERIA		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA						CÓDIGO	FRSST02
								FECHA	1
								VERSIÓN	1 de marzo de 2023
PROYECTO: <u>Mayo de 2025 - Box Baya</u>							MES: <u>Mayo 2025</u>		
ITEM	SEMANA 1	OBSERVACIONES	SEMANA 2	OBSERVACIONES	SEMANA 3	OBSERVACIONES	SEMANA 4	OBSERVACIONES	
ESTADO ELECTRICO Y MECÁNICO	El estado del nivel de combustible es adecuado?	B		B		B		B	
	El estado general del sistema de encendido esta en buenas condiciones?	B		B		B		B	
	Estado general de las mangueras (succión y de alta presión), se encuentran en buenas condiciones?	B		B		B		B	
	Estado general de la boquilla es adecuado?	B		B		B		B	
	Estado del sistema eléctrico es adecuado?	B		B		B		B	
	Estado del cableado es adecuado?	B		B		B		B	
OPERADOR	El operario conoce los riesgos a los que esta expuesto	B		B		B		B	
	Se evidencia adecuado uso de la maquina sin incurrir en actos inseguros	B		B		B		B	
	El operario de la maquina se encuentra con una postura de trabajo adecuada	B		B		B		B	
	Cuenta con espacio suficiente para operar la maquina	B		B		B		B	
	El operario esta usando todos elementos de protección personal requeridos	B		B		B		B	
ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL REQUERIDOS									
Pulidora (X)									
Radial (X)									
Otra, cual? <u>Hidrolavadora</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	
SEMANA 1	SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4				
FECHA: <u>01 al 03/05/25</u>	FECHA: <u>05 al 10/05/25</u>		FECHA: <u>12 al 17/05/25</u>		FECHA: <u>19 al 24/05/25</u>				
NOMBRE OPERARIO: <u>Edie</u>	NOMBRE OPERARIO: <u>Edie</u>		NOMBRE OPERARIO: <u>Edie</u>		NOMBRE OPERARIO: <u>Edie</u>				
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST	NOMBRE DEL RESPONSABLE SST		NOMBRE DEL RESPONSABLE SST		NOMBRE DEL RESPONSABLE SST				
FIRMA DEL RESPONSABLE SST	FIRMA DEL RESPONSABLE SST		FIRMA DEL RESPONSABLE SST		FIRMA DEL RESPONSABLE SST				

Pata Pardo B.

		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA					CÓDIGO		FRSST02	
							FECHA		1	
							VERSIÓN		1 de marzo de 2025	
PROYECTO: <u>Boxo Buga</u>						MES: <u>Mayo de 2025</u>				
ÍTEM		SEMANA 1	OBSERVACIONES	SEMANA 2	OBSERVACIONES	SEMANA 3	OBSERVACIONES	SEMANA 4	OBSERVACIONES	
ESTADO ELÉCTRICO Y MECÁNICO	El estado del nivel de combustible es adecuado?	B	/							
	El estado general del sistema de encendido está en buenas condiciones?	B								
	Estado general de las mangueras (succión y de alta presión), se encuentran en buenas condiciones?	B								
	Estado general de la boquilla es adecuado?	B								
	Estado del sistema eléctrico es adecuado?	B								
	Estado del cableado es adecuado?	B								
OPERADOR	El operario conoce los riesgos a los que está expuesto	B								
	Se evidencia adecuado uso de la máquina sin incurrir en actos inseguros	B								
	El operario de la máquina se encuentra con una postura de trabajo adecuada	B								
	Cuenta con espacio suficiente para operar la máquina	B								
	El operario está usando todos los elementos de protección personal requeridos	B								
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REQUERIDOS										
Pulidora (X)										
Radial (X)										
Otra, cual? <u>Hidrolavadora</u>		X	X	X	X	X	X	X		
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4				
FECHA: <u>26 al 31/05/25</u>		FECHA:		FECHA:		FECHA:				
NOMBRE OPERARIO:		NOMBRE OPERARIO:		NOMBRE OPERARIO:		NOMBRE OPERARIO:				
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST		NOMBRE DEL RESPONSABLE SST		NOMBRE DEL RESPONSABLE SST		NOMBRE DEL RESPONSABLE SST				
FIRMA DEL RESPONSABLE SST		FIRMA DEL RESPONSABLE SST		FIRMA DEL RESPONSABLE SST		FIRMA DEL RESPONSABLE SST				

Pauta Pardo B.