Anexo 3. Fichas de diagnóstico

Anexo 3.1. Fichas de diagnóstico
Lote 1 Boyacá

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24428			
TIPO DE SEÑAL:	Panel horizontal RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tópaga			
DIRECCIÓN:	Calle 4 con Carrera 4, parque pincipal de Tópaga			
COORDENADAS:	Latitud:	5,760832	Longitud:	72,832642

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metalica - 5.5 Panel horizontal RLD	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24430			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tópaga			
DIRECCIÓN:	Vía Sogamoso - Corrales, Sector Suburbano Vado Castro, Tópaga, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,767103	Longitud:	-72,866407

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
		1	1	$ -	$ -
		1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24431			
TIPO DE SEÑAL:	Panel horizontal RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Sogamoso			
DIRECCIÓN:	Carrera 10 con Calle 12, Plaza de la Villa, Sogamoso, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,714776	Longitud:	-72,927571

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.5. Panel horizontal RLD	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24432			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Sogamoso			
DIRECCIÓN:	Museo Arqueológico de Sogamoso Eliecer Silva Celis "Templo del Sol"			
COORDENADAS:	Latitud:	5,710362	Longitud:	-72,925104

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.3. Direccional RLD	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.3. Direccional RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:
Nombre
Representante Legal XXXXX
PROVEEDOR

Recibe:
Nombre
Apoyo a la Supervisión
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
Nombre
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24433			
TIPO DE SEÑAL:	Panel horizontal RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Sogamoso			
DIRECCIÓN:	Carrera 10 con Calle 12, Plaza de la Villa, Sogamoso, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,714671	Longitud:	-72,92763

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.5. Panel horizontal RLD	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24435			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Cuítiva			
DIRECCIÓN:	Carrera 4 entre Calle 4 y 5 (Parque de Cuítiva), Cuítiva, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,581021	Longitud:	-72,966389

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4 Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3 Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24436			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tunja			
DIRECCIÓN:	Carrera 8 con Calle 23 (Parque Próspero Pinzón), Tunja, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,535611	Longitud:	-73,359028

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	2	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

RREC ;EÑAL	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24437			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tunja			
DIRECCIÓN:	Calle 31 con Transversal 24, Ermita de San Lázaro, Tunja, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,544444	Longitud:	-73,372222

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
		1	1	$ -	$ -
		1	1	$ -	$ -
		1	2	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24438			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Villa de Leyva			
DIRECCIÓN:	Calle 12 con Carrera 4, Polídeportivo de Villa de Leyva			
COORDENADAS:	Latitud:	5,629352	Longitud:	-73,519937

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
		1	1	$ -	$ -
		1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24439			
TIPO DE SEÑAL:	Panel horizontal RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Villa de Leyva			
DIRECCIÓN:	Observario astrónomico Muisca Mónquira, Villa de Leyva, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,647977	Longitud:	-73,5596

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.8. Panel horizontal RLD	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.5. Panel horizontal RLD	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
		1	1	$ -	$ -
		1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:
Nombre
Representante Legal XXXXX
PROVEEDOR

Recibe:
Nombre
Apoyo a la Supervisión
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
Nombre
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24440			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Villa de Leyva			
DIRECCIÓN:	Vía Villa de Leyva - Moniquirá, desvío al observatorio astronómico Muisca, Villa de Leyva, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,645513	Longitud:	-73,569908

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.3. Direccional RLD	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.3. Direccional RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
		1	1	$ -	$ -
		1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNOSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24442			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Paipa			
DIRECCIÓN:	Laguna Seca (Laguna de Marcura), Paipa (Boyacá)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,807083	Longitud:	-73,145165

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.13. Panel rural RDL	2	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
		1	1	$ -	$ -
		1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24443			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Paipa			
DIRECCIÓN:	Vía Tunja Sogamoso, Termales Paipa, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,757222	Longitud:	-73,109167

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	2	1	$ -	$ -
13	Reparaciones menores - 13.4. Reinstalación de vidrio templado	1	1	$ -	$ -
13	Reparaciones menores - 13.5. Suministro e instalación de tapa frontal y tapa superior (acero inoxidable)	1	1	$ -	$ -
		1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24444			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Paipa			
DIRECCIÓN:	Laguna Seca (Laguna de Marcura), Paipa (Boyacá)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,799294	Longitud:	-73,153157

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.13. Panel rural RDL	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24446			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Mongua			
DIRECCIÓN:	Laguna Negra, Mongua, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,715065	Longitud:	-72,788539

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.2. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24447			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Mongua			
DIRECCIÓN:	Vía Mongua - Gámeza, escuela rural			
COORDENADAS:	Latitud:	5,763957	Longitud:	-72,784727

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.2. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24474			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tópaga			
DIRECCIÓN:	Bifurcación via Sogamoso - Corrales y vía Sogamoso - Tópaga			
COORDENADAS:	Latitud:	5,773014	Longitud:	-72,858827

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2,3	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - Direccional RLD	1	1	$ -	$ -
5,3	Pintura sobre superficie metálica - Direccional RLD	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNOSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24486			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Villa de Leyva			
DIRECCIÓN:	Via al observatorio astronómico Muisca, Villa de Leyva, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,643333	Longitud:	-73,5525

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.3. Direccional RLD	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.3. Direccional RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25
ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO		**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**	



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025

ID_SEÑAL:	24487			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Raquira			
DIRECCIÓN:	Calle 4 con Carrera 4, Ráquira, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,538352	Longitud:	-73,633398

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
4,4	Suministro e instalación de película antigrafiti - Tótem	1	1	$ -	$ -
5,7	Pintura sobre superficie metálica- Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
8,4	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)- Tótem	1	2	$ -	$ -
9,1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille- Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11,2	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24488			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Raquira			
DIRECCIÓN:	Monasterio La Candelaria, Ráquira, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,520278	Longitud:	-73,605278

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5,7	Pintura sobre superficie metálica- Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11,2	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO
 	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24502			
TIPO DE SEÑAL:	TÓTEM RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Sáchica			
DIRECCIÓN:	Calle 4 con Carrera 3, parque principal de Sáchica, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,584433	Longitud:	-73,542289

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
8	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo)	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	Recibe:	Aprueba:
Nombre	Nombre	Nombre
Representante Legal XXXXX	Apoyo a la Supervisión	Supervisor
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24511			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Mongua			
DIRECCIÓN:	Vía Tunjuelo, Salinas, Leonera, Mongua, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,691927	Longitud:	-72,761996

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.2. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24512			
TIPO DE SEÑAL:	TÓTEM RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Villa de Leyva			
DIRECCIÓN:	Carrera 10 con Calle 13, Plaza principal de Villa de Leyva			
COORDENADAS:	Latitud:	5,634291	Longitud:	-73,523602

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señalización turística	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	2	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo)	1	1	$ -	$ -
13	Reparaciones menores				
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	4-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 04/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24538			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tunja			
DIRECCIÓN:	Avenida Norte (Carrera 6) con Calle 41, entrada al Pozo de Hunzahúa, Tunja, Boyacá			
COORDENADAS:	Latitud:	5,550855	Longitud:	-73,352945

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	2	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

Anexo 3.2. Fichas de diagnóstico
Lote 2 Cundinamarca

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24176			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida de pie atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Cota			
DIRECCIÓN:	Parque La Florida - Entrada principal al sector El Lago			
COORDENADAS:	Latitud:	4,729917	Longitud:	-74,148103

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6,2	Pintura sobre superficie en madera - Panel de bienvenida de pie atractivo natural	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24177			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Cota			
DIRECCIÓN:	Parque La Florida - Entrada principal al área de Aviturismo, reglamento de uso			
COORDENADAS:	Latitud:	4,730039	Longitud:	-74,148228

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6,4	Pintura sobre superficie en madera -Panel interpretativo atractivo natural	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24178			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Cota			
DIRECCIÓN:	Parque La Florida - Entrada al sendero del observatorio de aves existente (intersección)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,730228	Longitud:	-74,148533

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3,1	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera - Direccional de naturaleza	1	3	$ -	$ -
6,1	Pintura sobre superficie en madera -Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24179			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Cota			
DIRECCIÓN:	Parque La Florida - cerca al observatorio de aves existente			
COORDENADAS:	Latitud:	4,725872	Longitud:	-74,149914

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2,12	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- Panel interpretativo	1	1	$ -	$ -
6,4	Pintura sobre superficie en madera -Direccional de naturaleza o biciturística - Panel interpretativo atractivo natural	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24180			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Cota			
DIRECCIÓN:	Parque La Florida - salida del sendero del observatorio de aves existente (intersección)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,725947	Longitud:	-74,149883

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3,1	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera - Direccional de naturaleza	1	2	$ -	$ -
6,1	Pintura sobre superficie en madera -Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24181			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Cota			
DIRECCIÓN:	Parque La Florida - entrada al sendero del nuevo observatorio de Aves (costado norte)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,730244	Longitud:	-74,1491

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3,1	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera - Direccional de naturaleza	1	2	$ -	$ -
6,1	Pintura sobre superficie en madera -Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24182			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Cota			
DIRECCIÓN:	Parque La Florida - cerca al nuevo observatorio de Aves			
COORDENADAS:	Latitud:	4,731417	Longitud:	-74,149083

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6,4	Pintura sobre superficie en madera -Panel interpretativo atractivo natural	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24183			
TIPO DE SEÑAL:	Panel informativo			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Cota			
DIRECCIÓN:	Parque La Florida - sendero del observatorio de aves			
COORDENADAS:	Latitud:	4,726044	Longitud:	-74,149567

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2,9	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- Panel informativo	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24184			
TIPO DE SEÑAL:	Panel informativo			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Cota			
DIRECCIÓN:	Parque La Florida - area de recuperación ecológica			
COORDENADAS:	Latitud:	4,725991	Longitud:	-74,149823

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2,9	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- Panel informativo	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24448			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tausa			
DIRECCIÓN:	Parque principal Tausa viejo, Tausa (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,195052	Longitud:	-73,893459

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metalica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24449			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tausa			
DIRECCIÓN:	Calle 2 con carrera 3, Tausa (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,195797	Longitud:	-73,886064

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - 1(acrílico o vinilo) - 11.2. 1 en vinilo	1	2	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:
Nombre
Representante Legal XXXXX
PROVEEDOR

Recibe:
Nombre
Apoyo a la Supervisión
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
Nombre
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24450			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tausa			
DIRECCIÓN:	Calle 2 con carrera 3, Tausa (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,195829	Longitud:	-73,885955

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - I (acrílico o vinilo) - 11.2. I en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24451			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Sutatausa			
DIRECCIÓN:	Parque principal Sutatuasa			
COORDENADAS:	Latitud:	5,246713	Longitud:	-73,852631

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - T (acrílico o vinilo) - 11.2. T en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24452			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Sutatausa			
DIRECCIÓN:	Calle 6 con Carrera 3, Sutatausa (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,248359	Longitud:	-73,852377

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24453			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Sutatausa			
DIRECCIÓN:	Zona rural, Sutatausa (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,250666	Longitud:	-73,853034

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.2. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - 1(acrílico o vinilo) - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24454			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Sutatausa			
DIRECCIÓN:	Parque principal Sutatuasa			
COORDENADAS:	Latitud:	5,246112	Longitud:	-73,852929

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24455			
TIPO DE SEÑAL:	Panel horizonta RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Zipaquirá			
DIRECCIÓN:	Frente a la taquilla de la catedral de sal, Zipaquirá (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,019671	Longitud:	-74,009239

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:
Nombre
Representante Legal XXXXX
PROVEEDOR

Recibe:
Nombre
Apoyo a la Supervisión
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
Nombre
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24456			
TIPO DE SEÑAL:	Panel horizonta RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Zipaquirá			
DIRECCIÓN:	Plazoleta de comidas, parque de la sal, Zipaquirá (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,021002	Longitud:	-74,007677

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24457			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Villa Pinzón			
DIRECCIÓN:	Parque central de Villapinzón (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,216111	Longitud:	-73,596389

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - 1 (acrílico o vinilo) - 11.2. 1 en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24458			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Sopó			
DIRECCIÓN:	Entrada al parque ecológico Pionono, Sopó (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,905278	Longitud:	-73,921111

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.2. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24459			
TIPO DE SEÑAL:	Panel horizonta RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Facatativá			
DIRECCIÓN:	Carrera 5 14-3, Parque arqueológico Facatativá, Cundinamarca			
COORDENADAS:	Latitud:	4,816667	Longitud:	-74,349167

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.5. Panel horizontal RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24460			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Soacha			
DIRECCIÓN:	Variante Soacha - La Mesa			
COORDENADAS:	Latitud:	4,558333	Longitud:	-74,259444

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24461			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Soacha			
DIRECCIÓN:	Vía al El Colegio - El Charquito, Mirador Salto del Tequendama			
COORDENADAS:	Latitud:	4,576501	Longitud:	-74,296813

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24462			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Soacha			
DIRECCIÓN:	Variante Soacha - La Mesa			
COORDENADAS:	Latitud:	4,553889	Longitud:	-74,259167

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.13. Panel rural RDL	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24463			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Pasca			
DIRECCIÓN:	Parque principal de Pasca, Cundinamarca			
COORDENADAS:	Latitud:	4,308818	Longitud:	-74,300058

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - 1 (acrílico o vinilo) - 11.2. 1 en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24464			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Choachi			
DIRECCIÓN:	Vía Bogotá - Choachí, bifurcación vía a Monserrate, Choachí, Cundinamarca			
COORDENADAS:	Latitud:	4,565556	Longitud:	-74,005833

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.2. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24465			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Chía			
DIRECCIÓN:	Municipio de Chía (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,861667	Longitud:	-74,060556

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
4,4	Suministro e instalación de película antigrafiti - Tótem	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11,2	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24466			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Choachi			
DIRECCIÓN:	Vía Bogotá - Choachí, entrada al Parque Matarredonda, Choachí, Cundinamarca			
COORDENADAS:	Latitud:	4,5615	Longitud:	-74,00125

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24468			
TIPO DE SEÑAL:	Panel horizontal RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ubaté			
DIRECCIÓN:	Carrera 6 con Calle 10, Parque Ricaurte, Ubaté (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,309405	Longitud:	-73,81224

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5,5	Pintura sobre superficie metálica - Panel horizontal RLD	1	1	$ -	$ -
9,1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24470			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Choachi			
DIRECCIÓN:	Vía Bogotá - Choachí, Cundinamarca			
COORDENADAS:	Latitud:	4,559444	Longitud:	-73,942778

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.2. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24490			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Sutatausa			
DIRECCIÓN:	Zona rural, Sutatausa (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,2514	Longitud:	-73,85265

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.2. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24491			
TIPO DE SEÑAL:	TÓTEM RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Carrera 1 S con Calle 1, entrada a la mina de sal de Nemocón, Cundinamarca			
DIRECCIÓN:	Municipio de Nemocón			
COORDENADAS:	Latitud:	5,064167	Longitud:	-73,875

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	2	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo)	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24492			
TIPO DE SEÑAL:	TÓTEM RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Carrera 1 S con Calle 1, entrada a la mina de sal de Nemocón, Cundinamarca			
DIRECCIÓN:	Municipio de Nemocón			
COORDENADAS:	Latitud:	5,064053	Longitud:	-73,874887

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	2	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo)	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24493			
TIPO DE SEÑAL:	TÓTEM RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Mina de sal Nemocón, árbol de los Sueños, Cundinamarca			
DIRECCIÓN:	Municipio de Nemocón			
COORDENADAS:	Latitud:	5,063301	Longitud:	-73,875068

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo)	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:

Nombre

Representante Legal XXXXX

PROVEEDOR

Recibe:

Nombre

Apoyo a la Supervisión

Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:

Nombre

Supervisor

Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24494			
TIPO DE SEÑAL:	PANEL RURAL RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Vía Santa Elena - Chingaza, La Calera, Cundinamarca			
DIRECCIÓN:	Municipio de La Calera (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,721732	Longitud:	-73,94818

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24495			
TIPO DE SEÑAL:	PANEL RURAL RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Vía Bogotá - Guatavita, bifurcación Vía Santa Elena - Chingaza, La Calera, Cundinamarca			
DIRECCIÓN:	Municipio de La Calera (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,723333	Longitud:	-73,955

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
		1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24496			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Soacha			
DIRECCIÓN:	Cra. 7 #14-70, Soacha, Cundinamarca			
COORDENADAS:	Latitud:	4,582008	Longitud:	-74,217674

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - 1 (acrílico o vinilo) - 11.2. 1 en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24497			
TIPO DE SEÑAL:	TÓTEM RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Cota			
DIRECCIÓN:	Municipio de Cota (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,81	Longitud:	-74,101667

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
8	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24498			
TIPO DE SEÑAL:	TÓTEM RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ubaque (Cundinamarca)			
DIRECCIÓN:	Parque principal de Ubaque (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,482422	Longitud:	-73,934981

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo)	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24499			
TIPO DE SEÑAL:	Panel Rural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ubaque (Cundinamarca)			
DIRECCIÓN:	Entrada a la laguna de Ubaque (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,500833	Longitud:	-73,933056

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24500			
TIPO DE SEÑAL:	TÓTEM RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Sibaté			
DIRECCIÓN:	Parque principal de Sibaté (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,491389	Longitud:	-74,259444

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
8	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	2	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo)	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24508			
TIPO DE SEÑAL:	Panel Horizontal			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ubaté			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con Calle 8, Ubaté (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,307886	Longitud:	-73,814264

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24513			
TIPO DE SEÑAL:	TÓTEM RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Parque principal de Sesquilé (Cundinamarca)			
DIRECCIÓN:	Municipio de Sesquilé			
COORDENADAS:	Latitud:	5,044891	Longitud:	-73,796385

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	2	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo)	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:

Nombre

Representante Legal XXXXX

PROVEEDOR

Recibe:

Nombre

Apoyo a la Supervisión

Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:

Nombre

Supervisor

Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24514			
TIPO DE SEÑAL:	TÓTEM RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Parque principal de Sesquilé (Cundinamarca)			
DIRECCIÓN:	Municipio de Sesquilé			
COORDENADAS:	Latitud:	5,044722	Longitud:	-73,796111

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo)	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:

Nombre

Representante Legal XXXXX

PROVEEDOR

Recibe:

Nombre

Apoyo a la Supervisión

Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:

Nombre

Supervisor

Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24515			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Sesquilé			
DIRECCIÓN:	Vía al Cabildo indígena Muisca de Sesquilé (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,040278	Longitud:	-73,788333

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
14	Suministro e instalación total de señal turística (incluye cimentación)	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24516			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Zipaquirá			
DIRECCIÓN:	Frente al monumento al minero, parque de la sal, Zipaquirá (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,019195	Longitud:	-74,009007

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metalica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metalico - 1 - 10.3. Codigo identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - 1 (acrílico o vinilo) - 11.2. Pen vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25
ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO		**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**	



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24517			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tocancipa			
DIRECCIÓN:	Frente al monumento al minero, parque de la sal, Zipaquirá (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,965833	Longitud:	-73,913611

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25
ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO		**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**	



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24518			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RDL			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tocancipa			
DIRECCIÓN:	Camino del Gone, Tocancipá (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5	Longitud:	-73,938611

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1,2	Lavado general de señal turística - Panel Rural	1	1	$ -	$ -
2,13	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
7,9	Suministro e instalación de lámina metálica galvanizada (cal 18)	1	1	$ -	$ -
9,1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	17-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 17/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24519			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RDL			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tenjo			
DIRECCIÓN:	Vía Tenjo - Tabio, bifurcación a la vía Camellón escuala Juaica, Tenjo (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,896389	Longitud:	-74,112778

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1,2	Lavado general de señal turística - Panel Rural	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	17-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 17/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24520			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RDL			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tenjo			
DIRECCIÓN:	250201, Tenjo, Cundinamarca			
COORDENADAS:	Latitud:	4,876289	Longitud:	-74,148298

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1,2	Lavado general de señal turística - Panel Rural	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	17-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 17/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24521			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RDL			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Tabio			
DIRECCIÓN:	Municipio de Tabio (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,923333	Longitud:	-74,104722

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5,8	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24522			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Guatavita			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con calle 5A, Guatavita, Cundinamarca			
COORDENADAS:	Latitud:	4,935833	Longitud:	-73,835

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11,2	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24523			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Guatavita			
DIRECCIÓN:	Calle 5 entre Carrera 3 y 4, Guatavita, Cundinamarca			
COORDENADAS:	Latitud:	4,934907	Longitud:	-73,834112

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1,4	1. Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11,2	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24524			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Guatavita			
DIRECCIÓN:	Parque principal de Guatavita, Cundinamarca			
COORDENADAS:	Latitud:	4,935	Longitud:	-73,835556

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3 Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2 i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24525			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RDL			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suesca			
DIRECCIÓN:	Vía al Cañon de la Lechuza, Suesca (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,103734	Longitud:	-73,756709

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1,2	Lavado general de señal turística - Panel Rural	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24526			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RDL			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suesca			
DIRECCIÓN:	Vía ferrea, Rocas de Suesca (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,096389	Longitud:	-73,790556

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5,8	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24539			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Zipaquirá			
DIRECCIÓN:	Carrera 16 con Calle 4, Zipaquirá (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,01968	Longitud:	-74,000131

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1,4	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
4,4	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5,7	Pintura sobre superficie metálica - Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11,2	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24541			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Soacha			
DIRECCIÓN:	Parque principal de Soacha (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,582222	Longitud:	-74,22

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1,4	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
4,4	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5,7	Pintura sobre superficie metálica - Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11,2	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24543			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RDL			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Cota			
DIRECCIÓN:	Municipio de Cota (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,812222	Longitud:	-74,107778

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2,13	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
5,8	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24550			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Sesquilé			
DIRECCIÓN:	Entrada al Cabildo indigena Musca de Sesquilé (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,044115	Longitud:	-73,785183

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
8,4	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
9,1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11,2	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	10-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24551			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RDL			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Villapinzón			
DIRECCIÓN:	Vía Villapinzón - Umbita, entrada al parque ecoturístico páramo de Villapinzón Pozo de la Nutria, Sutatausa (Cundinamarca)			
COORDENADAS:	Latitud:	5,209167	Longitud:	-73,547778

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1,2	Lavado general de señal turística - Panel Rural	1	1	$ -	$ -
10,3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

Anexo 3.3. Fichas de diagnóstico
Lote 3 Bogotá D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 12/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	20752			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Eje ambiental entre Carrera 6 y 6A costado sur, plazoleta del Rosario			
COORDENADAS:	Latitud:	4.600886	Longitud:	-74.072728

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.1	Lavado general Panel de bienvenida	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
11.1	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i en acrílico	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	20860			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Eje Ambiental con carrera 5 Bis costado oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.600739	Longitud:	-74.072022

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turistica - Totem	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	20871			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Calle 12C con carrera 6 esquina sur - occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.600503	Longitud:	-74.073153

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turistica - Totem	1	1	$ -	$ -
4.4	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	20880			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafe			
DIRECCIÓN:	Carrera 6 con Eje Ambiental - frente a la entrada oriental del Banco de la República			
COORDENADAS:	Latitud:	4.601092	Longitud:	-74.072603

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turistica - Totem	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21478			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Avenida carrera 5 con calle 28 esquina nor occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.614269	Longitud:	-74.066942

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	21478			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Calle 24 con carrera 5 esquina sur occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.608844	Longitud:	-74.068319

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21478			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con calle 22 esquina sur occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.608	Longitud:	-74.070797

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21482			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Calle 22 con carrera 4 esquina nor-oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.606231	Longitud:	-74.06775

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21484			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Calle 19 con carrera 4 esquina sur oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.603353	Longitud:	-74.068883

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -


OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21485			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Calle 19 con carrera 7 esquina sur oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.605122	Longitud:	-74.071558

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21486			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Carrera 5 con Eje Ambiental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.600519	Longitud:	-74.071208

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21487			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con eje Ambiental esquina sur-oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.601319	Longitud:	-74.073342

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21488			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Carrera 3 con calle 12 esquina nor- occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.596961	Longitud:	-74.071256

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21490			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Calle 12B con carrera7 esquina sur occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.600036	Longitud:	-74.074436

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21491			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con calle 9 esquina sur oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.596406	Longitud:	-74.076306

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21492			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa fe			
DIRECCIÓN:	Carrera 6A con calle 24			
COORDENADAS:	Latitud:	4.609689	Longitud:	-74.069406

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.5	Lavado general de señal turistica - Monolito	1	1	$ -	$ -
4.2	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
11.1	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo)	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 18/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21497			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Carrera 2 con calle 12 B - Plazoleta del Chorro de Quevedo			
COORDENADAS:	Latitud:	4.597339	Longitud:	-74.069747

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turistica - Totem	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21498			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Carrera 4 con calle 7 esquina sur-occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.593811	Longitud:	-74.074333

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turistica - Totem	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 18/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21499			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Calle 7 con carrera 7 esquina sur-occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.594475	Longitud:	-74.077747

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turistica - Totem	1	1	$ -	$ -
2.14	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21500			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Calle 7 con carrera 8 esquina sur-oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.594736	Longitud:	-74.078383

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turistica - Totem	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:
Nombre
Representante Legal XXXXX
PROVEEDOR

Recibe:
Nombre
Apoyo a la Supervisión
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
Nombre
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**
FECHA DE DIAGNOSTICO: 18/03/2025	

ID_SEÑAL:	21559			
TIPO DE SEÑAL:	Información de destino			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Chapinero			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con Calle 61			
COORDENADAS:	Latitud:	4.646622	Longitud:	-74.060314

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.4	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
4.1	Suministro e instalación de película antigrafiti				
5.4	Pintura sobre superficie metálica				
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i				
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**
FECHA DE DIAGNOSTICO: 18/03/2025	

ID_SEÑAL:	21560			
TIPO DE SEÑAL:	Información de destino			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Chapinero			
DIRECCIÓN:	Calle 62 con Carrera 3			
COORDENADAS:	Latitud:	4.645028	Longitud:	-74.056747

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.4	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
4.1	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5.4	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21564			
TIPO DE SEÑAL:	Información de destino			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Calle 80 con Carrera 76 costado sur			
COORDENADAS:	Latitud:	4.697772	Longitud:	-74.094103

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- 2.4. Información de destino	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti- 4.1. Información de destino	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica- 5.4. Información de destino (Incluye tablero)	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21565			
TIPO DE SEÑAL:	Información de destino			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá esquina nor oriental frente al Titán Plaza			
COORDENADAS:	Latitud:	4.6948	Longitud:	-74.087694

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- 2.4. Información de destino	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti- 4.1. Información de destino	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica- 5.4. Información de destino (Incluye tablero)	1	1	$ -	$ -
10	10. Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10.1. Direccional biciturística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 12/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21578			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Engativá			
DIRECCIÓN:	Estación 7 abrazo del árbol			
COORDENADAS:	Latitud:	4.694006	Longitud:	-74.095264

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o bicituristica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	21599			
TIPO DE SEÑAL:	Panel informativo			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Engativá			
DIRECCIÓN:	Cerca a la porteria de la Carrera 76 Humedal Santa maria del lago			
COORDENADAS:	Latitud:	4.694006	Longitud:	-74.095264

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- 2,9 Panel Informativo	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22047			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Carrera 9 con calle 11 esquina nor-occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.599514	Longitud:	-74.0770063

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22048			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Calle 11 con carrera 10 esquina nor oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.599972	Longitud:	-74.077864

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turistica - Totem	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22050			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Calle 12B con carrera 5 esquina nor-occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.598872	Longitud:	-74.072581

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -


OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22051			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Calle 10 con carrera 5 esquina sur-occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.596264	Longitud:	-74.074192

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22052			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Calle 10 con carrera 5 esquina sur-occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.596264	Longitud:	-74.074192

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 18/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22053			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Calle 10 con carrera 8 esquina nor- occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.597942	Longitud:	-74.076728

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.6	Lavado general de señal turistica - Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
2.2	Direccional peatonal urbana (incluye antigrafiti)	1	2	$ -	$ -
8.1	Direccional peatonal urbana	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	22055			
TIPO DE SEÑAL:	Monolito			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa fe			
DIRECCIÓN:	Carrera 5 con calle 26 C costado sur occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.61355	Longitud:	-74.067128

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.5	Lavado general de señal turistica - Monolito	1	1	$ -	$ -
4.2	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:
Nombre
Representante Legal XXXXX
PROVEEDOR

Recibe:
Nombre
Apoyo a la Supervisión
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
Nombre
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22056			
TIPO DE SEÑAL:	Monolito			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa fe			
DIRECCIÓN:	Carrera 10 con calle 27 costado occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.614119	Longitud:	-74.069803

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
13.1	Reparación y reinstalación de lámina lateral en acero inoxidable	1	1	$ -	$ -
		1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	22057			
TIPO DE SEÑAL:	Monolito			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa fe			
DIRECCIÓN:	Calle 24 entre carreras 5 y 6A costado norte Biblioteca Nacional			
COORDENADAS:	Latitud:	4.609219	Longitud:	-74.068697

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.5	Monolito	1	1	$ -	$ -
4.2	Suministro e instalación de película antigrafiti -Monolito	1	1	$ -	$ -
13.1	Reparación y reinstalación de lámina lateral en acero inoxidable	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:

Nombre

Representante Legal XXXXX

PROVEEDOR

Recibe:

Nombre

Apoyo a la Supervisión

Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:

Nombre

Supervisor

Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22059			
TIPO DE SEÑAL:	Monolito			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa fe			
DIRECCIÓN:	Eje Ambiental con carrera 7 esquina nor-occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.601697	Longitud:	-74.07345

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.5	Monolito	1	1	$ -	$ -
9.1	Regleta Vinilo	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	I O Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REG	MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ES	ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22060			
TIPO DE SEÑAL:	Monolito			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa fe			
DIRECCIÓN:	Eje Ambiental con carrera 7 esquina nor- oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.601564	Longitud:	-74.073194

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.5	Lavado general- Monolito	1	1	$ -	$ -
4.2	Suministro e instalación de película antigrafiti-4.2. Monolito	1	2	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11.1	i en acrílico	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	Recibe:	Aprueba:
Nombre	Nombre	Nombre
Representante Legal XXXXX	Apoyo a la Supervisión	Supervisor
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22061			
TIPO DE SEÑAL:	Monolito			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaría			
DIRECCIÓN:	Carrera 6 con calle 11 esquina nor-oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.597775	Longitud:	-74.074378

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.5	Lavado general- Monolito	1	1	$ -	$ -
2.5	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- Monolito	1	2	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22062			
TIPO DE SEÑAL:	Monolito			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaría			
DIRECCIÓN:	Calle 11 con carrera 4 esquina nor-occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.596722	Longitud:	-74.072853

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.5	Lavado general- Monolito	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22063			
TIPO DE SEÑAL:	Monolito			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaría			
DIRECCIÓN:	Calle 11 con carrera 4 esquina sur-occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.596569	Longitud:	-74.072786

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.5	Lavado general- Monolito	1	1	$ -	$ -
4.2	Suministro e instalación de película antigrafiti-Monolito	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	31-Mar-25
ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO		**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**	



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	22068			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Eje Ambiental con carrera 1			
COORDENADAS:	Latitud:	4.603356	Longitud:	-74.066008

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.1	Lavado general de señal turística- Panel de bienvenida	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22069			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con Calle 36 esquina nor-oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.623261	Longitud:	-74.066278

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.1	Lavado general de señal turística- Panel de bienvenida	1	1	$ -	$ -
13.1	Reparaciones menores- Reparación y reinstalación de lámina lateral en acero inoxidable	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22081			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafe			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con calle 24 esquina sur-oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.604222	Longitud:	-74.070236

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4 Totem	1	1	$ -	$ -
2.14	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- Totem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
9.1	Regleta de Vinilo	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa				
12.5					
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22083			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafe			
DIRECCIÓN:	Calle 19 con carrera 5 esquina sur oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.604222	Longitud:	-74.070236

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4 Totem	1	1	$ -	$ -
2.14	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- Totem	1	2	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
9.1	Regleta de Vinilo	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa				
12.5					
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	22313			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafe			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con entre Calles 32 y 33 costado oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.619197	Longitud:	-74.067911

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4 Totem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	2	$ -	$ -
5.1	Capuchón de tótem	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12.Mar.25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23342			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafe			
DIRECCIÓN:	Carrera 6 con calle 16 frente a la entrada occidental del Museo del Oro			
COORDENADAS:	Latitud:	4.602067	Longitud:	-74.072081

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4 Totem	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23343			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 entre calles 28 y 29 costado oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.616103	Longitud:	-74.068686

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.1	Lavado general de señal turística- Panel de bienvenida	1	1	$ -	$ -
4.3	Suministro e instalación de película antigrafiti- Panel de Bienvenida	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 12/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23857			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Avenida Carrera 20 con Calle 88 (Costado sur oriental)}			
COORDENADAS:	Latitud:	4.675631	Longitud:	-74.058575

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turistica - Totem	1	1	$ -	$ -
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille- Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**8**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNOSTICO: 12/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23858			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Chapinero			
DIRECCIÓN:	Avenida Carrera 15 con Calle 88 (Costado occidental)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.673	Longitud:	-74.053967

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turistica - Totem	1	1	$ -	$ -
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille- Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**8**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNOSTICO: 12/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23859			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Chapinero			
DIRECCIÓN:	Avenida Carrera 11 con Calle 88 (Costado noroccidental)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.670975	Longitud:	-74.049497

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille- Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**8**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23860			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Chapinero			
DIRECCIÓN:	Carrera 8 con Calle 88 (Costado sur occidental)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.669319	Longitud:	-74.046511

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turística - Totem	1	1	$ -	$ -
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille- Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23861			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafe			
DIRECCIÓN:	Calle 30 con Carrera 6 Bis (Costado norte)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.616342	Longitud:	-74.067783

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4 Totem	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 12/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23862			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafe			
DIRECCIÓN:	Carrera 5 con Calle 30A (Esquina nororiental)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.616394	Longitud:	-74.06625

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4 Totem	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 12/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23863			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Calle 12C 1-25, Plaza de mercado La Concordia			
COORDENADAS:	Latitud:	4.597956	Longitud:	-74.068842

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turistica - Totem	1	1	$ -	$ -
13.3	Ajuste de piezas metálicas (tapa inferior de tótem, capuchón de tótem)	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23866			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Antonio Nariño			
DIRECCIÓN:	Calle 17 Sur con Carrera 24A			
COORDENADAS:	Latitud:	4,587336	Longitud:	-74,102392

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1,4	Lavado general de señal turística - Totem	1	1	$ -	$ -
9,1	Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23867			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Barrios Unidos			
DIRECCIÓN:	Avenida Ciudad de Quito con Calle 89A (Costado sur occidental)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,677864	Longitud:	-74,061272

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1,4	Lavado general de señal turística - Totem	1	1	$ -	$ -
9,1	Regleta en Vinilo	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 18/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23868			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Barrios Unidos			
DIRECCIÓN:	Avenida carrera 50 con calle 90 (costado sur occidental)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.678831	Longitud:	-74.065969

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turística - Totem	1	1	$ -	$ -
4.4	Suministro e instalación de película antigrafiti- Totem	1	1	$ -	$ -
5.1	Pintura sobre superficie metálica- 5.1. Capuchón de tótem	1	1	$ -	$ -
9.1	Regleta en Vinilo	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23870			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Engativá			
DIRECCIÓN:	Calle 86A entre carrera 70C y Avenida carrera 72 detrás del Titán Plaza			
COORDENADAS:	Latitud:	4.695681	Longitud:	-74.085347

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	Lavado general de señal turistica - Totem	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23873			
TIPO DE SEÑAL:	Información de destino			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa fe			
DIRECCIÓN:	Avenida Circunvalar (Carrera 1 con Calle 10 frente a la Universidad Distrital, entrada a la vía a Choachí)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.597444	Longitud:	-74.064647

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.4	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- Información de destino	1	1	$ -	$ -
4.1	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5.4	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23874			
TIPO DE SEÑAL:	Información de destino			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa fe			
DIRECCIÓN:	Vía Bogotá - Choachí (Bifurcación Transversal 5A Este con Calle 10)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.59275	Longitud:	-74.065772

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.4	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- Información de destino	1	1	$ -	$ -
4.1	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5.4	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23875			
TIPO DE SEÑAL:	Información de destino			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa fe			
DIRECCIÓN:	Vía Bogotá - Choachí con Carrera 7A Este			
COORDENADAS:	Latitud:	4.588139	Longitud:	4.588139

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.4	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- Información de destino	1	1	$ -	$ -
4.1	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5.4	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23877			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida de pie atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa fe			
DIRECCIÓN:	Vía Bogotá - Choachí (bifurcación entrada al santuario Guadalupe, costado sur)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.587119	Longitud:	-74.047872

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.7	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- 2.7. Panel de bienvenida de pie atractivo natural	1	1	$ -	$ -
6.2	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23878			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa fe			
DIRECCIÓN:	Entrada al Santuario de Guadalupe			
COORDENADAS:	Latitud:	4.591753	Longitud:	-74.053583

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.3	Lavado general de señal turística - 1.3. Panel interpretativo atractivo natural	1	1	$ -	$ -
6.4	Pintura sobre superficie en madera- 6.4. Panel interpretativo atractivo natural	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	Recibe:	Aprueba:
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 25/02/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23879			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida de pie atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Engativa			
DIRECCIÓN:	Costado oriental del puente del Río Bogotá a la llegada del parque La Florida			
COORDENADAS:	Latitud:	4.728186	Longitud:	-74.142864

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.7	2. Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo-2.7. Panel de bienvenida de pie atractivo natural	1	1	$ -	$ -
6.2	Pintura sobre superficie en madera-6.2. Panel de bienvenida de pie atractivo natural	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i-10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23881			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de Informativo			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Chapinero			
DIRECCIÓN:	Autopista Norte con Avenida calle 92 (costado sur oriental)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.678514	Longitud:	-74.058014

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.1	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- 2.10. Panel informativo biciturismo	1	2	$ -	$ -
5.6	Pintura sobre superficie metálica- 5.6. Panel informativo biciturismo	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23882			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de Informativo			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Barrios Unidos			
DIRECCIÓN:	Avenida carrera 50 con calle 90 (costado nor oriental)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,678942	Longitud:	-74,065492

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2,1	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- 2.10. Panel informativo biciturismo	1	2	$ -	$ -
5,6	Pintura sobre superficie metálica- 5.6. Panel informativo biciturismo	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23883			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de Informativo			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Barrios Unidos			
DIRECCIÓN:	Calle 90 con carrera 66 costado nor oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4,684508	Longitud:	-74,076183

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2,1	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- 2.10. Panel informativo biciturismo	1	2	$ -	$ -
5,6	Pintura sobre superficie metálica- 5.6. Panel informativo biciturismo	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23884			
TIPO DE SEÑAL:	Panel informativo			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Engativá			
DIRECCIÓN:	Calle 87 con transversal 69R			
COORDENADAS:	Latitud:	4.690806	Longitud:	-74.081353

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.1	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo- 2,10 Panel Informativo Biciturismo	1	1	$ -	$ -
5.6	Pintura sobre superficie metálica- 5.6. Panel informativo biciturismo	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i- 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23885			
TIPO DE SEÑAL:	Panel informativo biciturismo			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 86A con carrera 72B - Engativá			
COORDENADAS:	Latitud:	4.698664	Longitud:	-74.088242

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23886			
TIPO DE SEÑAL:	Panel informativo biciturismo			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 91 con Avenida Carrera 86 - Engativá			
COORDENADAS:	Latitud:	4.710739	Longitud:	-74.093394

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
  **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23887			
TIPO DE SEÑAL:	Panel informativo biciturismo			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 1 4A-75 Este, frente al parqueadero de Monserrate. - Engativá			
COORDENADAS:	Latitud:	4.587139	Longitud:	-74.048

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23888			
TIPO DE SEÑAL:	Panel informativo biciturismo			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Circunvalar (Carrera 1 con Calle 10, entrada a la vía a Choachí) - Santa Fe			
COORDENADAS:	Latitud:	4.597056	Longitud:	-74.065083

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	Recibe:	Aprueba:
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	23890			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional biciturística			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Ciudad de Quito con Calle 90 (Bajo el puente vehícular)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,677489	Longitud:	-74,059375

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23892			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional biciturística			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 90 con carrera 49A			
COORDENADAS:	Latitud:	4,678333	Longitud:	-74,063072

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23893			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional biciturística			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 90 con carrera 63			
COORDENADAS:	Latitud:	4,683392	Longitud:	-74,070875

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23894			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional biciturística			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 90 con carrera 63			
COORDENADAS:	Latitud:	4,684814	Longitud:	-74,074983

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
7	Suministro e instalación de lámina metálica galvanizada (cal 18)	1	2	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
  **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23895			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional biciturística			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 90 con carrera 66 costado sur occidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4,684064	Longitud:	-74,076608

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23897			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional biciturística			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Costado sur del canal Salitre entre carrera 72D - Engativá			
COORDENADAS:	Latitud:	4.705836	Longitud:	-74.088242

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23898			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional biciturística			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 120 con Calle 80A Bis - Engativá			
COORDENADAS:	Latitud:	4.729036	Longitud:	-74.124922

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23899			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional biciturística			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Tramo Alto El verjón a Peaje Patios Km 21,2 desde el parque Nacional - Santa Fe			
COORDENADAS:	Latitud:	4.645522	Longitud:	-74.150583

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	Recibe:	Aprueba:
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23900			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Tramo Alto El verjón a Peaje Patios Km 22,2 desde el parque Nacional (punto de lectura)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.617842	Longitud:	-74.027833

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23901			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Tramo Alto El verjón a Peaje Patios - Conexión con la ruta biometrópolis			
COORDENADAS:	Latitud:	4.623267	Longitud:	-74.018975

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23902			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Tramo Alto El verjón a Peaje Patios - Cruce de la virgen			
COORDENADAS:	Latitud:	4.639419	Longitud:	-74.013011

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
7	Suministro e instalación de lámina metálica galvanizada (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23956			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Parque de la Independencia calle 26B peatonal con carrera 6 - Santa Fe			
COORDENADAS:	Latitud:	4.612431	Longitud:	-74.068722

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23959			
TIPO DE SEÑAL:	Información de destino			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Calle 19 con Carrera 4 - Santa Fe			
COORDENADAS:	Latitud:	4.60305	Longitud:	-74.067747

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23962			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Costado oriental del portal de acceso Calle 26- Mártires			
COORDENADAS:	Latitud:	4.616775	Longitud:	-74.0742

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23963			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Elipse central costado nororiental, Manzana O - Mártires			
COORDENADAS:	Latitud:	4.616625	Longitud:	-74.074503

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23964			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Elipse Central costado occidental, Manzana F - Mártires			
COORDENADAS:	Latitud:	4.616431	Longitud:	-74.074914

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23965			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Elipse Central costado sur-oriental, Manzana K - Mártires			
COORDENADAS:	Latitud:	4.616136	Longitud:	-74.075133

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23966			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Camellón interno sur "D", Manzana L - Mártires			
COORDENADAS:	Latitud:	4.616069	Longitud:	-74.075036

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23967			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Corredor principal transversal, Manzana K - Mártires			
COORDENADAS:	Latitud:	4.616239	Longitud:	-74.074722

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23968			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Sector 1 Trapecio sur-oriental, Manzana I - Mártires			
COORDENADAS:	Latitud:	4.615283	Longitud:	-74.074708

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23969			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Separador vial del acceso por la calle 24 - Mártires			
COORDENADAS:	Latitud:	4.615522	Longitud:	-74.076117

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	31-Mar-25
ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO		**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**	





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	23970			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Sector 3 Trapecio sur-oriental, acceso calle 24 - Mártires			
COORDENADAS:	Latitud:	4.615903	Longitud:	-74.075542

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23971			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Sector 4 Trapecio sur-occidental, Manzana D - Mártires			
COORDENADAS:	Latitud:	4.61655	Longitud:	-74.075583

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	23972			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Trapecio sector 2 acceso carrera 19, Manzana I - Mártires			
COORDENADAS:	Latitud:	4.616994	Longitud:	-74.075878

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24099			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de Bienvenida			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 82 con Carrera 12 - Plazoleta frente al Andino - Cara oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.666433	Longitud:	-74.054042

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24134			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 19A con Calle 80 esquina sur occidental (plazoleta Héroes)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.667872	Longitud:	-74.059822

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - Capuchón de tótem	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24135			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con Calle 79B - Costado occidental (Calle de los anticuarios)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.66141	Longitud:	-74.050416

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - Capuchón de tótem	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24136			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 80 con Carrera 9 - Esquina noroccidental (plazoleta El Nogal)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.663183	Longitud:	-74.052233

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - Capuchón de tótem	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24137			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida carrera 15 con Calle 79 - Esquina noroccidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.665317	Longitud:	-74.057836

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	8	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24138			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Calle 85 con Carrera 13 (costano norte del parque León de Greiff)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.669133	Longitud:	-74.053946

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - Capuchón de tótem	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24139			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 83 con Carrera 12A - Esquina noroccidental (Zona T)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.667503	Longitud:	-74.053994

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - Capuchón de tótem	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24140			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Carrera 11 con Calle 81 - Esquina suroriental (Parque El Nogal)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.664811	Longitud:	74.053381

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - Capuchón de tótem	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24141			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 82 con Carrera 11 - Esquina noroccidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.665986	Longitud:	-74.053061

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - Capuchón de tótem	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24142			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Calle 82 entre Carrera 9 y 10 - Parque Cervantes			
COORDENADAS:	Latitud:	4.66555	Longitud:	-74.050792

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24143			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Carrera 15 con Calle 80 - Esquina nororiental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.666467	Longitud:	-74.056972

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				#REF!

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24144			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Carrera 15 con Calle 82 - Esquina sur oriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.667781	Longitud:	-74.056236

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					#REF!

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24145			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Calle 82 con Carrera 12A - Esquina suroccidental (Zona T)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.668158	Longitud:	-74.053592

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				#REF!

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24146			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Calle 82 (Calle 84A) con Avenida Carrera 11 - Esquina noroccidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.666774	Longitud:	-74.052414

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - Capuchón de tótem	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24147			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Carrera 11 con Calle 80 - Esquina nororiental (Parque El Nogal)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.664297	Longitud:	-74.053781

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					#REF!

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24148			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 9 con Calle 79B - Costado nororiental (Calle del Anticuario)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.662906	Longitud:	-74.052267

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					#REF!

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24149			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 12 con Calle 83 - Esquina suroccidental (Zona T)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.667156	Longitud:	-74.053733

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					#REF!

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24150			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con Calle 26 - Plazoleta del parque Bicentenario - Santa Fe			
COORDENADAS:	Latitud:	4.611053	Longitud:	-74.069806

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24151			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con Calle 26 - Esquina suroriental (Parque Bicentenario) - Santa Fe			
COORDENADAS:	Latitud:	4.610778	Longitud:	-74.069897

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					#REF!

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24152			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 26 con Carrera 6A - Costado sur (Parque Bicentenario) - Santa Fe			
COORDENADAS:	Latitud:	4.610192	Longitud:	-74.068956

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				#REF!

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24153			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con Calle 26 - Esquina nororiental (Parque Bicentenario) - Santa Fe			
COORDENADAS:	Latitud:	4.611603	Longitud:	-74.069683

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24154			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 187C con Carrera 5 - Plazoleta El Tigre - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.764433	Longitud:	-74.025528

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24155			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 188A con Carrera 5B - Zona verde esquina suroriental - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.764936	Longitud:	-74.025767

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
7	Suministro e instalación de lámina metálica galvanizada (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
  **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24156			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 189B con Carrera 5B - Esquina nororiental - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.76645	Longitud:	-74.025753

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24157			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 189B con Carrera 5 - Esquina suroccidental - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.766431	Longitud:	-74.025286

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
  **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24158			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 190A con Carrera 4B - Esquina noroccidental - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.767231	Longitud:	-74.024903

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24159			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 192A con Carrera 4D - Parque Buenavista frente al salón comunal - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.768578	Longitud:	-74.02535

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24160			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 5 con Calle 192A esquina noroccidental - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.768775	Longitud:	-74.025661

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24161			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 5B entre Calles 192 y 192A costado occidental - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.768678	Longitud:	-74.026053

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24162			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 6A con Calle 163 A - Frente al CAI Villa Nidia - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.737714	Longitud:	-74.022586

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	2	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
TOTAL					#REF!

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24164			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 160B con Cra 2 - Cerro Norte (Piqueteadero) - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.733928	Longitud:	-74.020392

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24166			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 2B este - Calle 161 A Bis (Cruce de la Vírgen) - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.731769	Longitud:	-74.015969

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31.Mar.25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24167			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Cra 4 Este Calle 160A Bis - Mirador Campincito - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.729461	Longitud:	-74.015153

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
7	Suministro e instalación de lámina metálica galvanizada (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24168			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 5 Este con Calle 162C - Parque Santa Cecilia Alta III - Mirador de la Cruz - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.732867	Longitud:	-74.012956

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
7	Suministro e instalación de lámina metálica galvanizada (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24169			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 4 Este con Calle 163 - La virgen de Santa Cecilia: Murales: Maizales, Mandala, História de vida - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.733822	Longitud:	-74.014008

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	Recibe:	Aprueba:
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24173			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Santa Celia Baja - Cra 3A con Calle 163B - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.737228	Longitud:	-74.020044

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	Recibe:	Aprueba:
Nombre	Nombre	Nombre
Representante Legal XXXXX	Apoyo a la Supervisión	Supervisor
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24175			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Parque Santa Cecilia Baja - Dg 164 con Cra 5A - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4.739258	Longitud:	-74.021603

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24185			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 15 Bis con Calle 39A (Parque la Magdalena) - Teusaquillo			
COORDENADAS:	Latitud:	4.62785	Longitud:	-74.069822

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24186			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida de pie atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Entrada al sendero a Monserrate (cerca a los torniquetes de entrada) - Santa Fe			
COORDENADAS:	Latitud:	4.606625	Longitud:	-74.060483

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	Recibe:	Aprueba:
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24187			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Sendero a Monserrate (Alt=3080m Lat=4.6101° Lon=-74.0549°)- Santa Fe			
COORDENADAS:	Latitud:	4.607028	Longitud:	-74.056089

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	Recibe:	Aprueba:
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24188			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Observatorio de aves sendero a Monserrate (Alt=2958m Lat=4.6107° Lon=-74.0569°) - Santa Fe			
COORDENADAS:	Latitud:	4.610594	Longitud:	-74.056897

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	Recibe:	Aprueba:
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24189			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Avenida Ciudad de Cali (AK 86) con Avenida Calle 8 esquina suroriental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.645522	Longitud:	-74.150583

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24190			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 83 con Avenida Calle 8 - esquina suroccidental			
COORDENADAS:	Latitud:	4.644817	Longitud:	-74.149942

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	19-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24194			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida de pie atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafé			
DIRECCIÓN:	Entrada al sendero a Monserrate			
COORDENADAS:	Latitud:	4.603797	Longitud:	-74.061394

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6.2	Panel de bienvenida de pie atractivo natural - 6. Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 31/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24195			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Teusaquillo			
DIRECCIÓN:	Avenida Carrera 24 con Calle 45 costado sur (inicio del sendero peatonal del ParkWay)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.633775	Longitud:	-74.075386

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	1.4 Tótem - 1. Lavado general de señal turística -	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24467			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Engativá			
DIRECCIÓN:	Camino al Parque de la Florida, Humedal Jaboque (Engativa)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.725	Longitud:	-74.139444

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.13. Panel rural RDL	1	2	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24469			
TIPO DE SEÑAL:	Panel horizontal RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Carrera 86 con Calle 147B (entrada al parque Mirador de los Nevados), Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.742083	Longitud:	-74.081361

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24473			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquen			
DIRECCIÓN:	Frente a la Carrera 6 151-79			
COORDENADAS:	Latitud:	4.726667	Longitud:	-74.023611

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.13. Panel rural RDL	1	2	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 31/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24501			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bosa			
DIRECCIÓN:	Transversal 87B con Calle 80 Sur, Cabildo Indigena de Bosa			
COORDENADAS:	Latitud:	4,617639	Longitud:	-74,204333

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.4	1.4 Tótem - 1. Lavado general de señal turística -	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
13	Reparaciones menores - 13.4. Reinstalación de vidrio templado	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24503			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquen			
DIRECCIÓN:	Calle 144 entre Carreras 20 y 22 (Parque Calle 142)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.725556	Longitud:	-74.048333

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4 Tótem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
13	Reparaciones menores - 13.4. Reinstalación de vidrio templado	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	31-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24504			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquen			
DIRECCIÓN:	Carrera 15 entre Calle 103 y 106 (Parque Calle 106)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.69	Longitud:	-74.046389

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4 Tótem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
		1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNOSTICO: 12/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24505			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usme			
DIRECCIÓN:	Plaza fundacional de Usme (Usme)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.470833	Longitud:	-74.125556

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/03/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24506			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolivar			
DIRECCIÓN:	Casona del Libertador (Ciudad Bolivar)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.580556	Longitud:	-74.161944

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24507			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolivar			
DIRECCIÓN:	Pasquilla (Ciudad Bolivar)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.444722	Longitud:	-74.155833

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.14. Tótem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24509			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafe			
DIRECCIÓN:	Monumento al maíz (Santa Fe)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.616972	Longitud:	-74.064361

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turistica - 1.4 Totem	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.14. Totem	1	2	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Totem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Totem	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
12	Suministro e instalación de vidrio templado (8 mm) - 12.5. Totem	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24510			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usme			
DIRECCIÓN:	Parque Arqueológico y del patrimonio cultural Usmeka (Usme)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.475	Longitud:	-74.1225

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	rural RDL	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24545			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafe			
DIRECCIÓN:	Cerro de Guadalupe (Santa Fe)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.591944	Longitud:	-74.053889

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turistica - 1.4 Totem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24546			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Calle 146C Bis entre Carreras 90 y 91, Plaza fundacional de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.740833	Longitud:	-74.083889

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turistica - 1.4 Totem	1	1	$ -	$ -
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.14. Tótem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
12	Suministro e instalación de vidrio templado (8 mm) - 12.5. Tótem	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:


Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNOSTICO: 12/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24547			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usme			
DIRECCIÓN:	Casa de la cultura de Usme (Usme)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.4725	Longitud:	-74.123056

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turistica - 1.4 Totem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24548			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolivar			
DIRECCIÓN:	Puente del Indio (Ciudad Bolivar)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.568611	Longitud:	-74.162778

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turistica - 1.4 Totem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24549			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafe			
DIRECCIÓN:	Iglesia de las cruces (Santa Fe)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.588944	Longitud:	-74.081083

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turistica - 1.4 Totem	1	1	$ -	$ -
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ -	$ -
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ -	$ -
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	2	$ -	$ -
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	18-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24552			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	La Candelaria			
DIRECCIÓN:	Piedra de Peña (La Candelaria)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.594167	Longitud:	-74.074722

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4 Totem	1	1	$ -	$ -
4					
8					
9					
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa				
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo				
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24558			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolivar			
DIRECCIÓN:	Ciudad Bolivar rural - Parque principal de Pasquilla, Plaza fundacional de Usme, vedera diarte			
COORDENADAS:	Latitud:	4.438975	Longitud:	-74.143119

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o bicituristica	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
		1	2	$ -	$ -
	TOTAL				$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24559			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolivar			
DIRECCIÓN:	Ciudad Bolivar rural - Parque principal de Pasquilla, Fincas agroturisticas			
COORDENADAS:	Latitud:	4.445278	Longitud:	-74.156083

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o bicicturística	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
		1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24562			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolivar			
DIRECCIÓN:	Ciudad Bolivar Rural - Vereda Olarte, Vereda Mochuelo Alto, Pasquilita			
COORDENADAS:	Latitud:	4.445544	Longitud:	-74.156022

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o bicicturística	1	1	$ -	$ -
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
		1	2	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/03/2025	

ID_SEÑAL:	24563			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolivar			
DIRECCIÓN:	Costado norte del puente de Guadua, Avenida Calle 80 con Carrera 120			
COORDENADAS:	Latitud:	4.727025	Longitud:	-74.126967

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o bicituristica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24564			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Costado norte del puente de Guaduá, Avenida Calle 80 con Carrera 120			
COORDENADAS:	Latitud:	4.727025	Longitud:	-74.126967

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o bicituristica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNOSTICO: 12/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24565			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Carrera 114B con Avenida Calle 145, localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.754472	Longitud:	-74.114056

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o bicituristica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/03/2025	

ID_SEÑAL:	24566			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Avenida Calle 145 con Carrera 158A, al lado del CAI Portal del Río, Localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.754111	Longitud:	-74.110472

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o bicituristica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24567			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Vía a Cotpas (Carrera 111) con Calle 138, Localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.761944	Longitud:	-74.091417

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o bicicturística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/03/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24570			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usme			
DIRECCIÓN:	Plaza fundacional de Usme, Salón Comunal La Requilina, Fincas Agroturísticas			
COORDENADAS:	Latitud:	4.469111	Longitud:	-74.118028

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o bicituristica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/03/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24571			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usme			
DIRECCIÓN:	Plaza fundacional de Usme, Parque Principal de Pasquilla, Mirador Embalse La Regadera			
COORDENADAS:	Latitud:	4.440861	Longitud:	-74.13375

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o bicituristica	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24573			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usme			
DIRECCIÓN:	Vereda Olarte, Parque principal de Pasquilla, Zona gastronómica			
COORDENADAS:	Latitud:	4.385806	Longitud:	-74.137861

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera - 3.1. Direccional de naturaleza	1	1	$ -	$ -
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística				
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - 1 - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-Mar-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24574			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usme			
DIRECCIÓN:	Embalse Chisaca, Parque principal de Pasquilla, Vedera Santa Rosa			
COORDENADAS:	Latitud:	4.388861	Longitud:	-74.157556

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24575			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usme			
DIRECCIÓN:	Fincas agroturísticas, Parque ambiental Cantarrana, Plaza fundacional de Usme			
COORDENADAS:	Latitud:	4.473306	Longitud:	-74.122139

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

FECHA DE DIAGNÓSTICO: 25/02/2025

ID_SEÑAL:	24576			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Vía Bogotá - Choachí (Alto El Vejón, Parador Las Monas)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.594417	Longitud:	-74.032361

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.1	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24577			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Carrera 106A con Calle 159A, Localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.75775	Longitud:	-74.091917

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24578			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolivar			
DIRECCIÓN:	Vereda Mochuelo Bajo, Parque Ilimaní, Parque ecológico Cerro Seco			
COORDENADAS:	Latitud:	4.527333	Longitud:	-74.166667

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.1	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

FECHA DE DIAGNÓSTICO: 25/02/2025

ID_SEÑAL:	24579			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usme			
DIRECCIÓN:	Fincas ecoturísticas, Vereda El Destino, Mirador Embalse La Regadera			
COORDENADAS:	Latitud:	4.385806	Longitud:	-74.141722

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.1	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24581			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Vía Bogotá - Choachí (Entrada a la casa El Boquerón, sendero 12 Quebradas)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.593272	Longitud:	-74.034611

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.1	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24582			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolivar			
DIRECCIÓN:	Fincas ecoturísticas, Embalse La Regadera, Embalse Chisacá			
COORDENADAS:	Latitud:	4.428417	Longitud:	-74.153528

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.1	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24584			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Tramo Alto El verjón a Peaje Patios Km 21,2 desde el parque Nacional			
COORDENADAS:	Latitud:	4.613317	Longitud:	-74.022581

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025

ID_SEÑAL:	24585			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Via al Verjón (Biblioteca La Vara)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.602756	Longitud:	-74.024736

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:
Nombre
Representante Legal XXXXX
PROVEEDOR

Recibe:
Nombre
Apoyo a la Supervisión
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
Nombre
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24586			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Calle 144C con Carrera 141B, Localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.753492	Longitud:	-74.114278

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24587			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Vía Bogotá - Choachí (Bifurcación Transversal 5A Este con Calle 10)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.592706	Longitud:	-74.065711

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 25/02/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24588			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Carrera 92 con Calle 170, localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.758417	Longitud:	-74.077511

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24589			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Calle 170 con Carrera 90, localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.758917	Longitud:	-74.073861

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:
Nombre
Representante Legal XXXXX
PROVEEDOR

Recibe:
Nombre
Apoyo a la Supervisión
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
Nombre
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24590			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Avenida La Conejera (Calle 171) con Carrera 111, localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.771056	Longitud:	-74.08275

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24591			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Carrera 86 con Calle 146A, localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.739389	Longitud:	-74.081472

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24592			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Calle 129D con Carrera 122D			
COORDENADAS:	Latitud:	4.734417	Longitud:	-74.107389

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24593			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional de naturaleza			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolivar			
DIRECCIÓN:	Vereda Mochuelo Alto, Vereda Quiba, Fincas Agroturísticas			
COORDENADAS:	Latitud:	4.507194	Longitud:	-74.147417

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6.1	Pintura sobre superficie en madera - 6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

FECHA DE DIAGNÓSTICO: 25/02/2025

ID_SEÑAL:	24594			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolivar			
DIRECCIÓN:	Parque Mirador Ilimani			
COORDENADAS:	Latitud:	4.553806	Longitud:	-74.158514

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24596			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolívar			
DIRECCIÓN:	Ciudad Bolívar rural			
COORDENADAS:	Latitud:	4.490736	Longitud:	-74.148472

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24597			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolívar			
DIRECCIÓN:	Ciudad Bolívar rural			
COORDENADAS:	Latitud:	4.445306	Longitud:	-74.156178

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24599			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolívar			
DIRECCIÓN:	Ciudad Bolívar rural			
COORDENADAS:	Latitud:	4.424833	Longitud:	-74.150333

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24602			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolívar			
DIRECCIÓN:	Sierra Morena: Mirador de las piedras HYKAS			
COORDENADAS:	Latitud:	4.582422	Longitud:	-74.165778

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
6.2	6. Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ -	$ -
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:

Nombre

Representante Legal XXXXX

PROVEEDOR

Recibe:

Nombre

Apoyo a la Supervisión

Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:

Nombre

Supervisor

Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24604			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Engativa			
DIRECCIÓN:	Camino al Parque de la Florida, Humedal Jaboque (Engativá)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.725164	Longitud:	-74.1395

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24606			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa Fe			
DIRECCIÓN:	Sendero a Monserrate - Observatorio de Aves			
COORDENADAS:	Latitud:	4.610606	Longitud:	-74.056903

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:

Nombre

Representante Legal XXXXX

PROVEEDOR

Recibe:

Nombre

Apoyo a la Supervisión

Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:

Nombre

Supervisor

Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24607			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Avenida La Conejera (Calle 171), entrada al restaurante Cosiaca, Localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.764147	Longitud:	-74.077536

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24608			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Calle 144C con Carrera 147, Localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.753708	Longitud:	-74.117331

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:

Nombre

Representante Legal XXXXX

PROVEEDOR

Recibe:

Nombre

Apoyo a la Supervisión

Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:

Nombre

Supervisor

Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24610			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Calle 159A con Carrera 90, Localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.754278	Longitud:	-74.076361

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 25/02/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24611			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Calle 158 con Carrera 111, Localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.761017	Longitud:	-74.090483

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24612			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Avenida La Conejera (Carrera 93) con Calle 170, Localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.759461	Longitud:	-74.077375

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24613			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usme			
DIRECCIÓN:	Parque fundacional de Usme			
COORDENADAS:	Latitud:	4.470967	Longitud:	-74.125375

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 25/02/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24614			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usme			
DIRECCIÓN:	Localidad de Usme			
COORDENADAS:	Latitud:	4.469014	Longitud:	-74.120108

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	
FECHA DE DIAGNOSTICO: 25/02/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24615			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usme			
DIRECCIÓN:	Mirador embalse La Regadera			
COORDENADAS:	Latitud:	4.398222	Longitud:	-74.139111

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24616			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolivar			
DIRECCIÓN:	Localidad de Ciudad Bolívar - zona rural			
COORDENADAS:	Latitud:	4.550083	Longitud:	-74.159167

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24617			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Carrera 86 # 146-61, Localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.738722	Longitud:	-74.081

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i				
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24618			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Ciudad Bolivar			
DIRECCIÓN:	Localidad de Ciudad Bolívar - zona rural			
COORDENADAS:	Latitud:	4.573161	Longitud:	-74.151286

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i				
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24619			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Avenida Suba con Calle 117D, Localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.702861	Longitud:	-74.070417

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3.2	Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera	1	1	$ -	$ -
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
10.3	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
 **FECHA DE DIAGNÓSTICO: 25/02/2025**	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24620			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Avenida Calle 153 con Carrera 136D, entrada al Humedal La Conejera, Localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.760444	Longitud:	-74.106083

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	25-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	**FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025**

ID_SEÑAL:	24622			
TIPO DE SEÑAL:	Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B)			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Suba			
DIRECCIÓN:	Carrera 80 145-43, Localidad de Suba			
COORDENADAS:	Latitud:	4.736972	Longitud:	-74.076722

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	28-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 28/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24624			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Transversal 1B Este con Calle 7A Sur			
COORDENADAS:	Latitud:	4.576383	Longitud:	-74.079986

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.2	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	28-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 28/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24625			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Calle 46B Sur con Carrera 11C Este			
COORDENADAS:	Latitud:	4.541278	Longitud:	-74.086944

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	28-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 28/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24626			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Calle 46B Sur con Carrera 13A Este			
COORDENADAS:	Latitud:	4.540333	Longitud:	-74.084694

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	28-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 28/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24627			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Calle 19A Sur con Carrera 6 (Separador central)			
COORDENADAS:	Latitud:	4.573072	Longitud:	-74.091083

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	28-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 28/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24628			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Frente a la Calle 19 Sur 3-65			
COORDENADAS:	Latitud:	4.572175	Longitud:	-74.088922

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	28-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 28/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24630			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Calle 17 A Sur con Carrera 2A			
COORDENADAS:	Latitud:	4.572944	Longitud:	-74.086056

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	Recibe:	Aprueba:
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	28-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 28/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24631			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Calle 17A Sur con Carrera 9F Este			
COORDENADAS:	Latitud:	4.572097	Longitud:	-74.083031

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	28-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 28/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24632			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Avenida Calle 11 Sur con Carrera 1A Este			
COORDENADAS:	Latitud:	4.575008	Longitud:	-74.081969

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	28-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 28/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24633			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Carrera 1A Este con Calle 9A Sur			
COORDENADAS:	Latitud:	4.575861	Longitud:	-74.081333

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	28-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 28/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24634			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Carrera 12 Este con Calle 46 Sur			
COORDENADAS:	Latitud:	4.542222	Longitud:	-74.086167

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	28-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 28/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24635			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Calle 43 Sur con Carrera 11B Este			
COORDENADAS:	Latitud:	4.545139	Longitud:	-74.086722

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

	FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	28-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 28/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24637			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Calle 44B Sur con Carrera 11 A Este			
COORDENADAS:	Latitud:	4.543028	Longitud:	-74.087694

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2.2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	Recibe:	Aprueba:
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FICHA DE MANTENIMIENTO** **SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	28-Feb-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 28/02/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE INTERVENCIÓN: X/X/2025

ID_SEÑAL:	24641			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Avenida Primero de Mayo con Carrera 6			
COORDENADAS:	Latitud:	4.572639	Longitud:	-74.091778

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9.1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	4	$ -	$ -
10.3	Código identificador de placa	1	1	$ -	$ -
11.2	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo)	1	1	$ -	$ -
13.4	Reinstalación de vidrio templado	1	1	$ -	$ -
TOTAL					$ -

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Representante Legal XXXXX	**Apoyo a la Supervisión**	**Supervisor**
PROVEEDOR	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**