


		FICHA TÉCNICA DE VISITA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y TERRITORIO - MEJORAMIENTOS DE BAÑOS EN VIVIENDA RURAL		Municipio Manzanares	Vereda/Sector La Esmeralda
		Departamento Caldas	Coordenadas(GMS) 5°13'25.7405"N 75°8'4.1714"W		

Nombre del propietario Ilda Mary Villa de Atehortua				IMÁGEN SATELITAL Visualización gráfica del lote o vivienda, con vecinos, árboles, fuentes hídricas, humedales, taludes, paramentos, líneas de alta tensión. (En caso de presentarse)			
C.C. 24.784.702		de Marulanda					
Teléfono 3117144701 - 3234689674							
USO DE LA EDIFICACIÓN (No diligenciar si no hay estructura)							
Vivienda		☒ Estacionamiento					
Vivienda interés social		☐ Educación					
Comercial		☐ Oficinas					
Institucional		☐ Lote					
Dimensiones baño existente		Frente (m) 3	Fondo (m) 2	Area (m²) 6			
ACCESIBILIDAD							
Distancia a vía carreteable				600		m	
Tiempo desde casco urbano más cercano				20		min	
Distancia a río o cuerpo de agua				N/A		m	
SERVICIOS PÚBLICOS (Marque con una X el criterio que corresponda)							
Agua		☐ SI	☒ NO	Distancia Acometida		5 m	
Energía		☐ SI	☒ NO	Distancia Medidor		8 m	
Alcantarillado		☐ SI	☒ NO	Distancia Acometida		N/A m	
Existen redes eléctricas de alta o media tensión				☐ SI	☒ NO	☒ X	

CARACTERÍSTICAS DEL BAÑO EXISTENTE		(Marque SI NO (Marcar con una X))	ESTADO (Bueno, Regular, Malo)	OBSERVACIONES
1. El baño es exterior a la vivienda. (Especificar la distancia a la que se encuentra de la vivienda, si aplica)		☒		
2. Cuenta con batería sanitaria completa. (Lavamanos, Sanitario, Ducha).		☒	Malo	
3. Cuenta con losa de contra-piso en concreto.		☒		
4. Cuenta con enchape. (Especificar si en muros-pisos o ambos)		☐	☒	
5. Cuenta con cerramiento en mampostería tradicional como: ladrillo, bloque, entre otros.		☒	Malo	
6. Cuenta con cerramiento en madera o bahareque.		☐	☒	
7. Cuenta con estructura para cubierta estable.		☐	☒	Malo
8. Posee red y abastecimiento de agua.		☒		
9. Posee red sanitaria para manejo de aguas residuales.		☒		
10. Cuenta con sistema séptico completo para el tratamiento de las aguas residuales. (Trampa de grasas, Tanque séptico, Filtro anaerobio)		☐	☒	
11. Posee redes eléctricas conforme a especificaciones técnicas del RETIE en la vivienda.		☒		

TIPO DE VERTIMIENTO (Diligenciar si hay pozo séptico existente) (Marque con una X el criterio que corresponda).		SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA (Marque con una X el criterio que corresponda).					
Campo de infiltración		FUENTE DE AGUA		CALIDAD		CONTINUIDAD DEL SERVICIO	
Pozo de absorción		Acueducto		Potable		Continuo	
Filtros intermitentes		Pozo (acuifero)		Sin Tratar		☒ Por Horas	
Directamente al terreno		☒ Nacimiento		Tratamiento primario		☐ Por Dias	
Descarga directa a cuerpo hídrico		Agua Lluvia		Filtración doméstica		☐ Otro	
Alcantarillado		OBSERVACIONES:					
Otro tipo de descarga ¿Cuál?							

CONDICIONES DEL TERRENO

PROBLEMAS GEOTÉCNICOS DEL TERRENO <i>(Complete con Si o No, aquellos que identifique en la zona)</i>		TOPOGRAFIA <i>(Marque con una X el criterio que corresponda)</i>	
Deslizamientos de tierra	NO	Plano (0% - 3%)	X
Transportes en masa	NO	Ligeramente Inclinado (3%-8%)	
Suelos blandos y compresibles	NO	Moderadamente Inclinado (8%-15%)	
Erosión del suelo	NO	Inclinados (15%-25%)	
Asentamientos diferenciales	NO	Muy Inclinados (25%-50%)	
Otro ¿Cuál? :		Escarpado (>50%)	

ESPACIO DISPONIBLE PARA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

BAÑO NUEVO						SISTEMA SÉPTICO					
Frente	3	m	Fondo	3	m	Frente	6	m	Fondo	3	m
ÁREA DISPONIBLE			9		m ²	ÁREA DISPONIBLE			18		m ²

EXPLANACIÓN Y DESCAPOTE DEL TERRENO *(Marque con una X el criterio que corresponda)*

¿El terreno requiere descapote?	SI	X	NO
¿El terreno requiere explanación?	SI	X	NO
Cantidad aproximada del terreno a mover (m ³)	2		

CONCEPTO TÉCNICO *(Espacio para comentarios u observaciones)*


La potencial beneficiaria cuenta con el espacio adecuado para la construcción del mejoramiento de vivienda, se debe demoler el baño existente para la construcción del nuevo

¿El beneficiario aplica para el mejoramiento de baño?

SI	X	NO
----	---	----

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(Fotografía general de vivienda, baño existente, y area disponible)



Profesional que realiza la inspección:	JUAN MANUEL CARVAJAL LÓPEZ
Cédula:	1.054.995.786
Tarjeta profesional N°:	70202-394387 TLM

(Firma manuscrita)

Firma