Girón, 14 de Julio de 2025

Doctor
JOSE ALEJANDRO RUEDA TURIZO
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Girón

Asunto: RADICACIÓN CUENTA DE COBRO NÚMERO **06** DEL CONTRATO **684 - 2024**

Por medio del presente oficio, realizo entrega de la **Cuenta de Cobro Número 06** del Contrato de N.º **684 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024,** Correspondiente al periodo comprendido entre **01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025**; Que tiene como objeto: **SATISFACER EL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATE EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1575 DE 2012 DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA AL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN"**

Atentamente,

MARITZA SILVA FIGUEROA
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Diana Katherine Garcés Bueno
Directora de Gestión del Riesgo y Vivienda

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN							Código:	PT –F.03		Pág. 1 de 1							
								Versión:	02									
								Fecha de Aprobación:	18/03/2025									
								DIRECCION DE PRESUPUESTO										
								Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS										
SOLICITUD ORDEN DE PAGO																		
CIUDAD Y FECHA:			1674 GIRÓN 14 JULIO 2025					**ANEXOS:**	**SI**	x	**NO**							
BENEFICIARIO:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA																	
C.C. o NIT:	804.002.198-5																	
VALOR EN PESOS:	$ 290.000.000			**VALOR EN LETRAS:**			DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES MC/TE											
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato		Convenio	X	Resolución		No.	684	Fecha:	30/12/2024								
	Transferencia		Adicional		Otro		No.		Fecha:									
OBJETO "SATISFACER EL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATE EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1575 DE 2012 DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA AL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN"							**NÚMERO BPPIM(Para proyectos de Inversión)**			202400000005584								
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:			X	Certificación Bancaria:		X	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra										
	Entrada a Almacén:			Otros (Describir):														
CDP No.	25-00160	**RP No.**	25-00346	**Código Rubro Presupuestal:**		2.3.3.09.16.45.03.004.06	$ 290.000.000	**Código Meta**	242845								**Vigencia**	
						2.3.3.09.16.45.03.004.05	$ -											
						2.3.3.09.16.45.03.004.01	$ -											
						2.3.3.09.16.45.03.004.03	$ -										2025	
						2.3.3.09.16.45.03.004.04	$ -											
						2.3.3.09.16.45.03.004.02	$ -											
CONCEPTO:	**Informe de Supervisión:**		X	**Acta Parcial:**	X	**Acta Final:**		**No.**	6	**Periodo a cobrar**	1/06/2025	30/06/2025						
	Desembolso			**Pago Anticipado :**		**Anticipo:**												

RESPONSABLES:

CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE FLORIDABLANCA
R.L: EDUARDO ARTURO PACHECO JIMENEZ
Contratista

MARITZA SILVA FIGUEROA
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

0000002

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

NIT : 804,002,198 - 5
AVENIDA BUCARICA 21 PEATONAL 16
FLORIDABLANCA-SANTANDER - COLOMBIA
6750665 6750666
contabilidad@bomberosfloridablanca.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8423 Tarifa 6,00

Cliente	MUNICIPIO DE GIRON		
NIT	890,204,802 - 6	**Vendedor**	CBVF
Dirección	CR 25 30 32 PARQUE PRINCIPAL	**Teléfono**	6463084
Ciudad	GIRON-SANTANDER - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	contactenos@giron-santander.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CBVF 4402

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-09	08:28:01
Expedición	2025-07-09	08:28:52
Vencimiento	2025-07-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200090000020	PG PARCIAL AL CONVENIO DE APOYO No. 684 30-12-20		1.00	290,000,000.00	290,000,000.00

Total Items 1

Total Bruto		290,000,000.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**$ 290.000.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Convenios | Transferencia Crédito Bancario | Cuota 1 F - 003- 4402 Vence el 2025-07-09 | 290.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Correspondiente al informe de gestión de corte 1 al 30 de junio del año en curso con destino al Municipio de Girón.

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE - SOMOS UNA ENTIDAD CIVICA, SIN ANIMO DE LUCRO, DE UTILIDAD COMUN, NO SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS SEGUN ART. 19 DEL E.T Y NUESTRA PERSONERIA JURIDICA SE ENCUENTRA RECONOCIDA POR LA GOBERNACION DE SANTANDER SEGUN LA RESOLUCION No. 5917 DEL 26 DE JULIO DE 1999

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764090780497 **aprobado en** 2025-03-20 **hasta el** 2026-03-20, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** CBVF **desde el número** 4080 **al** 5000

CUFE :13b1968d7ec50f2847508372d4ae7c7ebba518f0fb9822873b8f0baa5c798516e21c27d677b8a11960393ed80f05cb4a

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

9000003

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844850901

(415)7707212489984(8020) 000001484485090 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 2 1 9 8	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
AV BUCARICA 21 PJ 16 URB BUCARICA

42. Correo electrónico contabilidad@bomberosfloridablanca.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 7 5 0 6 6 5	6 7 5 0 6 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	48. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 4 2 3	2 0 0 2 0 4 0 4	4 9 2 3	2 0 1 2 0 2 0 2	8 5 5 1	8 4 1 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	6	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 17 : 17: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE PAGO

ACTA DE PAGO PARCIAL N°6

TIPO DE CONTRATO :				CONVENIO DE TRANSFERENCIA		
CONTRATO No. Y FECHA:				684 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA:				CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA		
Nit o C.C. No.				804002198-5		
OBJETO:				SATISFACER EL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATE EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1575 DE 2012 DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA AL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN"		
VALOR INICIAL:				CATORCE MIL SESENTA MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($14.060.043.660,00).		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				TREINTA Y SIETE (37) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				Maritza Silva Figueroa – Secretaria de Infraestructura.		
FECHA DE INICIACION:				30 DE DICEMBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSION	N°	N°	N°	N/A		
ACTA DE REINICIACION	N°	N°	N°	N/A		
FECHA DE TERMINACION:				31 DE DICIEMBRE DE 2027		
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N/A		
MUNICIPIO:				GIRON SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR A PAGAR				$ 290.000.000		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 01/06/2025	30/06/2025	

En Girón, A los **14** días del mes de **julio de 2025**, se reunieron, la Ingeniera **Maritza Silva Figueroa** - Secretaria de Infraestructura en calidad de Supervisor; y **Eduardo Arturo Pacheco Jimenez,** representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, como Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos, con el fin de elaborar la presenta **acta de pago parcial N°6** correspondiente al periodo **01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025** del presente **convenio de transferencia N.° 684-2024**, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de Actividades, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, mediante **Certificación expedida por el Revisor fiscal de fecha 08 de julio de 2025**, planilla de pago de **seguridad social N° 9487671323 de fecha de pago 24 de junio de 2025.**

ACTA DE PAGO

1. **BALANCE DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA:**

VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 14.060.043.660
VALOR ACTA DE PAGO ANTICIPADO:	$ 2.876.775.277
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nº1:	$ 290.000.000
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nº2:	$ 290.000.000
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nº3:	$ 761.268.383
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nº4:	$ 290.000.000
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nº5:	$ 290.000.000
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$ 290.000.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 8.972.000.000

En aceptación de lo anterior se firma la presente acta de pago parcial por los que en ella intervinieron, a los **14 días del mes de julio de 2025**

MARITZA SILVA FIGUEROA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

EDUARDO ARTURO PACHECO JIMENEZ
R/L CUERPO VOLUNTARIO DE
BOMBEROS DE FLORIDABLANCA
CONTRATISTA

Elaboró: Diana Katherine Garcés Bueno
Directora de Gestión del Riesgo y Vivienda

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804002198	5	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDA BLANCA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL 1	Av. bucarica #21 Peatonal 16	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6750665	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1574573545	9487671323	E	2025/06/25	2025/06/24	BANCO DE BOGOTA	0	$108,079,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				89	$45,443,300	$0	$0	$45,443,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,173,200	$0	$0	$1,173,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	$24,912,600	$0	$0	$24,912,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$13,807,100	$0	$0	$13,807,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$5,086,800	$0	$0	$5,086,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$463,600	$0	$0	$463,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				93	$10,541,500	$0	$0	$10,541,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	93	$10,541,500	$0	$0	$10,541,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				90	$9,146,800	$0	$0	$9,146,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	90	$9,146,800	$0	$0	$9,146,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				93	$31,510,500	$0	$0	$31,510,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$844,500	$0	$0	$844,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	20	$7,189,200	$0	$0	$7,189,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$1,774,100	$0	$0	$1,774,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$5,622,100	$0	$0	$5,622,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$750,800	$0	$0	$750,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	12	$2,846,700	$0	$0	$2,846,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$4,967,100	$0	$0	$4,967,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$7,516,000	$0	$0	$7,516,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				90	$6,860,600	$0	$0	$6,860,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	90	$6,860,600	$0	$0	$6,860,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				90	$4,576,300	$0	$0	$4,576,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	90	$4,576,300	$0	$0	$4,576,300
TOTAL				**93**	**$108,079,000**	**$0**	**$0**	**$108,079,000**

2025/06/24 09:17 AM

0000006

Outlook

RV: PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1574573545

Desde Laura Quintero <secretaria@bomberosfloridablanca.com>
Fecha Mar 24/06/2025 11:11
Para Laura Quintero <secretaria@bomberosfloridablanca.com>

1 archivo adjunto (383 KB)
mafars041.pdf;

De: serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Enviado: martes, 24 de junio de 2025 9:14
Para: Leydi Liliana Bueno <tesoreria@bomberosfloridablanca.com>
Asunto: PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1574573545

¡Hola, CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 108.079.000

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9487671323

Fecha de la transacción: 24/06/2025

CUS: 1574573545

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.

Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACH COLOMBIA S.A.

pse

Un servicio de ach COLOMBIA

ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

JAVIER TORRA SÁNCHEZ
Contador Público
Magíster en Auditoría de Sistemas de Computación

El suscrito REVISOR FISCAL de CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

C E R T I F I C A

Que **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA,** identificado con el NIT 804.002.198-5, se encuentra a **PAZ Y SALVO** en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, que comprende aportes por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales, de conformidad con la información contenida en la planilla # 9487671323 de APORTES EN LÍNEA, pagada el 24 de junio de 2025.

Se expide en Floridablanca, con destino a MUNICIPIO DE GIRÓN, a los ocho (08) día del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

JAVIER TORRA SÁNCHEZ
Revisor Fiscal
T. P. 18497-T

Calle 200 # 12-528, torre 3, apto 908, El Olympo Condominio & Resort, Floridablanca. Teléfono: 317-3697561.
E-mail: javiertorra@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.221.238

TORRA SANCHEZ
APELLIDOS

JAVIER
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1962

FLORIDABLANCA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A- G.S. RH | M SEXO

20-OCT-1980 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00142056-M-0091221238-20081223 0008692222A 1 6910027185




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

18497-T

JAVIER
TORRA SANCHEZ
C.C. 91.221.238
RESOLUCION INSCRIPCION 1819-T FECHA 30-VII-87
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 2 8 9 6 0 5 4 2 3 0 F E 3 0 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAVIER TORRA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91221238 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 18497-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA

NIT. 804.002.198-5

PERSONERIA JURIDICA No. 5917 de la Secretaría de Gobierno Departamental

Floridablanca, julio 8 de 2025

Bomberos Floridablanca
CBVF-GR-2025-COMD-1426-S
SEC. DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE GIRON
Maritza Silva Figueroa
Asunto: INFORME DE GESTION DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025
Folio: 1 Anexos: 182 1CD
2025-07-09 10:36:00

Ingeniera
MARITZA SILVA FIGUEROA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor de contrato
ALCALDÍA GIRÓN
E. S. D.

Referencia: Emergencias reportadas y atendidas por el CBVF

Asunto : Informe de gestión del 1 al 30 de junio del 2025

Cordial saludo Respetada Ingeniera Silva:

De manera atenta nos permitimos allegar el informe de las actividades y emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca – CBVF, correspondientes al período comprendido del 1 al 30 de junio de la presente vigencia en el municipio de Girón.

Así como los informes de los Departamentos de Gestión del Riesgo, el consolidado de los Servicios de Ambulancia y la Relación de suministros de agua a la Comunidad.

CORTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO	CONSECUTIVOS DE PLANILLAS			TOTAL
	CODIGO	DESDE	HASTA	
ACTIVIDADES Y EMERGENCIAS REPORTADAS Y ATENDIDAS	-	20789	21008	220
SERVICIO DE AMBULANCIA	-	8715	8756	42
ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	GA-09	377	382	6
	PR-01	306	315	10
	PR13	264	264	1
	PR-18	498	498	1
	PR-19	884	893	10
	PR-20	129	162	34
	PR-23	11	12	2
	PR-25	2	2	1
Trescientas veintisiete Emergencias reportadas y atendidas				327

www.bomberosfloridablanca.com
icontec Norsok S WA-006 NK-2432-1
icontec ISO 9001 SC-CER325764
icontec ISO 14001 SA-CER325766
icontec ISO 45001 OS-CER325767
icontec ISO 39001 SV-CER571680
IQNet

1000000

Información Digital: Se remite Un (01) CD que contiene las planillas electronicas del reporte diario de emergencias, los audios y registros fotográficos de las emergencias reportadas y atendidas por el CBVF durante el período comprendido del 1 al 30 de junio del 2025.

Cualquier inquietud sobre el particular con gusto le atenderé de manera inmediata.

Cordialmente,

Ct. EDUARDO PACHECO JIMÉNEZ
Comandante y Representante Legal CBVF

Anexo: Factura CBVF4402
Rut CBVF
Certificado de paz y salvo de parafiscales
Planillas de Seguridad Social
Soporte de pago de la planilla de seguridad social
Relación del personal asignado
Relación de planillas de emergencias reportadas y atendidas.
Relación de planillas de emergencias Ambulancia reportadas y atendidas.
Relación de planillas actividades por Departamentos.
Consolidado Diario de Emergencias
Grafico del consolidado diario de emergencias
Consolidado Anual de Emergencias 2025.
Consolidado de suministros de agua corte vigencia 2025
Análisis informe del agua vigencia 2025
Consolidado de suministros de agua corte del 1 al 30 de junio del 2025
Análisis general informe del agua vigencia 2025
Informe Departamento de Gestión del Riesgo
Informe Departamento de Formación
Certififcado antecedentes de Junta de Contadores del Revisor Fiscal
Cédula y Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal
Certificación Bancaria

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA

NIT. 804.002.198-5

PERSONERIA JURIDICA No. 5917 de la Secretaría de Gobierno Departamental

Floridablanca, 08 de Julio de 2025

Relación Personal Operativo asignado a la Estación de Girón.

Líder de Operaciones Cabo JOSE WILMAN HERRERA	
MAQUINISTAS M-02	ABRAHAM HASBUN ARENAS
	OSCAR ORLANDO MARTINEZ ARDILA
	ROSTIN EDUARDO MIRANDA LOPEZ
BOMBEROS M -02	EDWIN GUERRERO MORENO
	JONATHAN CALDERON PARRA
	LUIS CARLOS SUAREZ DUARTE
	YESENIA HENAO CARILLO
	FARID IVAN SANABRIA PRADA
	WILSON EDISON ROJAS VELASCO
MAQUINISTAS M-03	EDWIN FERMIN SERRANO JAIMES
	GUILLERMO FLOREZ BUITRAGO
	YILVER JULIAN ARDILA FIGUEROA
BOMBEROS M-03	ROBINSON ANDRES MONCADA
	SHAKIRA PALENCIA MORA
	CABO. SERGE AYALA
	ANDERSON CÁCERES MONTAÑEZ
	KEVIN DUVAN MORALES ESPARZA
	ANGIE CATALINA GALINDO YELA
MAQUINISTA M-05	CARLOS ANDRES PABON QUIÑONEZ
	DAVID GONZALO GARCIA CASTRO
	CARLOS ALBERTO DÍAZ CHACON
AUXILIARES DE AMBULANCIA	LEIDY JOSEFINA SANTAMARIA
	DUBAN STIVEN HOYOS MOLINA
	LUIS MIGUEL CALDERON

Atentamente,

INKENT MARIA HERRERA ORDUZ
Coordinadora de Nómina y Bienestar

www.bomberosfloridablanca.com
icontec Norsok S WA-006 NK-2850-1
icontec ISO 9001 SC-CER325764
icontec ISO 14001 SA-CER325766
icontec ISO 45001 OS-CER325767
icontec ISO 39001 SV-CER571680

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

N°	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	AGUA UTILIZA.M3	Fra. A.m.b	AREA AFECTADA M2	LUGAR
1	20789	2025-06-01	DE COMBUSTIBLES Y/O ACEITES	0,00	N/A	60,00	Carrera 23 Con Calle 42 El Poblado
2	20790	2025-06-01	CONTROL DE ABEJAS	0,00	N/A	0,00	Calle 13 Casa A 1
3	20791	2025-06-01	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Km 6 Cenfer.
4	20792	2025-06-01	CONATO	0,00	N/A	0,00	Terminalito El Llanito Girón
5	20793	2025-06-01	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Cenfer
6	20794	2025-06-01	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	0,00	Edificio Ribera Real Calle 4sur 16-04 Riberas Del Rio
7	20795	2025-06-01	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Carrera 21 -39-04
8	20796	2025-06-02	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Conjunto Fiore De La Campiña
9	20797	2025-06-02	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	0,00	Kilómetro 1 Vía Girón Lebrija
10	20798	2025-06-02	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	N/A	0,00	Llanito Bajo
11	20799	2025-06-02	CONATO	0,50	N/A	20,00	Calle 37 29-27
12	20800	2025-06-02	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Castilla Real 1
13	20801	2025-06-02	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Riberas Del Rio
14	20802	2025-06-03	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Carrera 23 32-38
15	20803	2025-06-03	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	0,00	Vereda Altos De Nazareth Vía Acapulco Girón
16	20804	2025-06-03	CORTE DE ARBOL	0,00	N/A	0,00	Diagonal 8 Con 19 Mirador De Arenales
17	20805	2025-06-03	MATERIALES PELIGROSOS	0,00	N/A	0,00	Clínica Girón
18	20806	2025-06-03	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Torre Gironela

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

N°	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	AGUA UTILIZA.M3	Fra. A.m.b	AREA AFECTADA M2	LUGAR
19	20807	2025-06-03	CONATO	1,00	N/A	50,00	Vía Vereda Llano Grande
20	20808	2025-06-03	CONTROL DE ABEJAS	0,00	N/A	0,00	Trasversal 54 22d-19 Altos De Carrizal
21	20809	2025-06-03	CONTROL DE ABEJAS	0,00	N/A	0,00	Carrera 29F 45 -17
22	20810	2025-06-03	SUMINISTRO DE AGUA	9,00	115896	0,00	Antigua Constituyente
23	20811	2025-06-03	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	0,00	Riberas Real Calle 4 Sur 16-04
24	20812	2025-06-03	CONTROL DE ABEJAS	0,00	N/A	0,00	Transversal 54 22D 24
25	20813	2025-06-03	CONATO	0,50	N/A	20,00	Motel Éxtasis
26	20814	2025-06-04	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	0,00	Hacienda Rio De Oro - Vereda La Aguada de Ceferino
27	20815	2025-06-04	CONTROL DE ABEJAS	0,00	N/A	0,00	Carrera 29F No 45-17
28	20816	2025-06-04	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Colegio Nieves Cortes Picón
29	20817	2025-06-04	TRANSFORMADORES	0,00	N/A	0,00	Carrera 21A No 19
30	20818	2025-06-04	TRANSFORMADORES	0,00	N/A	0,00	Calle 45b 32a20 Bellavista
31	20819	2025-06-04	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Calle 37 29b 308 Bellavista
32	20820	2025-06-04	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Colegio Portal Campestre
33	20821	2025-06-04	CONTROL DE ABEJAS	0,00	N/A	0,00	Manzana 6casa 02-01
34	20822	2025-06-04	ESTRUCTURALES	0,50	N/A	20,00	Cra 22 B Sur No 22-02 Villa De Los Caballeros
35	20823	2025-06-04	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	0,00	Edificio Rivera Real
36	20824	2025-06-04	CONTROL DE ABEJAS	0,00	N/A	0,00	Manzana 6 Casa 02-01
37	20825	2025-06-05	FALSA ALARMA	0,00	N/A	0,00	Calle 105 12-28
38	20826	2025-06-05	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Calle 20 27-22

000009

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

N°	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	AGUA UTILIZA.M3	Fra. A.m.b	AREA AFECTADA M2	LUGAR
39	20827	2025-06-05	CONTROL DE ABEJAS	0,00	N/A	0,00	Carrera 29F No 45-17
40	20828	2025-06-05	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
41	20829	2025-06-06	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Carrera 22 B 16-02
42	20830	2025-06-06	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115897	0,00	Acapulco Sector Vista Real
43	20831	2025-06-06	CORTE DE ARBOL	0,00	N/A	0,00	Cancha El Barrio Palenque
44	20832	2025-06-06	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Transformador Frente A La Torre 14 De Los Edificios Villa Sofia
45	20833	2025-06-06	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Empresa Tesicol
46	20834	2025-06-06	QUEMA BASURERO	0,00	N/A	0,00	Carre 29 31-03
47	20835	2025-06-06	INSPECCION ARBOREA	0,00	N/A	0,00	Calle 20b
48	20836	2025-06-06	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Carrera 26 14 Impar Lote 2
49	20837	2025-06-06	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
50	20838	2025-06-06	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Estación De Servicio Primax Antiguo Trefilco
51	20839	2025-06-07	ACCIDENTE DE TRANSITO	0,00	N/A	0,00	Vía Chimita Palenque
52	20840	2025-06-07	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Rivera Del Rio
53	20841	2025-06-08	PLANILLA ANULADA	0,00	N/A	0,00	PLANILLA ANULADA
54	20842	2025-06-08	CONATO	1,00	N/A	500,00	Condominio Monte Ruitoque Acapulco
55	20843	2025-06-08	CONATO	1,00	N/A	10,00	Calle 22 Sur 26a-35 Casa Cural Nuevo Girón
56	20844	2025-06-08	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Mirador De Arenales
57	20845	2025-06-08	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Riberas Del Rio

000010

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

N°	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	AGUA UTILIZA.M3	Fra. A.m.b	AREA AFECTADA M2	LUGAR
58	20846	2025-06-08	CONATO	1,00	N/A	50,00	Puerta Grande
59	20847	2025-06-09	FALSA ALARMA	0,00	N/A	0,00	Calle 43 Con Carrera 27 El Poblado
60	20848	2025-06-09	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Coliseo Rincón De Girón Parte Alta
61	20849	2025-06-09	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRES	0,00	N/A	0,00	Barrio Mirador De San Juan
62	20850	2025-06-09	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	0,00	Edificio Rivera Real
63	20851	2025-06-09	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Villas De Don Juan 1
64	20852	2025-06-10	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	0,00	Escuela La Aguada De Ceferino - Vereda Carrizal
65	20853	2025-06-10	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	0,00	Vereda Altos De Nazareth Vía Acapulco Girón
66	20854	2025-06-10	CONTROL DE ABEJAS	0,00	N/A	0,00	Cra 29, Cancha La Bombonera
67	20855	2025-06-10	INSPECCION ARBOREA	0,00	N/A	0,00	Calle 106A No 8-23 Hoyo 1
68	20856	2025-06-10	CORTE DE ARBOL	0,00	N/A	0,00	Calle 16 No 26
69	20857	2025-06-10	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	0,00	Edificio Rivera Real
70	20858	2025-06-10	CONTROL DE ABEJAS	0,00	N/A	0,00	Cancha La Bombonera
71	20859	2025-06-11	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	0,00	La Aguada De Ceferino
72	20860	2025-06-11	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Carre 16a 14a-04
73	20861	2025-06-11	SERVICIO ESPECIAL	0,50	N/A	0,00	Carrizal Campestre Calle 5722-135
74	20862	2025-06-11	CORTE DE ARBOL	0,00	N/A	0,00	Villamil Carrera 19 Calle 23
75	20863	2025-06-11	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Carre 18 54c-99
76	20864	2025-06-11	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Calle 13A No 13-02
77	20865	2025-06-11	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
78	20866	2025-06-11	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Carrera 16c 14a 05 Los Cámbulos
79	20867	2025-06-11	FALSA ALARMA	0,00	N/A	0,00	Carrera 29f No 45-17
80	20868	2025-06-12	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Diagonal 10b 20a-12
81	20869	2025-06-12	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	San Jorge 4 Casa 4
82	20870	2025-06-12	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Cenfer
83	20871	2025-06-12	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Calle 38 23-98
84	20872	2025-06-12	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	KM 6 Vía Girón CENFER
85	20873	2025-06-12	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

N°	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	AGUA UTILIZA.M3	Fra. A.m.b	AREA AFECTADA M2	LUGAR
86	20874	2025-06-12	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115886	0,00	Antigua Constituyente
87	20875	2025-06-12	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Calle 12 A No 21-12
88	20876	2025-06-12	SERVICIO ESPECIAL	0,00	N/A	0,00	Conjunto Monteverdi Torre 3 Apto 404
89	20877	2025-06-13	LABORES DE PREVENCION	1,50	N/A	0,00	Carrera 19 57-03
90	20878	2025-06-13	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Estadio Lacides Otero, Barrio Primero De Mayo Girón
91	20879	2025-06-13	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Carrera 19 57-03
92	20880	2025-06-13	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Carrera 22b 22a-20 San Antonio Del Carrizal
93	20881	2025-06-13	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Riberas Del Rio
94	20882	2025-06-13	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Carrera 35 44b-75
95	20883	2025-06-14	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Bodegas San Jorge
96	20884	2025-06-14	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Paraíso Bajo
97	20885	2025-06-14	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Riberas Del Rio
98	20886	2025-06-14	ACCIDENTE DE TRANSITO	0,00	N/A	0,00	Calle 70 Vía Sentido Bucaramanga Girón Al Frente De Tránsito De Girón
99	20887	2025-06-15	INSPECCION ARBOREA	0,00	N/A	0,00	Sector 3 Casa D95 Vereda Lagunetas
100	20888	2025-06-15	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	0,00	Riberas Del Rio
101	20889	2025-06-15	CORTE DE ARBOL	0,00	N/A	0,00	Sector El Zancudo Vía Nuevo Girón – Chocoa
102	20890	2025-06-16	ATENCION PACIENTE	0,00	N/A	0,00	Diagonal 53 22c 60 San Antonio Del Carrizal
103	20891	2025-06-16	FALSA ALARMA	0,00	N/A	0,00	Vía A Ciudadela Nuevo Girón
104	20892	2025-06-16	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Carrera 18 No 20-49
105	20893	2025-06-16	LABORES DE PREVENCION	0,10	N/A	0,00	Calle 32 A No 09
106	20894	2025-06-16	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	0,00	Km 1 Vía Lebrija - Girón
107	20895	2025-06-16	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	115896	0,00	Calle 32 28-54 Llanito Bajo
108	20896	2025-06-16	INSPECCION HIDRANTES	0,00	N/A	0,00	Barrio Marianella
109	20897	2025-06-16	CONATO	0,50	N/A	1,00	Calle 18 No 29

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

N°	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	AGUA UTILIZA.M3	Fra. A.m.b	AREA AFECTADA M2	LUGAR
110	20898	2025-06-16	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	0,00	Edificio Rivera Real
111	20899	2025-06-16	CONATO	0,00	N/A	0,00	Barrio Bellavista Sector Placa Huellas
112	20900	2025-06-16	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Edificio Bora
113	20901	2025-06-17	ACCIDENTE DE TRANSITO	0,00	N/A	0,00	Vía Mal Paso Entrada Al Barrios Pueblito Viejo
114	20902	2025-06-17	CORTE DE ARBOL	0,00	N/A	0,00	Sector 3 Casa D95 Finca Castalia Vereda Lagunetas
115	20903	2025-06-17	INUNDACIONES	0,00	N/A	0,00	Carrera 26 45-04
116	20904	2025-06-17	FALSA ALARMA	0,00	N/A	0,00	Carrera 28 9a-04
117	20905	2025-06-17	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	0,00	Vereda Nazareth
118	20906	2025-06-17	FALSA ALARMA	0,00	N/A	0,00	A la Altura Puerta Grande Municipio de Girón
119	20907	2025-06-17	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Cenfer
120	20908	2025-06-17	DE COMBUSTIBLES Y/O ACEITES	0,00	N/A	0,00	Carrera 17 59-51 Interior 7
121	20909	2025-06-17	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	CENFER KM 6 VÍA GIRÓN BUCARAMANGA
122	20910	2025-06-17	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
123	20911	2025-06-17	CORTE DE ARBOL CAIDO	0,00	N/A	0,00	Intercambiador El Palenque
124	20912	2025-06-17	CONATO	0,50	N/A	1,00	Entrada Antigua Empresa Gasan
125	20913	2025-06-18	ACCIDENTE DE TRANSITO	0,00	N/A	0,00	Autopista Lebrija -Bucaramanga
126	20914	2025-06-18	EXPLOSION	0,00	N/A	0,00	Km-1 Chimita Calle 6 Con 17A Palenque (Parqueadero De Metalmecánica Industrial JL Lasca
127	20915	2025-06-18	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Solistica Logística
128	20916	2025-06-18	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	0,00	La Aguada De Ceferino
129	20917	2025-06-18	CORTE DE ARBOL	0,00	N/A	0,00	Carrera 21 52-04
130	20918	2025-06-18	TRANSFORMADORES	0,00	N/A	0,00	Conjunto Monteverdi
131	20919	2025-06-18	FALSA ALARMA	0,00	N/A	0,00	Conjunto Colina Campestre
132	20920	2025-06-18	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

N°	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	AGUA UTILIZA.M3	Fra. A.m.b	AREA AFECTADA M2	LUGAR
133	20921	2025-06-18	ELECTRICO/CORTO CIRCUITO	0,00	N/A	0,00	Calle 46 26-30 El Poblado
134	20922	2025-06-19	SUMINISTRO DE AGUA	1,50	115896	0,00	Llanito Bajo
135	20923	2025-06-19	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Sector 4 Manzana C Ciudadela Nuevo Girón
136	20924	2025-06-19	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Sector 4 Manzana B 25b -25 Ciudadela Nuevo Girón
137	20925	2025-06-19	CONATO	0,00	N/A	100,00	Lote Villa Sofía
138	20926	2025-06-19	CONATO	0,00	N/A	2,00	Entrada Al Barrio Villa Sofia
139	20927	2025-06-19	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Riberas Del Rio
140	20928	2025-06-19	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Barrio Sinaí
141	20929	2025-06-20	INDUSTRIAL	15,00	N/A	0,00	Kilómetro 6 Calle 59 13-94
142	20930	2025-06-20	SERVICIO ESPECIAL	0,00	N/A	0,00	Puente Los Gemelos Bodegas De San Jorge - Villamil
143	20931	2025-06-20	FORESTALES	7,00	N/A	1500,00	Vereda Barbosa Finca Quebrada seca
144	20932	2025-06-20	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Saceites Km1 Vía Palenque Café Madrid Zona Industrial Chimita
145	20933	2025-06-20	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Carrera 31 D 50- 09 Manzana L Casa 2 Piso 2 Mirador De San Juan Girón
146	20934	2025-06-20	SUMINISTRO DE AGUA	9,00	115896	0,00	Nueva Clínica De Girón
147	20935	2025-06-20	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Riberas Del Rio
148	20936	2025-06-21	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Transversal 18C No 7A-04
149	20937	2025-06-21	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	0,00	VISTA REAL
150	20938	2025-06-21	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRES	0,00	N/A	0,00	Barrio Bellavista
151	20939	2025-06-21	OTROS	0,00	N/A	0,00	Cra 26 No 27
152	20940	2025-06-21	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Puerto La Cruz, Vereda Sogamoso
153	20941	2025-06-21	INSPECCION ARBOREA	0,00	N/A	0,00	Calle 31b 18a 02

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

N°	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	AGUA UTILIZA.M3	Fra. A.m.b	AREA AFECTADA M2	LUGAR
154	20942	2025-06-21	ACCIDENTE DE TRANSITO	0,00	N/A	0,00	Vía Bodegas San Jorge Al Puente Los Gemelos.
155	20943	2025-06-21	PERSONAS EN ASCENSOR	0,00	N/A	0,00	EDIFICIO MONTE HOREB Carrera 29F 45-17 Bellavista Girón
156	20944	2025-06-21	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	117152	0,00	Antigua Constituyente
157	20945	2025-06-21	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Manzana P Casa 7
158	20946	2025-06-21	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	0,00	Edificio Rivera Real
159	20947	2025-06-22	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Puerto La Cruz, Vereda Sogamoso
160	20948	2025-06-22	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	RIC INGENIEROS
161	20949	2025-06-22	ACCIDENTE DE TRANSITO	0,00	N/A	0,00	Vía Puerto La Cruz - Lebrija
162	20950	2025-06-22	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	0,00	Ribera Real Calle 4 Sur16-04
163	20951	2025-06-22	TRANSFORMADORES	0,00	N/A	0,00	Canchas Rio Prado
164	20952	2025-06-22	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Carrera 21 39-22 La Isla
165	20953	2025-06-23	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	0,00	Km 1 Vía Lebrija - Girón
166	20954	2025-06-23	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	0,00	Calle 32 28-55 Llanito Bajo
167	20955	2025-06-23	QUEMA DE MADERA	0,10	N/A	0,00	Calle 33 15-36
168	20956	2025-06-23	CORTE DE ARBOL	0,00	N/A	0,00	Carrera 30 Entre Calles 17 Y 18
169	20957	2025-06-23	CONATO	1,50	N/A	0,00	Barrio El Laguito
170	20958	2025-06-23	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
171	20959	2025-06-24	CONATO	0,50	N/A	5,00	Vía Girón-Bucaramanga
172	20960	2025-06-24	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Coliseo Villamil
173	20961	2025-06-24	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	0,00	Vereda Nazareth
174	20962	2025-06-24	RECUPERACION CADAVER	0,00	N/A	0,00	Puente De Zapatoca
175	20963	2025-06-24	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Secretaria Del Adulto Mayor
176	20964	2025-06-24	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	0,00	Edificio Rivera Real
177	20965	2025-06-25	ACOMPA?AMIENTO A ENTIDADES	0,00	N/A	0,00	Coliseo Santa Cruz
178	20966	2025-06-25	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	0,00	La Aguada De Ceferino
179	20967	2025-06-25	APOYO A INSTITUCIONES BOMBERILES	0,00	N/A	0,00	Puente Guillermo Gómez Ortiz, Ubicado Entre Zapatoca y Girón - Sector Zapatoca

0000615

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

N°	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	AGUA UTILIZA.M3	Fra. A.m.b	AREA AFECTADA M2	LUGAR
180	20968	2025-06-25	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Kroil International
181	20969	2025-06-25	ACOMPA?AMIENTO A ENTIDADES	0,00	N/A	0,00	Coliseo Santa Cruz
182	20970	2025-06-25	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Transversal 18b 6a-25 Mirador Arenales
183	20971	2025-06-25	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	119856	0,00	Carrera 16 3E -07
184	20972	2025-06-25	CONATO	2,00	N/A	20,00	Transversal 13A 16-04
185	20973	2025-06-26	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Coliseo Santa Cruz
186	20974	2025-06-26	ESTRUCTURALES	0,00	N/A	0,00	Conjunto Residencial Bora Torre 1 Apto 207
187	20975	2025-06-26	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRES	0,00	N/A	0,00	Barrio Puerto Madero
188	20976	2025-06-26	CONATO	0,00	N/A	60,00	Antigua Estación De Metrolínea Dan Jorge
189	20977	2025-06-26	DE COMBUSTIBLES Y/O ACEITES	0,00	N/A	80,00	Entrada Al Barrio La Esmeralda Por Vía Chimita
190	20978	2025-06-26	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Carrera 16 13b -18 Villas De Don Juan 1
191	20979	2025-06-26	CONATO	3,00	N/A	50,00	Nuevo Girón
192	20980	2025-06-26	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	0,00	Riberas Del Rio
193	20981	2025-06-27	INDUSTRIAL	180,00	N/A	750,00	Sector Chimita-Empresa Descont By Urbaser
194	20982	2025-06-27	CONATO	0,00	N/A	0,00	Vía Al Corregidor Barrio Villa De El Sol
195	20983	2025-06-27	INDUSTRIAL	1,00	N/A	50,00	Empresa Bucarretes
196	20984	2025-06-27	OTROS	2,00	115896	30,00	Descont Carrera 32-211 Chimita
197	20985	2025-06-27	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	0,00	Calle 19 17-14 Clínica De Girón E.S.E
198	20986	2025-06-27	ACCIDENTE DE TRANSITO	0,00	N/A	0,00	Frente Al Oxxo
199	20987	2025-06-28	COMERCIAL	0,00	N/A	0,00	Empresa Descont Sector Chimita
200	20988	2025-06-28	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Calle 4 Sur 16-0 Rivera Real

0000816

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

N°	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	AGUA UTILIZA.M3	Fra. A.m.b	AREA AFECTADA M2	LUGAR
201	20989	2025-06-28	RESCATE ANIMALES	0,00	N/A	0,00	Conjunto La Fuente
202	20990	2025-06-28	FALSA ALARMA	0,00	N/A	0,00	Tránsito De Girón
203	20991	2025-06-28	VEHICULAR	0,50	N/A	0,00	Diagonal Hotel San Juan
204	20992	2025-06-28	ENTREGA ANIMAL	0,00	N/A	0,00	Estación Girón
205	20993	2025-06-28	LABORES DE PREVENCION	0,00	N/A	0,00	Casco Antiguo De Girón
206	20994	2025-06-28	OTROS	0,00	N/A	0,00	Industria Harinera De Santander
207	20995	2025-06-28	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Cra 22 No 27-21
208	20996	2025-06-28	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Edifico Ribera Real
209	20997	2025-06-29	FALSA ALARMA	0,00	N/A	0,00	Intercambiador El Palenque
210	20998	2025-06-29	CONATO	2,00	N/A	100,00	DESCONT CHIMITA?
211	20999	2025-06-29	CORTE DE ARBOL CAIDO	0,00	N/A	0,00	Quebrada La Iglesia Detrás Del Sena
212	21000	2025-06-29	CORTE DE ARBOL CAIDO	0,00	N/A	0,00	Km 3 Vía La Hormiga - Acapulco
213	21001	2025-06-29	FALSA ALARMA	0,00	N/A	0,00	Frente A Bodegas De San Jorge
214	21002	2025-06-29	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
215	21003	2025-06-30	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	0,00	Kilómetro 1 Vía Lebrija A Girón
216	21004	2025-06-30	QUEMA DE MADERA	1,00	N/A	15,00	Carrera 32a 46-04
217	21005	2025-06-30	CORTE DE ARBOL CAIDO	0,00	N/A	0,00	Carrera 22 20-56
218	21006	2025-06-30	CONTROL DE AVISPAS	0,00	N/A	0,00	Villa Sandra
219	21007	2025-06-30	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	0,00	Antigua Constituyente
220	21008	2025-06-30	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	0,00	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
TOTAL ACTIVIDADES Y EMERGENCIAS REPORTADAS Y ATENDIDAS					220		

000017

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DIARIO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

SERVICIO DE AMBULANCIA

N°	PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	SERVICIO	LUGAR
1	8715	2025-06-02	SERVICIO AMBULANCIA	Accidente de Tránsito	CALLE 29B CON 47 BARRIO BELLAVISTA
2	8716	2025-06-02	SERVICIO AMBULANCIA	Traslado de Paciente	ASILO SEÑOR DE LOS MILAGROS
3	8717	2025-06-03	SERVICIO AMBULANCIA	Traslado de Paciente	POLLOS EL BUCANERO KILÓMETRO 2 VÍA CHIMITA-CLÍNICA DE GIRÓN
4	8718	2025-06-03	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	CAI VILLAS DE DON JUAN - GIRÓN
5	8719	2025-06-03	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	CALLE 42 # 22-87 BARRIO EL POBLADO
6	8720	2025-06-04	SERVICIO AMBULANCIA	Traslado de Paciente	CALLE 11B #25-25 RIO PRADO GIRÓN
7	8721	2025-06-04	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	CALLE 36 #16A-25
8	8722	2025-06-04	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	KILOMETRO 2 VÍA AL AEROPUERTO PALO NEGRO
9	8723	2025-06-07	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	CARRERA 26# 40-56 BARRIO EL POBLADO
10	8724	2025-06-10	SERVICIO AMBULANCIA	Traslado de Paciente	FOSCAL INTERNACIONAL- CALLE 200 # 12 - 152 CONJUNTO VALMONTI, CASA 42
11	8725	2025-06-10	SERVICIO AMBULANCIA	Accidente de Tránsito	PUENTE PEATONAL- ENTRADA AL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN
12	8726	2025-06-12	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	OFICINAS DE SEGURIDAD Y FAMILIA DE GIRÓN
13	8727	2025-06-12	SERVICIO AMBULANCIA	Accidente de Tránsito	FRENTE A LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
14	8728	2025-06-13	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE GIRÓN
15	8729	2025-06-14	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	VEREDA BOCAS DE GIRÓN - SECTOR EL PLAN
16	8730	2025-06-15	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	CARRERA 31 # 20 - 04 SANTA CRUZ, GIRÓN
17	8731	2025-06-15	SERVICIO AMBULANCIA	Accidente de Tránsito	VÍA LEBRIJA - GIRÓN, FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS
18	8732	2025-06-17	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	CALE 43 #22-31 EL POBLADO
19	8733	2025-06-17	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	CARRERA 19A # 25-53 BARRIO VILLA CAMPESTRE

8190006

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DIARIO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

SERVICIO DE AMBULANCIA

N°	PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	SERVICIO	LUGAR
20	8734	2025-06-17	SERVICIO AMBULANCIA	Accidente de Tránsito	VÍA MAL PASO ANILLO VIAL
21	8735	2025-06-18	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	KM 1 CALLE 06 #17B-06 CHIMITA
22	8736	2025-06-19	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	TRASV 27B #22 - 27 SECTOR MANZANA E - NUEVO GIRÓN
23	8737	2025-06-19	SERVICIO AMBULANCIA	Accidente de Tránsito	ENTRA HACIENDA SAN ANTONIO
24	8738	2025-06-20	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	VILA DE SAN JUAN #15C-1618
25	8739	2025-06-21	SERVICIO AMBULANCIA	Accidente de Tránsito	CARRERA 27A #51-52 EL POBLADO
26	8740	2025-06-22	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	ESTACIÓN GIRÓN
27	8741	2025-06-23	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	CARRERA 16 #200-425 BARRIO VENTURA
28	8742	2025-06-24	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	CARRERA 16 #14B-11 LOS CÁMBULOS
29	8743	2025-06-24	SERVICIO AMBULANCIA	Traslado de Paciente	CLÍNICA DE GIRÓN- UCI VIVA SAL
30	8744	2025-06-25	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	COLISEO SANTA CRUZ
31	8745	2025-06-26	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	BARRIO PARAÍSO BAJO CARRERA 35 #44-66
32	8746	2025-06-27	SERVICIO AMBULANCIA	Traslado de Paciente	CLÍNICA DE GIRÓN - UCI VIVA SALUD FLORIDABLANCA
33	8747	2025-06-28	SERVICIO AMBULANCIA	Accidente de Tránsito	OXXO ANILLO VIAL SENTIDO GIRÓN - FLORIDABLANCA
34	8748	2025-06-28	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	CARRERA 19 CON CALLE 22 - 06 BARRIO VILA CAMPESTRE 3
35	8749	2025-06-28	SERVICIO AMBULANCIA	Accidente de Tránsito	FRENTE AL HOTEL SAN JUAN SENTIDO BUCARAMANGA - GIRÓN
36	8750	2025-06-28	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	CARRERA 20 #14-17 PORTAL CAMPESTRE 2
37	8751	2025-06-29	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	PUERTA GRANDE DE GIRÓN - SENTIDO LEBRIJA - GIRÓN
38	8752	2025-06-29	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	BASÍLICA MENOR DE GIRÓN
39	8753	2025-06-29	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	VALLE DE LOS CABALLEROS MANZANA P CASA 12

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DIARIO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

SERVICIO DE AMBULANCIA

N°	PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	SERVICIO	LUGAR
40	8754	2025-06-29	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	VEREDA CHOCOA FINCA LA CENTRAL
41	8755	2025-06-30	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente sin Efecto	CALLE 2B #17-14 VALLE DE LOS CABALLEROS
42	8756	2025-06-30	SERVICIO AMBULANCIA	Atención de Paciente	BRISAS DEL RIO CALLE 17 CON 14B
TOTAL ACTIVIDADES EMERGENCIAS AMBULANCIA					42

0280020

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DIARIO DE EMERGENCIAS CORTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

N°	CODIGO	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	LUGAR
1	GA09	377	2025-06-06	CAPACITACIÓN GESTION AMBIENTAL	COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN- SEDE A
2	GA09	378	2025-06-06	CAMPAÑA DE CHOQUE	COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN- SEDE A
3	GA09	379	2025-06-12	CAPACITACIÓN GESTION AMBIENTAL	COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN- SEDE A
4	GA09	380	2025-06-12	CAMPAÑA DE CHOQUE	COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN-SEDE A
5	GA09	381	2025-06-12	CAPACITACIÓN GESTION AMBIENTAL	COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN- SEDE COLMENA
6	GA09	382	2025-06-12	CAMPAÑA DE CHOQUE	COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN- SEDE COLMENA
7	PR13	264	2025-06-17	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	VEREDA RIO FRIO KM 4 FLORIDABLANCA GIRÓN
8	PR1	306	2025-06-19	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 33A NO 16 A - 64 BARRIO RINCÓN DE GIRÓN PARTE
9	PR1	307	2025-06-20	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 42 NO 22 - 04 BARRIO EL POBLADO GIRÓN
10	PR1	308	2025-06-20	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 42 NO 23 - 130 BARRIO EL POBLADO GIRÓN
11	PR1	309	2025-06-20	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 25 NO 21B - 291 BARRIO PARQUE GALLINERAL GIR
12	PR1	310	2025-06-20	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CENTRO INDUSTRIAL SAN JORGE BODEGA 54 GIRÓN
13	PR1	311	2025-06-20	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CENTRO INDUSTRIAL SAN JORGE BODEGA 19 GIRÓN
14	PR1	312	2025-06-20	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 28B NO 30A - 30 BARRIO LA CAMPIÑA GIRÓN
15	PR1	313	2025-06-24	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 3 NO 3 - 27 BARRIO PORVENIR CHIMITA GIRÓN

0000021

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DIARIO DE EMERGENCIAS CORTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

N°	CODIGO	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	LUGAR
16	PR1	314	2025-06-24	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 17 NO 59 - 51 VÍA CHIMITA PALENQUE GIRÓN
17	PR1	315	2025-06-24	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CENFER
18	PR18	498	2025-06-06	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	MANZANA 5 LOTE 17-19 ACAPULCO
19	PR19	884	2025-06-09	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	MANZANA I CASA 24 MIRADOR DE SAN JUAN
20	PR19	885	2025-06-09	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	MANZANA M CASA 3 MIRADOR DE SAN JUAN
21	PR19	886	2025-06-09	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CL 47 29 B 173 BARRIO BELLAVISTA
22	PR19	887	2025-06-09	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 19 N 25-70 BARRIO PORTAL CAMPESTRE
23	PR19	888	2025-06-09	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 12 BIS N 14C-02 GIRÓN CAMPESTRE
24	PR19	889	2025-06-26	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 19A # 56A-57 EL PALENQUE
25	PR19	890	2025-06-26	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 13 C NUMERO 13 - 98 BARRIO PUERTO MADERO
26	PR19	891	2025-06-26	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 26 NUMERO 37-14 BARRIO EL POBLADO
27	PR19	892	2025-06-26	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 18 NUMERO 40-20BARRIO RINCÓN DE GIRÓN
28	PR19	893	2025-06-26	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 14 B NUMERO 12 A 71 BARRIO SAN JUAN DE GIRO
29	PR20	129	2025-06-09	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 40#22-02 EL POBLADO
30	PR20	130	2025-06-10	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 20A #56B-83

00006 22

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DIARIO DE EMERGENCIAS CORTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

N°	CODIGO	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	LUGAR
31	PR20	131	2025-06-10	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE40A #16-108 EL RINCÓN DE GIRÓN PARTE ALTA
32	PR20	132	2025-06-20	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 26#12-55 URBANIZACIÓN QUINTAS DEL CAMPESTRE
33	PR20	133	2025-06-11	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 43 #23-82 EL POBLADO
34	PR20	134	2025-06-11	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 18 #35-19 EL RINCÓN
35	PR20	135	2025-06-11	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 26 # 24-15 RIO DE ORO
36	PR20	136	2025-06-11	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 19 #22-117 LC 101 VILLA CAMPESTRE
37	PR20	137	2025-06-09	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 41 #20-16 EL RINCÓN
38	PR20	138	2025-06-12	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 19 #22-105 CASA 340 VILLA CAMPESTRE
39	PR20	139	2025-06-13	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 13A PEATONAL 13-02 PUERTO MADERO
40	PR20	140	2025-06-16	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 31 #21-16 LA RIVERA
41	PR20	141	2025-06-16	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	DG 24 BS 25B-01 SEC 04 NUEVO GIRÓN
42	PR20	142	2025-06-16	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 23 #6A-10 MIRADOR DE ARENALES
43	PR20	143	2025-06-17	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 43 #23-57 EL POBLADO
44	PR20	144	2025-06-17	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 34A #29A-08 EL LLANITO
45	PR20	145	2025-06-17	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	LOTE MIRADOR CHALET LOTE 1

000023

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DIARIO DE EMERGENCIAS CORTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

N°	CODIGO	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	LUGAR
46	PR20	146	2025-06-17	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 26 #12-55 LC 01
47	PR20	147	2025-06-18	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 40A #16-108 LC 02
48	PR20	148	2025-06-18	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 20A #56B-83
49	PR20	149	2025-06-18	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 36#18-02 RINCÓN DE GIRÓN PARTE BAJA
50	PR20	150	2025-06-19	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 29 #33-48 EL LLANITO
51	PR20	151	2025-06-19	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 16 #13C-15
52	PR20	152	2025-06-19	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 14B #14-75 PUERTO MADERO
53	PR20	153	2025-06-19	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 30 N 27-03 CASCO HISTÓRICO GIRÓN
54	PR20	154	2025-06-20	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 21A #24-10 VILLA CAMPESTRE
55	PR20	155	2025-06-24	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 30 #25-13
56	PR20	156	2025-06-24	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 21A #25-20
57	PR20	157	2025-06-25	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 2 CASETA 3 ENTRADA CHIMITA
58	PR20	158	2025-06-25	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CALLE 2 #2-75 CHIMITA
59	PR20	159	2025-06-25	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	TRANSVERSAL 7B #109E-21 LC 403 MARIANELA
60	PR20	160	2025-06-26	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CARRERA 33 #49-10 MANZANA 1 CASA 2

0000024

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DIARIO DE EMERGENCIAS CORTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

N°	CODIGO	N° PLANILLA	FECHA	TIPOS DE EMERGENCIA	LUGAR
61	PR20	161	2025-06-26	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	MANZANA R CASA 2 MIRADOR DE SAN JUAN
62	PR20	162	2025-06-27	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	ALMACÉN POWER MOTOS
63	PR23	11	2025-06-01	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CENFER
64	PR23	12	2025-06-19	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	VÍA PALENQUE - CAFÉ CARRERA 2-1 #32 ZONA INDUSTRIA
65	PR25	2	2025-06-12	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	CENFER
ACTIVIDADES Y EMERGENCIAS REPORTADAS Y ATENDIDAS					220
ACTIVIDADES EMERGENCIAS AMBULANCIA					42
ACTIVIDADES DEPARTAMENTOS INGENIERIA, AMBIENTAL Y CAPACITACIÓNES					65
CONSOLIDADO EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES ATENDIDAS CBVF					327

000025

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIOR DEL INTERIOR Y JUSTICIA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD GIRON - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONSOLIDADO DIARIO EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIAS	JUNIO																													TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
INCENDIOS																															
ESTRUCTURALES	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
FORESTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VEHICULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
ELECTRICO/CORTO CIRCUITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LIQUIDOS INFLAMABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCENDIO GAS DOMICILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASODUCTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCENDIO POZO PETROLERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS - MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
EXPLOSIONES																															0
POLVORERIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENTADOS TERRORISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFORMADORES	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
CILINDRO DE GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO TIPO DE EXPLOSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXPLOSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RESCATES																															0
PERSONAS EN ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAS EN ASCENSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PERSONAS INTENTO SUICIDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACION CADAVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
BUSQUEDA DE AHOGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESCATE ANIMALES	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1	2	2	0	0	2	1	0	1	0	0	21
RESCATE VEHICULO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0000026

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIOR DEL INTERIOR Y JUSTICIA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD GIRON - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONSOLIDADO DIARIO EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIAS	JUNIO																													TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
PERSONAS EN RIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESCATE PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIDENTE DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	7
ATENCION PACIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
EXTRICACION VEHICULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTREGA ANIMAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
INSPECCIONES																															0
INSPECCION HIDRANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
INSPECCION BOMBAS GASOLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCION VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	1	0	0	0	0	1	0	0	8	2	4	2	1	0	0	3	5	3	6	8	1	0	0	5	3	8	1	0	0	0	62
INSPECCION POLVORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCION DEPOSITO GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCION PRELIMINAR EVENTO MASIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCION A ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCION ARBOREA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
MATERIALES PELIGROSOS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MONITOREO FUENTES HIDRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGA DE GASES																															0
FUGAS DE GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS DE GAS PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS DE GAS SIST VEHICULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS GAS PLANTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS AMONIACO / CLORO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DERRAMES																															0
DERRAME SUSTANCIAS QUIMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0000027

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIOR DEL INTERIOR Y JUSTICIA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD GIRON - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONSOLIDADO DIARIO EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIAS	JUNIO																														TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
DE COMBUSTIBLES Y/O ACEITES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
QUEMAS																															0
QUEMA POLVORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONATO	1	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	1	1	1	2	1	0	1	0	19
QUEMA DE MADERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
QUEMA BASURERO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
QUEMA CAJILLA TELEFONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUEMA CONTROLADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS EVENTOS																															0
ATENCION HERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAIDA DE AVION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMPANA EN PREVENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROL DE ABEJAS	1	0	3	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
CONTROL DE AVISPAS	0	1	1	3	1	3	0	1	0	0	2	3	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	22
CORTE DE ARBOL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8
DERRUMBE ESTRUCTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESBORDAMIENTOS QUEBRADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESFILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESLIZAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTREGA AYUDAS DAMNIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FALSA ALARMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	10
CORTE DE ARBOL CAIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4
APOYO A INSTITUCIONES BOMBERILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
INUNDACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LABORES DE PREVENCION	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	2	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	20
LAVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO AMBULANCIA	0	2	3	3	0	0	1	0	0	2	0	2	1	1	2	0	3	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	4	4	2	42

0000628

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIOR DEL INTERIOR Y JUSTICIA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD GIRON - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONSOLIDADO DIARIO EMERGENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025


TIPOS DE EMERGENCIAS	JUNIO																														TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
SERVICIO ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
SERVICO SEGURIDAD ESTADIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIMULACROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO DE AGUA	1	3	3	2	1	2	1	1	1	3	2	2	1	1	1	3	2	2	2	2	3	1	3	2	2	1	1	2	1	3	55
PRUEBA SISTEMA HIDRAULICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACION GESTION AMBIENTAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
INCAUTACION POLVORA PONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANILLA ANULADA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
CAMPAÑA DE CHOQUE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
COLAPSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRECIENTE SUBITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESINFECCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRANIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
SEQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TORMENTA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENDAVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**8**	**8**	**15**	**14**	**4**	**13**	**3**	**6**	**12**	**11**	**13**	**17**	**8**	**5**	**5**	**14**	**20**	**13**	**15**	**16**	**12**	**7**	**7**	**13**	**12**	**16**	**8**	**14**	**10**	**8**	**327**

000029

GRÁFICA DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO DE GIRON - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

N°	TIPOS DE EMERGENCIA	Cant.	%
1	ESTRUCTURALES	2	0,6
2	FORESTALES	1	0,3
3	VEHICULAR	1	0,3
4	ELECTRICO/CORTO CIRCUITO	1	0,3
5	INDUSTRIAL	3	0,9
6	COMERCIAL	1	0,3
7	TRANSFORMADORES	4	1,2
8	EXPLOSION	1	0,3
9	PERSONAS EN ASCENSOR	1	0,3
10	RECUPERACION CADAVER	1	0,3
11	RESCATE ANIMALES	21	6,4
12	ACCIDENTE DE TRANSITO	7	2,1
13	ATENCION PACIENTE	1	0,3
14	ENTREGA ANIMAL	1	0,3
15	INSPECCION HIDRANTES	1	0,3
16	INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	62	19,0
17	INSPECCION ARBOREA	4	1,2
18	MATERIALES PELIGROSOS	1	0,3
19	DE COMBUSTIBLES Y/O ACEITES	3	0,9
20	CONATO	19	5,8
21	QUEMA DE MADERA	2	0,6
22	QUEMA BASURERO	1	0,3
23	CONTROL DE ABEJAS	10	3,1
24	CONTROL DE AVISPAS	22	6,7
25	CORTE DE ARBOL	8	2,4
26	FALSA ALARMA	10	3,1
27	CORTE DE ARBOL CAIDO	4	1,2
28	APOYO A INSTITUCIONES BOMBERILES	1	0,3
29	INUNDACIONES	1	0,3
30	LABORES DE PREVENCION	20	6,1
31	SERVICIO AMBULANCIA	42	12,8
32	SERVICIO ESPECIAL	3	0,9
33	SUMINISTRO DE AGUA	55	16,8
34	CAPACITACION GESTION AMBIENTAL	3	0,9
35	PLANILLA ANULADA	1	0,3
36	ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES	2	0,6
37	CAMPAÑA DE CHOQUE	3	0,9
38	OTROS	3	0,9
TOTAL		327	100

JUNIO 2025



- ESTRUCTURALES
- FORESTALES
- VEHICULAR
- ELECTRICO/CORTO CIRCUITO
- INDUSTRIAL
- COMERCIAL
- TRANSFORMADORES
- EXPLOSION
- PERSONAS EN ASCENSOR
- RECUPERACION CADAVER
- RESCATE ANIMALES
- ACCIDENTE DE TRANSITO
- ATENCION PACIENTE
- ENTREGA ANIMAL
- INSPECCION HIDRANTES
- INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS
- INSPECCION ARBOREA
- MATERIALES PELIGROSOS
- DE COMBUSTIBLES Y/O ACEITES
- CONATO
- QUEMA DE MADERA
- QUEMA BASURERO
- CONTROL DE ABEJAS
- CONTROL DE AVISPAS
- CORTE DE ARBOL
- FALSA ALARMA
- CORTE DE ARBOL CAIDO
- APOYO A INSTITUCIONES BOMBERILES
- INUNDACIONES
- LABORES DE PREVENCION
- SERVICIO AMBULANCIA
- SERVICIO ESPECIAL
- SUMINISTRO DE AGUA
- CAPACITACION GESTION AMBIENTAL
- PLANILLA ANULADA
- ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES
- CAMPAÑA DE CHOQUE
- OTROS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO: GIRÓN

DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONSOLIDADO GENERAL

EMERGENCIAS AÑO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
INCENDIOS													
ESTRUCTURALES	2	1	3	5	1	2	0	0	0	0	0	0	**14**
FORESTALES	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
VEHICULAR	0	2	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	**10**
ELECTRICO/CORTO CIRCUITO	3	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	**9**
LIQUIDOS INFLAMABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INCENDIO GAS DOMICILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GASODUCTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INCENDIO POZO PETROLERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OTROS - MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INDUSTRIAL	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	**5**
COMERCIAL	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**3**
EXPLOSIONES													
POLVORERIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATENTADOS TERRORISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRANSFORMADORES	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	**6**
CILINDRO DE GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OTRO TIPO DE EXPLOSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EXPLOSION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
RESCATES													
PERSONAS EN ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PERSONAS EN ASCENSOR	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**3**
PERSONAS INTENTO SUICIDIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
RECUPERACION CADAVER	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**2**
BUSQUEDA DE AHOGADO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**2**
RESCATE ANIMALES	19	26	19	23	16	21	0	0	0	0	0	0	**124**
RESCATE VEHICULO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PERSONAS EN RIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RESCATE PERSONA	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ACCIDENTE DE TRANSITO	7	3	3	6	6	7	0	0	0	0	0	0	**32**
ATENCION PACIENTE	4	5	7	8	3	1	0	0	0	0	0	0	**28**

0000031

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO: GIRÓN

DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONSOLIDADO GENERAL

EMERGENCIAS AÑO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
EXTRICACION VEHICULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENTREGA ANIMAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
INSPECCIONES													
INSPECCION HIDRANTES	0	13	18	3	1	1	0	0	0	0	0	0	**36**
INSPECCION BOMBAS GASOLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INSPECCION VIVIENDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
INSPECCION CONJUNTO RESID Y/O EMPRESAS	71	100	92	110	90	62	0	0	0	0	0	0	**525**
INSPECCION POLVORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INSPECCION DEPOSITO GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INSPECCION PRELIMINAR EVENTO MASIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INSPECCION A ESTRUCTURAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
INSPECCION ARBOREA	0	4	5	4	5	4	0	0	0	0	0	0	**22**
MATERIALES PELIGROSOS	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**2**
MONITOREO FUENTES HIDRICAS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
FUGA DE GASES													
FUGAS DE GAS NATURAL	1	4	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	**12**
FUGAS DE GAS PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FUGAS DE GAS SIST VEHICULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FUGAS GAS PLANTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FUGAS AMONIACO / CLORO Y OTROS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
DERRAMES													
DERRAME SUSTANCIAS QUIMICAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
DE COMBUSTIBLES Y/O ACEITES	2	6	8	7	9	3	0	0	0	0	0	0	**35**
QUEMAS													
QUEMA POLVORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONATO	71	41	33	33	11	19	0	0	0	0	0	0	**208**
QUEMA DE MADERA	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	**4**
QUEMA BASURERO	7	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**12**
QUEMA CAJILLA TELEFONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUEMA CONTROLADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**

00006632

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO: GIRÓN

DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONSOLIDADO GENERAL

EMERGENCIAS AÑO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
OTROS EVENTOS													
ATENCION HERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAIDA DE AVION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
CAMPANA EN PREVENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROL DE ABEJAS	6	12	13	0	5	10	0	0	0	0	0	0	46
CONTROL DE AVISPAS	14	16	16	15	22	22	0	0	0	0	0	0	105
CORTE DE ARBOL	0	8	4	6	11	8	0	0	0	0	0	0	37
DERRUMBE ESTRUCTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESBORDAMIENTOS QUEBRADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESFILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESLIZAMIENTO	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
ENTREGA AYUDAS DAMNIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FALSA ALARMA	18	8	6	6	14	10	0	0	0	0	0	0	62
CORTE DE ARBOL CAIDO	0	5	4	10	10	4	0	0	0	0	0	0	33
APOYO A INSTITUCIONES BOMBERILES	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
INUNDACIONES	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
LABORES DE PREVENCION	5	7	8	32	22	20	0	0	0	0	0	0	94
LAVADO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SERVICIO AMBULANCIA	37	61	60	39	34	42	0	0	0	0	0	0	273
SERVICIO ESPECIAL	8	1	6	4	6	3	0	0	0	0	0	0	28
SERVICO SEGURIDAD ESTADIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIMULACROS	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
SUMINISTRO DE AGUA	74	67	63	60	74	55	0	0	0	0	0	0	393
PRUEBA SISTEMA HIDRAULICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACION GESTION AMBIENTAL	0	0	6	4	6	3	0	0	0	0	0	0	19
INCAUTACION POLVORA PONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANILLA ANULADA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6
CAMPAÑA DE CHOQUE	0	0	4	3	1	3	0	0	0	0	0	0	11

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

REPORTE DE SINIESTRALIDAD MUNICIPIO: GIRÓN

DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONSOLIDADO GENERAL

EMERGENCIAS AÑO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
COLAPSO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
CRECIENTE SUBITA	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	**5**
DESINFECCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GRANIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OTROS	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	**6**
SEQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TORMENTA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VENDAVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOTAL GENERAL	**362**	**405**	**396**	**391**	**371**	**327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2252**

0000634

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO VIGENCIA 2025

N°	N. Planilla	Fecha	Tip. Emergencia	Mts3 Agua transportada y abastecida	Factura amb	Ubicación
1	19515	2025-01-01	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda La Aguada
2	19519	2025-01-01	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Riberas Del Rio
3	19527	2025-01-02	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Riveras Del Rio, Edificio Rivera Real
4	19531	2025-01-03	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Sector Vista Real Vereda Acapulco
5	19534	2025-01-03	SUMINISTRO DE AGUA	9,00	115896	Barrio Antigua Constituyente
6	19535	2025-01-03	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Riberas Del Rio, Edificio Rivera Real
7	19540	2025-01-04	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Cra 16 3e- 07 Sur Riberas Del Rio
8	19544	2025-01-05	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Edificio Rivera Real
9	19545	2025-01-06	SUMINISTRO DE AGUA	1,00	115896	Kilómetro 1via Lebrija-Girón,
10	19552	2025-01-06	SUMINISTRO DE AGUA	3,50	115896	Rivera real
11	19553	2025-01-07	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Nazareth
12	19559	2025-01-07	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Riberas Del Rio
13	19560	2025-01-08	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda La Aguada De Ceferino
14	19563	2025-01-08	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Barbosa Vía Granja El Laguito
15	19565	2025-01-08	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Calle 4sur 16-04 Edificio Rivera Real
16	19569	2025-01-09	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Hogar Huellitas De Amor. Vereda Corregidor
17	19577	2025-01-09	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Edificio Rivera Real, Riveras Del Rio
18	19593	2025-01-11	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Riberas Del Rio
19	19596	2025-01-11	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Lagunetas Carrizal
20	19601	2025-01-11	SUMINISTRO DE AGUA	9,00	115896	Barrio Antigua Constituyente
21	19602	2025-01-11	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Acapulco
22	19604	2025-01-11	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	Cra 16 3e - 07 Sur Edificio Ribera
23	19606	2025-01-12	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Sector Tanques Azul Vereda Acapulco Girón
24	19613	2025-01-12	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Riberas Del Rio
25	19616	2025-01-13	SUMINISTRO DE AGUA	1,00	115896	Kilómetro 1 Vía Girón Lebrija
26	19619	2025-01-13	SUMINISTRO DE AGUA	1,50	115896	Llanito Bajo, Barrio Aldea Baja
27	19626	2025-01-13	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Carrera 16 3e -07 Sur
28	19630	2025-01-14	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Nazareth
29	19634	2025-01-14	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Calle 4sur 16-04 Ed. Rivera Real - Riveras Del Rio
30	19635	2025-01-15	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Tienda La Gran Parada
31	19637	2025-01-15	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	Riveras Del Rio, Edificio Rivera Real
32	19645	2025-01-16	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Edificio Rivera Real
33	19648	2025-01-17	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Acapulco Sector Vista Real
34	19651	2025-01-17	SUMINISTRO DE AGUA	3,00	115896	Edificio Rivera Real Cra 16 3E -07

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO VIGENCIA 2025

N°	N. Planilla	Fecha	Tip. Emergencia	Mts3 Agua transportada y abastecida	Factura amb	Ubicación
35	19653	2025-01-17	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Sector Acapulco
36	19654	2025-01-18	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Barbosa
37	19655	2025-01-18	SUMINISTRO DE AGUA	19,00	115896	Finca El Cerro Los Ángeles De La Vereda Motoso
38	19661	2025-01-18	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Rivera Real Calle 4 Sur 16-04
39	19666	2025-01-19	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Acapulco Sector La Patagonia - Girón
40	19670	2025-01-19	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115869	Vereda Acapulco Manzana 69-76-77 -Girón
41	19671	2025-01-19	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Carrera 16 3e -07 Sur
42	19674	2025-01-20	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	Km 1 Vía Lebrija-Retorno
43	19676	2025-01-20	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Acapulco. MZ-37-38-39
44	19678	2025-01-20	SUMINISTRO DE AGUA	9,00	115896	Antigua Constituyente
45	19681	2025-01-20	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Calle 4 Sur 16-04 Edificio Rivera Real
46	19683	2025-01-21	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Nazareth Acapulco
47	19685	2025-01-21	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Club De Tiro, Sector Lagunetas
48	19692	2025-01-21	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Riveras Del Rio, Edificio Rivera Real
49	19695	2025-01-22	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda La Aguada de Ceferino
50	19699	2025-01-22	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Cra 16 No 3e - 07 Sur
51	19707	2025-01-23	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Cra 16 No 3e - 07 Sur
52	19708	2025-01-23	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	N/A	Vereda Acapulco/No Se Realiza
53	19716	2025-01-24	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Acapulco Sector Vista Real-Municipio Girón
54	19717	2025-01-24	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Carrera 16 3e -07sur
55	19720	2025-01-25	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda El Filo De Los Amores - Girón
56	19724	2025-01-25	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Acapulco Sector Vista Real - Girón
57	19729	2025-01-25	SUMINISTRO DE AGUA	2,50	115896	Rivera Real Calle 4 Sur 16-04
58	19731	2025-01-26	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Acapulco Parcela Barichara
59	19735	2025-01-26	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Asovisolan
60	19736	2025-01-26	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Calle 4 Sur 16-04 Edificio Rivera real, Riveras Del Rio
61	19739	2025-01-27	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Km 1 Vía Lebrija-Girón
62	19740	2025-01-27	SUMINISTRO DE AGUA	0,0	N/A	Km 1 Vía Lebrija-Girón, Llanito Bajo/ No Se Realiza
63	19746	2025-01-27	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Calle 4sur 16-04 Edificio Rivera Real, Riberas Del Rio
64	19747	2025-01-27	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Asovisolan Etapa 2
65	19749	2025-01-28	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Lagunetas
66	19751	2025-01-28	SUMINISTRO DE AGUA	9,0	115896	La Antigua Constituyente
67	19755	2025-01-28	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Edificio Rivera Real
68	19757	2025-01-29	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda La Aguada De Ceferino
69	19760	2025-01-29	SUMINISTRO DE AGUA	9,0	115896	Vereda Altos De Nazareth Vía Acapulco Girón Finca Balmoral
70	19763	2025-01-29	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Edificio Rivera Real
71	19774	2025-01-30	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Carrera 16 3e - 07 Sur

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO VIGENCIA 2025

N°	N. Planilla	Fecha	Tip. Emergencia	Mts3 Agua transportada y abastecida	Factura amb	Ubicación
72	19776	2025-01-31	SUMINISTRO DE AGUA	19,0	N/A	Villa Del Sol, Vía El Corregidor
73	19778	2025-01-31	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Acapulco-Girón Sector Vista Real
74	19779	2025-01-31	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Riveras Del Rio, Edificio Rivera Real
75	19782	2025-02-01	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Filo De Los Amores
76	19783	2025-02-01	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Barbosa
77	19792	2025-02-01	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Calle 4 Sur 16-04 Edificio Rivera Real, Riberas Del Rio
78	19793	2025-02-01	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Penas
79	19800	2025-02-02	SUMINISTRO DE AGUA	19,0	115896	Vereda El Motoso
80	19806	2025-02-02	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Carrera 16 3e - 07 Sur
81	19808	2025-02-03	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Km 1 Lebrija-Girón
82	19816	2025-02-03	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Edificio Rivera Real
83	19818	2025-02-04	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Altos De Nazareth Vía Acapulco-Girón
84	19825	2025-02-05	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda La Aguada De Ceferino
85	19826	2025-02-05	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Calle 4sur 16-04 Edificio Rivera real, Riberas Del Rio
86	19830	2025-02-05	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Finca El Paraíso Vereda Lagunetas
87	19833	2025-02-05	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Carrizal
88	19835	2025-02-05	SUMINISTRO DE AGUA	1,5	115896	Calle 4sur 16-04 Edificio Rivera real
89	19837	2025-02-05	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Chocoa El Cucubal
90	19840	2025-02-06	SUMINISTRO DE AGUA	8,5	115896	Asentamiento Humano Antigua Constituyente
91	19844	2025-02-06	SUMINISTRO DE AGUA	15,0	115896	Vereda Chocoa Del Municipio De Girón Finca El Cerro
92	19846	2025-02-06	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Calle 4 Sur 16-04 Edificio Rivera real
93	19847	2025-02-06	LAVADO	9,5	115896	Clínica Nueva Girón
94	19849	2025-02-07	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Filo De Los Amores
95	19855	2025-02-07	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda El Corregidor
96	19858	2025-02-07	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Lagunetas Finca Villa Paula
97	19859	2025-02-07	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Calle 4sur 16-04 Edificio Rivera real, Riberas Del Rio
98	19867	2025-02-08	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Chocoita
99	19869	2025-02-08	SUMINISTRO DE AGUA	10,0	115896	Vereda Bocas
100	19872	2025-02-08	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Carrera 16 3e - 07 Sur
101	19873	2025-02-08	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Barbosa Vía La Granja El Laguito
102	19880	2025-02-09	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Cra 16 3e-07 Sur Riveras Del Rio
103	19884	2025-02-10	SUMINISTRO DE AGUA	3,00	115896	Km 1 Lebrija-Girón
104	19885	2025-02-10	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	115896	Barrio llanito bajo
105	19888	2025-02-10	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Ed. Rivera Real
106	19889	2025-02-11	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Nazareth
107	19890	2025-02-11	SUMINISTRO DE AGUA	19,50	115896	finca el estribo Vereda Lagunetas
108	19902	2025-02-11	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	calle 4 sur 16-04 Rivera Real

0000637

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO VIGENCIA 2025

N°	N. Planilla	Fecha	Tip. Emergencia	Mts3 Agua transportada y abastecida	Factura amb	Ubicación
109	19907	2025-02-12	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	hacienda rio de oro vereda La Aguada de Ceferino
110	19915	2025-02-12	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	calle 14 sur 16-04 Rivera real
111	19916	2025-02-13	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Corregidor Las Palmas Huellitas De Amor
112	19922	2025-02-13	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Barrio Antigua Constituyente
113	19924	2025-02-13	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	carrera 16 3e - 07 sur
114	19925	2025-02-14	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vista real Acapulco Girón
115	19927	2025-02-14	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Chocoita
116	19929	2025-02-14	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	carrera 16 3e- 07 sur
117	19937	2025-02-15	SUMINISTRO DE AGUA	7,00	115896	Edificio ribera real
118	19941	2025-02-16	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Edificio rivera real
119	19942	2025-02-16	SUMINISTRO DE AGUA	7,00	115896	Mirador del oriente
120	19944	2025-02-17	SUMINISTRO DE AGUA	3,00	115896	Kilómetro 1 Lebrija A Girón Retorno
121	19949	2025-02-17	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 14 Sur 16-04 Rivera Real
122	19952	2025-02-18	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Nazaret
123	19954	2025-02-18	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
124	19955	2025-02-19	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda La Aguada De Ceferino
125	19960	2025-02-19	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	Calle 4 Sur 16-04
126	19967	2025-02-20	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Villa Del Sol
127	19972	2025-02-20	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	Calle 4 Sur 16-04
128	19981	2025-02-21	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	Edificio Rivera Real
129	19982	2025-02-22	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Antigua Constituyente
130	19991	2025-02-22	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	Calle 4 Sur 16 - 04
131	20000	2025-02-23	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 14 Sur 16-04
132	20003	2025-02-24	SUMINISTRO DE AGUA	1,50	115896	Kilómetro 1 Vía Lebrija-Girón
133	20008	2025-02-24	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	Calle 3228-55 Llanito Bajo
134	20009	2025-02-24	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
135	20010	2025-02-25	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Nazareth
136	20015	2025-02-25	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Carrera 16 3e-07
137	20016	2025-02-25	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vía Al Corregidor Vereda Las Palmas
138	20018	2025-02-26	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda La Aguada De Ceferino
139	20022	2025-02-26	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Carrera 16 3e-07
140	20029	2025-02-27	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Edificio Rivera Real
141	20033	2025-02-28	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Acapulco Vista Real Lote 3 Casa 1
142	20036	2025-02-28	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Edificio Rivera Real
143	20043	2025-03-01	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 14 Sur 16-04 Rivera Real
144	20046	2025-03-02	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Antigua Constituyente
145	20048	2025-03-02	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 14 Sur 16-04 Rivera Real

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO VIGENCIA 2025

N°	N. Planilla	Fecha	Tip. Emergencia	Mts3 Agua transportada y abastecida	Factura amb	Ubicación
146	20052	2025-03-03	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Kilómetro 1 Vía Girón Lebrija
147	20053	2025-03-03	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Hogar Huellitas De Amor Vereda El Corregidor
148	20057	2025-03-03	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Calle 4sur 16-04 Edificio Rivera Real
149	20061	2025-03-04	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Nazareth
150	20066	2025-03-04	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Villa Del Sol Manzana A Tanque Comunitario
151	20069	2025-03-04	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Riberas Del Rio
152	20071	2025-03-05	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda La Aguada de Ceferino
153	20076	2025-03-05	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Edifico Ribera Real
154	20081	2025-03-06	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Riberas del Río
155	20087	2025-03-07	SUMINISTRO DE AGUA	3,0	115896	Patios Municipal
156	20088	2025-03-08	SUMINISTRO DE AGUA	5,5	115896	Riberas del Río
157	20091	2025-03-08	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Finca El Paraíso Vereda Lagunetas
158	20093	2025-03-08	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Calle 14 Sur 16-04 Rivera Real
159	20096	2025-03-09	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Riberas del Rio
160	20100	2025-03-10	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Kilómetro 1 Vía Girón Lebrija
161	20101	2025-03-10	SUMINISTRO DE AGUA	0,0	N/A	El Llanito/No Ha Persona Que Reciba El Suministro.
162	20106	2025-03-10	SUMINISTRO DE AGUA	7,0	115896	Barrio Antigua Constituyente
163	20108	2025-03-10	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Barrio Llanito Bajo
164	20109	2025-03-10	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Riberas Deo Rio
165	20110	2025-03-11	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Nazareth
166	20117	2025-03-11	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
167	20123	2025-03-12	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Hacienda Rio De Oro Vereda La Aguada De Ceferino
168	20124	2025-03-12	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Riveras Real
169	20130	2025-03-13	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Riberas Del Río Edificio Rivera Real
170	20131	2025-03-14	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Nazaret Vista Real
171	20136	2025-03-14	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Calle 14 Sur 16-04 Rivera Real
172	20145	2025-03-15	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Carrera 16 3e-07 Sur
173	20149	2025-03-16	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Carrera 16 3e-07 Sur
174	20150	2025-03-17	SUMINISTRO DE AGUA	3,0	115896	Km 1 Vía Girón-Lebrija
175	20161	2025-03-17	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Antigua Constituyente
176	20166	2025-03-18	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
177	20169	2025-03-18	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Altos De Nazareth Vía Acapulco Girón
178	20174	2025-03-18	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Edificio Rivera Real Cra 16 N° 3e-07 Sur
179	20178	2025-03-19	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	La Aguada De Ceferino
180	20180	2025-03-19	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
181	20192	2025-03-20	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
182	20195	2025-03-21	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Vereda Carrizal Instituto Educativo La Aguada Ceferino

0000839

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO VIGENCIA 2025

N°	N. Planilla	Fecha	Tip. Emergencia	Mts3 Agua transportada y abastecida	Factura amb	Ubicación
183	20196	2025-03-21	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda El Corregidor Sector Las Palmas
184	20198	2025-03-21	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Barbosa
185	20201	2025-03-21	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Carrera 16 3e-07 Sur
186	20208	2025-03-22	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Edificio Ribera Real Calle 4sur 16-04 Riberas Del Rio
187	20217	2025-03-23	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Riberas Real
188	20222	2025-03-24	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Km 1 Vía Girón Lebrija-Girón
189	20223	2025-03-24	SUMINISTRO DE AGUA	0,0	N/A	Calle 32 28-54 Llanito Bajo/No Hay Quien Reciba El Agua
190	20225	2025-03-24	SUMINISTRO DE AGUA	9,0	115896	Antigua Constituyente
191	20229	2025-03-24	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Riberas Del Rio
192	20232	2025-03-25	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda El Filo De Los Amores
193	20233	2025-03-25	SUMINISTRO DE AGUA	9,0	115896	Vereda Altos De Nazareth
194	20238	2025-03-25	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
195	20241	2025-03-26	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda La Aguada De Ceferino
196	20246	2025-03-26	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
197	20253	2025-03-27	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda El Corregidor Sector Las Palmas Hogar Huellitas De Amor
198	20255	2025-03-27	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Edificio Rivera Real Calle 4sur 16-04 Riberas Del Rio
199	20257	2025-03-28	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vista Real Acapulco
200	20263	2025-03-28	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Edificio Rivera real Calle 4sur 16-04 Riberas Del Rio
201	20270	2025-03-29	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
202	20275	2025-03-30	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Barbosa
203	20277	2025-03-30	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Edificio Rivera Real
204	20278	2025-03-31	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	Kilómetro 1 lebrija Girón en el retorno
205	20284	2025-03-31	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	Riveras del Río edificio Rivera Real
206	20288	2025-04-01	SUMINISTRO DE AGUA	9,0	115896	antigua constituyente
207	20290	2025-04-01	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	calle 4 sur 16-04 Riverareal
208	20292	2025-04-02	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Nazareth
209	20294	2025-04-02	SUMINISTRO DE AGUA	9,0	115896	Mirador del oriente
210	20295	2025-04-02	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Empresa Bucarretes
211	20297	2025-04-02	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	carrera 16 3e-07 sur
212	20299	2025-04-03	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda la aguada de ceferino
213	20304	2025-04-03	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	carrera 16 3e-07 sur
214	20316	2025-04-04	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Riberas del rio
215	20324	2025-04-05	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Riberas del rio
216	20327	2025-04-06	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	calle 4 sur 16-04 Riverareal
217	20332	2025-04-07	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Kilómetro 1 Vía Lebrija A Girón
218	20333	2025-04-07	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Calle 32 28 - 54 Llanito Bajo
219	20336	2025-04-07	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO VIGENCIA 2025

N°	N. Planilla	Fecha	Tip. Emergencia	Mts3 Agua transportada y abastecida	Factura amb	Ubicación
220	20338	2025-04-08	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Altos De Nazaret Vía Acapulco-Girón
221	20345	2025-04-08	SUMINISTRO DE AGUA	8,0	115896	Antigua Constituyente
222	20348	2025-04-08	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Edificio Ribera Real Calle 4sur 16-04 Riberas Del Rio
223	20350	2025-04-09	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda La Aguada De Ceferino Hacienda Rio De Oro
224	20356	2025-04-09	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Carrera 16 3e-07 Sur
225	20362	2025-04-10	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Riberas Del Rio
226	20363	2025-04-11	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Parcela El Encanto Vereda El Corregidor
227	20364	2025-04-11	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vista Real Acapulco Girón
228	20373	2025-04-11	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riveras Del Rio
229	20377	2025-04-12	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Barbosa Sector El Laguito
230	20381	2025-04-12	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
231	20386	2025-04-14	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Kilómetro 1 Vía Lebrija A Girón
232	20393	2025-04-14	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Calle 4sur 16-04 Edificio Rivera Real
233	20395	2025-04-15	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Filo De Los Amores
234	20401	2025-04-15	SUMINISTRO DE AGUA	10,0	115896	Casas Vereda Nazareth
235	20404	2025-04-15	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Riberas Del Rio
236	20410	2025-04-16	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Tanque Comunitario Vereda La Aguada De Ceferino
237	20412	2025-04-16	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Corregidor Finca Villa Teresa
238	20414	2025-04-16	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Riveras Del Rio
239	20415	2025-04-16	SUMINISTRO DE AGUA	9,0	115896	Barrio Antigua Constituyente
240	20416	2025-04-16	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Campo De Tiro Defender Vereda Lagunetas
241	20424	2025-04-17	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Riberas Del Rio
242	20436	2025-04-18	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
243	20447	2025-04-19	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
244	20455	2025-04-20	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Carrera 16 3e-07 Sur
245	20458	2025-04-21	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	KILÓMETRO 1 VÍA LEBRIJA-GIRÓN
246	20459	2025-04-21	SUMINISTRO DE AGUA	0,0	115896	BARRIO LLANITO BAJO
247	20466	2025-04-21	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	CARRERA 16 3E-07 SUR
248	20467	2025-04-22	LAVADO	9,5	115896	Coliseo Primero de Mayo Cancha La Calavera
249	20468	2025-04-22	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	VEREDA NAZARET
250	20473	2025-04-22	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	EDIFICIO RIVERA REAL
251	20476	2025-04-23	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO
252	20479	2025-04-23	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	EDIFICO RIVERA REAL
253	20484	2025-04-24	SUMINISTRO DE AGUA	8,0	115896	LA ANTIGUA CONSTITUYENTE
254	20486	2025-04-24	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	RIBERAS DEL RIO EDIFICIO RIVERA REAL
255	20489	2025-04-25	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	VEREDA NAZARET SECTOR VISTA REAL
256	20494	2025-04-25	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	CALLE 4SUR 16-04 EDIFICIO RIVERA REAL

000141

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO VIGENCIA 2025

N°	N. Planilla	Fecha	Tip. Emergencia	Mts3 Agua transportada y abastecida	Factura amb	Ubicación
257	20501	2025-04-26	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	RIBERAS DEL RIO
258	20503	2025-04-27	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	RIBERAS DEL RIO
259	20508	2025-04-28	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Km 1 Vía Lebrija-Girón
260	20511	2025-04-28	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Calle 32 28-56 Llanito Bajo
261	20517	2025-04-28	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Cra 16 3e - 07 Sur Riberas Del Rio
262	20521	2025-04-29	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Altos De Nazareth Vía Acapulco Girón
263	20525	2025-04-29	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Riberas Del Rio
264	20528	2025-04-30	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda La Aguada De Ceferino
265	20534	2025-04-30	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
266	20537	2025-05-01	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
267	20548	2025-05-02	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	Riberas Del Rio
268	20553	2025-05-03	SUMINISTRO DE AGUA	8,00	115896	Antigua Constituyente
269	20554	2025-05-03	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Calle 4sur 16-04 Edificio Rivera Real
270	20556	2025-05-04	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Riberas Del Rio
271	20558	2025-05-05	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	Km 1 Vía Lebrija-Girón
272	20559	2025-05-05	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	115896	Calle 32 28-54 Llanito Bajo
273	20563	2025-05-05	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Edifico Ribera Real
274	20566	2025-05-06	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Nazaret Por Acapulco
275	20570	2025-05-06	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Calle 19 17-14 Obra Clínica De Girón
276	20571	2025-05-06	SUMINISTRO DE AGUA	19,00	115896	Cll19 17-14 Nueva Clínica De Girón
277	20572	2025-05-06	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
278	20573	2025-05-06	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Calle 19 17-14 Obra Clínica De Girón
279	20574	2025-05-06	SUMINISTRO DE AGUA	19,00	115896	Calle 17 19-14
280	20576	2025-05-06	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Calle 19 17-14 Obra Clínica De Girón
281	20577	2025-05-06	SUMINISTRO DE AGUA	19,00	115896	Calle 17 19- 14
282	20578	2025-05-06	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Calle 19 17-14 Obra Clínica De Girón
283	20579	2025-05-06	SUMINISTRO DE AGUA	19,00	115896	Calle 17 19-14
284	20580	2025-05-06	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Calle 19 17-14 Obra Clínica De Girón
285	20581	2025-05-07	SUMINISTRO DE AGUA	19,00	115896	Calle 17 19- 14
286	20582	2025-05-07	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Calle 19 17-14 Obra Clínica De Girón
287	20583	2025-05-07	SUMINISTRO DE AGUA	19,00	115896	Calle 17 19-14
288	20584	2025-05-07	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Calle 19 17-14 Obra Clínica De Girón
289	20585	2025-05-07	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda La Aguada De Ceferino
290	20588	2025-05-07	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Parqueadero Del Sector 1 Nuevo Girón
291	20590	2025-05-07	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Cale 4 Sur 16-04 Rivera real
292	20592	2025-05-07	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	NA	Cárcel Palo gordo
293	20595	2025-05-08	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Cárcel Palo Gordo

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO VIGENCIA 2025

N°	N. Planilla	Fecha	Tip. Emergencia	Mts3 Agua transportada y abastecida	Factura amb	Ubicación
294	20599	2025-05-08	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Cra 16 No 3e-07 Sur
295	20602	2025-05-09	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vista Real Acapulco
296	20606	2025-05-09	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Edificio Ribera Real Calle 4sur 16-04 Riberas Del Rio
297	20614	2025-05-10	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	Edificio Rivera Real
298	20617	2025-05-11	SUMINISTRO DE AGUA	7,00	115896	Edificio Rivera Real
299	20618	2025-05-12	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	kilometro 1 via lebrija a giron
300	20622	2025-05-12	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	calle 4 sur 16-04 Riverareal
301	20627	2025-05-13	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Nazaret
302	20632	2025-05-13	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 4 sur 16-04 Riverareal
303	20633	2025-05-13	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	Calle 36 sur 20-03 Urbanizacion San Benito Nuevo Giron
304	20635	2025-05-14	SUMINISTRO DE AGUA	8,00	115896	Barrio antigua constituyente
305	20636	2025-05-14	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda la Aguada de Ceferino
306	20640	2025-05-14	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Riberas del rio
307	20650	2025-05-15	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Riberas del rio
308	20656	2025-05-16	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Edifico ribera real
309	20660	2025-05-17	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	Riberas del rio
310	20663	2025-05-18	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 4 sur 16-04 Riverareal
311	20669	2025-05-19	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	Kilometro 1 via lebrina a giro
312	20670	2025-05-19	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	Llanito bajo
313	20673	2025-05-19	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Penitenciaria Palogordo, vereda palogordo
314	20679	2025-05-19	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 4 sur 16-04 Riverareal
315	20684	2025-05-20	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Nazareth
316	20693	2025-05-20	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Ribera real
317	20696	2025-05-21	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda la aguada de ceferino
318	20699	2025-05-21	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Calle 32C 34C Ciudadela del Oriente
319	20703	2025-05-21	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Ciudadela del Oriente
320	20704	2025-05-21	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Riberas del rio
321	20712	2025-05-22	SUMINISTRO DE AGUA	6,00	115896	Edificio rivera real
322	20716	2025-05-23	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Acapulco Sector Vista Real
323	20718	2025-05-23	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	La Palmita
324	20720	2025-05-23	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	Calle 4 Sur. 16 -04 Riberas Real
325	20723	2025-05-24	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Antigua Constituyente
326	20728	2025-05-24	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 4 sur 16-04 Riverareal
327	20735	2025-05-25	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 4 sur 16-04 Riverareal
328	20737	2025-05-26	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	Kilometro 1 Vía Girón Lebrija
329	20743	2025-05-26	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Riberas del rio
330	20746	2025-05-27	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Vereda Nazareth

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO VIGENCIA 2025

N°	N. Planilla	Fecha	Tip. Emergencia	Mts3 Agua transportada y abastecida	Factura amb	Ubicación
331	20755	2025-05-27	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Riberas del rio
332	20763	2025-05-28	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Hacienda Rio de Oro, vereda la guada de ceferino
333	20766	2025-05-28	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	Edificio rivera real
334	20771	2025-05-29	SUMINISTRO DE AGUA	5,00	115896	Edificio rivera real
335	20774	2025-05-30	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Barrio sinai - tanques comunitarios
336	20775	2025-05-30	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	NA	Barrio Sinai
337	20781	2025-05-30	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 4 sur 16-04 Riverareal
338	20782	2025-05-31	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Barrio Sinai Tanque comunitario
339	20788	2025-05-31	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 4 sur 16-04 Riverareal
340	20794	2025-06-01	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Edificio Ribera real calle 4sur 16-04 Riberas del rio
341	20797	2025-06-02	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Kilómetro 1 Vía Girón Lebrija
342	20798	2025-06-02	SUMINISTRO DE AGUA	0,0	0	Llanito Bajo
343	20801	2025-06-02	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riberas Del Rio
344	20803	2025-06-03	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Altos De Nazareth Vía Acapulco Girón
345	20810	2025-06-03	SUMINISTRO DE AGUA	9,0	115896	Antigua Constituyente
346	20811	2025-06-03	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Riberas Real Calle 4 Sur 16-04
347	20814	2025-06-04	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Hacienda Rio De Oro - Vereda La Aguada de Ceferino
348	20823	2025-06-04	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Edificio Rivera Real
349	20828	2025-06-05	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
350	20830	2025-06-06	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115897	Acapulco Sector Vista Real
351	20837	2025-06-06	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
352	20840	2025-06-07	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riveras del Rio
353	20845	2025-06-08	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riveras del Rio
354	20850	2025-06-09	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Edificio Rivera Real
355	20852	2025-06-10	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Escuela La Aguada De Ceferino Carrizal - Vereda Carrizal
356	20853	2025-06-10	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Altos De Nazareth Vía Acapulco Girón
357	20857	2025-06-10	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Edificio Rivera Real
358	20859	2025-06-11	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	La Aguada De Ceferino
359	20865	2025-06-11	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
360	20873	2025-06-12	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
361	20874	2025-06-12	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115886	Antigua Constituyente
362	20881	2025-06-13	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riberas Del Rio
363	20885	2025-06-14	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riberas Del Rio
364	20894	2025-06-16	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Km 1 Vía Lebrija - Girón
365	20895	2025-06-16	SUMINISTRO DE AGUA	0,0	115896	Calle 32 28-54 Llanito Bajo
366	20898	2025-06-16	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Edificio Rivera Real
367	20905	2025-06-17	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Nazareth

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO VIGENCIA 2025

N°	N. Planilla	Fecha	Tip. Emergencia	Mts3 Agua transportada y abastecida	Factura amb	Ubicación
368	20910	2025-06-17	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
369	20916	2025-06-18	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	La Aguada De Ceferino
370	20920	2025-06-18	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
371	20922	2025-06-19	SUMINISTRO DE AGUA	1,5	115896	Llanito Bajo
372	20927	2025-06-19	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riberas Del Rio
373	20934	2025-06-20	SUMINISTRO DE AGUA	9,0	115896	Nueva Clínica De Girón
374	20935	2025-06-20	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riberas Del Rio
375	20937	2025-06-21	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vista Real
376	20946	2025-06-21	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Edificio Rivera Real
377	20950	2025-06-22	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Ribera Real Calle 4 Sur16-04
378	20953	2025-06-23	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Km 1 Vía Lebrija - Girón
379	20954	2025-06-23	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Calle 32 28-55 Llanito Bajo
380	20958	2025-06-23	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
381	20961	2025-06-24	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Nazareth
382	20964	2025-06-24	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Edificio Rivera real
383	20966	2025-06-25	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	La Aguada de Ceferino
384	20971	2025-06-25	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	119856	Carrera 16 3E -07
385	20980	2025-06-26	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Riberas Del Rio
386	20985	2025-06-27	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Calle 19 17-14 Clínica De Girón E.S.E
387	20988	2025-06-28	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-0 Rivera Real
388	20996	2025-06-28	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Edifico Ribera Real
389	21002	2025-06-29	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
390	21003	2025-06-30	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	Kilometro 1 via lebrija a giron
391	21007	2025-06-30	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Antigua Constituyente
392	21008	2025-06-30	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 4 sur 16-04 Riverareal
TOTAL AGUA TRANSPORTADA EN MT3				2565,5		

000645

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO DE GIRÓN VIGENCIA 2025	
Transportes realizados por el CBVF	392
Agua transportada por el CBVF en mt3	2565,5
Cantidad de agua según Convenio 684 del 30 de diciembre de 2024 en mt3	**1.900**
Agua pendiente por Transportar en mt3	-

970066

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO VIGENCIA 2025

N°	N. Planilla	Fecha	Tip. Emergencia	Mts3 Agua transportada y abastecida	Factura amb	Ubicación
1	20794	2025-06-01	SUMINISTRO DE AGUA	4,50	115896	Edificio Ribera real calle 4sur 16-04 Riberas del rio
2	20797	2025-06-02	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Kilómetro 1 Vía Girón Lebrija
3	20798	2025-06-02	SUMINISTRO DE AGUA	0,0	0	Llanito Bajo
4	20801	2025-06-02	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riberas Del Rio
5	20803	2025-06-03	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Altos De Nazareth Vía Acapulco Girón
6	20810	2025-06-03	SUMINISTRO DE AGUA	9,0	115896	Antigua Constituyente
7	20811	2025-06-03	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Riberas Real Calle 4 Sur 16-04
8	20814	2025-06-04	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Hacienda Rio De Oro - Vereda La Aguada de Ceferino
9	20823	2025-06-04	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Edificio Rivera Real
10	20828	2025-06-05	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
11	20830	2025-06-06	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115897	Acapulco Sector Vista Real
12	20837	2025-06-06	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
13	20840	2025-06-07	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riveras del Rio
14	20845	2025-06-08	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riveras del Rio
15	20850	2025-06-09	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Edificio Rivera Real
16	20852	2025-06-10	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Escuela La Aguada De Ceferino Carrizal - Vereda Carrizal
17	20853	2025-06-10	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Altos De Nazareth Vía Acapulco Girón
18	20857	2025-06-10	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Edificio Rivera Real
19	20859	2025-06-11	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	La Aguada De Ceferino
20	20865	2025-06-11	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
21	20873	2025-06-12	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
22	20874	2025-06-12	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115886	Antigua Constituyente
23	20881	2025-06-13	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riberas Del Rio
24	20885	2025-06-14	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riberas Del Rio
25	20894	2025-06-16	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Km 1 Vía Lebrija - Girón
26	20895	2025-06-16	SUMINISTRO DE AGUA	0,0	115896	Calle 32 28-54 Llanito Bajo
27	20898	2025-06-16	SUMINISTRO DE AGUA	6,0	115896	Edificio Rivera Real
28	20905	2025-06-17	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Nazareth
29	20910	2025-06-17	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
30	20916	2025-06-18	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	La Aguada De Ceferino
31	20920	2025-06-18	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
32	20922	2025-06-19	SUMINISTRO DE AGUA	1,5	115896	Llanito Bajo
33	20927	2025-06-19	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riberas Del Rio
34	20934	2025-06-20	SUMINISTRO DE AGUA	9,0	115896	Nueva Clínica De Girón
35	20935	2025-06-20	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Riberas Del Rio
36	20937	2025-06-21	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vista Real
37	20946	2025-06-21	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Edificio Rivera Real

4700047

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO GIRÓN DEPARTAMENTO: SANTANDER

CONSOLIDADO DETALLADO VIGENCIA 2025

N°	N. Planilla	Fecha	Tip. Emergencia	Mts3 Agua transportada y abastecida	Factura amb	Ubicación
38	20950	2025-06-22	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Ribera Real Calle 4 Sur16-04
39	20953	2025-06-23	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Km 1 Vía Lebrija - Girón
40	20954	2025-06-23	SUMINISTRO DE AGUA	2,0	115896	Calle 32 28-55 Llanito Bajo
41	20958	2025-06-23	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera real
42	20961	2025-06-24	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Vereda Nazareth
43	20964	2025-06-24	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	115896	Edificio Rivera real
44	20966	2025-06-25	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	La Aguada de Ceferino
45	20971	2025-06-25	SUMINISTRO DE AGUA	5,0	119856	Carrera 16 3E -07
46	20980	2025-06-26	SUMINISTRO DE AGUA	4,5	115896	Riberas Del Rio
47	20985	2025-06-27	SUMINISTRO DE AGUA	9,5	115896	Calle 19 17-14 Clínica De Girón E.S.E
48	20988	2025-06-28	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-0 Rivera Real
49	20996	2025-06-28	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Edifico Ribera Real
50	21002	2025-06-29	SUMINISTRO DE AGUA	4,0	115896	Calle 4 Sur 16-04 Rivera Real
51	21003	2025-06-30	SUMINISTRO DE AGUA	2,00	115896	Kilometro 1 via lebrija a giron
52	21007	2025-06-30	SUMINISTRO DE AGUA	9,50	115896	Antigua Constituyente
53	21008	2025-06-30	SUMINISTRO DE AGUA	4,00	115896	Calle 4 sur 16-04 Riverareal
TOTAL AGUA TRANSPORTADA EN MT3				**282,5**		

000048

REPORTE SUMINISTROS DE AGUA MUNICIPIO DE GIRÓN CORTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO VIGENCIA 2025	
Transportes realizados por el CBVF vigencia 2025	392
Transportes realizados por el CBVF en junio	53
Agua transportada por el CBVF en mt3 durante la vigencia 2025	2565,5
Agua transportada por el CBVF en mt3 en junio	282,5
Cantidad de agua según Convenio 684 del 30 de diciembre de 2024 en mt3	**1.900**
Agua pendiente por Transportar en mt3	**-**

0000049

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

ACTIVIDAD Y GESTIÓN REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL CBVF MUNICIPIO DE GIRÓN DEL 01/06/2025 – 30/06/2025.

1 LABORES DE INSPECCIONES Y REVISIONES TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA EN EDIFICACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y PARTICULARMENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE COMERCIO E INDUSTRIALES

1.1 Inspecciones CBVF.

En el mes de junio de 2025, se realizaron las siguientes inspecciones por parte del departamento de gestión del riesgo del CBVF en el Municipio de Girón. A continuación, se describen los servicios de inspección que se realizaron de acuerdo con lo establecido en la ley 1575 de 2012 articulo 42.




Figura No. 1: Inspecciones departamento de gestión del riesgo – junio de 2025.

SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN	CLASIFICACIÓN	NÚMERO INSPECCIONES
C1	COMERCIAL SERVICIOS	4
C2	COMERCIAL BIENES	18
E	ESPECIALES	1
I1	INSTITUCIONAL RECLUSIÓN	0
I2	INSTITUCIONAL SALUD O INCAPACIDAD	0
I3	INSTITUCIONAL EDUCACIÓN	0
I4	INSTITUCIONAL SEGURIDAD PÚBLICA	0
I5	INSTITUCIONAL SERVICIOS PÚBLICOS	0
L1	LUGARES DE REUNIÓN DEPORTIVOS	0
L2	LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES Y TEATROS	0
L3	LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS	23
L4	LUGARES DE REUNIÓN RELIGIOSOS	0
L5	LUGARES DE REUNIÓN TRANSPORTE	0
R1	RESIDENCIAL UNIFAMILIAR Y BIFAMILIAR	0
R2	RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR	1
R3	RESIDENCIAL HOTELES	2
A1	ALMACENAMIENTO RIESGO MODERADO	2
A2	ALMACENAMIENTO RIESGO BAJO	1
F1	FABRIL E INDUSTRIAL RIESGO MODERADO	0
F2	FABRIL E INDUSTRIAL RIESGO BAJO	3
P	ALTA PELIGROSIDAD	2
T	TEMPORAL	2
AN	ANULADA	0
TOTAL, INSPECCIONES		**59**

Tabla No. 1: Características del uso de acuerdo con la empresa

VISITAS REALIZADAS	NÚMERO
CUMPLE	34
NO CUMPLE	24
N/A	1

Tabla No. 2: Resultados de Inspección

2 Consolidado de actividades y gestión realizada por el departamento de gestión del riesgo en el Municipio de Girón, en el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio de 2025.

FECHA	USO	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	CONSECUTIVO
20/06/2025	F2 - Riesgo bajo	ALFA SAINT SAS BIC	PR01-311
20/06/2025	F2 - Riesgo bajo	MEDVIVIR SAS	PR01-312
24/06/2025	R2 - Multifamiliar	CONJUNTO RESIDENCIAL FIORE DE CAMPIÑA	PR01-313
24/06/2025	R3 - Hoteles	HOSTAL CHIMITA	PR01-314
24/06/2025	A2 - Riesgo bajo	CENTRO DE DISTRIBUCCION GRUPO ÉXITO	PR01-315
17/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	EVENTO COSUMBO CUARTETO DE NOS	PR13-264
6/06/2025	C2 - Comercial de bienes	DIVERLICORES	PR18-498
9/06/2025	C2 - Comercial de bienes	ORIALAN	PR19-884
9/06/2025	C2 - Comercial de bienes	TIENDA MIS HIJOS Y DIOS	PR19-885
9/06/2025	C2 - Comercial de bienes	PAN MARLY	PR19-886
9/06/2025	C2 - Comercial de bienes	LA LIKO	PR19-887
9/06/2025	C2 - Comercial de bienes	TIENDA GIRON CAMPESTRE	PR19-888
26/06/2025	C2 - Comercial de bienes	MICROMERCADO EL PALENQUE	PR19-889
26/06/2025	C2 - Comercial de bienes	MICROMERCADO Y AUTOSERVICIO QUIROGA	PR19-890
26/06/2025	C2 - Comercial de bienes	CALZADO JOTAM	PR19-891
26/06/2025	C2 - Comercial de bienes	PERFUMERIA Q R	PR19-892
26/06/2025	C2 - Comercial de bienes	SALSAMENTARIA DAYIS	PR19-893
10/06/2025	C2 - Comercial de bienes	MICROMERCADO EL CARACOL	PR20-129
10/06/2025	C2 - Comercial de bienes	MICROMERCADO LA OFICINA	PR20-130
10/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	EL RINCONCITO GIRONES	PR20-131
10/06/2025	C1 - Comercial de Servicios	EXPERTOS IPS SAS	PR20-132
11/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	CASINO MAR DE PLATA	PR20-133
11/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	TERRIBLE´S CASINO	PR20-134
11/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	CASINO GIRON	PR20-135
11/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	CASINO EL RANCHO	PR20-136

12/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	TIENDA RUBICON	PR20-137
12/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	EL CANTINAZO LA 19	PR20-138
13/06/2025	C2 - Comercial de bienes	PUNTO DE ENCUENTRO PUERTO MADERO	PR20-139
16/06/2025	A1 - Riesgo moderado	RECUPERADORA DE GIRON SAS	PR20-140
16/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	EL ESCONDITE	PR20-141
16/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	ELI TELECOMUNICACIONES S.A.S.	PR20-142
17/06/2025	C1 (COMERCIAL DE SERVICIOS)	BANCO CAJA SOCIAL GIRON	PR20-143
17/06/2025	L3 (LUGARES DE REUNION SOCIALES Y RECREATIVOS)	EL CANEY PARRILLA BAR	PR20-144
17/06/2025	P - Alta peligrosidad	RAYADO PIROTECNIA S.A.S.	PR20-145
17/06/2025	C1 (COMERCIAL DE SERVICIOS)	EXPERTOS IPS SAS	PR20-146
18/06/2025	L3 (LUGARES DE REUNION SOCIALES Y RECREATIVOS)	EL RINCONCITO GIRONES	PR20-147
18/06/2025	C2 (COMERCIAL DE BIENES)	MICROMERCADO LA OFICINA	PR20-148
18/06/2025	C2 (COMERCIAL DE BIENES)	MICROMERCADO SALOME	PR20-149
19/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	FUENTE DE SODA AQUI EN LOS RECUERDOS DE ELLA	PR20-150
19/06/2025	C2 - Comercial de bienes	LICORERA FER	PR20-151
19/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	Fuente de soda la jenny	PR20-152
20/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	Zirus pizza sas	PR20-153
20/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	EROS GASTROBAR	PR20-154
24/06/2025	C1 - Comercial de Servicios	Banco agrario de Colombia s.a.	PR20-155
24/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	Fuente de soda mi juguito	PR20-156
25/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	Los tragos de vamjo	PR20-157
25/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	Café bar chimita	PR20-158
26/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	Fuente de soda sport bar	PR20-159
26/06/2025	C2 - Comercial de bienes	TIENDA RUBY	PR20-160
26/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	DRINK AND COFEE RAMIREZ	PR20-161
27/06/2025	A1 - Riesgo moderado	ALMACEN POWER MOTOS	PR20-162
1/06/2025	T- Temporal(eventos)	Vigilia Iglesia Pentecostal Unidas de Colombia - CENFER	PR23-11
19/06/2025	P - Alta peligrosidad	IMETSA S.A.S	PR23-12

12/06/2025	T- Temporal(eventos)	BREAKFAST TBL S.A.S. CAMILO NUESTRO LUGAR FELIZ TOUR	PR25-02
19/06/2025	F2 - Riesgo bajo	CONCENTRADOS ESPARTACO	PRO1-306
20/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	LICORERA LILY	PRO1-307
20/06/2025	R3 - Hoteles	HOTELPLAZA GIRON	PRO1-308
20/06/2025	L3 - Sociales y Recreativos	CASINO ATLANTIS BETS	PRO1-309
20/06/2025	E - Especial	LAVADERO TSUNAMI CARS	PRO1-310

Tabla No. 3: Consolidado de actividades realizadas en el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del 2025.

De acuerdo con la tabla No. 03, se anexa en este informe ciento ocho **(108)** folios correspondientes a las inspecciones realizadas en el municipio de Girón.

2.1 Consolidado de actividades y gestión realizada por el departamento de gestión del riesgo en el Municipio de Girón, año 2025.

Actualmente en el municipio de Girón hasta el mes de junio de 2025 se ha realizado **454** inspecciones por parte del departamento de gestión del riesgo de acuerdo con las solicitudes realizadas por los clientes.

A continuación, en la figura No. 2 y No. 3 se ilustran las inspecciones realizadas en el Municipio de Girón.



Figura No. 2: Inspecciones del departamento de gestión del riesgo en el año 2025.



Figura No. 3: Total Inspecciones realizadas por mes, departamento de gestión del riesgo año 2025.

INFORME ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

El Área de Gestión Ambiental del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, para el mes de junio de 2025 realizó las siguientes actividades en el municipio de Girón:

1. **Reporte a CDMB de áreas afectadas, producto de incendios de cobertura vegetal**

La Coordinación de Gestión Ambiental viene compilando en una base de datos, cada una de las emergencias que son atendidas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, inherentes a incendios de cobertura vegetal, lo anterior con el ánimo de informar a las entidades competentes a fin de que sean adelantados los trámites de su competencia.

No aplica para este periodo.

2. **Inspección del componente arbóreo que representa inminente riesgo para la comunidad**

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, viene atendiendo solicitudes de intervención de especies forestales, única y exclusivamente cuando las condiciones físicas y sanitarias de los árboles son deficientes y por ende requieren ser intervenidos mediante la modalidad de corte total, para tal caso personal adscrito a la Institución Bomberil realiza inspección ocular componente arbóreo, a fin de verificar las condiciones fitosanitarias.

FECHA	TIPO ACTIVIDAD	UBICACIÓN
04/06/2025	INSPECCIÓN ARBOREA	CALLE 49 # 26 - 44 COLEGIO NIEVES CORTES PICÓN
04/06/2025	INSPECCIÓN ARBOREA	COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
06/06/2025	INSPECCIÓN ARBOREA	CALLE 20B # 22 - 57 BARRIO PORTAL CAMPESTRE
09/06/2025	INSPECCIÓN ARBOREA	CALLE 31B # 18ª - 02 BARRIO CASTILLA REAL
09/06/2025	INSPECCIÓN ARBOREA	CARRERA 15 # 13ª - 09 BARRIO PUERTO MADERO
09/06/2025	INSPECCIÓN ARBOREA	CARRERA 16 CON CALLE 16 BARRIO LOS CÁMBULOS

10/06/2025	INSPECCIÓN ARBOREA	BARRIO HOYO UNO
24/06/2025	INSPECCIÓN ARBOREA	CALLE 30 # 24 - 33 BARRIO CASCO ANTIGUO
24/06/2025	INSPECCIÓN ARBOREA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO SERRANO MUÑOZ SEDE B
24/06/2025	INSPECCIÓN ARBOREA	TRANSVERSAL 54 # 22C - 135 ALTOS DE CARRIZAL

Fuente: Autor

Es de resaltar que previo a la intervención se debe contar con la respectiva autorización expedida por la Autoridad Ambiental competente.

3. **Capacitaciones de Apoyo**

El Área de Gestión Ambiental del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, realizó reunión con los colegios y presidentes de junta de acción comunal, para programación capacitaciones en temas de Educación ambiental, Gestión del Riesgo, dirigida a docentes, estudiantes y comunidad del municipio de Girón.

N° PLANILLA	FECHA	SERVICIO	PERSONAS CAPACITADAS	UBICACIÓN
GA09-377	06/06/2025	CAPACITACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL	312	COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN- SEDE A
GA09-379	12/06/2025	CAPACITACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL	530	COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN- SEDE A
GA09-381	12/06/2025	CAPACITACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL	176	COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN- SEDE COLMENA
TOTAL= 1.018				

Fuente: Autor

4. **Plan Choque**

El Área de Gestión Ambiental del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, realizó actividades de Plan choque mediante la entrega de volantes con información sobre las medidas de prevención que debemos tener en temporada seca o temporada de lluvias y los números de atención a emergencias en el municipio de Girón.

N° PLANILLA	FECHA	SERVICIO	PERSONAS CAPACITADAS	UBICACIÓN
GA09-378	06/06/2024	CAMPAÑA DE CHOQUE	312	COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN- SEDE A
GA09-380	12/06/2025	CAMPAÑA DE CHOQUE	530	COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN- SEDE A
GA09-382	12/06/2025	CAMPAÑA DE CHOQUE	178	COLEGIO VILLAS- SEDE COLMENA
TOTAL= 1.020 Volantes Campaña Choque.				

Fuente: Autor.

5. **Campañas digitales de prevención de emergencias**

Se realiza socialización de imágenes y videos nuestras redes sociales del CBVF, de igual manera en los grupos de WhatsApp de los presidentes de juntas de acción comunal del municipio con el objetivo de sensibilizar a la comunidad en prevención de emergencias y entregar información del pronóstico del tiempo según el IDEAM.

Imagen 1 Reporte de IDEAM




Imagen 2 Reporte de IDEAM




Imagen 3. Reporte de IDEAM



Imagen 4. Reporte de IDEAM



Imagen 5. Reporte de IDEAM



6. **Capacitaciones de Siembra y Conserva la vida**

Se realiza capacitaciones con el objetivo de concientizar a los estudiantes sobre la importancia de las abejas mediante actividades lúdicas y fomentar su conservación mediante la siembra de plantas que atraen a estos polinizadores y un hotel de abejas, con el enfoque de crear un entorno escolar más amigable con las abejas, fomentar la biodiversidad y generar la cultura ambiental en el municipio de Girón.

No aplica para este periodo.

Ing. DIEGO FERNANDO GARCÍA ALFONSO
Coordinador Departamento de Gestión del Riesgo
C.B.V.F.

Proyectó: Ing. Daisy Katherine Castro Rodríguez
Ingeniera Ambiental C.B.V.F.

Proyectó: Ing. Andrés Felipe Diaz Rueda
Ingeniero Civil C.B.V.F.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR01-306 Fecha: 2025-06-19 Hora: 09:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO											
NOMBRE: CONCENTRADOS ESPARTACO S.A.							**NIT:** 800.159.629-8				
DIRECCIÓN: Vereda rio frio - km 4 via floridablanca - giron						**BARRIO:** Vereda rio frio			**COMUNA:** No		
TELÉFONO: 3164108411				**CORREO ELECTRÓNICO:** sst@concentradosespartaco.com.co							
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL ENRIQUE ORTIZ MENESES											
DESCRIPCIÓN											
GRUPO DE OCUPACIÓN: F-2						**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** Fábrica concentrados para aves					
NÚMERO DE PISOS: 3				**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 2450.00			**No. EMPLEADOS:** 75				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	I	X	III	SR	

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	30.00 metros
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	1.00 metros en planta y en administración 1.50
3	Número de salidas	X	NO	Dos en planta y una en administración
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	Administración 1.40*3.00 metros y en planta 6*6 metro
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	1.40
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	Faltan
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	Cables expuestos
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Asistido	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR01-306 Fecha: 2025-06-19 Hora: 09:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	Cumple
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	Agosto - 2025
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	1.50 metros
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
En Tonalá planta y la admistracion	25Abc,Co2	20 Agua a presión	60Libras Co2 de	5,10,15,2026-08-19	Cumplen

REQUERIMIENTOS

Realizada visita de inspección ocular al establecimiento concentrados ESPARTACO en Girón se consta que no cumple con los requisitos mínimos contra incendio y seguridad humana por lo que no se da concepto favorable para la certificación, no cuenta con un sistema hidráulico contra incendio, no alarmas no detectores de humo que funciones , no luces de emergencia..

CONCEPTO FAVORABLE	SI	NO

NOMBRE INSPECTOR: ALVARO ORTIZ CALDERÓN	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Julieth VELANDIA duran	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR01 307 Fecha: 2025-06-20 Hora: 08:10:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: LICORERA LILY						**NIT:** 63346846-9				
DIRECCIÓN: Calle 33A No 16A-64 Giron					**BARRIO:** Rincón de Girón parte alta			**COMUNA:** No		
TELÉFONO: 3170202574			**CORREO ELECTRÓNICO:** glorialopezbasqurz485@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Gloria López Vasquez										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L-3					**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** Venta licores					
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 12.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	I	II	X	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	SI	NO	SI	NO	NA

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	2,00 metros
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	0,70 cm
3	Número de salidas	X	NO	Una
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	1,10 metros a dos abras
5	Ancho mínimo escaleras	SI	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	X
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO				
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	Cumple			

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR01 307 Fecha: 2025-06-20 Hora: 08:10:00

3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	Mayo-2026
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Entrada del establecimiento	1	Abc	10 libras	2026-05-30	Cumple

REQUERIMIENTOS

El estacionamiento no cuenta con el plano ruta evaluación no se da concepto par ala certificado hasta tanto no instale el plano

CONCEPTO FAVORABLE	SI	NO
NOMBRE INSPECTOR: ALVARO ORTIZ CALDERÓN	**FIRMA:**	
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Gloria López Vasquez	**FIRMA:**	

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR 01 308 Fecha: 2025-06-20 Hora: 09:34:00

DATOS ESTABLECIMIENTO			
NOMBRE: Hotel Girón Plaza		**NIT:** 27612366-5	
DIRECCIÓN: Calle 43 No 22 - 04 Girón	**BARRIO:** El Poblodo		**COMUNA:** No
TELÉFONO: 3134794745	**CORREO ELECTRÓNICO:** dalidaprada@gmail.com		
REPRESENTANTE LEGAL: Rosa Emma Soto de Reyes			

DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: R-3			**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** Toteles							
NÚMERO DE PISOS: 5		**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 400.00		**No. EMPLEADOS:** 2						
RECERTIFICACIÓN:	X	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	X	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	20 metros
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	1,00 metros
3	Número de salidas	X	NO	Una
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	1,10 metros a dos abras
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	0,90 cm
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	Cumple
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	Cumple
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	Cumple
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	Cumple
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	Certificación

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	X	NO	Asistido X	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo X	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	X NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	X NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	X NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	X NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	X NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	X NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	X NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO				

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR 01 308 Fecha: 2025-06-20 Hora: 09:34:00

2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	Mayo-2026
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	Base matero
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Dos extintores por piso	8	Abc	10 libras	2026-05-30	

REQUERIMIENTOS

Se recomienda al administrador limpiar las luces de emergencia.

CONCEPTO FAVORABLE	**X**	**SI**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: ALVARO ORTIZ CALDERÓN	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Dalida Prada villamizar	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR01 309 Fecha: 2025-06-20 Hora: 10:34:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: CASINO ATLANTIS BETS						**NIT:** 1102382346-2				
DIRECCIÓN: Calle 43 No 23 - 130 Girón					**BARRIO:** El Poblodo			**COMUNA:** No		
TELÉFONO: 3134234820			**CORREO ELECTRÓNICO:** isabella.og@hotmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: OLGA MARCELA MORALES CARVAJALINO										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L-3					**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** 9200 juegos de azar apuesta deportivas					
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 80.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	X NO	**COPROPIEDAD:**	SI	X NO	**RIESGO:**	X I	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X SI	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X SI	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X SI	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X SI	NO	8,00 metros a la salida
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X SI	NO	1,10 metros
3	Número de salidas	X SI	NO	Una
4	Ancho mínimo puertas	X SI	NO	1,10 * 1,90 a dos abras
5	Ancho mínimo escaleras	SI	X NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	X NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	X NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	X SI	NO	Aislado X	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	SI	X NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	X NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	X NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	X NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	X NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	X NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	X NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	X NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		**Relación extintores (Anexo)**			
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X SI	NO				

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR01 309 Fecha: 2025-06-20 Hora: 10:34:00

2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	Extintor Co2 no tienen manómetro
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	Mayo-2026
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	1,20 al piso
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Muro entrada a la bodega	1	Co2	10 libras	2026-05-30	Cumple

REQUERIMIENTOS

Se establece que el establecimiento no cumple ya que no cuenta con detectores de humo, plano ruta evacuación además las señalización no

CONCEPTO FAVORABLE	SI	NO

NOMBRE INSPECTOR: ALVARO ORTIZ CALDERÓN	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Olga Marcela Morales Carrillo	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR-01 310 Fecha: 2025-06-20 Hora: 11:43:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: TSUNAMI CARS						**NIT:** 28155976-0				
DIRECCIÓN: Calle 25 No 21B - 291 Giron					**BARRIO:** Barrio parque gallineral			**COMUNA:** No		
TELÉFONO: 3219372637			**CORREO ELECTRÓNICO:** sandra1982mil@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MILENA DIAZ MALAGON										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: E- especiales					**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** 4520 Lavado de vehículos					
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 115.00			**No. EMPLEADOS:** 7				
RECERTIFICACIÓN:	X	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	X	**RIESGO:**	I	X	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	SI	NO	SI	NO	NA

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	6,0 metros abierto
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	Abierto
3	Número de salidas	X	NO	Abierto
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	Abierto
5	Ancho mínimo escaleras	SI	X NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	X NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	X NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	X NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)								
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**				
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**						
1	Tipo de alarma	SI	X NO	Aislado	Convencional	Direccionable		
2	Tipo de detectores	SI	X NO	Humo	Calor	Mixto		
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**						
1	¿El sistema está presurizado?	SI	X NO					
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	X NO					
3	¿Tiene drenaje?	SI	X NO					
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	X NO					
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**						
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	X NO	Clase I	Clase II	Clase III	X	
2	¿Tiene Siamesas?	SI	X NO	NA				
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	X NO					
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)				
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO					
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	150 psi				

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR-01 310 Fecha: 2025-06-20 Hora: 11:43:00

3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	Diciembre -2025
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	1,30 metros del suelo
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Pared	1	Abc	10 libras	2025-12-30	

REQUERIMIENTOS

No se da concepto por falta de luz de emergencia

CONCEPTO FAVORABLE	**SI**	**NO**
NOMBRE INSPECTOR: ALVARO ORTIZ CALDERÓN	**FIRMA:**	
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Gloria Meza	**FIRMA:**	

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

1339000

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR01 311 Fecha: 2025-06-20 Hora: 13:41:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: ALFA SAINT SAS BIC							**NIT:** 800.063.392 - 4			
DIRECCIÓN: Bodega 54 centro industrial San Jorge Girón						**BARRIO:** San Jorge			**COMUNA:** No	
TELÉFONO: 3163953958				**CORREO ELECTRÓNICO:**		lider.administrativo@alfasaint.com				
REPRESENTANTE LEGAL: German Iván arenas Carrillo										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: F-2						**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** 4290 actividad de construcción				
NÚMERO DE PISOS: 3				**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 418.00			**No. EMPLEADOS:** 9			
RECERTIFICACIÓN:	SI	X	**COPROPIEDAD:**	X	NO	**RIESGO:**	I	X	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	20, 0 metros a la calle
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	1,20 metros
3	Número de salidas	X	NO	Una
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	1,20*1,90 metros y portón de 2,80 * 3,00et
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	1,40 metros
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	X	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	X	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	X	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	SI	X	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	X				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	X				
3	¿Tiene drenaje?	SI	X				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	X				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	X	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	X	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	X				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		**Relación extintores (Anexo)**			
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO				

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR01 311 Fecha: 2025-06-20 Hora: 13:41:00

2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	150 psi
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	Noviembre -2025
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	En piso base tipo matera
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
En toda la parte administrativa y parte de bodega	6	abc y C02	10 libras	2025-11-30	Cumplen

REQUERIMIENTOS

Realizada visita de inspección ocular al establecimiento Alfa Saint se consta que no cumple con los requisitos mínimos contra incendio y segu

CONCEPTO FAVORABLE	SI	NO

NOMBRE INSPECTOR: ALVARO ORTIZ CALDERÓN	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Alejandra atara diaz	**FIRMA:** Alejandra Atara

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR01 312 Fecha: 2025-06-20 Hora: 13:45:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: MEDVIVIR S.A.S.						**NIT:** 900.989.962 - 1				
DIRECCIÓN: Parque industrial San Jorge bodega 19				**BARRIO:** San Jorge				**COMUNA:** No		
TELÉFONO: 3164912404			**CORREO ELECTRÓNICO:** direccion.tecnica@medvivir.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Milton pava Contreras										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: A-2					**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** 4665 comercializadora de medicamentos					
NÚMERO DE PISOS: 3			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 42855.00			**No. EMPLEADOS:** 32				
RECERTIFICACIÓN:	SI	X	**COPROPIEDAD:**	X	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	30, metros a la callep
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	1,00 mts en bodega y 1,40 en oficinas adminis
3	Número de salidas	X	NO	Una
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	1,10 metros a dos abras
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	1,30 metros
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	X	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	X	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo X	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	X				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	X				
3	¿Tiene drenaje?	SI	X				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	X				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	X	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	X	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	X				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR01 312 Fecha: 2025-06-20 Hora: 13:45:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	Cumple
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	Febrero - 2026
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	En piso base tipo matera y sobre m
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Instalados en toda l aedificion	6	Abc , C02, solkidibras y 3780gramos		2026-06-20	Cumplen

REQUERIMIENTOS

Realizada visita de inspección ocular al establecimiento Medvivir ubicación en la bodega 19 de bodegas san Jorge se constata que cumple co

CONCEPTO FAVORABLE	X	SI	NO

NOMBRE INSPECTOR: ALVARO ORTIZ CALDERÓN	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Adriana Jaimes sanabria	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR01 313 Fecha: 2025-06-24 Hora: 09:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO											
NOMBRE: Conjunto Fiore de la campiña						**NIT:** 800.086.042-0					
DIRECCIÓN: Calle 28 bis No 30A - 30 Girón					**BARRIO:** La campiña				**COMUNA:** No		
TELÉFONO: 3232989762			**CORREO ELECTRÓNICO:** obrafiore@inacar.com								
REPRESENTANTE LEGAL: Henrry Herrera											
DESCRIPCIÓN											
GRUPO DE OCUPACIÓN: R-2					**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** Residencial						
NÚMERO DE PISOS: 16			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 39506.00			**No. EMPLEADOS:** 2					
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR	

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	SI	X	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	X

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	150 metros a la calle
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	1,10 metros
3	Número de salidas	X	NO	Dos por torre
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	1,10 metros puertas cortafuego
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	1,16 metros
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	X	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	Pedir certificados del proveedor

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	X	NO	Aislado	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo X	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO			
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO			
3	¿Tiene drenaje?	X	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	X	NO	A los detectores de humo aún están con los p		
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO	Clase I	Clase II	Clase III NA
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO	NA		
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO			
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR01 313 Fecha: 2025-06-24 Hora: 09:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	150 psi
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	Diciembre - 20255
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	Gabinetes
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
En los gabinetes	53	Abc	150	2025-12-30	Cumplen

REQUERIMIENTOS

Realizada visita de inspección ocular y prueba al sistema hidráulico se constata que la bomba cumple con los requisitos mínimos contra incer

CONCEPTO FAVORABLE	SI	NO
	X	

NOMBRE INSPECTOR: ALVARO ORTIZ CALDERÓN	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Andrés Ariza beltran	**FIRMA:** Andrés Ariza

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR01 314 Fecha: 2025-06-24 Hora: 11:36:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: Hostal chimita						**NIT:** 1.098.803 874-4				
DIRECCIÓN: Carrera 3 No 2-27 municipio de Girón					**BARRIO:** Porvenir chimita			**COMUNA:** No		
TELÉFONO: 3017655945			**CORREO ELECTRÓNICO:** innuva@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: IVONNE YULITZA NUÑEZ VASQUEZ										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: R-3				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** Hostales						
NÚMERO DE PISOS: 2			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 80.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	X	**COPROPIEDAD:**	X	NO	**RIESGO:**	I	X	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	X
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	X

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	20 metros
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	1,00 metros
3	Número de salidas	X	NO	Una
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	1,0 metro
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	0,90 cm
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	X	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)								
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**				
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**						
1	Tipo de alarma	X	NO	Aislado X	Convencional	Direccionable		
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo X	Calor	Mixto		
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**						
1	¿El sistema está presurizado?	SI	X					
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	X	Sistema seco				
3	¿Tiene drenaje?	SI	X					
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	X					
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**						
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA	
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO	NA				
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO					
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)				

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR01 314 Fecha: 2025-06-24 Hora: 11:36:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	150 psi
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	Mayo 2026
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	Gabinete
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
En los dos pisos gabinetes	4	Abc	10 libras	2026-05-30	Cumplen

REQUERIMIENTOS

Se realizó visita al establecimiento hostal chimita y se constata que cumple con los requisitos mínimos contra incendio y seguridad humana ci

CONCEPTO FAVORABLE	X	NO

NOMBRE INSPECTOR: ALVARO ORTIZ CALDERÓN	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Libardo Mayorga Ballesteros	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR01 315 Fecha: 2025-06-24 Hora: 23:56:00

DATOS ESTABLECIMIENTO											
NOMBRE: Centro de distribución grupo exito							**NIT:** 890.900.608-9				
DIRECCIÓN: Carrera 17 No 59-51 interior 1 Palenque						**BARRIO:** Palenque			**COMUNA:** No		
TELÉFONO: 3046324649				**CORREO ELECTRÓNICO:** admisnistrador.cedibucatamanaga@grupo-exito.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Yilene Sánchez oquendo											
DESCRIPCIÓN											
GRUPO DE OCUPACIÓN: A-2						**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** Almacenamiento mercancía					
NÚMERO DE PISOS: 2				**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 6300.00			**No. EMPLEADOS:** 41				
RECERTIFICACIÓN:	X	NO	**COPROPIEDAD:**	X	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR	

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	30 metros a cualquiera de las salidas
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	1,50 metros
3	Número de salidas	X	NO	Tres en bodega y 1 en admistracion
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	1,10 metros a dos abras
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	0,90 cm
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO X	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	X	NO	Aislado	Convencional X	Direccionable	
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo X	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO				
3	¿Tiene drenaje?	X	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO	Sistema de bombas sin rociador existe gabin			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO	Clase I	Clase II X	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR01 315 Fecha: 2025-06-24 Hora: 23:56:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	Febrero - 2026
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
En toda la edificacion	4	Abc, Co2, agua a presión	10 libras y 2.5 galones	2026-02-28	Cumplen

REQUERIMIENTOS

Realizada visita de inspección ocular y prueba al sistema hidráulico se constata que da una presión de 75 psi la cual no da con la presión exig

CONCEPTO FAVORABLE	SI	NO
	X	

NOMBRE INSPECTOR: ALVARO ORTIZ CALDERÓN	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: William Marín delgado	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-108
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Gestión Ambiental	Fecha: 03/10/2024
	FICHA DE INSPECCIÓN DE EVENTOS MASIVOS	Versión: 02

Fecha de inspección:	2025-06-17			**Planilla No:**	PR-264		
Hora de Inicio:	17:30:00			**Hora Final:**	00:00:00		
INFORMACION DE LA INSPECCION							
Lugar / Nombre	CUSUMBO S.A.S CUARTETO DE NOS						
Dirección	CENFER						
Responsable	CAMILO ALEJANDRO MEDINA ABELLA						
Teléfono	31337366129			**Grupo de ocupación:**	EVENTO		
INSPECCIÓN							
Aforo esperado:	1500			**Horario definitivo**			
Señalización:	1			**Inicio**		**Fin**	
Salidas de emergencia:	X	NO		17:30:00		00:00:00	
Cuenta con planos de ruta de evacuación:	X	NO		**Instalación PMU:**	0		
Conexiones eléctricas	X	NO		**Apertura puertas:**	18:30:00		
Puntos calientes:	SI	X		**Cuantos:**	2		
Extintores :	SI	X		**Cuantos:**	6		
Efectos especiales:	X	NO		NA	**Cumple:**	NO	
Fuegos pirotécnicos:	SI	NO		X			
Instalación pantallas	SI	X		**Cuantos:**	3		
OBSERVACIONES:							
Cumple con los requisitos de seguridad humana							
Nombre Responsable:	**JAVIER ALBERTO SÃ•NCHEZ AMOROCHO**						
Elaborado por:	**CESAR ESPINOSA**						

FIRMA RESPONSABLE **FIRMA INSPECTOR**

El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA (en adelante CBVF), identificado con NIT 804.002.186-5, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de la ley general de protección de datos personales (ley 1581 de 2012) y su decreto reglamentario 1377 de 2013 (y demás normas modificatorias, adicionalmente habiendo sido estas autorizadas por el beneficiario del servicio bomberil) le da a conocimiento que (Nosotros) hemos obtenido sus datos personales y cuenta con autorización expresa para el tratamiento de los datos personales que se recogen y datos biométricos sobre los cuales se le indica previamente que: (a) su finalidad, (b) carácter facultativo de la autorización. Estos datos están protegidos de acuerdo a la reserva legal (a) que se encuentra revestida por el ordenamiento jurídico, (b) la inalterabilidad de la atención de la emergencia (d) Publicación de las imágenes y videos captados en el lugar de la emergencia, sin los medios de comunicación requieren (e) Atención de las emergencias (f) Capacitación y redes sociales sin identificar personas. La Transferencia y Transmisión nacional e internacionales de datos personales cuando sea necesaria el desarrollo de los fines del tratamiento. Sus derechos de conocer, actualizar y cancelación/e. Datos personales podrán ser ejercidos por medio de las direcciones de correo protecciondedatos@bomberosdeflorida.com.co transparencia@bomberosdefloridablanca.org

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA
DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO
Área de Ingeniería

Código: FR-081 | Fecha: 12/08/2022 | Versión 08

FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR

Planilla No.: PR 18: 498 Fecha: 06-06-2025 Hora: 08:50 Nº 6246

DATOS ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: Divercicorcs NIT: 1098621314-1
DIRECCIÓN: Manzana 5 lote 12-19 Acapulco BARRIO: — COMUNA: —
TELEFONO: 3208586145 CORREO ELECTRÓNICO: annydanielasalazarvalbuena46@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: Salazar Valbuena Anny Daniela

DESCRIPCIÓN

GRUPO DE OCUPACIÓN: C-2 ACTIVIDAD PRINCIPAL Licorera
NÚMERO DE PISOS: 01 AREA TOTAL APROX (m2): 12 No. EMPLEADOS: 02
RECERTIFICACIÓN: SI X COOPROPIEDAD: SI X RIESGOS: I II III X

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD		
1	Camara de comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Unico Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	X
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072 / 2015)	SI	X			

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido. (Acceso a la salida)	SI	NO	N
2	Ancho mínimo corredores. (Acceso a la salida)	N	A	A
3	Numero de salidas			
4	Ancho mínimo puertas			
5	Ancho Mínimo escaleras			
6	Plano (s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	N-A
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, Cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	X	N-A

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
	DETECCIÓN Y ALARMA			
1	Tipo de sistema	X	NO	X [ ]
2	Tipo de detectores	X	NO	
	ROCIADORES AUTOMATICOS	NTC 2301		
1	¿El sistema esta presurizado?			Si, entonces Ficha Inspección de Bombeo
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	N	A	
3	¿Tiene drenaje?			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?			
	TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS	NTC 1669		CLASE I [ ] CLASE II [ ] CLASE III [ ]
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	N	A	
2	¿Tiene Siamesas?			Ficha Inspección Sistema de bombeo
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)			Relación extintores (Anexo)
	EXTINTORES PORTATILES (Mínimo 10 Libras)	NTC 2885		
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Piso parte Derecha	01	ABC	10 lb	Junio-2026	— " —

REQUERIMIENTOS

Cumple con los requisitos mínimos en Seguridad Humana y contra incendios

CONCEPTO FAVORABLE X NO

FIRMAS

NOMBRE INSPECTOR: Jose Acuña Valencia FIRMA: Jose Acuña
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Anny Daniela Salazar. FIRMA: Anny Salazar

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF- como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

Powered by CamScanner

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO
Área de Ingeniería

FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR

Código: FR-081 | Fecha: 12/08/2022 | Versión 08

Planilla No.: PR N: 884 Fecha: 09/06/2025 Hora: 14:58 Nº 5990

DATOS ESTABLECIMIENTO

NOMBRE:	Oriatan	NIT:	1081810269-5
DIRECCIÓN:	Manzana 1 Casa 24 Barrio Mirador de San Juan	BARRIO:	COMUNA:
TELEFONO:	3017722700	CORREO ELECTRÓNICO:	xilemar0726@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL:	Martinez Tulbs Xilena Maria		

DESCRIPCIÓN

GRUPO DE OCUPACIÓN:	C2	ACTIVIDAD PRINCIPAL	Tienda.								
NÚMERO DE PISOS:	1	AREA TOTAL APROX (m2):	70m2				No. EMPLEADOS:	01			
RECERTIFICACIÓN:	SI	X	COOPROPIEDAD:	X	NO		RIESGOS:	I	II	III	X

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD		
1	Camara de comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Unico Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072 / 2015)	SI	X	SI	NO	

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
3	Numero de salidas	SI	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	VALOR
5	Ancho Mínimo escaleras	SI	NO	VALOR
6	Plano (s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, Cerraduras)?	SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
	DETECCIÓN Y ALARMA	NTC		
1	Tipo de sistema	X	NO	X [ ] [ ] [ ]
2	Tipo de detectores	X	NO	
	ROCIADORES AUTOMATICOS	NTC 2301		
1	¿El sistema esta presurizado?	SI	NO	SI, entonces Ficha Inspección de Bombeo
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO	
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO	
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO	
	TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS	NTC 1669		
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	CLASE I [ ] CLASE II [ ] CLASE III [ ] NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO	Ficha Inspección Sistema de bombeo
	EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 Libras)	NTC 2885		Relación extintores (Anexo)
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Ubicada en Pared.	01	ABC	10L	Agosto de 2025	N/A.

REQUERIMIENTOS

- Establecimiento Cumple Con los Requerimientos.

CONCEPTO FAVORABLE X | NO

FIRMAS

NOMBRE INSPECTOR:	Kevin Morales.	FIRMA:	
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE:	Xilena Martinez	FIRMA:	

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF- como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he [illegible]do voluntariamente y es verídica.

CamScanner

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA
DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO
Área de Ingeniería

Código: FR-081
Fecha: 12/08/2022
Versión 08

FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR

Planilla No.: PR 19: 885 Fecha: 09/06/2015 Hora: 15:41 Nº 5991

DATOS ESTABLECIMIENTO

NOMBRE:	TIENDA MIS HIJOS Y OTROS.	NIT:	1007899156-5
DIRECCIÓN:	Manzana M Casa 3 Barrio Mirador de San Juan	BARRIO: M. San Juan	COMUNA: N/A
TELEFONO:	3138010825	CORREO ELECTRÓNICO:	dianacarterivera22@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL:	Cortez Mora Lorena Patricia		

DESCRIPCIÓN

GRUPO DE OCUPACIÓN:	C2	ACTIVIDAD PRINCIPAL	Tienda		
NÚMERO DE PISOS:	01	AREA TOTAL APROX (m2):	25 m²	No. EMPLEADOS:	01
RECERTIFICACIÓN:	√	X	COOPROPIEDAD:	SI / NO	RIESGOS: I / II / III / IV

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD	
1	Camara de comercio	X			
2	Registro Unico Tributario				
3	Plan de emergencias	X			
4	Brigada de emergencia. (Decreto 1072 / 2015)				

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido. (Acceso a la salida)	SI	NO	N/A
2	Ancho mínimo corredores. (Acceso a la salida)	SI	NO	
3	Numero de salidas	SI	NO	
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	
5	Ancho Mínimo escaleras	SI	NO	
6	Plano (s) ruta de evacuación. (NTC-4186)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, Cerraduras)?	SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
	DETECCIÓN Y ALARMA	SI	NO	
1	Tipo de sistema	X	NO	X [ ]
2	Tipo de detectores	X	NO	X [ ]
	ROCIADORES AUTOMÁTICOS	NTC 2301		
1	¿El sistema esta presurizado?	SI	NO	SI, entonces Ficha Inspección de Bombeo
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO	
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO	
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO	
	TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS	NTC 1669		
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	CLASE I [ ] CLASE II [ ] CLASE III [ ] NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO	Ficha Inspección Sistema de bombeo
	EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 Libras)	NTC 2885		Relación extintores (Anexo)
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
En Pared	01	ABC	40L	Junio de 2016.	N/A

REQUERIMIENTOS

Establecimiento Cumple Con los Requerimientos

CONCEPTO FAVORABLE [X] NO

FIRMAS

NOMBRE INSPECTOR:	Juan Morales.	FIRMA:	
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE:	Lorena Cortez Mora	FIRMA:	lorena cortez mora.

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF, como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y misional para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verdadera.

CamScanner

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA
DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO
Área de Ingeniería

FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR

Código: FR-081 | Fecha: 12/08/2022 | Versión 08

Planilla No.: PR 19: 886 Fecha: 09/06/2025 Hora: 16:22 Nº 5992

DATOS ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: PAN MARLY		NIT: 91451429-1	
DIRECCIÓN: CL 47 29 B 173 Barrio Bellavista	BARRIO: Bellavista	COMUNA: N/A	
TELEFONO: 3151514666	CORREO ELECTRÓNICO: gloriacacua15@gmail.com.		
REPRESENTANTE LEGAL: Arias Oviedo Luis Antonio			

DESCRIPCIÓN

GRUPO DE OCUPACIÓN: C7	ACTIVIDAD PRINCIPAL: Productos de Panadería		
NÚMERO DE PISOS: 01	AREA TOTAL APROX (m2): 35 m²	No. EMPLEADOS: 02	
RECERTIFICACIÓN: SI: X NO	COOPROPIEDAD: SI: X	RIESGOS: I: II: III: X	

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO SI	SUMINISTRADO NO	CONFORMIDAD SI	CONFORMIDAD NO	CONFORMIDAD NA
1	Cámara de comercio	X		/	/	/
2	Registro Unico Tributario	X		/	/	/
3	Plan de emergencias	X		/	/	/
4	Brigada de emergencia. (Decreto 1072 / 2015)					

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD SI	CONFORMIDAD NO	OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido. (Acceso a la salida)	/	/	
2	Ancho mínimo corredores. (Acceso a la salida)	/	/	
3	Numero de salidas	/	/	
4	Ancho mínimo puertas	/	/	
5	Ancho Mínimo escaleras	/	/	
6	Plano (s) ruta de evacuación. (NTC-4166)	/	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, Cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD SI	CONFORMIDAD NO	OBSERVACIONES
	DETECCIÓN Y ALARMA			
1	Tipo de sistema	X	NO	X [ ] [ ]
2	Tipo de detectores	X NTC 2301	NO	X [ ] [ ]
	ROCIADORES AUTOMATICOS			
1	¿El sistema esta presurizado?	/	NO	Si, entonces Ficha Inspección de Bombeo
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	/	NO	/
3	¿Tiene drenaje?	/	NO	/
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	/	NO	/
	TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS NTC 1669			
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	CLASE I [ ] CLASE II [ ] CLASE III [ ] NA
2	¿Tiene Siamesas?	/	NO	/
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	/	NO	Ficha Inspección Sistema de bombeo
	EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 Libras) NTC 2885			Relación extintores (Anexo)
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	/
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Ubicado en Base tipo Hoteca	01	ABC	10L	Junio 2026.	N/A.

REQUERIMIENTOS

Establecimiento Cumple Con los Requerimientos.

CONCEPTO FAVORABLE: X | NO

FIRMAS

NOMBRE INSPECTOR: Kevin Morales	FIRMA:
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Luis Antonio Arias	FIRMA:

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF- como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he [illegible] do voluntariamente y es verídica.

CamScanner

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA
DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO
Área de Ingeniería

FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR

Código: FR-081 | Fecha: 12/08/2022 | Versión 08

Planilla No.: PR 19: 887 Fecha: 04/06/2025 Hora: 17:00 Nº .5993

DATOS ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: LA LIKO		NIT: 1095938095-2	
DIRECCIÓN: Cll 19 #25-70 Barrio Portal Campestre		BARRIO: Pcampestre	COMUNA: N/A
TELEFONO: 3189732956	CORREO ELECTRONICO: diegopalaciosbueno@gmail.com.		
REPRESENTANTE LEGAL:	Palacios Bueno Diego Fernando.		

DESCRIPCIÓN

GRUPO DE OCUPACIÓN: C2	ACTIVIDAD PRINCIPAL: Comercio de Bebidas	6910 - 4724	
NÚMERO DE PISOS: 01.	AREA TOTAL APROX (m2): 10 m².	No. EMPLEADOS: 01.	
RECERTIFICACIÓN: SI	X	COOPROPIEDAD: X NO	RIESGOS: I II III X

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD		
1	Camara de comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario		NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia. (Decreto 1072 / 2015)		NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido. (Acceso a la salida)	SI	NO	
2	Ancho mínimo corredores. (Acceso a la salida)	SI	NO	
3	Numero de salidas	SI	NO	
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	
5	Ancho Mínimo escaleras	SI	NO	
6	Plano (s) ruta de evacuación. (NTC-4186)		NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)		NO	
9	Iluminación de Emergencia		NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, Cerraduras)?		NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?		NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
	DETECCIÓN Y ALARMA			
1	Tipo de sistema	X	NO	X [Convencional] [Direccionable]
2	Tipo de detectores	X	NO	X [Humo] [Calor] [Pulsador manual]
	ROCIADORES AUTOMATICOS	NTC 2301		
1	¿El sistema esta presurizado?		NO	SI, entonces Ficha Inspección de Bombeo
2	¿Las válvulas de control están abiertas?		NO	
3	¿Tiene drenaje?		NO	
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?		NO	
	TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS	NTC 1669		
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	[1 PISO] [MAS DE 1 PISO] [MAS DE 1] [NA]
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)		NO	Ficha Inspección Sistema de bombeo
	EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 Libras)	NTC 2885		Relación extintores (Anexo)
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Base Piso tipo Hotera.	01	ABC	10L	Marzo de 2026.	N/A.

REQUERIMIENTOS

Establecimiento Cumple Con Requerimientos.

CONCEPTO FAVORABLE X NO

FIRMAS

NOMBRE INSPECTOR: Kelvin Morales. FIRMA:

NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Diego palacios Bueno FIRMA:

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF- como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

CamScanner

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA
DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO
Área de Ingeniería

Código: FR-081 | Fecha: 12/08/2022 | Versión 08

FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR

Planilla No.: PR 19 888 Fecha: 09/06/2025 Hora: 17:30 Nº 5994

DATOS ESTABLECIMIENTO

NOMBRE:	Tienda Buen Campestre	NIT:	1007189565-8
DIRECCIÓN:	Carrera 12 Bis # 14C-02 Giron campestre	BARRIO:	G. campestre
TELEFONO:	3177729327	CORREO ELECTRÓNICO:	ledys.duranlasso2001@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL:	Duran lasso ledy		

DESCRIPCIÓN

GRUPO DE OCUPACIÓN:	C2	ACTIVIDAD PRINCIPAL	Tienda		
NÚMERO DE PISOS:	1	AREA TOTAL APROX (m2):	20	No. EMPLEADOS:	2
RECERTIFICACIÓN:	SI X NO	COOPROPIEDAD:	SI NO X	RIESGOS:	I II III X

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD		
1	Cámara de comercio	SI	NO X	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	SI	NO X	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	SI X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072 / 2015)	SI X	NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
3	Numero de salidas	SI	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	VALOR
5	Ancho Mínimo escaleras	SI	NO	VALOR
6	Plano (s) ruta de evacuación. (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO X	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, Cerraduras)?	SI X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO X	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
	DETECCIÓN Y ALARMA	N/A		
1	Tipo de sistema	X	NO	X
2	Tipo de detectores	X	NO	X
	ROCIADORES AUTOMATICOS	NTC 2301		
1	¿El sistema esta presurizado?	SI	NO	SI, entonces Ficha Inspección de Bombeo
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO	
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO	
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO	
	TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS	NTC 1669		
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	CLASE I CLASE II CLASE III NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO	Ficha Inspección Sistema de bombeo
	EXTINTORES PORTATILES (Mínimo 10 Libras)	NTC 2885		Relación extintores (Anexo)
1	¿Año de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Base fija pared Esquina	1	ABC	10lb	NOV - 2025	N/A

REQUERIMIENTOS

El establecimiento cumple para certificación.

CONCEPTO FAVORABLE X NO

FIRMAS

NOMBRE INSPECTOR:	Kevin Morales	FIRMA:	
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE:	Ledy Dubin Lasso	FIRMA:	Ledy Duran Lasso

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF- como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

CamScanner

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA
DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO
Área de Ingeniería

FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR

Código: FR-081 | Fecha: 12/08/2022 | Versión 08

Planilla No.: PR 19 : 889 Fecha: 26/06/2025 Hora: 10:25 Nº 5996

DATOS ESTABLECIMIENTO

NOMBRE:	Mi mercado el pulengue.com	NIT:	37531527-9
DIRECCIÓN:	Carrera 74 A # 56 A - 57 El pulengue	BARRIO: pulengue	COMUNA:
TELEFONO:	3162809975	CORREO ELECTRÓNICO:	rumboyachu350@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL:	Romeo Gomez mary y yachu		

DESCRIPCIÓN

GRUPO DE OCUPACIÓN:	C2	ACTIVIDAD PRINCIPAL	Comercio al por menor		
NÚMERO DE PISOS:	1	AREA TOTAL APROX (m2):	40	No. EMPLEADOS:	2
RECERTIFICACIÓN:	SI X	COOPROPIEDAD:	SI X	RIESGOS:	I II III X

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD		
1	Cámara de comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Unico Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia. (Decreto 1072 / 2015)	SI	X	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
3	Numero de salidas	SI	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	VALOR
5	Ancho Mínimo escaleras	SI	NO	VALOR
6	Plano (s) ruta de evacuación (NTC 4186)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, Cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	X	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
	DETECCIÓN Y ALARMA			
1	Tipo de sistema	X	NO	
2	Tipo de detectores	X	NO	X
	ROCIADORES AUTOMÁTICOS	NTC 2301		
1	¿El sistema esta presurizado?	SI	NO	SI, entonces Ficha Inspección de Bombeo
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO	
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO	
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO	
	TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS	NTC 1669		
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listas?	SI	NO	CLASE I CLASE II CLASE III NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO	Ficha Inspección Sistema de bombeo
	EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 Libras)	NTC 2885		Relación extintores (Anexo)
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
A. 1.70cm del suelo a pared	1	ABC	10 LB	mes/año 2026	N / A

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE X NO

FIRMAS

NOMBRE INSPECTOR: Jonathan Calderón FIRMA:

NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Margy Yadira Ramírez Gómez FIRMA:

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF- como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

CamScanner

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA
DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO
Área de Ingeniería

FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Código: FR-081
	Fecha: 12/08/2022
	Versión 08

Nº 5997

Planilla No.: PR 19: 890 Fecha: 26/06/2025 Hora: 17:32

DATOS ESTABLECIMIENTO

NOMBRE:	Minimercado y abastecimiento Quiroga	NIT:	44337720 - 7
DIRECCIÓN:	Calle 13C # 73-98	BARRIO:	Autumudo COMUNA:
TELEFONO:	3139707473 3	CORREO ELECTRÓNICO:	adrianita6497b@hotmail.com.es
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Eduardo Pardo Patiño		

DESCRIPCIÓN

GRUPO DE OCUPACIÓN:	C2	ACTIVIDAD PRINCIPAL	venta de viveres y abastos		
NÚMERO DE PISOS:	1	AREA TOTAL APROX (m2):	40	No. EMPLEADOS:	04
RECERTIFICACIÓN:	SI: NO: X	COOPROPIEDAD:	SI: NO: X	RIESGOS:	I: II: III: X

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD		
1	Cámara de comercio	SI: X	NO:	SI:	NO:	NA:
2	Registro Único Tributario	SI: X	NO:	SI:	NO:	NA:
3	Plan de emergencias	SI: X	NO:	SI:	NO:	NA:
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072 / 2015)	SI:	NO: X	SI:	NO:	NA:

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI:	NO:	VALOR:
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI:	NO:	VALOR:
3	Numero de salidas	SI:	NO:	VALOR:
4	Ancho mínimo puertas	SI:	NO:	VALOR:
5	Ancho Mínimo escaleras	SI:	NO:	VALOR:
6	Plano (s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI:	NO:	
7	Señalización adecuada	SI: X	NO:	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI: X	NO:	
9	Iluminación de Emergencia	SI: X	NO:	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, Cerraduras)?	SI: X	NO:	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI:	NO:	N/A

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
	DETECCION Y ALARMA	N/A: X		
1	Tipo de sistema	SI: X	NO:	
2	Tipo de detectores	SI: X	NO:	MANUAL: X AUTOMATICO: HUMO: TERMICO:
	ROCIADORES AUTOMATICOS	NTC 2301		
1	¿El sistema esta presurizado?	SI:	NO:	SI, entonces Ficha Inspección de Bombeo
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI:	NO:	
3	¿Tiene drenaje?	SI:	NO:	
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI:	NO:	
	TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS	NTC 1669		
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas estadas?	SI:	NO:	CLASE I: CLASE II: CLASE III: NA:
2	¿Tiene Siamesas?	SI:	NO:	NA
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI:	NO:	Ficha Inspección Sistema de bombeo
	EXTINTORES PORTATILES (Mínimo 10 Libras)	NTC 2885		Relación extintores (Anexo)
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI: X	NO:	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI: X	NO:	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI: X	NO:	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI: X	NO:	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI: X	NO:	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1.20cm en pared	1	ABC	10 LB	Agosto 2025	N/A

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE: X | NO:

FIRMAS

NOMBRE INSPECTOR: Jonatan Culdeian	FIRMA:
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Adriana Quiroga	FIRMA: Adriana Quiroga

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF- como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es veridica.

CamScanner

0000071

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA
DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO
Área de Ingeniería

FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR

Código: FR-081 | Fecha: 12/08/2022 | Versión 08

Planilla No.: PR19: 897 Fecha: 26/06/2025 Hora: 14:58 Nº 5998

DATOS ESTABLECIMIENTO

NOMBRE:	Calzado Jotam	NIT:	13777868-7
DIRECCIÓN:	Carrera 26 # 37-14	BARRIO: Pubudo	COMUNA:
TELEFONO:	3783928695	CORREO ELECTRÓNICO:	Calzadojotam@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL:	Valderrama Trujillo John Kenedy		

DESCRIPCIÓN

GRUPO DE OCUPACIÓN:	C2	ACTIVIDAD PRINCIPAL	Comercio al por menor de calzado		
NÚMERO DE PISOS:	1	AREA TOTAL APROX (m2):	60	No. EMPLEADOS:	02
RECERTIFICACIÓN:	SI: X	COOPROPIEDAD:	SI: X	RIESGOS:	I: II: III: X

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD		
1	Cámara de comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Unico Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072 / 2015)	SI	X NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
3	Numero de salidas	SI	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	VALOR
5	Ancho Mínimo escaleras	SI	NO	VALOR
6	Plano (s) ruta de evacuación (NTC-4186)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, Cerraduras)?	X	NO	N/A
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	N/A

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
	DETECCIÓN Y ALARMA			
1	Tipo de sistema	X	NO	MANU [ ] AUTO [ ] CONVENCIONAL [ ] DIRECCIONABLE [ ]
2	Tipo de detectores	X	NO	X
	ROCIADORES AUTOMÁTICOS	NTC 2301		
1	¿El sistema esta presurizado?	SI	NO	SI, entonces Ficha Inspección de Bombeo
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO	
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO	
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO	
	TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS	NTC 1669		
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas estadas?	SI	NO	CLASE I [ ] CLASE II [ ] CLASE III [ ]
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO	Ficha Inspección Sistema de bombeo
	EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 Libras)	NTC 2885		Relación extintores (Anexo)
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Obicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
En buse a 10cm del piso	3	ABC	10 Lb	Enero 2026	N/A

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE | X | NO

FIRMAS

NOMBRE INSPECTOR:	Jonatan Calderon	FIRMA:	
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE:	JHON Kenedy Valderrama	FIRMA:	

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF- como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La Información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he [illegible] voluntariamente y es verídica.

CamScanner

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA
DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO
Área de Ingeniería

FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR

Código: FR-081 | Fecha: 12/08/2022 | Versión 08

Planilla No.: PR 14 : 892 Fecha: 26 / 08 / 2025 Hora: 16:02 Nº 5999

DATOS ESTABLECIMIENTO

NOMBRE:	Perfumeria QB	NIT:	91535193 - 0
DIRECCIÓN:	Calle 48 # 40 - 20 Rincón de Girón	BARRIO: Rincón Girón	COMUNA:
TELEFONO:	3218443222	CORREO ELECTRÓNICO:	Javier8491213@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL:	Duarte Duran Deiver Javier		

DESCRIPCIÓN

GRUPO DE OCUPACIÓN:	C2	ACTIVIDAD PRINCIPAL	Perfumeria		
NÚMERO DE PISOS:		AREA TOTAL APROX (m2):	75	No. EMPLEADOS:	1
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO X	COOPROPIEDAD:	SI	NO X
RIESGOS:	I	II	III	X	

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD		
1	Camara de comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Unico Tributario	SI	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072 / 2015)	SI	X	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	
3	Numero de salidas	SI	NO	
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	
5	Ancho Mínimo escaleras	SI	NO	
6	Plano (s) ruta de evacuación. (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, Cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	N/A

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
	DETECCIÓN Y ALARMA	NTC 2301		
1	Tipo de sistema	X	NO	CLASE I [ ] CLASE II [ ] CLASE III [ ] NO
2	Tipo de detectores	X	NO	A [ ]
	ROCIADORES AUTOMATICOS	NTC 2301		
1	¿El sistema esta presurizado?	SI	NO	SI, entonces Ficha Inspección de Bombeo
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO	
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO	
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO	
	TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS	NTC 1669		
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO	Ficha Inspección Sistema de bombeo
	EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 Libras)	NTC 2885		Relación extintores (Anexo)
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Obcación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1.50 en pared al piso	1	ABC	10 lb	mayo 2026	N/A

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE X | NO

FIRMAS

NOMBRE INSPECTOR:	Jhonatan Cardenas	FIRMA:	
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE:	Suley Duarte	FIRMA:	Suley Duarte.

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF- como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es veridica.

CamScanner

0000072

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO Área de Ingeniería	Código: FR-081
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Fecha: 12/08/2022
		Versión 08

Planilla No.: PR 19 : 893 Fecha: 26/06/2025 Hora: 16:42 Nº 6000

DATOS ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: Sulsumentana Duyis		NIT: 908179	
DIRECCIÓN: Calle 19B # 12A 11		BARRIO: B. San Juan	COMUNA:
TELEFONO: 3249598007	CORREO ELECTRÓNICO: erikav-100@hotmail.com		
REPRESENTANTE LEGAL: Erika Viviana Quiroga Quiroga			

DESCRIPCIÓN

GRUPO DE OCUPACIÓN:	ACTIVIDAD PRINCIPAL: venta de todo lo de sulsumentana.		
NÚMERO DE PISOS: 1	AREA TOTAL APROX (m2): 60	No. EMPLEADOS: 2	
RECERTIFICACIÓN: SI	NO X	COOPROPIEDAD: SI	NO X
RIESGOS: I	II	III,	X

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD		
1	Cámara de comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Unico Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072 / 2015)	SI	X	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
3	Numero de salidas	SI	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	VALOR
5	Ancho Mínimo escaleras	SI	NO	VALOR
6	Plano (s) ruta de evacuación. (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, Cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	N/A

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
	DETECCIÓN Y ALARMA			
1	Tipo de sistema	X	NO	
2	Tipo de detectores	X	NO	X [ ] [ ] [ ]
	ROCIADORES AUTOMATICOS	NTC 2301		
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO	Si, entonces Ficha Inspección de Bombeo
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO	
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO	
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO	
	TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS	NTC 1669		
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	CLASE I [ ] CLASE II [ ] CLASE III [ ] NA [ ]
2	Tiene Siamesas?	SI	NO	
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO	Ficha Inspección Sistema de bombeo
	EXTINTORES PORTATILES (Mínimo 10 Libras)	NTC 2885		Relación extintores (Anexo)
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
A 10cm del piso	1	ABC	10lb	Enero 2026	N/A

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE X NO

FIRMAS

NOMBRE INSPECTOR: Jonathan Calderón	FIRMA:
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Erika Quiroga	FIRMA: Erika Quiroga

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF- como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es veridica.

CamScanner

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-129 Fecha: 2025-06-09 Hora: 14:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: MICRO MERCADO EL CARACOL						**NIT:** 13537406-1				
DIRECCIÓN: Calle 40#22-02 el poblado					**BARRIO:** El poblado			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3215288386			**CORREO ELECTRÓNICO:** neplage@outlook.com							
REPRESENTANTE LEGAL: NELSON PLATA GOMEZ										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: C2					**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** C2					
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 44.00			**No. EMPLEADOS:** 2				
RECERTIFICACIÓN:	SI	X NO	**COPROPIEDAD:**	SI	X NO	**RIESGO:**	I	II	III	X

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA					
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**	
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
3	Número de salidas	X	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	X	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO	SI, entonces Ficha Inspeccion de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO			
3	¿Tiene drenaje?	X	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	X	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-129 Fecha: 2025-06-09 Hora: 14:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Juanito caja	1	Abc	20lb	2025-09-01	Ok

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	SX	NO

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Nelson Plata Gomez	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-130 Fecha: 2025-06-10 Hora: 11:08:00

DATOS ESTABLECIMIENTO											
NOMBRE: MICROMERCADO LA OFICINA							**NIT:** 1098730222				
DIRECCIÓN: Carrera 20a #56b-83						**BARRIO:** El palenque			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3158742310				**CORREO ELECTRÓNICO:** andreita_bb23@hotmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Leidy Andrea Herrera											
DESCRIPCIÓN											
GRUPO DE OCUPACIÓN: C2						**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** C2					
NÚMERO DE PISOS: 1				**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 45.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	X	**COPROPIEDAD:**	SI	X	**RIESGO:**	I	II	III	X	

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD	
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCION	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
3	Número de salidas	X	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	X	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO	SI, entonces Ficha Inspeccion de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO			
3	¿Tiene drenaje?	X	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	X	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-130 Fecha: 2025-06-10 Hora: 11:08:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Lateral derecho	1	Abc	5lb	2026-04-01	No cumple 5 lb

REQUERIMIENTOS

Se requiere re ubicar señalización de salida de emergencia y un extintor de mínimo 10 lb abc

X	**CONCEPTO FAVORABLE**	**SI**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz Mata	**FIRMA**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Leidy Andrea herrera	**FIRMA**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-131 Fecha: 2025-06-10 Hora: 14:30:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: EL RINCONCITO GIRONES						**NIT:** 1098794120-1				
DIRECCIÓN: Calle40a #16-108 el rincón de giron parte alta					**BARRIO:** El rincón de giron parte alta			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3107237339			**CORREO ELECTRÓNICO:** naziracala@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Nazira Cala Terraza										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3					**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3					
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 20.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA					
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**	
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
3	Número de salidas	X	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	X	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO	SI, entonces Ficha Inspeccion de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO			
3	¿Tiene drenaje?	X	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	X	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-131 Fecha: 2025-06-10 Hora: 14:30:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Lateral izq	1	ABC	10 lb	2026-05-01	Está muy alto deben bajarlo a 1.5 r

REQUERIMIENTOS

Se requieren luces de emergencia y bajar el extintor a 1.5 metros

X	**CONCEPTO FAVORABLE**	**SI**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz Rueda	**FIRMA**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Natalia Terraza	**FIRMA**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-132 Fecha: 2025-06-10 Hora: 15:30:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: EXPERTOS IPS SAS							**NIT:** 901935135-7			
DIRECCIÓN: Carrera 26#12-55 urbanización quintas del campestre						**BARRIO:** Urb quintas del campestre			**COMUNA:** 1	
TELÉFONO: 3162952307				**CORREO ELECTRÓNICO:** expertosips@gmail.com						
REPRESENTANTE LEGAL: Yuly Paola abril chacon										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: C1						**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** C1				
NÚMERO DE PISOS: 1				**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 80.00			**No. EMPLEADOS:** 4			
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO		**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA					
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**	
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
3	Número de salidas	X	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	X	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO	SI, entonces Ficha Inspección de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO			
3	¿Tiene drenaje?	X	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	X	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-132 Fecha: 2025-06-10 Hora: 15:30:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Lateral derecho entrada	1	Abc	10lb	2026-06-10	Ok
Fondo de establecimien	1	Co2	20lb	2026-05-01	Ok

REQUERIMIENTOS

Se requiere luz de emergencia, señalización salida de emergencia y detector de humo en consultorios aislados

CONCEPTO FAVORABLE	SI X	NO

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz	**FIRMA:** Andres Diaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Ronal bernal	**FIRMA:** RONAL B.

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-133 Fecha: 2025-06-11 Hora: 14:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: Casino mar de plata						**NIT:** 900320249-4				
DIRECCIÓN: Calle 43 #23-82 EL POBLADO				**BARRIO:** El poblado			**COMUNA:** 1			
TELÉFONO: 6909615			**CORREO ELECTRÓNICO:** vggsas@hotmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Blanca toledo										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 casino						
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 120.00			**No. EMPLEADOS:** 4				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA					
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**	
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
3	Número de salidas	X	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	X	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO	SI, entonces Ficha Inspeccion de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO			
3	¿Tiene drenaje?	X	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	X	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-133 Fecha: 2025-06-11 Hora: 14:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Fondo de establecimiento	1	Co2	10lb	2026-04-01	

REQUERIMIENTOS

Instalar detectores de humo en caja y zona de juego, plano de ruta de evacuación, extintor adicional y presentar plan de emergencia

X	CONCEPTO FAVORABLE	SI	NO

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz	**FIRMA:** Andres Diaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Miriam Bayona	**FIRMA:** Bayona Myriam

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-134 Fecha: 2025-06-11 Hora: 15:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: Casino terrible's						**NIT:** 900320249-4				
DIRECCIÓN: Carrera 18 #35-19 el rincon					**BARRIO:** El rincon			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3186664960			**CORREO ELECTRÓNICO:** vggsas@hotmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Blanca toledo										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 casino						
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 120.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA					
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**	
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
3	Número de salidas	X	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	X	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO	SI, entonces Ficha Inspeccion de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO			
3	¿Tiene drenaje?	X	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	X	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-134 Fecha: 2025-06-11 Hora: 15:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Junto a caja	1	Abc	10lb	2025-09-01	Ok

REQUERIMIENTOS

Detectores de humo en caja y almacén, extintor adicional y plan de emergencia

X	**CONCEPTO FAVORABLE**	**SI**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz Ortiz	**FIRMA**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Victor Mandela	**FIRMA**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-135 Fecha: 2025-06-11 Hora: 15:30:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: Casino Giron						**NIT:** 900320249-4				
DIRECCIÓN: Carrera 26 # 24-15 rio de oro				**BARRIO:** Rio de oro				**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3186664960			**CORREO ELECTRÓNICO:** vggsas@hotmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Blanca toledo										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 casino						
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 46.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA					
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**	
1	Cámara de Comercio	SI	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	SI	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	SI	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
3	Número de salidas	SI	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	SI	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	SI	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO	SI, entonces Ficha Inspeccion de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO			
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-135 Fecha: 2025-06-11 Hora: 15:30:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Fondo	1	Abc	10lb	2025-11-01	Ok

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	**SX**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:** Andrés Díaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Mary Isabel Duarte	**FIRMA:** MARY DUARTE

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-136 Fecha: 2025-06-11 Hora: 16:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: Casino el rancho							**NIT:** 900320249-4			
DIRECCIÓN: Carrera 19 #22-117 lc 101 villa campestre						**BARRIO:** Villa campestre			**COMUNA:** 1	
TELÉFONO: 3186664960				**CORREO ELECTRÓNICO:** vggsas@hotmail.com						
REPRESENTANTE LEGAL: Blanca toledo										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3						**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 casino				
NÚMERO DE PISOS: 2				**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 160.00			**No. EMPLEADOS:** 2			
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA					
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**	
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
3	Número de salidas	X	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	X	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO	SI, entonces Ficha Inspección de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO			
3	¿Tiene drenaje?	X	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	X	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-136 Fecha: 2025-06-11 Hora: 16:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Segundo piso c02	1	Co2	10lb	2025-12-01	Ok
Primer piso	1	Abc	10lb	2025-09-01	

REQUERIMIENTOS

Actualizar planos ruta de evacuación, instalar detectores de humo segundo piso y mantenimiento a detector de humo primer piso, extintor adi

X	**CONCEPTO FAVORABLE**	**SI**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz Mata	**FIRMA**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Sandra	**FIRMA**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-137 Fecha: 2025-06-12 Hora: 16:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: Tienda rubicon						**NIT:** 1067972156-5				
DIRECCIÓN: Calle 41 #20-16					**BARRIO:** El rincón de giron parte baj		**COMUNA:** 1			
TELÉFONO: 3233253704			**CORREO ELECTRÓNICO:** jglozano@automundial.com.co							
REPRESENTANTE LEGAL: José lozano										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 bar						
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 45.00			**No. EMPLEADOS:** 3				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	I	II	III	IV

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA					
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**	
1	Cámara de Comercio	SI	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	SI	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	SI	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
3	Número de salidas	SI	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	SI	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	SI	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO	SI, entonces Ficha Inspeccion de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO			
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-137 Fecha: 2025-06-12 Hora: 16:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Junto a caja	1	Abc	10lb	2026-05-01	

REQUERIMIENTOS

Instalar el extintor a 1.5 metros o en base matero e instalar luz de emergencia

X	**CONCEPTO FAVORABLE**	**SI**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz Rueda	**FIRMA**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: José Rozano	**FIRMA**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-138 Fecha: 2025-06-12 Hora: 17:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: EL CANTINAZO LA 19						**NIT:** 1095909633-1				
DIRECCIÓN: Carrera 19 #22-105 casa 340					**BARRIO:** Villa campestre			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3125559531			**CORREO ELECTRÓNICO:** almese1918@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA MEDINA SERRANO										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3					**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 bar					
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 50.00			**No. EMPLEADOS:** 2				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	I	II	X	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA					
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**	
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
3	Número de salidas	X	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	X	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO	SI, entonces Ficha Inspeccion de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO			
3	¿Tiene drenaje?	X	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	X	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-138 Fecha: 2025-06-12 Hora: 17:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Junto a baño	1	Abc	10lb	2026-04-01	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	SI X	NO

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:** Andrés Díaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Alexandra Medina serran	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-139 Fecha: 2025-06-13 Hora: 10:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO									
NOMBRE: PUNTO DE ENCUENTRO PUNTO MADERO						**NIT:** 1098771219-0			
DIRECCIÓN: Calle 13a peatonal 13-02 puerto madero				**BARRIO:** Puerto madero			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3208400125-320851818			**CORREO ELECTRÓNICO:** nanalu010216@gmail.com						
REPRESENTANTE LEGAL: Yurley Paola Soto									
DESCRIPCIÓN									
GRUPO DE OCUPACIÓN: C2				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** C2 tienda fuente de soda					
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 40.00			**No. EMPLEADOS:** 1			
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	I	II	III

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA					
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**	
1	Cámara de Comercio	SI	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	SI	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	SI	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	VALOR
3	Número de salidas	SI	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	SI	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	SI	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO	SI, entonces Ficha Inspeccion de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO			
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-139 Fecha: 2025-06-13 Hora: 10:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Junto a baño	1	Abc	10lb	2026-06-01	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	**SX**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:** Andrés Díaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Yurley Paola soto	**FIRMA:** Yurley Soto

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-140 Fecha: 2025-06-16 Hora: 09:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: Recuperadora de giron sas							**NIT:** 901561072-5			
DIRECCIÓN: Calle 31 #21-16 la rivera						**BARRIO:** La rivera			**COMUNA:** 1	
TELÉFONO: 3003127447				**CORREO ELECTRÓNICO:** recuperadoradegiron@gmail.com						
REPRESENTANTE LEGAL: Héctor Moreno Guerrero										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: A1						**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** A1 reciclaje				
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 450.00			**No. EMPLEADOS:** 4				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	I	X	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA					
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**	
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
3	Número de salidas	X	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	X	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO	SI, entonces Ficha Inspeccion de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO			
3	¿Tiene drenaje?	X	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	X	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-140 Fecha: 2025-06-16 Hora: 09:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Pasillos	4	Abc	20lb	2026-06-16	
Junto a caja	1	Abc	10kb	2025-09-01	
Caja	1	Solka	10lb	2025-11-01	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	SX	NO

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:** Andres Diaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Héctor Moreno guerrero	**FIRMA:** Hector

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-141 Fecha: 2025-06-16 Hora: 11:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: El escondite						**NIT:** 1095941824-6				
DIRECCIÓN: Dg 24 bs 25b-01 sec 04 nuevo giron					**BARRIO:** Nuevo giron			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3164074182			**CORREO ELECTRÓNICO:** tg868106@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Tatiana Isabel Villabona González										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 bar						
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 40.00			**No. EMPLEADOS:** 2				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	I	II	X	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA					
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**	
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
3	Número de salidas	X	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	X	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO	SI, entonces Ficha Inspeccion de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO			
3	¿Tiene drenaje?	X	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	X	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-141 Fecha: 2025-06-16 Hora: 11:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Columna	1	Abc	10lb	2025-08-01	Despresurizado

REQUERIMIENTOS

Mantenimiento a extintor

X	**CONCEPTO FAVORABLE**	**SI**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz Rueda	**FIRMA:** Andrés Díaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Tatiana Villabona	**FIRMA:** Tatiana V g

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-142 Fecha: 2025-06-16 Hora: 11:30:00

DATOS ESTABLECIMIENTO											
NOMBRE: ELI TELECOMUNICACIONES SAS							**NIT:** 901938004-4				
DIRECCIÓN: Carrera 23 #6a-10 mirador de arenales						**BARRIO:** Mirador de arenales			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3181550177				**CORREO ELECTRÓNICO:** elitelecomunicacionesas@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Elias rengifo											
DESCRIPCIÓN											
GRUPO DE OCUPACIÓN: C1						**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** C1 oficina					
NÚMERO DE PISOS: 1				**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 60.00			**No. EMPLEADOS:** 6				
RECERTIFICACIÓN:	SI	X NO		**COPROPIEDAD:**	SI	X NO	**RIESGO:**	I	II	III	X

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA					
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**	
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	X	NO	SI	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	VALOR
3	Número de salidas	X	NO	VALOR
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	VALOR
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	VALOR
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	X	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO	SI, entonces Ficha Inspeccion de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO			
3	¿Tiene drenaje?	X	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	X	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-142 Fecha: 2025-06-16 Hora: 11:30:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Abc	3	Abc	10lb	2026-02-01	
Pasillos	3	Co2	10lb	2026-06-01	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	**SX**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:** Andres Diaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Elizabeth Echavarría	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-143 Fecha: 2025-06-17 Hora: 09:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE:	BANCO CAJA SOCIAL POBLADO					**NIT:**	860007335-5			
DIRECCIÓN:	Calle 43 #23-57 el poblado				**BARRIO:**	El poblado		**COMUNA:**	1	
TELÉFONO:	6076306600		**CORREO ELECTRÓNICO:**	ytafur@fgs.co						
REPRESENTANTE LEGAL:	Andrés Mauricio Ríos luna									
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN:	C1			**ACTIVIDAD PRINCIPAL:**	C1 banco					
NÚMERO DE PISOS:	2		**ÁREA TOTAL APROX (m2):**	250.00	**No. EMPLEADOS:**	8				
RECERTIFICACIÓN:	SI	X NO	**COPROPIEDAD:**	SI	X NO	**RIESGO:**	X I	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X SI	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X SI	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X SI	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	X NO	SI	NO	NA

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X SI	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X SI	NO	
3	Número de salidas	X SI	NO	
4	Ancho mínimo puertas	X SI	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	X SI	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	X NO	
7	Señalización adecuada	SI	X NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	X SI	NO	Aislado	Convencional X	Direccionable	
2	Tipo de detectores	X SI	NO	Humo X	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	X NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	X NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	X NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	X NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	X NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	X NO	Ficha Inspección Sistema de Bomb			
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO				

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-143 Fecha: 2025-06-17 Hora: 09:00:00

2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Junto a oficina	2	Solka	3700gr	2025-06-17	Próximo a vencer
Pasillos	2	Abc	10lb	2025-06-17	Próximo a vencer
Junto a rack	1	C02	10 lb	2025-06-17	Próximo a hencer

REQUERIMIENTOS

Se requiere instalar señalización salida de emergencia fondo verde letras blancas y un plano de ruta de evacuación en la entrada del estable

X	**CONCEPTO FAVORABLE**	**SI**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Diaz Rueda	**FIRMA**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Nataly Ballard Castro	**FIRMA**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-144 Fecha: 2025-06-17 Hora: 10:30:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE:	EL CANEY PARRILLA BAR					**NIT:**	63518256			
DIRECCIÓN:	Calle 34a #29a-08 el llanito				**BARRIO:**	El llanito		**COMUNA:**	1	
TELÉFONO:	3158651513		**CORREO ELECTRÓNICO:**	ferlitu@hotmail.com						
REPRESENTANTE LEGAL:	Nancy Smith torres cancino									
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN:	L3			**ACTIVIDAD PRINCIPAL:**	L3 bar					
NÚMERO DE PISOS:	1		**ÁREA TOTAL APROX (m2):**	60.00		**No. EMPLEADOS:**	1			
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	
3	Número de salidas	X	NO	
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO X	
7	Señalización adecuada	SI	NO X	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO X	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)								
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**				
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**						
1	Tipo de alarma	SI	NO X	Aislado	Convencional	Direccionable		
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo X	Calor	Mixto		
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**						
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO					
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO					
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO					
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO					
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**						
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA	
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA				
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO	Ficha Inspección Sistema de Bomb				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)				
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO					

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-144 Fecha: 2025-06-17 Hora: 10:30:00

2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Junto a caja	1	Abc	10lb	2025-10-01	Ok

REQUERIMIENTOS

Instalar luz de emergencia y señalización de riesgo eléctrico

X	**CONCEPTO FAVORABLE**	**SI**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz Ortiz	**FIRMA**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Luis Fernando torres	**FIRMA**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-145 Fecha: 2025-06-17 Hora: 11:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: RAYADO PIROTECNIA SAS						**NIT:** 901531507-9				
DIRECCIÓN: Lote mirador chalet lote 1					**BARRIO:** Via aeropuerto			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3185272169			**CORREO ELECTRÓNICO:** rayado.mp2021@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR RODRIGUEZ										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: P alta peligrosidad					**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** P venta de polvora					
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 60.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	X	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	X	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	X	SI	NO	NA

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	
3	Número de salidas	X	NO	
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	X	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	X	NO	Análoga	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	X	NO	SI, entonces Ficha Inspeccion de Bombeo		
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	X	NO			
3	¿Tiene drenaje?	X	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	X	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	X	NO			
2	¿Tiene Siamesas?	X	NO			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	X	NO	Ficha Inspección Sistema de Bombeo		
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO			

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-145 Fecha: 2025-06-17 Hora: 11:00:00

2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Junto a pasillos	3	Tipo A	2.5 galones	2025-06-17	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	SI X	NO

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz Rueda	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Oscar Rodríguez	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-146 Fecha: 2025-06-17 Hora: 11:30:00

DATOS ESTABLECIMIENTO			
NOMBRE: EXPERTOS IPS		**NIT:** 901935135-7	
DIRECCIÓN: Carrera 26 #12-55 Ic 01	**BARRIO:** Urbanización quintas del ca[illegible]	**COMUNA:** 1	
TELÉFONO: 3042355221	**CORREO ELECTRÓNICO:** expertosips@gmail.com		
REPRESENTANTE LEGAL: Abril chacon yuly paola			

DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: C1			**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** C1 consultorios							
NÚMERO DE PISOS: 1		**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 100.00			**No. EMPLEADOS:** 4					
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	
3	Número de salidas	X	NO	
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO	Ficha Inspección Sistema de Bomb			
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO				

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-146 Fecha: 2025-06-17 Hora: 11:30:00

2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Fondo	1	Co2	20lb	2026-05-06	
Entrada	1	Abc	10lb	2026-06-17	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	**SI X**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Jayder Armando Salazar Ramón	**FIRMA**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-147 Fecha: 2025-06-18 Hora: 14:30:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE:	El rinconcito de giron					**NIT:**	1098794120-1			
DIRECCIÓN:	Calle 40a #16-108 lc 02				**BARRIO:**	El rincón de giron parte alta	**COMUNA:**	1		
TELÉFONO:	3107237339		**CORREO ELECTRÓNICO:**		naziracala@gmail.com					
REPRESENTANTE LEGAL:	NAZIRA CALA TERRAZA									
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN:	L3			**ACTIVIDAD PRINCIPAL:**	L3 bar					
NÚMERO DE PISOS:	1		**ÁREA TOTAL APROX (m2):**	40.00	**No. EMPLEADOS:**	1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD		
1	Cámara de Comercio	SI	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	SI	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	SI	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	
3	Número de salidas	SI	NO	
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	SI	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO			
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO			
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III / NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA		
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO			
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO			

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-147 Fecha: 2025-06-18 Hora: 14:30:00

2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Lateral izq	1	ABC	10lb	2024-05-01	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	**SI** X	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Cristian Camilo Vesga Ga	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-148 Fecha: 2025-06-18 Hora: 16:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO			
NOMBRE: MICROMERCADO LA OFICINA		**NIT:** 1098730222	
DIRECCIÓN: Carrera 20a #56b-83	**BARRIO:** El palenque		**COMUNA:** 1
TELÉFONO: 3158742310	**CORREO ELECTRÓNICO:** andreita_bb23@hotmail.com		
REPRESENTANTE LEGAL: Leidy Andrea herrera			

DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: C2			**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** C2 tienda							
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 40.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	X NO	**COPROPIEDAD:**	SI	X NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	X NO	SI	NO	NA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	
3	Número de salidas	X	NO	
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	SI	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	X NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	X NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	X NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	X NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo X	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	X NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	X NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	X NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	X NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	X NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	X NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	X NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO				

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-148 Fecha: 2025-06-18 Hora: 16:00:00

2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Lateral derecho	1	Abc	10lb	2026-06-18	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	**SI**	**NO**
X		

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:** Andrés D.Z
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Leidy Andrea herrera	**FIRMA:** Le.dy Andrea Herrera

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-149 Fecha: 2025-06-18 Hora: 17:30:00

DATOS ESTABLECIMIENTO			
NOMBRE: MICROMERCADO SALOME		**NIT:** 91512645	
DIRECCIÓN: Calle 36#18-02 rincón de giron parte baja	**BARRIO:** Rincón de giron	**COMUNA:** 1	
TELÉFONO: 3168180407	**CORREO ELECTRÓNICO:** angelaolarte9@gmail.com		
REPRESENTANTE LEGAL: JAIME LIZCANO CASTILLO			

DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: C2			**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** C2 micromercado							
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 60.00			**No. EMPLEADOS:** 2				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ITEM	DOCUMENTO	SUMINISTRADO		CONFORMIDAD		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	
3	Número de salidas	X	NO	
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		**Relación extintores (Anexo)**			
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO				

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-149 Fecha: 2025-06-18 Hora: 17:30:00

2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Junto a caja	1	Abc	10lb	2026-03-04	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	**SI** X	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Angela olarte	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manuel de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-150 Fecha: 2025-06-19 Hora: 15:30:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE:	FUENTE DE SODA AQUI EN LOS RECUERDOS DE ELLA					**NIT:**	40010518-1			
DIRECCIÓN:	Carrera 29 #33-48 el llanito				**BARRIO:**	El llanito		**COMUNA:**	1	
TELÉFONO:	322793475			**CORREO ELECTRÓNICO:**		edwally0829@hotmail.com				
REPRESENTANTE LEGAL:	López de Ariza Ana Cecilia									
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN:	L3				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:**	L3 bar				
NÚMERO DE PISOS:	1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):**	40.00		**No. EMPLEADOS:**	1		
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	SI	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	SI	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	SI	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	
3	Número de salidas	SI	NO	
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	SI	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO				

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-150 Fecha: 2025-06-19 Hora: 15:30:00

2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Junto a caja	1	ABC	10lb	2026-05-01	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	**X**	**SI**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Edwin Ariza	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-151 Fecha: 2025-06-19 Hora: 16:50:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: LICORERA FER						**NIT:** 1095952899-5				
DIRECCIÓN: Carrera 16 #13c-15				**BARRIO:** Villampiz				**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3218265509			**CORREO ELECTRÓNICO:** fernanda.1030@hotmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Silvia Fernanda Castillo Diaz										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: C2				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** C2 licorera						
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 20.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	SI	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	SI	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	SI	NO	SI	NO	NA

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	
3	Número de salidas	SI	NO	
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	SI	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO				
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO				

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-151 Fecha: 2025-06-19 Hora: 16:50:00

3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Junto a caja	1	ABC	10lb	2025-06-19	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	**X**	**SI**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:** Andres Diaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Silvia Fernanda Castillo	**FIRMA:** Silvia Castillo

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-152 Fecha: 2025-06-19 Hora: 17:30:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: Fuente de soda la jenny						**NIT:** 14296624-4				
DIRECCIÓN: Calle 14b #14-75 puerto madero					**BARRIO:** Puerto madero			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3136470753			**CORREO ELECTRÓNICO:** 985hecheverryjhon@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: JHON JEIVER ECHEVERRY CARDONA										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 bar						
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 50.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	
3	Número de salidas	X	NO	
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo X	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		**Relación extintores (Anexo)**			
1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO				

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR: PR20-152 Fecha: 2025-06-19 Hora: 17:30:00

2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Lateral izq	1	Abc	10lb	2025-12-01	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	**X**	**SI**	**NO**

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Jennifer Tatiana Vargas	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-153 Fecha: 2025-06-20 Hora: 14:30:00

DATOS ESTABLECIMIENTO									
NOMBRE: Zirus pizza sas					**NIT:** 901353932-2				
DIRECCIÓN: Calle 30 N 27-03 Casco histórico Girón				**BARRIO:** Casco antiguo			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3187196033			**CORREO ELECTRÓNICO:** sstziruspizza@gmail.com						
REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL MAURICIO MENDOZA ESTEVEZ									
DESCRIPCIÓN									
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 restaurante					
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 160.00			**No. EMPLEADOS:** 6			
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	I	II	III	SR
		X			X		X			

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	X	SI	NO	X

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	
3	Número de salidas	X	NO	
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	X	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	X	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	X	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	X				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	X				
3	¿Tiene drenaje?	SI	X				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	X				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	X	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	X	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	X				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		**Relación extintores (Anexo)**			

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-153 Fecha: 2025-06-20 Hora: 14:30:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Pasillos	3	Abc	10 lb	2025-12-01	
Cocina	1	Tipo k	10lb	2025-07-01	

REQUERIMIENTOS

Instalar luces de emergencia

CONCEPTO FAVORABLE	SI	NO
	X	

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Ana Jhoana Oses	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-154 Fecha: 2025-06-20 Hora: 16:15:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: EROS GASTROBAR						**NIT:** 1101596732-8				
DIRECCIÓN: Carrera 21a #24-10 villa campestre				**BARRIO:** Villa campestre				**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3229064452			**CORREO ELECTRÓNICO:** eroshastrobar@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Cáceres Ríos yurley constanza										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 bar gastronomico						
NÚMERO DE PISOS: 2			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 80.00			**No. EMPLEADOS:** 2				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	
3	Número de salidas	X	NO	
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-154 Fecha: 2025-06-20 Hora: 16:15:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	X	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Junto a cocina	1	Abc	10lb	2025-01-01	Vencido

REQUERIMIENTOS

Se requiere señalización de salida de emergencia, señalización de riesgo eléctrico, luz de emergencia, plano de ruta de evacuación en primer

CONCEPTO FAVORABLE	SI	X

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:** Andrés Díaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Yesica Santander	**FIRMA:** Yesica Santander

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-155 Fecha: 2025-06-24 Hora: 16:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: Banco agrario de Colombia s.a.						**NIT:** 800037800-8				
DIRECCIÓN: Calle 30 #25-13				**BARRIO:** Casco antiguo			**COMUNA:** 1			
TELÉFONO: 3158838094			**CORREO ELECTRÓNICO:** diego.romero@bancoagrario.gov.co							
REPRESENTANTE LEGAL: Diego Alejandro romero										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: C1				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** C1 banco						
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 120.00			**No. EMPLEADOS:** 10				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	SI	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	SI	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	SI	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	
3	Número de salidas	SI	NO	
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	SI	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-155 Fecha: 2025-06-24 Hora: 16:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Pasillos	4	Co2	10lb	2026-02-01	
Caja	1	Solka	3700gr	2026-02-01	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	X	NO

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Diego leandro romero re	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-156 Fecha: 2025-06-24 Hora: 17:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: Fuente de soda mi juguito						**NIT:** 49657863-8				
DIRECCIÓN: Carrera 21a #25-20					**BARRIO:** Villa campestre 2			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3118903514			**CORREO ELECTRÓNICO:** dihegu76@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: LUCILA ALBERNIA SALAS										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3					**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 barra de jugos					
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 20.00			**No. EMPLEADOS:** 2				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	SI	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	SI	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	SI	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	
3	Número de salidas	SI	NO	
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	SI	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-156 Fecha: 2025-06-24 Hora: 17:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Junto a caja	1	Abc	10lb	2026-06-24	

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	X	NO

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:** Andres Diaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Diomedes Hernández Gu	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-157 Fecha: 2025-06-25 Hora: 16:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO											
NOMBRE: Los tragos de vamjo							**NIT:** 1005233977				
DIRECCIÓN: Calle 2 caseta 3 entrada chimita						**BARRIO:** Chimita			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3224632809				**CORREO ELECTRÓNICO:** valentinagiraldo751@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Valentina Giraldo											
DESCRIPCIÓN											
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3						**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 bar					
NÚMERO DE PISOS: 1				**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 20.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO		**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	
3	Número de salidas	X	NO	
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	X	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-157 Fecha: 2025-06-25 Hora: 16:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Junto a caja	1	Abc	10lb	2026-06-25	Ok

REQUERIMIENTOS

CONCEPTO FAVORABLE	SI	NO

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:** Andrés Díaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Valentina Giraldo	**FIRMA:** Valentina Giraldo

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-158 Fecha: 2025-06-25 Hora: 05:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: Café bar chimita						**NIT:** 63362930				
DIRECCIÓN: Calle 2 #2-75 chimita					**BARRIO:** Chimita			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 310713608			**CORREO ELECTRÓNICO:** ochoarman14@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: María Eugenia ochoa										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3					**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 bar					
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 40.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	SI	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	SI	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	SI	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	
3	Número de salidas	SI	NO	
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	SI	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		**Relación extintores (Anexo)**			

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-158 Fecha: 2025-06-25 Hora: 05:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Lateral izq	1	Abc	10lb	2026-06-26	

REQUERIMIENTOS

Se requiere luz de emergencia, detector de humo, señalización de salida de emergencia y señalización de riesgo electrico así como un extint

CONCEPTO FAVORABLE	SI	NO
		X

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: María Eugenia ochoa	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-159 Fecha: 2025-06-26 Hora: 17:30:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: Fuente de soda sport bar						**NIT:** 1007305619				
DIRECCIÓN: Transversal 7b #109e-21 lc 403 marianela					**BARRIO:** Marianela			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3123722349			**CORREO ELECTRÓNICO:** yeny.jaimes11@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Deiby yesid Martinez										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3					**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 bar					
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 20.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	
3	Número de salidas	X	NO	
4	Ancho mínimo puertas	X	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	X	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-159 Fecha: 2025-06-26 Hora: 17:30:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Lateral derecho	1	Abc	10lb	2026-06-26	

REQUERIMIENTOS

Mantenimiento a detector de humo e instalación de luz de emergencia

CONCEPTO FAVORABLE	SI	NO

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:** Andrés Díaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Deiby yesid Martinez	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-160 Fecha: 2025-06-26 Hora: 15:30:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: TIENDA RUBY						**NIT:** 28138107-2				
DIRECCIÓN: Carrera 33 #49-10 manzana 1 casa 2					**BARRIO:** Mirador de san juan			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3132385206			**CORREO ELECTRÓNICO:** rubielaprada586@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Rubiela Prada										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: C2				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** C2 tienda						
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 30.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X	NO	
3	Número de salidas	SI	NO	
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	X	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**			
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**					
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable	
2	Tipo de detectores	X	NO	Humo	Calor	Mixto	
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**					
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO				
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO				
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO				
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO				
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**					
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III	NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA			
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO				
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)			

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-160 Fecha: 2025-06-26 Hora: 15:30:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
No	0	No	0	2025-06-26	

REQUERIMIENTOS

Extintor abc mínimo 10lb con señalización, señalización salida de emergencia y riesgo eléctrico, luz de emergencia

CONCEPTO FAVORABLE	SI	NO

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz Rueda	**FIRMA:** Andres Diaz
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Rubiela Prada	**FIRMA:** Rubiela Prada

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-161 Fecha: 2025-06-26 Hora: 16:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: DRINK AND COFEE RAMIREZ						**NIT:** 1095947397-1				
DIRECCIÓN: MANZANA R CASA 2 MIRADOR DE SAN JUAN					**BARRIO:** MIRADOR DE SAN JUAN			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3136375649			**CORREO ELECTRÓNICO:** jccarvajalramirez.2014@gmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: CARVAJAL RAMIREZ JOSE CRISTIAN										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: L3				**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** L3 bar						
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 40.00			**No. EMPLEADOS:** 1				
RECERTIFICACIÓN:	SI	NO	**COPROPIEDAD:**	SI	NO	**RIESGO:**	X	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	SI	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	SI	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	SI	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	NO	SI	NO	NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	SI	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	SI	NO	
3	Número de salidas	SI	NO	
4	Ancho mínimo puertas	SI	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	SI	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	SI	NO	
7	Señalización adecuada	SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	SI	NO	Aislado	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	SI	NO	Humo	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	SI	NO			
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	NO			
3	¿Tiene drenaje?	SI	NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	NO	Clase I	Clase II	Clase III NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	NO	NA		
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	NO			
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-161 Fecha: 2025-06-26 Hora: 16:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	X	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	X	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	X	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	X	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	X	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
JUNTO A ENTRADA	1	Abc	10LB	2025-06-26	

REQUERIMIENTOS

Detector de humo, luz de emergencia y pintar la salida

CONCEPTO FAVORABLE	**SI**	**NO**
		X

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Jhonatan Ramirez	**FIRMA:**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-162 Fecha: 2025-06-27 Hora: 16:00:00

DATOS ESTABLECIMIENTO										
NOMBRE: ALMACEN POWER MOTOS						**NIT:** 1095926781-5				
DIRECCIÓN: Calle 25 #21b-98 los caneyes					**BARRIO:** Los caneyed			**COMUNA:** 1		
TELÉFONO: 3186840776			**CORREO ELECTRÓNICO:** lita0991@hotmail.com							
REPRESENTANTE LEGAL: Duarte Rangel Yina Paola										
DESCRIPCIÓN										
GRUPO DE OCUPACIÓN: A1					**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** A1 taller de motos					
NÚMERO DE PISOS: 1			**ÁREA TOTAL APROX (m2):** 50.00			**No. EMPLEADOS:** 4				
RECERTIFICACIÓN:	SI	X NO	**COPROPIEDAD:**	SI	X NO	**RIESGO:**	X I	II	III	SR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
ITEM	**DOCUMENTO**	**SUMINISTRADO**		**CONFORMIDAD**		
1	Cámara de Comercio	X SI	NO	SI	NO	NA
2	Registro Único Tributario	X SI	NO	SI	NO	NA
3	Plan de emergencias	X SI	NO	SI	NO	NA
4	Brigada de emergencia (Decreto 1072/2015)	SI	X NO	SI	NO	X NA

SEGURIDAD HUMANA Medios de Evacuación (NSR 10)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**
1	Distancia de recorrido (Acceso a la salida)	X SI	NO	
2	Ancho mínimo corredores (Acceso a la salida)	X SI	NO	
3	Número de salidas	X SI	NO	
4	Ancho mínimo puertas	X SI	NO	
5	Ancho mínimo escaleras	X SI	NO	
6	Plano(s) ruta de evacuación (NTC-4166)	X SI	NO	
7	Señalización adecuada	X SI	NO	
8	Conexiones eléctricas adecuadas (Señalización)	X SI	NO	
9	Iluminación de Emergencia	X SI	NO	
10	¿Evacuación Adecuada (Obstrucciones, cerraduras)?	X SI	NO	
11	¿Instalaciones de gas están en buen estado?	SI	X NO	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NSR 10)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONFORMIDAD**		**OBSERVACIONES**		
DETECCIÓN Y ALARMA		**NTC 72**				
1	Tipo de alarma	SI	X NO	Aislado	Convencional	Direccionable
2	Tipo de detectores	X SI	NO	Humo X	Calor	Mixto
ROCIADORES AUTOMÁTICOS		**NTC 2301**				
1	¿El sistema está presurizado?	SI	X NO			
2	¿Las válvulas de control están abiertas?	SI	X NO			
3	¿Tiene drenaje?	SI	X NO			
4	¿A los rociadores les retiraron los protectores?	SI	X NO			
TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS		**NTC 1669**				
1	¿Gabinete completo mínimo 1 por piso? ¿Válvulas listadas?	SI	X NO	Clase I	Clase II	Clase III NA
2	¿Tiene Siamesas?	SI	X NO	NA		
3	Tipo de bombeo (Manual, Automático, Sin tanque)	SI	X NO			
EXTINTORES PORTÁTILES (Mínimo 10 libras)		**NTC 2885**		Relación extintores (Anexo)		

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	Código: FR-081
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Fecha: 12/08/2022
	FICHA DE INSPECCIÓN OCULAR	Versión: 08

Planilla No: PR20-162 Fecha: 2025-06-27 Hora: 16:00:00

1	¿Anillo de verificación de acuerdo con el año?	SI	NO	
2	¿Indicador de presión está en zona verde?	SI	NO	
3	¿Fecha mantenimiento está vigente?	SI	NO	
4	¿Instalación correcta con relación al piso?	SI	NO	
5	¿Visibilidad / Fácil acceso / Ubicación / Número?	SI	NO	

RELACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	CLASE	CAP	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Fondo tienda	1	Abc	10lb	2025-03-01	

REQUERIMIENTOS

-hacer mantenimiento a extintor abc de 10 lb e instalar otro extintor junto a caja, mantenimiento de luz de emergencia, señalización de inflamable dónde están los aceites para moto, re ubicación de plano de ruta de evacuación, se hace recomendación de mantener pasillos y rutas de evacuación despejadas

CONCEPTO FAVORABLE	SI	NO

NOMBRE INSPECTOR: Andrés Felipe Díaz rueda	**FIRMA:**
NOMBRE DELEGADO SOLICITANTE: Yina Paola Duarte	**FIRMA**

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA - CBVF - como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO Área de Ingenieria	Codigo: FR-108 Fecha: 3/10/2024
	FICHA DE INSPECCION EVENTOS MASIVOS	Versión:02

FECHA DE INSPECCION: 01/06/2025 PLANILLA No: 11

Hora de Inicio 04:30 pm Hora Final: 3:00 am

INFORMACION DE LA INSPECCION

LUGAR / NOMBRE	Vigilia iglesia pentecostal unida de Colombia		
DIRECCION	Cenfer		
RESPONSABLE	Jorge Eduardo Joya		
TELEFONO	6476574	GRUPO DE OCUPACION:	Evento

INSPECCION

AFORO ESPERADO: 4000

SEÑALIZACION: Si

SALIDAS DE EMERGENCIA:	SI	X	NO		
CUENTA CON PLANOS DE RUTA DE EVACUACION:	SI	X	NO		
CONEXIONES ELECTRICAS:	SI	X	NO		
PUNTOS CALIENTES:	SI	X	NO		
EXTINTORES :	SI	X	NO		
EFECTOS ESPECIALES:	SI :		NO	X	N/A:
FUEGOS PIROTECNICOS:	SI		NO	X	N/A:
INSTALACIÓN PANTALLAS	SI		NO	X	

HORARIO DEFINITIVO

INICIO 04:30 pm A FIN 3:00 am

INSTALACION PMU:

APERTURA PUERTAS: 6:00 pm

CUANTOS 1.

CUANTOS?: 6

CUMPLE:

CUANTOS

OBSERVACIONES:

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO de Ingeniería Área	Codigo: FR-108
		Fecha: 10/06/2019
	FICHA DE INSPECCION EVENTOS MASIVOS	Versión:01

OBSERVACIONES :

RESPONSABLE	ELABORADO POR
NOMBRE: Hernan Jaramillo	NOMBRE: Juan Felipe Forero T
91997210	
FIRMA	FIRMA

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA -CBVF- como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Código: FR-086
		Fecha: 09/09/2024
	FICHA DE SEGURIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS	Versión: 03
PLANILLA No: 12	PR: 23 FECHA: 19/06/2025	HORA: 9:20 am

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA			
Nombre de la Empresa:	Imetsa S.A.S	RUT/NIT No.	900601 709 - 0.
Dirección:	Via palenque cafe CR2-1-32.	Teléfonos:	3125224850
Razón social	Imetsa S.A.S		
Persona Contacto:	Adriana Patricia Vasquez	Cargo:	Asesora SST.
Correo Electrónico:	imetsasas@gmail.com	Teléfono:	3153981899

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA							
Clasificación Según Actividad:	Entidad Pública ☐	Comercial ☐	Industrial ☒				
	Educación ☐	Residencial ☐	Zona Franca ☐	Distribución ☐			
Número de empleados:	6.	Número de Empleados Expuestos a Matpel:		4			
Jornada Laboral:	L-V -S	Horario:	7:30-12:15-1:45	No. Turnos:	1		
Responsable de manejo sustancias y materiales peligrosas	Jose Parras			Teléfono:	3125224850		
Procesos que involucran Materiales Peligrosos	Transformación ☐	Almacenamiento ☐	Consumo ☐				
	Transporte ☐	Comercialización ☐	Otros Usos ☒				

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS, SEGURIDAD		
¿TIENE BRIGADA DE EMERGENCIA ENTRENADA? ARL.		
Clase 1: X	Clase 2: ___	Clase 3: ___
¿CUENTA CON MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS PELIGROSAS?		
SI: X	NO: ___	
¿TIENE SISTEMA CONTRA INCENDIOS? Extintores		
SI: X	NO: ___	
¿CUENTA CON PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO SEGURO DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LOS PROCESOS?		
	NOMBRE CUALES	
SI	- Programa de riesgo químico.	
	-	
	-	
	-	
NO	___	
¿PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA?		
SI: X	NO: ___	

Página 1 de 4

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO** Área de Ingeniería	Código: FR-086
		Fecha: 09/09/2024
	FICHA DE SEGURIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS	Versión: 03
PLANILLA No: 12	PR: 23 FECHA: 19/06/2025	HORA: 9:20 a.m.

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS, SEGURIDAD		
¿CUENTA CON LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS?		
SI: X.	NO: ___	
¿CUENTA CON MECANISMOS APROPIADO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MATPEL?		
SI	DESCRIBA EL TIPO DE MECANISMO	
	- Kit antiderrames	
	-	
	-	
NO	___	
¿CUENTA CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA EL MATERIAL PELIGROSO QUE MANEJA?		
SI	CUALES	
	- Guantes – delantal	
	- gafas – Careta	
	- Botas de seguridad.	
NO	___	
¿LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO Y OPERACIÓN CUENTAN CON DIQUES DE CONTENCIÓN?		
SI: ___	NO: ___	NO APLICA: X
¿EXISTEN PLANOS DE TANQUES Y DUCTOS USADOS PARA MATERIALES PELIGROSOS?		
SI: ___	NO: X	
TIPO DE ZONA DONDE INVOLUCRA MATPEL		
ADMINISTRATIVO	OPERATIVO	INDUSTRIAL
___	___	X.
NUMERO DE PISOS		
1: ___	2: X	3: ___
¿CUENTA CON UN SISTEMA DE ALARMAS?		
SI: X	CUALES: alarma de emergencia	
NO	___	
CUENTA CON LOS ROTULADOS DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON LA NFPA 704		
SI: ___	NO: X.	
CUENTA CON UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO CON EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS		
SI: ___	NO: X.	

	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Área de Ingeniería	Código: FR-086
		Fecha: 09/09/2024
	FICHA DE SEGURIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS	Versión: 03
PLANILLA No: 12	PR: 23 FECHA: 19/06/2025	HORA: 9.20 am

Sustancia o material Peligroso	Tipo Almacenamiento					Estado Físico				Hoja de Seguridad		Cantidad Promedio Mensual (gl/kg/m³)
	G	Tm	Gr	Sa	Cil	Li	So	S.So	Ga	SI	NO	
Argón					X				X	X		—
Lubricante			X			X				X		—
Hidraulico AW2			X			X				X		—
Grasas.			X					X		X		—

G = Producto a Granel Tm = Tambor Metálico 55 gl Gr = Garrafa Plástica Sa = Saco/lona Cil = Cilindro

Li = Líquido So = Sólido S.So = Semisólido Ga = Gaseoso

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO** Área de Ingeniería	Código: FR-086
	FICHA DE SEGURIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS	Fecha: 09/09/2024
		Versión: 03
PLANILLA No: 12	PR: 23 FECHA: 19/06/2025	HORA: 9:20 a.m.

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES EVENTOS						
EVENTOS	**OCURRENCIA**			**PROBABILIDAD**		
	SI	**NO**	**N.A.**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**
1. DERRAMES, FUGAS, ESCAPES DE MATPEL		X			X	
2. INCENDIO PRODUCTOS INFLAMABLES/COMBUSTIBLES		X			X	
3. INCENDIO SUSTANCIAS TÓXICAS		X			X	
4. PRESURIZACIÓN RECIPIENTES MATPEL		X			X	
5. DISPERSIÓN NUBE TÓXICA			X			X
6. CONATO / INCENDIO POR MATPEL		X			X	

INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS
(Por favor, si en algún momento ha tenido algún evento con materiales peligrosos describa brevemente tipo de incidente, fecha, sustancia involucrada y cantidad derramada).

Sin incidentes reportados

Fecha realización de la Inspección: 19 de junio de 2025

Responsable de la Información	Responsable CBVF
Nombre Adriana Patricia Vargas	Nombre Juan Felipe Forero T.
Cargo 1098780776 / Técnica SST	Cargo Prof. de Ingenieria MATPEL

Observaciones Compartir fichas de seguridad, planos y plan de emergencia y contingencia

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA -CBVF- como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de marcadeo, administrativos. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

Página 4 de 4

	DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO Área de Ingeniería	Codigo: FR-108 Fecha: 3/10/2024
	FICHA DE INSPECCION EVENTOS MASIVOS	Versión:02

FECHA DE INSPECCION: 12 de Junio de 2025 PLANILLA No: PR25-02

Hora de Inicio 3:00 pm Hora Final: 9:30 pm

INFORMACION DE LA INSPECCION

LUGAR / NOMBRE	Breakfast TBL S.A.S. / Camilo Nuestro lugar Feliz Tour		
DIRECCION	Centro		
RESPONSABLE	Cesar Andres Espinosa Blanco		
TELEFONO	3123458515	**GRUPO DE OCUPACION:**	Evento

INSPECCION

AFORO ESPERADO: 6.000

SEÑALIZACION: Si

SALIDAS DE EMERGENCIA:	SI	X	NO			
CUENTA CON PLANOS DE RUTA DE EVACUACION:	SI	X	NO			
CONEXIONES ELECTRICAS:	SI	X	NO			
PUNTOS CALIENTES:	SI	X	NO			
EXTINTORES :	SI	X	NO			
EFECTOS ESPECIALES:	SI :	X	NO		N/A:	
FUEGOS PIROTECNICOS:	SI		NO	X	N/A:	
INSTALACIÓN PANTALLAS	SI	X	NO			

HORARIO DEFINITIVO

INICIO		FIN
4:30	A	9:30

INSTALACION PMU: 4:30

APERTURA PUERTAS: 4:30

CUANTOS 4

CUANTOS?: 7

CUMPLE: Venturi

CUANTOS 5

OBSERVACIONES: Se inicia preliminar donde se inspeccionan extintores, tarima, efectos especiales venturi, rutas de evacuación y puntos calientes. Se evidencia que el evento "Camilo Nuestro Lugar Feliz Tour" cumple con los requisitos de seguridad humana y contra incendios.

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	Codigo: FR-108
	FICHA DE INSPECCION EVENTOS MASIVOS	Fecha: 10/06/2019
		Versión:01

OBSERVACIONES :

RESPONSABLE	ELABORADO POR
NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA

AVISO LEGAL: Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA -CBVF- como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, y lo autorizo para tratar mis datos personales de acuerdo al Manual de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF y para las actividades relacionadas con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de mercadeo, administrativos. La información obligada para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado voluntariamente y es verídica.

EVIDENCIAS
PLANILLA GA09-377

	DEPARTAMENTO GESTIÓN DEL RIESGO "Área de Gestión Ambiental"	Código: FR-095
		Fecha: 11/01/2023
	REGISTRO DE CAPACITACIONES AMBIENTALES	Versión: 06

Planilla N°: GA09-377

Nombre del capacitador: Karenn Alexandra Ferreira Cubillos.

Fecha: Junio 06/2025 **Hora de Inicio** 8:00 a.m **Hora de Finalización:** 11:30 a.m

Lugar donde se llevará a cabo la capacitación: Colegio Villas de San Juan

Tema: **Programa educación ambiental y gestión del riesgo.**

Objetivos enmarcados en la capacitación:

- **Socializar a la comunidad las actividades bomberiles, prevención de riesgos y planes de evacuación.**
- **Capacitar sobre aspectos e impactos ambientales del uso y ahorro eficiente de los recursos naturales, enfocándonos en el manejo de los residuos sólidos.**
- **Promover conductas conciencia ambiental a través de la prevención y reacción ante emergencia de manera sostenible por medio de actividades, dirigidas a la comunidad, docentes y estudiantes del municipio de Girón.**

Nombre del usuario: Alexandra González Díaz

Colegio/Barrio/Vereda: Villas de San Juan Sede A **Teléfono:** 3012098030

Correo electrónico contacto: alexandragodiaz@gmail.com

Comentarios de la capacitación: Excelente información Recomiendo poderle audio a los videos ya que los niños más pequeños aún no saben leer y se dispersan

Conclusiones: Se atendieron 312 estudiantes de preescolar a quinto.

Karenn A.

Alexandra González Docente

Capacitador Usuario

El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA (en adelante CBVF), identificado con NIT 804 002 198-5, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de la ley general de protección de datos personales (ley 1581 de 2012) y sus decretos reglamentarios y/o modificatorios dejando constancia de haber sido autorizado por el beneficiario del servicio bomberil lo que se comprueba por el hecho de su firma digital, para hacer uso del tratamiento de datos personales, incluidos los sensibles relacionados con la imagen y datos biométricos sobre los cuales se le indico previamente gozaría la facultad de otorgar o no esta autorización.

Estos datos serán tratados con la finalidad de: (i) Consolidar registro de la atención prestada por el servicio bomberil. (ii) Guardar evidencias de la atención de la emergencia (iii) Publicación de las imágenes y videos captados en el lugar de la emergencia, en los medios de comunicación oficial del CBVF, herramientas de capacitación y redes sociales oficiales del CBVF. Nuestra Política de Tratamiento de Información Personal puede ser consultada a través de https://bomberosfloridablanca.com/ y sus derechos como titular (acceso, rectificación y cancelación) de datos personales podrán ser ejercidos por medio de las direcciones de correo electrónico comercial@bomberosfloridablanca.com o secretaria@bomberosfloridablanca.com

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

PLANILLA GA09-378

	DEPARTAMENTO GESTIÓN DEL RIESGO "Área de Gestión Ambiental"	Código: FR-095
		Fecha: 11/01/2023
	REGISTRO DE CAPACITACIONES AMBIENTALES	Versión: 06

Planilla N°: GA09-378

Nombre del capacitador: Karenn Alexandra Ferreira Cubillos.

Fecha: Junio 06/2025 **Hora de Inicio** 8:00 a.m **Hora de Finalización:** 11:30 a.m

Lugar donde se llevará a cabo la capacitación: Colegio Villas de San Juan

Tema: Temporada de lluvias.

Objetivos enmarcados en la capacitación:

- Socializar las líneas de emergencia del CBVF.
- Establecer acciones preventivas para evitar inundaciones.
- Concientizar sobre las causas de las inundaciones y realizar entrega de volantes informativos.

Nombre del usuario: Yurley Adriana Higuera Garcia

Colegio/Barrio/Vereda: Villas de San Juan Sed A. **Teléfono:** N.S

Correo electrónico contacto: Yurlykelinda@hotmail.com

Comentarios de la capacitación: El material que se utilizó fue apropiado de acuerdo a la edad de los estudiantes. Agradecemos su orientación y visita

Conclusiones: Se realizo socialización y entrega de 312 volantes temporada lluvias.

Capacitador

Yurley Higuera
Usuario

El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA (en adelante CBVF), identificado con NIT 804 002 198-8, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de la ley general de protección de datos personales (ley 1581 de 2012) y sus decretos reglamentarios y/o modificatorios dejando constancia de haber sido autorizado por el beneficiario del servicio bomberil lo que se comprueba por el hecho de su firma digital, para hacer uso del tratamiento de datos personales, incluidos los sensibles relacionados con la imagen y datos biométricos sobre los cuales se le indico previamente gozaría la facultad de otorgar o no esta autorización.
Estos datos serán tratados con la finalidad de: (i) Consolidar registro de la atención prestada por el servicio bomberil. (ii) Guardar evidencias de la atención de la emergencia (iii) Publicación de las imágenes y videos captados en el lugar de la emergencia, en los medios de comunicación oficial del CBVF, herramientas de capacitación y redes sociales oficiales del CBVF Nuestra Política de Tratamiento de Información Personal puede ser consultada a través de https://bomberosfloridablanca.com/ y sus derechos como titular (acceso, rectificación y cancelación) de datos personales podrán ser ejercidos por medio de las direcciones de correo electrónico contacto@bomberosfloridablanca.com o secretaria@bomberosfloridablanca.com

PLANILLA GA09-379

	DEPARTAMENTO GESTIÓN DEL RIESGO "Área de Gestión Ambiental"	Código: FR-095
		Fecha: 11/01/2023
	REGISTRO DE CAPACITACIONES AMBIENTALES	Versión: 06

Planilla N°: GA09-379

Nombre del capacitador: Karenn Alexandra Ferreira Cubillos.

Fecha: Junio 12/2023 **Hora de Inicio** 9:30am **Hora de Finalización:** 12:30pm

Lugar donde se llevará a cabo la capacitación: Colegio Villa de San Juan - Sede A

Tema: Programa educación ambiental y gestión del riesgo.

Objetivos enmarcados en la capacitación:

- **Socializar a la comunidad las actividades bomberiles, prevención de riesgos y planes de evacuación.**
- **Capacitar sobre aspectos e impactos ambientales del uso y ahorro eficiente de los recursos naturales, enfocándonos en el manejo de los residuos sólidos.**
- **Promover conductas conciencia ambiental a través de la prevención y reacción ante emergencia de manera sostenible por medio de actividades, dirigidas a la comunidad, docentes y estudiantes del municipio de Girón.**

Nombre del usuario: * Yurley Adriana Higuera García

Colegio/Barrio/Vereda: Villas de San Juan - Sede A. **Teléfono:** * N.S

Correo electrónico contacto: * yurlylelinda@hotmail.com

Comentarios de la capacitación: * Agradecida con las orientaciones dadas por parte de Bomberos, la capacitación dada fue una manera excelente de concientizar los estudiantes de bachillerato.

Conclusiones: Se atendieron 530 estudiantes de 6 a once grado

Karenn A. Ferreira — **Capacitador**

* Yurley Higuera — **Usuario**

El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA (en adelante CBVF), identificado con NIT 804 002 198-5, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de la ley general de protección de datos personales (ley 1581 de 2012) y sus decretos reglamentarios y/o modificatorios dejando constancia de haber sido autorizado por el beneficiario del servicio bomberil lo que se comprueba por el hecho de su firma digital, para hacer uso del tratamiento de datos personales, incluidos los sensibles relacionados con la imagen y datos biométricos sobre los cuales se le indico previamente gelenia la facultad de otorgar o no esta autorización.
Estos datos serán tratados con la finalidad de: (i) Consolidar registro de la atención prestada por el servicio bomberil. (ii) Guardar evidencias de la atención de la emergencia (iii) Publicación de las imágenes y videos captados en el lugar de la emergencia, en los medios de comunicación oficial del CBVF, herramientas de capacitación y redes sociales oficiales del CBVF. Nuestra Política de Tratamiento de Información Personal puede ser consultada a través de https://bomberosfloridablanca.com/ y sus derechos como titular (acceso, rectificación y cancelación) de datos personales podrán ser ejercidos por medio de las direcciones de correo electrónico contacto@bomberosfloridablanca.com o secretaria@bomberosfloridablanca.com

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

PLANILLA GA09-380

	DEPARTAMENTO GESTIÓN DEL RIESGO "Área de Gestión Ambiental"	Código: FR-095
		Fecha: 11/01/2023
	REGISTRO DE CAPACITACIONES AMBIENTALES	Versión: 06

Planilla N°: GA09-380

Nombre del capacitador: Karenn Alexandra Ferreira Cubillos.

Fecha: Junio 12 | 2025 **Hora de Inicio** 9:30AM **Hora de Finalización:** 12:30 p.m

Lugar donde se llevará a cabo la capacitación: Colegio Villas de San Juan - Sede A

Tema: Temporada de lluvias.

Objetivos enmarcados en la capacitación:

- Socializar las líneas de emergencia del CBVF.
- Establecer acciones preventivas para evitar inundaciones.
- Concientizar sobre las causas de las inundaciones y realizar entrega de volantes informativos.

Nombre del usuario: Yuliey Adriana Higuera García

Colegio/Barrio/Vereda: Villas de San Juan - Sede A **Teléfono:**

Correo electrónico contacto: yuilylelinda@hotmail.com

Comentarios de la capacitación: El material trabajado y entregado durante la capacitación fue muy apetitoso para dar a conocer las líneas de atención de emergencia y demás orientaciones dadas.

Conclusiones: Se realiza sensibilización y entrega de volantes a 530 estudiantes

Karenn A. Ferreira
Capacitador

Yuliey Higuera
Usuario

El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA (en adelante CBVF), identificado con NIT 804.002.198-5, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de la ley general de protección de datos personales (ley 1581 de 2012) y sus decretos reglamentarios y/o modificatorios dejando constancia de haber sido autorizado por el beneficiario del servicio bomberil lo que se comprueba por el hecho de su firma digital, para hacer uso del tratamiento de datos personales, incluidos los sensibles relacionados con la imagen y datos biométricos sobre los cuales se le indico previamente que tenía la facultad de otorgar o no esta autorización.
Estos datos serán tratados con la finalidad de: (i) Consolidar registro de la atención prestada por el servicio bomberil. (ii) Guardar evidencias de la atención de la emergencia (iii) Publicación de las imágenes y videos captados en el lugar de la emergencia, en los medios de comunicación oficial del CBVF, herramientas de capacitación y redes sociales oficiales del CBVF. Nuestra Política de Tratamiento de Información Personal puede ser consultada a través de https://bomberosfloridablanca.com/ y sus derechos como titular (acceso, rectificación y cancelación) de datos personales podrán ser ejercidos por medio de las direcciones de correo electrónico contacto@bomberosfloridablanca.com o secretaria@bomberosfloridablanca.com

PLANILLA GA09-381

	DEPARTAMENTO GESTIÓN DEL RIESGO "Área de Gestión Ambiental"	Código: FR-095
		Fecha: 11/01/2023
	REGISTRO DE CAPACITACIONES AMBIENTALES	Versión: 06

Planilla N°: GA09-381.

Nombre del capacitador: Karenn Alexandra Ferreira Cubillos.

Fecha: JUNIO 12/2025 **Hora de Inicio** 1:30 PM **Hora de Finalización:** 3:30 PM

Lugar donde se llevará a cabo la capacitación: Colegio Ulloa Sede San Juan Sede Colmena

Tema: **Programa educación ambiental y gestión del riesgo.**

Objetivos enmarcados en la capacitación:

- **Socializar a la comunidad las actividades bomberiles, prevención de riesgos y planes de evacuación.**
- **Capacitar sobre aspectos e impactos ambientales del uso y ahorro eficiente de los recursos naturales, enfocándonos en el manejo de los residuos sólidos.**
- **Promover conductas conciencia ambiental a través de la prevención y reacción ante emergencia de manera sostenible por medio de actividades, dirigidas a la comunidad, docentes y estudiantes del municipio de Girón.**

Nombre del usuario: Martha Cecilia Jaimes

Colegio/Barrio/Vereda: Ulloa de San Juan, Sede Colmena **Teléfono:** 3505136554

Correo electrónico contacto: marthajaimes06@hotmail.com

Comentarios de la capacitación: Excelente capacitación y los temas expuestos hacia los docentes y especial/ los estudiantes de 1° grado a 5° grado.

Conclusiones: Se atendieron 176 estudiantes del grado preescolar a quinto

Capacitador

Usuario

El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA (en adelante CBVF), identificado con NIT 804.002.198-5, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de la ley general de protección de datos personales (ley 1581 de 2012) y sus decretos reglamentarios y/o modificatorios dejando constancia de haber sido autorizado por el beneficiario del servicio bomberil lo que se comprueba por el hecho de su firma digital, para hacer uso del tratamiento de datos personales, incluidos los sensibles relacionados con la imagen y datos biométricos sobre los cuales se le indico previamente que tenía la facultad de otorgar o no esta autorización.

Estos datos serán tratados con la finalidad de (i) Consolidar registro de la atención prestada por el servicio bomberil (ii) Guardar evidencias de la atención de la emergencia (iii) Publicación de las imágenes y videos captados en el lugar de la emergencia, en los medios de comunicación oficial del CBVF, herramientas de capacitación y redes sociales oficiales del CBVF. Nuestra Política de Tratamiento de Información Personal puede ser consultada a través de https://bomberosfloridablanca.com/ y sus derechos como titular (acceso, rectificación y cancelación) de datos personales podrán ser ejercidos por medio de las direcciones de correo electrónico contacto@bomberosfloridablanca.com o secretaria@bomberosfloridablanca.com

SANTANDER CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Código: FR-014
		Fecha: 25/03/2022
	INFORME MUNICIPIO DE GIRÓN	Versión: 01

PLANILLA GA09-382

	DEPARTAMENTO GESTIÓN DEL RIESGO "Área de Gestión Ambiental"	Código: FR-095
		Fecha: 11/01/2023
	REGISTRO DE CAPACITACIONES AMBIENTALES	Versión: 06

Planilla N°: GA09-382.

Nombre del capacitador: Karenn Alexandra Ferreira Cubillos.

Fecha: Junio 12/2025 **Hora de Inicio** 1:30 pm **Hora de Finalización:** 2:30 pm

Lugar donde se llevará a cabo la capacitación: Colegio Villas de San Juan - Sede Ghusa

Tema: Temporada de lluvias.

Objetivos enmarcados en la capacitación:

- **Socializar las líneas de emergencia del CBVF.**
- **Establecer acciones preventivas para evitar inundaciones.**
- **Concientizar sobre las causas de las inundaciones y realizar entrega de volantes informativos.**

Nombre del usuario: Gerly Niño Coronel

Colegio/Barrio/Vereda: Villas de San Juan S.B **Teléfono:** N.S

Correo electrónico contacto: gerly_1903@hotmail.com

Comentarios de la capacitación: Entendible, interesante la exposición de la conferencista. Fue apta para los estudiantes

Conclusiones: Se realizó sensibilización y entrega de VG dirigida a la comunidad estudiantil

Capacitador

Usuario

El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA (en adelante CBVF), identificado con NIT 804 002 198-5, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de la ley general de protección de datos personales (ley 1581 de 2012) y sus decretos reglamentarios y/o modificatorios dejando constancia de haber sido autorizado por el beneficiario del servicio bomberil lo que se comprueba por el hecho de su firma digital, para hacer uso del tratamiento de datos personales, incluidos los sensibles relacionados con la imagen y datos biométricos sobre los cuales se le indico previamente que tenía la facultad de otorgar o no esta autorización.
Estos datos serán tratados con la finalidad de: (i) Consolidar registro de la atención prestada por el servicio bomberil. (ii) Guardar evidencias de la atención de la emergencia (iii) Publicación de las imágenes y videos captados en el lugar de la emergencia, en los medios de comunicación oficial del CBVF, herramientas de capacitación y redes sociales oficiales del CBVF. Nuestra Política de Tratamiento de Información Personal puede ser consultada a través de https://bomberosfloridablanca.com/ y sus derechos como titular (acceso, rectificación y cancelación) de datos personales podrán ser ejercidos por medio de las direcciones de correo electrónico contacto@bomberosfloridablanca.com o secretaria@bomberosfloridablanca.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GA09-377 Capacitación Gestión Ambiental Colegio Villas de San Juan- Sede A.



GA09-378 Capacitación Gestión Ambiental Colegio Villas de San Juan- Sede Colmena.



0000118

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FLORIDABLANCA

NIT. 804.002.198-5

PERSONERIA JURIDICA No. 5917 de la Secretaría de Gobierno Departamental

www.bomberosfloridablanca.com

Floridablanca, julio 8 de 2025

Bomberos Floridablanca
CBVF-GR-2025-COMD-1426-S
SEC. DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE GIRON
Maritza Silva Figueroa
Asunto: INFORME DE GESTION DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025
Folio: 1 Anexos: 182 1CD
2025-07-09 10:36:00

Ingeniera
MARITZA SILVA FIGUEROA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor de contrato
ALCALDÍA GIRÓN
E. S. D.

Referencia: Emergencias reportadas y atendidas por el CBVF

Asunto: CD - Evidencias Informe de Gestión del 1 al 30 de junio del 2025.

Cordial saludo Respetada Ingeniera Silva:

De manera atenta nos permitimos remitir CD que contiene las planillas electronicas del reporte diario de emergencias, los audios y registros fotográficos de las emergencias reportadas y atendidas por el CBVF durante el período comprendido del 1 al 30 de junio de 2025.

Cualquier inquietud sobre el particular con gusto le atenderé.

Sin otro particular.

Ct. EDUARDO PACHECO JIMENEZ
Comandante y Representante Legal CBVF

icontec Norsok S WA-006 NK-2432-1
icontec ISO 9001 SC-CER325764
icontec ISO 14001 SA-CER325766
icontec ISO 45001 OS-CER325767
icontec ISO 39001 SV-CER571680
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

0000119

CD EVIDENCIAS

INFORME DE GESTIÓN MUNICIPIO DE GIRÓN DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

0000117

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS *Identificado con* *NI8040021985*

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0519 CANAVERAL, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No.	:	*21003532611*
Fecha de Apertura	:	*05 de septiembre de 2017*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,2 Firmas(s), 1 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 0519 CANAVERAL de la ciudad de FLORIDABLANCA, el día miércoles, 31 de marzo de 2021.

Cordialmente,

Efectuado por:
D5S4R7A8 - DARLEY STEFFANY SALAS R

Banco Caja Social
Canaveral
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO Establecimiento Bancario