YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Taladro

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	Milwau Kee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	1	4	2025	Fecha de Cierre	30	4	2025	Ubicación:
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	Wilson Alonso Cedeño					Cargo:	Auxiliar		
Serie		Actividad a realizar:	Correctivo								
Voltaje	18 V	Proyecto	Uto Bogotá								



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Limpieza del equipo							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado de carcaza							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estructura en general							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado mandril							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Botón de encendido / Apagado							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado de conexiones electricas (extensiones, cables, toma) del cargador							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado mango							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado del interruptor de encendio y su seguro							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Accesorios apropiados							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Epp's - Protección facial							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Epp's - guantes de seguridad							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,							C	C	C	C											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

FIRMA: Alonso Cedeño (firma) — Alonso Cedeño (firma)

Criterio de Inspección: ✓ - Bueno y Completo X - Dañado o Incompleto N/A - No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: J. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Ramos (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Arandaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Taladro

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	MILWAUKEE	Fecha / Hora	Fecha de inicio	01	04	2025	Fecha de Cierre	10 04 2025	Ubicación:	165
Modelo	2703-20	Nombre de quien realiza la inspección:	GUILLERMO MATOMA PARADA					Cargo:	CONDUCTOR	
Serie	672401	Actividad a realizar:	Mantenimientos Correctivos							
Voltaje	1/2 "	Proyecto	SDM - BOGOTA							



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DIA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Limpieza del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Estado de carcaza	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Estructura en general	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Estado mandril	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Botón de encendido / Apagado	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Estado mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Estado del interruptor de encendio y su seguro	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Accesorios apropiados	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Epp's - Protección facial	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Epp's - guantes de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
FIRMA:	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]																									

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL SE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL SE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL SE)

Código del Documento: FR-SE2.34

Inspección de Taladro

Marca	Millwaukee	**Fecha/ Hora**	**Fecha de Inicio**	07	04	25	**Fecha de Cierre**	30	04	25	**Ubicación:**
Modelo	Portatil	**Nombre de quien realiza la inspección:**	Camilo Andres Romero Herrera				**Cargo:**	TEC	NICO		
Serie	—	**Actividad a realizar**	Mantenimiento Correctivo								
Voltaje	24 V	**Proyecto**									

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DIA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		
Limpieza del equipo							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		
Estado de carcaza							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		
Estructura en general							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		
Estado mandril							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		
Botón de encendido / Apagado							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		
Estado mango							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		
Estado del interruptor de encendido y su seguro							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		
Accesorios apropiados							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		
Epp's - Protección facial							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		
Epp's - guantes de seguridad							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,							/	/	/												/	/	/	/	/			/	/		

FIRMA:

Criterio de inspección: / : Bueno y Completo X : Dañado o incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022.All Rights Reserved

JNEX
:AFFIC

:L. Rincón (SMO YU COL BE)
D. Herrera (SMO YU COL BE)
A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Taladro

(WOM 969) 0 WOL969 - WOM 138.

arca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	16	04	2025	Fecha de Cierre	30	04	2025	Ubicación: SE 165
odelo	5375-20	Nombre de quien realiza la inspección:	Guillermo Matoma Parada.					Cargo:	CONDUCTOR		
erie	CJ04D1706 00582	Actividad a realizar:	Mantenimiento Correctivo								
oltaje	120 V - 60 Hz	Proyecto	SDM - Bogotá								



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
Limpieza del equipo																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
Estado de carcaza																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
Estructura en general																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
Estado mandril																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
Botón de encendido / Apagado																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
tado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del rgador																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
enta con acoples adecuados para los accesorios																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
tado mango																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
tado del interruptor de encendio y su seguro																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
cesorios apropiados																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
p's - Protección facial																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
p's - guantes de seguridad																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
p's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,																✓			✓	✓								✓	✓	✓	
RMA:																															

Crieterio de Inspección: V: Bueno y Completo X: Dañado o Incompleto N/A: No aplica

BSERVACIONES:

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Taladro

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio: 7 / 4 / 25 — Fecha de Cierre: 30 / 4 / 25 — Ubicación: 738
Modelo	Driver	Nombre de quien realiza la inspección:	Jelson Galindo — Cargo: AUX T
Serie	C42AD77370047b	Actividad a realizar:	Mto correctivo
Voltaje	18V	Proyecto	Mto Bogota



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO (DÍA)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura																X			X									✓	X	✓	
Limpieza del equipo																X			X									X	X	X	
Estado de carcaza																✓			✓									✓	✓	✓	
Estructura en general																✓			✓									✓	✓	✓	
Estado mandril																✓			✓									✓	✓	✓	
Botón de encendido / Apagado																✓			✓									✓	✓	✓	
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador																✓			✓									✓	✓	✓	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios																✓			✓									✓	✓	✓	
Estado mango																✓			✓									✓	✓	✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro																✓			✓									✓	✓	✓	
Accesorios apropiados																✓			✓									✓	✓	✓	
Epp´s - Protección facial																✓			✓									✓	✓	✓	
Epp´s - guantes de seguridad																X			X									X	X	X	
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,																✓			✓									✓	✓	✓	

FIRMA: Galindo

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo — X : Dañado o Incompleto — N/A : No aplica

OBSERVACIONES: Semana del 28 al 30 C5OAD17OE 00592

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Taladro

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Marca:	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	27	03	25	Fecha de Cierre	30	03	25	Ubicación:	Cra 7 # 58-73 Edificio 559					
Modelo:	2446M-20	Nombre de quien realiza la inspección:	~~Carlos~~ William Portilla					Cargo:	D	R	I	U	E	E		
Serie:	F2500-182103472	Actividad a realizar:	correctivos electricos														
Voltaje:	18 Volt.	Proyecto:	Mto Bogota.														

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Limpieza del equipo																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado de carcaza																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estructura en general																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado manoril																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Botón de encendido / Apagado																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador																					✓/	✓/	✓/	✓/	✓/	✓/	✓/	✓/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado mango																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado del interruptor de encendio y su seguro																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Accesorios apropiados																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Epp's - Protección facial																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Epp's - guantes de seguridad																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

FIRMA:

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:
Equipo Bueno y uso.

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido