YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
160	26-04-25

Proyecto / Sede: Bogotá

Actividad a Realizar: Correctivo

Arnés

Serie del Equipo: 13 **Lote:** 15473

Fecha de Fabricación: 01-2020 **Marca:** INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓		✓		✓		✓							
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓							
	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓							
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓							
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓		✓								
	¿Quemaduras?															
	¿Pérdida de color original?	✓		✓			✓		✓							
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓		✓							
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓		✓							
	¿Contaminación por Químico?		✓		✓		✓		✓							
Costuras	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓							
	¿Rotas?		✓		✓		✓									
	Otros:															
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	✓		✓		✓		✓								
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓							
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓							
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓							
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓				✓						
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓				✓						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B														
Aprobado para su uso		SI	X	NO		**Observaciones Generales:**										

64 Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 64 **Lote:** 22036855

Fecha de Fabricación: 01-2024 **Marca:** ARMADUEL

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Costuras sueltas o rotas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Presentan suciedad?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Rigidez por químico adherido?		✓				✓		✓							
	¿Contaminación por químico?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓					
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓					
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Funcionamiento correcto?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓		✓					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿La certificación esta vigente?		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado General: Bueno (B) malo (M)																
Aprobado para su uso		SI	X	NO		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Camilo Romero **Cargo:** Tecnico **Cédula:** 1032391242

Firma:

Nota 1: *En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.*

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
160	21-06-24

Proyecto / Sede: Bogota

Actividad a Realizar: Mantenimiento

Arnés

Serie del Equipo: 01149800050 **Lote:** 500862

Fecha de Fabricación: 10/2021 **Marca:** STREET PRO

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Presentan suciedad?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Pérdida de color original?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Contaminación por Químico?		✓		✓		✓		✓		✓					
Costuras	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Rotas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	Otros:															
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓		✓					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B		B		B						
Aprobado para su uso		SI		NO		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 016852510234 **Lote:** 501294

Fecha de Fabricación: 01/2024 **Marca:** STREET PRO

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Costuras sueltas o rotas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Presentan suciedad?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Contaminación por químico?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓					
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓					
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Funcionamiento correcto?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓		✓					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B		B		B						
Aprobado para su uso		SI		NO		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Daniel Holguin Tobo **Cargo:** Auxiliar Electricista **Cédula:** 87104957

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
	21.04.25

Proyecto / Sede: NYTO Bogotá

Actividad a Realizar: Preventivo

Arnés

Serie del Equipo: 10 **Lote:** 15473

Fecha de Fabricación: 2020 **Marca:**

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X													
	¿Hilos sueltos o rotos?		X													
	¿Desgastadas?															
	¿Hay torsión, dobleces?															
	¿Presentan suciedad?															
	¿Quemaduras?															
	¿Pérdida de color original?															
	¿Salpicadura de pintura?															
	¿Rigidez por químico adherido?															
	¿Contaminación por Químico?															
Costuras	¿Desgastadas?															
	¿Rotas?															
	Otros:															
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?															
	¿Presentan quemaduras?															
	¿Deformación, fisuras?															
	¿Perdida de algún componente?															
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?															
	¿La certificación esta vigente?															

Estado General: Bueno (B) malo (M)

Aprobado para su uso	SI		NO		Observaciones Generales:

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 34 **Lote:** 220224 25

Fecha de Fabricación: 2021. **Marca:** ARMADA

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?															
	¿Costuras sueltas o rotas?															
	¿Presentan suciedad?															
	¿Quemaduras?															
	¿Salpicadura de pintura?															
	¿Rigidez por químico adherido?															
	¿Contaminación por químico?															
	¿Hilos sueltos o rotos?															
Cintas / Correas	¿Desgastadas?															
	¿Hay torsión, dobleces?															
	¿Hilos sueltos o rotos?															
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?															
	¿Presentan quemaduras?															
	¿Deformación, fisuras?															
	¿Desgaste de recubrimiento?															
	¿Funcionamiento correcto?															
	¿Perdida de algún componente?															
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?															
	¿La certificación esta vigente?															

Estado General: Bueno (B) malo (M)

Aprobado para su uso	SI		NO		Observaciones Generales:

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Nicolas Antonio Chinga Te **Cargo:** Tecnico **Cédula:** 1033[illegible]160.

Firma: NICOLAS CHINGATE

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
	21-09-25

Proyecto / Sede: Bogotá UTYT.

Actividad a Realizar: mantenimiento Preventivo.

Arnés

Serie del Equipo: 05 **Lote:** 16488

Fecha de Fabricación: 03-20 **Marca:** Insafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓		✓		✓		✓							
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓							
	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓							
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓							
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓		✓								
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓							
	¿Pérdida de color original?	✓		✓		✓		✓								
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓		✓							
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓		✓							
	¿Contaminación por Químico?		✓		✓		✓		✓							
Costuras	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓							
	¿Rotas?		✓		✓		✓		✓							
	Otros:		✓		✓		✓		✓							
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	✓		✓		✓		✓								
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓							
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓							
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓							
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓								
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓								
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B		B								
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 0296 **Lote:** 01685251.

Fecha de Fabricación: 01-24 **Marca:** SteelPro.

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		✓		✓		✓		✓							
	¿Costuras sueltas o rotas?		✓		✓		✓		✓							
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓		✓								
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓							
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓		✓							
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓		✓							
	¿Contaminación por químico?		✓		✓		✓		✓							
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓							
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓							
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓							
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓							
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	✓		✓		✓		✓								
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓							
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓							
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓		✓		✓		✓							
	¿Funcionamiento correcto?	✓		✓		✓		✓								
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓							
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓								
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓								
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B		B								
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Sebastian Garavito Torres. **Cargo:** Auxiliar electrico. **Cédula:** 1233698629.

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
SI 157	21/09/23

Proyecto / Sede: Bogotá

Actividad a Realizar: MTO

Arnés

Serie del Equipo: 23 **Lote:** 11153

Fecha de Fabricación: 01/2020 **Marca:** Invote

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X		X		X		X		X					
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X					
	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X					
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X		X		X					
	¿Presentan suciedad?	X		X		X		X		X						
	¿Quemaduras?		X		X		X		X		X					
	¿Pérdida de color original?	X		X		X		X		X						
	¿Salpicadura de pintura?		X		X		X		X		X					
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X		X		X					
	¿Contaminación por Químico?		X		X		X		X		X					
Costuras	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X					
	¿Rotas?		X		X		X		X		X					
	Otros:															
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	X		X		X		X		X						
	¿Presentan quemaduras?		X		X		X		X		X					
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X					
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X		X		X					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	X		X		X		X		X						
	¿La certificación esta vigente?	X		X		X		X		X						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B		B		B						
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 0169993 **Lote:** 0205

Fecha de Fabricación: **Marca:** STEMPRO

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		X		X		X		X		X					
	¿Costuras sueltas o rotas?		X		X		X		X		X					
	¿Presentan suciedad?		X		X		X		X		X					
	¿Quemaduras?		X		X		X		X		X					
	¿Salpicadura de pintura?		X		X		X		X		X					
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X		X		X					
	¿Contaminación por químico?		X		X		X		X		X					
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X					
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X					
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X		X		X					
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X					
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	X		X		X		X		X						
	¿Presentan quemaduras?		X		X		X		X		X					
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X					
	¿Desgaste de recubrimiento?		X		X		X		X		X					
	¿Funcionamiento correcto?	X		X		X		X		X						
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X		X		X					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	X		X		X		X		X						
	¿La certificación esta vigente?	X		X		X		X		X						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B		B		B						
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: William Pena **Cargo:** Tecnico **Cédula:** 1094342445

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
56 157	21-04-25

Proyecto / Sede: Mantenimiento Bogotá

Actividad a Realizar: Correctivos

Arnés

Serie del Equipo: 01 **Lote:** 16438

Fecha de Fabricación: MARZO 2020. **Marca:** INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Pérdida de color original?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Contaminación por Químico?		✓		✓		✓		✓		✓					
Costuras	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Rotas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	Otros:		✓		✓		✓		✓		✓					
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓		✓					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		✓		✓		✓		✓		✓						
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 0298. **Lote:** 01685251

Fecha de Fabricación: 01/2024 **Marca:** STEELPRO

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Costuras sueltas o rotas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Presentan suciedad?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Contaminación por químico?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓					
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓					
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Funcionamiento correcto?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓		✓					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado General: Bueno (B) malo (M)																
Aprobado para su uso		SI		NO		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Fredy Guevara Ibarra **Cargo:** Técnico **Cédula:** 1233234 46.

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisó: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
165	21-04-25

Proyecto / Sede: SDM-BOGOTA D.C.

Actividad a Realizar: Mantenimiento Correctivo - Preventivo

Arnés

Serie del Equipo: 12 **Lote:** 19605

Fecha de Fabricación: 2021 - 01 **Marca:** Ensafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Pérdida de color original?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Salpicadura de pintura?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Rigidez por químico adherido?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Contaminación por Químico?	✓		✓		✓			✓		✓					
Costuras	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Rotas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	Otros:		✓		✓		✓		✓		✓					
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓		✓					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		✓		✓		✓		✓		✓						
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 01629399 **Lote:** 0242

Fecha de Fabricación: 09-2023 **Marca:** Steelpro

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Costuras sueltas o rotas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Salpicadura de pintura?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Rigidez por químico adherido?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Contaminación por químico?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓					
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓					
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	✓		✓		✓		✓		✓						
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Funcionamiento correcto?		✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓		✓					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓				✓		✓		✓						
	¿La certificación esta vigente?	✓				✓		✓		✓						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		✓				✓		✓		✓						
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Wilmar Escobar Aldana **Cargo:** Técnico **Cédula:** 1024518439

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE1.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
165	21-04-25

Proyecto / Sede: SDM- BOGOTA D.C.

Actividad a Realizar: Mantenimiento Preventivo

Arnés

Serie del Equipo: 07 **Lote:** 01114880

Fecha de Fabricación: 10-2021 **Marca:** Steel Pro

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X		√		X		X		X					
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		√		X		√					
	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X					
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X		√		X					
	¿Presentan suciedad?		X		X		X		X		X					
	¿Quemaduras?		X		X		X		X		X					
	¿Pérdida de color original?		X		√		X		X		X					
	¿Salpicadura de pintura?		X		X		√		X		X					
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X		X		X					
	¿Contaminación por Químico?		X		X		X		X		X					
Costuras	¿Desgastadas?		X		√		X		X		X					
	¿Rotas?		X		X		X		X		X					
	Otros:															
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	X		X		√		X		√						
	¿Presentan quemaduras?		X		X		√		X		X					
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X					
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X		X		X					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	X		X		X		X		X						
	¿La certificación esta vigente?	X		X		X		X		X						
Estado General: Bueno (B) malo (M)																
Aprobado para su uso		**SI**		**NO**		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 0237 **Lote:** 01695251

Fecha de Fabricación: 01-2024 **Marca:** Steel Pro

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		X		X		X		X		X					
	¿Costuras sueltas o rotas?		X		X		X		X		X					
	¿Presentan suciedad?		X		X		X		X		X					
	¿Quemaduras?		X		X		X		X		X					
	¿Salpicadura de pintura?		X		X		X		X		X					
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X		X		X					
	¿Contaminación por químico?		X		X		X		X		X					
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X					
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		X		X		X		√		X					
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X		X		X					
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X					
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	X		X		X		X		X						
	¿Presentan quemaduras?		X		X		X		X		X					
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X					
	¿Desgaste de recubrimiento?		X		X		X		X		X					
	¿Funcionamiento correcto?	X		X		X		X		X						
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X		X		X					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	X		X		X		X		X						
	¿La certificación esta vigente?	X		X		X		X		X						
Estado General: Bueno (B) malo (M)																
Aprobado para su uso		**SI**		**NO**		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Brayan Alejandro Aguilar Lozano **Cargo:** Auxiliar **Cédula:** 1000730 609

Firma: Alejandro A.

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
SE 152	21 09 25

Proyecto / Sede: MTO Bogotá

Actividad a Realizar: MTO Preventivo

Arnés

Serie del Equipo: 16 **Lote:** 16488

Fecha de Fabricación: 2021 **Marca:** INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		/		/				/		/					
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/				/		/					
	¿Desgastadas?				/				/		/					
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/				/		/					
	¿Presentan suciedad?		/		/				/		/					
	¿Quemaduras?		/		/				/		/					
	¿Pérdida de color original?		/		/				/		/					
	¿Salpicadura de pintura?		/		/				/		/					
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/				/		/					
	¿Contaminación por Químico?		/		/				/		/					
Costuras	¿Desgastadas?		/		/				/		/					
	¿Rotas?		/		/				/		/					
	Otros:	/		/				/		/						
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	/		/					/		/					
	¿Presentan quemaduras?		/		/				/		/					
	¿Deformación, fisuras?		/		/				/		/					
	¿Perdida de algún componente?		/		/					/						
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/				/		/						
	¿La certificación esta vigente?	/		/				/		/						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		/				/		/						
Aprobado para su uso		**SI**	/	**NO**		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento 19

Serie del Equipo: 12 **Lote:** 19257

Fecha de Fabricación: 12/20 **Marca:** STEELCO

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		/		/				/		/					
	¿Costuras sueltas o rotas?		/		/				/		/					
	¿Presentan suciedad?		/		/				/		/					
	¿Quemaduras?		/		/				/		/					
	¿Salpicadura de pintura?		/		/				/		/					
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/				/		/					
	¿Contaminación por químico?		/		/				/		/					
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/				/		/					
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		/		/				/		/					
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/				/		/					
	¿Hilos sueltos o rotos?	/		/					/		/					
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	/		/				/		/						
	¿Presentan quemaduras?		/		/				/		/					
	¿Deformación, fisuras?		/		/				/		/					
	¿Desgaste de recubrimiento?		/		/				/		/					
	¿Funcionamiento correcto?	/		/				/		/						
	¿Perdida de algún componente?	/		/				/		/						
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/				/		/						
	¿La certificación esta vigente?	/		/				/		/						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B	/	M				/		/						
Aprobado para su uso		**SI**	/	**NO**		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Juan Blanco Lemus **Cargo:** Tecnico **Cédula:** 1016[illegible]

Firma:

Nota 1 : En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
	2/4

Proyecto / Sede: Bogotá

Actividad a Realizar: MTO

Arnés

Serie del Equipo: 37 **Lote:** 76858

Fecha de Fabricación: 06/20 **Marca:** INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X		X		X		X		X					
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X					
	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X					
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X		X		X					
	¿Presentan suciedad?		X		X		X		X		X					
	¿Quemaduras?		X		X		X		X		X					
	¿Pérdida de color original?		X		X		X		X		X					
	¿Salpicadura de pintura?		X		X		X		X		X					
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X		X		X					
	¿Contaminación por Químico?		X		X		X		X		X					
Costuras	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X					
	¿Rotas?		X		X		X		X		X					
	Otros:	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X					
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	√		√		√		√		√						
	¿Presentan quemaduras?		X		X		X		X		X					
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X					
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X		X		X					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	√		√		√		√		√						
	¿La certificación esta vigente?	√		√		√		√		√						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B		B		B						
Aprobado para su uso		SI	√	NO		Observaciones Generales:										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 0299 **Lote:** 501294

Fecha de Fabricación: 01/24 **Marca:** STEELPRO

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		X		X		X		X		X					
	¿Costuras sueltas o rotas?		X		X		X		X		X					
	¿Presentan suciedad?		X		X		X		X		X					
	¿Quemaduras?		X		X		X		X		X					
	¿Salpicadura de pintura?		X		X		X		X		X					
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X		X		X					
	¿Contaminación por químico?		X		X		X		X		X					
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X					
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X					
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X		X		X					
	¿Hilos sueltos o rotos?	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X					
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	√		√		√		√		√						
	¿Presentan quemaduras?		X		X		X		X		X					
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X					
	¿Desgaste de recubrimiento?		X		X		X		X		X					
	¿Funcionamiento correcto?	√		√		√		√		√						
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X		X		X					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	√		√		√		√		√						
	¿La certificación esta vigente?	√		√		√		√		√						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B		B		B						
Aprobado para su uso		SI	√	NO		Observaciones Generales:										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Andres Felipe Mendez Sacristan **Cargo:** Auxiliar **Cédula:** 1031154351

Firma: Andres F. Mendez S.

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
155	21-04-2025

Proyecto / Sede: M.tto Bogota

Actividad a Realizar: M.tto. Correctivo

Arnés

Serie del Equipo: 030 **Lote:**

Fecha de Fabricación: 01-2019 **Marca:** Insafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/		/		/			
	¿Desgastadas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/		/		/		/		/			
	¿Presentan suciedad?	/		/		/		/		/		/				
	¿Quemaduras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Pérdida de color original?	/		/		/		/		/		/				
	¿Salpicadura de pintura?		/		/		/		/		/		/			
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/		/		/		/		/			
	¿Contaminación por Químico?		/		/		/		/		/		/			
Costuras	¿Desgastadas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Rotas?		/		/		/		/		/		/			
	Otros:		/		/		/		/		/		/			
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	/		/		/		/		/		/				
	¿Presentan quemaduras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Deformación, fisuras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Perdida de algún componente?		/		/		/		/		/		/			
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/		/		/		/			/			
	¿La certificación esta vigente?	/		/		/		/		/		/				
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B		B		/		/				
Aprobado para su uso		SI	/	NO		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 0246 **Lote:**

Fecha de Fabricación: 09-2023 **Marca:** Edelweiss

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Costuras sueltas o rotas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Presentan suciedad?	/		/		/		/		/		/				
	¿Quemaduras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Salpicadura de pintura?		/		/		/		/		/		/			
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/		/		/		/		/			
	¿Contaminación por químico?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/		/		/			
Cintas / Correas	¿Desgastadas?	/		/		/		/		/		/				
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/		/		/			
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	/		/		/		/		/		/				
	¿Presentan quemaduras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Deformación, fisuras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Desgaste de recubrimiento?		/		/		/		/		/		/			
	¿Funcionamiento correcto?	/		/		/		/		/		/				
	¿Perdida de algún componente?		/		/		/		/		/		/			
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/		/		/		/		/				
	¿La certificación esta vigente?	/		/		/		/		/		/				
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B		B		B		B				
Aprobado para su uso		SI	/	NO		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: [illegible] **Cargo:** Técnico **Cédula:** 1'018[illegible]

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
SE 155	27-IV-22

Proyecto / Sede: SDM.

Actividad a Realizar: Mantenimiento correctivo - preventivo

Arnés

Serie del Equipo: 02 **Lote:** 71701

Fecha de Fabricación: Abril 2021 **Marca:** INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Presentan suciedad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Pérdida de color original?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Contaminación por Químico?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Costuras	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Rotas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado General: Bueno (B) malo (M)			B		B		B		B		B		B			

Aprobado para su uso	SI	X	NO		Observaciones Generales: OK

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 70 **Lote:** 72022425

Fecha de Fabricación: NOV. 2021 **Marca:** ARMADURA

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Costuras sueltas o rotas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Presentan suciedad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Contaminación por químico?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	✓		✓			✓		✓		✓		✓			
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Funcionamiento correcto?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado General: Bueno (B) malo (M)			B		B		B		B		B		B			

Aprobado para su uso	SI	Y	NO		Observaciones Generales: OK

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Edwin Javier Góngora Ramírez **Cargo:** Técnico **Cédula:** 79 816 111

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: C.Pérez
Revisó: D. Herrera
Aprobó: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.-3

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE	Fecha
ISH	24-4-25

Proyecto / Sede: Alto Bogota

Actividad a Realizar: Correctivo.

Arnés

Serie del Equipo: 24 Lote: 11133.

Fecha de Fabricación: Abril 2019 Marca:

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Presentan suciedad?	X		X		X		X		X		X		X		
	¿Quemaduras?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Pérdida de color original?	X		X		X		X		X		X		X		
	¿Salpicadura de pintura?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Contaminación por Químico?		X		X		X		X		X		X		X	
Costuras	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Rotas?		X		X		X		X		X		X		X	
	Otros:		X		X		X		X		X		X		X	
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	X		X		X		X		X		X		X		
	¿Presentan quemaduras?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X		X		X		X		X	
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	X		X		X		X		X		X		X		
	¿La certificación esta vigente?	X		X		X		X		X		X		X		
Estado General		B	X	M		Observaciones Generales:										
Aprobado para su uso		SI X		NO												

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 146 Lote: 22036855

Fecha de Fabricación: Enero 2024 Marca: Armadura.

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Costuras sueltas o rotas?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Presentan suciedad?	X		X		X		X		X		X		X		
	¿Quemaduras?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Salpicadura de pintura?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Contaminación por químico?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X		X		X	
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X		X		X	
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	X		X		X		X		X		X		X		
	¿Presentan quemaduras?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Desgaste de recubrimiento?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Funcionamiento correcto?	X		X		X		X		X		X		X		
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X		X		X		X		X	
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	X		X		X		X		X		X		X		
	¿La certificación esta vigente?	X		X		X		X		X		X		X		
Estado General		B	X	M		Observaciones Generales:										
Aprobado para su uso		SI X		NO												

Persona que utilizará el equipo		Coordinador de Alturas que inspeccionó y aprobó el equipo	
Nombre y apellidos:	Wilson Alonso Cedeño	Nombre y apellidos:	Wilson Alonso Cedeño
Cargo:	Auxiliar	Cargo:	Auxiliar
Cédula:	80170760	Cédula:	80170760
Firma:	Alonso Cedeño	Firma:	Alonso Cedeño

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: O.Pulido
Revisó: D. Herrera
Aprobó: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.3

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE	Fecha
	7/4

Proyecto / Sede: BOGOTA

Actividad a Realizar: MTO

Arnés

Serie del Equipo: 07 **Lote:** 9287

Fecha de Fabricación: 01-2019 **Marca:** INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Presentan suciedad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Pérdida de color original?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Contaminación por Químico?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Costuras	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Rotas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Otros:		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Hebillas, argollas Dieléctricas	¿Completas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Estado General	B	M	Observaciones Generales:
Aprobado para su uso	SI ✓	NO	

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 22485 **Lote:** 141

Fecha de Fabricación: 11-021 **Marca:** KANADURA

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		✓		✓		✓		✓							
	¿Costuras sueltas o rotas?		✓		✓		✓		✓							
	¿Presentan suciedad?		✓		✓		✓		✓							
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓							
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓		✓							
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓		✓							
	¿Contaminación por químico?		✓		✓		✓		✓							
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓							
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓							
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓							
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓							
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	✓		✓		✓		✓								
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓							
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓							
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓		✓		✓		✓							
	¿Funcionamiento correcto?	✓		✓		✓		✓								
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓							
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓								
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓								

Estado General	B	M	Observaciones Generales:
Aprobado para su uso	SI ✓	NO	

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ PULIDO

Cargo: TECNICO Cédula: 80920339

Firma: DIEGO R

Coordinador de Alturas que inspeccionó y aprobó el equipo

Nombre y apellidos: wilson alonso ocdo

Cargo: Apoyo Cédula: 80170760

Firma: Alonso Ocdo

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
SE TX	21/04/...

Proyecto / Sede: BOGOTA

Actividad a Realizar: MTO

Arnés

Serie del Equipo: 24 **Lote:** 19281

Fecha de Fabricación: 2020 **Marca:** INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X		X		X		X		X		X			
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X		X			
	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X		X			
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X		X		X		X			
	¿Presentan suciedad?		X		X		X		X		X		X			
	¿Quemaduras?		X		X		X		X		X		X			
	¿Pérdida de color original?		X		X		X		X		X		X			
	¿Salpicadura de pintura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X		X		X		X			
	¿Contaminación por Químico?		X		X		X		X		X		X			
Costuras	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X		X			
	¿Rotas?		X		X		X		X		X		X			
	Otros:		X		X		X		X		X		X			
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?		X		X		X		X		X		X			
	¿Presentan quemaduras?		X		X		X		X		X		X			
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X		X			
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X		X		X		X			
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado General: Bueno (B) malo (M)								✓		✓		✓				
Aprobado para su uso		SI	X	NO		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 11 **Lote:** 22022426

Fecha de Fabricación: 2021 **Marca:**

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		X		X		X		X		X		X			
	¿Costuras sueltas o rotas?		X		X		X		X		X		X			
	¿Presentan suciedad?		X		X		X		X		X		X			
	¿Quemaduras?		X		X		X		X		X		X			
	¿Salpicadura de pintura?		X		X		X		X		X		X			
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X		X		X		X			
	¿Contaminación por químico?		X		X		X		X		X		X			
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X		X			
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X		X			
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X		X		X		X			
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X		X			
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	✓	X	✓		✓		✓		✓		✓				
	¿Presentan quemaduras?		X		X		X		X		X		X			
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X		X			
	¿Desgaste de recubrimiento?		X		X		X		X		X		X			
	¿Funcionamiento correcto?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X		X		X		X			
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado General: Bueno (B) malo (M)																
Aprobado para su uso		SI	X	NO		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Rodrigo Chaparro **Cargo:** TECNICO **Cédula:** 1058460857

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
SE-156	26-04-21

Proyecto / Sede: BOGOTA

Actividad a Realizar: MTO

Arnés

Serie del Equipo: 22 **Lote:** 11133

Fecha de Fabricación: 04- 2019 **Marca:** INSATE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		/		/		/		/		/					
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/		/					
	¿Desgastadas?		/		/		/		/		/					
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/		/		/		/					
	¿Presentan suciedad?		/		/		/		/		/					
	¿Quemaduras?		/		/		/		/		/					
	¿Pérdida de color original?	/		/		/	/	/		/	/					
	¿Salpicadura de pintura?		/		/		/				/					
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/		/		/		/					
	¿Contaminación por Químico?		/		/		/		/		/					
Costuras	¿Desgastadas?		/		/		/		/		/					
	¿Rotas?		/		/		/		/		/					
	Otros:															
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	/		/		/		/		/						
	¿Presentan quemaduras?		/		/		/		/		/					
	¿Deformación, fisuras?		/		/		/		/		/					
	¿Perdida de algún componente?		/		/		/		/		/					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/		/	/	/	/	/						
	¿La certificación esta vigente?	/		/		/		/		/						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B		B		B						
Aprobado para su uso		SI	/	NO		Observaciones Generales:										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 16 **Lote:** 19635

Fecha de Fabricación: 01- 2021 **Marca:** INSATE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		/		/		/		/		/					
	¿Costuras sueltas o rotas?		/		/		/		/		/					
	¿Presentan suciedad?		/		/		/		/		/					
	¿Quemaduras?		/		/		/		/		/					
	¿Salpicadura de pintura?		/		/		/		/		/					
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/		/		/		/					
	¿Contaminación por químico?		/		/		/		/		/					
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/		/					
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		/		/		/		/	/						
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/		/		/		/					
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/		/					
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	/		/		/		/		/						
	¿Presentan quemaduras?		/		/		/		/		/					
	¿Deformación, fisuras?		/		/		/		/		/					
	¿Desgaste de recubrimiento?		/		/		/		/		/					
	¿Funcionamiento correcto?	/		/		/		/								
	¿Perdida de algún componente?		/		/		/		/	/	/					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/		/		/		/						
	¿La certificación esta vigente?	/		/		/		/		/						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B		B		B						
Aprobado para su uso		SI	/	NO		Observaciones Generales:										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos:	GIOVANNY GAMBOA	Cargo:	AUXILIAR	Cédula:	1023022153
Firma:	GIOVANNY GAMBOA				

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
158	24-04-25

Proyecto / Sede: Mantenimiento Bogota

Actividad a Realizar: correctivo electrico

Arnés

Serie del Equipo: 16 **Lote:** 15473

Fecha de Fabricación: 01-2020 **Marca:** INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/		/		/			
	¿Desgastadas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/		/		/		/		/			
	¿Presentan suciedad?	/		/		/		/		/		/				
	¿Quemaduras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Pérdida de color original?	/		/		/		/		/		/				
	¿Salpicadura de pintura?	/		/		/		/		/		/				
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/		/		/		/		/			
	¿Contaminación por Químico?		/		/		/		/		/		/			
Costuras	¿Desgastadas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Rotas?		/		/		/		/		/		/			
	Otros:															
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	/		/		/		/		/		/				
	¿Presentan quemaduras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Deformación, fisuras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Perdida de algún componente?		/		/		/		/		/		/			
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/		/		/		/		/				
	¿La certificación esta vigente?	/		/		/		/		/		/				
Estado General: Bueno (B) malo (M)		/		/		/		/		/		/				
Aprobado para su uso		**SI** /		**NO**		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 01629399:0287 **Lote:**

Fecha de Fabricación: 09:23 **Marca:** Skelpiloo

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Costuras sueltas o rotas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Presentan suciedad?	/		/		/		/		/		/				
	¿Quemaduras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Salpicadura de pintura?	/		/		/		/		/		/				
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/		/		/		/		/			
	¿Contaminación por químico?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/		/		/			
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/		/		/			
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	/		/		/		/		/		/				
	¿Presentan quemaduras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Deformación, fisuras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Desgaste de recubrimiento?		/		/		/		/		/		/			
	¿Funcionamiento correcto?	/	/	/		/		/		/		/				
	¿Perdida de algún componente?		/		/		/		/		/		/			
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/		/		/		/		/				
	¿La certificación esta vigente?	/		/		/		/		/		/				
Estado General: Bueno (B) malo (M)		/		/		/		/		/		/				
Aprobado para su uso		**SI** /		**NO**		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Cristian Andres Camargo Consuegra **Cargo:** Tecnico **Cédula:** 1019058389

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
	21-7-25

Proyecto / Sede: mantenimiento Bogota

Actividad a Realizar: Correctivo Electrico

Arnés

Serie del Equipo: 0111488 00004 **Lote:** 500862

Fecha de Fabricación: 10/2021 **Marca:** SteelPro

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/		/		/			
	¿Desgastadas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/		/		/		/		/			
	¿Presentan suciedad?		/		/		/		/		/		/			
	¿Quemaduras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Pérdida de color original?		/		/		/		/		/		/			
	¿Salpicadura de pintura?		/		/		/		/		/		/			
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/		/		/		/		/			
	¿Contaminación por Químico?		/		/		/		/		/		/			
Costuras	¿Desgastadas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Rotas?		/		/		/		/		/		/			
	Otros:		/		/		/		/		/		/			
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	/		/		/		/	/	/		/				
	¿Presentan quemaduras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Deformación, fisuras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Perdida de algún componente?		/		/		/	/		/		/				
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/		/			/		/		/			
	¿La certificación esta vigente?	/		/					/		/		/			
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B														
Aprobado para su uso		**SI**	/	**NO**		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 01685251:0235 **Lote:** 501294

Fecha de Fabricación: 01/2024 **Marca:** steelPro

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Costuras sueltas o rotas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Presentan suciedad?		/		/		/		/		/		/			
	¿Quemaduras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Salpicadura de pintura?		/		/		/		/		/		/			
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/		/		/		/		/			
	¿Contaminación por químico?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/		/		/			
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/		/		/		/		/			
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/		/		/			
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	/		/		/		/		/		/				
	¿Presentan quemaduras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Deformación, fisuras?		/		/		/		/		/		/			
	¿Desgaste de recubrimiento?		/				/		/		/		/			
	¿Funcionamiento correcto?	/		/		/		/		/		/				
	¿Perdida de algún componente?		/		/		/		/		/		/			
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/		/		/		/		/				
	¿La certificación esta vigente?	/		/				/		/		/				
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B														
Aprobado para su uso		**SI**		**NO**		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: James Fernando Contreras Saenz **Cargo:** Tecnico **Cédula:** 1193569589

Firma:

*Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento **NO** debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.*

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
7161	21-9

Proyecto / Sede: MTO BOGOTA

Actividad a Realizar: MTO CORRECTIVO y PREV

Arnés

Serie del Equipo: 27 **Lote:** 14291

Fecha de Fabricación: 12/10/20 **Marca:** USAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		/		/		/		/							
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/							
	¿Desgastadas?		/		/		/		/							
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/		/		/							
	¿Presentan suciedad?	/		/		/		/								
	¿Quemaduras?		/		/		/		/							
	¿Pérdida de color original?		/		/		/		/							
	¿Salpicadura de pintura?		/		/		/		/							
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/		/		/							
	¿Contaminación por Químico?		/		/		/	/								
Costuras	¿Desgastadas?	/		/		/										
	¿Rotas?		/		/		/		/							
	Otros:		/		/		/		/							
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	/		/		/		/								
	¿Presentan quemaduras?		/		/		/		/							
	¿Deformación, fisuras?		/		/		/		/							
	¿Perdida de algún componente?		/		/		/		/							
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/		/		/								
	¿La certificación esta vigente?	/		/		/		/								
Estado General: Bueno (B) malo (M)		/		/		/										
Aprobado para su uso		SI /		NO		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 01672390 - 0249 **Lote:** 5022494

Fecha de Fabricación: 04/2023 **Marca:** STEELPRO

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		/		/		/		/							
	¿Costuras sueltas o rotas?		/		/		/		/							
	¿Presentan suciedad?	/		/		/		/								
	¿Quemaduras?		/		/		/		/							
	¿Salpicadura de pintura?		/		/		/		/							
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/		/		/							
	¿Contaminación por químico?		/		/		/		/							
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/							
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		/		/		/		/							
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/		/		/							
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/		/		/							
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	/		/		/		/								
	¿Presentan quemaduras?		/		/		/		/							
	¿Deformación, fisuras?		/		/		/		/							
	¿Desgaste de recubrimiento?		/		/		/		/							
	¿Funcionamiento correcto?		/		/		/		/							
	¿Perdida de algún componente?		/		/		/		/							
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/		/		/								
	¿La certificación esta vigente?	/		/		/		/								
Estado General: Bueno (B) malo (M)		/		/		/										
Aprobado para su uso		SI /		NO		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: JOISON GALINDO **Cargo:** AUX. T **Cédula:** GALINDO

Firma: GALINDO

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
SE161	21/09/25

Proyecto / Sede: Mantenimiento Bogotá

Actividad a Realizar: Mantenimiento Preventivo / correctivo

Arnés

Serie del Equipo: 13 **Lote:** 19605

Fecha de Fabricación: 01/2021 **Marca:** INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓		✓		✓									
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓									
	¿Desgastadas?		✓													
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓									
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓										
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓									
	¿Pérdida de color original?	✓		✓		✓										
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓									
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓									
	¿Contaminación por Químico?		✓		✓		✓									
Costuras	¿Desgastadas?		✓		✓		✓									
	¿Rotas?		✓		✓		✓									
	Otros:															
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	✓		✓		✓										
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓									
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓									
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓									
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓										
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓										
Estado General: Bueno (B) malo (M)																
Aprobado para su uso		SI	X	NO		Observaciones Generales:										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 0243 **Lote:**

Fecha de Fabricación: 09/2023 **Marca:** Steelpro

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		✓		✓	✓										
	¿Costuras sueltas o rotas?		✓		✓	✓										
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓										
	¿Quemaduras?		✓		✓	✓										
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓	✓										
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓	✓										
	¿Contaminación por químico?		✓		✓	✓										
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓	✓										
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		✓		✓	✓										
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓	✓										
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓	✓										
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	✓		✓		✓										
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓	✓										
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓	✓										
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓		✓	✓										
	¿Funcionamiento correcto?	✓		✓		✓										
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓	✓										
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓										
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓										
Estado General: Bueno (B) malo (M)																
Aprobado para su uso		SI	X	NO		Observaciones Generales:										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Juan Carlos Beltrán **Cargo:** Técnico **Cédula:** 1023025122

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido