YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
153	18-4-25

Proyecto / Sede: Mantenimiento BTá

Actividad a Realizar: Correctivo

Arnés

Serie del Equipo: **Lote:** 15473

Fecha de Fabricación: 2020 **Marca:** INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X		X		X				X					
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X				X					
	¿Desgastadas?		X		X		X				X					
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X				X					
	¿Presentan suciedad?		X		X		X				X					
	¿Quemaduras?		X		X		X				X					
	¿Pérdida de color original?		X		X		X				X					
	¿Salpicadura de pintura?		X		X		X				X					
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X				X					
	¿Contaminación por Químico?		X		X		X				X					
Costuras	¿Desgastadas?		X		X		X				X					
	¿Rotas?		X		X		X				X					
	Otros:															
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	X		X		X				X						
	¿Presentan quemaduras?		X		X		X				X					
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X				X					
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X				X					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	X		X		X				X						
	¿La certificación esta vigente?	X		X		X				X						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B			B			B						
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: **Lote:** 2207245

Fecha de Fabricación: 2021 **Marca:** ARMADURA

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		X		X		X		X		X					
	¿Costuras sueltas o rotas?		X		X		X		X		X					
	¿Presentan suciedad?		X		X		X		X		X					
	¿Quemaduras?		X		X		X		X		X					
	¿Salpicadura de pintura?		X		X		X		X		X					
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X		X		X					
	¿Contaminación por químico?		X		X		X		X		X					
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X					
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X					
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X		X		X					
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X					
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	X	X	X		X		X		X						
	¿Presentan quemaduras?		X		X		X		X		X					
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X					
	¿Desgaste de recubrimiento?		X		X		X		X		X					
	¿Funcionamiento correcto?	X		X		X		X		X						
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X		X		X					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	X		X		X		X		X						
	¿La certificación esta vigente?	X		X		X		X		X						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		X		B		B						
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Nicolas Chagna **Cargo:** Tecnico **Cédula:** 1031144160

Firma: Nicolas

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utiilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
153	03-04-25

Proyecto / Sede: Bogota UTYT

Actividad a Realizar: mantenimiento correctivo.

Arnés

Serie del Equipo: 05 **Lote:** 16488

Fecha de Fabricación: 03-20. **Marca:** Insafe.

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Desgastadas?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓				✓		✓				
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Pérdida de color original?	✓		✓		✓				✓		✓				
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Contaminación por Químico?		✓		✓		✓				✓		✓			
Costuras	¿Desgastadas?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Rotas?		✓		✓		✓				✓		✓			
	Otros:		✓		✓		✓				✓		✓			
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	✓		✓		✓				✓		✓				
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓				✓		✓			
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓				✓		✓				
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓				✓		✓				
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B				B		B				
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		**Observaciones Generales:**										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 0296 **Lote:** 01085251.

Fecha de Fabricación: 01-24 **Marca:** Steel Pro.

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Costuras sueltas o rotas?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓				✓		✓				
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Salpicadura de pintura?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Contaminación por químico?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓				✓		✓			
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓				✓		✓			
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	✓		✓		✓				✓		✓				
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓		✓		✓				✓		✓			
	¿Funcionamiento correcto?	✓		✓		✓				✓		✓				
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓				✓		✓			
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓				✓		✓				
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓				✓		✓				
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B		B				B		B				
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		**Observaciones Generales:**										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Salvatore Gonzalito **Cargo:** Auxiliar electrico **Cédula:** 1233696629

Firma:

Nota 1: *En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento **NO** debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.*

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
165	28-04-25

Proyecto / Sede: SDM - BOGOTÁ

Actividad a Realizar: Mantenimiento Correctivo.

Arnés

Serie del Equipo: 01 **Lote:** 01114880
Fecha de Fabricación: 10/2021 **Marca:** Steel Pro

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Presentan suciedad?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Quemaduras?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Pérdida de color original?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Salpicadura de pintura?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Contaminación por Químico?		X		X		X		X		X		X		X	
Costuras	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Rotas?		X		X		X		X		X		X		X	
	Otros:															
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	X		X		X		X		X		X		X		
	¿Presentan quemaduras?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X		X		X		X		X	
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	X		X		X		X		X		X		X		
	¿La certificación esta vigente?	X		X		X		X		X		X		X		
Estado General: Bueno (B) malo (M)																
Aprobado para su uso		SI	X	NO		Observaciones Generales:										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 0237 **Lote:** 01685251
Fecha de Fabricación: 01/2024 **Marca:** Steel Pro

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Costuras sueltas o rotas?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Presentan suciedad?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Quemaduras?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Salpicadura de pintura?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Contaminación por químico?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X		X		X	
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X		X		X		X		X		X	
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	X		X		X		X		X		X		X		
	¿Presentan quemaduras?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Desgaste de recubrimiento?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Funcionamiento correcto?		X		X		X		X		X		X		X	
	¿Perdida de algún componente?		X		X		X		X		X		X		X	
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	X		X		X		X		X		X		X		
	¿La certificación esta vigente?	X		X		X		X		X		X		X		
Estado General: Bueno (B) malo (M)																
Aprobado para su uso		SI	X	NO		Observaciones Generales:										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Brayan Alejandro Aguilar Lazaro **Cargo:** Auxiliar **Cédula:** 1000730609

Firma: Alejandro A.

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
165	28-04-25

Proyecto / Sede: SDM - Bogotá D.C.

Actividad a Realizar: Mantenimiento Correctivo

Arnés

Serie del Equipo: 12 **Lote:** 19605

Fecha de Fabricación: 2021-01 **Marca:** Linsafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓				✓		✓		✓		✓	
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Pérdida de color original?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Salpicadura de pintura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Rigidez por químico adherido?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Contaminación por Químico?	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Costuras	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Rotas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Otros:		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Perdida de algún componente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado General: Bueno (B) malo (M)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		Observaciones Generales:										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 01629399 **Lote:** 0242

Fecha de Fabricación: 09-2023 **Marca:** Steelpro

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Costuras sueltas o rotas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Salpicadura de pintura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Rigidez por químico adherido?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Contaminación por químico?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Funcionamiento correcto?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado General: Bueno (B) malo (M)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		Observaciones Generales:										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Wilmar Escobar Alzate **Cargo:** Tecnico **Cédula:** 1.024.518.438

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE	Fecha
	78475

Proyecto / Sede: BOGOTA

Actividad a Realizar: MTO

Arnés

Serie del Equipo: 0003 **Lote:** 01114EEO

Fecha de Fabricación: 10-2021 **Marca:** Steelpro safety

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X		X											
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X											
	¿Desgastadas?		X		X											
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X											
	¿Presentan suciedad?		X		X											
	¿Quemaduras?		X		X											
	¿Pérdida de color original?		X		X											
	¿Salpicadura de pintura?		X		X											
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X											
	¿Contaminación por Químico?		X		X											
Costuras	¿Desgastadas?		X		X											
	¿Rotas?		X		X											
	Otros:		X		X											
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	X		X												
	¿Presentan quemaduras?		X		X											
	¿Deformación, fisuras?		X		X											
	¿Perdida de algún componente?		X		X											
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	X		X												
	¿La certificación esta vigente?	X		X												

Estado General	B	A	M		Observaciones Generales:
Aprobado para su uso	X SI		NO		

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 0233 **Lote:** 01685251

Fecha de Fabricación: 01-2024 **Marca:** Steelpro safety

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		X		X											
	¿Costuras sueltas o rotas?		X		X											
	¿Presentan suciedad?		X		X											
	¿Quemaduras?		X		X											
	¿Salpicadura de pintura?		X		X											
	¿Rigidez por químico adherido?		X		X											
	¿Contaminación por químico?		X		X											
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X											
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		X		X											
	¿Hay torsión, dobleces?		X		X											
	¿Hilos sueltos o rotos?		X		X											
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	X		X												
	¿Presentan quemaduras?		X		X											
	¿Deformación, fisuras?		X		X											
	¿Desgaste de recubrimiento?		X		X											
	¿Funcionamiento correcto?	X		X												
	¿Perdida de algún componente?		X		X											
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	X		X												
	¿La certificación esta vigente?	X		X												

Estado General	B	A	M		Observaciones Generales:
Aprobado para su uso	X SI		NO		

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Carlos Andrés Santo Ortiz

Cargo: Auxiliar tecnico **Cédula:** 1.002.102.302

Firma: Carlos Andrés Santo.O

Coordinador de Alturas que inspeccionó y aprobó el equipo

Nombre y apellidos:

Cargo: **Cédula:**

Firma:

Nota 1 : En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE	Fecha
156	28-04-25

Proyecto / Sede: BOGOTA

Actividad a Realizar: MO

Arnés

Serie del Equipo: 22 **Lote:** 11133

Fecha de Fabricación: 04-2019 **Marca:** INDATE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		/		/						/					
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/						/					
	¿Desgastadas?		/		/						/					
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/						/					
	¿Presentan suciedad?		/		/						/					
	¿Quemaduras?		/		/						/					
	¿Pérdida de color original?	/		/						/						
	¿Salpicadura de pintura?		/		/						/					
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/						/					
	¿Contaminación por Químico?		/		/						/					
Costuras	¿Desgastadas?		/		/						/					
	¿Rotas?		/		/						/					
	Otros:															
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	/		/						/						
	¿Presentan quemaduras?		/		/						/					
	¿Deformación, fisuras?		/		/						/					
	¿Perdida de algún componente?		/		/						/					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/						/						
	¿La certificación esta vigente?	/		/						/						

Estado General	B	X	M		Observaciones Generales:
Aprobado para su uso	SI		NO		

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 16 **Lote:** 19685

Fecha de Fabricación: 01-2021 **Marca:** INDATE.

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		/		/						/					
	¿Costuras sueltas o rotas?		/		/						/					
	¿Presentan suciedad?		/		/						/					
	¿Quemaduras?		/		/						/					
	¿Salpicadura de pintura?		/		/						/					
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/						/					
	¿Contaminación por químico?		/		/						/					
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/						/					
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		/		/						/					
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/						/					
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/						/					
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?		/		/						/					
	¿Presentan quemaduras?		/		/						/					
	¿Deformación, fisuras?		/		/						/					
	¿Desgaste de recubrimiento?		/		/						/					
	¿Funcionamiento correcto?	/		/						/						
	¿Perdida de algún componente?	/		/						/						
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/						/						
	¿La certificación esta vigente?	/		/						/						

Estado General	B	X	M		Observaciones Generales:
Aprobado para su uso	SI		NO		

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: GIOVANNI GARCIA

Cargo: AUXILIAR ELECTRICO **Cédula:** 1023022451

Firma: GIOVANNI GARCIA M

Coordinador de Alturas que inspeccionó y aprobó el equipo

Nombre y apellidos:

Cargo: **Cédula:**

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
158	28-04-25

Proyecto / Sede: BOGOTA

Actividad a Realizar: MTO

Arnés

Serie del Equipo: 16 **Lote:** 15473

Fecha de Fabricación: 01-2020 **Marca:** INGAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓		✓						✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓						✓					
	¿Desgastadas?		✓		✓						✓					
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓						✓					
	¿Presentan suciedad?	✓		✓						✓						
	¿Quemaduras?		✓		✓						✓					
	¿Pérdida de color original?	✓		✓						✓						
	¿Salpicadura de pintura?	✓		✓						✓						
	¿Rigidez por químico adherido?		✓		✓						✓					
	¿Contaminación por Químico?		✓		✓						✓					
Costuras	¿Desgastadas?		✓		✓						✓					
	¿Rotas?		✓		✓						✓					
	Otros:															
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	✓		✓						✓						
	¿Presentan quemaduras?		✓		✓						✓					
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓						✓					
	¿Perdida de algún componente?		✓		✓						✓					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓		✓						✓						
	¿La certificación esta vigente?	✓		✓						✓						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B		B						B						
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		Observaciones Generales:										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: 01029399-0287 **Lote:**

Fecha de Fabricación: 09-23 **Marca:** STEELPRO

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		✓			✓					✓					
	¿Costuras sueltas o rotas?		✓			✓					✓					
	¿Presentan suciedad?	✓			✓					✓						
	¿Quemaduras?		✓			✓					✓					
	¿Salpicadura de pintura?	✓			✓					✓						
	¿Rigidez por químico adherido?		✓			✓					✓					
	¿Contaminación por químico?		✓			✓					✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓					✓					
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		✓			✓					✓					
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓					✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓					✓					
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?	✓			✓					✓						
	¿Presentan quemaduras?		✓			✓					✓					
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓					✓					
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓					✓					
	¿Funcionamiento correcto?	✓			✓					✓						
	¿Perdida de algún componente?		✓			✓					✓					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	✓			✓					✓						
	¿La certificación esta vigente?	✓			✓					✓						
Estado General: Bueno (B) malo (M)		B			B					B						
Aprobado para su uso		SI	✓	NO		Observaciones Generales:										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Cristian Andres Camargo Consuegra **Cargo:** Tecnica **Cédula:** 1019053389

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elabora: C.Pérez
Revisa: D. Herrera
Aprueba: D. Herrera

Código del Documento: FR-BE2.25

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Grupo / SE	Fecha
	28-04-25

Proyecto / Sede: Bocoa

Actividad a Realizar: M70

Arnés

Serie del Equipo: **Lote:**

Fecha de Fabricación: **Marca:**

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		/		/						/					
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/						/					
	¿Desgastadas?		/		/						/					
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/						/					
	¿Presentan suciedad?		/		/						/					
	¿Quemaduras?		/		/						/					
	¿Pérdida de color original?		/		/						/					
	¿Salpicadura de pintura?		/		/						/					
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/						/					
	¿Contaminación por Químico?		/		/						/					
Costuras	¿Desgastadas?		/		/						/					
	¿Rotas?		/		/						/					
	Otros:		/		/						/					
Hebillas y argollas Dieléctricas	¿Completas?	/		/						/						
	¿Presentan quemaduras?		/		/						/					
	¿Deformación, fisuras?		/		/						/					
	¿Perdida de algún componente?		/		/						/					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/						/						
	¿La certificación esta vigente?	/		/						/						
Estado General: Bueno (B) malo (M)																
Aprobado para su uso		SI		NO		Observaciones Generales:										

Eslinga de Posicionamiento

Serie del Equipo: **Lote:**

Fecha de Fabricación: **Marca:**

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L SI	L NO	M SI	M NO	M SI	M NO	J SI	J NO	V SI	V NO	S SI	S NO	D SI	D NO	Observaciones
Reata textil	¿Desgarrada o con roturas?		/		/						/					
	¿Costuras sueltas o rotas?		/		/						/					
	¿Presentan suciedad?		/		/						/					
	¿Quemaduras?		/		/						/					
	¿Salpicadura de pintura?		/		/						/					
	¿Rigidez por químico adherido?		/		/						/					
	¿Contaminación por químico?		/		/						/					
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/						/					
Cintas / Correas	¿Desgastadas?		/		/						/					
	¿Hay torsión, dobleces?		/		/						/					
	¿Hilos sueltos o rotos?		/		/						/					
Ganchos Dieléctricos	¿Completos?		/		/						/					
	¿Presentan quemaduras?		/		/						/					
	¿Deformación, fisuras?		/		/						/					
	¿Desgaste de recubrimiento?		/		/						/					
	¿Funcionamiento correcto?	/		/						/						
	¿Perdida de algún componente?		/		/						/					
Otros	¿Cuenta con las etiquetas?	/		/						/						
	¿La certificación esta vigente?	/		/						/						
Estado General: Bueno (B) malo (M)																
Aprobado para su uso		SI		NO		Observaciones Generales:										

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: James Cotteros Sosa **Cargo:** Auxiliar Electrico **Cédula:** 1193569529

Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved