AYUDA DE MEMORIA

FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN
	07	*03*	*2025*	10:00 am	1:00 pm

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE

Tema: Recorrido interinstitucional por los puntos donde se identificaron residuos de curtiembres en la mesa RESPEL

Objeto: Visitar los puntos críticos de arrojo en los que se identifico residuos de curtiembres

1. El día 7 de marzo se llevo a cabo un recorrido interinstitucional por 5 puntos críticos identificados con residuos de curtiembres con entidades como, Alcaldía Local de Tunjuelito, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Gobierno, la Unidad administrativa especial de servicios públicos – UAESP, Bomberos y la Secretaría Distrital de Ambiente con el objetivo de realizar acciones en conjunto para recuperar los puntos.
   A continuación, el registro de cada uno de los puntos identificados:

Punto No 1: Carrera 19b Bis #60-10





Punto No 2: Calle 71 Bis sur #16a-18

Punto No 3: Calle 71 sur # 82



Punto No 4: Calle 71 Bis sur #16a-18



Punto No 5: Humedal Tingua – frente al parque Timiza

Conclusiones del recorrido

1. En el punto No 1 y No 5, se pueden ver que hay cámaras para identificar a los infractores.
2. El punto No 5 se encontraba limpio al momento de la visita, sin embargo, la UAESP señala que en esté sitio han encontrado residuos de curtiembres.

Compromiso: Interinstitucionalmente va a trabajar en una solución para la recuperación y sostenibilidad de cada uno de los puntos críticos identificados.