Radicado: 2025-071970 Fecha:2025-07-15 Hora:10:30 AM
Destino: Infraestructura direccion operativa Folios:
Tipo Anexo: Documentos No. Anexo: 126
Tipo Documento:Documentos informativos
Radicado por:Augusto Abraham Ramirez Varon

2025

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) - ACTIVIDAD DE ALQUILER DE MAQUINARIA

CONSTRUIC S.A.S.

Ingenieria de construcción

CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO CARDENAS
LIC.1682

30-6-2025

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería + construcción

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
2. PLAN DE TRABAJO.
3. MATRIZ DE RIESGO.
4. POLÍTICAS
   - POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
   - POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
   - POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL.
5. REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCIÓN.
6. ACTAS DE CAPACITACIONES.
   - INDUCCIÓN/REINDUCCIÓN
   - MÉDIDAS PREVENTIVAS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
   - PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.
   - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
7. FORMATO DE ENTREGA DE EPP.
8. FICHAS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.
9. INSPECCIONES PREOPERACIONALES.
   - INSPECCIONES DE VIBROCOMPACTADOR.
   - INSPECCIONES DE VOLQUETA.
   - INSPECCIONES DE RETROEXCAVADORA.

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) - ACTIVIDAD DE ALQUILER DE MAQUINARIA

Empresa: CONSTRUIC S.A.S **NIT:** 830.045.658-0 **Fecha del Informe:** 30 de junio de 2025 **Período Evaluado:** 20 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025.

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo describir el estado de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para la actividad de alquiler de maquinaria de **CONSTRUIC S.A.S**, durante el período comprendido entre **20 de mayo de 2025** y **30 de junio de 2025**. La actividad principal de la empresa implica la disposición de maquinaria pesada y amarilla para diversos proyectos (construcción, agrícola, etc.), lo que conlleva riesgos significativos que deben ser gestionados de manera rigurosa.

2. Contexto de la Actividad de Alquiler de Maquinaria

La operación de alquiler de maquinaria implica no solo el mantenimiento y la preparación de los equipos en nuestras instalaciones, sino también el **transporte, la entrega, la operación (en caso de alquiler con operario) y el retiro de la maquinaria en las diferentes obras o proyectos de nuestros clientes.** Esta dinámica genera una exposición a una variedad de peligros y riesgos que requieren un enfoque integral en SST.

3. Principales Riesgos Identificados y Medidas de Control (Resumen)

De acuerdo con el Sistema de Gestión de SST y las matrices de riesgo, los riesgos más relevantes en nuestra operación incluyen:

- **Riesgos Mecánicos:** Relacionados con la operación y el mantenimiento de la maquinaria (atrapamientos, golpes, amputaciones, volcamiento).
    - **Controles:** Inspecciones preoperacionales rigurosas, mantenimiento preventivo y correctivo, uso de bloqueos y etiquetados (LOTO) en mantenimientos, capacitación en manejo seguro de equipos.
- **Riesgos Físicos:** Exposición a ruido, vibraciones, temperaturas extremas, radiación solar.
    - **Controles:** Suministro y uso de protección auditiva, diseño ergonómico de cabinas, ropa de trabajo adecuada, pausas activas, protección solar.

- **Riesgos Químicos:** Exposición a combustibles, lubricantes, aceites, líquidos hidráulicos.
    - **Controles:** Almacenamiento seguro de sustancias, uso de EPP (guantes, gafas), capacitación en manejo de químicos, kits antiderrame.
- **Riesgos Locativos:** Caídas, tropiezos, riesgos eléctricos en patios o talleres.
    - **Controles:** Mantenimiento de pisos, orden y limpieza, señalización, inspecciones de instalaciones, programas de mantenimiento eléctrico.
- **Riesgos Viales:** Durante el transporte de la maquinaria o el desplazamiento de operarios y personal de mantenimiento a las obras.
    - **Controles:** Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), revisión de vehículos de transporte, capacitación en conducción segura, control de fatiga.
- **Riesgos Ergonómicos y Biomecánicos:** Posturas forzadas, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas.
    - **Controles:** Diseño de puestos de trabajo, capacitación en higiene postural, pausas activas, ayuda mecánica para levantamiento de cargas.
- **Riesgos Psicosociales:** Carga laboral, presión por tiempos de entrega, turnos extendidos.
    - **Controles:** Evaluación de riesgo psicosocial, programas de bienestar, gestión del tiempo, canales de comunicación.

4. Accidentes e Incidentes de Trabajo (Resumen del período)

Durante el período evaluado, se registraron:

- **Número de Accidentes de Trabajo:** 0
    - **Descripción breve de los accidentes más relevantes (sin nombres):**

      Para el mes de junio no se presentaron accidentes de trabajo.

- **Número de Incidentes de Trabajo (casi-accidentes):** 0

  Para el mes de junio no se presentaron incidentes de trabajo.

5. Actividades y Logros Destacados del Período

- **Capacitación y Formación:** Se realizaron 2 capacitaciones de 1 hora hora a 9 trabajadores en temas como:

    1. Inducción y reinducción.
    2. Manejo seguro de maquinaria pesada.
    3. Medidas preventivas en las áreas de trabajo.
    4. Preoperacional de máquinas y equipos.
    5. Mantenimiento preventivo y correctivo.


- **Inspecciones y Mantenimientos:** Se llevaron a cabo inspecciones diarias a la maquinaria, resultando en ningún hallazgo corregidos.
- **Entrega y Reposición de EPP:** Se garantizó la dotación y reposición oportuna de los Elementos de Protección Personal necesarios para cada cargo.
- **Vigilancia de la Salud:** Se realizaron exámenes médicos ocupacionales.


6. Conclusiones


La gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de **CONSTRUIC S.A.S** durante el período evaluado demuestra un **compromiso continuo con la prevención de riesgos y la protección de la salud de los trabajadores**. Se han logrado avances significativos en la implementación de controles y la capacitación del personal, evitando accidentes de trabajo y fortaleciendo la formación en prevención de los colaboradores.


7.Evidencias fotográficas














GTY 358


DEERE


IR
A-VC 03













Elaborado por:

Claudia Patricia Zambrano
Profesional SG-SST
C.C. 65.794.539

CONSTRUIC S.A.S.

PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD

No.	Actividad Especifica	Responsable	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	Observaciones / Entregables
1	Gestión de Documentación					
1,1	Verificacion de actualización del SG-SST (Matriz de Riesgos)	SG-SST	X			Asegurar que los documentos estén acordes a la operación actual.
2	Capacitacion					
2,1	Reinducción SG-SST a operadores de maquinaria.	SG-SST	X			Enfoque en riesgos viales, mecánicos y eléctricos. Registro de asistencia y evaluación.
3	Inspecciones y Mantenimiento					
3,1	Verificación diaria de Fichas Preoperacionales (Maquinaria y Vehículos).	Operadores/Supervisores	X	X	X	Archivo digital/físico de fichas diligenciadas.
3,2	Inspección programada a la maquinaria en operación (visita a obra).	SG-SST/Mantenimie		X		Estado general, EPP de la maquina, condiciones del entorno. Informe de inspección.
3,3	Verificación de EPP en uso y estado.	SG-SST/Supervisore	X	X	X	Registro de entrega y reposición de EPP.
3,4	Inspección a vehículos de transporte de maquinaria.	Mantenimiento			X	Revisión de condiciones técnico-mecánicas y documentación.
4	Gestión de Incidentes y Accidentes					
4,1	Investigación de accidentes e incidentes (si ocurren).	SG-SST/COPASST		X	X	Informes de investigación y planes de acción con seguimiento.
5	Promoción y Prevención					
5,1	Campañas de sensibilización sobre riesgos viales y uso de EPP.	SG-SST	X			Carteles, charlas cortas de 5 minutos, mensajes vía WhatsApp.
5,2	Realización de Pausas Activas.	SG-SST	X	X	X	Rutinas diarias/semanales.
6	Reunión de seguimiento al Plan de Trabajo.	SG-SST/Gerencia		X	X	Revisar avances, identificar desviaciones y ajustar acciones. Acta de reunión.

CONSTRUIC S.A.S.

FECHA : 01 MARZO 2025	MTZ-SST-001	VERS: 001

Proceso	Zona/Lugar	Actividad	Tarea Especifica	Peligro Identificado	Clasificación del Peligro	Consecuencias Posibles	Controles Existentes (Fuente, Medio, Individuo)
Mantenimiento y Preparación	Taller de Maquinaria	Mantenimiento preventivo/correctivo	Revision de motor, sistema hidráulico, etc.	Atrapamiento por partes móviles, aplastamiento, golpes	Mecánico	Atrapamientos, amputaciones, fracturas, contusiones graves	Fuente: Guardas de seguridad en partes moviles de maquinaria (algunas). Medio: Señalización de zona de trabajo. Individuo: Capacitación general en seguridad, uso básico de EPP (guantes, gafas).
	Taller de Maquinaria	Carga/Descargo de Combustible/Aceite	Reabastecimiento de maquinaria	Derrames de liquidos inflamables, vapores tóxicos	Quimico, Fisico (Incendio/Explosion)	Quemaduras, intoxicación, irritación cutánea/ocular, incendio/explosión	Fuente: Tanques de almacenamiento con sistema de contención (básico). Medio: Extintores disponibles. Individuo: Uso ocasional de guantes de nitrilo.
Transporte de Maquinaria	Vias Publicas / Vias de Acceso a Obra	Traslado de maquinaria en cama baja	Conducción del vehículo de transporte	Accidente de transito (colisión, volcamiento)	Vial	Lesiones graves, muerte, daños materiales considerables	Medio: Mantenimiento preventivo de vehiculos de transporte, inspección preoperacional del vehiculo transportador. Individuo: Licencia de conducción vigente para la categoria.
	Vias Publicas / Vias de Acceso a Obra	Cargue y Descargue de Maquinaria	Maniobras de ascenso/descenso de equipos	Caida de maquinaria, golpes, atrapamiento	Locativo, Mecánico	Aplastamiento, fracturas, muerte, daños a la propiedad	Medio: Uso de rampas (a veces). Individuo: Operador con experiencia.
Operación en Obra (Alquiler con Operario)	Frente de Trabajo en Obra	Excavacion, movimiento de tierras, nivelación	Uso de retroexcavadora/cargador/motoniveladora/volqueta	Volcamiento, atropellamiento, colisión, caida de objetos, lineas energizadas	Mecanico, Publico, Eléctrico, Locativo	Fracturas, amputaciones, muerte, electrocucion, daños a terceros	Medio: Espejos retrovisores, alarmas de reversa (a veces). Individuo: Operador con licencia, experiencia.
	Frente de Trabajo en Obra	levantamiento de placa de concreto/ nivelacion de terreno/ retiro de material	levantamiento de estructura de concreto/nivelacion de tierr/evacuacion de tierras, de maquinaria/zona de trabajo	Proyección de objetos (piedras, ramas), contacto con cuchilla	Mecánico, Fisico	Fracturas, cortes, golpes, irritación ocular	Individuo: Uso de guantes y gafas (ocasionales)
Retiro de Maquinaria	Vias de Acceso a Obra / Taller	Maniobras de Cargue y Descargue	Desmovilización de equipo	Las mismas que en "Cargue y Descargue de Maquinaria"	Locativo, Mecánico	Las mismas que en "Cargue y Descargue de Maquinaria"	Medio: Uso de rampas (a veces). Individuo: Operador con experiencia.

Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	NP	Nivel de Consecuencia	NR	Nivel de Riesgo	¿Aceptable?	Medidas de Intervención Propuestas (Eliminación, Sustitución, Controles Ing., Controles Adm., EPP)	Responsable	Plazo
6 (Alta)	3 (Frecuente)	18	60 (MG)	1080	II (Alto)	No Aceptable	Controles de Ingeniería: Instalar y/o revisar la funcionalidad de todos los resguardos y dispositivos de seguridad de las máquinas. Controles Administrativos: Implementar y hacer cumplir el procedimiento de Bloqueo y Etiquetado (LOTO) para todo mantenimiento. Capacitación específica y práctica en LOTO. Reforzar la supervisión para asegurar la aplicación del procedimiento. EPP: Dotación y uso obligatorio de guantes anticorte, calzado de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva.	Jefe de Mantenimiento / SG-SST	1 mes
6 (Alta)	2 (Ocasional)	12	100 (M/C)	1200	I (Muy Alto)	No Aceptable	Controles de Ingeniería: Instalar sistemas de ventilación forzada en áreas de almacenamiento/transvase. Puntos de reabastecimiento con sistemas de control de derrames. Controles Administrativos: Procedimiento escrito y capacitación para el manejo seguro de combustibles/lubricantes. Plan de emergencia para derrames e incendios. Inspecciones periódicas a tanques. EPP: Uso obligatorio de guantes de nitrilo, gafas de seguridad, ropa antiestática.	Jefe de Mantenimiento / SG-SST	2 meses
6 (Alta)	3 (Frecuente)	18	100 (M/C)	1800	I (Muy Alto)	No Aceptable	Controles Administrativos: Implementar y aplicar estrictamente el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). Capacitación en conducción defensiva, manejo de carga pesada y fatiga. Establecer rutas seguras. Monitoreo satelital para control de velocidad y horas de conducción. Controles de Ingeniería: Verificación de estado de frenos, luces y neumáticos del vehículo transportador y la maquinaria a transportar antes de cada viaje. EPP: Uso obligatorio de cinturón de seguridad.	Gerencia de Operaciones / SG-SST	3 meses
6 (Alta)	2 (Ocasional)	12	100 (M/C)	1200	I (Muy Alto)	No Aceptable	Controles Administrativos: Procedimiento escrito y capacitación en maniobras seguras de cargue/descargue. Demarcación y señalización de zona de cargue/descargue. Supervisión constante. Realizar Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para cada maniobra compleja. Controles de Ingeniería: Asegurar el uso de rampas adecuadas y en buen estado, estabilizadores extendidos sobre terreno firme. EPP: Uso de chalecos	Gerencia de Operaciones / SG-SST	2 meses
3 (Muy Alto)	4 (Continua)	40	100 (M/C)	4000	I (Muy Alto)	No Aceptable	Controles de Ingeniería: Sistemas de protección ROPS/FOPS en cabinas. Controles Administrativos: Certificación de operadores, capacitación en manejo defensivo y riesgos específicos de la obra (líneas eléctricas, excavaciones). Plan de señalización y demarcación de zonas de operación y tránsito. Comunicación constante con vigías. EPP: Uso obligatorio de casco, gafas, protección auditiva, chaleco reflectivo, calzado de seguridad.	Gerencia de Operaciones / SG-SST	Permanente
6 (Alta)	2 (Ocasional)	12	60 (MG)	720	II (Alto)	No Aceptable	Controles de Ingeniería: Uso de protectores en la guadaña. Controles Administrativos: Procedimiento de inspección y limpieza del área previo al guadañado. Capacitación específica en manejo seguro de guadaña. Asegurar distancias de seguridad. EPP: Protección facial completa, protección auditiva, guantes anticorte, canilleras, calzado de seguridad	Jefe de Obra / SG-SST	1 mes
6 (Alta)	2 (Ocasional)	12	100 (M/C)	1200	I (Muy Alto)	No Aceptable	Controles Administrativos: Reforzar los procedimientos de cargue/descargue, incluyendo la verificación del terreno y la estabilidad de la maquinaria. Realizar un ATS para cada operación de retiro. Controles de Ingeniería: Mantenimiento de rampas y puntos de apoyo. EPP: Reforzar uso de chalecos reflectivos y EPP completo.	Gerencia de Operaciones / SG-SST	2 meses

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería + construcción

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa **CONSTRUIC S.A.S**, comprometido con la protección, el bienestar y la integridad de todos sus trabajadores, contratistas, subcontratistas y demás partes interesadas, establece la presente **Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** como parte fundamental del desarrollo de sus actividades, en especial aquellas relacionadas con la **prestación de servicios de alquiler de maquinaria amarilla a monto agotable** para la ejecución del contrato suscrito con la **Secretaría de Infraestructura del Municipio de Ibagué**, cuyo objeto es la **rehabilitación de la malla vial**.

En cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales en Colombia y del Decreto 1072 de 2015, la empresa CONSTRUIC S.A.S se compromete a:

1. **Identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos** derivados de las actividades operativas, con especial atención a la operación y mantenimiento de maquinaria amarilla.
2. **Promover una cultura de autocuidado y prevención** a través de la formación, capacitación y sensibilización continua de todo el personal vinculado al proyecto.
3. **Implementar medidas de prevención, corrección y mejora continua** que garanticen condiciones laborales seguras y saludables, mitigando la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
4. **Cumplir con la legislación nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo**, así como con los requisitos del contrato y demás disposiciones aplicables.
5. **Fomentar la participación activa de todos los trabajadores** y partes interesadas en la implementación, desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
6. **Destinar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros necesarios** para la gestión efectiva del SG-SST y el cumplimiento de sus objetivos.

CONSTRUIC S.A.S.
ingeniería+construcción

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Esta política será divulgada, actualizada y revisada periódicamente, y es de obligatorio cumplimiento para todo el personal relacionado directa o indirectamente con las actividades contractuales la empresa **CONSTRUIC S.A.S.**

Fecha: 01 DE MAYO DE 2025

Responsable Legal:

GUSTAVO CASTAÑO MONTOYA
Representante Legal
EMPRESA CONSTRUIC S.

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería y construcción

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

La empresa **CONSTRUIC S.A.S**, en cumplimiento de su compromiso con la promoción de entornos de trabajo seguros, saludables y productivos, establece la presente **Política de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas**, aplicable a todos los trabajadores, contratistas, subcontratistas, operadores de maquinaria, personal administrativo y demás colaboradores que participen en la ejecución del contrato cuyo objeto es la **prestación de servicios de alquiler de maquinaria amarilla a monto agotable para el desarrollo de las actividades de rehabilitación de malla vial de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Ibagué.**

OBJETIVO

Prevenir y controlar el consumo, posesión y distribución de sustancias psicoactivas en el lugar de trabajo y durante el desarrollo de las actividades contractuales, salvaguardando la salud, seguridad e integridad de todos los involucrados.

LINEAMIENTOS

1. **Está estrictamente prohibido** presentarse al lugar de trabajo bajo los efectos de alcohol, drogas ilícitas o cualquier tipo de sustancia psicoactiva que altere las capacidades físicas o mentales del trabajador.
2. **No se permite el porte, consumo, distribución ni comercialización** de sustancias psicoactivas en los frentes de obra, oficinas, instalaciones o vehículos relacionados con la empresa y el contrato en ejecución.
3. **El incumplimiento de esta política podrá dar lugar a medidas disciplinarias**, incluyendo la terminación del contrato de trabajo o de prestación de servicios, conforme a la normativa legal vigente y las políticas internas de la empresa.

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería + construcción

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

4. **Se promoverán acciones de sensibilización, prevención y orientación** sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, con el apoyo de entidades de salud o especialistas en el tema.
5. **Todo trabajador o contratista tiene el deber de reportar** cualquier situación que represente un riesgo derivado del consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral.

Esta política hace parte integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de **CONSTRUIC S.A.S** y será comunicada, divulgada y revisada de manera periódica. Su cumplimiento es obligatorio para todo el personal vinculado directa o indirectamente con el desarrollo del proyecto.

Fecha: 01 DE MAYO DE 2025

Responsable Legal:

GUSTAVO CASTAÑO MONTOYA
Representante Legal
EMPRESA CONSTRUIC S.A.S

CONSTRUIC S.A.S.
ingeniería de construcción

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

La empresa **CONSTRUIC S.A.S**, en cumplimiento de su compromiso con el respeto por la dignidad humana, la sana convivencia y la promoción de entornos laborales libres de violencia y discriminación, adopta la presente **Política de Prevención del Acoso Laboral**, en desarrollo de la **Ley 1010 de 2006** y en concordancia con lo establecido en la reciente **Ley 2365 de 2024**, que refuerza los instrumentos de protección para las víctimas y fortalece la gestión preventiva del acoso en el entorno laboral.

Esta política aplica a todos los trabajadores, contratistas, subcontratistas, personal operativo, técnico y administrativo vinculado a la ejecución del contrato de **prestación de servicios de alquiler de maquinaria amarilla a monto agotable para el desarrollo de las actividades de rehabilitación de malla vial** de la **Secretaría de Infraestructura del Municipio de Ibagué**.

OBJETIVO

Promover un ambiente de trabajo sano, respetuoso y libre de cualquier forma de acoso laboral, protegiendo la integridad física, psicológica, moral y sexual de quienes participan en los proyectos de la empresa.

PRINCIPIOS

1. **Cero tolerancia al acoso laboral** en cualquiera de sus modalidades: agresión física, hostigamiento, intimidación, aislamiento, humillación, desinformación deliberada, entre otras formas de maltrato reiterado y sistemático.
2. **Garantía de respeto y equidad** en las relaciones laborales, fomentando un entorno basado en la colaboración, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos.
3. **Canales de denuncia confidenciales y seguros**, mediante los cuales cualquier persona podrá reportar comportamientos que puedan constituir acoso laboral, sin temor a represalias.
4. **Actuación oportuna del Comité de Convivencia Laboral**, encargado de analizar, orientar y mediar en las situaciones reportadas, con imparcialidad y respeto al debido proceso.
5. **Medidas preventivas y pedagógicas**, incluyendo campañas de sensibilización, talleres y capacitaciones sobre convivencia laboral, derechos laborales y manejo de conflictos.

CONSTRUIC S.A.S.
ingenieria+construccion

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

6. **Aplicación de medidas disciplinarias** en los casos en los que se compruebe la ocurrencia de acoso laboral, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y el reglamento interno de la empresa.

La presente política hace parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa y será difundida, revisada y actualizada periódicamente. Su cumplimiento es obligatorio para todas las personas vinculadas directa o indirectamente a las actividades contractuales de **CONSTRUIC S.A.S.**

Fecha: 01 DE MAYO DE 2025

Responsable Legal:

GUSTAVO CASTAÑO MONTOYA
Representante Legal
EMPRESA CONSTRUIC S.A.S

CONSTRUIC S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INDUCCION DEL SG-SST	VERSION: 1
		COD: FMT-SST-001
		FECHA: 01/05/2025
Elaborado por: Asesor SST	Autorizado por: Representante Legal	PAG 1 DE 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 20 DE MAYO DE 2025 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: JOHN FERNANDO MARÍN CEDULA: 1006023416

AREA/SECCION: OPERARIO MAQUINARIA CARGO: CONDUCTOR RETROEXCAVADORA

ENCARGADO DE LA INDUCCION: CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a la empresa **CONSTRUIC S.A.S** las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y asi promover y preservar la salud de los trabajadores, en la induccion al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas.

*POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL
*ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
*BASES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
*CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
*PROCEDIMIENTOS PARA TAREAS CON MAQUINARIA / EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
*DIVULGACIÓN FACTORES DE RIESGO AL INTERIOR DE LA EMPRESA.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	ERGONOMICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco las Politicas y el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Jhon fernando M.
Firma del Trabajador
C.C.

Responsable del SG-SST
C.C.

CONSTRUIC S.A.S. Ingeniería y Construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INDUCCION DEL SG-SST	VERSION: 1
		COD: FMT-SST-001
		FECHA: 01/05/2025
Elaborado por: Asesor SST	Autorizado por: Representante Legal	PAG 1 DE 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 20 DE MAYO DE 2025 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: GUILLERMO ORDOÑEZ VARGAS CEDULA: 93.335.698

AREA/SECCION: OPERARIO MAQUINARIA CARGO: CONDUCTOR RETROEXCAVADORA

ENCARGADO DE LA INDUCCION: CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a la empresa **CONSTRUIC S.A.S** las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y asi promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

*POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL
*ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
*BASES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
*CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
*PROCEDIMIENTOS PARA TAREAS CON MAQUINARIA / EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
*DIVULGACIÓN FACTORES DE RIESGO AL INTERIOR DE LA EMPRESA.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	ERGONOMICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco las Politicas y el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condicion que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C.

Responsable del SG-SST
C.C.

CONSTRUIC S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INDUCCION DEL SG-SST	VERSION: 1
		COD: FMT-SST-001
		FECHA: 01/05/2025
Elaborado por: Asesor SST	Autorizado por: Representante Legal	PAG 1 DE 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 20 DE MAYO DE 2025 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: SEBASTIAN LEÓN GONZALEZ CEDULA: 1007303852

AREA/SECCION: OPERARIO MAQUINARIA CARGO: CONDUCTOR RETROEXCAVADORA

ENCARGADO DE LA INDUCCION: CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a la empresa **CONSTRUIC S.A.S** las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

*POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL
*ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
*BASES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
*CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
*PROCEDIMIENTOS PARA TAREAS CON MAQUINARIA / EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
*DIVULGACIÓN FACTORES DE RIESGO AL INTERIOR DE LA EMPRESA.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	ERGONOMICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco las Politicas y el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C.

Responsable del SG-SST
C.C.

CONSTRUIC S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INDUCCION DEL SG-SST	VERSION: 1 COD: FMT-SST-001 FECHA: 01/05/2025
Elaborado por: Asesor SST	Autorizado por: Representante Legal	PAG 1 DE 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 20 DE MAYO DE 2025 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: ALBERT ANDREY GIRALDO RODRIGUEZ CEDULA: 1010149357

AREA/SECCION: OPERARIO MAQUINARIA CARGO: CONDUCTOR VIBROCOMPACTADOR

ENCARGADO DE LA INDUCCION: CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a la empresa **CONSTRUIC S.A.S** las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

*POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL
*ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
*BASES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
*CONCEPTOS BASICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
*PROCEDIMIENTOS PARA TAREAS CON MAQUINARIA / EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
*DIVULGACIÓN FACTORES DE RIESGO AL INTERIOR DE LA EMPRESA.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	ERGONOMICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco las Políticas y el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Albert Giraldo
Firma del Trabajador
C.C.

Responsable del SG-SST
C.C.

CONSTRUIC S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INDUCCION DEL SG-SST	VERSION: 1
		COD: FMT-SST-001
		FECHA: 01/05/2025
Elaborado por: Asesor SST	Autorizado por: Representante Legal	PAG 1 DE 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 20 DE MAYO DE 2025 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: ROBERTO BOHORQUEZ CÀRDONA CEDULA: 93010704

AREA/SECCION: OPERARIO MAQUINARIA CARGO: CONDUCTOR VIBROCOMPACTADOR

ENCARGADO DE LA INDUCCION: CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a la empresa **CONSTRUIC S.A.S** las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y asi promover y preservar la salud de los trabajadores. en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

*POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL
*ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
*BASES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
*CONCEPTOS BÀSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
*PROCEDIMIENTOS PARA TAREAS CON MAQUINARIA / EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
*DIVULGACIÓN FACTORES DE RIESGO AL INTERIOR DE LA EMPRESA.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	ERGONOMICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco las Politicas y el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

roberto bohorquez.
Firma del Trabajador

C.C.

Responsable del SG-SST

C.C.

CONSTRUIC S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INDUCCION DEL SG-SST	VERSION: 1
		COD: FMT-SST-001
		FECHA: 01/05/2025
Elaborado por: Asesor SST	Autorizado por: Representante Legal	PAG 1 DE 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 20 DE MAYO DE 2025 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: NIXON LEONARDO ARANGO MONTOYA CEDULA: 1108120268

AREA/SECCION: OPERARIO MAQUINARIA CARGO: CONDUCTOR VOLQUETA

ENCARGADO DE LA INDUCCION: CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a la empresa **CONSTRUIC S.A.S** las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas.

*POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL
*ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
*BASES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
*CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
*PROCEDIMIENTOS PARA TAREAS CON MAQUINARIA / EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
*DIVULGACIÓN FACTORES DE RIESGO AL INTERIOR DE LA EMPRESA.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	ERGONOMICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco las Políticas y el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C.

Responsable del SG-SST
C.C.

CONSTRUIC S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INDUCCION DEL SG-SST	VERSION: 1
		COD: FMT-SST-001
		FECHA: 01/05/2025
Elaborado por: Asesor SST	Autorizado por: Representante Legal	PAG 1 DE 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 20 DE MAYO DE 2025 INDUCCIÓN [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE: FRANCINE ALZATE ARCILA CEDULA: 1110451077

AREA/SECCION: OPERARIO MAQUINARIA CARGO: CONDUCTOR VOLQUETA

ENCARGADO DE LA INDUCCION: CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a la empresa **CONSTRUIC S.A.S** las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y asi promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

*POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL
*ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
*BASES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
*CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
*PROCEDIMIENTOS PARA TAREAS CON MAQUINARIA / EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
*DIVULGACIÓN FACTORES DE RIESGO AL INTERIOR DE LA EMPRESA.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	ERGONOMICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco las Politicas y el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Francine Alzate
Firma del Trabajador
C.C.

Responsable del SG-SST
C.C.

CONSTRUIC S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INDUCCION DEL SG-SST	VERSION: 1
		COD: FMT-SST-001
		FECHA: 01/05/2025
Elaborado por: Asesor SST	Autorizado por: Representante Legal	PAG 1 DE 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 20 DE MAYO DE 2025 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: JOHAN DAVID RIOS CARDONA CEDULA: 1006023396

AREA/SECCION: OPERARIO MAQUINARIA CARGO: CONDUCTOR VOLQUETA

ENCARGADO DE LA INDUCCION: CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a la empresa **CONSTRUIC S.A.S** las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

*POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL
*ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
*BASES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
*CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
*PROCEDIMIENTOS PARA TAREAS CON MAQUINARIA / EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
*DIVULGACIÓN FACTORES DE RIESGO AL INTERIOR DE LA EMPRESA.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	ERGONOMICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco las Politicas y el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C.

Responsable del SG-SST
C.C.

CONSTRUIC S.A.S. ingeniería construcción	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INDUCCION DEL SG-SST	VERSION: 1 COD: FMT-SST-001 FECHA: 01/05/2025
Elaborado por: Asesor SST	Autorizado por: Representante Legal	PAG 1 DE 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 20 DE MAYO DE 2025 INDUCCIÒN [X] REINDUCCIÒN [ ]

NOMBRE: JUAN PABLO GONZALEZ LOZANO CEDULA: 1109387380

AREA/SECCION: MANTENIMIENTO CARGO: JEFE DE MANTENIMIENTO

ENCARGADO DE LA INDUCCION: CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a la empresa **CONSTRUIC S.A.S** las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas.

*POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL
*ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
*BASES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
*CONCEPTOS BÀSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*EXPLICACIÒN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
*PROCEDIMIENTOS PARA TAREAS CON MAQUINARIA / EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
*DIVULGACIÒN FACTORES DE RIESGO AL INTERIOR DE LA EMPRESA.

BIOLÒGICO	FÌSICO	QUÌMICO
PSICOSOCIAL	ERGONOMICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco las Politicas y el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Juan Pablo Gonzalez
Firma del Trabajador
C.C.

Responsable del SG-SST
C.C.

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería + construcción

ACTA DE CAPACITACIONES

FECHA: Mayo 21 - 2025
HORA: 7:00 a.m

TEMA A TRATAR

Socialización de las Políticas de la empresa.
- Accidente de trabajo, cuando reportarlo y cual es el canal para hacerlo.
- utilización obligatoria de Epp.
- Seguridad y Salud en el trabajo.
- Tarea con Maquinaria Amarilla, procedimientos, medidas preventivas.
- Factores de Riesgo a que van a estar expuestos.

CAPACITADOR Claudia Zambrano
CC 65794639
EMPRESA Construic
FIRMA








CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería + construcción

ACTA DE CAPACITACIONES

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería + construcción

ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	FIRMA
GUILLERMO ORDOÑEZ VARGAS	
JHON FERNANDO MARÍN VALENCIA	
SEBASTIÁN LEÓN GONZALEZ	
ALBERT ANDREY GIRALDO RODRIGUEZ	
ROBERTO BOHORQUEZ CARDONA	
JOHAN DAVID CARDONA RIOS	
FRANCINE ALZATE ARCILA	
NIXON LEONARDO ARANGO MONTOYA	

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

ACTA DE CAPACITACIONES

FECHA: 7 JUNIO 2025
HORA: 7:00 A.m - 8:00 A.m

TEMA A TRATAR

- CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD
  - Estadistica de Accidentes en Maquinaria
  - Responsabilidad del Operario.
- IDENTIFICACION DE PELIGROS y EVALUACION DE RIESGOS.
  - que es un peligro y que es un riesgo.
  - Jerarquía de controles
- PREPARACION ANTES DE LA OPERACION.
  - utilizar Epp
  - Preoperacional de la Maquinaria.
- OPERACION SEGURA.
  - Acceso Seguro.
  - Maniobras Seguras

CAPACITADOR Claudia Zambrano
CC 65794539
EMPRESA CONSTRUIC SAS
FIRMA







CONSTRUIC S.A.S.
Ingenieria+construccion

ACTA DE CAPACITACIONES

CONSTRUIC S.A.S.
Ingenieria+construccion

ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS AREAS DE TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	FIRMA
GUILLERMO ORDOÑEZ VARGAS	
JHON FERNANDO MARÍN VALENCIA	
SEBASTIÁN LEÓN GONZALEZ	
ALBERT ANDREY GIRALDO RODRIGUEZ	
ROBERTO BOHORQUEZ CARDONA	
JOHAN DAVID CARDONA RIOS	
FRANCINE ALZATE ARCILA	
NIXON LEONARDO ARANGO MONTOYA	

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería construcción

ACTA DE CAPACITACIONES

FECHA: 12 JUNIO 2025
HORA: 7:00 AM - 8:00 AM

TEMA A TRATAR

- ✓ IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO
- ✓ TIPOS DE MANTENIMIENTO.
  - Preventivo
  - Correctivo
  - Diligenciamiento de los Fichas de Mantenimiento.
- ✓ Reporte de Fallas al Ing. Mecanico
- ✓ DIAGNOSTICO BASICO.

CAPACITADOR Claudia Patricia Zambrano
CC 65794539
EMPRESA CONSTRUICSAS
FIRMA

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

ACTA DE CAPACITACIONES

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	FIRMA
GUILLERMO ORDOÑEZ VARGAS	
JHON FERNANDO MARÍN VALENCIA	Jhon Fernando Marin
SEBASTIÁN LEÓN GONZALEZ	
ALBERT ANDREY GIRALDO RODRIGUEZ	Albert Giraldo
ROBERTO BOHORQUEZ CARDONA	Roberto Bohorquez
JOHAN DAVID CARDONA RIOS	
FRANCINE ALZATE ARCILA	Francine Alzate
NIXON LEONARDO ARANGO MONTOYA	

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

ACTA DE CAPACITACIONES

FECHA: 21 JUNIO 2025
HORA: 7:00 AM - 8-AM

TEMA A TRATAR

- ✓ INSPECCION PREOPERACIONAL.
  - Importancia
  - Marco Normativo
  - Responsabilidad del Operario
- ✓ CONSECUENCIAS DE UNA INSPECCION DEFICIENTE
  - Accidentes (Lesiones, Fatalidades)
  - Daños a la Maquinaria
  - Retraso en el Trabajo
- ✓ PUNTOS CLAVES DE LA INSPECCION
- ✓ DILIGENCIAMIENTO DEL CHECKLIST
- ✓ PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE FALLAS.
- ✓ IMPORTANCIA DEL REGISTRO.

CAPACITADOR Claudia Zambrano
CC 65794535
EMPRESA CONSTRUICC S A S
FIRMA

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería y construcción

ACTA DE CAPACITACIONES

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería y construcción

ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES

PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

NOMBRE DEL TRABAJADOR	FIRMA
GUILLERMO ORDOÑEZ VARGAS	
JHON FERNANDO MARÍN VALENCIA	Jhon Fernando Marin
SEBASTIÁN LEÓN GONZALEZ	
ALBERT ANDREY GIRALDO RODRIGUEZ	Albert Giraldo
ROBERTO BOHORQUEZ CARDONA	Roberto Bohorquez
JOHAN DAVID CARDONA RIOS	
FRANCINE ALZATE ARCILA	Francine Alzate
NIXON LEONARDO ARANGO MONTOYA	

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería / construcción

ACTA DE CAPACITACIONES

FECHA: 26 JUNIO /2025
HORA: 7:00 AM

TEMA A TRATAR

IMPORTANCIA DEL MANEJO SEGURO

- Analisis de los Riesgos inherentes a la maquinaria pesada
- Impacto de los Accidentes.

COMPORTAMIENTO SEGURO

- Actitud proactiva
- Confianza excesiva y distracciones
- Trabajo en equipo y comunicacion efectiva

CONOCIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y ENTORNO

CAPACITADOR Claudia Zambrano
CC 65794539
EMPRESA CONSTRUIC SAS
FIRMA

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

ACTA DE CAPACITACIONES

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES

MANEJO SEGURO DE MAQUINARIA PESADA

NOMBRE DEL TRABAJADOR	FIRMA
GUILLERMO ORDOÑEZ VARGAS	
JHON FERNANDO MARÍN VALENCIA	Jhon Fernando Marin
SEBASTIÁN LEÓN GONZALEZ	
ALBERT ANDREY GIRALDO RODRIGUEZ	Albert Giraldo
ROBERTO BOHORQUEZ CARDONA	Roberto Bohorquez
JOHAN DAVID CARDONA RIOS	
FRANCINE ALZATE ARCILA	Francine Alzate
NIXON LEONARDO ARANGO MONTOYA	

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería+construcción

FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

OBJETO DE CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
EMPRESA O CONTRATISTA:	CONSTRUIC S.A.S
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	ALBERT ANDREY GIRALDO RODRIGUEZ
NÚMERO DE CÉDULA:	1.010.149.357

FECHA DE ENTREGA	EPP NECESARIO PARA LA TAREA	FIRMA DEL TRABAJADOR
23/05/2025	CASCO	Albert Giraldo
23/05/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	Albert Giraldo
23/05/2025	PROTECTORES AUDITIVOS	Albert Giraldo
23/05/2025	GUANTES RESISTENTES	Albert Giraldo
23/05/2025	CALZADO DE SEGURIDAD	Albert Giraldo
23/05/2025	CHALECO REFLECTIVO	Albert Giraldo
6/06/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	Albert Giraldo
6/06/2025	GUANTES RESISTENTES	Albert Giraldo
19/06/2025	GUANTES RESISTENTES	Albert Giraldo

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)










OBJETO DE CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
EMPRESA O CONTRATISTA:	CONSTRUIC S.A.S
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	ROBERTO BOHORQUEZ CARDONA
NÚMERO DE CÉDULA:	93.010.704

FECHA DE ENTREGA	EPP NECESARIO PARA REALIZAR LA TAREA	FIRMA DEL TRABAJADOR
23/05/2025	CASCO	Roberto Bohorquez
23/05/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	Roberto Bohorquez
23/05/2025	PROTECTORES AUDITIVOS	Roberto Bohorquez
23/05/2025	GUANTES RESISTENTES	Roberto Bohorquez
23/05/2025	CALZADO DE SEGURIDAD	Roberto Bohorquez
23/05/2025	CHALECO REFLECTIVO	Roberto Bohorquez
6/06/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	Roberto Bohorquez
6/06/2025	GUANTES RESISTENTES	Roberto Bohorquez
19/06/2025	GUANTES RESISTENTES	Roberto Bohorquez.

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

OBJETO DE CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
EMPRESA O CONTRATISTA:	CONSTRUIC S.A.S
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	JOHAN DAVID CÁRDONA RIOS
NÚMERO DE CÉDULA:	1.006.023.396

FECHA DE ENTREGGA	EPP NECESARIO PARA LA TAREA	FIRMA DEL TRABAJADOR
23/05/2025	CASCO	
23/05/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	
23/05/2025	PROTECTORES AUDITIVOS	
23/05/2025	GUANTES RESISTENTES	
23/05/2025	CALZADO DE SEGURIDAD	
23/05/2025	CHALECO REFLECTIVO	
6/06/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	
6/06/2025	GUANTES RESISTENTES	
19/06/2025	GUANTES RESISTENTES	

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

OBJETO DE CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
EMPRESA O CONTRATISTA:	CONSTRUIC S.A.S
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	FRANZINE ALZATE ARCILA
NÚMERO DE CÉDULA:	1.110.451.077

FECHA DE ENTREGA	EPP NECESARIO PARA LA TAREA	FIRMA DEL TRABAJADOR
23/05/2025	CASCO	Francine Alzate
23/05/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	Francine Alzate
23/05/2025	PROTECTORES AUDITIVOS	Francine Alzate
23/05/2025	GUANTES RESISTENTES	Francine Alzate
23/05/2025	CALZADO DE SEGURIDAD	Francine Alzate
23/05/2025	CHALECO REFLECTIVO	Francine Alzate
6/06/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	Francine Alzate
6/06/2025	GUANTES RESISTENTES	Francine Alzate
19/06/2025	GUANTES RESISTENTES	Francine Alzate

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería&construcción

FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

OBJETO DE CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
EMPRESA O CONTRATISTA:	CONSTRUIC S.A.S
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	NIXON ORLANDO ARANGO MONTOYA
NÚMERO DE CÉDULA:	1.108.120.268

FECHA DE ENTREGA	EPP NECESARIO	FIRMA DEL TRABAJADOR
23/05/2025	CASCO	
23/05/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	
23/05/2025	PROTECTORES AUDITIVOS	
23/05/2025	GUANTES RESISTENTES	
23/05/2025	CALZADO DE SEGURIDAD	
23/05/2025	CHALECO REFLECTIVO	
6/06/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	
6/06/2025	GUANTES RESISTENTES	
19/06/2025	GUANTES RESISTENTES	

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

OBJETO DE CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
EMPRESA O CONTRATISTA:	CONSTRUIC S.A.S
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	JHON FERNANDO MARIN VALENCIA
NÚMERO DE CÉDULA:	1.006.023.476

FECHA DE ENTREGA	EPP NECESARIO PARA REALIZAR LA TAREA	FIRMA DEL TRABAJADOR
23/05/2025	CASCO	Jhon Fernando Marin
23/05/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	Jhon Fernando Marin.
23/05/2025	PROTECTORES AUDITIVOS	Jhon Fernando Marin.
23/05/2025	GUANTES RESISTENTES	Jhon Fernando Marin.
23/05/2025	CALZADO DE SEGURIDAD	Jhon Fernando Marin
23/05/2025	CHALECO REFLECTIVO	Jhon Fernando Marin.
6/06/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	Jhon Fernando Marin.
6/06/2025	GUANTES RESISTENTES	Jhon Fernando Marin.
19/06/2025	GUANTES RESISTENTES	Jhon Fernando Marin.

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)









OBJETO DE CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
EMPRESA O CONTRATISTA:	CONSTRUIC S.A.S
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	GUILLERMO VARGAS ORDOÑEZ
NÚMERO DE CÉDULA:	93.335.698

FECHA DE ENTREGA	EPP NECESARIO PARA REALIZAR LA TAREA	FIRMA DEL TRABAJADOR
23/05/2025	CASCO	
23/05/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	
23/05/2025	PROTECTORES AUDITIVOS	
23/05/2025	GUANTES RESISTENTES	
23/05/2025	CALZADO DE SEGURIDAD	
23/05/2025	CHALECO REFLECTIVO	
6/06/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	
6/06/2025	GUANTES RESISTENTES	
19/06/2025	GUANTES RESISTENTES	

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

OBJETO DE CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
EMPRESA O CONTRATISTA:	CONSTRUIC S.A.S
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	SEBASTIAN LEÓN GONZALEZ
NÚMERO DE CÉDULA:	1.007.303.852

FECHA DE ENTREGA	EPP NECESARIO PARA REALIZAR LA TAREA	FIRMA DEL TRABAJADOR
23/05/2025	CASCO	
23/05/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	
23/05/2025	PROTECTORES AUDITIVOS	
23/05/2025	GUANTES RESISTENTES	
23/05/2025	CALZADO DE SEGURIDAD	
23/05/2025	CHALECO REFLECTIVO	
6/06/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	
6/06/2025	GUANTES RESISTENTES	
19/06/2025	GUANTES RESISTENTES	

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Criterios: Art. 3, Res. 315 de 2013 Mintransporte

CONSTRUIC S.A.S

NIT:830.045.658-0

PLACA	MARCA: INGERSOLL RAND	CLASE: COMPACTADOR	MODELO: 2006	Nº REGISTRO: MC029625

CONBUSTIBLE Diesel X Gasolina ___ Gas ___ Gasol ___ Electrico ___ Otro ___

PROPIETARIO: CONSTRUIC S.A.S

INTERVENCIONES Y REPARACIONES REALIZADAS

ITEM	FECHA	KM	TIPO DE MANTENIMIENTO	DETALLE	CENTRO ESPECIALIZADO	TECNICO
1	12 JUNIO 2025.		PREVENTIVO.	REVISION DE CONEXIONES, DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS DE CABLEADO.		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Juan Pablo Gonzalez.

JUAN PABLO GONZALEZ

INGENIERO MECANICO

1,109,387,380

Albert Giraldo

ALBERT ANDREY GIRALDO

OPERARIO DEL VEHICULO

1.010.149.357

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería en construcción

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Criterios: Art. 3, Res. 315 de 2013 Mintransporte

CONSTRUIC S.A.S

NIT:830.045.658-0

PLACA	MARCA: INGERSOLL RAND	CLASE: COMPACTADOR	MODELO: 2006	Nº REGISTRO: MC745202

CONBUSTIBLE Diesel X Gasolina ___ Gas ___ Gasol ___ Electrico ___ Otro ___

PROPIETARIO: CONSTRUIC S.A.S

INTERVENCIONES Y REPARACIONES REALIZADAS

ITEM	FECHA	KM	TIPO DE MANTENIMIENTO	DETALLE	CENTRO ESPECIALIZADO	TECNICO
1	12 JUNIO 2025		CORRECTIVO	LIMPIEZA DE FILTROS		
2				PROBLEMAS EN EL ENCENDIDO		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Juan Pablo Gonzalez

JUAN PABLO GONZALEZ

INGENIERO MECANICO

1,109,387,380

Roberto Bohorquez.

ROBERTO BOHORQUEZ CÁRDONA

OPERARIO DEL VEHICULO

93.010.704

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería-construcción

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Criterios: Art. 3, Res. 315 de 2013 Mintransporte

CONSTRUIC S.A.S

NIT:830.045.658-0

PLACA: SWN 448	MARCA: CHEVROLET	CLASE: VOLQUETA	MODELO: 2007	Nº REGISTRO:

CONBUSTIBLE Diesel X Gasolina ___ Gas ___ Gasol ___ Electrico ___ Otro ___

PROPIETARIO: CONSTRUIC S.A.S

INTERVENCIONES Y REPARACIONES REALIZADAS

ITEM	FECHA	KM	TIPO DE MANTENIMIENTO	DETALLE	CENTRO ESPECIALIZADO	TECNICO
1	20 JUNIO		PREVENTIVO	AJUSTE Y BALANCEO DE		
2				TRENOS.		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Juan Pablo Gonzalez.

JUAN PABLO GONZALEZ

INGENIERO MECANICO

1,109,387,380

Juan

JOHAN DAVID CARDONA RIOS

OPERARIO DEL VEHICULO

1.006.023.396

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería + construcción

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Criterios: Art. 3, Res. 315 de 2013 Mintransporte

CONSTRUIC S.A.S

NIT:830.045.658-0

PLACA: OML 041	MARCA: KENWORTH	CLASE: VOLQUETA	MODELO: 2007	N° REGISTRO:

CONBUSTIBLE Diesel X Gasolina ____ Gas ____ Gasol ____ Electrico ____ Otro ____ | **PROPIETARIO: CONSTRUIC S.A.S**

INTERVENCIONES Y REPARACIONES REALIZADAS

ITEM	FECHA	KM	TIPO DE MANTENIMIENTO	DETALLE	CENTRO ESPECIALIZADO	TECNICO
1	29 JUNIO		CORRECTIVO.	REMPLAZO DE FILTROS DEL		
2				SISTEMA HIDRAULICO		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Juan Pablo Gonzalez.

JUAN PABLO GONZALEZ

INGENIERO MECANICO

1,109,387,380

Francine Alzate.

FRANCINE ALZATE ARCILA

OPERARIO DEL VEHICULO

1.110.451.077

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería | construcción

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Criterios: Art. 3, Res. 315 de 2013 Mintransporte

CONSTRUIC S.A.S

NIT:830.045.658-0

PLACA	MARCA: JOHN DEERE	CLASE: RETROEXCAVADORA	MODELO: 2005	N° REGISTRO: MC108472

CONBUSTIBLE Diesel X Gasolina ___ Gas ___ Gasol ___ Electrico ___ Otro ___

PROPIETARIO: CONSTRUIC S.A.S

INTERVENCIONES Y REPARACIONES REALIZADAS

ITEM	FECHA	KM	TIPO DE MANTENIMIENTO	DETALLE	CENTRO ESPECIALIZADO	TECNICO
1	31 Mayo 2025		PREVENTIVO	REVISION Y LIMPIEZA DE LOS		
2				FILTROS DE AIRE		
3				ACEITE DE MOTOR		
4				ACEITE HIDRAULICO		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Juan Pablo Gonzalez

JUAN PABLO GONZALEZ

INGENIERO MECANICO

1,109,387,380

GUILLERMO ORDOÑEZ

OPERARIO DEL VEHICULO

93,335,698

CONSTRUIC S.A.S.
Ingenieriadeconstruccion

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Criterios: Art. 3, Res. 315 de 2013 Mintransporte

CONSTRUIC S.A.S

NIT:830.045.658-0

PLACA	MARCA: CATERPILLAR	CLASE: RETROEXCAVADORA	MODELO: 2010	Nº REGISTRO: MC040098

CONBUSTIBLE Diesel X Gasolina ___ Gas ___ Gasol ___ Electrico ___ Otro ___

PROPIETARIO: CONSTRUIC S.A.S

INTERVENCIONES Y REPARACIONES REALIZADAS

ITEM	FECHA	KM	TIPO DE MANTENIMIENTO	DETALLE	CENTRO ESPECIALIZADO	TECNICO
1	14 JUNIO 2025		PREVENTIVO	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR		
2				ENGRASAR LA CORONA DE		
3				GIRO		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Juan Pablo Gonzalez

JUAN PABLO GONZALEZ

INGENIERO MECANICO

1,109,387,380

SEBASTIÁN LEÓN GONZALEZ

OPERARIO DEL VEHICULO

1.007.303.852

CONSTRUIC S.A.S.
Ingenieriadeconstruccion

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Criterios: Art. 3, Res. 315 de 2013 Mintransporte

CONSTRUIC S.A.S

NIT:830.045.658-0

PLACA	MARCA: JOHN DEERE	CLASE: RETROEXCAVADORA	MODELO: 2005	Nº REGISTRO: MC042364

CONBUSTIBLE Diesel X Gasolina ____ Gas ____ Gasol ____ Electrico ____ Otro ____

PROPIETARIO: CONSTRUIC S.A.S

INTERVENCIONES Y REPARACIONES REALIZADAS

ITEM	FECHA	KM	TIPO DE MANTENIMIENTO	DETALLE	CENTRO ESPECIALIZADO	TECNICO
1	14/JUNIO		PREVENTIVO	SE VERIFICO EL ESTADO DE LA		
2				BATERIA.		
3				CABLES Y CONEXIONES ELECTRICAS.		
4				SE INSPECCIONO MANGUERAS		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Juan Pablo Gonzalez

JUAN PABLO GONZALEZ

INGENIERO MECANICO

1,109,387,380

Jhon fernando

JOHN FERNANDO MARÍN

OPERARIO DEL VEHICULO

1.096.023.476

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería&construcción


FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

OBJETO DE CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
EMPRESA O CONTRATISTA:	CONSTRUIC S.A.S
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	JUAN PABLO GONZALEZ LOZANO
NÚMERO DE CÉDULA:	1.109.387.380

FECHA DE ENTREGA	EPP NECESARIO	FIRMA DEL TRABAJADOR
23/05/2025	CASCO	Juan Pablo Gonzalez
23/05/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	juan Pablo Gonzalez
23/05/2025	PROTECTORES AUDITIVOS	juan Pablo Gonzalez
23/05/2025	GUANTES RESISTENTES	juan Pablo Gonzalez
23/05/2025	CALZADO DE SEGURIDAD	juan Pablo Gonzalez
23/05/2025	CHALECO REFLECTIVO	juan Pablo Gonzalez
6/06/2025	GAFAS DE SEGURIDAD	juan Pablo Gonzalez
6/06/2025	GUANTES RESISTENTES	Juan Pablo Gonzalez
19/06/2025	GUANTES RESISTENTES	Juan Pablo Gonzalez

CONSTRUIC S.A.S.	**INSPECCIÓN GENERAL - VIBROCOMPACTADOR**	SGSST
		version 001
		dic-22

Proyecto:	ALQUILER DE MAQUINARIA.		
Localización:	Nuevo Talpa		
Inspeccionado por:	Albeith Giraldo	**Cargo:**	Operario
Marca:	Registro MC029625		
Reportado a:	Claudia Sanchez	**Cargo:**	Residente SST
Fecha:	20-24 de mayo 2025		




	ELEMENTO A INSPECCIONAR	Cant.	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De Trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X			
CABINA	Cabina Antivuelco(R.O.P.S)	1			X		X		X		X		X			
	Cinturon de seguridad	1			X		X		X		X		X			
	Extintor (20 Lb) PQS	1			X		X		X		X		X			
	Asiento	1			X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	Completo			X		X		X		X		X			
	Indicadores(Hidraulico, refrigerante,motor, corriente, horometro, aceite -motor, combustible)	Completo			X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	1			X		X		X		X		X			
	Alarma de Retroceso	1			X		X		X		X		X			
	Pito	1			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completo			X		X		X		X		X			
	Espejo Retrovisor central (convexo)	1			X		X		X		X		X			
	Estado de pedales	Completo			X		X		X		X		X			
	Estado de mandos manuales	Completo			X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas(sin fugas).	Completo			X		X		X		X		X			
	Estado de cilindros	Completo			X		X		X		X		X			
	Llantas en buen estado	2			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de viraje	Completo			X		X		X		X		X			
	Dirección(terminales, bomba hidráulica)	Completo			X		X		X		X		X			
	Motor(fugas, aseo, ruidos raros)	1			X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos			X		X		X		X		X			
	Bateria (cables bornes, niveles	Completo			X		X		X		X		X			
	Frenos(de servicio, de	2			X		X		X		X		X			
	Resguardos	Completos			X		X		X		X		X			

Observaciones

RESPONSABLE DEL ÁREA: Juan Pablo Gonzalez.	**FIRMA:**
VERIFICADOR DEL CORRECTIVO:	**FECHA CORRECTIVO:**

CONSTRUIC S.A.S.	**INSPECCIÓN GENERAL - VIBROCOMPACTADOR**	SGSST version 001 dic-22

Proyecto:	ALQUILER DE MAQUINARIA		
Localización:	Uraga - Tabima		
Inspeccionado por:	Alberth Giraldo	**Cargo:**	Operario
Marca:	INGERSOLL RAND	Registro	MC745202
Reportado a:	Carlos Fonseca	**Cargo:**	Supervisor SST
Fecha:	20-24 de mayo 2025		




	ELEMENTO A INSPECCIONAR	Cant.	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De Trabajo delanteras	2			X		X		✓		✓		X			
	De trabajo traseras	2			X		X		X		✓		X			
CABINA	Cabina Antivuelco(R.O.P.S)	1			X		X		✓		✓		X			
	Cinturon de seguridad	1			X		X		X		X		X			
	Extintor (20 Lb) PQS	1			X		X		X		X		X			
	Asiento	1			✓		X		X		X		X			
	Mandos de avance	Completo			X		X		X		X		X			
	Indicadores(Hidraulico, refrigerante,motor, corriente, horometro, aceite -motor, combustible)	Completo			X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	1			X		✓		X		X		✓			
	Alarma de Retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		X		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completo			X		X		X		X		X			
	Espejo Retrovisor central (convexo)	1			X		X		X		X		X			
	Estado de pedales	Completo			✓		✓		✓		✓		X			
	Estado de mandos manuales	Completo			X		✓		X		X		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas(sin fugas).	Completo			X		X		X		X		X			
	Estado de cilindros	Completo			X		X		✓		X		X			
	Llantas en buen estado	2			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de viraje	Completo			X		X		X		X		✓			
	Dirección(terminales, bomba hidráulica)	Completo			X		X		X		X		X			
	Motor(fugas, aseo, ruidos raros)	1			X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos			X		X		X		X		X			
	Bateria (cables bornes, niveles	Completo			✓		X		X		✓		✓			
	Frenos(de servicio, de	2			X		X		X		✓		✓			
	Resguardos	Completos			✓		✓		X		✓		✓			

Observaciones

RESPONSABLE DEL ÁREA: Juan Pablo Gonzalez	**FIRMA:**
VERIFICADOR DEL CORRECTIVO:	**FECHA CORRECTIVO:**

CONSTRUIC S.A.S.	**INSPECCIÓN GENERAL - VIBROCOMPACTADOR**	SGSST version 001 dic-22

Proyecto:	ALQUILER DE MAQUINARIA		
Localización:	Bogotá - Tuluá		
Inspeccionado por:	Albeith Giraldo	**Cargo:**	Operario
Marca:	Hyundai	Maquina	MC029625
Reportado a:	Claudia Sanabria	**Cargo:**	Higiene y SST
Fecha:	26 - 31 de mayo 2025		



	ELEMENTO A INSPECCIONAR	Cant.	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De Trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina Antivuelco(R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(Hidraulico, refrigerante,motor, corriente, horometro, aceite -motor, combustible)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de Retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo Retrovisor central (convexo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas(sin fugas).	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindros	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección(terminales, bomba hidráulica)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor(fugas, aseo, ruidos raros)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables bornes, niveles	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de servicio, de	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones

RESPONSABLE DEL ÁREA: Juan Pablo Gonzalez	**FIRMA:**
VERIFICADOR DEL CORRECTIVO:	**FECHA CORRECTIVO:**

CONSTRUIC S.A.S.

INSPECCIÓN GENERAL - VIBROCOMPACTADOR

SGSST
version 001
dic-22


Proyecto: ALQUILER DE MAQUINARIA

Localización: Vuga Tchpas

Inspeccionado por: Alberth Giraldo Cargo: Operario

Marca: INGERSOLL RAND Reportado a: Yaira Zambrano Cargo: Ingeniera SST

Fecha: 26 - 31 de mayo 2025



	ELEMENTO A INSPECCIONAR	Cant.	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De Trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina Antivuelco(R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(Hidraulico, refrigerante,motor, corriente, horometro, aceite -motor, combustible)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de Retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo Retrovisor central (convexo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas(sin fugas).	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindros	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección(terminales, bomba hidráulica)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor(fugas, aseo, ruidos raros)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables bornes, niveles	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de servicio, de	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			


Observaciones

RESPONSABLE DEL ÁREA: Juan Pablo Gonzalez FIRMA:

VERIFICADOR DEL CORRECTIVO: FECHA CORRECTIVO:

CONSTRUIC S.A.S.	**INSPECCIÓN GENERAL - VIBROCOMPACTADOR**	SGSST version 001 dic-22

Proyecto:	ALQUILER DE MAQUINARIA		
Localización:	Ibagué - Tolima		
Inspeccionado por:	Alberth Giraldo	**Cargo:**	Operario
Marca:	INGERSOLL RAND	Registro	NC029625
Reportado a:	Pedro Zambrano	**Cargo:**	Ing. Mant. SST
Fecha:	02-07 de junio 2025		




	ELEMENTO A INSPECCIONAR	Cant.	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De Trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina Antivuelco(R.O.P.S)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(Hidraulico, refrigerante,motor, corriente, horometro, aceite -motor, combustible)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de Retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo Retrovisor central (convexo)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas(sin fugas).	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindros	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección(terminales, bomba hidráulica)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor(fugas, aseo, ruidos raros)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables bornes, niveles	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de servicio, de	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones

RESPONSABLE DEL ÁREA: Juan Pablo Gonzalez	**FIRMA:**
VERIFICADOR DEL CORRECTIVO:	**FECHA CORRECTIVO:**

CONSTRUIC S.A.S.	**INSPECCIÓN GENERAL - VIBROCOMPACTADOR**	SGSST version 001 dic-22

Proyecto:	ALQUILER DE MAQUINARIA.		
Localización: Nacui - Tolima			
Inspeccionado por:	Roberto Bohorquez	**Cargo:** Operario	
Marca: INGERSOL RAND	Registro MC745207		
Reportado a: Planeta Jaramillo		**Cargo:** Supervisor SST	
Fecha: 02-07 de junio 2025			


	ELEMENTO A INSPECCIONAR	Cant.	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De Trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina Antivuelco(R.O.P.S)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(Hidraulico, refrigerante,motor, corriente, horometro, aceite -motor, combustible)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de Retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo Retrovisor central (convexo)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas(sin fugas).	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindros	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección(terminales, bomba hidráulica)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor(fugas, aseo, ruidos raros)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables bornes, niveles	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de servicio, de	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones

RESPONSABLE DEL ÁREA: Juan Pablo Gonzalez	**FIRMA:**
VERIFICADOR DEL CORRECTIVO:	**FECHA CORRECTIVO:**

CONSTRUIC S.A.S.	**INSPECCIÓN GENERAL - VIBROCOMPACTADOR**	SGSST version 001 dic-22

Proyecto:	ALQUILER DE MAQUINARIA		
Localización:	Ubaque - Juliana		
Inspeccionado por:	Roberto Bohorquez	Cargo:	Operario
Marca:	INGERSOLL RAND	Registro	MC029625
Reportado a:	Oliver Bohorquez	Cargo:	Supervisor SST
Fecha:	09 - 14 de junio 2025		




	ELEMENTO A INSPECCIONAR	Cant.	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De Trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina Antivuelco(R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(Hidraulico, refrigerante,motor, corriente, horometro, aceite -motor, combustible)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de Retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo Retrovisor central (convexo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas(sin fugas).	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindros	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección(terminales, bomba hidráulica)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor(fugas, aseo, ruidos raros)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables bornes, niveles	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de servicio, de	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones

RESPONSABLE DEL ÁREA: Juan Pablo Gonzalez	**FIRMA:**
VERIFICADOR DEL CORRECTIVO:	**FECHA CORRECTIVO:**

CONSTRUIC S.A.S.	**INSPECCIÓN GENERAL - VIBROCOMPACTADOR**	SGSST version 001 dic-22

Proyecto:	ALQUILER DE MAQUINARIA.		
Localización:	Ubaté - Tobosa		
Inspeccionado por:	Roberto Bohorquez	Cargo:	Operario
Marca:	INGERSOLL RAND	Placa/No:	MC-745202
Reportado a:	Yaneth Tambara	Cargo:	Residente SST
Fecha:	09-14 de junio 2025		



	ELEMENTO A INSPECCIONAR	Cant.	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De Trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cabina Antivuelco(R.O.P.S)	1	X		X		X		X		X		X			
	Cinturon de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 Lb) PQS	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores(Hidraulico, refrigerante,motor, corriente, horometro, aceite -motor, combustible)	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de Retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Espejo Retrovisor central (convexo)	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Estado de mandos manuales	Completo	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas(sin fugas).	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Estado de cilindros	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Llantas en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de viraje	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Dirección(terminales, bomba hidráulica)	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Motor(fugas, aseo, ruidos raros)	1	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Bateria (cables bornes, niveles	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Frenos(de servicio, de	2	X		X		X		X		X		X			
	Resguardos	Completos	X		X		X		X		X		X			


Observaciones

RESPONSABLE DEL ÁREA: Juan Pablo Gonzalez	**FIRMA:**
VERIFICADOR DEL CORRECTIVO:	**FECHA CORRECTIVO:**

CONSTRUIC S.A.S.

INSPECCIÓN GENERAL - VIBROCOMPACTADOR

SGSST
version 001
dic-22



Proyecto:	ALQUILER DE MAQUINARIA
Localización:	Bogotá - Tabio
Inspeccionado por:	Roberto Bohorquez — Cargo: Operario
Marca:	JUNGHEINRICH — Registro MC0219625
Reportado a:	Claudia Sandoval — Cargo: Ingeniero SST
Fecha:	16 - 21 de junio 2025

	ELEMENTO A INSPECCIONAR	Cant.	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De Trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina Antivuelco(R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(Hidraulico, refrigerante,motor, corriente, horometro, aceite -motor, combustible)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de Retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo Retrovisor central (convexo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas(sin fugas).	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindros	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección(terminales, bomba hidráulica)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor(fugas, aseo, ruidos raros)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables bornes, niveles	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de servicio, de	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones


RESPONSABLE DEL ÁREA:	FIRMA: Juan Pablo Gonzalez
VERIFICADOR DEL CORRECTIVO:	FECHA CORRECTIVO:

CONSTRUIC S.A.S.

INSPECCIÓN GENERAL - VIBROCOMPACTADOR

SGSST
version 001
dic-22

Proyecto:	ALQUILER DE MAQUINARIA
Localización:	Ibagué - Tolima
Inspeccionado por:	Roberto Bohorquez Cargo: Operario
Marca: INGERSOLL RAND	Registro: MC745262
Reportado a: Maria Fernanda	Cargo: Profesional SST
Fecha: 16 - 21/10/10 2025	



	ELEMENTO A INSPECCIONAR	Cant.	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	De Trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina Antivuelco(R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(Hidraulico, refrigerante,motor, corriente, horometro, aceite -motor, combustible)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de Retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo Retrovisor central (convexo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas(sin fugas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindros	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección(terminales, bomba hidráulica)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor(fugas, aseo, ruidos raros)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables bornes, niveles	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de servicio, de	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones

RESPONSABLE DEL ÁREA:	**FIRMA:** Juan Pablo Gonzalez
VERIFICADOR DEL CORRECTIVO:	**FECHA CORRECTIVO:**

CONSTRUIC S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA

EMPRESA: CONSTRUIC S.A.S. | MODELO: 2007 | MARCA: CHEVROLET

INSPECCIONADO POR: Fiorini A. | LOCALIZACIÓN: Fonqué - Totima

SOAT: VENCE: | COLOR: Blanco / Azul | EQUIPO:

REVISION TECNICOMECANICA VENCE: | PLACAS: SQN 493

PERIODO: DEL 20 AL 29 DE 2025 | KILOMETRAJE:

ITEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales															
traseras de trabajo (reflector)															
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)															
Direccionales traseras de parqueo (Giro)															
De Stop y señal trasera															
CABINA															
Espejos laterales															
Alarma de retroceso															
Pito															
Freno de servicio															
Freno de emergencia															
Direccion/suspensión (Terminales)															
Cinturón de seguridad															
Vidrio frontal (en buen estado)															
Limpia brisas															
Extintor de incendios (10 lbs) PQS															
Asiento en buena condicion															
Indicadores (hidraulico-voltimetro)															
Motor-refrigerante-ohrometro, aire)															
Bateria y cables															
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas															
Pasadores suspension															
Control fugas de aire															
Grapas y anclaje de chasis															
Cadena del cardam															
Acoples rapidos															
Mangueras															
Estado general del volco															
Gato de levante del volco															
Estado de la compuerta															
Tanque de combustible(Aro,espaderas,Soporte)															
Motor de bomba															
Vo.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ | Fecha de Corrección: _____ | Resp. Corrección: _____

Representante: Francine Alzate

NOMBRE/APELLIDOS

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehiculo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decision mas segura.

OBSERVACIONES:

CONSTRUIC S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA

EMPRESA: CONSTRUIC S.A.S. | MODELO: 2007 | MARCA: RENAULT

INSPECCIONADO POR: JONAN C. | LOCALIZACION: Tocaima - Tocaima

SOAT: VENCE: | COLOR: Gris / Azul | EQUIPO: —

REVISION TECNICOMECANICA: VENCE: | PLACAS: OML 091

PERIODO: DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2025 | KILOMETRAJE: —

ITEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales				✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)				✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)				✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)				✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera				✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓			
Pito				✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección/suspension (Terminales)				✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturon de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal (en buen estado)				✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas				✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS				✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buena condición				✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores (hidráulico-voltímetro)				✓		✓		✓		✓		✓			
Motor-refrigerante-orometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables				✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas				✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores, suspension				✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire				✓		✓		✓		✓		✓			
Grapas y enclaje de chasis				✓		✓		✓		✓		✓			
Cadena del cardam				✓		✓		✓		✓		✓			
Acoples rapidos				✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del volco				✓		✓		✓		✓		✓			
Gato de levante del volco				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la compuerta				✓		✓		✓		✓		✓			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)				✓		✓		✓		✓		✓			
Motor de bomba				✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

Representante _____ NOMBRE/APELLIDOS

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

CONSTRUIC S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA

EMPRESA: CONSTRUIC S.A.S. | MODELO: 2004 | MARCA: FREIGHTLINER
INSPECCIONADO POR: Jonan E. | LOCALIZACIÓN: Chivor - Tatines
SOAT: VENCE: | COLOR: Gris Metalico | EQUIPO: — C —
REVISION TECNICOMECANICA: VENCE: | PLACAS: DNL 091
PERIODO: DEL 26 AL 31 DE Mayo DEL 2015 | KILOMETRAJE: — C —

ITEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales		X		X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
De Stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
Pito		X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspensión (Terminales)		X		X		X		X		X		X			
Cinturon de seguridad		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 lbs. PQS		X		X		X		X		X		X			
Asiento en buena condicion		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (hidraulico-voltimetro)		X		X		X		X		X		X			
Motor-refrigerante-ohrometro, aire)		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO				X											
Control de fugas hidraulicas		X		X		X		X		X		X			
Pasadores, suspensión		X		X		X		X		X		X			
Control fugas de aire		X		X		X		X		X		X			
Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X		X		X			
Cadena del cardam		X		X		X		X		X		X			
Acoples rapidos		X		X		X		X		X		X			
Mangueras		X		X		X		X		X		X			
Estado general del volco		X		X		X		X		X		X			
Gato de levante del volco		X		X		X		X		X		X			
Estado de la compuerta		X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible(Abrazaderas, Soporte)		X		X		X		X		X		X			
Motor de bomba		X		X		X		X		X		X			
Vo.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ | ☐ Fecha de Corrección: _____ | Resp. Corrección: _____

Representante (_____ NOMBRE/APELLIDOS

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

OBSERVACIONES:

CONSTRUIC S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA

EMPRESA: CONSTRUIC SAS | MODELO: 2007 | MARCA: CHEVROLET
INSPECCIONADO POR: Francia A. | LOCALIZACION: Tuluá
SOAT: VENCE: | COLOR: Blanco / Azul | EQUIPO:
REVISION TECNICOMECANICA. VENCE: | PLACAS: SWN 998
PERIODO: DEL 26 AL 31 DE Mayo DEL 2025 | KILOMETRAJE:

ITEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccion/suspensión (Terminales)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal (en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 lbs) POS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores (hidraulico-voltimetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores suspension		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Acoples rapidos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del volco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Gato de levante del volco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la compuerta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanque de combustible(Abrasaderas Soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motor de bomba		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo. Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

Representante: Francine Ahate
NOMBRE/APELLIDOS

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el CONDUCTOR del vehiculo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

CONSTRUIC S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA

EMPRESA: CONSTRUIC S.A.S. | MODELO: 2009 | MARCA: CHEVROLET
INSPECCIONADO POR: FRANKIE AZULA | LOCALIZACIÓN: SOLEDAD
SOAT: VENCE: | COLOR: BLANCO Y AZUL | EQUIPO:
REVISION TECNICOMECANICA: VENCE: | PLACAS: SWN 993
PERIODO: DEL 02 AL 01 DE JUNIO DEL 2025 | KILOMETRAJE: 0

ITEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales				✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)				✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)				✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)				✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera				✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓			
Pito				✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección/suspensión (Terminales)				✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal (en buen estado)				✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas				✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 lbs) POS				✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en fivena condicion				✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores (hidraulico-voltimetro)				✓		✓		✓		✓		✓			
Motor refrigerante, orometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables				✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas				✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores suspensión				✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire				✓		✓		✓		✓		✓			
Grapas y anclaje de chasis				✓		✓		✓		✓		✓			
Cadena del carguam				✓		✓		✓		✓		✓			
Acoples rapidos				✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del volco				✓		✓		✓		✓		✓			
Gato de levante del volco				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la compuerta				✓		✓		✓		✓		✓			
Tanque de combustible(Abrazaderas,Soporte)				✓		✓		✓		✓		✓			
Motor de bomba				✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

Representante: Frankie Azula
NOMBRE/APELLIDOS

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehiculo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

CONSTRUIC S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA

EMPRESA: CONSTRUICSAS | MODELO: 2003 | MARCA: VENVOLFI
INSPECCIONADO POR: JONAN C. | LOCALIZACION: Zuluaga
SOAT: VENCE: | COLOR: Gris Azul. | EQUIPO:
REVISION TECNICOMECANICA: VENCE: | PLACAS: OML 091
PERIODO: DEL 02 AL 07 DE JUNIO DEL 2025 | KILOMETRAJE:

ITEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales				X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)				X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)				X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)				X		X		X		X		X			
De Stop y señal trasera				X		X		X		X		X			
CABINA															
Espejos laterales				X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso				X		X		X		X		X			
Pito				X		X		X		X		X			
Freno de servicio				X		X		X		X		X			
Freno de emergencia				X		X		X		X		X			
Direccion/suspention (Terminales)				X		X		X		X		X			
Cinturon de seguridad				X		X		X		X		X			
Vidrio frontal (en buen estado)				X		X		X		X		X			
Limpia brisas				X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS				X		X		X		X		X			
Asiento en buena condicion				X		X		X		X		X			
Indicadores (hidraulico-voltimetro)				X		X		X		X		X			
Motor-refrigerante-oirometro, aire)				X		X		X		X		X			
Bateria y cables				X		Ok		X		X		X			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas				X		X		X		X		X			
Pasadores, suspension				X		X		X		X		X			
Control fugas de aire				X		X		X		X		X			
Grapas y anclaje de chasis				X		X		X		X		X			
Cadena del cartam				X		X		X		X		X			
Acoples rapidos				X		X		X		X		X			
Mangueras				X		X		X		X		X			
Estado general del volco				X		X		X		X		X			
Gato de levante del volco				X		X		X		X		X			
Estado de la compuerta				X		X		X		X		X			
Tanque de combustible(Abrazaderas,Soporte)				X		X		X		X		X			
Motor de bomba				X											
Vo.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

Representante: _____ NOMBRE/APELLIDOS

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

CONSTRUIC S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA

EMPRESA: CONSTRUIC S.A.S. | MODELO: 2007 | MARCA: CHEVROLET

INSPECCIONADO POR: Francia Albate | LOCALIZACION: Llagal

SOAT: VENCE: | COLOR: Blanco Azul | EQUIPO:

REVISION TECNICOMECANICA VENCE: | PLACAS: SWN 498

PERIODO: DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2025 | KILOMETRAJE:

ITEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales		X		X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
De Stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
Pito		X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
Direccion/suspension (Terminales)		X		X		X		X		X		X			
Cinturon de seguridad		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		X		X		X		X		X		X			
Asiento en buena condicion		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (hidraulico-voltimetro)		X		X		X		X		X		X			
Motor-refrigerante-prometro aire)		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas		X		X		X		X		X		X			
Pasadores, suspension		X		X		X		X		X		X			
Control fugas de aire		X		X		X		X		X		X			
Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X		X		X			
Cadena del cardam		X		X		X		X		X		X			
Acoples rapidos		X		X		X		X		X		X			
Mangueras		X		X		X		X		X		X			
Estado general del volco		X		X		X		X		X		X			
Gato de levante del volco		X		X		X		X		X		X			
Estado de la compuerta		X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible(Abrasaderas Soporte)		X		X		X		X		X		X			
Motor de bomba		X		X		X		X		X		X			
Vo.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ ☐Fecha de Correccion: _____ Resp. Corrección: _____

Representante: Francine Albate
NOMBRE/APELLIDOS

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decision mas segura.

OBSERVACIONES:

CONSTRUIC S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA

EMPRESA: CONSTRUIC S.A.S | MODELO: 2007 | MARCA: KENWORTH
INSPECCIONADO POR: JONAN C. | LOCALIZACIÓN: Ibagué
SOAT: VENCE: | COLOR: Gris Plata | EQUIPO: —
REVISION TECNICOMECANICA: VENCE: | PLACAS: OMI 091
PERIODO: DEL 09 AL 14 DE JUNIO DEL 2025 | KILOMETRAJE: —

ITEM	CANTIDAD	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales		X		X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
De Stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
Pito		X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspension (Terminales)		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 lbs) POS		X		X		X		X		X		X			
Asiento en buena condicion		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (hidraulico-voltimetro)		X		X		X		X		X		X			
Motor-refrigerante-oirometro, aire)		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS															
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidraulicas		X		X		X		X		X		X			
Pasadores, suspensión		X		X		X		X		X		X			
Control fugas de aire		X		X		X		X		X		X			
Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X		X		X			
Cadena del cardam		X		X		X		X		X		X			
Acoples rapidos		X		X		X		X		X		X			
Mangueras		X		X		X		X		X		X			
Estado general del volco		X		X		X		X		X		X			
Gato de levante del volco		X		X		X		X		X		X			
Estado de la compuerta		X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)		X		X		X		X		X		X			
Motor de bomba															
Vo.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ | ☐ Fecha de Corrección: _____ | Resp. Corrección: _____

Representante _____ | Julian NOMBRE/APELLIDOS

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

CONSTRUIC S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA

EMPRESA: CONSTRUICSAS | MODELO: 2007 | MARCA: KENWORTH

INSPECCIONADO POR: Jonan C. | LOCALIZACIÓN: Bogotá

SOAT: VENCE: | COLOR: Gris / Rojo | EQUIPO:

REVISION TECNICOMECANICA. VENCE: | PLACAS: OMZ 091

PERIODO: DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 | KILOMETRAJE:

ITEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales		X		X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
De Stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
Pito		X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspension (Terminales)		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		X		X		X		X		X		X			
Asiento en buena condicion		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (hidraulico-voltimetro)		X		X		X		X		X		X			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X			
Pasadores, suspension		X		X		X		X		X		X			
Control fugas de aire		X		X		X		X		X		X			
Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X		X		X			
Cadena del cardam		X		X		X		X		X		X			
Acoples rapidos		X		X		X		X		X		X			
Mangueras		X		X		X		X		X		X			
Estado general del volco		X		X		X		X		X		X			
Gato de levante del volco		X		X		X		X		X		X			
Estado de la compuerta		X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible(Abrazaderas Soporte)		X		X		X		X		X		X			
Motor de bomba		X		X		X		X		X		X			
V.o.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ | ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

Representante [illegible] _____ NOMBRE/APELLIDOS

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decision mas segura.

OBSERVACIONES:

CONSTRUIC S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA

EMPRESA: CONSTRUCC S.A.S | MODELO: 2007 | MARCA: CHEVROLET
INSPECCIONADO POR: FIDENCIAL | LOCALIZACION: LAGOS
SOAT: VENCE: | COLOR: BLANCO Y AZUL | EQUIPO:
REVISION TECNICOMECANICA VENCE: | PLACAS: SWN 448
PERIODO: DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 | KILOMETRAJE:

ITEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales		X		X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
De Stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
Pito		X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspensión (Terminales)		X		X		X		X		X		X			
Cinturon de seguridad		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		X		X		X		X		X		X			
Asiento en buena condicion		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (hidraulico-voltimetro)		X		X		X		X		X		X			
Motor-refrigerante-ohrometro, aire)		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X			
Pasadores suspension		X		X		X		X		X		X			
Control fugas de aire		X		X		X		X		X		X			
Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X		X		X			
Cadena del cardam		X		X		X		X		X		X			
Acoples rapidos		X		X		X		X		X		X			
Mangueras		X		X		X		X		X		X			
Estado general del volco		X		X		X		X		X		X			
Gato de levante del volco		X		X		X		X		X		X			
Estado de la compuerta		X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible(Abrazaderas Soporte)		X		X		X		X		X		X			
Motor de bomba		X		X		X		X		X		X			
Vo.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ ☐ Fecha de Correccion: _____ Resp. Corrección: _____

Representante Francine Alzate
NOMBRE/APELLIDOS

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SOPERVISOR quien tomara la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

CONSTRUIC S.A.S.	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Version 0
		RE-XX-SST-01
	INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA	Fecha

Fecha:	20 a 24 de mayo 2025	Marca:	CATERPILLAR
Operador:	Sebastian Leon	Tipo:	EXCAVADOR
Ayudante:		Mod:	MC0400GB
Supervisor:	Juan Pablo Gonzalez	Lugar/Sitio:	Ibague - Tolima

Marque con **X** si esta en mal estado, visto Bueno **B**, en buen estado, **N** si no tiene, N/A Si no aplica.

Item	Descripción	Cantidad	dia 1	dia 2	dia 3	dia 4	dia 5	dia 6	dia 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	De trabajo traseras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA										
3	Espejos laterales		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4*	*Cinturon de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5*	*Extintor de incendio		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Asiento en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Vidrio panoramico en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9*	*Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horómetro-corriente-aceite motor)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Alarma de retroceso-pito		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Escalera y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baterias y cables		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECANICO										
14*	*Control de fugas hidráulicas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de patiadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Mandos de avance		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20*	*Mando de estacionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	Estado general desgarrador (balde)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	Mandos del levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Mando Final		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24*	*Cilindros en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Compartimiento del motor aseado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Manguera de agua y de alta presión		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	Zapatas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	Rodillos Inferiores - Superiores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29*	*Kit para derrames		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30*	*Certificación de Operador y Equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	Huellas en buen estado /Profundidad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: *En el cumplimiento de la jornada de los ítems 4, 5, 9, 14, 18, 20, 24, 29 y 30 el maquinista de la retroexcavadora con apoyo del supervisor

Para el resto de los ítems que sea identificada alguna observación (malo) se deberá gestionar el cambio de la unidad y reportar con el supervisor

Confirmamos si la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora:

Si ☐ No ☐

LIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING. MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, especificamente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relacion a estos.

CONSTRUIC S.A.S.	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Version 0
		RE-SST- 01
	INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA	Fecha

Fecha: 20 - 24 de mayo 2025
Operador: Juan Fernando Marin
Ayudante:
Supervisor: Juan Pablo Gonzalez

Marca: JOHN DEERE
Tipo: CONSTRUCCION
Placa: MCO42364
Lugar/Area: Ibague - Tolima

Marque con **X** si esta en mal estado, visto Nuevo, **B**. en buen estado, **N-B** no tiene, N/A Si no aplica

Item	Descripción	Cantidad	dia 1	dia 2	dia 3	dia 4	dia 5	dia 6	dia 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)			✓	✓	✓	✓	✓		
2	De trabajo traseras (Nocturno)			✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA										
3	Espejos laterales			✓	✓	✓	✓	✓		
4*	*Cinturón de seguridad			✓	✓	✓	✓	✓		
5*	*Extintor de incendio			✓	✓	✓	✓	✓		
6	Asiento en buen estado			✓	✓	✓	✓	✓		
8	Vidrio panoramico en buen estado			✓	✓	✓	✓	✓		
9*	*Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)			✓	✓	✓	✓	✓		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)			✓	✓	✓	✓	✓		
11	Alarma de retroceso-pito			✓	✓	✓	✓	✓		
12	Escalera y apoyos de acceso			✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baterias y cables			✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECANICO										
14*	*Control de fugas hidraulicas			✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de pasadores			✓	✓	✓	✓	✓		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"			✓	✓	✓	✓	✓		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)			✓	✓	✓	✓	✓		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado			✓	✓	✓	✓	✓		
19	Mandos de avance			✓	✓	✓	✓	✓		
20*	*Mando de estacionamiento			✓	✓	✓	✓	✓		
21	Estado general desgarrador (balde)			✓	✓	✓	✓	✓		
22	Mandos del levante del brazo			✓	✓	✓	✓	✓		
23	Mando Final			✓	✓	✓	✓	✓		
24*	*Cilindros en buen estado			✓	✓	✓	✓	✓		
25	Compartimiento del motor aseado			✓	✓	✓	✓	✓		
26	Manguera de agua y de alta presión			✓	✓	✓	✓	✓		
27	Zapatas			✓	✓	✓	✓	✓		
28	Rodillos Inferiores - Superiores			✓	✓	✓	✓	✓		
29*	*Kit para derrames			✓	✓	✓	✓	✓		
30*	*Certificacion de Operador y Equipo			✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓	✓	✓	✓	✓		
32	Huellas en buen estado /Profundidad			✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: "El incumplimiento de cualquiera de los ítems 1, 2, 4, 5, 9, 14, 18, 20, 24, 29 y 30 implicará el retiro inmediato del equipo de la operación hasta que el defecto sea corregido y verificado por personal autorizado. Ningún equipo con estas fallas podrá operar bajo ninguna circunstancia."

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora

Si ☐ No ☐

Juan Fernando Marin
FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING. MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, específicamente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relación a estos.

CONSTRUIC S.A.S.

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA

Versión 0

RE-XX-SST-01

Fecha

Fecha: 20 - 24 de mayo 2025

Operador: Guillermo Gomez

Ayudante:

Supervisor: Juan Pablo Gonzalez

Marca: JOHN DEERE

Tipo: Construccion

No.: MCT0345-12

Lugar/Obra: Ibague - Tolimes

Marque con X si esta en mal estado, visto bueno B en buen estado, N si no tiene, N/A si no aplica.

Item	Descripcion	Cantidad	dia 1	dia 2	dia 3	dia 4	dia 5	dia 6	dia 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)			✓	✓	✓	✓	✓		
2	De trabajo traseras (Nocturno)			✓	✓					
CABINA										
3	Espejos laterales			✓	✓	✓	✓	✓		
4*	*Cinturón de seguridad			✓	✓	✓	✓	✓		
5*	*Extintor de incendio			✓	✓	✓	✓	✓		
6	Asiento en buen estado			✓	✓	✓	✓	✓		
8	Vidrio panorámico en buen estado			✓	✓	✓	✓	✓		
9*	*Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horómetro-corriente-aceite motor)			✓	✓	✓	✓	✓		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)			✓	✓	✓	✓	✓		
11	Alarma de retroceso-pito			✓	✓	✓	✓	✓		
12	Escalera y apoyos de acceso			✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baterías y cables			✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECÁNICO										
14*	*Control de fugas hidráulicas			✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de pasadores			✓	✓	✓	✓	✓		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"			✓	✓	✓	✓	✓		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)			✓	✓	✓	✓	✓		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado			✓	✓	✓	✓	✓		
19	Mandos de avance			✓	✓	✓	✓	✓		
20*	*Mando de estacionamiento			✓	✓	✓	✓	✓		
21	Estado general desgarrador (balde)			✓	✓	✓	✓	✓		
22	Mandos del levante del brazo			✓	✓	✓	✓	✓		
23	Mando Final			✓	✓	✓	✓	✓		
24*	*Cilindros en buen estado			✓	✓	✓	✓	✓		
25	Compartimiento del motor aseado			✓	✓	✓	✓	✓		
26	Manguera de agua y de alta presión			✓	✓	✓	✓	✓		
27	Zapatas			✓	✓	✓	✓	✓		
28	Rodillos inferiores - Superiores			✓	✓	✓	✓	✓		
29*	*Kit para derrames			✓	✓	✓	✓	✓		
30*	*Certificación de Operador y Equipo			✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓	✓	✓	✓	✓		
32	Huellas en buen estado /Profundidad			✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: *El incumplimiento de cualquiera de los ítems [illegible] la aprobación de la inspección del equipo [illegible]

Se autoriza el uso de la Retroexcavadora

Si ☐ No ☐

FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, específicamente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relación a estos

CONSTRUMC S.A.S.	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Versión 0
		RE-XX-SST- 01
	INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA	Fecha

Fecha:	26 - 31 de mayo 2025	Marca:	CATERPILLAR
Operador:	Sebastian Jeri	Linea:	420F2 IT CX
Ayudante:		Placa:	MCD40098
Supervisor:	Juan Pablo Gonzalez	Horas/Kilos:	16890 - 10 horas

Marque con **X** si esta en mal estado, visto bueno, **B** en buen estado, **N** si no tiene, **N/A** si no aplica.

Ítem	Descripción	Cantidad	día 1	día 2	día 3	día 4	día 5	día 6	día 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	De trabajo traseras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA										
3	Espejos laterales		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4*	*Cinturón de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5*	*Extintor de incendio		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Asiento en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Vidrio panorámico en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9*	*Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Alarma de retroceso-pito		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Escalera y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baterias y cables		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECANICO										
14*	*Control de fugas hidraulicas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Mandos de avance		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20*	*Mando de estacionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	Estado general desgarrador (balde)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	Mandos del levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Mando Final		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24*	*Cilindros en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Compartimiento del motor aseado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Manguera de agua y de alta presión		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	Zapatas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	Rodillos inferiores - Superiores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29*	*Kit para derrames		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30*	*Certificación de Operador y Equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	Huellas en buen estado /Profundidad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: *El no cumplimiento de cualquiera de los ítems 4, 5, 9, 14, 18, 20, 24, 29 y 30 implica la suspensión de la actividad hasta que el supervisor

Para el resto de ítems que se encuentren en observación (Malo) se deberá programar su cierre en tiempo de no mas el mantenimiento preventivo.

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora

SI ☐ NO ☐

FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING. MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, especificamente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relacion a estos.

CONSTRUIG S.A.S.	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Version 0
		RE-KK-SST- 01
	INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA	Fecha

Fecha:	26 - 31 de mayo 2025	Marca:	JOHN DEERE
Operador:	Jhon Fernando Marin	Linea:	310L EP
Ayudante:		Año:	AT04236H
Supervisor:	Juan Pablo Gonzalez	Lugar/Sitio:	Ibagué - Tolima

Marque con **X** si esta en mal estado, visto bueno **B** en buen estado, **N** si no tiene, N/A si no aplica

Item	Descripcion	Cantidad	dia 1	dia 2	dia 3	dia 4	dia 5	dia 6	dia 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	De trabajo traseras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA										
3	Espejos laterales		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4*	*Cinturón de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5*	*Extintor de incendio		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Asiento en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Vidrio panorámico en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9*	*Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Alarma de retroceso-pito		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Escalera y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baterias y cables		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECÁNICO										
14*	*Control de fugas hidraulicas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Mandos de avance		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20*	*Mando de estacionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	Estado general desgarrador (balde)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	Mandos del levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Mando Final		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24*	*Cilindros en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Compartimiento del motor aseado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Manguera de agua y de alta presion		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	Zapatas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	Rodillos inferiores - Superiores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29*	*Kit para derrames		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30*	*Certificacion de Operador y Equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	Huellas en buen estado /Profundidad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: *Los ítems señalados con asterisco son de carácter crítico. Si alguno de ellos se encuentra en mal estado, no se podrá operar el equipo hasta que sea corregido.

Igualmente, el operador debe verificar que el equipo cuente con todos los elementos de seguridad exigidos por la normatividad vigente antes de iniciar cualquier labor.

Estamos a la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora Si ☐ No ☐

Jhon Fernando Marin
FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING. MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en obra, especificamente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relacion a estos.

CONSTRUIC S.A.S.

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA

Versión 0	
RE-XX-SST	01
Fecha	

Fecha: 26 - 31 de mayo 2025
Operador: Guillermo Quiñonez
Ayudante:
Supervisor: Juan Pablo Gonzalez

Marca: JOHN DEERE
Tipo: CONSTRUCCIÓN
Nro.: MCI0S932
Lugar/Obra: Ibagué - Tolima

Marque con X si esta en mal estado, vaya dentro de... | Nr. N si no tiene N/A Si no aplica

Ítem	Descripción	Cantidad	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	De trabajo traseras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA										
3	Espejos laterales		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4*	*Cinturón de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5*	*Extintor de incendio		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Asiento en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Vidrio panorámico en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9*	*Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Alarma de retroceso-pito		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Escalera y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baterías y cables		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECÁNICO										
14*	*Control de fugas hidraulicas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Orugas tensionadas(Vena 1/2"		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Mandos de avance		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20*	*Mando de estacionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	Estado general desgarrador (balde)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	Mandos del levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Mando Final		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24*	*Cilindros en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Compartimiento del motor aseado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Manguera de agua y de alta presion		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	Zapatas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	Rodillos inferiores - Superiores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29*	*Kit para derrames		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30*	*Certificación de Operador y Equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin contaduras profundas y sin abultamientos)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	Huellas en buen estado /Profundidad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: El incumplimiento de cualquiera de los ítems 4, 5, 9, 14, 18, 20, 24, 29 y 30 implica la suspensión de la retroexcavadora por parte del supervisor.
Para cualquier ítem que no cumpla, indique en observación (días) en adelante para cual se tiene. Si aplica, el equipo queda bajo supervisión.

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora: Si ☐ No ☐

FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING. MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros, su altura, espacio disponible, la cantidad de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relación a estos.

CONSTRUNC S.A.S.	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Versión 0
		RE-XX-SST: 01
	INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA	Fecha

Fecha:	27 - 07 de junio 2025	Marca:	CATERPILLAR
Operador:	Sebastian Tigua	Tipo:	RETROEXCAVADORA
Ayudante:		Año:	MC066093
Supervisor:	Juan Pablo Gonzalez	Lugar/Frente:	Ibagué - Tolima

Marque con X si esta en mal estado, vacío Mueve, B en buen estado, o tiene N/A si no aplica.

Item	Descripción	Cantidad	día 1	día 2	día 3	día 4	día 5	día 6	día 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)			B	B	B	B	B		
2	De trabajo traseras (Nocturno)			B	B	B	B	B		
CABINA										
3	Espejos laterales			B	B	B	B	B		
4*	*Cinturón de seguridad			B	B	B	B	B		
5*	*Extintor de incendio			B	B	B	B	B		
6	Asiento en buen estado			B	B	B	B	B		
8	Vidrio panoramico en buen estado			B	B	B	B	B		
9*	*Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)			B	B	B	B	B		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)			B	B	B	B	B		
11	Alarma de retroceso-pito			B	B	B	B	B		
12	Escalera y apoyos de acceso			B	B	B	B	B		
13	Baterías y cables			B	B	B	B	B		
ESTADO MECÁNICO										
14*	*Control de fugas hidráulicas			B	B	B	B	B		
15	Estado de pasadores			B	B	B	B	B		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"			B	B	B	B	B		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)			B	B	B	B	B		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado			B	B	B	B	B		
19	Mandos de avance			B	B	B	B	B		
20*	*Mando de estacionamiento			B	B	B	B	B		
21	Estado general desgarrador (balde)			B	B	B	B	B		
22	Mandos del levante del brazo			B	B	B	B	B		
23	Mando Final			B	B	B	B	B		
24*	*Cilindros en buen estado			B	B	B	B	B		
25	Compartimiento del motor aseado			B	B	B	B	B		
26	Manguera de agua y de alta presión			B	B	B	B	B		
27	Zapatas			B	B	B	B	B		
28	Rodillos Inferiores - Superiores			B	B	B	B	B		
29*	*Kit para derrames			B	B	B	B	B		
30*	*Certificación de Operador y Equipo			B	B	B	B	B		
LLANTAS										
41	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			B	B	B	B	B		
42	Huellas en buen estado /Profundidad			B	B	B	B	B		

Nota: "El ítem numero 04 registrado en el día 4, 5, 14, 18, 20, 21, 24 y 29 corresponde a ajustes de las mangueras hidráulicas del brazo de la retroexcavadora para evitar fugas que ya se encontraban en observación. Estos fueron atendidos y gestionados en tiempo de acuerdo al requerimiento del inspector."

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora.

Si ☐ No ☐

FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, especialmente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relación a estos.

CONSTRUDIC S.A.S.

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA

Versión	0
RE-XX-SST	01
Fecha	

Fecha: 02 - 07 de junio 2025
Operador: John Fernando Ramos
Ayudante:
Supervisor: Juan Pablo Gonzalez

Marca: JOHN DEERE
Tipo: Construcción
Nro: HC0423GA
Lugar/Sitio: Ibagué - Tolima

Marque con X si está en mal estado, con Mayúscula B si en buen estado, N si no tiene, N/A si no aplica.

Item	Descripción	Cantidad	día 1	día 2	día 3	día 4	día 5	día 6	día 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)			B	B	B	B	B		
2	De trabajo traseras (Nocturno)			B	B	B	B	B		
CABINA										
3	Espejos laterales			B	B	B	B	B		
4*	*Cinturón de seguridad			B	B	B	B	B		
5*	*Extintor de incendio			B	B	B	B	B		
6	Asiento en buen estado			B	B	B	B	B		
8	Vidrio panorámico en buen estado			B	B	B	B	B		
9*	*Indicadores (hidráulicos refrigerantes horometro-corriente-aceite motor)			B	B	B	B	B		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)			B	B	B	B	B		
11	Alarma de retroceso-pito			B	B	B	B	B		
12	Escalera y apoyos de acceso			B	B	B	B	B		
13	Baterias y cables			B	B	B	B	B		
ESTADO MECANICO										
14*	*Control de fugas hidráulicas			B	B	B	B	B		
15	Estado de pasadores			B	B	B	B	B		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"			B	B	B	B	B		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)			B	B	B	B	B		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado			B	B	B	B	B		
19	Mandos de avance			B	B	B	B	B		
20*	*Mando de estacionamiento			B	B	B	B	B		
21	Estado general desgarrador (balde)			B	B	B	B	B		
22	Mandos del levante del brazo			B	B	B	B	B		
23	Mando Final			B	B	B	B	B		
24*	*Cilindros en buen estado			B	B	B	B	B		
25	Compartimiento del motor aseado			B	B	B	B	B		
26	Manguera de agua y de alta presión			B	B	B	B	B		
27	Zapatas			B	B	B	B	B		
28	Rodillos Inferiores - Superiores			B	B	B	B	B		
29*	*Kit para derrames			B	B	B	B	B		
30*	*Certificación de Operador y Equipo			B	B	B	B	B		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			B	B	B	B	B		
32	Huellas en buen estado /Profundidad			B	B	B	B	B		

Nota: *Si no cumple con cualquiera de estos ítems, el equipo no podrá salir a operar hasta que el ítem sea corregido.
Para el caso de un hallazgo se escribirá en la observación, y no podrá operar el equipo en tanto no se haya corregido el hallazgo.
Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora:

SI ☐ NO ☐

John Fernando Ramos
FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING. MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, especificamente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relación a estos.

CONSTRUIC S.A.S.	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Versión 0
		RE-XX-SST- 01
	INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA	Fecha

Fecha:	02 01 07 de 2010 2025	Marca:	JOHN DEERE
Operador:	Adriano Ospina	Tipo:	Construcción
Ayudante:		Año:	MC10 3472
Supervisor:	Juan Pablo Gonzalez	Lugar/Obra:	Ibagué - Tolima

Marque con X si esta en mal estado, visto (Bueno, B, en buen estado, R, o no tiene, N/A Si no aplica.

Ítem	Descripción	Cantidad	día 1	día 2	día 3	día 4	día 5	día 6	día 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)			✓	✓	✓	✓	✓		
2	De trabajo traseras (Nocturno)			✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA										
3	Espejos laterales			✓	✓	✓	✓	✓		
4*	*Cinturon de seguridad			✓	✓	✓	✓	✓		
5*	*Extintor de incendio			✓	✓	✓	✓	✓		
6	Asiento en buen estado			✓	✓	✓	✓	✓		
8	Vidrio panoramico en buen estado			✓	✓	✓	✓	✓		
9*	*Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)			✓	✓	✓	✓	✓		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)			✓	✓	✓	✓	✓		
11	Alarma de retroceso-pito			✓	✓	✓	✓	✓		
12	Escalera y apoyos de acceso			✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baterias y cables			✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECANICO										
14*	*Control de fugas hidráulicas			✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de pasadores			✓	✓	✓	✓	✓		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"			✓	✓	✓	✓	✓		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)			✓	✓	✓	✓	✓		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado			✓	✓	✓	✓	✓		
19	Mandos de avance			✓	✓	✓	✓	✓		
20*	*Mando de estacionamiento			✓	✓	✓	✓	✓		
21	Estado general desgarrador (balde)			✓	✓	✓	✓	✓		
22	Mandos del levante del brazo			✓	✓	✓	✓	✓		
23	Mando Final			✓	✓	✓	✓	✓		
24*	*Cilindros en buen estado			✓	✓	✓	✓	✓		
25	Compartimiento del motor aseado			✓	✓	✓	✓	✓		
26	Manguera de agua y de alta presion			✓	✓	✓	✓	✓		
27	Zapatas			✓	✓	✓	✓	✓		
28	Rodillos Inferiores - Superiores			✓	✓	✓	✓	✓		
29*	*Kit para derrames			✓	✓	✓	✓	✓		
30*	*Certificación de Operador y Equipo			✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓	✓	✓	✓	✓		
32	Huellas en buen estado /Profundidad			✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: *El incumplimiento de cualquiera de los ítems 4, 5, 9, 14, 18, 20, 24, 29 y/o 30 implica la suspensión de la Retroexcavadora por parte del supervisor.

Para efectos de los ítems que requieran mantenimiento preventivo o correctivo, marque con una X en la casilla correspondiente.

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora: Si ☐ No ☐

FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING. MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, especialmente presente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relación a estos.

CONSTRUIC S.A.S.	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Version 0
		RE-XX-SST- 01
	INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA	Fecha

Fecha:	09 - 14 Junio de 2025	Marca:	JOHN DEERE
Operador:	Guillermo Gómez	Tipo:	CONSTRUCCIÓN
Ayudante:		Año:	MCD 2032
Supervisor:	Juan Pablo Gonzalez	Lugar/Sitio:	Ibagué - Tolima

Marque con X si esta en mal estado, vista bueno, B, en buen estado, si no tiene, N/A Si no aplica

Item	Descripción	Cantidad	día 1	día 2	día 3	día 4	día 5	día 6	día 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	De trabajo traseras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA										
3	Espejos laterales		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4*	*Cinturón de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5*	*Extintor de incendio		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Asiento en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Vidrio panorámico en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓			
9*	*Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Alarma de retroceso-pito		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Escalera y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baterias y cables		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECANICO										
14*	*Control de fugas hidráulicas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Mecanismo de giro(tornamesa)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Mandos de avance		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20*	*Mando de estacionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	Estado general desgarrador (balde)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	Mandos del levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Mando Final		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24*	*Cilindros en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Compartimiento del motor aseado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Manguera de agua y de alta presión		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	Zapatas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	Rodillos Inferiores - Superiores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29*	*Kit para derrames		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30*	*Certificación de Operador y Equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	Huellas en buen estado /Profundidad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: *El incumplimiento de cualquiera de estos ítems (1, 4, 5, 9, 14, 18, 20, 24, 29 y 30) genera la no autorización para operar el equipo.

Para el manejo de la pluma que se encuentra en obra, el operador debe portar en lugar visible el carné de manejo de la pluma.

Cordoniere a la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora

Si ☐ No ☐

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING. MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, específicamente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relación a estos.

CONSTRUCS.A.S.	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Version 0
		RE-XX-SST- OL
	INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA	Fecha

Fecha: 09 - 14 de junio 2025
Operador: Jhon Fernando Mayn
Ayudante:
Supervisor: Juan Pablo Gonzalez

Marca: JOHN DEERE
Tipo: CONSTRUCCION
Año: NOV 2384
Lugar/Sitio: Bogotá - Tolima

Marque con X si esta en mal estado, si todo bueno, B en buen estado, N si no tiene, N/A Si no aplica.

Item	Descripción	Cantidad	día 1	día 2	día 3	día 4	día 5	día 6	día 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	De trabajo traseras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA										
3	Espejos laterales		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4*	*Cinturon de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5*	*Extintor de incendio		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Asiento en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Vidrio panorámico en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9*	*Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Alarma de retroceso-pito		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Escalera y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baterías y cables		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECÁNICO										
14*	*Control de fugas hidráulicas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Mandos de avance		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20*	*Mando de estacionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	Estado general desgarrador (balde)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	Mandos del levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Mando Final		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24*	*Cilindros en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Compartimiento del motor aseado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Manguera de agua y de alta presion		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	Zapatas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	Rodillos inferiores - Superiores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29*	*Kit para derrames		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30*	*Certificación de Operador y Equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	Huellas en buen estado /Profundidad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: *El ítem con asterisco de la columna de descripción, se debe verificar antes de iniciar la actividad diaria y reportar cualquier novedad al jefe inmediato. Si se encuentra alguno fuera de especificaciones, retírelo de servicio y no operar hasta que se suministren los elementos de seguridad y se realice el mantenimiento correspondiente. De acuerdo al resultado de la inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora

Si ☐ No ☐

Jhon Fernando Mayn
FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING MECANICO

NOTA. El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, específicamente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relación a estos.

CONSTRUCS S.A.S.	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Versión 0
		RE-XX-SST- 01
	INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA	Fecha

Fecha:	09 - 14 junio de 2025	Modelo:	CATERPILLAR
Operador:	Sebastián Zuñiga	Placa:	CUQ-11C
Ayudante:		Nro:	INT 040093
Supervisor:	Juan Pablo Gonzalez	Lugar Actual:	Ibagué - Tolima

Marque con X si esta en mal estado, viste bueno, o en vacio, si no tiene, N/A Si no aplica

Item	Descripción	Cantidad	día 1	día 2	día 3	día 4	día 5	día 6	día 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	De trabajo traseras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA										
3	Espejos laterales		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4*	*Cinturón de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5*	*Extintor de incendio		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Asiento en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Vidrio panorámico en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9*	*Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horómetro-corriente-aceite motor)		✓	✓	✓	✓	✓			
10	Control ingreso humo(tubo de escape)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Alarma de retroceso-pito		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Escalera y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baterías y cables		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECANICO										
14*	*Control de fugas hidráulicas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Mandos de avance		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20*	*Mando de estacionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	Estado general desgarrador (balde)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	Mandos del levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Mando Final		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24*	*Cilindros en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Compartimiento del motor aseado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Manguera de agua y de alta presión		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	Zapatas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	Rodillos Inferiores - Superiores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29*	*Kit para derrames		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30*	*Certificación de Operador y Equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	Huellas en buen estado /Profundidad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: *Item imprescindible en caso de que el operario 4, 5, 9, 14, 18, 20, 24, 29 o 30 no cuente con certificación de la misma, la máquina no podrá ser operada hasta tanto se subsane la observación. Si el operario no cuenta con certificación en trabajo en alturas, no podrá ingresar a la máquina.

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora:

Si ☐ No ☐

FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING. MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, específicamente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relación a estos.

CONSTRUINC S.A.S.	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Versión 0
		RE-XX-SST 01
	INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA	Fecha

Fecha	16 - 25 junio de 2025	Marca	CATERPILLAR
Operador	Sebastian Leon	Placa	CQU106C33
Ayudante		Mod.	SAC 6400 B
Supervisor	Juan Pablo Gonzalez	Lugar/Patio	Tuluá - Valle

Marque con X si esta en mal estado, visto bueno B. en buen estado, N si no tiene, N/A Si no aplica

Item	Descripción	Cantidad	día 1	día 2	día 3	día 4	día 5	día 6	día 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	De trabajo traseras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA										
3	Espejos laterales		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4*	*Cinturon de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5*	*Extintor de incendio		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Asiento en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Vidrio panorámico en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9*	*Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Alarma de retroceso-pito		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Escalera y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baterias y cables		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECANICO										
14*	*Control de fugas hidráulicas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Mandos de avance		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20*	*Mando de estacionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	Estado general desgarrador (balde)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	Mandos del levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Mando Final		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24*	*Cilindros en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Compartimiento del motor aseado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Manguera de agua y de alta presión		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	Zapatas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	Rodillos Inferiores - Superiores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29*	*Kit para derrames		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30*	*Certificación de Operador y Equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	Huellas en buen estado /Profundidad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: *El no cumplimiento de cualquiera de los ítems 4, 5, 9, 14, 18, 20, 24, 29 y 30 implica la no utilización de la maquina evitando así posibles accidentes por parte del trabajador.

Para todos los ítems que se encuentren en observación (malo) se deberá garantizar en campo de la obra el mantenimiento de la misma.

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora

Si ☐ No ☐

FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING. MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, especialmente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relación a estos.

CONSTRUROS S.A.S.

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

Version 0

RE-XX-SST- 01

INSPECCION RETROEXCAVADORA

Fecha

Fecha:	16 - 21 junio de 2025	Marca:	JOHN DEERE
Operador:	Jhon Fernando Marin	Tipo:	1200J 0075
Ayudante:		Serie:	MC 092364
Supervisor:	Juan Pablo Gonzalez	Ubicación:	Zaragoza - Tahamies

Marque con X si esta en mal estado, visto bueno, si si no tiene, N/A Si no aplica

Item	Descripción	Cantidad	día 1	día 2	día 3	día 4	día 5	día 6	día 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	De trabajo traseras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA										
3	Espejos laterales		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4*	*Cinturón de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5*	*Extintor de incendio		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Asiento en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Vidrio panoramico en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9*	*Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horómetro-corriente-aceite motor)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Alarma de retroceso-pito		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Escalera y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baterias y cables		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECANICO										
14*	*Control de fugas hidráulicas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Mandos de avance		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20*	*Mando de estacionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	Estado general desgarrador (balde)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	Mandos del levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Mando Final		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24*	*Cilindros en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Compartimiento del motor aseado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Manguera de agua y de alta presion		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	Zapatas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	Rodillos inferiores - Superiores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29*	*Kit para derrames		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30*	*Certificación de Operador y Equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	Huellas en buen estado /Profundidad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: *Si no cumple alguno de estos ítems, el equipo no debe ser operado hasta que se realice la corrección. Si el incumplimiento no pone en riesgo la operación segura, se puede continuar con observación (OBS), siempre y cuando se tomen las medidas de control necesarias y se registre en el plan de seguridad.

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora:

Si ☐ No ☐

Jhon Fernando Marin
FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING. MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, especialmente la existencia de cables energizados, y las distancias que se deben guardar en relación a estos.

CONSTRUIC S.A.S.	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Version 0
		RE-XX-SST- 01
	INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA	Fecha

Fecha:	16 - 21 de junio de 2025	Marca:	JOHN DEERE
Operador:	Guillermo Acevedo	Tipo:	Retroexcavadora
Ayudante:		Año:	MC10347Z
Supervisor:	Juan Pablo Gonzalez	Lugar/Obra:	Ibagué - Tolima

Marque con X si está en mal estado, ✓ si está bueno, B si en buen estado, N si no tiene, N/A si no aplica.

Item	Descripción	Cantidad	día 1	día 2	día 3	día 4	día 5	día 6	día 7	OBSERVACIONES
LUCES										
1	De trabajo delanteras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	De trabajo traseras (Nocturno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA										
3	Espejos laterales		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4*	*Cinturón de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5*	*Extintor de incendio		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Asiento en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Vidrio panorámico en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9*	*Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Control ingreso humo(tubo de escape)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Alarma de retroceso-pito		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Escalera y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baterías y cables		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECÁNICO										
14*	*Control de fugas hidráulicas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Orugas tensionadas/Vena 1/2"		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Mecanismo de giro(Tornamesa)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18*	*Corona de tornamesa en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Mandos de avance		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20*	*Mando de estacionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	Estado general desgarrador (balde)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	Mandos del levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Mando Final		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24*	*Cilindros en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Compartimento del motor aseado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Manguera de agua y de alta presion		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	Zapatas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	Rodillos inferiores - Superiores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29*	*Kit para derrames		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30*	*Certificación de Operador y Equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS										
31	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	Huellas en buen estado /Profundidad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

NOTA: El incumplimiento de cualquiera de los ítems 4, 5, 14, 18, 20, 24 y 30 implica la suspensión inmediata de la actividad hasta que sea corregido.

Firmando usted en el espacio que se especifica en observaciones del presente informe, declara que ha recibido el equipo en perfectas condiciones de funcionamiento.

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora

SI ☐ NO ☐

FIRMA DEL OPERADOR
EMPRESA CONTRATISTA

Juan Pablo Gonzalez
FIRMA DEL SUPERVISOR
ING. MECANICO

NOTA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, específicamente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar en relación a estos.