CONSORCIO PAVIMENTOS MAYA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-10
		Versión: V1
	INSPECCION DE CAMILLA	Fecha de Vigencia: 18/02/2025

INSPECCIÓN DE CAMILLA

Fecha: 19/02/2025.
Área: OPERATIVA
Encargado: YNA ERAZO

B: Buen Estado, todas las condiciones de seguridad sin hallazgos
M: Mal Estado, con hallazgo especifico

ELEMENTO	CONDICION		FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
	B	M		
Las correas se encuentran libres y de facil acceso (sin enredos o nudos)	✓			
Camilla Rigida	✓			
Correas sin desgaste, cortes o costuras sueltas	✓			
Señal de camilla visible	✓			
Obstaculos en el area de la camilla		✓		POR REPARACIONES ENELCA.
Tiene a la mano el inmovilizador de cabeza		✓	NO	NO CUENTA CON INMOVILIZADOR.
Condiciones de limpieza	✓			
Fijadores laterales	✓			

YNA ERAZO R

Firma de quien realiza la inspección

Powered by CamScanner