CONSORCIO PAVIMENTOS MAXIA	INSPECCIÓN PRE y OPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Herramientas Menores	Codigo:	SST-F-13
		Version :	1
		Fecha:	18/02/2025

FECHA: 19/02/2025. ALMACENISTA William Botina LOCALIZACIÓN: _____ PROYECTO CDI Colazon de Jesus.

INSPECCIONO SST: Yina Erazo R. SEMANA DEL 17 AL 22 DE Febrero

HERRAMIENTA	REVISION	1 INSP		2 INSP		3 INSP		4 INSP		5 INSP		6 INSP		7 INSP		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Gatos hidráulicos	Fugas															
Alicates	Mango, aislamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinceles	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinta métrica	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de seguridad	Revisar línea de vida, gancho con lengueta, cinturón	NA														
Destornilladores	Mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extensiones	Tomas, estado de cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limas	Mango, Estado general	NA														
Linternas	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llaves Expansivas	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Machetes con funda	Revisar mango y hoja	✓														
Martillos de uña	mango	✓														
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Picas	Mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Porras	Mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Reflectores	Instalación eléctrica, Línea a tierra	NA														
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Palustres	Mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanas metálicas	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pate cabras	Estado general	NA														
segueta	Mango, hoja, pernos, marco	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
sisalla de 3"	Mango, aislamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
sisalla de 16"	Mango, aislamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
carretillas	mango, volco rueda pasador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
bomba de tanqueo	manguera mango poma.	NA														
Firma responsable de la inspección		Yina		Yina		Yina		Yina		Yina		Yina				

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección:

Powered by CamScanner