CONSORCIO PAVIMENTOS HAXXA Ingenieros Civiles	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PRE Y OPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Taladro	Codigo: SST-F-68 Version : 01 Fecha: 02/06/2024

MARCA: Dewalt . MODELO: SERIE:

INSPECCIONO: YINA ELARIO OPERADOR William B CENTRO DE TRABAJO: COLEGIO

ACTIVIDAD:

Escriba la letras: B:Bueno, R:Regular ó M:Malo en las columnas de estado.

FECHAS:		17/2	18/2	19/2	20/2	21/2	22/02						
ESTADO MECÁNICO	CANTIDAD	1 INSP Estado	2 INSP Estado	3 INSP Estado	4 INSP Estado	5 INSP Estado	6 INSP Estado	7 INSP Estado	8 INSP Estado	9 INSP Estado	10 INSP Estado	11 INSP Estado	12 INSP Estado
* Motor	1	B	B	B	B	B	B						
Cuerpo del taladro	1	B	B	B	B	B	B						
Mangos de agarre	1	B	B	B	B	B	B						
Estado del mandril	1	B	B	B	B	B	B						
Estado de los enchufes	1	B	B	B	B	B	B						
Estado de la brocas	1	B	B	B	B	B	B						
llave del mandril	1	B	B	B	B	B	B						
Estado del de cable	1	B	B	B	B	B	B						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR Fuera de servicio: si ☐ no ☐

FECHA:	OBSERVACION:	QUIEN RECIBE
17/02/25	Apto para operar	William B

Powered by CamScanner