

Inspección de Taladro

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Arendano (SMO YU COL BE)

Marca	MILWOLKE	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	02	5:	25	Fecha de Cierre	31	05	25	Ubicación:	BLM 151 WOM 131 WOM 310	
Modelo	1112 LAMBELCO	Nombre de quien realiza la inspección:	William Morales						Cargo:	Operador de Grúa.			
Serie	G72AD1737-00476	Actividad a realizar:	Correctivos Electricos										
Voltaje	18 Volt.	Proyecto	Nto Bogota										

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		DÍA																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Estado de la pintura	✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpieza del equipo	✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de carcasa	✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura en general	✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado mandril	✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Botón de encendido / Apagado	✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado mango		✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro		✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios apropiados		✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - Protección facial		✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - guantes de seguridad		✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,		✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FIRMA:

Criterio de Inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	Día	MS	AS	Fecha de Cierre	37	6	25	Ubicación:	WDM138
Modelo	Drive	Nombre de quien realiza la inspección:		Jerson Galindo							Cargo:	
Serie	672AD1737-00476	Actividad a realizar:		MTO COLLECTIVO								
Voltaje	18V	Proyecto		MTO Bogotá								

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		DÍA																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Estado de la pintura	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X
	Limpieza del equipo	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X
	Estado de carcasa	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/									/	/	/	/	/	/
	Estructura en general	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/									/	/	/	/	/	/
	Estado mandril	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/									/	/	/	/	/	/
	Botón de encendido / Apagado	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/									/	/	/	/	/	/
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		/	/	/	/	/						/	/	/	/	/	/	/									/	/	/	/	/	/	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		/	/	/	/	/						/	/	/	/	/	/	/									/	/	/	/	/	/	
Estado mango		/	/	/	/	/						/	/	/	/	/	/	/									/	/	/	/	/	/	
Estado del interruptor de encendido y su seguro		/	/	/	/	/						/	/	/	/	/	/	/									/	/	/	/	/	/	
Accesorios apropiados		/	/	/	/	/						/	/	/	/	/	/	/									/	/	/	/	/	/	
Epp's - Protección facial		/	/	/	/	/						/	/	/	/	/	/	/									/	/	/	/	/	/	
Epp's - guantes de seguridad		X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X	
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,		/	/	/	/	/						/	/	/	/	/	/	/									/	/	/	/	/	/	

FIRMA:	
Criterio de Inspección: V : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica	
OBSERVACIONES: 672AD1737-00476 semana 01/ 26 al 31	

Inspección de Taladro

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Marca	MILWAUKEE	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	02	05	25	Fecha de Cierre	31	05	25	Ubicación:	
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	CESAR LEONARDO UMERISAN							Cargo:	operador	
Serie		Actividad a realizar:	Cableado - Cambio de acometidas - Cambio en el mobiliario									
Voltaje	18 VTS.	Proyecto	U.T. Mantenimiento Correctivo.									

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpieza del equipo		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de carcasa		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura en general		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado mandril		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Botón de encendido / Apagado		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado mango			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios apropiados			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - Protección facial			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - guantes de seguridad			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓

FIRMA:

Criterio de Inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Marca	Makita	Fecha / Hora		Fecha de Inicio	02	05	25	Fecha de Cierre	30	05	25	Ubicación:	Grúa
Modelo	Portatil	Nombre de quien realiza la inspección:	Camilo Romero						Cargo:	Tecnico			
Serie	55	Actividad a realizar:	Mantenimiento										
Voltaje	24V	Proyecto	Mantenimiento Bogotá										

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura		/																	/	/	/	/									
	Limpieza del equipo		/																	/	/	/	/									
	Estado de carcasa		/																	/	/	/	/									
	Estructura en general		/																	/	/	/	/									
	Estado mandril		/																	/	/	/	/									
	Botón de encendido / Apagado		/																	/	/	/	/									
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador			/																/	/	/	/										
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			/																/	/	/	/										
Estado mango			/																/	/	/	/										
Estado del interruptor de encendido y su seguro			/																/	/	/	/										
Accesorios apropiados			/																/	/	/	/										
Epp's - Protección facial			/																/	/	/	/										
Epp's - guantes de seguridad			/																/	/	/	/										
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,			/																/	/	/	/										
FIRMA: 																																
Criterio de Inspección: V : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica																																
OBSERVACIONES:																																


Inspección de Taladro

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	04	05	20	Fecha de Cierre	31	05	20	Ubicación:	Casa
Modelo	2703-20	Nombre de quien realiza la inspección:	IVAN REPPE						Cargo:	Técnico		
Serie	672AD1737 00476	Actividad a realizar:	Falta mantenimiento correctivos									
Voltaje	18V.	Proyecto	12to Mayor Mantenimiento Bogotá									

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpieza del equipo												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de carcaza												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura en general												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado mandril												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Botón de encendido / Apagado												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado mango													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendio y su seguro													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios apropiados													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - Protección facial													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - guantes de seguridad													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FIRMA:



Criterio de Inspección:

✓ : Bueno y Completo

X : Dañado o Incompleto

N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Marca	MILWAUKEE	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	01	hrs	15	Fecha de Cierre	30	hrs	15	Ubicación:	\$ 155
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	JAYLEN GONZALEZ						Cargo:	Técnico		
Serie		Actividad a realizar:	mantenimiento correctivo									
Voltaje		Proyecto	SDN									

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		DÍA																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Estado de la pintura					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	NA	NA				
	Limpieza del equipo					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	NA	NA			
	Estado de carcasa					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	NA	NA			
	Estructura en general					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	NA	NA		
	Estado mandril					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	NA	NA		
	Botón de encendido / Apagado					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	NA	NA		
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador						NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	NA	NA			
Estado mango						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	NA	NA			
Estado del interruptor de encendido y su seguro						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	NA	NA			
Accesorios apropiados						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	NA	NA			
Epp's - Protección facial						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	NA	NA			
Epp's - guantes de seguridad						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	NA	NA			
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	NA	NA			

Criterio de Inspección: **✓** : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES: