

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	04	05	25	Fecha de Cierre	31	05	25	Ubicación:	644 853 WOM 133 WOM 310				
Modelo	MALAMBICO	Nombre completo de quien realiza la inspección:	William Morales							Cargo:	Operador de Erua					
Serie	F33DD.1427-11238	Actividad a realizar:	Correctivos electricos													
Voltaje	18 Vol.	Proyecto	Mto Bogota													

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpieza del equipo	✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de carcasa	✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura en general	✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado del disco	✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Agarraderas	✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Guarda de seguridad	✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Botón de encendido / Apagado	✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de instalación del disco (Insertación)		✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuenta con acoplos adecuados para los accesorios		✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado e instalación del mango		✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro		✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la guía de la guarda		✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios apropiados		✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)		✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)		✓			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Inspección de Pulidora

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp's - overol de camaza	✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - careta para pulir	✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - guantes de camaza	✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - Tapacidos de copa	✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,	✓				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FIRMA:																															
Criterio de Inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica																															
OBSERVACIONES:																															

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	Di	Se	Go	Fecha de Cierre	37	M\$	25	Ubicación:	WMB38	
Modelo	61142	Nombre completo de quien realiza la inspección:	Josón Galindo								Cargo:	AUX.T	
Serie	F33007427-MB	Actividad a realizar:	MTO correctivo										
Voltaje	72V	Proyecto	MTO Bogotá										

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X
	Limpieza del equipo	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X
	Estado de carcasa	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	
	Estructura en general	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	
	Estado del disco	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	
	Agarraderas	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	
	Guarda de seguridad	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	
	Botón de encendido / Apagado	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	
Estado de instalación del disco (insertación)		/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		/	/	/	/	/							/	/	/	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	
Estado e instalación del mango		/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	
Estado del interruptor de encendido y su seguro		/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	
Estado de la guía de la guarda		/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	
Accesorios apropiados		/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)		/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)		/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Ayendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp's - overol de camaza	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X
Epp's - careta para pulir	/	/	/	/								/	/	/	/	/	/	/								/	/	/	/	/	/
Epp's - guantes de camaza	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X
Epp's - Tapacidos de copa	/	/	/	/								/	/	/	/	/	/	/								/	/	/	/	/	/
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,	/	/	/	/								/	/	/	/	/	/	/								/	/	/	/	/	/
FIRMA: 																															
Criterio de Inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica																															
OBSERVACIONES:																															

	HIPURAKEE	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	02 05 25	Fecha de Cierre	31 05 25	Ubicación:	
Modelo	2980-20	Nombre completo de quien realiza la inspección:	Cesar Leonardo Usleriano			Cargo:		
Serie	F33001937	Actividad a realizar:						
Voltaje	18 VTS.	Proyecto	U.T. mantenimiento integral Sguiforico					

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Estado de la pintura	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpieza del equipo	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de carcasa	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura en general	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado del disco	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Agarraderas	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Guarda de seguridad	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Botón de encendido / Apagado	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de instalación del disco (inserción)		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado e instalación del mango		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del Interruptor de encendido y su seguro		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la guía de la guarda		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios apropiados		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - overol de camaza		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - careta para pulir		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - guantes de carnaza		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - Tapaolidos de copa		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓

FIRMA:	
Criterio de Inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Defectuoso o Incompleto N/A : No aplica	
OBSERVACIONES:	

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	07	05	25	Fecha de Cierre	Día	05	25	Ubicación:	
Modelo	Inclani	Nombre completo de quien realiza la inspección:	Wilson Alonso Celis						Cargo:	Auxiliar		
Serie	F3200 1977	Actividad a realizar:	Hto Bogota correctivo									
Voltaje	18V	Proyecto	Hto Bogota.									

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Limpieza del equipo	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Estado de carcasa	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Estructura en general	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Estado del disco	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Agarraderas	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Guarda de seguridad	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Botón de encendido / Apagado	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Estado de instalación del disco (insertación)	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Cuenta con acopios adecuados para los accesorios	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado e instalación del mango	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado de la guía de la guarda	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Accesorios apropiados	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseó, etc.)	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	


CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp's - overol de carnaza		C	C									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Epp's - careta para pulir		C	C									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Epp's - guantes de carnaza		C	C									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Epp's - Tapaoídos de copa		C	C									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,		C	C									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

FIRMA: *Alvaro Cedeño* *Alvaro Cedeño*

Criterio de Inspección: ☒ : Bueno y Completo ☐ X : Dañado o Incompleto ☐ N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Marca	MILWAKEE	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	02	05	25	Fecha de Cierre	30	05	25	Ubicación:	
Modelo	Portatil	Nombre completo de quien realiza la inspección:	Cenilo Ramiro							Cargo:	Técnico	
Serie	SS	Actividad a realizar:	Mantenimiento									
Voltaje	24V	Proyecto	Bogotá									

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		DÍA																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Estado de la pintura		/																	/	/	/	/	/									
	Limpieza del equipo		/																		/	/	/	/	/								
	Estado de carcasa		/																		/	/	/	/	/								
	Estructura en general		/																		/	/	/	/	/								
	Estado del disco		/																		/	/	/	/	/								
	Agarraderas		/																		/	/	/	/	/								
	Guarda de seguridad		/																		/	/	/	/	/								
	Botón de encendido / Apagado		/																		/	/	/	/	/								
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador			/																/	/	/	/	/										
Estado de instalación del disco (insertación)			/																/	/	/	/	/										
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			/																/	/	/	/	/										
Estado e instalación del mango			/																/	/	/	/	/										
Estado del interruptor de encendido y su seguro			/																/	/	/	/	/										
Estado de la guía de la guarda			/																/	/	/	/	/										
Accesorios apropiados			/																/	/	/	/	/										
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)			/																/	/	/	/	/										
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)			/																/	/	/	/	/										

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp's - overol de camaza		/																	/	/											
Epp's - careta para pulir		/																	/	/											
Epp's - guantes de camaza		/																	/	/											
Epp's - Tapacidos de copa		/																	/	/											
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,		/																	/	/											


FIRMA: 

Criterio de Inspección: ☒ : Bueno y Completo ☐ : Dañado o Incompleto ☐ : No aplica

OBSERVACIONES:

Inspección de Pulidora

Modelo	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	07	07	07	Fecha de Cierre	31	05	25	Ubicación:	Gen	
Serie	2780-20	Nombre completo de quien realiza la inspección:	Juan Valle									Cargo:	Técnico
Voltaje	F33DD1927 11239	Actividad a realizar:	Mantenimiento Correctivo.										
	18v.	Proyecto	Mantenimiento Bogota										

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura												✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpieza del equipo												✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de carcasa												✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura en general												✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado del disco												✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
	Agarraderas												✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
	Guarda de seguridad												✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
	Botón de encendido / Apagado												✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de instalación del disco (inserción)													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Estado e instalación del mango													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de la guía de la guarda													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Accesorios apropiados													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseó, etc.)													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Epp's - overol de carnaza													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Epp's - careta para pulir													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Epp's - guantes de carnaza													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Epp's - Tapacidos de copa													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,													✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	

FIRMA:

Juan Valle

Criterio de Inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Inspección de Pulidora

	MILWAUKEE	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	01	V	25	Fecha de Cierre	30	V	25	Ubicación:	SE-155
Modelo		Nombre completo de quien realiza la inspección:	JARIEL GONZALEZ	Cargos:				T E C N I C O				
Serie	11238	Actividad a realizar:	Mantenimiento correctivo									
Voltaje	110	Proyecto	SDM									

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DIA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpieza del equipo					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de carcasa					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura en general					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado del disco					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Agarraderas					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Guarda de seguridad					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Botón de encendido / Apagado					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador						NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estado de instalación del disco (inserción)						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado e instalación del mango						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la guía de la guarda						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios apropiados						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - overol de camaza						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - careta para pulir						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - guantes de camaza						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - Tapacidos de copa						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FIRMA:

Criterio de Inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES: