Dependencia	**PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE BUCARAMANGA**
Tema u objetivo	**Visita al Colegio Cutodio García Rovira de Málaga**
Tipo de Actuación Preventiva	**CASO PREVENTIVO E-2023-430614 P-2023-3065253**
Funcionario responsable	**CLAUDIABIBIANA GUARIN LIZCANO**

Reunión ⊘ **Visita en sitio** ⊘

DD	MM	AAAA	Lugar	Hora inicio	Hora fin
24	08	2023	Colegio Custodio García Rovira de Málaga	2:00 PM	4:00 PM

Asuntos tratados

De conformidad con las competencias asignadas a la Procuraduría General de la Nación y de acuerdo con lo señalado en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia, en armonía con la función preventiva dispuesta en el numeral 1 del artículo 76B del Decreto 262 de 2000 adicionado por el Art. 24 del Decreto 1851 de 2021, esta Procuraduría Provincial viene adelantando acciones preventivas, en defensa del orden jurídico, el patrimonio público y las garantías y derechos fundamentales, sociales, y económicos de los estudiantes del Colegio custodio García Rovira de Málaga, razón por la cual se practicó visita con la finalidad de verificar las condiciones de seguridad de los alumnos y el personal docente.

La visita fue atendida por el rector del Colegio y acompañada por el señor Personero Municipal de Málaga y la secretaria de Planeacion de Municipal e ingenieros de dicha dependencia.

Para el desarrollo de la visita se recorrió el Colegio, custodio García Rovira, observándose que el área donde funciona la portería, la rectoría, la pagaduría, la biblioteca presenta grietas en las paredes y en el piso de la edificación.

Tambien se observó que el área donde están ubicados los laboratorios de física y química presentan fisuras en las paredes y el piso, por lo cual no están en uso, sin embargo en el segundo piso funciona la sala de profesores, lugar donde los profesores atienden a estudiantes y algunas veces se realizan reuniones.

Esta funcionaria indago con los ingenieros de la Secretaria de Planeación que pasaría si la pared de los laboratorios se desploma, quienes indicaron que el segundo piso se desplomaría también.




EXTINTOR







Por lo anterior luego de la visita se realizó una mesa de trabajo con el rector del Colegio, la Secretaria de Planeacion de Málaga y el Personero Municipal en la cual se hicieron observaciones y recomendaciones.





Conclusiones / Compromisos

Se recomendó al Rector de Colegio y a la Secretaria de Planeacion Municipal adoptar medidas

urgentes para garantizar la seguridad de los docentes que usan la sala de profesores, dado que esa zona presenta un deterioro avanzado.

Así mismo se mantiene en firme el compromiso de la secretaria de planeacion de realizar un informe y presentarlo ante el comité de gestión de riesgos del municipio de Málaga.

Por parte de esta procuraduría se continuará haciendo seguimiento y se citara nueva mesa para el 12 de septiembre de 2023.

Documentación Anexa

Lista de asistencia.



CLAUDIA BIBIANA GUARIN LIZCANO
Profesional Universitario