

COMPAÑÍA DE CERTIFICACIÓN DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.606.833 -5

CERTIFICA A

ASCRUDOS S.A.S.

RAZON SOCIAL

ASCRUDOS S.A.S.

Nit. 811.041.497-4

DIAGONAL 44 36 - 43, BELLO - ANTIOQUIA, COLOMBIA

Esta certificación es aplicable al alcance establecido en el anexo **0265-LIQ-2021**

Esquema de Certificación No 6

ESTA CERTIFICACIÓN ESTA SUJETA A QUE LA EMPRESA Y/O INSTALACIÓN CERTIFICADA CONSERVE LA CONFORMIDAD DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADOS

No CERTIFICADO **0265-LIQ-2021**

Fecha de Aprobación

2022-02-22

Fecha de Renovación

Fecha de Última Modificación

Fecha de Vencimiento

2027-02-21



Código de Aprobación: QYYO-RCMP-83IEW-VCV2

FO-GS-08 Versión 4 Fecha: 2020-04-25 Cr 57 # 99 A - 65 Of 1009 Barranquilla – Atlántico



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-003

COMPAÑÍA DE CERTIFICACIÓN DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.606.833 -5

ANEXO DEL CERTIFICADO

No. Certificado **0265-LIQ-2021**

Alcance de la Certificación

PLANTA DE ABASTECIMIENTO

Tanques Superficiales: No. de Tanques: 5

Tanque 1: 20938 galones; Tanque 2: 38743 galones; Tanque 3: 47203 galones; Tanque 4: 26449 galones; Tanque 5: 12027 galones;

No. de Llenaderos: 1; No Brazos: 1

Código SICOM: 0

Sitios Cubiertos por la Certificación

ASCRUDOS S.A.S.

DIAGONAL 44 36 - 43, BELLO - ANTIOQUIA, COLOMBIA

Requisitos de Certificación

Decreto 1073 del 26 de mayo del 2015 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía de Colombia. Artículos 2.2.1.1.2.2.3.1 al 2.2.1.1.2.2.3.41. Plantas de Abastecimiento.

Fecha de Aprobación

2022-02-22

Fecha de Renovación

Fecha de Última Modificación

Fecha de Vencimiento

2027-02-21



Código de Aprobación: QYYO-RCMP-83IEW-VCV2





INFORME DE EVALUACIÓN

Proceso Asociado: GESTION DEL SERVICIO

Código: FO-GS-06

Versión: 1

Fecha: 2015-04-20

Página: 1 de 8

Fecha 2022-02-07

Código Informe 0265-LIQ-2021

1. INFORMACION DEL CLIENTE

Razón Social	ASCRUDOS S.A.S.		
Nombre del establecimiento	ASCRUDOS S.A.S.		
Dirección sitio cubierto por la certificación	DIAGONAL 44 36 - 43		
Ciudad	BELLO	Departamento	ANTIOQUIA
Nombre de Contacto	Nombre	Celular	Correo
	MANUELA TORRES BUSTAMANTE	3045758271	ambiental@ascrud os.com

2. INFORMACION DEL SERVICIO

Tipo de evaluación:	X	Otorgamiento		Seguimiento		Ampliación
		Complementaria		Extraordinaria		Renovación
Alcance:	Tipo de Instalación		PLANTA DE ABASTECIMIENTO			
	Características de la Instalación		Tanques Superficiales; No. de Tanques: 5; Tanque 1: 20938 galones; Tanque 2: 38743 galones; Tanque 3: 47203 galones; Tanque 4: 26449 galones; Tanque 5: 12027 galones No de Llenaderos: 1; No de Brazos: 1 Instalación Existente; Código SICOM: 0			
Dirección sitio cubierto por la certificación:	DIAGONAL 44 36 – 43 BELLO-ANTIOQUIA					
Requisitos para la certificación	Decreto 1073 del 26 de mayo del 2015 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía de Colombia. Artículos 2.2.1.1.2.2.3.1 al 2.2.1.1.2.2.3.41. Plantas de Abastecimiento.					
Equipo Evaluador	Nombre		Celular		Correo	
	David Vivanco		3106376608		dvivanco@cccdecolombia.com	
Fecha de ejecución de la evaluación	Inicio			Fin		
	Fecha	Hora	Fecha	hora		
	2022-02-07	08:00 AM	2022-02-07	05:00 PM		

3. DATOS DEL CERTIFICADO (Si aplica)

No Certificado	Fecha de Aprobación	Fecha Última Modificación	Fecha de Vencimiento
NA	NA	NA	NA

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN

1. ETAPA 1 - REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Se verificó la información recibida a través de la solicitud de servicio:



INFORME DE EVALUACIÓN

Proceso Asociado: GESTION DEL SERVICIO

Código: FO-GS-06

Versión: 1

Fecha: 2015-04-20

Página: 2 de 8

1.1 IDENTIFICACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD

Certificado de existencia y representación legal, emitido por la Cámara de Comercio de Medellín, con la siguiente información:

Fecha: 2022-01-07

Razón Social: ASCRUDOS S.A.S.

NIT: 811.041.497-4

Matricula Mercantil: 21-319041-12

Dirección: DIAGONAL 44 36-43 BELLO-ANTIOQUIA

Representante Legal: LUZ MARINA ORTEGA ROJAS C.C: 32.307.104

1.2 CONFIRMACIÓN DEL ALCANCE SOLICITADO CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN INCLUIDAS EN LA SOLICITUD DE SERVICIO:

Tipo de tanques: Tanques Superficiales.

No de Tanques: 5

No de Llenaderos: 1

No de Brazos: 1

Instalación: Nueva

Código SICOM: 0

1.3 CONTACTO CON LA EDS

El primer contacto con la Instalación, se dio vía telefónica, con la Ingeniera Manuela Torres Bustamante, con el objeto de acordar la documentación necesaria para el desarrollo de la etapa1.

1.4 REVISIÓN DOCUMENTAL

En la sede del equipo evaluador en la ciudad de Barranquilla se revisó los siguientes documentos, con el fin de determinar su adecuación a los criterios de evaluación: Se evidencia que la ubicación, diseño y construcción de la Planta de Abastecimiento cumple con los requisitos exigidos.

-Aprobación Planos Planta de Crudo, ASCRUDOS. Radicado 2008009983, fecha: 10-03-2008, expedida por La Dirección De Hidrocarburos. Ministerio de Minas y Energía.

-Resolución Número 0124457 de 9 de Agosto de 2011, Por la cual se autoriza un Distribuidor Mayorista de Combustibles para Quemadores Industriales, expedida por La Dirección De Hidrocarburos. Ministerio de Minas y Energía.

-Actualización y Aprobación de planos y memoria técnica Planta ASCRUDOS. 1-2021-031517. Radicado No.: 2-2021-018116, fecha: 10-09-2021, expedida por La Dirección De Hidrocarburos. Ministerio de Minas y Energía.

-Autorización a ASCRUDOS SAS a operar en el predio a nombre de JOSE ORLANDO MEJIA LOPEZ, C.C: 4.318.448 en la dirección Diagonal 44 No 36-43 Bello-Antioquia, fecha: 10-11-2020.

-Certificado de Tradición y Libertad, con respecto a este documento del inmueble donde están asentadas las instalaciones físicas de la empresa ASCRUDOS, no ha sido posible generarlo porque sobre la matrícula inmobiliaria 01N-228357, se esta



INFORME DE EVALUACIÓN

Proceso Asociado: GESTION DEL SERVICIO

Código: FO-GS-06

Versión: 1

Fecha: 2015-04-20

Página: 3 de 8

llevando a cabo una actualización en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte, fecha: 12-11-2020.

-Acto de Liquidación Impuesto Predial, Propietario: JOSE ORLANDO MEJIA LOPEZ, C.C: 4.318.448, Dirección: DG 44 No 36-43, Bello-Antioquia, Código Catastral: 0881001021002100030000000000, fecha: 30-08-2021.

-Planos

1. Plano General de Localización.
2. Plano General de Planta.
3. Plano de Planta y corte llenaderos.
4. Plano tanque de almacenamiento y agua.
5. Plano general red de combustibles.
6. Plano sistema contra incendio.
7. Plano de sistema separadores API.
8. Plano red de aguas lluvias y aguas industriales.
9. Plano instalaciones eléctricas y diagrama unifilar.

-Inspección a tanques de almacenamiento No 1, 2, 3, 4 y 5. Por medios de ensayos no destructivos, como inspección visual complementada con partículas magnéticas y medición de espesores por ultrasonido. Fecha: Octubre de 2020, Realizado por ENDICONTROL S.A, Ing. Federico Orozco.

-Inspección tuberías de proceso de la planta ASCRUDOS, ubicada en Bello-Antioquia, basada en los lineamientos de la norma ANSI/ASME B31.3-2002, fecha: 28 y 29 de octubre de 2020, realizada por OSCAR DARIO GONZALEZ, Ing. Mecánico, TP AT 230-51445 UDA.

-Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, ASCRUDOS SAS, fecha: 24-12-2021, Elaborado por: Jennifer Présiga Jaramillo, Profesional en Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral.

-Se evidencia procedimiento de calibración y registro de calibración de las unidades de medida.

-POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No 1023034

Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

Tomador: ASCRUDOS SAS

Asegurado: ASCRUDOS SAS

Dirección: DG 44 36-43, BELLO-ANTIOQUIA

Beneficiarios: Terceros Afectados.

Vigencia desde 01-08-2021 hasta 01-08-2022

Valor Asegurado: \$ 1.817.052.000 (2.000 SMMLV).

-Renovación Automática.

-Restablecimiento de la suma asegurada.

-Responsabilidad civil por contaminación accidental, súbita e imprevista

-Revocación a la póliza a sesenta (60) días, previo aviso al Ministerio de Minas y Energía.



INFORME DE EVALUACIÓN

Proceso Asociado: GESTION DEL SERVICIO

Código: FO-GS-06

Versión: 1

Fecha: 2015-04-20

Página: 4 de 8

-Certificado de Uso de Suelo, RAD 419645, 01-09-2004, expresa que en el sitio donde se localiza la empresa ASCRUDOS, DIAGONAL 44 36-43 Bello-Antioquia, se permite la actividad comercial propia de la empresa, fecha: 26-08-2004. Secretaria de Planeación, Municipio de Bello-Antioquia.

-Estudio de impacto ambiental para el acopio de aceites usados, ASCRUDOS, 2005.

-Radicado 00-012704, fecha: 27-08-2020, mediante oficio con radicado 001155, la empresa ASCRUDOS, informa a la entidad ambiental que las aguas residuales no domesticas (ARnD) son contenidas en la trampa de grasas y posteriormente entregadas a un tercero para su tratamiento y disposición final. Área Metropolitana Del Valle de Aburra.

-Planos: detalles Constructivos y de Cimentación Tanques 1,2,3,4 y 5 de almacenamiento de crudo, Julio 2021.

-Tablas de aforo, ASCRUDOS SAS, BELLO-ANTIOQUIA, realizadas por BUREAU VERITAS COLOMBIA LIMITADA, para tanques cilíndricos verticales soldados (4) y tanque cilíndrico horizontal soldado (1). Certificados: CERT TV-07-2196-1,2,3, 4 y CERT TH-07-2196-5 fecha de calibración: 11-06-2021.

-Registro de Plan de Mantenimiento Limpieza Sedimentos en los Tanques de Almacenamiento, fechas: 8-01-2022; 22-01-2022 y 05-02-2022.

-Certificado de relación comercial con la empresa INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S., para la disposición de residuos peligrosos industriales, fecha: 22-12-2021.

-Certificado de cumplimiento de los estándares requeridos en sistemas de protección contra incendios y seguridad humana, según normas: NFPA 10, NFPA 14, NFPA 20, NFPA 22 y NFPA 24, por lo tanto no requiere la implementación a base de espuma, expedida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itaguí, fecha: 27-11-2020.

-Socialización Plan de Emergencia, fecha: 11-01-2022, ASCRUDOS,

-Protocolo de Verificación, Instrumento: Báscula, modelo: VECTOR VI 500, fecha: 09-11-2021, realizado por BERNALO PLASTIC GROUP.

-Reporte de resultados No 5141-03, laboratorio de crudos y derivados, fecha: 06-11-2020, producto: Combustible Industrial CI04, API 27,0, ASCRUDOS S.A.S.

-Hoja de Seguridad Combustible Industrial, código del producto: 1267, nombre del producto: Combustible Industrial.

-Certificado del Sistema de Gestión, ISO 9001:2015, ALCANCE: Recolección, procesamiento, mezclas y ventas de aceites minerales usados y petróleo crudo, recolección y gestión de la disposición final de material contaminado con hidrocarburos, expedido por ICONTEC, Fecha de aprobación: 2013-12-11, fecha de vencimiento: 2022-12-10.



INFORME DE EVALUACIÓN

Proceso Asociado: GESTION DEL SERVICIO

Código: FO-GS-06

Versión: 1

Fecha: 2015-04-20

Página: 5 de 8

-Cronograma de capacitaciones 2022.

1.5 RESULTADOS DE LA ETAPA 1. Como resultado de la etapa 1 se dio suficiencia a los requisitos documentales, sin embargo, se declararon algunas no conformidades relacionadas en el presente informe, aunque por su naturaleza permite la realización de la etapa 2

1.6 PLAN DE EVALUACIÓN. El envío del plan de evaluación se realizó después de realizar la etapa 1, el día 2022-01-28 a través de la plataforma SOCA y la aprobación fue el día 2022-01-28.

1.7 ASPECTOS LOGÍSTICOS. Los aspectos logísticos para el desarrollo de la segunda etapa de evaluación fueron coordinados por la Ingeniera Manuela Torres Bustamante, representante de la Instalación.

2.1 REUNIÓN DE APERTURA La reunión de apertura fue celebrada el día 2022-02-07 en la Instalaciones de la Planta de Abastecimiento - ASCRUDOS SAS., declarándose mediante la firma en la plataforma SOCA, el desarrollo de la presentación del evaluador, la confirmación del objetivo, alcance y criterios de auditoria, aclaración de la política de confidencialidad, la descripción del proceso de auditoría a seguir, los criterios de la evaluación de los requisitos del sistema de gestión, método para levantar NC, la confirmación del plan de evaluación y actividades a realizar, el establecimiento de recursos y materiales requeridos para la evaluación, la confirmación de requerimiento de elementos de seguridad para la evaluación la confirmación de hora y fecha de la reunión de cierre, aclaración de dudas.

2.2 RETROALIMENTACIÓN ETAPA 1 Se informa el resultado de la evaluación documental de la etapa 1.

2.3 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Se realizó análisis de trabajo seguro, para determinar qué era posible realizar la evaluación, y cuales eran los posibles riesgos a los que había exposición. por su naturaleza permite la realización de la evaluación.

2.4 CONFIRMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Tipo de tanques: Tanques Superficiales.

No de Tanques: 5

No de Llenaderos: 1

No de Brazos: 1

Instalación: Nueva

Código SICOM: 0

Tanque 1: 20938 galones.

Tanque 2: 38743 galones

Tanque 3: 47203 galones

Tanque 4: 26449 galones

Tanque 5. 12027 galones



INFORME DE EVALUACIÓN

Proceso Asociado: GESTION DEL SERVICIO

Código: FO-GS-06

Versión: 1

Fecha: 2015-04-20

Página: 6 de 8

2.5 REVISIÓN INSTALACIONES

-Se evidencia que nos se adelantan proyectos de alta densidad poblacional a menos de cien (100) metros de la Planta de Abastecimiento.

-Se permite fácil acceso y cómoda circulación de los carrotaques y vehículos y se disponen de sitios adecuados para estacionar vehículos. No se obstaculiza la circulación y no hay vías de doble circulación.

-Se evidenció que la construcción de las instalaciones de la Planta de Abastecimiento es en material incombustible.

-Se evidenciaron instalaciones sanitarias según el tamaño de la Planta de Abastecimiento, en buen estado de mantenimiento y funcionalidad

-Se evidencia que las cañerías de desagüe tienen un diámetro apropiado y desembocan en los sitios autorizados.

-Los tanques de almacenamiento son: Cuatro (4) tanques cilíndrico verticales, techo fijo, cónico y un (1) tanque cilíndrico vertical.

-Se evidencio existencia de un laboratorio para el análisis de los productos.

-Los tanques están distribuidos de acuerdo a las distancias mínimas y cumplen con la separación con respecto a las propiedades adyacentes para el almacenamiento de combustibles líquidos derivados del Petróleo.

-Se evidencia que los tanques cumplen con las distancias mínimas respecto a las edificaciones y vías de circulación.

-Se evidenciaron muros de retención alrededor de los tanques superficiales. Los cuales cumplen con las dimensiones mínimas requeridas para la contención en caso de derrames.

-La capacidad total de contención del recinto, de acuerdo con las memoria técnica y descriptiva de la planta de abastecimiento, cumple con contención de acuerdo con las capacidades de los tanques de almacenamiento.

-El techo del llenadero facilita la aireación tiene una altura suficiente para el manejo del brazo de llenado.

-Se verifica la existencia de las cunetas y sumideros, para el drenaje de líquidos.

-No se evidencia el uso de mangueras flexibles en el recinto de retención de los tanques, se evidencian motobombas de trasiego fuera de los recintos contenedores de los tanques.

-Se ubicación permite un fácil acceso y rápida evacuación en caso de emergencia.



INFORME DE EVALUACIÓN

Proceso Asociado: GESTION DEL SERVICIO

Código: FO-GS-06

Versión: 1

Fecha: 2015-04-20

Página: 7 de 8

-La altura de la plataforma permite al operario alcanzar fácilmente las tapas de los carro tanques.

-La plataforma cumple con las especificaciones requeridas.

-No existe material combustible en áreas clasificadas, se evidencia accesorios a prueba de explosión.

-Se evidencio conexiones a tierra en todos los equipos y tanques metálicos de la instalación.

-Los extintores se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, protección, mantenimiento y vigentes las cargas.

-Se evidencia un área de enfermería en donde están dispuestos los equipos de primeros auxilios.

-Se evidencia un sistema de comunicación por medio de redes telefónica con el cuerpo de bomberos.

2.6 RESULTADOS DE LA ETAPA 2.

Se determinó una (1) no conformidad en la etapa 2.

2.7 REUNIÓN DE CIERRE.

Se realizó reunión de cierre el día 2022-02-07 en la sede de la Planta de abastecimiento - ASCRUDOS SAS., ubicada en la Diagonal 44 36-43, Bello-Antioquia y se registró en el sistema SOCA, en donde se hizo la presentación general de los resultados y las conclusiones de la evaluación, se resaltaron las oportunidades de mejora y fortalezas de acuerdo con los hallazgos, la no conformidad determinada, el procedimiento para el cierre de no conformidades y se informo el mecanismo de quejas y apelaciones y fecha de entrega del informe.



INFORME DE EVALUACIÓN

Proceso Asociado: GESTION DEL SERVICIO

Código: FO-GS-06

Versión: 1

Fecha: 2015-04-20

Página: 8 de 8

5. INFORMACION RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO

Número de no conformidades encontradas	1
Número de no conformidades cerradas	1
Número de no conformidades pendientes	0

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

6.1. Uso del Certificado

La Instalación no hace uso del certificado de CCC, por estar en proceso de certificación.

6.2. Uso del Logo

La Instalación no hace uso del logo de CCC, por estar en proceso de certificación.

6.3. Fortalezas

La instalación cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales en las áreas: Ambiental, SST, Técnico, y Gerencial, encargados de mantener al día cada uno de los requisitos que deben cumplirse en todas las labores relacionada con el recibo, almacenamiento y consumo de combustibles líquidos derivados del petróleo.

6.4. Aspectos por Mejorar

Seguimiento permanente de las condiciones de funcionamiento y seguridad de aquellos lugares de incidencia secundaria en la planta de abastecimientos de combustibles derivados del petróleo.

7. CONCLUSIONES

Se declara cumplimiento de todos los requisitos establecidos en los criterios de evaluación que aplican a la instalación, de acuerdo con Decreto 1073 2015 expedido por el Ministerio de Minas y Energía (Colombia). Artículos 2.2.1.1.2.2.3.1 al 2.2.1.1.2.2.3.41. Plantas de Abastecimiento.

8. CONCEPTO DEL EVALUADOR	SI	NO
Otorgar la certificación	X	
Mantener la certificación		
Renovar la certificación		
Ampliar la certificación		
Redudir la certificación		
Suspender la certificación		

Comentarios Adicionales			
Nombre del evaluador	David Vivanco		
Firma		Fecha:	2022-02-15