



N.A

El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar puntualmente las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 16+0000 - PR 64+0539. Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 16+0000 al PR 64+0539, incluidos sábados, domingos y festivos.

Se realizará la actividad de recolección de...	PR 29-0000 al PR 39-0000
Se realizará limpieza de obras hidráulicas menores	PR 29-0000 al PR 39-0000
Se realizará limpieza de escaños, y/o desechos	PR 29-0000 al PR 39-0000
Se realizará limpieza manual de las cunetas	PR 29-0000 al PR 39-0000
Se realizará limpieza de fontos y molinos	PR 29-0000 al PR 39-0000
Se realizará limpieza de bermas en	PR 29-0000 al PR 39-0000
Se realizará limpieza de calzada en	PR 29-0000 al PR 39-0000
Se realizará limpieza de puentes y puentes en	PR 29-0000 al PR 39-0000
Se realizará retiro de derrumbes	PR 29-0000 al PR 39-0000
Se realizarán los recorridos diarios de inspección y vigilancia a la vía desde el PR 10-0000 al PR 64-0539, incluidos sábados, domingos y festivos	

[illegible]

LIMPIEZA DE DESCOLE PR 17+0700 - 6211 (ANTES)



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

ADMINISTRADOR VIA

•SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

*SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A RELIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA

FIRMA: 
NOMBRE: LUIS FRANCISCO ROA
Método Profesional No.: 25202 27266 CND