REPORTE DE SERVICIO TECNICO

CÓDIGO F-042	
VERSIÓN 05	
FECHA 12-09-2022	

FECHA	08-08-2025	**CONSECUTIVO**	1002437
EMPRESA	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	**TELEFONO**	3158089778
DIRECCION	Av Calle 26 # 51-20	**MUNICIPIO/SEDE**	BOGOTA

CONTACTO	Ingeniera Gloria Malavera

EQUIPO	CAMARA CLIMATICA	**MARCA**	THERMO SCIENTIFIC
MODELO	Forma 3900 Series	**SERIE**	300563845
CODIGO	40890	**NUMERO DE ODS**	64743

TRABAJOS GENERALES REALIZADOS	
MEDICION DE VOLTAJES DE ALIMENTACION	
VERIFICACION DE AJUSTE INICIAL	1
REVISION DE COMPONENTES DEL EQUIPO	1
DIAGNOSTICO DEL EQUIPO	1
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	
INSTALACION DEL EQUIPO/CAPACITACION EN MANEJO	
AJUSTE CON PATRONES CERTIFICADOS DEL EQUIPO	
PRUEBAS DEL ESTADO DE AJUSTE DEL EQUIPO	1

INFORMACION TECNICA			
UNIDAD DE MEDIDA	**VOLTAJE AC**	**VOLTAJE DC**	**POTENCIA**
°C / %HR	210,6	NA	3,3 KWatts

AMPERAJE	**CAPACIDAD MAXIMA**	**CAPACIDAD MINIMA**	**RESOLUCION**
15 Amp	NR	NR	0,1°C \ 1%HR

RANGO DE USO
28°C \ 75%HR

VERIFICACION INICIAL DEL EQUIPO	El equipo presenta salida de condensación de agua, en la parte de atrás.

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

CÓDIGO F-042	
VERSIÓN 05	
FECHA 12-09-2022	

FECHA	08-08-2025	**CONSECUTIVO**	1002437
EMPRESA	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	**TELEFONO**	3158089778
DIRECCION	Av Calle 26 # 51-20	**MUNICIPIO/SEDE**	BOGOTA

CONTACTO	Ingeniera Gloria Malavera
TRABAJOS REALIZADOS	Se corrige la salida del agua al drenaje y se descarta cualquier fuga de agua. El equipo queda con normal funcionamiento.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	Mantimiento periódico.

INFORMACION DE REPUESTOS REQUERIDOS / NOMBRE (S) Y REFERENCIA (S)
Ninguno.

MEDICION DE VOLTAJES V-F-N
210,6
MEDICION DE VOLTAJES V-F-T
NR
MEDICION DE VOLTAJES VDC
NA
MEDICION DE VOLTAJES AMP DE COMSUMO
15 Amp

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

CÓDIGO F-042	
VERSIÓN 05	
FECHA 12-09-2022	

FECHA	08-08-2025	**CONSECUTIVO**	1002437
EMPRESA	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	**TELEFONO**	3158089778
DIRECCION	Av Calle 26 # 51-20	**MUNICIPIO/SEDE**	BOGOTA

CONTACTO	Ingeniera Gloria Malavera

REALIZO	Jorge Alexander Pinzón Gil
RECIBE	Erika santamaria



FIRMA QUIEN REALIZO



FIRMA QUIEN RECIBE

ENCUESTA DE SERVICIO
https://www.intraneteyl.com/formulariocapacitacion.intraneteyl.com