MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2024

ACTIVIDADADES	JUN					JUL					AGO					SEP					OCT					NOV					DIC				
MONITOR 1																																		
CPU 1																																		
ESTUFAS INDUSTRIALES																																		
LICUADORA SEMI - INDUSTRIAL																																		
LICUADORA CASERA																																		
NEVERA TIPO ENFRIADOR ROJA																																		
NEVERA MIXTA GRIS																																		
BALANZA DIGITAL																																		
EXTRACTOR DE COCINA																																		
BASCULA																																		
GRAMERA																																		

RESPONSABLE: DENNIS VANESSA OVALLE

CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO

ANEXO 1. Hoja de Vida para Equipos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código	HVECCVL01
Sua za corporación	HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Versión	1
		Fecha	11/09/2018
		Página	1 de 2

Organismo evaluador de la conformidad:

DATOS GENERALES		
		
PLACA:		
NOMBRE DEL EQUIPO:	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTOS	
PROVEEDOR	FABRICANTE:	NO REGISTRA
	MARCA:	
	MODELO:	CR2032 3 V
	NUMERO SERIE:	
ACCESORIOS:		
UBICACIÓN:	COCINA	
DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO:	SIN ANEXOS	

DATOS TÉCNICOS	
Magnitud:	Resolución:
Rango de medida:	Clase de exactitud:

Criterios de aceptación de la calibración (solo para equipos calibrables)

Observaciones (precauciones, operaciones de mantenimiento, condiciones de almacenamiento, empleo etc.):

Powered by CamScanner

ANEXO 1. Hoja de Vida para Equipos

Sua za corporación	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Código	HVECCVL01
		Versión	1
		Fecha	11/09/2018
		Página	1 de 2

Organismo evaluador de la conformidad:

DATOS GENERALES		
		
PLACA:		
NOMBRE DEL EQUIPO:	LICUADORA INDUSTRIAL	
PROVEEDOR	FABRICANTE:	NO REGISTRA
	MARCA:	
	MODELO:	CR2032 3 V
	NUMERO SERIE:	
ACCESORIOS:		
UBICACIÓN:	COCINA	
DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO:	SIN ANEXOS	

DATOS TÉCNICOS	
CAPACIDAD 20 LT	Resolución:
Rango de medida:	Clase de exactitud:

Criterios de aceptación de la calibración (solo para equipos calibrables)

Observaciones (precauciones, operaciones de mantenimiento, condiciones de almacenamiento, empleo etc.):

Powered by CamScanner

ANEXO 1. Hoja de Vida para Equipos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código	HVECCVL01
Sua za corporación	HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Versión	1
		Fecha	11/09/2018
		Página	1 de 2

Organismo evaluador de la conformidad:

DATOS GENERALES		
		
PLACA:		
NOMBRE DEL EQUIPO:	LICUADORA PEQUEÑA	
PROVEEDOR KALLEY	FABRICANTE: MARCA: MODELO: NUMERO SERIE:	OSTER K-LPV40 311-083
ACCESORIOS:	Motor y vaso de vidrio.	
UBICACIÓN:	COCINA	
DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO:	SIN ANEXOS	

DATOS TÉCNICOS	
Magnitud:	Resolución:
Rango de medida:	Clase de exactitud:
Criterios de aceptación de la calibración (solo para equipos calibrables)	
Observaciones (precauciones, operaciones de mantenimiento, condiciones de almacenamiento, empleo etc.):	

Powered by CamScanner

ANEXO 1. Hoja de Vida para Equipos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código	HVECCVL01
Sua za corporación	HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Versión	1
		Fecha	11/09/2018
		Página	1 de 2

Organismo evaluador de la conformidad:

DATOS GENERALES		
		
PLACA:		
NOMBRE DEL EQUIPO:	REFRIGERADOR Y CONGELADOR	
PROVEEDOR EQUIPOS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLEN TELEFONO: 3027449	FABRICANTE: MARCA: MODELO: NUMERO SERIE:	INCOL CEROS
ACCESORIOS:		
UBICACIÓN:	BODEGA	
DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO:	SIN ANEXOS	
DATOS TÉCNICOS		
CAPACIDAD 1300 LT Rango de medida:	Resolución: Clase de exactitud:	
Criterios de aceptación de la calibración (solo para equipos calibrables)		
Observaciones (precauciones, operaciones de mantenimiento, condiciones de almacenamiento, empleo etc.):		

Powered by CamScanner

ANEXO 1. Hoja de Vida para Equipos

Suaza corporación	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Código	PYCCCVL01
		Versión	1
		Fecha	13/09/2024
		Página	1 de 2

REFRIGUERADOR / CONGELADOR

Suaza corporación	HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Código	PYCCCVL01
		Versión	1
		Fecha	13/09/2024
		Página	1 de 2

Organismo evaluador de la conformidad:

OPERACIONES DEL EQUIPO						
FECHA			OPERACIONES	REALIZADO POR	No CERTIFICADO / INFORMES / DOCUMENTOS	RESULTADOS
Día	Mes	Año				
06	9	24	Mantenimiento	Orlando olaya	Cta de cobro	Funcionando

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Bogotá 05 septiembre 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

Art 3 Decreto 522 de 2003

CORPORACION SUAZA

NIT 830076629-1

Debe A:

ORLANDO OLAYA SUAREZ

RUT: 79.450.154-1

La suma de: **$ 140.000**

Valor en letras: CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

Por concepto de:

MANTENIMIENTO DE 02 NEVERAS O EQUIPO MIXTO UBICADO EN BODEGA DEL COMEDOR COMUNITARIO COLON, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, REALIZADO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024.

Cordialmente,


ORLANDO OLAYA SUAREZ
CC 79,450,154

Scanned with CamScanner

ANEXO 1. Hoja de Vida para Equipos

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Código	HVECCVL01
	Versión	1
	Fecha	11/09/2018
	Página	1 de 2

Organismo evaluador de la conformidad: Octavio Plaza Suarez

DATOS GENERALES		
Sua za corporación		
PLACA:		
NOMBRE DEL EQUIPO:	BALANZA DIGITAL	
PROVEEDOR	FABRICANTE:	NO REGISTRA
	MARCA:	
	MODELO:	CR2032 3 V
	NUMERO SERIE:	
ACCESORIOS:		
UBICACIÓN:	BODEGA	
DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO:	SIN ANEXOS	


DATOS TÉCNICOS	
Magnitud:	Resolución:
Rango de medida:	Clase de exactitud:
Criterios de aceptación de la calibración (solo para equipos calibrables)	
Observaciones (precauciones, operaciones de mantenimiento, condiciones de almacenamiento, empleo etc.):	

Powered by CamScanner

ANEXO 1. Hoja de Vida para Equipos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código	HVECCVL01
Sua za corporación		Versión	1
	HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Fecha	11/09/2018
		Página	1 de 2

Organismo evaluador de la conformidad: ORLANDO OLAYA

DATOS GENERALES		
		
PLACA:		
NOMBRE DEL EQUIPO:	EXTRACTOR COCINA	
PROVEEDOR	FABRICANTE:	EXTRACTORES E&M
	MARCA:	
	MODELO:	EM18
	NUMERO SERIE:	
ACCESORIOS:		
UBICACIÓN:	COCINA	
DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO:	SIN ANEXOS	

DATOS TÉCNICOS	
Magnitud:	Resolución:
Rango de medida: 7"	Clase de exactitud:

Criterios de aceptación de la calibración (solo para equipos calibrables)

Observaciones (precauciones, operaciones de mantenimiento, condiciones de almacenamiento, empleo etc.):

Powered by CamScanner

ANEXO 1. Hoja de Vida para Equipos

Sua za corporación	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Código	MvtCCVL01
		Versión	1
		Fecha	11/09/2018
		Página	1 de 2

EXTRACTOR COCINA

Sua za corporación	HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Código	MvtCCVL01
		Versión	1
		Fecha	11/09/2018
		Página	1 de 2

Organismo evaluador de la conformidad:

OPERACIONES DEL EQUIPO						
FECHA			OPERACIONES	REALIZADO POR	No CERTIFICADO / INFORMES / DOCUMENTOS	RESULTADOS
Día	Mes	Año				
9	08	24	Mantenimiento	Orlando olaya	Cta cobro	Funcionando

Powered by CamScanner

Bogotá 10 agosto 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

Art 3 Decreto 522 de 2003

CORPORACION SUAZA

NIT 830076629-1

Debe A:

ORLANDO OLAYA SUAREZ

RUT: 79.450.154-1

La suma de: **$ 60.000**

Valor en letras: SESENTA MIL PESOS M/CTE

Por concepto de:

MANTENIMIENTO DE EXTRACTOR DE CALOR UBICADO EN COCINA DEL COMEDOR COMUNITARIO COLON, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN EL MES DE **AGOSTO 2024.**

Cordialmente,

ORLANDO OLAYA SUAREZ
CC 79,450,154

Powered by CamScanner

ANEXO 1. Hoja de Vida para Equipos

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Código	HVECCVL01
Suaza corporación	HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Versión	1
		Fecha	11/09/2018
		Página	1 de 2

Organismo evaluador de la conformidad:

DATOS GENERALES



PLACA:

NOMBRE DEL EQUIPO: NEVERA TIPO REFRIGUERADOR

PROVEEDOR	FABRICANTE:	IMBERA BEYOND COOLING
	MARCA:	PERFICOM
	MODELO:	ANZI Z97-1
	NUMERO SERIE:	C- 1-2009

ACCESORIOS:

UBICACIÓN: BODEGA

DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO: SIN ANEXOS

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD 1400 LT	Resolución:
Rango de medida:	Clase de exactitud:

Criterios de aceptación de la calibración (solo para equipos calibrables)


Observaciones (precauciones, operaciones de mantenimiento, condiciones de almacenamiento, empleo etc.):

Powered by CamScanner

ANEXO 1. Hoja de Vida para Equipos

Suaza corporación	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Código	HVECCVL01
		Versión	1
		Fecha	11/09/2018
		Página	1 de 2

Organismo evaluador de la conformidad:

DATOS GENERALES		
		
PLACA:		
NOMBRE DEL EQUIPO:	COMPUTADOR	
PROVEEDOR	FABRICANTE:	SAMSUNG
	MARCA:	SAMSUNG
	MODELO:	DESKTOP - 0SQQM5
	NUMERO SERIE:	3.2 58241-20001
ACCESORIOS:		
UBICACIÓN:	OFICINA	
DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO:	SIN ANEXOS	

DATOS TÉCNICOS	
CAPACIDAD	Resolución:
Rango de medida:	Clase de exactitud:
Criterios de aceptación de la calibración (solo para equipos calibrables)	
Observaciones (precauciones, operaciones de mantenimiento, condiciones de almacenamiento, empleo etc.):	

Powered by CamScanner

ANEXO 1. Hoja de Vida para Equipos

Sua za corporación	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Código	HVECCVL01
		Versión	1
	HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Fecha	11/09/2018
		Página	1 de 2

MONITOR 1 y 2

Sua za corporación	HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS	Código	HVECCVL01
		Versión	1
		Fecha	11/09/2018
		Página	1 de 2

Organismo evaluador de la conformidad:

OPERACIONES DEL EQUIPO

FECHA			OPERACIONES	REALIZADO POR	No CERTIFICADO / INFORMES / DOCUMENTOS	RESULTADOS
Dia	Mes	Año				
15	7	24	Mantenimiento Equipos	Diego Cerus	Cta de cobro	Funcionando
12	9	24	Mantenimiento Equipos	Diego Cerus	Cta de cobro	Funcionando

Scanned with CamScanner

15 Julio 2024. Bogotá

LA CORPORACION SUAZA, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO

DE GRUPOS SOCIALES

NIT 830076629-1

Paga A:

DIEGO FERNANDO CASAS GARCIA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CUIDADANIA Nº 80222879, LA SUMA DE CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE ($160.000) POR EL CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE (02) EQUIPO DE COMPUTO Y CPU PARA EL COMEDOR COMUNITARIO COLON EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO CASAS
CC 80222879

Powered by CamScanner

12 septiembre 2024, Bogotá

LA CORPORACION SUAZA, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO

DE GRUPOS SOCIALES

NIT 830076629-1

Debe A:

DIEGO FERNANDO CASAS GARCIA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CUIDADANIA Nº 80222879, LA SUMA DE CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE ($160.000) POR EL CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE (02) EQUIPO DE COMPUTO Y CPU PARA EL COMEDOR COMUNITARIO COLON A EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

Cordialmente,

Diego Casas.

DIEGO FERNANDO CASAS
CC 80222879

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACION DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

FORMATO NO CONTROLADO

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: **PUENTE ARANDA** SERVICIO SOCIAL: COMEDOR

UNIDAD OPERATIVA: **CC COLON** OPERADOR: **CORPORACION SUAZA** MES: **SEPTIEMBRE** AÑO: **2024**

NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS: **DENNIS VANESSA OVALLE** **CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO**

FECHA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BÁSCULA		PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	CONFORME	NO CONFORME	
02/09/2024		X	1	5	4,99	X		5	4,99	X		5	4,99	X		
02/09/2024		X	PESA PERSONAS	5	5	X		5	5	X		5	5	X		
02/09/2024	X		1	5000	4997	X		5000	4997	X		5000	4997	X		
09/09/2024		X	1	5000	4,99	X		5000	4,99	X		5000	4,99	X		
09/09/2024		X	2	5000	4,99	X		5000	4,99	X		5000	4,99	X		
09/09/2024	X		1	5000	4981	X		5000	4981	X		5000	4981	X		
16/09/2024		X	1	5000	4,99	X		5000	4,99	X		5000	4,99	X		
16/09/2024		X	2	5000	4,99	X		5000	4,99	X		5000	4,99	X		
16/09/2024	X		1	5000	4981	X		5000	4981	X		5000	4981	X		
23/09/2024		X	1	5000	4,99	X		5000	4,99	X		5000	4,99	X		
23/09/2024		X	2	5000	4,99	X		5000	4,99	X		5000	4,99	X		
23/09/2024	X		1	5000	4981	X		5000	4981	X		5000	4981	X		

FIRMA DEL RESPONSABLE: 