SOLUCIONES & ASESORÍAS EN INGENIERÍA LTDA
www.solucionesyasesoriasing.com
NIT 900182739-9

Montería, septiembre 14 de 2020
Señores: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas **DANE**
Asunto:

INFORME DE LOS ELEMENTOS A LOS CUALES SE LES REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO O REPOSICIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO POR DAÑO O INEXISTENCIA, PARA PRESENTAR AL SUPERVISOR DE CONTRATO PARA SU CORRESPONDIENTE REVISIÓN.

Mantenimiento preventivo y correctivo, incluye repuestos y suministro de accesorios nuevos, para la alarma de red contra incendios que se tiene instalada en el Inmueble del DANE - Sede Montería.

1- **SENSOR FOTOELÉCTRICO:** Se realizó mantenimiento Preventivo en (**12**) unidades y correctivo en (**4**) para una totalidad de (**16**) sensores fotoeléctricos entregados en funcionamiento.

2- **ESTACIÓN MANUAL:** Se realizó mantenimiento preventivo y reubicación de Estación manual, desde la oficina de la coordinación Operativa de la Sede al área de escáner frente al auditorio, incluyo suministro e instalación de marcación de señales de seguridad, así como suministro de cable y conexiones eléctricas requeridas.

3- **SIRENA ESTROBOSCÓPICA**: Se realizó mantenimiento preventivo, correctivo y reubicación de sirena, desde la oficina de la Coordinación Operativa al área de escáner frente al Auditorio, incluyo suministro e instalación de marcación de señales de seguridad, así como suministro de cable y conexiones eléctricas que se requeridas

4- **PANEL DE CONTROL Y GABINETE**: Se realizó mantenimiento correctivo, incluyo suministro e instalación de marcación de señales de seguridad, así como suministro de cable y conexiones eléctricas que se requeridas.

JAVIER RANGEL
C.C. 10.187.652 de La Dorada
Representante Legal.