Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 20 (DEPTO) 295 (MUNICIPIO) 00567 (INSTITUCION) 10 (SEDE)	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento: CESAR Municipio: GAMARRA

Corregimiento: EL CONTENTO Cabecera/ Inspeccion/ Barrio: CORREGIMIENTO

Nombre del establecimiento: PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO

Nivel de complejidad:

Ubicación (Dirección): CARRERA 3 # 2 - 56 Teléfono (Fax):

IPS de referencia: E.S.E HOSPITAL OLAYA HERRERA

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA		REMODELACIÓN	
AMPLIACIÓN		REFORZAMIENTO SISMICO ESTRUCTURAL	
ADECUACIÓN	X	REPOSICIÓN	
TERMINACIÓN			

L

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

(incluya el nombre del Puesto y Centro de Salud como aparezca en el documento REPS)"

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	**SI**	**NO**
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?		X
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?	X	
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?		X
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?		X
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *		X
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**		X
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***		X

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 20 (DEPTO) 295 (MUNICIPIO) 00567 (INSTITUCION) 10 (SEDE)	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES

NATURALES

Deslizamientos	☐	Hundimiento	☐
Inundación Total	☐	Otro	☐
Inundación Parcial	☐	Cual?	_____
No presenta afectaciones naturales	X		

1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

CLIMA		AMBIENTE	
Cálido	X	Seco	X
Templado	☐	Húmedo	☐
Frío	☐	Salino	☐

Temperatura promedio _____ °C

1.4.A ACCESO Via Vehicular [X] Camino peatonal [ ] Fluvial [ ] Maritimo [ ] Aereo [ ]

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA Baja [ ] Media [X] Alta [ ]

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado	☐	Publico	X
Posesión	☐	Arrendamiento	☐
Invasión / lote público			☐
Invasión / lote privado			☐
Usufructo - Comodato			☐

Tiene escritura? SI [X] NO [ ]

CEDULA CATASTRAL No.
0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0

MATRICULA INMOBILIARIA No. O
1 9 6 3 6 1 5 7

1.6 AREAS

Area total lote	308,54	M2
Area ocupada lote	228,64	M2
Area construida	79,90	M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano	X	Regular	X
Inclinado	☐	Irregular	☐
Accidentado	☐	Limites indefinidos	☐

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmernte en uso	X	
Número de edificios	1	
Numero de pisos	1	Sotano ☐

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M		Material	B	R	M
Andenes	mortero		X		Iluminación ext.				
Vias internas					Zonas de parqueo				X
Sardineles				X	Zonas verdes				X
Cerramiento	LADRILLO A LA VISTA		X						

1.10 OBSERVACIONES

_____

_____

_____

Fecha diligencia: Año 24 Mes 04 Día 08

Responsable del levantamiento: Jose F. Rivera D.

Ing. JOSE FRANCISCO RIVERA DIAZ

M.P.: NS230-136131 CNI