Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 2 0 (DEPTO) 2 9 5 (MUNICIPIO) 0 0 5 6 7 (INSTITUCION) 1 0 (SEDE)	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR

NORTE — MUROS — RIO — CERCA


COLUMNAS — VENTANA — PUERTA — DUCHAS — INODORO — LAVAMANOS

AREA CONSTRUIDA 1 3 , 4 0 M2

ESQUEMA DE LOCALIZACION



ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO



PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DE LA ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 0 4 Día 0 8

Responsable del levantamiento: Ing. JOSE FRANCISCO RIVERA DIAZ
M.P.: NS230-136131 CNI

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 2 0 DEPTO · 2 9 5 MUNICIPIO · 0 0 5 6 7 INSTITUCION · 1 0 SEDE	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR

NORTE

MUROS

RIO

CERCA

COLUMNAS

VENTANA

PUERTA

DUCHAS

INODORO


LAVAMANOS

AREA CONSTRUIDA 1 3 , 3 6 M2

ESQUEMA DE LOCALIZACION



ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO



PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DE LA ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha diligencia: Año 2 4 · Mes 0 4 · Día 0 8


Responsable del levantamiento: Ing. JOSE FRANCISCO RIVERA DIAZ

M.P.: NS230-136131 CNI

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 2 0 DEPTO · 2 9 5 MUNICIPIO · 0 0 5 6 7 INSTITUCION · 1 0 SEDE	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD


INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR




AREA CONSTRUIDA 1 2 , 1 0 M2

ESQUEMA DE LOCALIZACION



ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO



PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA
DE LA ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha diligencia: Año 2 4 · Mes 0 4 · Día 0 8

Responsable del levantamiento: Jose F. Rivera D.

Ing. JOSE FRANCISCO RIVERA DIAZ

M.P.: NS230-136131 CNI

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 2 0 (DEPTO) 2 9 5 (MUNICIPIO) 0 0 5 6 7 (INSTITUCION) 1 0 (SEDE)	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR

NORTE

MUROS

RIO

CERCA

COLUMNAS

VENTANA

PUERTA


DUCHAS

INODORO


LAVAMANOS

AREA CONSTRUIDA 6 , 5 8 M2

ESQUEMA DE LOCALIZACION



ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO



PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA
DE LA ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 0 4 Día 0 8

Responsable del levantamiento: Jose F. Rivera D.

Ing. JOSE FRANCISCO RIVERA DIAZ

M.P.: NS230-136131 CNI

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 2 0 DEPTO · 2 9 5 MUNICIPIO · 0 0 5 6 7 INSTITUCION · 1 0 SEDE	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA


ELEMENTOS A DIBUJAR

NORTE — MUROS — RIO — CERCA


COLUMNAS — VENTANA — PUERTA — DUCHAS — INODORO — LAVAMANOS

AREA CONSTRUIDA 2 2 8 , 6 4 M2

ESQUEMA DE LOCALIZACION



ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO



PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA
DE LA ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha diligencia: Año 2 4 · Mes 0 4 · Día 0 8

Responsable del levantamiento: Jose F. Rivera D.

Ing. JOSE FRANCISCO RIVERA DIAZ
M.P.: NS230-136131 CNI