ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 01/04/2024	Hora: 4:00pm	Área/Unidad operativa: CCCP Nuevo Chile	Localidad: Bosa
Inspección realizada por: Jarit Rivera Vargas		Nombre responsable unidad: Jarit Rivera Vargas	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Salon Comedor - cerca al cuarto de basuras	10	2024	x		x		x		x		x		x		x		X		X		X		**X**				
2	Salon comedor Cerca a la Cocina	10	2024	x		x		x		x		x			x	x		X		X		X		**X**				
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Jarit Rivera Vargas

Firma responsable inspección

Jarit Rivera Vargas

Firma responsable unidad operativa