SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHkmanjarr	KATERINE ROSARIO MANJARRES ARENAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D19	DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema:	22/08/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30925	Fecha Registro:	2025-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-D19 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	10025
Valor Inicial:	207.839.442,05	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	207.839.442,05	Saldo x Ordenar:	207.839.442,05
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	40.075.015,00	Valor Neto:	167.764.427,05			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	405183

TERCERO

Identificacion:	900488808	Razon Social:	MARFIG S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	52646182845	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	31225	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	N° VUP-108	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D19 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	207.839.442,05	0,00	207.839.442,05	207.839.442,05

Objeto:	PAGO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (CONTRATO DE OBRA)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D19 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-31	Generada	207.839.442,05

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	206.955.810,00	2,000 %	4.139.116,00	4.139.116,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	883.631,00	15,000 %	132.545,00	132.545,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	206.955.810,00	5,000 %	10.347.791,00	10.347.791,00
2-03-60-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	206.955.810,00	0,500 %	1.034.779,00	1.034.779,00
2-03-44-03 PRO-DESARROLLO FRONTERIZO MAYOR A 500 SMLV	NIT 892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	206.955.810,00	2,000 %	4.139.116,00	4.139.116,00
2-03-44-05 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	NIT 892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	206.955.810,00	2,000 %	4.139.116,00	4.139.116,00
2-03-44-06 ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	NIT 892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	206.955.810,00	2,000 %	4.139.116,00	4.139.116,00
2-01-06-01 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	206.955.810,00	1,500 %	3.104.337,00	3.104.337,00
2-01-06-05 RETENCION ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	206.955.810,00	4,000 %	8.278.232,00	8.278.232,00
2-01-05-01-07 RETENCION OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	206.955.810,00	0,300 %	620.867,00	620.867,00

PT: KATERINE MANJARRES ARENAS
CENTRAL DE CUENTAS DEGUA

PRO 03: ROMARIO LUIS MEJIA MORENO
CONTADOR DEGUA

CT: RINCON LAGUADO ANDRES AUGUSTO
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEGUA

CR: DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ
COMANDANTE DPTO.POLICIA GUAJIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Nº doc.	5100000207	Sociedad	7025	Ejercicio	2025
Fe.docum.	14.08.2025	Fecha contab.	22.08.2025	Período	08
Calc.impuestos	X				
Referen.	Nº VUP-108				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	OBLIGACION-30925				

Po	CT	Ge	Cl	Lib.mayor	Div.	Cta.alt.	Texto explicativo	Cuenta	Texto breve cuenta	Texto	Importe ML
2	86	X	S	2401010020		240101001	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm		5.534.323,92
3	86	X	S	2401010020		240101001	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm		202.305.118,13
*				2401010020							207.839.442,05
10	50	X	S	2407060020	GGCF	240706002	Contribución contrato de obra pública	2407060020	Contr.cto obra públ.		10.347.791,00-
*				2407060020							10.347.791,00-
7	50	X	S	2407220021	GGCF	240722002	Ret. estampilla pro unal y otras Univ. estatls GG	2407220021	Ret.Estamp.pro unal		1.034.779,00-
*				2407220021							1.034.779,00-
6	50	X	S	2407220031	GGCF	240722003	Retención Estampillas - GG	2407220031	Ret Estampillas - GG		4.139.116,00-
8	50	X	S	2407220031	GGCF	240722003	Retención Estampillas - GG	2407220031	Ret Estampillas - GG		8.278.232,00-
9	50	X	S	2407220031	GGCF	240722003	Retención Estampillas - GG	2407220031	Ret Estampillas - GG		3.104.337,00-
11	50	X	S	2407220031	GGCF	240722003	Retención Estampillas - GG	2407220031	Ret Estampillas - GG		8.278.232,00-
*				2407220031							23.799.917,00-
5	50	X	S	2436250032	GGCF	243625001	IVA Retenido por Servicios - Gastos Generales	2436250032	IVA Ret Serv - GG		132.545,00-
*				2436250032							132.545,00-
4	50	X	S	2436260012	GGCF	243626001	Contratos de Obra - Retenido Gastos Generales	2436260012	Contr Obra - Ret GG		4.139.116,00-
*				2436260012							4.139.116,00-
12	50	X	S	2436270032	GGCF	243627001	ICA Retenido Servicios - GG	2436270032	ICA Ret Servicios-GG		620.867,00-
*				2436270032							620.867,00-
1	31	X	K	2490550010	GGCF	249055001	Servicios	900488808	MARFIG S.A.S.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (CONTRATO D	167.764.427,05-
*				2490550010							167.764.427,05-
**											0,00

PT: KATERINE MANJARRES ARENAS
CENTRAL DE CUENTAS DEGUA

PRO 03: ROMARIO LUIS MEJIA MORENO
CONTADOR DEGUA

CT: RINCON LAGUADO ANDRES AUGUSTO
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEGUA

CR: DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ
COMANDANTE DPTO.POLICIA GUAJIRA

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

No. GS-2025- 01503 **- DEGUA -11.5**

Riohacha D.E.T. y C., 25 de agosto de 2025

Patrullero
KATERINE MANJARREZ ARENAS
Responsable Central de Cuentas DEGUA

TURNO No. 141 - R11

No. SISCO:	DEGUA-2025-6
No. CONTRATO:	PN DEGUA SA MC 27-6-10013-25
VALOR PAGO:	$ 207.839.442,05
No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA
FECHA DE RECIBIDO :	15-ago-25
NUMERO DE RADICADO SIIF:	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	VALOR TOTAL: $1.375.840.000,00 VALOR R10 : $ 1. 085.840.000,00 VALOR R11 : $210.000.000,00 VALOR R16 : $ 80.000.000,00 VALOR R10 : $ 235.840.000,00
CONTRATISTA:.	**MARFIG INGIENERIA S,A,S**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VUP - 108
NIT DEL CONTRATISTA:	**900.488.808-3**

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO _____x_____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO _____x_____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO _____x_____

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:**_____**NO APLICA**_____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) : 10325	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	SI
6. FACTURA ORIGINAL:	SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 7/08/2025	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300201964	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	SI
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	NO
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	NO
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).	SI

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA, Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI__X__ NO ____

Intendente RICARDO MARIO BERMUDEZ GAMEZ
Analista de Contratos DEGUA

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA_____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

R-31225.
O- 30925

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
764546b2534e1dfc35bbea18ad8475c048bd0a4db61941979f38ffb1000b5e99ef6973a40087940089491cac020f6116

Número de Factura: VUP-108
Fecha de Emisión: 14/08/2025
Fecha de Vencimiento: 13/10/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARFIG S.A.S.
Nombre Comercial: MARFIG S.A.S.
Nit del Emisor: 900488808
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 A 1 7 C 37 BRR LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 3205469401
Correo: marfig2010@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800140974
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: degua.gutes-aux@policia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. ESTACION DE POLICIA SAN JUAN RECURSO 10	NIU	1,00	$ 155.023.079,02	$ 0,00	$ 0,00					$ 155.023.079,02
2	003	ADMINISTRACION 30 %	NIU	1,00	$ 46.506.923,71	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.506.923,71
3	004	IMPREVISTOS 0.5%	NIU	1,00	$ 775.115,40	$ 0,00	$ 0,00					$ 775.115,40
4	005	UTILIDAD 3%	NIU	1,00	$ 4.650.692,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 883.631,55	19.00			$ 4.650.692,37

Datos AIU

Información - Adicional
Contrato de servicios AIU por concepto de:MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. ESTACION DE POLICIA SAN JUAN RECURSO 10

Notas Finales

#$16-01-01-D19;27-6-10013-25;eduardo.duran1032@correo.policia.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
14/08/2025 14:52:21
Documento validado por la DIAN:
14/08/2025 14:52:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	206955810.5
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	206955810.5
IVA	883631.55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	883631.55
Total neto factura (=)	207839442.05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 207839442.05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	206.955.810,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	206.955.810,50
IVA	883.631,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	883.631,55
Total neto factura (=)	207.839.442,05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $207.839.442,05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090560691 Rango desde: 107 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-03-15

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	1 DE 29
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1.05.	UND	M3	Excavación Manual	FRENTE	Anden





	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Anden	23,58	3,00	0,20	70,75	1	14,2
					Subtotal	14,15
					Vienen	
					TOTAL	14,15

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

Código: 1LF-FR-0208	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Versión: 1		

CONTRATO:	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"		
UNIDAD:	Estacion De Policia San Juan			Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	$ 1.375.840.000,00
ORDENADOR DEL GASTO:	CORONEL DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ			Fecha de Inicio Contrato:	01/07/2025
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	NO APLICA			Valor Adición:	$ -
CONTRATISTA:	MARFIG SAS			Valor total presente formato:	$ -
SUPERVISOR TÉCNICO:	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR			Fecha presente formato:	01/08/2025
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:	SI CARLOS MARIO BARRIOS BOTELLO			Corte de mantenimiento:	1
RESIDENTE DE OBRA:	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS			Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	01/07/2025 al 01/08/2025
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS				

INSTALACIÓN POLICIAL	Estacion De Policia San Juan
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-3
NECESIDAD:	Cocina, enchapes de piso, luminarias, cielo raso y carpinteria de madera.
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Estacion De Policia San Juan
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	VALOR UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		OBSERVACIONES DEL ITEM
						CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
	A4-1.05.	Excavación Manual	M3	14,15	$ 38.021,53	14,15	$ 538.135,59	0,00	$ -	14,15	$ 538.135,59	
	A4-1.08.	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido,	M3	0,00	$ 37.811,63	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	A4-1.09.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	3,60	$ 24.160,47	3,60	$ 86.977,70	0,00	$ -	3,60	$ 86.977,70	
	A4-1.11.	Desmonte Placas Aligeradas	M2	48,39	$ 45.231,09	82,37	$ 3.725.684,92	0,00	$ -	82,37	$ 3.725.684,92	
	A4-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	596,75	$ 29.247,32	340,00	$ 9.944.088,79	0,00	$ -	340,00	$ 9.944.088,79	
	A4-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	622,75	$ 16.547,69	366,03	$ 6.056.973,77	0,00	$ -	366,03	$ 6.056.973,77	
	A4-1.15.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	179,03	$ 10.342,31	179,03	$ 1.851.532,75	0,00	$ -	179,03	$ 1.851.532,75	
	A4-1.21.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	58,00	$ 5.230,08	24,00	$ 125.521,87	0,00	$ -	24,00	$ 125.521,87	
	A4-1.22.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	26,00	$ 29.247,32	13,00	$ 380.215,16	0,00	$ -	13,00	$ 380.215,16	
	A4-1.23.	Desmonte de ventanas	M2	36,37	$ 9.060,17	36,37	$ 329.483,94	0,00	$ -	36,37	$ 329.483,94	
	A4-1.27.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	4,00	$ 46.795,72	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	A4-1.34.	Desmonte de muebles empotrados	M2	119,64	$ 19.037,31	100,00	$ 1.903.730,88	0,00	$ -	100,00	$ 1.903.730,88	
	A4-1.36.	Desmonte de pañete	M2	65,32	$ 12.418,69	65,32	$ 811.189,03	0,00	$ -	65,32	$ 811.189,03	
	A4-1.37.	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	UN	173,00	$ 18.532,90	80,00	$ 1.482.631,65	0,00	$ -	80,00	$ 1.482.631,65	
	A4-1.38.	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demas accesorios eléctricos	ML	975,00	$ 2.068,46	320,00	$ 661.908,70	0,00	$ -	320,00	$ 661.908,70	
	A4-1.39.	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	140,00	$ 7.198,14	60,00	$ 431.888,68	0,00	$ -	60,00	$ 431.888,68	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS											
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS											
	A4-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	54,60	$ 16.315,88	12,00	$ 195.790,58	0,00	$ -	12,00	$ 195.790,58	
	A4-3.08.	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"	UN	4,00	$ 44.958,36	4,00	$ 179.833,45	0,00	$ -	4,00	$ 179.833,45	
	A4-3.12.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	UN	2,00	$ 622.631,32	3,00	$ 1.867.893,96	0,00	$ -	3,00	$ 1.867.893,96	
	A4-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	32,00	$ 53.456,77	32,00	$ 1.710.616,61	0,00	$ -	32,00	$ 1.710.616,61	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS											
	A4-4.03.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).	ML	975,00	$ 28.821,02	255,00	$ 7.349.361,32	0,00	$ -	255,00	$ 7.349.361,32	
5	MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS											

Código: 1LF-FR-0208	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024		
Versión: 1	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	

6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA											
	A4-6.22.	Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	0,00	$ 166.873,87	24,00	$ 4.004.972,98	0,00	$ -	24,00	$ 4.004.972,98	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA											
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS											
	A4-8.06.	Suministro e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	596,75	$ 78.680,37	286,07	$ 22.508.094,80	0,00	$ -	286,07	$ 22.508.094,80	
	A4-8.30.	Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	596,75	$ 160.372,86	160,64	$ 25.762.296,23	0,00	$ -	160,64	$ 25.762.296,23	
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS											
10	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA											
	A4-10.02.	Suministro e instalación de Clóset flormorado	ML	119,64	$ 667.992,64	63,57	$ 42.464.292,24	0,00	$ -	63,57	$ 42.464.292,24	
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METÁLICA											
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES											
	A4-12.15.	Suministro e instalación de filos y dilataciones	ML	170,00	$ 12.959,83	45,05	$ 583.840,25	0,00	$ -	45,05	$ 583.840,25	
	A4-12.34.	Suministro e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado	M2	120,76	$ 107.795,87	110,48	$ 11.909.776,66	0,00	$ -	110,48	$ 11.909.776,66	
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS											
14	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS											
15	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS											
16	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION											
	A4-16.36.	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con rana	M3	14,15	$ 239.518,89	12,00	$ 2.874.226,64	0,00	$ -	12,00	$ 2.874.226,64	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS											
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	596,75	$ 6.964,95	155,44	$ 1.082.631,78	0,00	$ -	155,44	$ 1.082.631,78	
	A4-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	94,91	$ 87.489,34	48,00	$ 4.199.488,09	0,00	$ -	48,00	$ 4.199.488,09	
					SUBTOTAL		$ 155.023.079,02		$ -		$ 155.023.079,02	

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 155.023.079,02	$ -	$ 155.023.079,02	
ADMINISTRACIÓN	30,0%	$ 46.506.923,71	$ -	$ 46.506.923,71	
IMPREVISTOS	0,5%	$ 775.115,40	$ -	$ 775.115,40	
UTILIDAD	3,0%	$ 4.650.692,37	$ -	$ 4.650.692,37	
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,0%	$ 883.631,55	$ -	$ 883.631,55	
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 52.816.363,03	$ -	$ 52.816.363,03	
COSTO TOTAL		$ 207.839.442,05	$ -	$ 207.839.442,05	

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$ 1.375.840.000,00
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$ 1.168.000.557,95
	$ -

Elaboró:
ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:
ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
R.L. JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
CONTRATISTA

Revisó:
SI. CARLOS MARIO BARRIOS BOTELLO
COORDINADOR DEGUA

Verificación Técnica:
CE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

(Este Espacio lo diligenciará el **GRUPO BIENES RAÍCES** en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI_____ NO _____ **Número de Comité** _____ **Fecha de Comité** _____

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:
CR. DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	2	DE	29

FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1.09.	UND	M2	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	FRENTE	banderas



	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Pedestal banderas	1,97	1,50		2,96	1	3,0
Pedestal banderas	0,50	1,29		0,64	1	0,6
			Subtotal			3,60
			Vienen			
			TOTAL			3,60

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	3	DE	29

FECHA	DD 3	MM 8	AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1.11.	UND	M2	Desmonte Placas Aligeradas	FRENTE	Anden











	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ANDEN FRONTAL	12,50	3,00		37,50	1	37,5
ANDEN	29,33	1,45		42,50	1	42,5
meson de cocina	3,95	0,60		2,37	1	2,4
				Subtotal		82,37
				Vienen		
				TOTAL		82,37

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	4	DE	29

FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS


OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1 13.	UND	M2	Desmonte Alistado de Piso		FRENTE	bloque alojamiento - Segundo piso, Comedor ,Sala Cieps









	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTO MASCULINO No.1	6,91	3,68		25,43	1	25,43
ALOJAMIENTO MASCULINO No.2	6,91	3,68		25,43	1	25,43
ALOJAMIENTO MASCULINO No.3	6,91	3,68		25,43	1	25,43
ALOJAMIENTO MASCULINO No.4	8,95	3,68		32,94	1	32,94
ESCALERA	16,57	2,79		46,23	1	46,23
PASILLOS Y AREAS COMUNES	3,15	1,71		5,39	1	5,39
	3,81	1,20		4,57	1	4,57
	7,58	1,20		9,10	1	9,10
	4,75	5,09		24,18	1	24,18
	1,95	1,53		2,98	1	2,98
	4,30	1,21		5,20	1	5,20
	4,63	1,38		6,39	1	6,39
	4,18	1,38		5,77	1	5,77
	3,60	3,22		11,59	1	11,59
ALOJAMINTO FEMENINO	3,30	2,58		8,51	1	8,51
	1,67	1,60		2,67	1	2,67
	1,70	1,60		2,72	1	2,72
	3,16	2,58		8,15	1	8,15
	1,10	0,80		0,66	1	0,66
	1,60	1,83		2,93	1	2,93
ALOJAMINETO DE SUBOFICIALES	1,83	1,53		2,80	1	2,80
COMEDOR	4,54	3,69		16,75	1	16,75
	5,94	3,48		20,67	1	20,67
	3,81	1,28		4,88	1	4,88
SALA CIEPS	3,60	3,23		11,63	1	11,63
PISO BANDERAS	8,36	3,23		27,00	1	27,00

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	5	DE	29

FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS


OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612


CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1.14.	UND	M2	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso		FRENTE	cocina














	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTO MASCULINO No.1	6,91	3,68		25,43	1	25,43
ALOJAMIENTO MASCULINO No.2	6,91	3,68		25,43	1	25,43
ALOJAMIENTO MASCULINO No.3	6,91	3,68		25,43	1	25,43
ALOJAMIENTO MASCULINO No.4	8,95	3,68		32,94	1	32,94
ESCALERA	16,57	2,79		46,23	1	46,23
PASILLOS Y AREAS COMUNES	3,15	1,71		5,39	1	5,39
	3,81	1,20		4,57	1	4,57
	7,58	1,20		9,10	1	9,10
	4,75	5,09		24,18	1	24,18
	1,95	1,53		2,98	1	2,98
	4,30	1,21		5,20	1	5,20
	4,63	1,38		6,39	1	6,39
	4,18	1,38		5,77	1	5,77
	3,60	3,22		11,59	1	11,59
ALOJAMINTO FEMENINO	3,30	2,58		8,51	1	8,51
	1,67	1,60		2,67	1	2,67
	1,70	1,60		2,72	1	2,72
	3,16	2,58		8,15	1	8,15
	1,10	0,60		0,66	1	0,66
	1,60	1,83		2,93	1	2,93
ALOJAMINETO DE SUBOFICIALES	1,83	1,53		2,80	1	2,80
COMEDOR	8,55	1,94		16,59	1	16,59
	2,90	1,94		5,63	1	5,63
	2,22	1,72		3,82	1	3,82
	4,54	3,69		16,75	1	16,75
	5,94	3,48		20,67	1	20,67
SALA CIEPS	3,81	1,28		4,88	1	4,88
PISO BANDERAS	3,60	3,23		11,63	1	11,63
	8,36	3,23		27,00	1	27,00
Subtotal						366,03
Vienen						
TOTAL						366,03

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR

SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	6	DE	29


FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS


OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612


CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1.15.	UND	ML	Desmonte de Guarda Escoba	FRENTE	Bloque de alojamientos , Comedor











	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTO MASCULINO No.1	6,81			-	1	6,8
	3,80				1	3,8
	8,24				1	8,2
	0,90				1	0,9
	3,71				1	3,7
ALOJAMIENTO MASCULINO No.2	6,91				2	13,8
	3,68				1	3,7
	2,90				1	2,9
ALOJAMIENTO MASCULINO No.3	6,91				2	13,8
	3,68				1	3,7
	2,90				1	2,9
ALOJAMIENTO MASCULINO No.4	8,95				2	17,9
	3,60				1	3,6
	2,71				1	3
ALOJAMIENTO FEMENINO	3,30				2	7
	2,58				2	5
	2,99				2	6
	1,60				2	3
ALOJAMINETO DE SUBOFICIALES	3,16				2	6
	2,58				2	5
	1,60				2	3
	1,80				2	4
PASILLOS SEGUNDO PISO	6,25				2	13
	2,60				1	3
	3,15				1	3
	5,53				1	6
	5,30				1	5
	2,12				1	2
	1,77				1	2
	1,21				1	1
	1,58				1	2
COMEDOR	15,58				1	16
	Subtotal					179,03
	Vienen					
	TOTAL					179,03

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR

SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	7	DE	29

FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1.21.	UND	UN	Desmonte de lámparas iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	FRENTE	Bloque de alojamientos , segundo piso





	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
segundo piso	1,00			-	24	24,0
					Subtotal	24,00
					Vienen	
					TOTAL	24,00

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	8	DE	29

FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1.22.	UND	UN	Desmonte Puertas y Marcos	FRENTE	Bloque de alojamientos









	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTOS MASCULINOS No.1, No.2 No.3 No.4	1,00				4	4,0
ALOJAMIENTO FEMENINO	1,00				3	3,0
ALOJAMINETO DE SUBOFICIALES	1,00				3	3,0
ARMERIA	1,00				1	1,0
COMEDOR	1,00				1	1,0
SALA CIEPS	1,00				1	1,0
Subtotal						13,00
TOTAL						13,00

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	9	DE	29

FECHA	DD 3	MM 8	AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1.23.	UND	M2	Desmonte de ventanas	FRENTE	Bloque de alojamientos





	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
cocina	3,25	0,70		2,28	1	2,28
ventana vertical escalera	2,25	0,60		1,35	1	1,35
ventana vertical escalera	1,40	0,60		0,84	1	0,84
ventana baño larga	3,50	0,49		1,72	1	1,72
ventana baño larga	0,49	0,38		0,19	1	0,19
alojamineto	2,34	0,70		1,64	1	1,64
pasillo alojamineto	2,35	0,70		1,65	1	1,65
alojamineto 2	2,35	0,70		1,65	1	1,65
alojamineto 3	2,35	0,70		1,65	1	1,65
alojamineto 3	2,35	0,70		1,65	1	1,65
alojamineto 4	2,35	0,70		1,65	1	1,65
alojamineto 4	2,35	0,70		1,65	1	1,65
alojamineto 4	2,35	0,70		1,65	1	1,65
alojamineto 5	2,35	0,70		1,65	1	1,65
alojamineto 6	2,35	0,70		1,65	1	1,65
alojamineto 6	0,58	0,70		0,41	1	0,41
secretaria distrito	2,35	0,70		1,65	1	1,65
distrito mayor	2,35	0,70		1,65	1	1,65
fachada	2,34	0,40		0,94	1	0,94
	2,33	0,70		1,63	1	1,63
	0,58	0,70		0,41	1	0,41
	0,59	0,70		0,41	1	0,41
fachada banderas	3,50	0,70		2,45	1	2,45
	0,50	0,70		0,35	1	0,35
	0,50	0,70		0,35	1	0,35
central de datos	2,35	0,70		1,65	1	1,65
oficina de reunion	1,40	0,60		0,84	1	0,84
oficina de reunion	1,40	0,60		0,84	1	0,84
Subtotal						36,37
Vienen						
TOTAL						36,37

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR

SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	10	DE	29


FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1.34.	UND	M2	Desmonte de muebles empotrados	FRENTE	Bloque de alojamientos











	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTO MASCULINO No.1	7,16	2,07		14,82	1	14,8
ALOJAMIENTO MASCULINO No.4	9,23	2,07		19,11	1	19,1
ALOJAMIENTO MASCULINO No.2	7,16	2,07		14,82	1	14,8
ALOJAMIENTO MASCULINO No.3	7,16	2,07		14,82	1	14,8
	1,57	2,07		3,25	1	3,2
ALOJAMIENTO FEMENINO	0,60	2,07		1,24	1	1,2
	1,42	2,07		2,94	1	2,9
ALOJAMINETO DE SUBOFICIALES	0,62	2,07		1,28	1	1,3
GUARDIA	2,70	3,10		8,37	1	8,4
ARMERIA	2,70	3,58		9,67	2	19,3
				Subtotal		100,00
				Vienen		
				TOTAL		100,00

Contratista:

FIRMA

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA

NOMBRE TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	12 DE 29
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1.37.	UND	UN	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	FRENTE	Bloque de alojamientos





	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTO MASCULINO No.1					12	12,0
ALOJAMIENTO MASCULINO No.2					12	12,0
ALOJAMIENTO MASCULINO No.3					12	12,0
ALOJAMIENTO MASCULINO No.4					12	12,0
ALOJAMIENTO FEMENINO					5	5,0
ALOJAMINETO DE SUBOFICIALES					5	5,0
PASILLOS SEGUNDO PISO					5	5,0
COMEDOR					5	5,0
CIEPS					6	6,0
					6	6,0
Subtotal						80,00
Vienen						
TOTAL						80,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	11	DE	29

FECHA	DD 3	MM 8	AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1.36.	UND	M2	Desmonte de pañete	FRENTE	Bloque de alojamientos, cocina





	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
COMEDOR	3,69		2,70	-	2	19,9
	4,54		2,70		2	24,5
	0,80		2,70		1	2,2
CIEPS	3,47		2,70		2	18,7
Subtotal						65,32
Vienen						
TOTAL						65,32

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	13	DE	29

FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1.38.	UND	ML	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos	FRENTE	Bloque de alojamientos





	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTO MASCULINO No.1	8,24		0,60	-	5	44,2
	8,24		2,70		2	21,9
	3,68		2,70		1	6,4
ALOJAMIENTO MASCULINO No.2	8,24		0,60	-	5	44,2
	8,24		2,70		2	21,9
	3,68		2,70		1	6,4
ALOJAMIENTO MASCULINO No.3	8,24		0,60	-	5	44,2
	8,24		2,70		2	21,9
	3,68		2,70		1	6,4
ALOJAMIENTO MASCULINO No.4	8,95		0,60		5	48
	8,95		2,70		2	23
	3,68		2,70		2	13
PASILLO ACCESO ALOJAMINETOS MASCULINOS	4,70				4	19
	Subtotal					320,00
	Vienen					
	TOTAL					320,00

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	14	DE	29

FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A4-1.39.	UND	ML	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	FRENTE	Bloque de alojamientos





	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTO MASCULINO No.1	6,32			-	1	6,3
	0,60				5	3,0
	5,68				1	5,7
ALOJAMIENTO MASCULINO No.2	6,32			-	1	6,3
	0,60				5	3,0
	5,68				1	5,7
ALOJAMIENTO MASCULINO No.3	6,32			-	1	6,3
	0,60				5	3,0
	5,68				1	5,7
ALOJAMIENTO MASCULINO No.4	6,32				1	6
	0,60				5	3
	5,68				1	6
				Subtotal		60,00
				Vienen		
				TOTAL		60,00

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	15	DE	29

FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.062.842.612

CAPÍTULO	3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	A4-3.01.	UND	ML	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	FRENTE	Bloque de alojamientos



	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ARREGLO RED HIDRAULICA PASILLO SEGUNDO PISO	12,00			-	1	12,
					Subtotal	12,00
					Vienen	
					TOTAL	12,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	16	DE	29

FECHA	DD 3	MM 8	AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-8-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.486.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	A4-3.08	UND	UN	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"	FRENTE	Bloque de alojamientos



	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	1,00				4	4,0
				Subtotal		4,00
				Vienen		
				TOTAL		4,00

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	17	DE	29
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL		JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA	
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA		1.082.842.612	


CAPÍTULO	3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	A4-3.12.	UND	UN	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	FRENTE	Bloque de alojamientos











	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
CAJA INSPECCION	1,00			-	2	2
				Subtotal		2,00
				Vienen		
				TOTAL		2,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	18	DE	29

FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	A4-3.13.	UND	ML	Reposición e instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (Incluye accesorios)	FRENTE





	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Reposición e instalación de Tubería sanitaria PVC 4"	32,00				1	32
					Subtotal	32,00
					Vienen	
					TOTAL	32,00

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:


NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	19	DE	29
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612		

CAPÍTULO	4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	ITEM	A4-4.03.	UND	ML	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).	FRENTE	Bloque de alojamientos











	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTO MASCULINO No.1	8,50		0,60	-	5	45
	8,50		2,70		1	11
	3,68		2,70		1	8
ALOJAMIENTO MASCULINO No.2	8,50		0,60	-	5	45
	8,50		2,70		1	11
	3,68		2,70		1	8
ALOJAMIENTO MASCULINO No.3	8,50		0,60	-	5	45
	8,50		2,70		1	11
	3,68		2,70		1	8
ALOJAMIENTO MASCULINO No.4	8,95		0,60		5	4
	8,95		2,70		1	-
	3,68		2,70		1	
Subtotal						255,0
Vienen						
TOTAL						255,0

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:


FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	20	DE	29
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612		

CAPÍTULO	6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA	ITEM	A4-6.22.	UND	ML	Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	FRENTE	anden









	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
VIGA CONFINAMIENTO ANDEN	24,00			-	1	24,
Subtotal						24,00
Vienen						
TOTAL						24,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	21	DE	29
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612		

CAPÍTULO	8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS	ITEM	A4-8.06.	UND	M2	Suministro e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	FRENTE	alojamientos







	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTO MASCULINO No.1	6,91	3,68		25,43	1	25
ALOJAMIENTO MASCULINO No.2	6,91	3,68		25,43	1	25
ALOJAMIENTO MASCULINO No.3	6,91	3,68		25,43	1	25
ALOJAMIENTO MASCULINO No.4	8,95	3,68		32,94	1	32
ESCALERA	16,57	2,79		46,23	1	46
PASILLOS Y AREAS COMUNES	3,15	1,71		5,39	1	5
	3,81	1,20		4,57	1	4
	7,58	1,20		9,10	1	9
	4,75	5,09		24,18	1	24
	1,95	1,53		2,98	1	3
	4,30	1,21		5,20	1	5
	4,63	1,38		6,39	1	6
	4,18	1,38		5,77	1	5
	3,60	3,22		11,59	1	11
ALOJAMINTO FEMENINO	3,30	2,58		8,51	1	8
	1,67	1,60		2,67	1	2
	1,70	1,60		2,72	1	2
	3,16	2,58		8,15	1	8
	1,10	0,60		0,66	1	0
	1,60	1,83		2,93	1	2
ALOJAMINETO DE SUBOFICIALES	1,83	1,53		2,80	1	2
PISO BANDERAS	8,36	3,23		27,00	1	27
Subtotal						286,07
Vienen						
TOTAL						286,07

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA


SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	22	DE	29
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612		

CAPÍTULO	8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS	ITEM	A4-8.30.	UND	M2	Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	FRENTE	alojamientos





	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTO MASCULINO No.1	6,91	3,68		25,43	1	25
ALOJAMIENTO MASCULINO No.2	6,91	3,68		25,43	1	25
ALOJAMIENTO MASCULINO No.3	6,91	3,68		25,43	1	25
ALOJAMIENTO MASCULINO No.4	8,95	3,68		32,94	1	32
PASILLOS Y AREAS COMUNES	3,15	1,71		5,39	1	5
	3,81	1,20		4,57	1	4
	7,58	1,20		9,10	1	9
	4,75	5,09		24,18	1	24
	1,95	1,53		2,98	1	3
	4,30	1,21		5,20	1	5
				Subtotal		160,6
				Vienen		
				TOTAL		160,6

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	23	DE	29
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	10	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA	ITEM	A4-10.02.	UND	M2	Suministro e instalación de Clóset flormorado	FRENTE	alojamientos









	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTO MASCULINO No.1	7,16	2,07		14,82	1	14,
ALOJAMIENTO MASCULINO No.4	9,23	2,07		19,11	1	19,
ALOJAMIENTO MASCULINO No.2	7,16	2,07		14,82	1	14,
ALOJAMIENTO MASCULINO No.3	7,16	2,07		14,82	1	14,
				Subtotal		63,57
				Vienen		
				TOTAL		63,57

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA


SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	24	DE	29
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612		

CAPÍTULO	12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES	ITEM	A4-12 15.	UND	ML	Suministro e instalación de filos y dilataciones	FRENTE	alojamientos











	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
alojamineto	2,35			-	2	4,70
	0,70				2	1,40
pasillo alojamineto	2,35			-	2	4,70
	0,70				2	1,40
alojamineto 2	2,35			-	1	2,35
	0,70					0,00
alojamineto 3	2,35			-	4	9,40
alojamineto 4	2,35			-	6	14,10
alojamineto 4	0,70			-	6	4,20
					Subtotal	45,05
					Vienen	
					TOTAL	45,05

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	25	DE	29
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612		

CAPÍTULO	12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES	ITEM	A4-12.34	UND	M2	Suministro e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado	FRENTE	alojamientos











	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ANDEN FRONTAL	12,50	3,00		37,50	1	37,5
ANDEN	29,33	1,45		42,50	1	42,5
ANDEN	30,48	1,00		30,48	1	30,5
				Subtotal		110,48
				Vienen		
				TOTAL		110,48

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	26	DE	29
FECHA DD 3 MM 8 AA 25		CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL		JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA	
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA		1.082.842.612	

CAPÍTULO	14	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS	ITEM	A4-14 07.	UND	UN	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente	FRENTE	alojamientos

	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTO MASCULINO No.1						
ALOJAMIENTO MASCULINO No.2						
ALOJAMIENTO MASCULINO No.3						
ALOJAMIENTO MASCULINO No.4						
Subtotal						
Vienen						
TOTAL						

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	27	DE	29
FECHA DD	3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-8-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.486.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612		


CAPÍTULO	16	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION	ITEM	A4-16.36	UND	M3	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con rana	FRENTE	Anden











	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ANDEN FRONTAL	12,50	3,00	0,15	37,50	1	5,6
ANDEN	29,33	1,45	0,15	42,50	1	6,4
Subtotal						12,00
Vienen						
TOTAL						12,00

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:


FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	28	DE	29
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612		

CAPÍTULO	17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	ITEM	A4-17.01.	UND	M2	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	FRENTE	Alojamientos











	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
ALOJAMIENTO MASCULINO No.1	6,91	3,68		25,43	1	25,4
ALOJAMIENTO MASCULINO No.2	6,91	3,68		25,43	1	25,4
ALOJAMIENTO MASCULINO No.3	6,91	3,68		25,43	1	25,4
ALOJAMIENTO MASCULINO No.4	8,95	3,68		32,94	1	32,9
PASILLOS Y AREAS COMUNES	3,15	1,71		5,39	1	5,4
	3,81	1,20		4,57	1	4,6
	7,58	1,20		9,10	1	9,1
	4,75	5,09		24,18	1	24,2
	1,95	1,53		2,98	1	3,0
Subtotal						155,44
Vienen						
TOTAL						155,44

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:


NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	29	DE	29
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATISTA	MARFIG S.A.S.	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL		JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA	
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	GRADO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA		1.082.842.612	

CAPÍTULO	17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	ITEM	A4-17.02.	UND	M3	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	FRENTE	Alojamientos, anden , cocina





	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
retiro de escombro	3,47	2,16	0,90	7,50	8	48,0
					Subtotal	48,00
					Vienen	
					TOTAL	48,00

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:

NOMBRE: TENIENTE EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	137346243	1677187378	04/08/2025

Número de Identificación
900488808

Primer Nombre ó Razón Social
MARFIG INGENIERIA SAS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
CESAR

Ciudad Capital
VALLEDUPAR (CESAR)

Dirección de Domicilio
CRA 18D No.49-146 TORRE 16 APTO 401

Ciudad de Domicilio
VALLEDUPAR

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,300 4345245

Correo electrónico
MARFIG2010@GMAIL.COM

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
La Guajira

Regional Centros SIIF
36-02-00-044-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
27-6-10013-25

Nombre Obra
PN DEGUA SA MC

Fecha Inicio Obra
01/07/2025

Fecha Terminación Obra
30/10/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
Fonseca San Juan Villanueva

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
1375840000.00

Costo Total Mano de Obra
206376000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
15

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
533812.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
533812.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**NEQUI**	**137346243**	**1677187378**	**04/08/2025**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900488808**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.82.112.160**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 533,812.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 533,812.00	COP$ 533,812.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	137346243	1677187378	04/08/2025

Número de Identificación
900488808

Primer Nombre ó Razón Social
MARFIG INGENIERIA SAS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CESAR

Ciudad Capital
VALLEDUPAR (CESAR)

Dirección de Domicilio
CRA 18D No.49-146 TORRE 16 APTO 401

Ciudad de Domicilio
VALLEDUPAR

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,300 4345245

Correo electrónico
MARFIG2010@GMAIL.COM

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
La Guajira

Regional Centros SIIF
36-02-00-044-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
27-6-10013-25

Nombre Obra
PN DEGUA SA MC

Fecha Inicio Obra
01/07/2025

Fecha Terminación Obra
30/10/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
Fonseca San Juan Villanueva

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
1375840000.00

Costo Total Mano de Obra
206376000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
15

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
533812.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
533812.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**NEQUI**	**137346243**	**1677187378**	**04/08/2025**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900488808**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.82.112.160**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 533,812.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 533,812.00	COP$ 533,812.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	137346243	1677187378	04/08/2025

Número de Identificación
900488808

Primer Nombre ó Razón Social
MARFIG INGENIERIA SAS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CESAR

Ciudad Capital
VALLEDUPAR (CESAR)

Dirección de Domicilio
CRA 18D No.49-146 TORRE 16 APTO 401

Ciudad de Domicilio
VALLEDUPAR

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,300 4345245

Correo electrónico
MARFIG2010@GMAIL.COM

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
La Guajira

Regional Centros SIIF
36-02-00-044-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
27-6-10013-25

Nombre Obra
PN DEGUA SA MC

Fecha Inicio Obra
01/07/2025

Fecha Terminación Obra
30/10/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
Fonseca San Juan Villanueva

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
1375840000.00

Costo Total Mano de Obra
206376000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
15

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
533812.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
533812.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**NEQUI**	**137346243**	**1677187378**	**04/08/2025**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900488808**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.82.112.160**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 533,812.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 533,812.00	COP$ 533,812.00

ecollect
Seguro para ti

Recibido 18/08-2024

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0068		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

Ciudad y fecha:	Riohacha D.E.T y C, 15 de agosto de 2025.
Unidad Contratante:	DEGUA
Contrato No.	PN DEGUA SA MC 27-6-10013-25.
Fecha suscripción contrato:	24/06/2025.
Objeto del contrato:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
Lugar de ejecución de la obra:	Estación de Policía Villanueva. Estación de Policía San Juan Vivienda Fiscal Fonseca
Constancia de recibo No.	001
Contratista:	MARFIG S.A.S - JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
NIT del contratista:	900.488.808-3
Fecha del acta de inicio:	01/07/2025
Plazo de ejecución:	Noventa (90) calendario.
Nombre del Interventor del contrato:	No aplica para este contrato.
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Teniente EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR Jefe Regional de Infraestructura
Valor del contrato:	Mil trecientos setenta y cinco millones ochocientos cuarenta mil pesos ($1.375.840.000,00)
Adición No. 1.	No aplica
Fecha de Suspensión del contrato:	No aplica
Fecha de Reiniciación:	No aplica
Valor total del contrato:	Mil trecientos setenta y cinco millones ochocientos cuarenta mil pesos ($1.375.840.000,00)
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI__X_ Entrega Total: Si_N/A__
Periodo de entrega certificado:	

Período certificado	Acta de corte *
Del 01/07/2025 Al 02/08/2025	#_001 DEGUA-1
Del 01/07/2025 Al 02/08/2025	#_002 DEGUA-2
Del 01/07/2025 Al 02/08/2025	#_003 DEGUA-3

Forma de Pago:	La Policía Nacional – DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagará según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas actas parciales de mantenimiento, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial estimado.

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial 2024.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibi dos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar
DEGUA	11	Obras Villanueva	$40.465.288,22	$40.465.288,22	$210.000.000,00	$40.465.288,22
DEGUA	10	Obras San Juan	$207.839.442,05	$207.839.442,05	$850.000.000,00	$207.839.442,05
DEGUA	16	Obras VIFIS Fonseca	$27.059.309,84	$27.059.309,84	$80.000.000,00	$27.059.309,84

Observaciones: Se adelantaron las facturaciones de las actividades preliminares así mismo se realizaron visitas en sitio por parte de la supervisión técnica a fin de verificar avance de las obras.

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 0 Avance parcial recibido: $ 275.364.040,11 Total Acumulado $ 275.364.040,11
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta 001 DEGUA-1 ingresada al SECOP II el 14/08/2025 Acta 002 DEGUA-1 ingresada al SECOP II el 14/08/2025 Acta 003 DEGUA-1 ingresada al SECOP II el 14/08/2025
Memorias de cálculo.	Acta 001 VIFIS Fonseca con memorias de cálculo ingresadas al SECOP II el 14/08/2025. Acta 002 Estación de Policía Villanueva con memorias de cálculo ingresadas al SECOP II el 14/08/2025. Acta 003 Estación de Policía San Juan con memorias de cálculo ingresadas al SECOP II el 14/08/2025.
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO_X_SI__siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO_X__ SI____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. no aplica de fecha: no aplica.
Documentos requeridos para el trámite de pago:	• Recibo a Satisfacción (RAS), de acuerdo al formato 2BS-FR-0068 "CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA" (Requisito Técnico – Económico - Jurídico) • Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y físico, en el formato 2BS-FR-0074 "*RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES*". (Requisito Técnico) • En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energía. (Requisito Técnico) • Memorias de cálculo de obra, indicando claramente ítem, medidas, cantidades, lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor técnico. (Requisito Técnico) • Informe de actividades que contenga: descripción de los trabajos

	realizados (por frente de obra) avance en porcentaje y ejecución de la obra, registro fotográfico del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al corte de facturación, por cada frente de trabajo y actividades extraordinarias. (Requisito Técnico) • Factura de venta. (Requisito Económico) • Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) • Planilla de nómina de trabajadores, en medio magnético y físico, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) • Certificación pagos del FIC, con certificación de metodología utilizada para el pago, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) • Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio físico y magnético, con aprobación del supervisor jurídico y/o el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas en relación con el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) (Requisito Jurídico).
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	No aplica.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X_	No aplica.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del acta parcial de obra No. 001.	$40.465.288,22	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos anexos y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.
Pago del acta parcial de obra No. 002.	$207.839.442,05	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos anexos y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.
Pago del acta parcial de obra No. 003.	$27.059.309,84	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos anexos y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
VUP-109	14/08/2025	$ 40.465.288,22	$ -	$ 40.465.288,22
VUP-108	14/08/2025	$ 207.839.442,05	$ -	$ 207.839.442,05
VUP-110	14/08/2025	$ 27.059.309,84	$ -	$ 27.059.309,84
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 275.364.040,11	$ -	$ 275.364.040,11

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: para la presente acta no se registran actividades anómalas o de incumplimientos parciales o totales.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor del contrato de interventoría, informo que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los avances de obra relacionados en las actas de corte o final, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el Supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión y/o coordinación correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

En Constancia, firman:

No aplica para este contrato
FIRMA DEL INTERVENTOR
Representante Legal de la firma

FIRMA DEL SUPERVISOR
Teniente EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
Analista Seguimiento Proyectos Regional de Infraestructura No. 8

FIRMA DEL CONTRATISTA
JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
Representante Legal de la firma MARFIG SAS

GS-2025-012482-REGI8

Alcance informe No.001 (REGI8-GUBIR)

2053005785

Riohacha D.E.T y C, 15 de agosto de 2025.

Señor coronel
DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ
Comandante Departamento de Policía Guajira
Carrera 7 No. 15-77
Riohacha-La Guajira

ASUNTO: Alcance Informe de supervisión Nro.01

No. Comunicación Oficial de nombramiento: GS-2025-064392-DEGUA

Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Contratista: MARFIG S.A.S

Fecha de iniciación: 01/07/2025 Fecha Terminación: 29/09/2025

Prorroga: hasta el no aplica

VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

1. Personal de la Obra (cumplimiento geo numérico según contrato y propuesta)

La ejecución del contrato cuenta con cinco (05) frentes de obra activos divididos así: Estación de Policía San Juan, Estación de Policía Villanueva, la vivienda fiscal en Fonseca, fachada del Comando DEGUA y bloque alojamientos piso 2.

2. Verificación cumplimiento Programa de Calidad (según contrato)

Acta de inicio AE-2024-026957-DEGUA 11.5 del 27/06/2025 en cumplimiento al cronograma de obras enviado por la empresa se han venido realizado las inspecciones en sitio a las mismas por parte de los residentes de obra, supervisor técnico y Jefe de Bienes Raíces de la unidad y apoyo a la supervisión, donde se observa que se han adelantado en sus actividades preliminares en la Estación de Policía San Juan y la Estación de Policía Villanueva, en cuanto a la vivienda fiscal en Fonseca se evidencia también instalación de enchapes y cielo raso.

3. Seguimiento de la Programación de Obra. (Atrasos, Indicadores, causas)

	DIAGNOSTICO	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	TOTAL
% MIN EJECUCIÓN	0,0%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
DIAS	10	20	30	30	90
FECHAS	01/07/2025	11/07/2025	31/7/2025	30/08/2025	
COSTOS	$-	$ 275.168.000,00	$ 550.336.000,00	$ 550.336.000,00	$ 1.375.840.000,00

A la fecha de presentación de este informe presentamos la ejecución del primer periodo, e iniciando el segundo periodo.

Mediante comunicación oficial GS-2025-059723-DEGUA del 08/07/2025 se le recordó al contratista el cumplimiento a la CLAUSULA DÉCIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, comedidamente me permito solicitar al señor contratista hacer llegar en físico y magnético de los documentos iniciales.

Mediante comunicación oficial GS-2025-067875-DEGUA del 04/08/2025 se le recordó al contratista el cumplimiento de los documentos para facturación.

AC-2025-023754-DEGUA del 03/07/2025 QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN DE RESTRICCIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PN DEGUA SA MC 003 2025 N° 27-6-10013-25 DEL 20/06/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

Se han adelantado dos comités de obra (02), así:

AC-2025-023746-DEGUA del 03/07/2025 "QUE TRATA DEL PRIMER COMITÉ DE OBRAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PN DEGUA SA MC N° 27-6-10013-25 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AGUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SU JURISDICCIÓN EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO".

AC-2025-026206-DEGUA del 28/07/2025 EL SEGUNDO COMITÉ DE OBRA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 27-6-10013-25 DEL 20/06/2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEGUA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

4. Seguridad Industrial (cumplimiento según contrato y normas legales)

Se evidencio que el personal en las obras viene realizando uso del sistema de protección, así como guantes, botas de seguridad y gafas, se le reitero al residente de la obra que el personal en la misma debe hacer uso de estos elementos y no dejar de usarlos mientras se encuentren en los lugares de las obras, se hizo entrega del listado del personal afiliado al sistema de seguridad social (EPS-ARP-AFP) los cuales son los mismos de los frentes verificados, a esta fecha no se han presentado accidentes laborales dentro de los frentes de trabajo activos.

5 Compromisos pendientes del contratista y supervisor.

- ✓ Entregar las ordenes de trabajo de la fachada del comando, bloque alojamientos piso 2, baño comando y habitación casino de oficiales.
- ✓ Culminar las obras de los frentes de trabajo activos a la fecha en San juan, Villanueva y vivienda fiscal de Fonseca, actividades que no hacen parte del presente corte.
- ✓ Realizar las coordinaciones para visitar la Subestación de Policía Nazaret.

5.1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

N°	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada y con los documentos que hacen parte integral del contrato resultante del presente estudio previo, en concordancia con la normatividad y calidad vigentes.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
2	El adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo deberá entregar las hojas de vida del grupo mínimo de trabajo, que cumplan con la experiencia mínima exigida el día de suscripción del contrato.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
3	El contratista deberá entregar en forma física y en magnético los análisis de precios unitarios en el formato establecido por la institución, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato y las especificaciones técnicas del Anexo No 1.4; A.P.U que deben contener (Los materiales mínimos de los A.P.U. soportes del proceso contractual, herramientas, equipos y mano de obra). Los A.P.U. deben incluir los desperdicios de materiales, los cuales no serán tenidos en consideración dentro de las cantidades del presupuesto general, de las actividades resultado del diagnóstico.	X		Obligación con cumplimiento parcial a la fecha, pendiente entrega en físico de los A.P.U.
4	Mantener mínimo el porcentaje dedicación del grupo mínimo de trabajo establecido en la administración soportes del estudio previo.	X		A la fecha no se han presentado novedades importantes con este cumplimiento salvo por que aún no se crean un frente de obra para la subestación de policía castilletes.
5	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas en la ejecución del contrato.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
6	Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación Familiar, Sena e ICBF, FIC), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.

2053005785

7	Constituir en debida forma y aportar al grupo contractual y seguimiento del Departamento de Policía Guajira, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiese lugar.	X		Pólizas N° 100391678 ambas del expedidas el 26/06/2025.
8	El contratista deberá entregar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto, Acta de inicio AE-2025-026957-DEGUA 11.5 del 27/06/2025
9	La estructura de costos de la Administración ofertada.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto
10	Entregar el plan de manejo ambiental de acuerdo a la normatividad vigente.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto
11	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
12	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Departamento de Policía Guajira - Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto
13	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto
14	Responder en los plazos que se establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
15	Presentar a la supervisión informes mensuales, el primer día de cada mensualidad, durante la ejecución del contrato, por escrito y en medio magnético en formato establecido por la institución, donde registre los mantenimientos realizados en el período, en caso que este primer día del mes no sea un día hábil, deberá entregarse el día hábil inmediatamente anterior.	X		Se ha presentado informe de actividad asociados al primer periodo de actividades.
16	Presentar a la supervisión, como tramitar cada pago parcial, la siguiente documentación técnica: A) Balance de acuerdo al acta parcial B) Memorias de cantidades ejecutadas.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.

17	Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o repuestos que consulten de mala calidad o con defectos de fabricación) que no sean recibida entera satisfacción por parte del supervisor de manera inmediata.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
18	Atender en forma oportuna e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el supervisor del contrato, durante el horario y/o disponibilidad permanente establecida por la empresa-supervisor de la Entidad.	X		
19	Adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenómenos que alteren en el equilibrio económico o financiero del contrato, previo informe del supervisor del contrato sobre la ocurrencia de tales hechos.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
20	El contratista debe comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a las necesidades de cada edificación y de acuerdo a lo ofrecido.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
21	Restituir a la POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
22	Efectuar las correcciones que por parte del supervisor del contrato se indiquen en los tiempos establecidos en el Cronograma de Obra (programación de Obra, optimizando el total de ejecución de la obra).	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto, a la fecha la supervisión técnica no ha emitido observaciones particulares.
23	El contratista deberá mantener en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus materiales y elementos.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
24	Ejecutar el objeto contractual con profesionales y personal en obra idóneos (los ofertados en la propuesta realizada).	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
25	Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato..	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
26	Dar una capacitación a los uniformados, que habitaran las instalaciones policiales sobre el manual de mantenimiento y garantías.		X	Aun no se entregan las áreas correspondientes
27	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
28	Cumplir a cabalidad el cronograma o programación de obra que se debe entregar cinco días después de la suscripción del acta de inicio.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto

rafael.silvaa rafael.silvaa rafael.silvaa

29	Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente deberá tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto
30	Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomía hasta su total terminación y aceptación final, los trabajos correspondientes al proyecto señalado en el presente estudio previo.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto
31	El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las actividades y deberá ser tomado desde el punto de vista del mantenimiento, el costo de los consumos correrán por cuenta del contratista.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto
32	Será por cuenta del contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por el supervisor. Tan pronto se haya determinado el mantenimiento de las instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo y antes que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios y las instalaciones tal y como se encontraban antes de iniciar las labores.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
33	El contratista se compromete con la Policía Nacional, a entregar certificado de disposición final de los elementos que se generen de la actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en las diferentes actividades de mantenimiento así como los de escombros, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio Ambiente).	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
34	Será por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos, elementos de bioseguridad y cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas vigentes en Colombia referente a sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
35	El contratista hará o actualizará el Plan de Mantenimiento de cada edificación vigente para el presente año, en coordinación con el supervisor del	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.

	contrato en el cual se establecen las actividades que se deben realizar junto con su periodicidad.			
36	Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, señalizar zonas de almacenamiento, vías de circulación y señalización de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
37	El contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TÍTULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios).	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto.
38	El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales.	X		Obligación con cumplimiento a la fecha sin presentar novedad al respecto

Se tienen previstas tres actas parciales de obra (relacionar las generalidades)


Para el primer corte se presentarán tres (03) actas parciales con cantidades ejecutadas, en medio magnético y físico, en formato 2BS-FR-0074, siendo estas:


Acta actividades San Juan del Cesar consecutivo DEGUA-1.
Acta actividades Villanueva consecutivo DEGUA-2.
Acta actividades Vivienda fiscal Fonseca consecutivo DEGUA-3.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES:


ESTACIÓN DE POLICÍA SAN JUAN
Plan dignidad R10

ESTADO INICIAL






ANTES **DURANTE/DESPUES**



Desmonte de closet en alojamientos



Desmonte de andenes y reposición de cajas de inspección



Desmionte de enchaepes de pared y piso en alojamientos y pasillos del piso 2, cocina



Desmonte de alistado de piso y redes electricas

ESTACIÓN DE POLICÍA VILLANUEVA
Plan dignidad R11

Estado inicial







ANTES | **DURANTE/DESPUÉS**






Desmonte de enchapes de pared, piso y aparatos sanitarios en baños piso 2










Desmonte de closet y muebles empotrados en alojamientos piso 2





Desmonte de muebles empotrados, enchapes de pared y piso en cocina

VIVIENDA FISCAL FONSECA

ANTES	DURANTE/DESPUÉS	
		
Reposición e instalación de enchape por filtración por debajo del enchape		
		
Reposición e instalación de enchape por filtración hacia la vivienda colindante	Revisión de cajas de inspección	

No.	UNIDAD	VALOR	ACTA 1 FACTURADO		ACUMULADO FACTURADO		PENDIENTE FACTURAR	
1	DEGUA 11	$210.000.000,00	19,27%	$40.465.288,22	19,27%	$40.465.250,01	80,73%	$169.534.749,99
2	DEGUA 10	$235.000.000,00	0,00%	$-	0,00%	$-	0,00%	$235.000.000,00
3	DEGUA 10	$850.000.000,00	24,45%	$207.839.442,05	24,45%	$207.839.442,05	75,55%	$642.160.557,95
4	DEGUA 16	$80.000.000,00	33,82%	$27.059.309,84	33,82%	$27.059.309,84	66,18%	$52.940.690,16
		$1.375.000.000,00	20,03%	$275.364.040,11	20,03%	$275.364.001,90	79,97%	$1.099.635.998,10

RESULTADO APLICACIÓN INDICADOR

De acuerdo con los rangos establecidos en el indicador, y teniendo en cuenta que la cantidad de obras, se definen los proyectos u obras que con su porcentaje de ejecución se ubican en un semáforo, lo que permite establecer el grado de alerta, frente al cronograma de obra aprobado y/o proceso de entregas parciales a la DIRAF.

EN SEMÁFORO VERDE: No se refleja una alerta temprana, por cuanto su avance no muestra un atraso entre el 0 y el 5% frente a lo programado.

$$CI=\frac{\text{OBRAS SIN PROBLEMA}}{\text{OBRAS EN CURSO}} = \frac{20\%}{20,03} <= 0,98\%$$

SEMÁFORO ROJO: No se refleja incumplimiento frente a lo programado, de igual manera se debe analizar las causas individualmente cada una de las obras y los posibles riesgos, por parte

de la coordinación y la supervisión se vienen acompañando las obras en ejecución, con el propósito de efectuar los requerimientos correctivos a la unidad contratante de manera oportuna.

CI=OBRAS CON PROBLEMA = X > No aplica
OBRAS EN CURSO X

RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

- Se hace necesario poder avanzar con la apertura del resto de frentes de obra para Nazareth, alojamientos y fachada del comando.
- En términos generales es pertinente implementar más frentes de trabajo en las unidades faltantes.

DE CARÁCTER TECNICO:

1. Cumplimiento de Especificaciones técnicas, Diseños, Normas técnicas, cantidades, según contrato (resumido).

   La ejecución de las actividades preliminares y acabados están cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas por cada frente trabajo, sin embargo, en caso de alguna actividad no conforme o deficiente se procederá a realizar la verificación sitio para la respectiva corrección del mismo.

2. Acciones adelantadas por el contratista y supervisor ante el cumplimiento al Carácter Técnico.

   Se verifico las condiciones de cada actividad contratada de acuerdo a la ejecución de las obras, y cumpliendo con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas del contrato.

3. Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.

   Se acopio para uso materiales de primera calidad y en la cantidad suficiente necesarios para la correcta ejecución. No se efectuaron ensayos dado que se trata de mantenimiento y no de construcción que requieren la calidad bajo especificaciones especiales.

4. Novedades, observaciones y recomendaciones de carácter técnico

   - Se insistirá al contratista que adicione personal con los perfiles requeridos por la entidad, para que no se descompense los frentes de trabajos ya existentes y se puedan lograr mantener los tiempos establecidos dentro del contrato.

   - Entregar la programación de mantenimiento, de acuerdo con las necesidades identificadas y las órdenes de trabajo aprobadas. (En concordancia con el cronograma de la línea de ejecución contractual).

5. Se debe anexar las memorias de cantidades de obra ejecutada.

Las memorias de cálculo se anexarán a las actas parciales de pago, soportando las actividades concernientes a cada frente de trabajo que se presenta.

6. Información generalizada de la entrega física de los bienes, servicios u obras. Relacionar las generalidades de las actas parciales o el acta final de entrega al comandante de la unidad del inventario, manual de funcionamiento, recomendaciones para el mantenimiento, uso y cuidado del bien.

- Las actividades ejecutadas se efectúan dentro de los normal acatando las especificaciones técnicas contractuales.
- El presente informe corresponde a los periodos comprendidos del 01/07/2025 al 31/07/2025.

DE CARÁCTER FINANCIERO:

1. Valor inicial del contrato: $1.375.840.000,00
2. Adiciones al contrato: No aplica
3. Control en la ejecución del Anticipo (Programa de inversión del anticipo en cumplimiento al co: rato): No aplica
4. Relación de Pagos al Contratista, Deducciones y Ajustes. (Novedades que inciden o alteran el equilibrio económico o financiero del contrato: No aplica
5. Relación y Revisión de Precios en nuevos APU´S, de acuerdo al requerimiento del contratista y concepto de viabilidad del supervisor para la autorización del ordenador del gasto: No aplica
6. Informe generalizado del balance financiero. Anexar cuando se requiera el balance parcial y en la entrega final se anexa el balance final: No aplica
7. Entrada de los bienes a los estados contables: No aplica, en caso de ser necesarios se relacionarán en el último informe.

DE CARÁCTER LEGAL:

1. Confirmación o verificación de Pólizas según contrato: compañía "ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL", se ajusta a lo requeridos.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato 20%	$ 275.168.000,00	24/06/2025	30/01/2027
Calidad del servicio 30%	$ 67.792.000,00	24/06/2025	30/01/2029
Estabilidad y calidad de la obra.	$ 412.752.000,00	24/06/2025	30/01/2029
Pagos de salarios, prestaciones sociales 5%	$ 68.792.000,00	24/06/2025	30/01/2029
Responsabilidad civil extracontractual.	$ 284.700.000,00	24/06/2025	30/09/2025

2. Confirmación o verificación en el Cumplimiento de Obligaciones Laborales (Pagos de personal, Aportes al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales).
3. Reclamaciones del Contratista y Recomendaciones (no aplica).
4. Liquidación del Contrato. Debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los supervisores jurídico y económico deberán informar sus actuaciones al ordenador del gasto, frente a sus funciones de acuerdo a su competencia en el presente contrato.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las clausulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud ocupacional y otros)
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____ dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Teniente **EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR**
Jefe Regional de Infraestructura
Supervisor Contrato obra No. PN DEGUA SA MC 27-6-10013-25

Subintendente **CARLOS MARIO BARRIOS BOTELLO**
Apoyo a la Supervisión

Elaboro: SI Carlos Barrios Botello GUBIR-DEGUA

Nota: Una vez finalizada la ejecución del contrato, se debe diligenciar el Anexo No. 2 "Informe de Re-evaluación de Proveedores", del formato 2BS-FR-0019 y anexarlo al informe final.

CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA CIVIL

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

PAOLA FABIOLA PÉREZ MENDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 57.273.517 Expedida en Fundación - Magdalena, en mi condición de Contador Público de **MARFIG SAS**, identificada con Nit. No. 900.488.808-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Valledupar, a los Siete (07) días del mes de Agosto de 2025.

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
PAOLA FABIOLA PÉREZ MENDEZ
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. **157580-T**
C.C.: 57.273.517 DE FUNDACIÓN

Cra. 18D No. 49-146 Torre 16 Apto 401 – Conjunto Residencial Entresierras
marfig2010@gmail.com – marfig@outlook.com
Teléfonos: (035) 5871573 - 3205469401
Valledupar, Cesar - Colombia

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	137346243	1677187378	04/08/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900488808**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.82.112.160**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 533,812.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 533,812.00	COP$ 533,812.00

ecollect
Seguro para ti

899999034	NEQUI	137346243	1677187378	04/08/2025

Número de Identificación
900488808

Primer Nombre ó Razón Social
MARFIG INGENIERIA SAS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CESAR

Ciudad Capital
VALLEDUPAR (CESAR)

Dirección de Domicilio
CRA 18D No.49-146 TORRE 16 APTO 401

Ciudad de Domicilio
VALLEDUPAR

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,300 4345245

Correo electrónico
MARFIG2010@GMAIL.COM

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
La Guajira

Regional Centros SIIF
36-02-00-044-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
27-6-10013-25

Nombre Obra
PN DEGUA SA MC

Fecha Inicio Obra
01/07/2025

Fecha Terminación Obra
30/10/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
Fonseca San Juan Villanueva

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
1375840000.00

Costo Total Mano de Obra
206376000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
15

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
533812.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
533812.00

ecollect
Seguro para ti

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.082.842.612 en mi condición de representante legal de **MARFIG S.A.S.,** identificada con NIT **900.488.808-3,** bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Valledupar, a los 03 días del mes de agosto de 2025.

JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
MARFIG S.A.S.

Cra. 18D No. 49-146 Torre 16 Apto 401 - Conjunto Residencial Entresierras
marfig2010@gmail.com - marfig@outlook.com
Teléfonos: (035) 5871573 - 3205469401
Valledupar, Cesar - Colombia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900488808-3	MARFIG SAS	CR18 D 49146TO16 AP 401 CON	355869255	marfig2010@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	NORTE GUAJIRA	008	CESAR	VALLEDUPAR	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88723781	TOTAL A PAGAR	
					$3.087.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	83.600	0		0		0	0	0	0	83.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	157.700	0		0		0	0	0	0	157.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	41.800	0		0		0	0	0	0	41.800	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	74.100	0		0		0	0	0	0	74.100	2
EPSIC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	41.800	0		0		0	0	0	0	41.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23020	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	129.100	0	0	0	0	0	0		129.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	835.500	0	0	0	0	0	0		835.500	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	630.400	0	0	0	0	0	0		630.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	694.000				694.000	0	0	694.000			6.940	694.000	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	399.000	0	0	399.000	10

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900488808-3	MARFIG SAS		CR18 D 491 [illegible]TO16 AP 401 CON [illegible]	355869255	marfig2010@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	NORTE GUAJIRA	008	CESAR	VALLEDUPAR		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 10 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88723781	$3.087.000

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	399.000	399.000
Pensión	3	1.595.000	1.595.000
Riesgos Laborales	1	694.000	694.000
CCF	1	399.000	399.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.087.000	3.087.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900488808-3	MARFIG SAS	CR[illegible]D 49146TO16 AP 401 CON [illegible]	355869255	marfig2010@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	NORTE GUAJIRA	008	CESAR	VALLEDUPAR	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88723781	TOTAL A PAGAR	
					$3.087.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006790109	MINDIOLA MEJIA JUAN DANIEL	1	0			S	X																25-14	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPSIC1	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	5	72.700	CCF30	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
2	CC	1010015955	ARIZA RODRIGUEZ RUBEN ALBERTO	1	0			S	X																230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	CCFC55	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	5	72.700	CCF30	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
3	CC	1082856481	SERRANO BARRIOS HANSEL FRANCISCO	1	0			S	X																230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS041	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	5	72.700	CCF30	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
4	CC	1119816891	NIETO MARTINEZ FABIAN ALBERTO	1	0			S	X																230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS005	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	5	72.700	CCF30	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
5	CC	1120738226	MANJARRES AROCA JOSE GREGORIO	1	0			S	X																25-14	1.043.900	167.100	0	0	0	0	CCFC55	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	5	72.700	CCF30	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
6	CC	1121333629	CUADRADO BALCAZAR RUBEN AUGUSTO	1	0			S	X																230201	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS005	806.650	32.300	14-4	806.650	5	56.200	CCF30	806.650	32.300	0	0	0	0	0
7	CC	1193431882	BENALCAZAR BAQUERO ISMAEL JUNIOR	1	0			S	X																230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	5	72.700	CCF30	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
8	CC	17959446	MANJARRES AROCA LUIS MANUEL	1	0			S	X																25-14	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS005	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	5	72.700	CCF30	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
9	CC	17974792	RAMIREZ ALVAREZ EFREN FRANCISCO	1	0			S	X																25-14	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS041	806.650	32.300	14-4	806.650	5	56.200	CCF30	806.650	32.300	0	0	0	0	0
10	CC	26988380	MARULANDA FIGUEROA MORELA SOFIA	1	0			S	X																230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS005	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	5	72.700	CCF30	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE OBRA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO

MARFIG S.A.S.

Julio 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
   2.1. Objetivo General: 4
   2.2. Objetivos Específicos: 4
3. INFORME DE OBRA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 5
   3.1. Capacitación del Personal 5
   3.2. Pagos de Seguridad Social 5
   3.3. Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) 6
   3.4. Accidentalidad 6
   3.5. Inducciones del Personal 6
   3.6. Actividades del Plan de Trabajo SG-SST 7
   3.7. Manejo de Residuos 7
   3.8. Inspección de Equipos y Locativas 8
   3.9. Gestión de Elementos para la Respuesta a Emergencias 8
   3.10. ATS y Permisos de Trabajo 8
4. REGISTRO FOTOGRAFICO 9
5. CONCLUSIONES 11

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito documentar las actividades realizadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del contrato: "Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al Departamento de Policía Guajira y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo", desarrollado por la empresa Marfig S.A.S.

Este informe consolida las acciones ejecutadas en los frentes de obra ubicados en Fonseca, San Juan y Villanueva, conforme a los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa y en cumplimiento con lo dispuesto en la normatividad nacional vigente, especialmente:

- Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo)
- Resolución 0312 de 2019 (Estándares mínimos del SG-SST)
- Ley 1562 de 2012 (Modifica el Sistema General de Riesgos Laborales)
- Decreto 1443 de 2014 (Directrices para implementar el SG-SST)
- Normas técnicas y guías del Ministerio del Trabajo y del Sistema General de Riesgos Laborales.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General:

Presentar un informe técnico consolidado de las acciones implementadas en Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del proyecto, como evidencia del cumplimiento legal, contractual y organizacional en materia de prevención de riesgos laborales.

2.2. Objetivos Específicos:

1. Documentar las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Trabajo del SG-SST para el proyecto.
2. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con seguridad social, capacitación, entrega de EPP y controles operacionales.
3. Evaluar los resultados en términos de accidentalidad, condiciones de trabajo e implementación de medidas preventivas.
4. Promover la mejora continua y fortalecer la cultura preventiva entre los trabajadores vinculados al proyecto.

3. INFORME DE OBRA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Nombre del proyecto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA YA LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Contrato No. PN DEGUA SA MC 003 2025 N° 27-6-10013-25
Ubicación: Guajira- Municipios de: San Juan de Cesar, Fonseca y Villanueva
Empresa contratista: MARFIG S.A.S.
Nit: 900488808-3
Periodo del informe: 01 de julio al 31 de julio de 2025
Elaborado por: Xiomara Pico Parra
Cargo: Profesional SST
Fecha de elaboración: 31/07/2025

3.1. Capacitación del Personal

Durante el periodo reportado, se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones dirigidas al personal de obra:

- Uso eficiente y obligatoria de los Elementos de Protección Personal (EPP), realizada el 07 de julio de 2025
- Socialización de los riesgos y peligros identificados en las actividades, ejecutada el día 14 de julio.
- Reconocimiento de rutas y salidas de emergencia, realizada el día 22 de julio de 2025
- Cuidado de manos, ejecutada el día 28 de julio de 2025

Estas capacitaciones tienen como propósito reforzar la cultura de autocuidado, identificar condiciones inseguras y garantizar una evacuación segura en caso de emergencia. Se capacitaron un total de 8 trabajadores, y se cuenta con listas de asistencia y soportes de las presentaciones utilizadas.

3.2. Pagos de Seguridad Social

Se verificó el cumplimiento en el pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) del personal vinculado a la obra. Todos los trabajadores se encuentran afiliados y con aportes al día, conforme a la normatividad vigente.

Como evidencia del cumplimiento, se adjuntan las afiliaciones del personal vinculado en los frentes de obra de Fonseca, San Juan y Villanueva, debidamente organizadas y validadas con base en los documentos de soporte.

3.3. Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)

Durante el periodo del informe, se realizó la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores, de acuerdo con los riesgos presentes en las actividades desarrolladas en los frentes de obra de Fonseca, San Juan y Villanueva.

Los elementos entregados fueron:

- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Guantes de carnaza.
- Gafas de seguridad.
- Camisa de dotación manga larga.
- Botas con puntera de seguridad.

La entrega se realizó mediante acta firmada por cada trabajador, como evidencia del cumplimiento. La distribución del EPP se efectuó antes del inicio de labores en cada frente de trabajo, con verificación del uso correcto durante las inspecciones en campo. (se adjunta registros)

3.4. Accidentalidad

Durante el periodo evaluado, no se presentaron reportes de incidentes, accidentes de trabajo ni enfermedades laborales en los frentes de obra de Fonseca, San Juan y Villanueva.

Se continúa promoviendo una cultura preventiva a través del uso adecuado de EPP, el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos y la supervisión constante en campo para garantizar condiciones de trabajo seguras.

3.5. Inducciones del Personal

Durante el periodo del informe, se realizaron procesos de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo a 11 colaboradores vinculados a los frentes de obra de Fonseca, San Juan y Villanueva.

Las inducciones incluyeron todos los temas contemplados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), tales como: normatividad básica,

identificación de peligros, uso adecuado de EPP, manejo de emergencias, reportes de condiciones inseguras, entre otros. (Se adjunta evidencia)

Adicionalmente, se aplicó una evaluación al finalizar la inducción para verificar la eficacia del proceso formativo, obteniendo resultados satisfactorios en la comprensión de los temas por parte del personal.

Trabajador	Fecha de realización	Inducción	Reinducción
Fabian Alberto Nieto Martínez	07/07/2025	x	
Rubén Augusto Cuadrado Balcázar	15/07/2025	x	
Luis Manuel Manjares Aroca	07/07/2025	x	
Efrén francisco Ramírez Álvarez	15/07/2025	x	
Rubén Ariza Rodríguez	07/07/2025	x	
Ismael Benalcázar Baquero	07/07/2025	x	
Juan Daniel Mindiola Mejía	07/07/2025	x	
José Gregorio Manjarrez Aroca	07/07/2025	x	
Morela S. Marulanda Figueroa	07/07/2025	x	
Juan E. Marulanda Figueroa	07/07/2025	x	
Hansel Serrano	07/07/2025	x	

3.6. Actividades del Plan de Trabajo SG-SST

Durante el periodo evaluado, se ejecutaron 16 de las 16 actividades programadas en el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), cumpliendo con el 100% de las metas establecidas.

Las actividades desarrolladas estuvieron orientadas a la prevención de riesgos laborales, el fortalecimiento de la cultura de seguridad, la mejora continua y el cumplimiento normativo. Se dejaron los respectivos registros de ejecución y seguimiento en los formatos establecidos por la organización.

3.7. Manejo de Residuos

Durante el periodo del informe, se realizó la gestión de residuos generados por actividades de demolición en los frentes de obra de Fonseca, San Juan y Villanueva.

Se llevaron a cabo acciones de recolección, almacenamiento y disposición adecuada de los materiales y de los residuos generados por el personal, para ellos se cuenta con el punto ecológico para disposición adecuada de los residuos ordinarios, aprovechables y no aprovechables.

3.8. Inspección de Equipos y Locativas

Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes inspecciones en los frentes de obra de Fonseca, San Juan y Villanueva:

- Inspecciones locativas: Se evaluaron condiciones de orden, limpieza, almacenamiento de materiales, señalización básica y delimitación de áreas.
- Inspección preoperacional del martillo demoledor: Se aplicó el formato de revisión diaria para garantizar el correcto estado mecánico y eléctrico del equipo antes de su operación.

Las observaciones derivadas de estas inspecciones fueron registradas en los formatos establecidos y se gestionaron las acciones correctivas correspondientes para mantener condiciones seguras.

3.9. Gestión de Elementos para la Respuesta a Emergencias

Durante el periodo de evaluación, se verificó la disponibilidad de los elementos básicos para la atención de emergencias en los frentes de obra, los cuales incluyen botiquín de primeros auxilios dotado con insumos esenciales (gasas, antisépticos, analgésicos, vendas, guantes de látex, entre otros) y camilla rígida para inmovilización y traslado en caso de incidentes. Estos recursos se encuentran ubicados en un lugar de fácil acceso, debidamente señalizado, y fueron objeto de inspección mensual por parte del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de asegurar su correcto estado, completitud y vigencia, en cumplimiento con los lineamientos del SG-SST y la normatividad legal vigente.

3.10. ATS y Permisos de Trabajo

Durante el desarrollo de las actividades en los frentes de obra, se elaboraron y socializaron los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para cada tarea crítica identificada. Estos documentos incluyeron la descripción de las actividades, los riesgos asociados y las medidas de control aplicables, promoviendo una ejecución segura del trabajo.


No fue necesario emitir permisos de trabajo, ya que no se realizaron tareas de alto riesgo como trabajo en alturas, espacios confinados, excavaciones profundas o trabajos en caliente durante el periodo evaluado.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

Capacitación del Personal



Capacitación de Personal




Elementos de emergencia



Entrega de EPP



Registro de actividades



Inspección de herrramientas



Almacenamiento temporal de escombros



Punto ecológico



Verificación de actividades



Verificación de actividades



5. CONCLUSIONES

1. Se logró el cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del SG-SST, lo cual evidencia una adecuada planificación y seguimiento de las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en los frentes de obra de Fonseca, San Juan y Villanueva.
2. No se presentaron accidentes, incidentes ni enfermedades laborales durante el periodo evaluado, reflejando la efectividad de las medidas de prevención implementadas y del acompañamiento en campo.
3. Se mantuvo un control constante sobre el estado de los equipos, las condiciones locativas y la dotación del personal, garantizando un entorno seguro mediante inspecciones, entrega de EPP y aplicación de ATS.
4. Se continúa fortaleciendo la cultura preventiva en el personal vinculado, mediante inducciones, capacitaciones y sensibilización sobre los riesgos laborales, lo cual ha contribuido al compromiso y la participación activa de los trabajadores en la gestión de su propia seguridad.

Fin del documento

Responsable del informe	**XIOMARA PICO**
Cargo	Profesional en SST
Firma	

ANEXOS

INFORME DE OBRA
01 julio al 02 de agosto del 2025.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LA GUAJIRA

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURIDICCION, CON LA EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CONTRATO Nro: PN DEGUA SA MC 27-6-10013-25 del 26 de junio del 2025
MARFIG SAS

Cra. 18D No. 49-146 Torre 16 Apto 401 – Conjunto Residencial Entresierras
marfig2010@gmail.com – marfig@outlook.com
Teléfonos: (035) 5871573 - 3205469401
Valledupar, Cesar - Colombia

Tabla de contenido

Tabla de contenido..... 2
1. INTRODUCCIÓN 2
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3
3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 3
4. RELACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO 3
5. UBICACIÓN DEL PROYECTO..... 4
6. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO..... 5
7. RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO 7
8. RESUMEN AVANCE DE OBRA 9
..... 58

Cra. 18D No. 49-146 Torre 16 Apto 401 - Conjunto Residencial Entresierras
marfig2010@gmail.com - marfig@outlook.com
Teléfonos: (035) 5871573 - 3205469401
Valledupar, Cesar - Colombia

1. INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se presenta el informe mensual número uno del contrato de obra No. PN DEGUA SA MC 27-6-10013-25 del 26 de junio del 2025 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE contrato suscrito entre el Departamento de Policía Guajira y MARFIG SAS, derivado del proceso de contratación realizado por la modalidad abreviada de menor cuantía PN DEGUA SA MC 003 2025.

Durante la ejecución del contrato se ejecutaron actividades de obra en los frentes de trabajo de la estación de Policía San Juan, la Estación de Policía Villanueva y la vivienda en Fonseca, hasta la fecha no se han realizado adiciones presupuestales o prórrogas al contrato de obra.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

La entidad policial realiza este proceso de mantenimiento con el fin de mejorar la funcionalidad, prolongar la vida útil de los espacios, resolver de manera pronta y adecuada las necesidades de los agentes de policías.

Dentro de la contratación se ejecutarán los trabajos necesarios para la culminación de las adecuaciones a la infraestructura física interna contratadas por la entidad.

3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Ciudad y fecha:	Riohacha D.E.T y C, 15 de agosto de 2025.
Unidad Contratante:	DEGUA
Contrato No.	PN DEGUA SA MC 27-6-10013-25.
Fecha suscripción contrato:	24/06/2025.
Objeto del contrato:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
Lugar de ejecución de la obra:	Estación de Policía Villanueva. Estación de Policía San Juan Vivienda Fiscal Fonseca
Contratista:	MARFIG S.A.S - JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
NIT del contratista:	900.488.808-3
Fecha del acta de inicio:	01/07/2025

Plazo de ejecución:	Noventa (90) calendario.
Nombre del Interventor del contrato:	No aplica para este contrato.
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Teniente EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR Jefe Regional de Infraestructura
Valor del contrato:	Mil trecientos setenta y cinco millones ochocientos cuarenta mil pesos ($1.375.840.000,00)
Adición No. 1.	No aplica
Fecha de Suspensión del contrato:	No aplica
Fecha de Reiniciación:	No aplica
Valor total del contrato:	Mil trecientos setenta y cinco millones ochocientos cuarenta mil pesos ($1.375.840.000,00)
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI__X__ Entrega Total: Si__N/A__
Forma de Pago:	La Policía Nacional – DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagará según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas actas parciales de mantenimiento, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial estimado.
Observaciones:	Se adelantaron las facturaciones de las actividades preliminares así mismo se realizaron visitas en sitio por parte de la supervisión técnica a fin de verificar avance de las obras.

4. RELACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO


1. Confirmación o verificación de Pólizas según contrato: compañía "ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL", se ajusta a lo requeridos.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato 20%	$ 275.168.000,00	24/06/2025	30/01/2027
Calidad del servicio 30%	$ 67.792.000,00	24/06/2025	30/01/2029
Estabilidad y calidad de la obra.	$ 412.752.000,00	24/06/2025	30/01/2029
Pagos de salarios, prestaciones sociales 5%	$ 68.792.000,00	24/06/2025	30/01/2029
Responsabilidad civil extracontractual.	$ 284.700.000,00	24/06/2025	30/09/2025


5. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto en ejecución se desarrolla en Riohacha departamento de La Guajira, en las sedes de Estación de Policía San Juan, estación de policía Villanueva, vivienda fiscal en Fonseca, subestación de Policía Nazareth (Uribia) y el comando del Departamento de Policía en Riohacha.


GUAJIRA



RIOHACHA




SAN JUAN DEL CESAR



FONSECA




VILLANUEVA



Cra. 18D No. 49-146 Torre 16 Apto 401 – Conjunto Residencial Entresierras
marfig2010@gmail.com – marfig@outlook.com
Teléfonos: (035) 5871573 - 3205469401
Valledupar, Cesar - Colombia

NAZARETH



6. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha se han emitido tres facturas correspondientes al corte número uno con sus respectivas actas de recepción detallada de la actividad y memorias de actividades, en el siguiente cuadro se resume la información financiera del contrato:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($1.375.840.000,00) MONEDA LEGAL
ADICIÓN PRESUPUESTAL	No aplica
CORTE 1	
Acta de cobro No. 1 (Villanueva)	Cuarenta millones cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho pesos con veintidós centavos () $40.465.288,22
Acta de cobro No. 2 (San Juan del Cesar)	Doscientos siete millones ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con cinco centavos ($207.839.442,05)
Acta de cobro No. 3 (Fonseca)	Veintisiete millones cincuenta y nueve mil trecientos nueve pesos con ochenta y cuatro centavos ($27.059.309,84)
Total facturado	Doscientos setenta y cinco millones trecientos sesenta y cuatro mil cuarenta pesos con once centavos (**$ 275.364.040,11**)

7. RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Semana 1, del 01 al 10 de julio 2025, visita de diagnósticos y presupuestos.

Semana 2, del 11 al 18 de julio 2025, Se hacen desmontes de elementos de carpintería, demolición de muros en zonas indicadas, desmonte de carpintería en madera, desmonte de enchapes, desmonte de cielo raso.


SAN JUAN



VILLANUEVA



FONSECA



Semana 3, del 19 al 25 de julio 2025, en esta semana se hace desmonte redes eléctricas, sondeo de redes hidrosanitarias, desmonte de luminarias, desmonte de aparatos sanitarios, desmonte alistado de pisos.

SAN JUAN







VILLANUEVA



FONSECA




Cra. 18D No. 49-146 Torre 16 Apto 401 – Conjunto Residencial Entresierras
marfig2010@gmail.com – marfig@outlook.com
Teléfonos: (035) 5871573 - 3205469401
Valledupar, Cesar - Colombia

Semana 4, del 26 al 02 de agosto 2025, durante esta semana se realizaron reposición e instalación de andenes, instalación de pañete impermeabilizado, instalación de enchape de pared y piso, reposición e instalación de redes eléctricas.

SAN JUAN



FONSECA





8. RESUMEN AVANCE DE OBRA

No.	UNIDAD	VALOR	ACTA 1		PENDIENTE	
			FACTURADO		FACTURAR	
1	Urumita	$ 210.000.000,00	20,00%	$ 42.000.000,00	80,00%	$ 168.000.000,00
2	Comando	$ 235.840.000,00	0,00%	$ -	100,00%	$ 235.840.000,00
3	San Juan	$ 850.000.000,00	25,00%	$ 212.500.000,00	75,00%	$ 637.500.000,00
4	Fonseca	$ 80.000.000,00	30,00%	$ 24.000.000,00	70,00%	$ 56.000.000,00
		$ 1.375.840.000,00	**20,25%**	**$ 278.500.000,00**	**79,76%**	**$ 1.097.340.000,00**

Atentamente,

MARFIG INGENIERÍA S.A.S
NIT: 900.488.808-3
JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.082.842.612 de Santa Marta
No. Matricula Profesional: 08202 – 196599 ATL

CAPACITACIONES

MarFig	FORMATO DE ASISTENCIA	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-015
		Fecha: Junio 23 de 2022
		Versión: 001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Fonseca, San Juan, Villanueva	Estación Policía / Casa Física	07	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA	
Inducción - Reinducción	
Charla de seguridad	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación especifica al cargo	
Otra	

TITULO DE LA CAPACITACIÓN

Uso eficiente y obligatorio de los Elementos de Protección Personal. (EPP).

OBJETIVO

Garantizar la protección Física de los trabajadores Frente a los riesgos que se presenten, minimizando accidentes.

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Ruben cuadrado	1121333629	Alumno	Ruben
2	EFrain Ramirez	17974790	Ayudante	EFrain
3	Ruben Arica	1010 015 955	Oficial	Ruben
4	Luis manuel	17959446	ayudante	Luis manuel
5	Juan Daniel Mindiola Mella	100 6790109	ayudante	
6	JOSE	1120738269	Ayudante	Jose gr
7	Ismael bengkazar	1193431982	ayudante	Ismael b.
8	Fabian Nieto	1119816891	Encargado	FabianN.
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Merla Mardanda Figueroa	

MarFig	FORMATO DE ASISTENCIA	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-015
		Fecha: Junio 23 de 2022
		Versión: 001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Fonseca, San Juan, Villanueva	Estacion Policia, casa Fisca	14	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TITULO DE LA CAPACITACIÓN
Inducción - Reinducción		Socialización de los riesgos y peligros identificados en las actividades.
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		OBJETIVO
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		Dar a conocer los peligros y cuales son los riesgos fisica-quimicos-Biologicos entre otros a los que estan expuestos.
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Ruben cuadrado	1121333 629	AYUNTE	Ruben
2	Efrain Ramirez	17974790	Ayudante	Efrain
3	Ruben Arica	1010015955	oficial	Ruben
4	Jose	1120738262	AYU	Jose Etc
5	Juan Daniel Mindida, Maria	1006790109	Ayudante	Juan Daniel
6	Luis manuel	17959446	Ayudante	Luis manuel
7	FABIAN NIETO M.	1119816891	Encargado	FABIAN N.
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Morela Mardauda Figueroa	

MARFIG	FORMATO DE ASISTENCIA	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-015
		Fecha: Junio 23 de 2022
		Versión: 001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio San Juan de Arama, Puerto Esperanza	Estación Policía/casa fiscal	22	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TITULO DE LA CAPACITACIÓN
Inducción - Reinducción		Identificación Salida emergencia
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		OBJETIVO
Seminario / Taller / Curso		Sensibilizar al personal de obra, de la importancia de prevenir el riesgo dentro de la estación Policial
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Fabian Nieto	1119816891	Encargado	FABIAN N.
2	Ruben Cuadrado	1121333629	Ayudante	Ruben Cuadrado
3	Efrain Ramirez	17974790	Ayudante	
4	Luis manuel	1795911146	Ayudante	
5	Juan Daniel Mendoza Mejia	1006790109	Ayudante	
6	JOSE	1120732262	AYU	JOSE GIO
7	Ruben Arica	1010015955	Oficial	Ruben Arica
8	Ismdal benalcazar	1193431882	Ayudante	Ismdal B.
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Morela Maroland F.	Firma:

MarFig	FORMATO DE ASISTENCIA	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-015
		Fecha: Junio 23 de 2022
		Versión: 001
		Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio, San Juan, Fosaca	Estación Policía	28	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TITULO DE LA CAPACITACIÓN
Inducción - Reinducción		Cuidado de manos.
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		OBJETIVO
Capacitación especifica al cargo		Concientizar al personal sobre la importancia del cuidado de manos y el uso adecuado de los epp para prevenir lesiones.
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	FABIAN NIETO	1119816891	ENCARGADO	FABIAN T.
2	Efren Ramirez	17974792	Ayudante	Efren R.
3	Ruben Cuadrado	1121333629	Ayudante	Ruben C.
4	Jose Grogiro	1120738226	Ayudante	Josegro
5	Juan Daniel Mendiola	1006790109	Ayudante	Juan Daniel
6	Luis Manuel	1795944[illegible]	Ayudante	Luis M.
7	Ruben Alberto Ariza	1010015955	OFICIAL	Ruben A.
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Maria Marcolindo F.	

Scanned with CamScanner

INDUCCIONES

MARFIG	ACTA DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-026
		Fecha: 26 de julio 2022
		Versión: 001
		Página 1 de 1

INDUCCIÓN ✓ **RE INDUCCIÓN** _____

Yo. Josegregito, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1127382286 expedida en San Jcar hago constar que el día 7 del mes Julio del año _____ recibí durante 1 horas, la inducción o Re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para laborar.

Manifiesto que recibí información sobre:

1. Generalidades del **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
2. Misión, Visión de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
3. Ciclo PHVA.
4. Políticas de la organización (Política en SST, Política de NO alcohol, tabaco y Sustancias Psicoactivas, Política de Prevención de Acoso laboral).
5. Objetivos del sistema de gestión.
6. Derechos y deberes de los trabajadores frente a SST
7. Funciones y responsabilidades inherentes al cargo a seguridad y salud en el trabajo
8. Organigrama de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
9. Reglamento Interno de Trabajo.
10. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
11. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
12. Identificación de Peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles.
13. Peligros inherentes al cargo, Aspectos e Impactos ambientales
14. Procedimientos seguros que aplican para el desempeño del cargo.
15. Uso, almacenamiento y mantenimiento de elementos de protección personal.
16. Plan de emergencia.
17. Accidentes de Trabajo concepto y reporte de los incidentes/accidentes e Investigación de incidentes y accidentes.
18. Enfermedad Laboral
19. Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, funciones e integrantes.
20. Vigía en convivencia Laboral, concepto, funciones e integrantes; Ley 1010 de 2006 (Acoso laboral)
21. Sanciones por incumplimiento de cláusulas del contrato y/o del Reglamento Interno de Trabajo.
22. Disposición correcta de Residuos Sólidos.

Y me comprometo a cumplir a cabalidad con lo anteriormente mencionado y a realizar un trabajo seguro que permita el mejoramiento continuo de la empresa en el desarrollo de sus actividades.

Josegregito

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DE RESPONSABLE DE SST

MARFIG	ACTA DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-026
		Fecha: 26 de julio 2022
		Versión: 001
		Página 1 de 1

INDUCCIÓN ✓ **RE INDUCCIÓN** _____

Yo, Efren Ramirez, identificado(a) con cédula de ciudadania No 17974792 expedida en Valledupar hago constar que el dia 15 del mes 07 del año 2025 recibi durante _____ horas, la inducción o Re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para laborar.

Manifiesto que recibí información sobre:

1. Generalidades del **MARFIG Ingenieria S.A.S.**
2. Misión, Visión de **MARFIG Ingenieria S.A.S.**
3. Ciclo PHVA
4. Politicas de la organización (Política en SST, Política de NO alcohol, tabaco y Sustancias Psicoactivas, Política de Prevención de Acoso laboral)
5. Objetivos del sistema de gestión.
6. Derechos y deberes de los trabajadores frente a SST
7. Funciones y responsabilidades inherentes al cargo a seguridad y salud en el trabajo
8. Organigrama de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
9. Reglamento Interno de Trabajo.
10. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
11. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
12. Identificación de Peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles.
13. Peligros inherentes al cargo, Aspectos e Impactos ambientales
14. Procedimientos seguros que aplican para el desempeño del cargo.
15. Uso, almacenamiento y mantenimiento de elementos de protección personal.
16. Plan de emergencia.
17. Accidentes de Trabajo concepto y reporte de los incidentes/accidentes e Investigación de incidentes y accidentes.
18. Enfermedad Laboral
19. Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, funciones e integrantes.
20. Vigía en convivencia Laboral, concepto, funciones e integrantes; Ley 1010 de 2006 (Acoso laboral)
21. Sanciones por incumplimiento de cláusulas del contrato y/o del Reglamento Interno de Trabajo.
22. Disposición correcta de Residuos Sólidos.

Y me comprometo a cumplir a cabalidad con lo anteriormente mencionado y a realizar un trabajo seguro que permita el mejoramiento continuo de la empresa en el desarrollo de sus actividades.

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DE RESPONSABLE DE SST

MARFIG	ACTA DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST CODIGO: FT-SST-026 Fecha: 26 de julio 2022 Versión: 001 Página 1 de 1

INDUCCIÓN ✓ **RE INDUCCIÓN**

Yo. Ismael benalcazar, identificado(a) con cédula de ciudadania No. 1193431832 expedida en Fonseca hago constar que el dia 07 del mes Julio del año 2025 recibí durante 1 horas, la inducción o Re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para laborar.

Manifiesto que recibí información sobre:

1. Generalidades del **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
2. Misión, Visión de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
3. Ciclo PHVA.
4. Politicas de la organización (Politica en SST, Política de NO alcohol, tabaco y Sustancias Psicoactivas, Politica de Prevención de Acoso laboral).
5. Objetivos del sistema de gestión.
6. Derechos y deberes de los trabajadores frente a SST
7. *Funciones y responsabilidades inherentes al cargo a seguridad y salud en el trabajo*
8. Organigrama de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
9. Reglamento Interno de Trabajo.
10. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
11. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
12. Identificación de Peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles.
13. Peligros inherentes al cargo, Aspectos e Impactos ambientales
14. Procedimientos seguros que aplican para el desempeño del cargo.
15. Uso, almacenamiento y mantenimiento de elementos de protección personal.
16. Plan de emergencia.
17. Accidentes de Trabajo concepto y reporte de los incidentes/accidentes e Investigación de incidentes y accidentes.
18. Enfermedad Laboral
19. Vigia en Seguridad y Salud en el Trabajo, funciones e integrantes.
20. Vigia en convivencia Laboral, concepto, funciones e integrantes; Ley 1010 de 2006 (Acoso laboral)
21. Sanciones por incumplimiento de cláusulas del contrato y/o del Reglamento Interno de Trabajo.
22. Disposición correcta de Residuos Sólidos.

Y me comprometo a cumplir a cabalidad con lo anteriormente mencionado y a realizar un trabajo seguro que permita el mejoramiento continuo de la empresa en el desarrollo de sus actividades.

Ismael benalcazar
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DE RESPONSABLE DE SST

MarFig	ACTA DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-026
		Fecha: 26 de julio 2022
		Versión: 001
		Página 1 de 1

INDUCCIÓN ✓ **RE INDUCCIÓN** ____

Yo. Fabian A. Nieto M, identificado(a) con cédula de ciudadania No. 1119816891 expedida en La Jagua de Ibirico hago constar que el dia 07 del mes Julio del año 2025 recibí durante 1 horas, la inducción o Re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para laborar.

Manifiesto que recibí información sobre:

1. Generalidades del **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
2. Misión, Visión de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
3. Ciclo PHVA.
4. Políticas de la organización (Política en SST, Política de NO alcohol, tabaco y Sustancias Psicoactivas, Política de Prevención de Acoso laboral).
5. Objetivos del sistema de gestión.
6. Derechos y deberes de los trabajadores frente a SST
7. Funciones y responsabilidades inherentes al cargo a seguridad y salud en el trabajo
8. Organigrama de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
9. Reglamento Interno de Trabajo.
10. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
11. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
12. Identificación de Peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles.
13. Peligros inherentes al cargo, Aspectos e Impactos ambientales
14. Procedimientos seguros que aplican para el desempeño del cargo.
15. Uso, almacenamiento y mantenimiento de elementos de protección personal.
16. Plan de emergencia.
17. Accidentes de Trabajo concepto y reporte de los incidentes/accidentes e Investigación de incidentes y accidentes.
18. Enfermedad Laboral
19. Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, funciones e integrantes.
20. Vigía en convivencia Laboral, concepto, funciones e integrantes; Ley 1010 de 2006 (Acoso laboral)
21. Sanciones por incumplimiento de cláusulas del contrato y/o del Reglamento Interno de Trabajo.
22. Disposición correcta de Residuos Sólidos.

Y me comprometo a cumplir a cabalidad con lo anteriormente mencionado y a realizar un trabajo seguro que permita el mejoramiento continuo de la empresa en el desarrollo de sus actividades.

FABIAN NIETO M
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DE RESPONSABLE DE SST

MARFIG	ACTA DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-026
		Fecha: 26 de julio 2022
		Versión: 001
		Página 1 de 1

INDUCCIÓN ✓ **RE INDUCCIÓN** _____

Yo, Juan Daniel Mendiola Mejia, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1006790104 expedida en San Juan del Cesar hago constar que el día 7 del mes Julio del año 2023 recibí durante 1 horas, la inducción o Re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para laborar.

Manifiesto que recibí información sobre:

1. Generalidades del **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
2. Misión, Visión de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
3. Ciclo PHVA.
4. Políticas de la organización (Política en SST, Política de NO alcohol, tabaco y Sustancias Psicoactivas, Política de Prevención de Acoso laboral).
5. Objetivos del sistema de gestión.
6. Derechos y deberes de los trabajadores frente a SST
7. *Funciones y responsabilidades inherentes al cargo a seguridad y salud en el trabajo*
8. Organigrama de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
9. Reglamento Interno de Trabajo.
10. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
11. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
12. Identificación de Peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles.
13. Peligros inherentes al cargo, Aspectos e Impactos ambientales
14. Procedimientos seguros que aplican para el desempeño del cargo.
15. Uso, almacenamiento y mantenimiento de elementos de protección personal.
16. Plan de emergencia.
17. Accidentes de Trabajo concepto y reporte de los incidentes/accidentes e Investigación de incidentes y accidentes.
18. Enfermedad Laboral
19. Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, funciones e integrantes.
20. Vigía en convivencia Laboral, concepto, funciones e integrantes; Ley 1010 de 2006 (Acoso laboral)
21. Sanciones por incumplimiento de cláusulas del contrato y/o del Reglamento Interno de Trabajo.
22. Disposición correcta de Residuos Sólidos.

Y me comprometo a cumplir a cabalidad con lo anteriormente mencionado y a realizar un trabajo seguro que permita el mejoramiento continuo de la empresa en el desarrollo de sus actividades.

Juan Daniel

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DE RESPONSABLE DE SST

MarFig	ACTA DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-026
		Fecha: 26 de julio 2022
		Versión: 001
		Página 1 de 1

INDUCCIÓN ✓ **RE INDUCCIÓN** _____

Yo, Ruben Ariza Rodriguez identificado(a) con cédula de ciudadanía No 1010015955 expedida en El Molino hago constar que el día 07 del mes Julio del año 2025 recibí durante 1 horas, la inducción o Re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para laborar.

Manifiesto que recibí información sobre:

1. Generalidades del **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
2. Misión, Visión de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
3. Ciclo PHVA.
4. Políticas de la organización (Política en SST, Política de NO alcohol, tabaco y Sustancias Psicoactivas, Política de Prevención de Acoso laboral).
5. Objetivos del sistema de gestión.
6. Derechos y deberes de los trabajadores frente a SST
7. *Funciones y responsabilidades inherentes al cargo a seguridad y salud en el trabajo*
8. Organigrama de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
9. Reglamento Interno de Trabajo.
10. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
11. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
12. Identificación de Peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles.
13. Peligros inherentes al cargo, Aspectos e Impactos ambientales
14. Procedimientos seguros que aplican para el desempeño del cargo.
15. Uso, almacenamiento y mantenimiento de elementos de protección personal.
16. Plan de emergencia.
17. Accidentes de Trabajo concepto y reporte de los incidentes/accidentes e Investigación de incidentes y accidentes.
18. Enfermedad Laboral
19. Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, funciones e integrantes.
20. Vigía en convivencia Laboral, concepto, funciones e integrantes; Ley 1010 de 2006 (Acoso laboral)
21. Sanciones por incumplimiento de cláusulas del contrato y/o del Reglamento Interno de Trabajo.
22. Disposición correcta de Residuos Sólidos.

Y me comprometo a cumplir a cabalidad con lo anteriormente mencionado y a realizar un trabajo seguro que permita el mejoramiento continuo de la empresa en el desarrollo de sus actividades.

Ruben Ariza
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DE RESPONSABLE DE SST

Cra. 18D No. 49-146 Torre 16 Apto 401 – Conjunto Residencial Entresierros
marfig2010@gmail.com – marfig@outlook.com
Teléfonos: (035) 5871573 3205469401
Valledupar, Cesar - Colombia

MARFIG	ACTA DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FT-SST-026 Fecha: 26 de julio 2022 Versión: 001 Página 1 de 1

INDUCCIÓN ✓ **RE INDUCCIÓN** _____

Yo, Ruben cuadrado, identificado(a) con cédula de ciudadanía No 1123336294 expedida en Villanueva hago constar que el día 15 del mes Oct del año 2025 recibí durante 1 horas, la inducción o Re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para laborar.

Manifiesto que recibí información sobre:

1. Generalidades del **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
2. Misión, Visión de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
3. Ciclo PHVA.
4. Políticas de la organización (Política en SST, Política de NO alcohol, tabaco y Sustancias Psicoactivas, Política de Prevención de Acoso laboral).
5. Objetivos del sistema de gestión.
6. Derechos y deberes de los trabajadores frente a SST
7. Funciones y responsabilidades inherentes al cargo a seguridad y salud en el trabajo
8. Organigrama de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
9. Reglamento Interno de Trabajo.
10. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
11. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
12. Identificación de Peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles.
13. Peligros inherentes al cargo, Aspectos e Impactos ambientales
14. Procedimientos seguros que aplican para el desempeño del cargo.
15. Uso, almacenamiento y mantenimiento de elementos de protección personal.
16. Plan de emergencia.
17. Accidentes de Trabajo concepto y reporte de los incidentes/accidentes e Investigación de incidentes y accidentes.
18. Enfermedad Laboral
19. Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, funciones e integrantes.
20. Vigía en convivencia Laboral, concepto, funciones e integrantes; Ley 1010 de 2006 (Acoso laboral)
21. Sanciones por incumplimiento de cláusulas del contrato y/o del Reglamento Interno de Trabajo.
22. Disposición correcta de Residuos Sólidos.

Y me comprometo a cumplir a cabalidad con lo anteriormente mencionado y a realizar un trabajo seguro que permita el mejoramiento continuo de la empresa en el desarrollo de sus actividades.

Ruben cuadrado

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DE RESPONSABLE DE SST

Scanned with CamScanner

MARFIG	ACTA DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-026
		Fecha: 26 de julio 2022
		Versión: 001
		Página 1 de 1

INDUCCIÓN ✓ **RE INDUCCIÓN** _____

Yo, Luis manuel _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17959446 expedida en Fonseca hago constar que el día 7 del mes Julio del año 2025 recibí durante 1 horas, la inducción o Re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para laborar.

Manifiesto que recibí información sobre:

1. Generalidades del **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
2. Misión, Visión de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
3. Ciclo PHVA.
4. Políticas de la organización (Política en SST, Política de NO alcohol, tabaco y Sustancias Psicoactivas, Política de Prevención de Acoso laboral).
5. Objetivos del sistema de gestión.
6. Derechos y deberes de los trabajadores frente a SST
7. Funciones y responsabilidades inherentes al cargo a seguridad y salud en el trabajo
8. Organigrama de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
9. Reglamento Interno de Trabajo.
10. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
11. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
12. Identificación de Peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles.
13. Peligros inherentes al cargo, Aspectos e Impactos ambientales
14. Procedimientos seguros que aplican para el desempeño del cargo.
15. Uso, almacenamiento y mantenimiento de elementos de protección personal.
16. Plan de emergencia.
17. Accidentes de Trabajo concepto y reporte de los incidentes/accidentes e Investigación de incidentes y accidentes.
18. Enfermedad Laboral
19. Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, funciones e integrantes.
20. Vigía en convivencia Laboral, concepto, funciones e integrantes; Ley 1010 de 2006 (Acoso laboral)
21. Sanciones por incumplimiento de cláusulas del contrato y/o del Reglamento Interno de Trabajo.
22. Disposición correcta de Residuos Sólidos.

Y me comprometo a cumplir a cabalidad con lo anteriormente mencionado y a realizar un trabajo seguro que permita el mejoramiento continuo de la empresa en el desarrollo de sus actividades.

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DE RESPONSABLE DE SST

Cra. 18D No. 49-146 Torre 16 Apto 401 – Conjunto Residencial Entresierras
marfig2010@gmail.com - marfig@outlook.com
Teléfonos: (035) 5871573 3205469401
Valledupar, Cesar - Colombia

Scanned with CamScanner

MarFig	ACTA DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-026
		Fecha: 26 de julio 2022
		Versión: 001
		Página 1 de 1

INDUCCIÓN ✓ **RE INDUCCIÓN** _____

Yo, Hansel Serrano identificado(a) con cédula de ciudadania No. 1062856481 expedida en Santa Marta hago constar que el dia 07 del mes Julio del año 2025 recibí durante 1 horas, la inducción o Re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para laborar.

Manifiesto que recibí información sobre:

1. Generalidades del **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
2. Misión, Visión de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
3. Ciclo PHVA.
4. Políticas de la organización (Política en SST, Política de NO alcohol, tabaco y Sustancias Psicoactivas, Política de Prevención de Acoso laboral).
5. Objetivos del sistema de gestión.
6. Derechos y deberes de los trabajadores frente a SST
7. Funciones y responsabilidades inherentes al cargo a seguridad y salud en el trabajo
8. Organigrama de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
9. Reglamento Interno de Trabajo.
10. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
11. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
12. Identificación de Peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles.
13. Peligros inherentes al cargo, Aspectos e Impactos ambientales
14. Procedimientos seguros que aplican para el desempeño del cargo.
15. Uso, almacenamiento y mantenimiento de elementos de protección personal.
16. Plan de emergencia.
17. Accidentes de Trabajo concepto y reporte de los incidentes/accidentes e Investigación de incidentes y accidentes.
18. Enfermedad Laboral
19. Vigia en Seguridad y Salud en el Trabajo, funciones e integrantes.
20. Vigia en convivencia Laboral, concepto, funciones e integrantes; Ley 1010 de 2006 (Acoso laboral)
21. Sanciones por incumplimiento de cláusulas del contrato y/o del Reglamento Interno de Trabajo.
22. Disposición correcta de Residuos Sólidos.

Y me comprometo a cumplir a cabalidad con lo anteriormente mencionado y a realizar un trabajo seguro que permita el mejoramiento continuo de la empresa en el desarrollo de sus actividades.

Hansel Serrano B

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DE RESPONSABLE DE SST

MarFig	ACTA DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-026
		Fecha: 26 de julio 2022
		Versión: 001
		Página 1 de 1

INDUCCIÓN ✓ **RE INDUCCIÓN** _____

Yo, Marcia S. Mardaudo F. identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 96988380 expedida en Barrancas hago constar que el día 07 del mes Julio del año 2025 recibí durante 1 horas, la inducción o Re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para laborar.

Manifiesto que recibí información sobre:

1. Generalidades del **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
2. Misión, Visión de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
3. Ciclo PHVA.
4. Políticas de la organización (Política en SST, Política de NO alcohol, tabaco y Sustancias Psicoactivas, Política de Prevención de Acoso laboral).
5. Objetivos del sistema de gestión.
6. Derechos y deberes de los trabajadores frente a SST
7. Funciones y responsabilidades inherentes al cargo a seguridad y salud en el trabajo
8. Organigrama de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
9. Reglamento Interno de Trabajo.
10. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
11. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
12. Identificación de Peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles.
13. Peligros inherentes al cargo, Aspectos e Impactos ambientales
14. Procedimientos seguros que aplican para el desempeño del cargo.
15. Uso, almacenamiento y mantenimiento de elementos de protección personal.
16. Plan de emergencia.
17. Accidentes de Trabajo concepto y reporte de los incidentes/accidentes e Investigación de incidentes y accidentes.
18. Enfermedad Laboral
19. Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, funciones e integrantes.
20. Vigía en convivencia Laboral, concepto, funciones e integrantes; Ley 1010 de 2006 (Acoso laboral)
21. Sanciones por incumplimiento de cláusulas del contrato y/o del Reglamento Interno de Trabajo.
22. Disposición correcta de Residuos Sólidos.

Y me comprometo a cumplir a cabalidad con lo anteriormente mencionado y a realizar un trabajo seguro que permita el mejoramiento continuo de la empresa en el desarrollo de sus actividades.

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DE RESPONSABLE DE SST

MarFig	ACTA DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-026
		Fecha: 26 de julio 2022
		Versión: 001
		Página 1 de 1

INDUCCIÓN ✓ **RE INDUCCIÓN** _____

Yo, Joan E. Mardaudo F., identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1082842672 expedida en _____ hago constar que el dia 07 del mes Julio del año 2025 recibí durante 1 horas, la inducción o Re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para laborar.

Manifiesto que recibí información sobre:

1. Generalidades del **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
2. Misión, Visión de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
3. Ciclo PHVA.
4. Políticas de la organización (Política en SST, Política de NO alcohol, tabaco y Sustancias Psicoactivas, Política de Prevención de Acoso laboral).
5. Objetivos del sistema de gestión.
6. Derechos y deberes de los trabajadores frente a SST
7. Funciones y responsabilidades inherentes al cargo a seguridad y salud en el trabajo
8. Organigrama de **MARFIG Ingeniería S.A.S.**
9. Reglamento Interno de Trabajo.
10. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
11. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
12. Identificación de Peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles.
13. Peligros inherentes al cargo, Aspectos e Impactos ambientales
14. Procedimientos seguros que aplican para el desempeño del cargo.
15. Uso, almacenamiento y mantenimiento de elementos de protección personal.
16. Plan de emergencia.
17. Accidentes de Trabajo concepto y reporte de los incidentes/accidentes e Investigación de incidentes y accidentes.
18. Enfermedad Laboral
19. Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, funciones e integrantes.
20. Vigía en convivencia Laboral, concepto, funciones e integrantes; Ley 1010 de 2006 (Acoso laboral)
21. Sanciones por incumplimiento de cláusulas del contrato y/o del Reglamento Interno de Trabajo.
22. Disposición correcta de Residuos Sólidos.

Y me comprometo a cumplir a cabalidad con lo anteriormente mencionado y a realizar un trabajo seguro que permita el mejoramiento continuo de la empresa en el desarrollo de sus actividades.

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DE RESPONSABLE DE SST

INSPECCIONES

MARFIG	PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	SG-SST CODIGO: FT-SST-037-1 FECHA: 22 DE JUNIO 2025 VERSIÓN 001 Pagina 1 de 1

PROYECTO	Mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones adscritas al departamento de Policia	MARCA	MAKITA	MES	JULIO
INSPECCIONADO POR:	Ruben Cuadrado	EMPRESA	MARFIG SAS		

A continuación encontrará varios items a evaluar en cuanto al buen funcionamiento de equipos, por favor coloque visto Bueno (V) si esta en buen funcionamiento y X (equis) si está en mal estado, en caso encontrar de no aplicar (N/A) alguna falla reportar inmediatamente mediante al Responsable SST o su jefe inmediato.

ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
El cable eléctrico y la clavija se encuentran en buen estado sin rupturas, añadiduras en su longitud y es funcional?									✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
El taladro cuenta con sus mangos o agarraderas, esta en buen estado y se encuentra instalado ?									✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
El porta brocas y mandril se encuentra en buen estado y sujeta correctamente la broca?									✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
El interruptor se encuentra completo, en buen estado y funcional?									✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
La carcaza o cuerpo se encuentra en buen estado?									✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
La ventilación del taladro se encuentra despejada para su correcto funcionamiento?									✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
El motor se evidencia buen estado y no se presentan fugas o elementos sueltos, incluido las guardas o mallas de seguridad?									✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
El personal cuenta con los EPP requeridos para la labor?									✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓

APROBADO

OPERADOR	C	NC	OPERADOR	C	NC	OPERADOR	C	NC
1			12 Fabian Nieto	X		23 Fabian Nieto	X	
2			13			24 Fabian Nieto	X	
3			14 Jose G. Manjarrez	X		25 Fabian Nieto	X	
4			15 Jose G. Manjarrez	X		26 Fabian Nieto	X	
5			16 Jose G Manjarrez	X		27		
6			17 Jose G. Manjarrez	X		28		
7			18 Jose G. Manjarrez	X		29 Jose Gregorio	X	
8			19 Jose G Manjarrez	X		30 Jose G. Manjarrez	X	
9			20			31 Jose G. Manjarrez	X	
10 Fabian Nieto	X		21 Fabian Nieto	X				
11 Fabian Nieto	X		22 Fabian Nieto	X				

OBSERVACIONES

ACCION PREVENTIVA O CORRECTIVA

ACCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA DE EJECUCION

MarFig	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE EN CAMPO	SG-SST Código: FT-SST-048 Versión: 001 Fecha: 23/01/2022 Página 1 de 1

Inspección Gerencial: [X] Inspección Periódica: [ ]

Centro de trabajo:	Fecha:	dd	mm	aa	Hora:	Inicio	Fin
San Juan.		22	07	2025		9:30 a.m	10:15am

1. INSPECCIÓN SITIO DE TRABAJO

1.1 SITIO DE TRABAJO/CONDICIONES

Aspecto a evaluar	SC	NC	NA	Observaciones
El área de trabajo está en adecuadas condiciones de orden, aseo y limpieza.	✓			
Areas de trabajo identificadas, señalizadas y/o demarcadas.	✓			
La iluminación del área de trabajo es adecuada.	✓			
Las condiciones climatológicas del área de trabajo son adecuadas.	✓			
Se cuenta con los elementos necesarios y adecuados para el ejercicio de sus funciones.	✓			
Las vías de acceso al área de trabajo se encuentran despejadas, evitando el riesgo de caídas.	✓			
Las herramientas y equipos de trabajo se encuentran en buen estado.	✓			

1.2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Aspecto a evaluar	SC	NC	NA	Observaciones
Los trabajadores saben como actuar ante una emergencia / Primeros auxilios, manejo de equipos contra incendios.	✓			
El trabajador conoce los peligros y aspectos ambientales relacionados con las actividades que desempeña.	✓			
El personal hace uso adecuado y permanente de los elementos de protección personal.	✓			
Se realiza la disposición adecuada de los residuos generados.	✓			
Se presentaron casos de incidentes y/o accidentes de trabajo en el periodo de inspección. (registros e investigaciones oportunas).	✓			
Se proporciona agua potable al personal en un sistema higiénico.	✓			

Convenciones:	SC: Si cumple	NC: No cumple	NA: No aplica

Observaciones

Inspeccionado por:

Tomara Pio Parra	Profesional SST.
Nombre	Cargo

MARFIG	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	SG-SST Código: FT-SST-057 Versión: 001 Fecha: 23/01/2022 Página 1 de 1

FECHA: 24/07/2025

OBRA: Mant. Prev. y correctivo a instalaciones adscritas al Dep. de Policía.

AREA INSPECCIONADA: Frente de Obra Fonseca.

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Ruben Cuadrado.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			X
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			X
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	X		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	X		
3	Se dispone de llaves para golpear	X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	X		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	X		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	X		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	X		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

Ruben Cuadrado
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL SG-SST

MARFIG

INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

SG-SST
CODIGO: FT-SST-061
FECHA: 26/07/2022
VERSIÓN: 001
Pagina 1 de 1

FECHA: 29/07/2025

AREA O PROYECTO: Mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones Adscritas al Dep. Policia.

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Morella Marulanda A. — Xiomara Pico.

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	NS	NP	NQ	1	2	3	4	5
1	Ruben Augusto Cuadrado Balcazar	Maestro	X	X	X	X	X	X	X		X									
2	Efren francisco Ramirez Alvarez	ayudante	X	X	X	X	X	X	X		X									
3	Ruben Ariza Rodriguez	ayudante	X	X	X	X	X	X	X		X									
4	Ismael Benalcazar Baquero	ayudante	X	X	X	X	X	X	X		X									
5	Luis Manuel Manjarez Aroca	ayudante	X	X	X	X	X	X	X		X									
6	Juan Daniel Mindiola Mejía	ayudante	X	X	X	X	X	X	X		X									
7	José Gregorio Manjarrez Aroca	ayudante	X	X	X	X	X	X	X		X									
8		ayudante	X	X	X	X	X	X	X		X									
9																				
10																				

EPP FALTANTE POR PERSONA										
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- PANTALON EN JEAN	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
B- CASCO			
C- GUANTES			2. MOTIVACION
D- BOTAS DE SEGURIDAD			
E- CAMISA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
F- PROTECTORES AUDITIVOS			
G- GAFAS PROTECTORAS			4. MEDIDAS PENDIENTES
H- OTRO			
Cual? _____	M- MALO	NQ- NO QUIERE	5. OTRAS

OBSERVACIONES: todos los trabajadores cumplen con los EPPs

FIRMA _____

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

MARFIG	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	SG-SST	
		CODIGO: FT-SST-017	
		FECHA	Junio 23 de 2022
		VERSIÓN	001
		Pagina 1 de 1	

FECHA	DD	MM	AAAA
	7	7	2025

Nombre quién Recibe:	Ismael Benalcazar Baquero
Documento de Identidad:	1193431882
Proyecto:	Proyecto Fonseca

Con la presente se deja constancia de la entrega de elementos e instrumentos necesarios para la realización de labores con la Empresa MARFIG S.A.S.; dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno de trabajo en su capitulo XVI (Obligaciones especiales para MARFIG S.A.S. y los trabajadores) articulo 53, numeral 2.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Guantes de carnaza	1	PAR
Gafas de seguridad	1	UNIDAD
Casco	1	UNIDAD
Camisa manga larga	2	UNIDAD
Botas de seguridad con puntera	1	PAR

Lo anterior con destino a:

CAMBIO ☐

USO PERSONAL ☑

OBSERVACIONES

De acuerdo a los dispuesto en la Ley 9 de 1979, articulos 122,123 y 124 sobre Elementos de Proteccion Personal, el trabajador se compromete a:
a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual (EPP).
b) Almacenar los Elementos de Protección Personal individual en el lugar dispuesto para ello.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación.
c) Informar al personal encargado de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) cualqueir defecto, anomalía, daño o perdida ocasionada en cualquiera de los EPP.
d) El incumplimiento por parte del trabajador del usos de los EPP individuales suministrados, facultan al empleador para la terminación del vículo o relación laboral por justa causa.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación en la labores para las cuales he sido contratado. Entiendo que como lo dispone el Código Sustantivo del Trabajo, articulo 233, modificado por el articulo 10 de la Ley 11 de 1984, en caso de que no haga uso de los elementos recibidos el empleador quedara eximido de otorgarme la dotación del periodo inmediatamente siguiente.

Ismael benalcazar
Nombre y Firma de quién recibe

Maria Mardaida F.
Nombre y firma de quién entrega

MarFig	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	SG-SST	
		CODIGO: FT-SST-017	
		FECHA	Junio 23 de 2022
		VERSIÓN	001
		Pagina 1 de 1	

FECHA	DD	MM	AAAA
	7	7	2025

Nombre quién Recibe:	Fabian Alberto Nieto Martinez
Documento de Identidad:	1119816891
Proyecto:	Proyecto San Juan- Fonseca y Villanueva

Con la presente se deja constancia de la entrega de elementos e instrumentos necesarios para la realización de labores con la Empresa MARFIG S.A.S.; dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno de trabajo en su capitulo XVI (Obligaciones especiales para MARFIG S.A.S. y los trabajadores) articulo 53, numeral 2.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Guantes de carnaza	1	PAR
Gafas de seguridad	1	UNIDAD
Casco	1	UNIDAD
Camisa manga larga	2	UNIDAD
Botas de seguridad con puntera	1	PAR

Lo anterior con destino a:

CAMBIO ☐

USO PERSONAL ☑

OBSERVACIONES

De acuerdo a los dispuesto en la Ley 9 de 1979, articulos 122,123 y 124 sobre Elementos de Proteccion Personal, el trabajador se compromete a:
a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual (EPP).
b) Almacenar los Elementos de Protección Personal individual en el lugar dispuesto para ello.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación.
c) Informar al personal encargado de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) cualqueir defecto, anomalía, daño o perdida ocasionada en cualquiera de los EPP.
d) El incumplimiento por parte del trabajador del usos de los EPP individuales suministrados, facultan al empleador para la terminación del vículo o relación laboral por justa causa.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación en la labores para las cuales he sido contratado. Entiendo que como lo dispone el Código Sustantivo del Trabajo, articulo 233, modificado por el articulo 10 de la Ley 11 de 1984, en caso de que no haga uso de los elementos recibidos el empleador quedara eximido de otorgarme la dotación del periodo inmediatamente siguiente.

FABIAN NIETO M.
Nombre y Firma de quién recibe

Maria Marulanda F.
Nombre y firma de quién entrega

MarFig	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	SG-SST	
		CODIGO: FT-SST-017	
		FECHA	Junio 23 de 2022
		VERSIÓN	001
		Pagina 1 de 1	

FECHA	DD	MM	AAAA
	7	7	2025

Nombre quién Recibe:	Luis Manuel Manjarez Aroca
Documento de Identidad:	17959446
Proyecto:	Proyecto San Juan

Con la presente se deja constancia de la entrega de elementos e instrumentos necesarios para la realización de labores con la Empresa MARFIG S.A.S.; dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno de trabajo en su capitulo XVI (Obligaciones especiales para MARFIG S.A.S. y los trabajadores) articulo 53, numeral 2.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Guantes de carnaza	1	PAR
Gafas de seguridad	1	UNIDAD
Casco	1	UNIDAD
Camisa manga larga	2	UNIDAD
Botas de seguridad con puntera	1	PAR

Lo anterior con destino a:

CAMBIO ☐

USO PERSONAL ☑

OBSERVACIONES

De acuerdo a los dispuesto en la Ley 9 de 1979, articulos 122,123 y 124 sobre Elementos de Proteccion Personal, el trabajador se compromete a:
a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual (EPP).
b) Almacenar los Elementos de Protección Personal individual en el lugar dispuesto para ello.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación.
c) Informar al personal encargado de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) cualqueir defecto, anomalía, daño o perdida ocasionada en cualquiera de los EPP.
d) El incumplimiento por parte del trabajador del usos de los EPP individuales suministrados, facultan al empleador para la terminación del vículo o relación laboral por justa causa.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación en la labores para las cuales he sido contratado. Entiendo que como lo dispone el Código Sustantivo del Trabajo, articulo 233, modificado por el articulo 10 de la Ley 11 de 1984, en caso de que no haga uso de los elementos recibidos el empleador quedara eximido de otorgarme la dotación del periodo inmediatamente siguiente.

Luis manjarres
Nombre y Firma de quién recibe

Maryoda Mardaudo F.
Nombre y firma de quién entrega

MarFig	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	SG-SST
		CODIGO: FT-SST-017
		FECHA: Junio 23 de 2022
		VERSIÓN: 001
		Pagina 1 de 1

FECHA	DD	MM	AAAA
	7	7	2025

Nombre quién Recibe:	José Gregorio Manjarrez Aroca
Documento de Identidad:	120738226
Proyecto:	Proyecto San Juan

Con la presente se deja constancia de la entrega de elementos e instrumentos necesarios para la realización de labores con la Empresa MARFIG S.A.S.; dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno de trabajo en su capitulo XVI (Obligaciones especiales para MARFIG S.A.S. y los trabajadores) articulo 53, numeral 2.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Guantes de carnaza	1	PAR
Gafas de seguridad	1	UNIDAD
Casco	1	UNIDAD
Camisa manga larga	2	UNIDAD
Botas de seguridad con puntera	1	PAR

Lo anterior con destino a:

CAMBIO ☐

USO PERSONAL ☑

OBSERVACIONES

De acuerdo a los dispuesto en la Ley 9 de 1979, articulos 122,123 y 124 sobre Elementos de Proteccion Personal, el trabajador se compromete a:
a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual (EPP).
b) Almacenar los Elementos de Protección Personal individual en el lugar dispuesto para ello.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación.
c) Informar al personal encargado de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) cualqueir defecto, anomalía, daño o perdida ocasionada en cualquiera de los EPP.
d) El incumplimiento por parte del trabajador del usos de los EPP individuales suministrados, facultan al empleador para la terminación del vículo o relación laboral por justa causa.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación en la labores para las cuales he sido contratado. Entiendo que como lo dispone el Código Sustantivo del Trabajo, articulo 233, modificado por el articulo 10 de la Ley 11 de 1984, en caso de que no haga uso de los elementos recibidos el empleador quedara eximido de otorgarme la dotación del periodo inmediatamente siguiente.

José Gregorio
Nombre y Firma de quién recibe

Nerda Maradaga F.
Nombre y firma de quién entrega

MARFIG	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	SG-SST	
		CODIGO: FT-SST-017	
		FECHA	Junio 23 de 2022
		VERSIÓN	001
		Pagina 1 de 1	

FECHA	DD	MM	AAAA
	7	7	2025

Nombre quién Recibe:	Juan Daniel mindiola Mejía
Documento de Identidad:	1006790109
Proyecto:	Proyecto San Juan

Con la presente se deja constancia de la entrega de elementos e instrumentos necesarios para la realización de labores con la Empresa MARFIG S.A.S.; dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno de trabajo en su capitulo XVI (Obligaciones especiales para MARFIG S.A.S. y los trabajadores) articulo 53, numeral 2.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Guantes de carnaza	1	PAR
Gafas de seguridad	1	UNIDAD
Casco	1	UNIDAD
Camisa manga larga	2	UNIDAD
Botas de seguridad con puntera	1	PAR

Lo anterior con destino a:

CAMBIO ☐

USO PERSONAL ☑

OBSERVACIONES

De acuerdo a los dispuesto en la Ley 9 de 1979, articulos 122,123 y 124 sobre Elementos de Proteccion Personal, el trabajador se compromete a:
a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual (EPP).
b) Almacenar los Elementos de Protección Personal individual en el lugar dispuesto para ello.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación.
c) Informar al personal encargado de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) cualqueir defecto, anomalía, daño o perdida ocasionada en cualquiera de los EPP.
d) El incumplimiento por parte del trabajador del usos de los EPP individuales suministrados, facultan al empleador para la terminación del viculo o relación laboral por justa causa.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación en la labores para las cuales he sido contratado. Entiendo que como lo dispone el Código Sustantivo del Trabajo, articulo 233, modificado por el articulo 10 de la Ley 11 de 1984, en caso de que no haga uso de los elementos recibidos el empleador quedara eximido de otorgarme la dotación del periodo inmediatamente siguiente.

Juan Daniel Mindiola M.
Nombre y Firma de quién recibe

Maria Mercedes F.
Nombre y firma de quién entrega

MARFIG	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	SG-SST	
		CODIGO: FT-SST-017	
		FECHA	Junio 23 de 2022
		VERSIÓN	001
		Pagina 1 de 1	

FECHA	DD	MM	AAAA
	15	7	2025

Nombre quién Recibe:	Efren francisco Ramirez Alvarez
Documento de Identidad:	17974792
Proyecto:	Proyecto villanueva

Con la presente se deja constancia de la entrega de elementos e instrumentos necesarios para la realización de labores con la Empresa MARFIG S.A.S.; dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno de trabajo en su capitulo XVI (Obligaciones especiales para MARFIG S.A.S. y los trabajadores) articulo 53, numeral 2.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Guantes de carnaza	1	PAR
Gafas de seguridad	1	UNIDAD
Casco	1	UNIDAD
Camisa manga larga	2	UNIDAD
Botas de seguridad con puntera	1	PAR

Lo anterior con destino a:

CAMBIO ☐

USO PERSONAL ☑

OBSERVACIONES

De acuerdo a los dispuesto en la Ley 9 de 1979, articulos 122,123 y 124 sobre Elementos de Proteccion Personal, el trabajador se compromete a:
a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual (EPP).
b) Almacenar los Elementos de Protección Personal individual en el lugar dispuesto para ello.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación.
c) Informar al personal encargado de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) cualqueir defecto, anomalía, daño o perdida ocasionada en cualquiera de los EPP.
d) El incumplimiento por parte del trabajador del usos de los EPP individuales suministrados, facultan al empleador para la terminación del vículo o relación laboral por justa causa.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación en la labores para las cuales he sido contratado. Entiendo que como lo dispone el Código Sustantivo del Trabajo, articulo 233, modificado por el articulo 10 de la Ley 11 de 1984, en caso de que no haga uso de los elementos recibidos el empleador quedara eximido de otorgarme la dotación del periodo inmediatamente siguiente.

Efren Ramirez
Nombre y Firma de quién recibe

Maria Mardonado F.
Nombre y firma de quién entrega

MarFig	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	SG-SST	
		CODIGO: FT-SST-017	
		FECHA	Junio 23 de 2022
		VERSIÓN	001
		Pagina 1 de 1	

FECHA	DD	MM	AAAA
	15	7	2025

Nombre quién Recibe:	Ruben Augusto Cuadrado Balcazar
Documento de Identidad:	1121333629
Proyecto:	Proyecto villanueva

Con la presente se deja constancia de la entrega de elementos e instrumentos necesarios para la realización de labores con la Empresa MARFIG S.A.S.; dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno de trabajo en su capitulo XVI (Obligaciones especiales para MARFIG S.A.S. y los trabajadores) articulo 53, numeral 2.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Guantes de carnaza	1	PAR
Gafas de seguridad	1	UNIDAD
Casco	1	UNIDAD
Camisa manga larga	2	UNIDAD
Botas de seguridad con puntera	1	PAR

Lo anterior con destino a:

CAMBIO ☐

USO PERSONAL ☑

OBSERVACIONES

De acuerdo a los dispuesto en la Ley 9 de 1979, articulos 122,123 y 124 sobre Elementos de Proteccion Personal, el trabajador se compromete a:
a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual (EPP).
b) Almacenar los Elementos de Protección Personal individual en el lugar dispuesto para ello.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación.
c) Informar al personal encargado de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) cualqueir defecto, anomalía, daño o perdida ocasionada en cualquiera de los EPP.
d) El incumplimiento por parte del trabajador del usos de los EPP individuales suministrados, facultan al empleador para la terminación del vículo o relación laboral por justa causa.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación en la labores para las cuales he sido contratado. Entiendo que como lo dispone el Código Sustantivo del Trabajo, articulo 233, modificado por el articulo 10 de la Ley 11 de 1984, en caso de que no haga uso de los elementos recibidos el empleador quedara eximido de otorgarme la dotación del periodo inmediatamente siguiente.

Ruben cuadrado
Nombre y Firma de quién recibe

Marcela Marciauda F.
Nombre y firma de quién entrega

MARFIG	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	SG-SST	
		CODIGO: FT-SST-017	
		FECHA	Junio 23 de 2022
		VERSIÓN	001
		Pagina 1 de 1	

FECHA	DD	MM	AAAA
	7	7	2025

Nombre quién Recibe:	Ruben Ariza Rodriguez
Documento de Identidad:	1010015955
Proyecto:	Proyecto Fonseca

Con la presente se deja constancia de la entrega de elementos e instrumentos necesarios para la realización de labores con la Empresa MARFIG S.A.S.; dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno de trabajo en su capitulo XVI (Obligaciones especiales para MARFIG S.A.S. y los trabajadores) articulo 53, numeral 2.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Guantes de carnaza	1	PAR
Gafas de seguridad	1	UNIDAD
Casco	1	UNIDAD
Camisa manga larga	2	UNIDAD
Botas de seguridad con puntera	1	PAR

Lo anterior con destino a:

CAMBIO ☐

USO PERSONAL ☑

OBSERVACIONES

De acuerdo a los dispuesto en la Ley 9 de 1979, articulos 122,123 y 124 sobre Elementos de Proteccion Personal, el trabajador se compromete a:
a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual (EPP).
b) Almacenar los Elementos de Protección Personal individual en el lugar dispuesto para ello.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación.
c) Informar al personal encargado de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) cualqueir defecto, anomalía, daño o perdida ocasionada en cualquiera de los EPP.
d) El incumplimiento por parte del trabajador del usos de los EPP individuales suministrados, facultan al empleador para la terminación del vículo o relación laboral por justa causa.
e) Como trabajador(a), me obligo a hacer uso de los elementos recibidos como dotación en la labores para las cuales he sido contratado. Entiendo que como lo dispone el Código Sustantivo del Trabajo, articulo 233, modificado por el articulo 10 de la Ley 11 de 1984, en caso de que no haga uso de los elementos recibidos el empleador quedara eximido de otorgarme la dotación del periodo inmediatamente siguiente.

Ruben Ariza

Nombre y Firma de quién recibe

Nombre y firma de quién entrega

Scanned with CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 1 de 4

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento: 7 de Julio de 2025 | Tiempo de cobertura 07-07-25 — 12-07-25

Proyecto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al departamento de policía guajira y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo

Lugar: San Juan Del Cesar

Actividad(es) a realizar: Desmonte de puertas y closets, demolición cuchopa pisos.

Herramienta(s) y/o equipo(s) a utilizar: Moua, cincel, martillo, valde, pala, barra

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PERIFÉRICOS Y GENERALES

Físicos	X	Ruido		Iluminación		Vibraciones	X	Temperaturas Extremas		Radiación ionizante	X	Radiación no ionizante			
Químicos		Gases y Vapores	X	Material particulado		Humos metálicos		Humos no metálicos		Fibras		Nieblas y Rocios			
Seguridad		Alta tensión	X	Baja Tensión		Electricidad estatica		Conexiones en mal estado		Caja sin protección		Cables con empalmes sueltos			
	X	Almacenamiento		Caidas de objetos	X	Orden y Aseo		Espacio Reducido		Señalización inadecuada	X	Superficies irregulares			
	X	Herramientas	X	Equipos		Mecanismos en movimiento	X	Proyección de materiales		Explosión, fuga		Espacios confinados			
		Accidentes de transito		Trabajo en alturas		Publico		Derrames		Incendio					
Biomecánicos	X	Posturas	X	Esfuerzos	X	Manipulación de cargas	X	Movimientos Repetitivos							
Psicosocial		Jornada de trabajo		Interfase persona tarea	X	Condiciones de tarea		Caractensticas del trabajo							
Biológicos	X	Mordeduras	X	Picaduras	X	Virus,Bacterias, Hongos		Fluidos							

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O APOYO REQUERIDOS

Casco	X	Gafas de seguridad	X	Guantes de nitrilo		Pantalon tipo industrial	X	Botas de seguridad	X	Tapabocas y/o Respirador N95		Escafandra/ fontanero		Kit de derrames		Camilla	X	Botiquin	X
Barbuquejo	X	Tapaoidos		Guantes de carnaza	X	Camisa Manga Larga		Escafandra/ fontanero		Resp. Para gases y vapores		Overol Tyvek		Extintor		Cinta Reflectiva-conos		otros.	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES SEGURAS REQUERIDAS

Riesgo Eléctrico		Desenergizar equipo		Extintor de CO2		Tarjetas o candados		Guantes dielectricos		Puestas de tierra		Casco y botas dielectricas			
Espacios Confinados		Ventilación forzada		Epp Espacios Confinados		E. de protección contra caidas		Elementos para rescate		Medidos de gases		Linterna tipo minero			
Trabajos en Alturas		Arnes		Escaleras certificadas		Linea de vida		Eslingas		Andamios certificados		Mosquetones			
Izaje de Cargas		Arnes		Estrobos		Eslingas		Grilletes		Aparejador		Plan de Izaje			
Llama abierta		Careta		Guantes de carnaza		Peto en cuero		Extintor		Polainas		Mascara de humo			

Scanned with CamScanner

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 2 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

1. Cada trabajo u operación consiste de un set de tareas, actividades y/o pasos. Asegúrese de que todos los pasos requeridos para realizar el trabajo se han listado.
2. Al identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse. La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, "¿Podría este paso provocar un incidente?"
3. Utilizar las dos primeras como una guía decida que acciones o procedimientos son necesarios para mitigar el riesgo: Listar los controles operacionales de seguridad que sean recomendados.

EVALÚE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cuál sería la **PEOR** cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Herramientas/equipos adecuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo?

ANÁLISIS/REDUCCIÓN RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar cómo reducir los mismos.

ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA: Tomar **ACCIONES** necesarias para asegurar que las que las tareas se hagan de forma segura.

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Desmonte de puertas y closets, demolición cuchapa pisos.								*Biologico Picaduras	Alergias, Infecciones, Choque anafiláctico, Envenenamiento, Muerte.	Uso adecuado de los EPP (guantes de vaqueta, camisas de manga larga, botas de seguridad, protegiendo las piernas de las rodillas hacia bajo con botas, polainas, ropa gruesa). Capacitación para manejo de accidente por animales ofídicos, ponzoñosos. No introducir las manos en cuevas, nidos, debajo de troncos y piedras.
								*Fisico Radiaciones no Ionizantes	Quemaduras, perdida del conocimiento, deshidratación	Hidratacion Bloquedador Uso de elementos de proteccion personal
	X	X	X	X	X	X		*Biomecanico Posturas Prolongadas, mantenidas,inadecuadas, Forzadas y antigravitacionales, Manipulacion manual de cargas	Lesiones en columna Dolor lumbar inespecifico Epicondilitis lateral y medial Tendinits de muñeca	Pausas activas Capacitacion en Higiene Postural
								*Biologico Virus Covid 19	Infección respiratoria aguda por coronavirus COVID - 19	Medidas de autocuidado Lavado e higiene de manos Distanciamiento fisico
								*Mecánico Golpes, Manejo de maquinaria con superficies cortantes, proyeccion de particulas	Heridas, cortaduras, amputaciones Contunsion Fractura	Inspecciones visual de seguridad general y especifica a los equipos y herramientas
	X	X	X	X	X	X		*Locativo Superficies deslizantes, irregulares y con desnivel	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP´s y ropa de trabajo. Señalización del area de trabajo
	X	X	X	X	X	X		*Eléctrico Por el uso constante de extensiones eléctricas para los equipos eléctricos y uso de equipos eléctricos	Corto circuito Quemaduras Electrocución	Inspección visual a las instalaciones eléctricas Verificar que las instalaciones de las redes eléctricas de acuerdo a los parámetros RETIE

Scanned with CamScanner

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 3 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario L	M	M	J	V	S	D	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
Desmonte de puertas y closets Demolición de enchape.	X	X	X	X	X	X	X	*Locativo sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo (caidas de objeto)	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP´s y ropa de trabajo. Autocuidado
	X	X	X	X	X	X	X	*Químico Material particulado	Afecciones al sistema respiratorio, irritación, alergia, rinitis, disminución de la capacidad respiratoria lesiones cutáneas.	Uso de EPP (Proteccion respiratoria, gafas, Guantes, dotación) Capacitacion en el riesgo
								*Seguridad Accidentes de Transito	Lesiones graves por accidentes de transito	Capacitaciones de seguridad vial, Autocuidado, Señalizacion y demarcación del area del area de trabajo. Elementos de Protección Personal
								* Psicosocial Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc.)	Estrés Ocupacional, Depresión, Desanimo, Rotación de Personal, altercados entre personas	Capacitación de trabajo en equipo, equilibrio de cargas ocupacionales. Ambientes de trabajo Sanos.

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 4 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario L	M	M	J	V	S	D	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
Desmonte de puertas y closets Demolición cubierta pisos										

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Jojs Manuel Manjarrez	17959446	Ayudante	Luis manuel
2	FABIA NIETO	1119816891	Encargado	FABIAN NIETO
3	Juan Daniel Mendiola	1006791109	Ayudante	Juan David
4				
5				

RESPONSABLE O PERSONA A CARGO

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Maria Mercedes F.	36988380	Auxiliar SST	
2				

Scanned with CamScanner

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 1 de 4

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento: 14 de Julio de 2025 — Tiempo de cobertura 14-07-2025 — 19-07-2025

Proyecto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al departamento de policía guajira y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo

Lugar: San Juan Del Cesar

Actividad(es) a realizar:
Demolición plantillas y limpieza de escoteros.

Herramienta(s) y/o equipo(s) a utilizar:
Martillo demoledor, pala, valde, barra

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PERIFÉRICOS Y GENERALES

Físicos	X	Ruido		Iluminación		Vibraciones	X	Temperaturas Extremas		Radiación ionizante	X	Radiación no ionizante
Químicos		Gases y Vapores	X	Material particulado		Humos metálicos		Humos no metálicos		Fibras		Nieblas y Rocios
Seguridad		Alta tenxión	X	Baja Tensión		Electricidad estatica		Conexiones en mal estado		Caja sin protección		Cables con empalmes sueltos
	X	Almacenamiento		Caidas de objetos	X	Orden y Aseo		Espacio Reducido		Señalización inadecuada	X	Superficies irregulares
	X	Herramientas	X	Equipos		Mecanismos en movimiento	X	Proyección de materiales		Explosión, fuga		Espacios confinados
		Accidentes de transito		Trabajo en alturas		Publico		Derrames		Incendio		
Biomecánicos	X	Posturas	X	Esfuerzos	X	Manipulación de cargas	X	Movimientos Repetitivos				
Psicosocial		Jornada de trabajo		Interfase persona tarea	X	Condiciones de tarea		Caracteristicas del trabajo				
Biológicos	X	Mordeduras	X	Picaduras	X	Virus,Bacterias, Hongos		Fluidos				

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O APOYO REQUERIDOS

Casco	X	Gafas de seguridad	X	Guantes de nitrilo		Pantalon tipo industrial	X	Botas de seguridad	X	Tapabocas y/o Respirador N95		Escafandra/ fontanero		Kit de derrames		Camilla	X	Botiquin	X
Barbuquejo	X	Tapaoidos		Guantes de carnaza	X	Camisa Manga Larga		Escafandra/ fontanero		Resp. Para gases y vapores		Overol Tyvek		Extintor		Cinta Reflectiva-conos		otros:	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES SEGURAS REQUERIDAS

Riesgo Eléctrico		Desenergizar equipo		Extintor de CO2		Tarjetas o candados		Guantes dielectricos		Puestas de tierra		Casco y botas dielectricas	
Espacios Confinados		Ventilación forzada		Epp Espacios Confinados		E. de protección contra caidas		Elementos para rescate		Medidos de gases		Linterna tipo minero	
Trabajos en Alturas		Arnes		Escaleras certificadas		Linea de vida		Eslingas		Andamios certificados		Mosquetones	
Izaje de Cargas		Arnes		Estrobos		Eslingas		Grilletes		Aparejador		Plan de Izaje	
Llama abierta		Careta		Guantes de carnaza		Peto en cuero		Extintor		Polainas		Mascara de humo	

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 2 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

1. Cada trabajo u operación consiste de un set de tareas, actividades y/o pasos. Asegúrese de que todos los pasos requeridos para realizar el trabajo se han listado.
2. Al identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse. La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, "¿Podria este paso provocar un incidente?"
3. Utilizar las dos primeras como una guía decida que acciones o procedimientos son necesarios para mitigar el riesgo: Listar los controles operacionales de seguridad que sean recomendados.

EVALÚE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cual seria la **PEOR** cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Herramientas/equipos adecuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo?

ANÁLISIS/REDUCCIÓN RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar cómo reducir los mismos.

ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA: Tomar **ACCIONES** necesarias para asegurar que las que las tareas se hagan de forma segura.

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Demolición de plantillas y limpieza de escombros.								*Biologico Picaduras	Alergias, Infecciones, Choque anafiláctico, Envenenamiento, Muerte.	Uso adecuado de los EPP (guantes de vaqueta, camisas de manga larga, botas de seguridad, protegiendo las piernas de las rodillas hacia bajo con botas, polainas, ropa gruesa). Capacitación para manejo de accidente por animales ofidicos, ponzoñosos. No introducir las manos en cuevas, nidos, debajo de troncos y piedras.
								*Fisico Radiaciones no Ionizantes	Quemaduras, perdida del conocimiento, deshidratación	Hidratación Bloquedador Uso de elementos de proteccion personal
	X	X	X	X	X	X		*Biomecanico Posturas Prolongadas, mantenidas,inadecuadas, Forzadas y antigravitacionales, Manipulacion manual de cargas	Lesiones en columna Dolor lumbar inespecifico Epicondilitis lateral y medial Tendinits de muñeca	Pausas activas Capacitacion en Higiene Postural
								*Biologico Virus Covid 19	Infección respiratoria aguda por coronavirus COVID - 19	Medidas de autocuidado Lavado e higiene de manos Distanciamiento fisico
	X	X	X	X	X	X		*Mecánico Golpes, Manejo de maquinaria con superficies cortantes, proyeccion de particulas	Heridas, cortaduras, amputaciones Contusion Fractura	Inspecciones visual de seguridad general y especifica a los equipos y herramientas
	X	X	X	X	X	X		*Locativo Superficies deslizantes, irregulares y con desnivel	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el area de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP´s y ropa de trabajo. Señalizacion del area de trabajo
								*Eléctrico Por el uso constante de extensiones eléctricas para los equipos eléctricos y uso de equipos eléctricos	Corto circuito Quemaduras Electrocución	Inspección visual a las instalaciones eléctricas Verificar que las instalaciones de las redes eléctricas de acuerdo a los parámetros RETIE

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 3 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Demolición plantillas y limpieza de escombros,	X	X	X	X	X	X		*Locativo sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo (caidas de objeto)	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el area de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP's y ropa de trabajo. Autocuidado
	X	X	X	X	X	X		*Quimico Material particulado	Afecciones al sistema respiratorio, irritación, alergia, rinitis, disminución de la capacidad respiratoria lesiones cutáneas.	Uso de EPP (Proteccion respiratoria, gafas, Guantes, dotación) Capacitacion en el riesgo
								*Seguridad Accidentes de Transito	Lesiones graves por accidentes de transito	Capacitaciones de seguridad vial, Autocuidado, Señalización y demarcacion del area del area de trabajo. Elementos de Protección Personal
								* Psicosocial Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc.)	Estrés Ocupacional, Depresión, Desanimo, Rotación de Personal, altercados entre personas.	Capacitación de trabajo en equipo, equilibrio de cargas ocupacionales. Ambientes de trabajo Sanos.

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 4 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario (L M M J V S D)	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Jose	1120738269	Ayudante	Jose
2	FABIAN NIETO	111981 6891	Encargado	FABIAN N.
3	Luis manuel manjarr	17959446	Ayudante	Luis manuel
4				
5				

RESPONSABLE O PERSONA A CARGO

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Maria Mondauda F.	26988380	Auxiliar SST	
2				

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 1 de 4

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento: 14- da julio de 2025 **Tiempo de cobertura:** 14-07-25 — 19-07-25

Proyecto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al departamento de policía guajira y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo

Lugar: Fonseca

Actividad(es) a realizar:
Construcción plantilla, demolición enchape zona de lavado Clavadero y alberca, limpieza. (Retiro de escombro)

Herramienta(s) y/o equipo(s) a utilizar:
Cincel, mona, pala, valde, palustre, llana

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PERIFÉRICOS Y GENERALES

Físicos	X	Ruido		Iluminación		Vibraciones	X	Temperaturas Extremas		Radiación ionizante	X	Radiación no ionizante
Químicos		Gases y Vapores	X	Material particulado		Humos métalicos		Humos no métalicos		Fibras		Nieblas y Rocios
Seguridad		Alta tensión	X	Baja Tensión		Electricidad estatica		Conexiones en mal estado		Caja sin protección		Cables con empalmes sueltos
	X	Almacenamiento		Caidas de objetos	X	Orden y Aseo		Espacio Reducido		Señalización inadecuada	X	Superficies irregulares
	X	Herramientas	X	Equipos		Mecanismos en movimiento	X	Proyección de materiales		Explosión, fuga		Espacios confinados
		Accidentes de transito		Trabajo en alturas		Publico		Derrames		Incendio		
Biomecánicos	X	Posturas	X	Esfuerzos	X	Manipulación de cargas	X	Movimientos Repetitivos				
Psicosocial		Jornada de trabajo		Interfase persona tarea	X	Condiciones de tarea		Caracteristicas del trabajo				
Biológicos	X	Mordeduras	X	Picaduras	X	Virus,Bacterias, Hongos		Fluidos				

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O APOYO REQUERIDOS

Casco	X	Gafas de seguridad	X	Guantes de nitrilo		Pantalon tipo industrial	X	Botas de seguridad	X	Tapabocas y/o Respirador N95		Escafandra/ fontanero		Kit de derrames		Camilla		Botiquin	
Barbuquejo	X	Tapaoidos		Guantes de carniza	X	Camisa Manga Larga		Escafandra/ fontanero		Resp. Para gases y vapores		Overol Tyvek		Extintor		Cinta Reflectiva-conos		otros	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES SEGURAS REQUERIDAS

Riesgo Eléctrico		Desenergizar equipo		Extintor de CO2		Tarjetas o candados		Guantes dielectricos		Puestas de tierra		Casco y botas dielectricas			
Espacios Confinados		Ventilación forzada		Epp Espacios Confinados		E. de protección contra caidas		Elementos para rescate		Medidos de gases		Linterna tipo minero			
Trabajos en Alturas		Arnes		Escaleras certificadas		Linea de vida		Eslingas		Andamios certificados		Mosquetones			
Izaje de Cargas		Arnes		Estrobos		Eslingas		Grilletes		Aparejador		Plan de Izaje			

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/1/2023 Página 2 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

1. Cada trabajo u operación consiste de un set de tareas, actividades y/o pasos. Asegúrese de que todos los pasos requeridos para realizar el trabajo se han listado.
2. Al identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse. La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, "¿Podría este paso provocar un incidente?"
3. Utilizar las dos primeras como una guía decida que acciones o procedimientos son necesarios para mitigar el riesgo. Listar los controles operacionales de seguridad que sean recomendados.

EVALÚE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cuál sería la PEOR cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Herramientas/equipos adecuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo?

ANÁLISIS/REDUCCIÓN RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar cómo reducir los mismos.

ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA: Tomar **ACCIONES** necesarias para asegurar que las que las tareas se hagan de forma segura.

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Construcción plantilla, demolición cuchara zona de lavado limpieza.								*Biologico Picaduras	Alergias, Infecciones, Choque anafiláctico, Envenenamiento, Muerte.	Uso adecuado de los EPP (guantes de vaqueta, camisas de manga larga, botas de seguridad, protegiendo las piernas de las mollas hacia bajo con botas, polainas, ropa gruesa). Capacitación para manejo de accidente por animales ofidicos, ponzoñosos. No introducir las manos en cuevas, nidos, debajo de troncos y piedras.
								*Fisico Radiaciones no Ionizantes	Quemaduras, perdida del conocimiento, deshidratación	Hidratación Bloqueador Uso de elementos de proteccion personal
	X	X	X	X	X	X		*Biomecanico Posturas Prolongadas, mantenidas,inadecuadas, Forzadas y antigravitacionales, Manipulacion manual de cargas	Lesiones en columna Dolor lumbar inespecifico Epicondilitis lateral y medial Tendinits de muñeca	Pausas activas Capacitacion en Higiene Postural
								*Biologico Virus Covid 19	Infección respiratoria aguda por coronavirus COVID - 19	Medidas de autocuidado Lavado e higiene de manos Distanciamiento físico
	X	X	X	X	X	X		*Mecánico Golpes, Manejo de maquinaria con superficies cortantes, proyeccion de particulas	Heridas, cortaduras; amputaciones Contusion Fractura	Inspecciones visual de seguridad general y especifica a los equipos y herramientas
	X	X	X	X	X	X		*Locativo Superficies deslizantes, irregulares y con desnivel	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP's y ropa de trabajo. Señalización del area de trabajo
								*Eléctrico Por el uso constante de extensiones eléctricas para los equipos eléctricos y uso de equipos eléctricos	Corto circuito Quemaduras Electrocución	Inspección visual a las instalaciones eléctricas Verificar que las instalaciones de las redes eléctricas de acuerdo a los parámetros RETIE

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 3 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario L	M	M	J	V	S	D	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
Desinfección cubrepe zona de lavado, contracción plantilla, limpieza	X	X	X	X	X	X		*Locativo sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo (caídas de objeto)	Fracturas Golpes Caídas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP's y ropa de trabajo. Autocuidado
	X	X	X	X	X	X		*Químico Material particulado	Afecciones al sistema respiratorio, irritación, alergia, rinitis, disminución de la capacidad respiratoria lesiones cutáneas.	Uso de EPP (Protección respiratoria, gafas, Guantes, dotación) Capacitacion en el riesgo
								*Seguridad Accidentes de Transito	Lesiones graves por accidentes de transito	Capacitaciones de seguridad vial, Autocuidado, Señalización y demarcación del area del area de trabajo. Elementos de Protección Personal
								* Psicosocial Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)	Estrés Ocupacional, Depresión, Desanimo, Rotación de Personal, altercados entre personas.	Capacitación de trabajo en equipo, equilibrio de cargas ocupacionales. Ambientes de trabajo Sanos.

Scanned with CamScanner

MAEFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/11/2023 Página 4 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/c tarea	Análisis diario L	M	M	J	V	S	D	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Roban A. Ariza R.	1010015955	Oficial	Roban Ariza
2	Ismael Benalcazar	1193431882	ayudante	Ismael B.
3				
4				
5				

RESPONSABLE O PERSONA A CARGO

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Maria Mantilla F.	26988380	Aux. SST	
2				

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRAEAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-FE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 1 de 4

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento: 15 de Julio de 2025 — Tiempo de cobertura 15-07-25 — 19-07-25

Proyecto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al departamento de policia guajira y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo

Lugar: Villanueva

Actividad(es) a realizar:

Demolición enchape de pisos y paredes, desmonte de sanitarios, orinales y lavamanos, demosnte de closets y puertas, desmonte de vidrios.

Herramienta(s) y/o equipo(s) a utilizar:

Mona, martillo, cincel, barra, pala, valde

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PERIFÉRICOS Y GENERALES

Físicos	X	Ruido		Iluminación		Vibraciones	X	Temperaturas Extremas		Radiación ionizante	X	Radiación no ionizante			
Químicos		Gases y Vapores	X	Material particulado		Humos metálicos		Humos no metálicos		Fibras		Nieblas y Rocios			
Seguridad		Alta tensión	X	Baja Tensión		Electricidad estatica		Conexiones en mal estado		Caja sin protección		Cables con empalmes sueltos			
	X	Almacenamiento		Caidas de objetos	X	Orden y Aseo		Espacio Reducido		Señalización inadecuada	X	Superficies irregulares			
	X	Herramientas	X	Equipos		Mecanismos en movimiento	X	Proyección de materiales		Explosión, fuga		Espacios confinados			
		Accidentes de transito		Trabajo en alturas		Publico		Derrames		Incendio					
Biomecánicos	X	Posturas			X	Esfuerzos			X	Manipulación de cargas			X	Movimientos Repetitivos	
Psicosocial		Jornada de trabajo				Interfase persona tarea			X	Condiciones de tarea				Caracteristicas del trabajo	
Biológicos	X	Mordeduras			X	Picaduras			X	Virus,Bacterias, Hongos				Fluidos	

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O APOYO REQUERIDOS

Casco	X	Gafas de seguridad	X	Guantes de nitrilo		Pantalon tipo industrial	X	Botas de seguridad	X	Tapabocas y/o Respirador N95		Escafandra/ fontanero		Kit de derrames		Camilla		Botiquin	X
Barbuquejo	X	Tapaoidos		Guantes de carnaza	X	Camisa Manga Larga		Escafandra/ fontanero		Resp. Para gases y vapores		Overol Tyvek		Extintor		Cinta Reflectiva-conos		otros:	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES SEGURAS REQUERIDAS

Riesgo Eléctrico		Desenergizar equipo		Extintor de CO2		Tarjetas o candados		Guantes dielectricos		Puestas de tierra		Casco y botas dielectricas			
Espacios Confinados		Ventilación forzada		Epp Espacios Confinados		E. de protección contra caidas		Elementos para rescate		Medidos de gases		Linterna tipo minero			
Trabajos en Alturas		Arnes		Escaleras certificadas		Linea de vida		Eslingas		Anclamios certificados		Mosquetones			
Izaje de Cargas		Arnes		Estrobos		Eslingas		Grilletes		Aparejador		Plan de Izaje			
Llama abierta		Careta		Guantes de carnaza		Peto en cuero		Extintor		Polainas		Mascara de humo			

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRAEAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-FE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 2 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

1. Cada trabajo u operación consiste de un set de tareas, actividades y/o pasos. Asegúrese de que todos los pasos requeridos para realizar el trabajo se han listado.
2. Al identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse. La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, "¿Podría este paso provocar un incidente?"
3. Utilizar las dos primeras como una guía decida que acciones o procedimientos son necesarios para mitigar el riesgo. Listar los controles operacionales de seguridad que sean recomendados.

EVALUE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cuál sería la **PEOR** cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Herramientas/equipos adecuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo?

ANÁLISIS/REDUCCIÓN RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar cómo reducir los mismos.

ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA: Tome **ACCIONES** necesarias para asegurar que las que las tareas se hagan de forma segura.

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Demolición de enchape de pisos y paredes, desmonte de orinales, lavamanos, sanitarios, closets, puertas								*Biologico Picaduras	Alergas, Infecciones, Choque anafiláctico, Envenenamiento, Muerte.	Uso adecuado de los EPP (guantes de vaqueta, camisas de manga larga, botas de seguridad, protegiendo las piernas de las rodillas hacia bajo con botas, polainas, ropa gruesa). Capacitación para manejo de accidente por animales ofidicos, ponzoñosos. No introducir las manos en cuevas, nidos, debajo de troncos y piedras.
								*Fisico Radiaciones no Ionizantes	Quemaduras, perdida del conocimiento, deshidratación	Hidratación Bloqueador Uso de elementos de proteccion personal
	X	X	X	X	X	X		*Biomecanico Fosturas Prolongadas, mantenidas,inadecuadas, Forzadas y antigravitacionales, Manipulacion manual de cargas	Lesiones en columna Dolor lumbar inespecifico Epicondilitis lateral y medial Tendinitis de muñeca	Pausas activas Capacitacion en Higiene Postural
								*Biologico Virus Covid 19	Infección respiratoria aguda por coronavirus COVID - 19	Medidas de autocuidado Lavado e higiene de manos Distanciamiento fisico
	X	X	X	X	X	X		*Mecánico Golpes, Manejo de maquinaria con superficies cortantes, proyeccion de particulas	Heridas, cortaduras; amputaciones Contusion Fractura	Inspecciones visual de seguridad general y especifica a los equipos y herramientas
	X	X	X	X	X	X		*Locativo Superficies deslizantes, irregulares y con desnivel	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP's y ropa de trabajo. Señalización del area de trabajo
								*Eléctrico Por el uso constante de extensiones eléctricas para los equipos eléctricos y uso de equipos eléctricos	Corto circuito Quemaduras Electrocución	Inspección visual a las instalaciones electricas Verificar que las instalaciones de las redes eléctricas de acuerdo a los parametros RETIE

Scanned with CamScanner

MARFIO	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 3 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Demolición de enchape de pisos paredes, desmonte de orinales, sanitarios, lavamanos, closets y puertas.	X	X	X	X	X	X		*Locativo sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nive), condiciones de orden y aseo (caidas de objeto)	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP's y ropa de trabajo. Autocuidado
	X	X	X	X	X	X		*Químico Material particulado	Afecciones al sistema respiratorio, irritación, alergia, rinitis, disminución de la capacidad respiratoria lesiones cutáneas.	Uso de EPP (Proteccion respiratoria, gafas, Guantes, dotación) Capacitacion en el riesgo
								*Seguridad Accidentes de Transito	Lesiones graves por accidentes de transito	Capacitaciones de seguridad vial, Autocuidado, Señalización y demarcación del area del area de trabajo. Elementos de Protección Personal
								* Psicosocial Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc.)	Estrés Ocupacional, Depresión, Desanimo, Rotación de Personal, altercados entre personas.	Capacitación de trabajo en equipo, equilibrio de cargas ocupacionales. Ambientes de trabajo Sanos.

Scanned with CamScanner

MAXFIO	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 4 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario L M M J V S D	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Ruben Cuadrado	1121333629	Ayudante	
2	Efrain F Ramirez A.	17979792	Ayudante	
3				
4				
5				

RESPONSABLE O PERSONA A CARGO

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Maria Mardouda F.	26988380	Aux. SST	
2				

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRAEAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-FE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Pagina 1 de 4

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento: 28 de Julio de 2025 **Tiempo de cobertura** 28-07-25 - 31-07-25

Proyecto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al departamento de policia guajira y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo

Lugar: Villanueva

Actividad(es) a realizar:

Demolición enchape de pisos y paredes y demolición plantilla, limpieza de escombros.
Demolición meson.

Herramienta(s) y/o equipo(s) a utilizar:

Martillo demoledor, maua, barra, pala, valde

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PERIFÉRICOS Y GENERALES

Físicos		Ruido		Iluminación		Vibraciones	X	Temperaturas Extremas		Radiación ionizante	X	Radiación no ionizante					
Químicos		Gases y Vapores	X	Material particulado		Humos métalicos		Humos no métalicos		Fibras		Nieblas y Rocios					
Seguridad		Alta tensión	X	Baja Tensión		Electricidad estatica		Conexiones en mal estado		Caja sin protección		Cables con empalmes sueltos					
	X	Almacenamiento		Caidas de objetos	X	Orden y Aseo		Espacio Reducido		Señalización inadecuada	X	Superficies irregulares					
	X	Herramientas	X	Equipos		Mecanismos en movimiento	X	Proyección de materiales		Explosión, fuga		Espacios confinados					
		Accidentes de transito		Trabajo en alturas		Publico		Derrames		Incendio							
Biomecánicos	X	Posturas			X	Esfuerzos			X	Manipulación de cargas			X	Movimientos Repetitivos			
Psicosocial		Jornada de trabajo				Interfase persona tarea			X	Condiciones de tarea				Caracteristicas del trabajo			
Biológicos	X	Mordeduras			X	Picaduras			X	Virus,Bacterias, Hongos				Fluidos			

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O APOYO REQUERIDOS

Casco	X	Gafas de seguridad	X	Guantes de nitrilo		Pantalon tipo industrial	X	Botas de seguridad	X	Tapabocas y/o Respirador N95		Escafandra/ fontanero		Kit de derrames		Camilla		Botiquin	X
Barbuquejo	X	Tapaoidos		Guantes de carnaza	X	Camisa Manga Larga		Escafandra/ fontanero		Resp. Para gases y vapores		Overol Tyvek		Extintor		Cinta Reflectiva-conos		otros:	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES SEGURAS REQUERIDAS

Riesgo Eléctrico		Desenergizar equipo		Extintor de CO2		Tarjetas o candados		Guantes dielectricos		Puestas de tierra		Casco y botas dielectricas					
Espacios Confinados		Ventilación forzada		Epp Espacios Confinados		E. de protección contra caidas		Elementos para rescate		Medidos de gases		Lintema tipo minero					
Trabajos en Alturas		Arnes		Escaleras certificadas		Linea de vida		Eslingas		Anclamios certificados		Mosquetones					
Izaje de Cargas		Arnes		Estrobos		Eslingas		Grilletes		Aparejador		Plan de Izaje					
Llama abierta		Careta		Guantes de carnaza		Peto en cuero		Extintor		Polainas		Mascara de humo					

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-FE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 2 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

1. Cada trabajo o operación consiste de un set de tareas, actividades y/o pasos. Asegúrese de que todos los pasos requeridos para realizar el trabajo se han listado.
2. Al identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse. La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es: "¿Podría este paso provocar un incidente?"
3. Utilizar las dos primeras como una guía decida que acciones o procedimientos son necesarios para mitigar el riesgo. Listar los controles operacionales de seguridad que sean recomendados.

EVALÚE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cuál sería la **PEOR** cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Herramientas/equipos adecuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo?

ANÁLISIS/REDUCCIÓN RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar cómo reducir los mismos.

ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA: Tomar **ACCIONES** necesarias para asegurar que las que los tareas se hagan de forma segura.

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Recolección cuchara pisos y pared, plantilla y lucsa.								*Biologico Picaduras	Alergias, Infecciones, Choque anafiláctico, Envenenamiento, Muerte.	Uso adecuado de los EPP (guantes de vaqueta, camisas de manga larga, botas de seguridad, protegiendo las piernas de las rodillas hacia bajo con botas, polainas, ropa gruesa). Capacitación para manejo de accidente por animales ofidicos, ponzoñosos. No introducir las manos en cuevas, nidos, debajo de troncos y piedras.
								*Fisico Radiaciones no Ionizantes	Quemaduras, perdida del conocimiento, deshidratación	Hidratación Bloqueador Uso de elementos de proteccion personal
	X	X	X	X	X			*Biomecanico Posturas Prolongadas, mantenidas,Inadecuadas, Forzadas y antigravitacionales, Manipulacion manual de cargas	Lesiones en columna Dolor lumbar inespecifico Epicondilitis lateral y medial Tendinitis de muñeca	Pausas activas Capacitacion en Higiene Postural
								*Biologico Virus Covid 19	Infección respiratoria aguda por coronavirus COVID - 19	Medidas de autocuidado Lavado e higiene de manos Distanciamiento fisico
	X	X	X	X				*Mecánico Golpes, Manejo de maquinaria con superficies cortantes, proyeccion de particulas	Heridas, cortaduras; amputaciones Contusion Fractura	Inspecciones visual de seguridad general y especifica a los equipos y herramientas
	X	X	X	X	X			*Locativo Superficies deslizantes, irregulares y con desnivel	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP's y ropa de trabajo. Señalización del area de trabajo
								*Eléctrico Por el uso constante de extensiones eléctricas para los equipos eléctricos y uso de equipos eléctricos	Corto circuito Quemaduras Electrocución	Inspección visual a las instalaciones electricas Verificar que las instalaciones de las redes eléctricas de acuerdo a los parámetros RETIE

Scanned with CamScanner

MARFIO	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 3 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario L	M	M	J	V	S	D	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
Demolición cachapa piso paredes, plantilla, mesón		X	X	X	X			*Locativo sistemas y medios de almacenamiento); superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencias del nivel), condiciones de orden y aseo (caidas de objeto)	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución, Utilizar EPP's y ropa de trabajo, Autocuidado
		X	X	X	X			*Químico Material particulado	Afecciones al sistema respiratorio, irritación, alergia, rinitis, disminución de la capacidad respiratoria lesiones cutáneas.	Uso de EPP (Protección respiratoria, gafas, Guantes, dotación) Capacitación en el riesgo
								*Seguridad Accidentes de Transito	Lesiones graves por accidentes de transito	Capacitaciones de seguridad vial, Autocuidado, Señalización y demarcación del area del area de trabajo. Elementos de Protección Personal
								* Psicosocial Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc.)	Estrés Ocupacional, Depresión, Desanimo, Rotación de Personal, altercados entre personas.	Capacitación de trabajo en equipo, equilibrio de cargas ocupacionales. Ambientes de trabajo Sanos.

Scanned with CamScanner

MAXFIO	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 4 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario L M M J V S D	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Ruben Cuadrado	1121333629	Ayudante	
2	Efrain Ramirez A.	17974792	Ayudante	
3				
4				
5				

RESPONSABLE O PERSONA A CARGO

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Marda Mardanda	26988380	Aux. SST	
2				

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 1 de 4

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento:	22/07/2025	Tiempo de cobertura	del 21 al 26 de julio de 2025

Proyecto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al departamento de policia guajira y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo

Lugar: Fonseca

Actividad(es) a realizar:
Instalación cerámica, demolición lavadero y alberca.
Construcción lavadero y alberca.

Herramienta(s) y/o equipo(s) a utilizar:
Mona, cincel, barra, valde, Pala, cortadora de cerámica, palustre, llana y martillo de goma.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PERIFÉRICOS Y GENERALES

Físicos	X	Ruido		Iluminación		Vibraciones	X	Temperaturas Extremas		Radiación ionizante	X	Radiación no ionizante
Químicos		Gases y Vapores	X	Material particulado		Humos métalicos		Humos no métalicos		Fibras		Nieblas y Rocios
Seguridad		Alta tensión	X	Baja Tensión		Electricidad estatica		Conexiones en mal estado		Caja sin protección		Cables con empalmes sueltos
	X	Almacenamiento		Caidas de objetos	X	Orden y Aseo		Espacio Reducido		Señalización inadecuada	X	Superficies irregulares
	X	Herramientas	X	Equipos		Mecanismos en movimiento	X	Proyección de materiales		Explosión, fuga		Espacios confinados
		Accidentes de transito		Trabajo en alturas		Publico		Derrames		Incendio		
Biomecánicos	X	Posturas	X	Esfuerzos	X	Manipulación de cargas	X	Movimientos Repetitivos				
Psicosocial		Jornada de trabajo		Interfase persona tarea	X	Condiciones de tarea		Caracteristicas del trabajo				
Biológicos	X	Mordeduras	X	Picaduras	X	Virus,Bacterias, Hongos		Fluidos				

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O APOYO REQUERIDOS

Casco	X	Gafas de seguridad	X	Guantes de nitrilo		Pantalon tipo industrial	X	Botas de seguridad	X	Tapabocas y/o Respirador N95		Escafandra/ fontanero		Kit de derrames		Camilla		Botiquin	
Barbuquejo	X	Tapaoidos		Guantes de carnaza	X	Camisa Manga Larga		Escafandra/ fontanero		Resp. Para gases y vapores		Overol Tyvek		Extintor		Cinta Reflectiva-conos		otros:	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES SEGURAS REQUERIDAS

Riesgo Eléctrico		Desenergizar equipo		Extintor de CO2		Tarjetas o candados		Guantes dielectricos		Puestas de tierra		Casco y botas dielectricas
Espacios Confinados		Ventilación forzada		Epp Espacios Confinados		E. de protección contra caidas		Elementos para rescate		Medidos de gases		Linterna tipo minero
Trabajos en Alturas		Arnes		Escaleras certificadas		Linea de vida		Eslingas		Andamios certificados		Mosquetones
Izaje de Cargas		Arnes		Estrobos		Eslingas		Grilletes		Aparejador		Plan de Izaje
Llama abierta		Careta		Guantes de carnaza		Peto en cuero		Extintor		Polainas		Mascara de humo

Scanned with CamScanner

Producto Norma fabricado por Carvajal Educación S.A.S. Cali – Colombia, una empresa CARVAJAL

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 2 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

1. Cada trabajo u operación consiste de un set de tareas, actividades y/o pasos. Asegúrese de que todos los pasos requeridos para realizar el trabajo se han listado.
2. Al identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse. La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, "¿Podría este paso provocar un incidente?"
3. Utilizar las dos primeras como una guía decida que acciones o procedimientos son necesarios para mitigar el riesgo: Listar los controles operacionales de seguridad que sean recomendados.

EVALÚE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cual seria la **PEOR** cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Herramientas/equipos adecuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo?

ANALISIS/REDUCCIÓN RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar cómo reducir los mismos.

ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA: Tomar **ACCIONES** necesarias para asegurar que las que las tareas se hagan de forma segura.

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Instalación de cerámica, demolición y construcción de lavadero y alberca.								*Biologico Picaduras	Alergias, Infecciones, Choque anafiláctico, Envenenamiento, Muerte.	Uso adecuado de los EPP (guantes de vaqueta, camisas de manga larga, botas de seguridad, protegiendo las piernas de las rodillas hacia bajo con botas, polainas, ropa gruesa). Capacitación para manejo de accidente por animales ofidicos, ponzoñosos. No introducir las manos en cuevas, nidos, debajo de troncos y piedras.
								*Fisico Radiaciones no Ionizantes	Quemaduras, perdida del conocimiento, deshidratación	Hidratación Bloquedador Uso de elementos de proteccion personal
	X	X	X	X	X	X	X	*Biomecanico Posturas Prolongadas, mantenidas,inadecuadas, Forzadas y antigravitacionales, Manipulacion manual de cargas	Lesiones en columna Dolor lumbar inespecifico Epicondilitis lateral y medial Tendinits de muñeca	Pausas activas Capacitacion en Higiene Postural
								*Biologico Virus Covid 19	Infección respiratoria aguda por coronavirus COVID - 19	Medidas de autocuidado Lavado e higiene de manos Distanciamiento fisico
	X	X	X	X	X	X	X	*Mecánico Golpes, Manejo de maquinaria con superficies cortantes, proyeccion de particulas	Heridas, cortaduras; amputaciones Contunsion Fractura	Inspecciones visual de seguridad general y especifica a los equipos y herramientas
	X	X	X	X	X	X	X	*Locativo Superficies deslizantes, irregulares y con desnivel	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP´s y ropa de trabajo. Señalización del area de trabajo
								*Eléctrico *Por el uso constante de extensiones eléctricas para los equipos eléctricos y uso de equipos eléctricos*	Corto circuito Quemaduras Electrocución	Inspección visual a las instalaciones eléctricas Verificar que las instalaciones de las redes eléctricas de acuerdo a los parámetros RETIE

Scanned with CamScanner

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 3 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario L	M	M	J	V	S	D	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
Instalación de cerámica, demolición y construcción de lavadero y alberca.	X	X	X	X	X	X		*Locativo sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo (caídas de objeto)	Fracturas Golpes Caídas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP´s y ropa de trabajo. Autocuidado
	X	X	X	X	X	X		*Químico Material particulado	Afecciones al sistema respiratorio, irritación, alergia, rinitis, disminución de la capacidad respiratoria lesiones cutáneas.	Uso de EPP (Protección respiratoria, gafas, Guantes, dotación) Capacitación en el riesgo
								*Seguridad Accidentes de Transito	Lesiones graves por accidentes de transito	Capacitaciones de seguridad vial, Autocuidado, Señalización y demarcación del area del area de trabajo. Elementos de Protección Personal
								* Psicosocial Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)	Estrés Ocupacional, Depresión, Desanimo, Rotación de Personal, altercados entre personas.	Capacitación de trabajo en equipo, equilibrio de cargas ocupacionales. Ambientes de trabajo Sanos.

Scanned with CamScanner

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 4 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario (L M M J V S D)	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Ruben Alberto Arieq Rodriguez	1010015955	Oficial	Ruben Arieq
2	Ismael Benalcazar	119343-1882	ayudante	Ismael B.
3				
4				
5				

RESPONSABLE O PERSONA A CARGO

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Maria Mantauda F.	36988350	Auxiliar SST	
2				

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 1 de 4

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento: 7 de Julio de 2025 **Tiempo de cobertura:** 07-07-25 — 12-07-25

Proyecto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al departamento de policía guajira y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo

Lugar: Fonseca

Actividad(es) a realizar:
Demolición de enchape piso, demolición lavadero, demolición cajillas aguas negras, soldeo.

Herramienta(s) y/o equipo(s) a utilizar:
Maua, cincel, barra, Valde, pala, varilla.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PERIFÉRICOS Y GENERALES

Físicos	X	Ruido		Iluminación		Vibraciones	X	Temperaturas Extremas		Radiación ionizante	X	Radiación no ionizante			
Químicos		Gases y Vapores	X	Material particulado		Humos métalicos		Humos no metálicos		Fibras		Nieblas y Rocios			
Seguridad		Alta tensión	X	Baja Tensión		Electricidad estatica		Conexiones en mal estado		Caja sin protección		Cables con empalmes sueltos			
	X	Almacenamiento		Caidas de objetos	X	Orden y Aseo		Espacio Reducido		Señalización inadecuada	X	Superficies irregulares			
	X	Herramientas	X	Equipos		Mecanismos en movimiento	X	Proyección de materiales		Explosión, fuga		Espacios confinados			
		Accidentes de transito		Trabajo en alturas		Publico		Derrames		Incendio					
Biomecánicos	X	Posturas		X	Esfuerzos		X	Manipulación de cargas		X	Movimientos Repetitivos				
Psicosocial		Jornada de trabajo			Interfase persona tarea		X	Condiciones de tarea			Caracteristicas del trabajo				
Biológicos	X	Mordeduras		X	Picaduras		X	Virus,Bacterias, Hongos			Fluidos				

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O APOYO REQUERIDOS

Casco	X	Gafas de seguridad	X	Guantes de nitrilo		Pantalon tipo industrial	X	Botas de seguridad	X	Tapabocas y/o Respirador N95		Escafandra/ fontanero		Kit de derrames		Camilla		Botiquin	
Barbuquejo	X	Tapaoidos		Guantes de carniza	X	Camisa Manga Larga		Escafandra/ fontanero		Resp. Para gases y vapores		Overol Tyvek		Extintor		Cinta Reflectiva-conos		otros:	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES SEGURAS REQUERIDAS

Riesgo Eléctrico		Desenergizar equipo		Extintor de CO2		Tarjetas o candados		Guantes dielectricos		Puestas de tierra		Casco y botas dielectricas			
Espacios Confinados		Ventilación forzada		Epp Espacios Confinados		E. de protección contra caidas		Elementos para rescate		Medidos de gases		Linterna tipo minero			
Trabajos en Alturas		Arnes		Escaleras certificadas		Linea de vida		Eslingas		Andamios certificados		Mosquetones			
Izaje de Cargas		Arnes		Estrobos		Eslingas		Grilletes		Aparejador		Plan de Izaje			

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 2 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

1. Cada trabajo o operación consiste de un set de tareas, actividades y/o pasos. Asegúrese de que todos los pasos requeridos para realizar el trabajo se han listado.
2. Al identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse. La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, "¿Podría este paso provocar un incidente?"
3. Utilizar las dos primeras como una guía decida que acciones o procedimientos son necesarios para mitigar el riesgo: Listar los controles operacionales de seguridad que sean recomendados.

EVALUE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cuál sería la **PEOR** cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Herramientas/equipos adecuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo?

ANÁLISIS/REDUCCIÓN RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar cómo reducir los mismos.

ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA: Tomar **ACCIONES** necesarias para asegurar que las que las tareas se hagan de forma segura.

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Demolición muchapa piso, demolición lavadero, soqueo, demolición cajilla								*Biologico Picaduras	Alergias, Infecciones, Choque anafiláctico, Envenenamiento, Muerte.	Uso adecuado de los EPP (guantes de vaqueta, camisas de manga larga, botas de seguridad, protegiendo las piernas de las rodillas hacia bajo con botas, polainas, ropa gruesa). Capacitación para manejo de accidente por animales ofidicos, ponzoñosos. No introducir las manos en cuevas, nidos, debajo de troncos y piedras.
								*Fisico Radiaciones no Ionizantes	Quemaduras, perdida del conocimiento, deshidratación	Hidratación Bloqueador Uso de elementos de protección personal
	X	X	X	X	X	X	X	*Biomecanico Posturas Prolongadas, mantenidas,inadecuadas, Forzadas y antigravitacionales, Manipulacion manual de cargas	Lesiones en columna Dolor lumbar inespecifico Epicondilitis lateral y medial Tendinits de muñeca	Pausas activas Capacitacion en Higiene Postural
								*Biologico Virus Covid 19	Infección respiratoria aguda por coronavirus COVID - 19	Medidas de autocuidado Lavado e higiene de manos Distanciamiento físico
	X	X	X	X	X	X	X	*Mecánico Golpes, Manejo de maquinaria con superficies cortantes, proyeccion de particulas	Heridas, cortaduras; amputaciones Contusion Fractura	Inspecciones visual de seguridad general y especifica a los equipos y herramientas
	X	X	X	X	X	X	X	*Locativo Superficies deslizantes, irregulares y con desnivel	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP's y ropa de trabajo. Señalización del area de trabajo
								*Eléctrico Por el uso constante de extensiones eléctricas para los equipos eléctricos y uso de equipos eléctricos	Corto circuito Quemaduras Electrocución	Inspección visual a las instalaciones eléctricas Verificar que las instalaciones de las redes eléctricas de acuerdo a los parámetros RETIE

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/11/2023 Página 3 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
	X	X	X	X	X	X		*Locativo sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo (caidas de objeto)	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP s y ropa de trabajo. Autocuidado
	X	X	X	X	X	X		*Quimico Material particulado	Afecciones al sistema respiratorio, irritación, alergia, rinitis, disminución de la capacidad respiratoria lesiones cutáneas.	Uso de EPP (Proteccion respiratoria, gafas, Guantes, dotación) Capacitacion en el riesgo
								*Seguridad Accidentes de Transito	Lesiones graves por accidentes de transito	Capacitaciones de seguridad vial, Autocuidado, Señalización y demarcación del area del area de trabajo. Elementos de Protección Personal
								* Psicosocial Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc)	Estrés Ocupacional, Depresión, Desanimo, Rotación de Personal, altercados entre personas.	Capacitación de trabajo en equipo, equilibrio de cargas ocupacionales. Ambientes de trabajo Sanos.

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 4 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario L M M J V S D	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Ruben Alberto Ariza R.	1070075955	Oficial	
2	Ismael Penalozar	1193431882	ayudante	
3				
4				
5				

RESPONSABLE O PERSONA A CARGO

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Morela S. Mantilla F.	26988380	Auxiliar SST	
2				

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 1 de 4

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento:	22/07/2025	**Tiempo de cobertura**	**del 21 al 26 de julio de 2025**

Proyecto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al departamento de policía guajira y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo

Lugar: San Juan

Actividad(es) a realizar:

Demolición enchape de pisos y paredes, desmonte te de sanitarios, orinales y lavado

Demolición plantilla

Herramienta(s) y/o equipo(s) a utilizar:

Martillo demoledor, mona, barra, pala, valde, cucal

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PERIFÉRICOS Y GENERALES

Físicos	X	Ruido		Iluminación		Vibraciones	X	Temperaturas Extremas		Radiación ionizante	X	Radiación no ionizante
Químicos		Gases y Vapores	X	Material particulado		Humos métalicos		Humos no métalicos		Fibras		Nieblas y Rocios
Seguridad		Alta tenxión	X	Baja Tensión		Electricidad estatica		Conexiones en mal estado		Caja sin protección		Cables con empalmes sueltos
	X	Almacenamiento		Caidas de objetos	X	Orden y Aseo		Espacio Reducido		Señalización inadecuada	X	Superficies irregulares
	X	Herramientas	X	Equipos		Mecanismos en movimiento	X	Proyección de materiales		Explosión, fuga		Espacios confinados
		Accidentes de transito		Trabajo en alturas		Publico		Derrames		Incendio		
Biomecánicos	X	Posturas	X	Esfuerzos	X	Manipulación de cargas	X	Movimientos Repetitivos
Psicosocial		Jornada de trabajo		Interfase persona tarea	X	Condiciones de tarea		Caracteristicas del trabajo
Biológicos	X	Mordeduras	X	Picaduras	X	Virus,Bacterias, Hongos		Fluidos

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O APOYO REQUERIDOS

Casco	X	Gafas de seguridad	X	Guantes de nitrilo		Pantalon tipo industrial	X	Botas de seguridad	X	Tapabocas y/o Respirador N95		Escafandra/ fontanero		Kit de derrames		Camilla		Botiquin	
Barbuquejo	X	Tapaoidos		Guantes de carnaza	X	Camisa Manga Larga		Escafandra/ fontanero		Resp. Para gases y vapores		Overol Tyvek		Extintor		Cinta Reflectiva-conos		otros:	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES SEGURAS REQUERIDAS

Riesgo Eléctrico		Desenergizar equipo		Extintor de CO2		Tarjetas o candados		Guantes dielectricos		Puestas de tierra		Casco y botas dielectricas
Espacios Confinados		Ventilación forzada		Epp Espacios Confinados		E. de protección contra caidas		Elementos para rescate		Medidos de gases		Linterna tipo minero
Trabajos en Alturas		Arnes		Escaleras certificadas		Linea de vida		Eslingas		Andamios certificados		Mosquetones
Izaje de Cargas		Arnes		Estrobos		Eslingas		Grilletes		Aparejador		Plan de Izaje
Llama abierta		Careta		Guantes de carnaza		Peto en cuero		Extintor		Polainas		Mascara de humo

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 2 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

1. Cada trabajo u operación consiste de un set de tareas, actividades y/o pasos. Asegúrese de que todos los pasos requeridos para realizar el trabajo se han listado.
2. Al identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse. La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, "¿Podria este paso provocar un incidente?"
3. Utilizar las dos primeras como una guía decida que acciones o procedimientos son necesarios para mitigar el riesgo: Listar los controles operacionales de seguridad que sean recomendados.

EVALÚE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cuál seria la **PEOR** cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Herramientas/equipos adecuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo?

ANÁLISIS/REDUCCIÓN RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar cómo reducir los mismos.

ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA: Tomar **ACCIONES** necesarias para asegurar que las que las tareas se hagan de forma segura.

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Demolición placafilla								*Biologico Picaduras	Alergias, Infecciones, Choque anafiláctico, Envenenamiento, Muerte.	Uso adecuado de los EPP (guantes de vaqueta, camisas de manga larga, botas de seguridad, protegiendo las piernas de las rodillas hacia bajo con botas, polainas, ropa gruesa). Capacitación para manejo de accidente por animales ofidicos, ponzoñosos. No introducir las manos en cuevas, nidos, debajo de troncos y piedras.
								*Fisico Radiaciones no Ionizantes	Quemaduras, perdida del conocimiento, deshidratación	Hidratación Bloquedador Uso de elementos de proteccion personal
	X	X	X	X				*Biomecanico Posturas Prolongadas, mantenidas,inadecuadas, Forzadas y antigravitacionales, Manipulacion manual de cargas	Lesiones en columna Dolor lumbar inespecifico Epicondilitis lateral y medial Tendinits de muñeca	Pausas activas Capacitacion en Higiene Postural
								*Biologico Virus Covid 19	Infección respiratoria aguda por coronavirus COVID - 19	Medidas de autocuidado Lavado e higiene de manos Distanciamiento fisico
								*Mecánico Golpes, Manejo de maquinaria con superficies cortantes, proyeccion de particulas	Heridas, cortaduras; amputaciones Contunsion Fractura	Inspecciones visual de seguridad general y especifica a los equipos y herramientas
	X	X	X	X				*Locativo Superficies deslizantes, irregulares y con desnivel	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP´s y ropa de trabajo. Señalización del area de trabajo
	X	X	X	X				*Eléctrico Por el uso constante de extensiones eléctricas para los equipos eléctricos y uso de equipos eléctricos	Corto circuito Quemaduras Electrocución	Inspección visual a las instalaciones eléctricas Verificar que las instalaciones de las redes eléctricas de acuerdo a los parámetros RETIE

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 3 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Demolición plantilla	X	X	X	X				*Locativo sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo (caidas de objeto)	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP´s y ropa de trabajo. Autocuidado
								*Quimico Material particulado	Afecciones al sistema respiratorio, irritación, alergia, rinitis, disminución de la capacidad respiratoria lesiones cutáneas.	Uso de EPP (Proteccion respiratoria, gafas, Guantes, dotación) Capacitacion en el riesgo
								*Seguridad Accidentes de Transito	Lesiones graves por accidentes de transito	Capacitaciones de seguridad vial, Autocuidado, Señalización y demarcación del area del area de trabajo. Elementos de Protección Personal
								* Psicosocial Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc.)	Estrés Ocupacional, Depresión, Desanimo, Rotación de Personal, altercados entre personas.	Capacitación de trabajo en equipo, equilibrio de cargas ocupacionales. Ambientes de trabajo Sanos.

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 4 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario L M M J V S D	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Luis manuel	17459446	Ayudante	Luis manuel
2	FABIAN NIETO	1119816891	Encargado	FABIAN NIETO
3	JOSE	1127738262	Ayudante	JOSE.GR
4				
5				

RESPONSABLE O PERSONA A CARGO

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Maria Mardonda F.	26988380	Auxiliar SST	
2				

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 1 de 4

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento: 22/07/2025 | **Tiempo de cobertura** del 21 al 26 de julio de 2025

Proyecto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al departamento de policía guajira y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo

Lugar: Villanueva

Actividad(es) a realizar:
Demolición enchape de pisos y paredes, desmonte te de sanitarios, orinales y lavado

Herramienta(s) y/o equipo(s) a utilizar:
Mona, barra, pala, cincel, martillo, valde.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PERIFÉRICOS Y GENERALES

Físicos	X	Ruido		Iluminación		Vibraciones	X	Temperaturas Extremas		Radiación ionizante	X	Radiación no ionizante
Químicos		Gases y Vapores	X	Material particulado		Humos métalicos		Humos no métalicos		Fibras		Nieblas y Rocios
Seguridad		Alta tenxión	X	Baja Tensión		Electricidad estatica		Conexiones en mal estado		Caja sin protección		Cables con empalmes sueltos
	X	Almacenamiento		Caidas de objetos	X	Orden y Aseo		Espacio Reducido		Señalización inadecuada	X	Superficies irregulares
	X	Herramientas	X	Equipos		Mecanismos en movimiento	X	Proyección de materiales		Explosión, fuga		Espacios confinados
		Accidentes de transito		Trabajo en alturas		Publico		Derrames		Incendio		
Biomecánicos	X	Posturas	X	Esfuerzos	X	Manipulación de cargas	X	Movimientos Repetitivos				
Psicosocial		Jornada de trabajo		Interfase persona tarea	X	Condiciones de tarea		Caracteristicas del trabajo				
Biológicos	X	Mordeduras	X	Picaduras	X	Virus,Bacterias, Hongos		Fluidos				

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O APOYO REQUERIDOS

Casco	X	Gafas de seguridad	X	Guantes de nitrilo		Pantalon tipo industrial	X	Botas de seguridad	X	Tapabocas y/o Respirador N95		Escafandra/ fontanero		Kit de derrames		Camilla		Botiquin	
Barbuquejo	X	Tapaoidos		Guantes de carnaza	X	Camisa Manga Larga		Escafandra/ fontanero		Resp. Para gases y vapores		Overol Tyvek		Extintor		Cinta Reflectiva-conos		otros:	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES SEGURAS REQUERIDAS

Riesgo Eléctrico		Desenergizar equipo		Extintor de CO2		Tarjetas o candados		Guantes dielectricos		Puestas de tierra		Casco y botas dielectricas
Espacios Confinados		Ventilación forzada		Epp Espacios Confinados		E. de protección contra caidas		Elementos para rescate		Medidos de gases		Linterna tipo minero
Trabajos en Alturas		Arnes		Escaleras certificadas		Linea de vida		Eslingas		Andamios certificados		Mosquetones
Izaje de Cargas		Arnes		Estrobos		Eslingas		Grilletes		Aparejador		Plan de Izaje
Llama abierta		Careta		Guantes de carnaza		Peto en cuero		Extintor		Polainas		Mascara de humo

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 2 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

1. Cada trabajo u operación consiste de un set de tareas, actividades y/o pasos. Asegúrese de que todos los pasos requeridos para realizar el trabajo se han listado.
2. Al identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse. La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, "¿Podría este paso provocar un incidente?"
3. Utilizar las dos primeras como una guía decida que acciones o procedimientos son necesarios para mitigar el riesgo. Listar los controles operacionales de seguridad que sean recomendados.

EVALÚE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cuál sería la **PEOR** cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Herramientas/equipos adecuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo?

ANÁLISIS/REDUCCIÓN RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar cómo reducir los mismos.

ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA: Tomar **ACCIONES** necesarias para asegurar que las que las tareas se hagan de forma segura.

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Demolición Cerámica Piso y pared								*Biologico Picaduras	Alergias, Infecciones, Choque anafiláctico, Envenenamiento, Muerte.	Uso adecuado de los EPP (guantes de vaqueta, camisas de manga larga, botas de seguridad, protegiendo las piernas de las rodillas hacia bajo con botas, polainas, ropa gruesa). Capacitación para manejo de accidente por animales ofídicos, ponzoñosos. No introducir las manos en cuevas, nidos, debajo de troncos y piedras.
								*Fisico Radiaciones no Ionizantes	Quemaduras, perdida del conocimiento, deshidratación	Hidratación Bloquedador Uso de elementos de proteccion personal
	X	X	X	X	X	X		*Biomecanico Posturas Prolongadas, mantenidas,inadecuadas, Forzadas y antigravitacionales, Manipulacion manual de cargas	Lesiones en columna Dolor lumbar inespecifico Epicondilitis lateral y medial Tendinits de muñeca	Pausas activas Capacitacion en Higiene Postural
								*Biologico Virus Covid 19	Infección respiratoria aguda por coronavirus COVID - 19	Medidas de autocuidado Lavado e higiene de manos Distanciamiento fisico
	X	X	X	X	X	X	X	*Mecánico Golpes, Manejo de maquinaria con superficies cortantes, proyeccion de particulas	Heridas, cortaduras; amputaciones Contunsion Fractura	Inspecciones visual de seguridad general y especifica a los equipos y herramientas
	X	X	X	X	X	X	X	*Locativo Superficies deslizantes, irregulares y con desnivel	Fracturas Golpes Caídas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP's y ropa de trabajo. Señalización del area de trabajo
								*Eléctrico Por el uso constante de extensiones eléctricas para los equipos eléctricos y uso de equipos eléctricos	Corto circuito Quemaduras Electrocución	Inspección visual a las instalaciones eléctricas Verificar que las instalaciones de las redes eléctricas de acuerdo a los parámetros RETIE

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 3 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Demolición cerámica de piso y pared	X	X	X	X	X	X		*Locativo sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo (caidas de objeto)	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP´s y ropa de trabajo. Autocuidado
	X	X	X	X	X	X		*Quimico Material particulado	Afecciones al sistema respiratorio, irritación, alergia, rinitis, disminución de la capacidad respiratoria lesiones cutáneas.	Uso de EPP (Proteccion respiratoria, gafas, Guantes, dotación) Capacitacion en el riesgo
								*Seguridad Accidentes de Transito	Lesiones graves por accidentes de transito	Capacitaciones de seguridad vial, Autocuidado, Señalización y demarcación del area del area de trabajo. Elementos de Protección Personal
								* Psicosocial Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc.)	Estrés Ocupacional, Depresión, Desanimo, Rotación de Personal, altercados entre personas.	Capacitación de trabajo en equipo, equilibrio de cargas ocupacionales. Ambientes de trabajo Sanos.

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 4 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario (L M M J V S D)	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Juan David Castro Cuadrado	1121333629	Aprendiz	
2	Efren Francisco Ramirez Alvarez	17974792	Ayudante	
3				
4				
5				

RESPONSABLE O PERSONA A CARGO

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Marta Maralanda F.	26988380	Auxiliar SST	
2				

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 1 de 4

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento: 28 de Julio de 2025 | Tiempo de cobertura 28-07-25 - 31-07-25

Proyecto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al departamento de policia guajira y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo

Lugar: San Juan del Cesar

Actividad(es) a realizar:
Desmonte ventanas metálicas de alojamientos, excavación, cimentación y sobrecimiento en ladrillos. Aplicación de Subbase granular. *Excavación 0,30 m

Herramienta(s) y/o equipo(s) a utilizar:
Pisón, palustre, carretilla, licuza, pala

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PERIFÉRICOS Y GENERALES

Físicos	X	Ruido		Iluminación		Vibraciones	X	Temperaturas Extremas		Radiación ionizante	X	Radiación no ionizante					
Químicos		Gases y Vapores	X	Material particulado		Humos metálicos		Humos no metálicos		Fibras		Nieblas y Rocios					
Seguridad		Alta tensión	X	Baja Tensión		Electricidad estatica		Conexiones en mal estado		Caja sin protección		Cables con empalmes sueltos					
	X	Almacenamiento		Caidas de objetos	X	Orden y Aseo		Espacio Reducido		Señalización inadecuada	X	Superficies irregulares					
	X	Herramientas	X	Equipos		Mecanismos en movimiento	X	Proyección de materiales		Explosión, fuga		Espacios confinados					
		Accidentes de transito		Trabajo en alturas		Publico		Derrames		Incendio							
Biomecánicos	X	Posturas			X	Esfuerzos			X	Manipulación de cargas			X	Movimientos Repetitivos			
Psicosocial		Jornada de trabajo				Interfase persona tarea			X	Condiciones de tarea				Caracteristicas del trabajo			
Biológicos	X	Mordeduras			X	Picaduras			X	Virus,Bacterias, Hongos				Fluidos			

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O APOYO REQUERIDOS

Casco	X	Gafas de seguridad	X	Guantes de nitrilo		Pantalon tipo industrial	X	Botas de seguridad	X	Tapabocas y/o Respirador N95		Escafandra/ fontanero		Kit de derrames		Camilla	X	Botiquin	
Barbuquejo	X	Tapaoidos		Guantes de carnaza	X	Camisa Manga Larga		Escafandra/ fontanero		Resp. Para gases y vapores		Overol Tyvek		Extintor		Cinta Reflectiva-conos		otros:	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES SEGURAS REQUERIDAS

Riesgo Eléctrico		Desenergizar equipo		Extintor de CO2		Tarjetas o candados		Guantes dielectricos		Puestas de tierra		Casco y botas dielectricas					
Espacios Confinados		Ventilación forzada		Epp Espacios Confinados		E. de protección contra caidas		Elementos para rescate		Medidos de gases		Linterna tipo minero					
Trabajos en Alturas		Arnes		Escaleras certificadas		Linea de vida		Eslingas		Andamios certificados		Mosquetones					
Izaje de Cargas		Arnes		Estrobos		Eslingas		Grilletes		Aparejador		Plan de Izaje					
Llama abierta		Careta		Guantes de carnaza		Peto en cuero		Extintor		Polainas		Mascara de humo					

MarFig	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 2 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

1. Cada trabajo u operación consiste de un set de tareas, actividades y/o pasos. Asegúrese de que todos los pasos requeridos para realizar el trabajo se han listado.
2. Al identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse. La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, "¿Podría este paso provocar un incidente?"
3. Utilizar las dos primeras como una guía decida que acciones o procedimientos son necesarios para mitigar el riesgo. Listar los controles operacionales de seguridad que sean recomendados.

EVALÚE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cual seria la **PEOR** cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Herramientas/equipos adecuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo?

ANÁLISIS/REDUCCIÓN RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar cómo reducir los mismos.

ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA: Tomar **ACCIONES** necesarias para asegurar que las que las tareas se hagan de forma segura.

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Desmonte de vetas metálicas, excavación, cimentación, instalación de sobobase.								*Biologico Picaduras	Alergias, Infecciones, Choque anafiactico, Envenenamiento, Muerte.	Uso adecuado de los EPP (guantes de vaqueta, camisas de manga larga, botas de seguridad, protegiendo las piernas de las rodillas hacia bajo con botas, polainas, ropa gruesa). Capacitación para manejo de accidente por animales ofidicos, ponzoñosos. No introducir las manos en cuevas, nidos, debajo de troncos y piedras.
								*Fisico Radiaciones no Ionizantes	Quemaduras, perdida del conocimiento, deshidratación	Hidratación Bloquedador Uso de elementos de proteccion personal
	X	X	X	X	X			*Biomecanico Posturas Prolongadas, mantenidas,inadecuadas, Forzadas y antigravitacionales, Manipulacion manual de cargas	Lesiones en columna Dolor lumbar inespecifico Epicondilitis lateral y medial Tendinits de muñeca	Pausas activas Capacitacion en Higiene Postural
								*Biologico Virus Covid 19	Infección respiratoria aguda por coronavirus COVID - 19	Medidas de autocuidado Lavado e higiene de manos Distanciamiento fisico
	X	X	X	X				*Mecanico Golpes, Manejo de maquinaria con superficies cortantes, proyeccion de particulas	Heridas, cortaduras, amputaciones Contunsion Fractura	Inspecciones visual de seguridad general y especifica a los equipos y herramientas
	X	X	X	X	X	X	X	*Locativo Superficies deslizantes, irregulares y con desnivel	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el area de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP s y ropa de trabajo. Señalizacion del area de trabajo
								*Electrico Por el uso constante de extensiones eléctricas para los equipos eléctricos y uso de equipos eléctricos	Corto circuito Quemaduras Electrocución	Inspección visual a las instalaciones eléctricas Verificar que las instalaciones de las redes eléctricas de acuerdo a los parámetros RETIE

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 3 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario L	M	M	J	V	S	D	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
Desmonte de Ventosas metálicos, excavación 0,30 m, cimentación, instalación de sobrecimentación	X	X	X	X				*Locativo sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo (caidas de objeto)	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP´s y ropa de trabajo. Autocuidado
	X	X	X	X				*Quimico Material particulado	Afecciones al sistema respiratorio, irritación, alergia, rinitis, disminución de la capacidad respiratoria lesiones cutáneas.	Uso de EPP (Proteccion respiratoria, gafas, Guantes, dotacion) Capacitacion en el riesgo
								*Seguridad Accidentes de Transito	Lesiones graves por accidentes de transito	Capacitaciones de seguridad vial, Autocuidado, Señalización y demarcación del area del area de trabajo. Elementos de Protección Personal
								* Psicosocial Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc.)	Estrés Ocupacional, Depresión, Desanimo, Rotación de Personal, altercados entre personas.	Capacitación de trabajo en equipo, equilibrio de cargas ocupacionales. Ambientes de trabajo Sanos.

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 4 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario L M M J V S D	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Luis Manuel Manjarrez	17959446	Ayudante	Luis manuel
2	FABIAN NIETO	1119816891	Encargado	FABIAN NIETO
3	Juan D. Mindiola	1000679109	Ayudante	Juan Daniel
4				
5				

RESPONSABLE O PERSONA A CARGO

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Marta Maestauda F.	96988380	Auxiliar SST	
2				

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Pagina 1 de 4

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento: 28-07-2025 | Tiempo de cobertura 28-07-25 — 31-07-25

Proyecto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al departamento de policía guajira y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo

Lugar: Fonseca.

Actividad(es) a realizar: Desmonte e instalación de cielo raso en PVC y resane de paredes en poliplas y Pintura (tipo 1).

Herramienta(s) y/o equipo(s) a utilizar: Taladro, puntas, tijeras, llanza, martillo, nivel, llana metálica, espatula, rodillo, brocha, escalera.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PERIFÉRICOS Y GENERALES

Físicos	X	Ruido		Iluminación		Vibraciones	X	Temperaturas Extremas		Radiación ionizante	X	Radiación no ionizante	
Químicos		Gases y Vapores	X	Material particulado		Humos metálicos		Humos no metálicos		Fibras		Nieblas y Rocíos	
Seguridad		Alta tensión	X	Baja Tensión		Electricidad estática		Conexiones en mal estado		Caja sin protección		Cables con empalmes sueltos	
	X	Almacenamiento		Caídas de objetos	X	Orden y Aseo		Espacio Reducido		Señalización inadecuada	X	Superficies irregulares	
	X	Herramientas	X	Equipos		Mecanismos en movimiento	X	Proyección de materiales		Explosión, fuga		Espacios confinados	
		Accidentes de tránsito		Trabajo en alturas		Publico		Derrames		Incendio			
Biomecánicos	X	Posturas		X	Esfuerzos		X	Manipulación de cargas		X	Movimientos Repetitivos		
Psicosocial		Jornada de trabajo			Interfase persona tarea		X	Condiciones de tarea			Características del trabajo		
Biológicos	X	Mordeduras		X	Picaduras		X	Virus,Bacterias, Hongos			Fluidos		

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O APOYO REQUERIDOS

Casco	X	Gafas de seguridad	X	Guantes de nitrilo		Pantalon tipo industrial	X	Botas de seguridad	X	Tapabocas y/o Respirador N95		Escafandra/ fontanero		Kit de derrames		Camilla		Botiquin	
Barbuquejo	X	Tapaoidos		Guantes de carnaza	X	Camisa Manga Larga		Escafandra/ fontanero		Resp. Para gases y vapores		Overol Tyvek		Extintor		Cinta Reflectiva-conos		otros	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES SEGURAS REQUERIDAS

Riesgo Eléctrico		Desenergizar equipo		Extintor de CO2		Tarjetas o candados		Guantes dielectricos		Puestas de tierra		Casco y botas dielectricas	
Espacios Confinados		Ventilación forzada		Epp Espacios Confinados		E. de protección contra caidas		Elementos para rescate		Medidos de gases		Linterna tipo minero	
Trabajos en Alturas		Arnes		Escaleras certificadas		Linea de vida		Eslingas		Andamios certificados		Mosquetones	
Izaje de Cargas		Arnes		Estrobos		Eslingas		Grilletes		Aparejador		Plan de Izaje	
Llama abierta		Careta		Guantes de carnaza		Peto en cuero		Extintor		Polainas		Mascara de humo	

Scanned with CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 2 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

1. Cada trabajo u operación consiste de un set de tareas, actividades y/o pasos. Asegurese de que todos los pasos requeridos para realizar el trabajo se han listado.
2. Al identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse. La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, "¿Podria este paso provocar un incidente?"
3. Utilizar las dos primeras como una guia decida que acciones o procedimientos son necesarios para mitigar el riesgo: Listar los controles operacionales de seguridad que sean recomendados.

EVALUE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cual seria la **PEOR** cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Herramientas/equipos adecuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo?

ANÁLISIS/REDUCCIÓN RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar como reducir los mismos.

ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA: Tomar **ACCIONES** necesarias para asegurar que las que las tareas se hagan de forma segura.

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Desmonte e instalación de cielo raso, resane de paredes.								*Biologico Picaduras	Alergias, Infecciones, Choque anafiláctico, Envenenamiento, Muerte.	Uso adecuado de los EPP (guantes de vaqueta, camisas de manga larga, botas de seguridad, protegiendo las piernas de las rodillas hacia bajo con botas, polainas, ropa gruesa). Capacitación para manejo de accidente por animales ofidicos, ponzoñosos. No introducir las manos en cuevas, nidos, debajo de troncos y piedras.
								*Fisico Radiaciones no Ionizantes	Quemaduras, perdida del conocimiento, deshidratación	Hidratación Bloquedador Uso de elementos de proteccion personal
	X	X	X	X				*Biomecanico Posturas Prolongadas, mantenidas,inadecuadas, Forzadas y antigravitacionales, Manipulacion manual de cargas	Lesiones en columna Dolor lumbar inespecifico Epicondilitis lateral y medial Tendinits de muñeca	Pausas activas Capacitacion en Higiene Postural
								*Biologico Virus Covid 19	Infección respiratoria aguda por coronavirus COVID - 19	Medidas de autocuidado Lavado e higiene de manos Distanciamiento fisico
	X	X	X	X				*Mecanico Golpes, Manejo de maquinaria con superficies cortantes, proyeccion de particulas	Heridas, cortaduras, amputaciones Contunsion Fractura	Inspecciones visual de seguridad general y especifica a los equipos y herramientas
	X	X	X	X				*Locativo Superficies deslizantes, irregulares y con desnivel	Fracturas Golpes Caidas	Revisar el area de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP´s y ropa de trabajo. Señalización del area de trabajo
								*Eléctrico Por el uso constante de extensiones eléctricas para los equipos electricos y uso de equipos eléctricos	Corto circuito Quemaduras Electrocución	Inspección visual a las instalaciones eléctricas Verificar que las instalaciones de las redes eléctricas de acuerdo a los parámetros RETIE

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 3 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario							Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control
	L	M	M	J	V	S	D			
Pesuante e instalación de cielo raso, resane de paredes.	X	X	X	X				*Locativo sistemas y medios de almacenamiento); superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel); condiciones de orden y aseo (caídas de objeto)	Fracturas Golpes Caídas	Revisar el área de trabajo antes de iniciar labores. Caminar con precaución. Utilizar EPP´s y ropa de trabajo. Autocuidado
	X	X	X	X				*Químico Material particulado	Afecciones al sistema respiratorio, irritación, alergia, rinitis, disminución de la capacidad respiratoria lesiones cutáneas.	Uso de EPP (Proteccion respiratoria, gafas, Guantes, dotación) Capacitacion en el riesgo
								*Seguridad Accidentes de Transito	Lesiones graves por accidentes de transito	Capacitaciones de seguridad vial, Autocuidado, Señalización y demarcación del area del area de trabajo Elementos de Proteccion Personal
								* Psicosocial Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)	Estrés Ocupacional, Depresión, Desanimo, Rotación de Personal, altercados entre personas.	Capacitación de trabajo en equipo, equilibrio de cargas ocupacionales. Ambientes de trabajo Sanos.

Scanned with CamScanner

MARFIG	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	SG-SST Código: LP-RE-040 Versión: 01 Fecha: 18/01/2023 Página 4 de 4

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Actividad y/o tarea	Análisis diario L	M	M	J	V	S	D	Peligros (fuente o situación)	Consecuencias	Acciones de control

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Ruben Ariza Rodriguez	1010015955	Oficial	Ruben Ariza
2	FABIAN NIETO	1119816891	Encargado	FABIAN N.
3				
4				
5				

RESPONSABLE O PERSONA A CARGO

#	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	Maria Mantilla F.	26988380	Aux SST	
2				

Scanned with CamScanner

SOPORTES AFILIACIÓN ARL

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidencia que **MANJARRES AROCA LUIS MANUEL** identificado con **CC** No **17959446,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
MARFIG S.A.S. **NIT 900488808**	**Fecha de inicio de cobertura: 09/07/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de Retiro:** **Tipo Vinculación: DEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
A.C.B

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidencia que **NIETO MARTINEZ FABIAN ALBERTO** identificado con **CC** No **1119816891,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
MARFIG S.A.S. **NIT 900488808**	**Fecha de inicio de cobertura: 09/07/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de Retiro:** **Tipo Vinculación: DEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
A.C.B

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidencia que **SERRANO BARRIOS HANSEL FRANCISCO** identificado con **CC** No **1082856481,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
MARFIG S.A.S. **NIT 900488808**	**Fecha de inicio de cobertura: 09/07/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de Retiro:** **Tipo Vinculación: DEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
A.C.B

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidencia que **MARULANDA FIGUEROA MORELA SOFIA** identificado con **CC** No **26988380,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
MARFIG S.A.S. **NIT 900488808**	**Fecha de inicio de cobertura: 09/07/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de Retiro:** **Tipo Vinculación: DEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
A.C.B

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidencia que **ARIZA RODRIGUEZ RUBEN ALBERTO** identificado con **CC** No **1010015955,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
MARFIG S.A.S. **NIT 900488808**	**Fecha de inicio de cobertura: 09/07/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de Retiro:** **Tipo Vinculación: DEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
A.C.B

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidencia que **BENALCAZAR BAQUERO ISMAEL JUNIOR** identificado con **CC** No **1193431882,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
MARFIG S.A.S. **NIT 900488808**	**Fecha de inicio de cobertura: 09/07/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de Retiro:** **Tipo Vinculación: DEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
A.C.B

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidencia que **CUADRADO BALCAZAR RUBEN AUGUSTO** identificado con **CC** No **1121333629,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
MARFIG S.A.S. **NIT 900488808**	**Fecha de inicio de cobertura: 14/07/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de Retiro:** **Tipo Vinculación: DEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
A.C.B

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidencia que **RAMIREZ ALVAREZ EFREN FRANCISCO** identificado con **CC** No **17974792,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
MARFIG S.A.S. **NIT 900488808**	**Fecha de inicio de cobertura: 14/07/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de Retiro:** **Tipo Vinculación: DEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
A.C.B

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidencia que **MARULANDA FIGUEROA JUAN ENRIQUE** identificado con **CC** No **1082842612,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
MARFIG S.A.S. **NIT 900488808**	**Fecha de inicio de cobertura: 15/07/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de Retiro:** **Tipo Vinculación: DEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
A.C.B

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidencia que **MARULANDA FIGUEROA MARIENA DE LAS NIEVE** identificado con **CC** No **57444252,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
MARFIG S.A.S. **NIT 900488808**	**Fecha de inicio de cobertura: 15/07/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de Retiro:** **Tipo Vinculación: DEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
A.C.B

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidencia que **MINDIOLA MEJIA JUAN DANIEL** identificado con **CC** No **1006790109,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
MARFIG S.A.S. **NIT 900488808**	**Fecha de inicio de cobertura: 18/07/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de Retiro:** **Tipo Vinculación: DEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
A.C.B

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidencia que **MANJARRES AROCA JOSE GREGORIO** identificado con **CC** No **1120738226,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
MARFIG S.A.S. **NIT 900488808**	**Fecha de inicio de cobertura: 18/07/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de Retiro:** **Tipo Vinculación: DEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
A.C.B