DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	agosto / 2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-1088
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	**KELLINEET POLO DEVIACC.** **1.045.735.260**		
Periodo del informe:	Informe comprendido al periodo de actividades a mes de agosto de 2025	Informe número:	07
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($66.000.000)		
Supervisor	ARMANDO MOVILLA NAVARRO C.C.: 8.735.718		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO (E) SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

ACTIVIDADES:

Se recorrido social y acompañamiento durante la revisión de los trabajos de terminación de vías localizadas en la Carrera 13A entre calles 14 y 17, Calle 14A entre carreras 12C y Calle 14 entre carreras 12C y 15 del barrio La Chinita, donde se finalización de la pavimentación de vías, construcción de andenes y bordillo. Se dialoga con la comunidad, quienes están satisfechas con la terminación final de las obras de pavimentación de las vías.





Se recorrido social y acompañamiento durante la revisión de los trabajos de terminación de vías localizadas en la carrera 18C con Diagonal 83, barrio 7 de Abril y Villa Sevilla, donde se finalización de la pavimentación de vías, construcción de andenes y bordillo. Se dialoga con la comunidad, quienes están satisfechas con la terminación final de las obras de pavimentación de las vías.





Se recorrido social y acompañamiento durante la revisión de los trabajos de terminación de vías localizadas en el barrio Las Nieves, donde se finalización de la pavimentación de vías, construcción de andenes y bordillo. Se dialoga con la comunidad, quienes están satisfechas con la terminación final de las obras de pavimentación de las vías.






Se realiza recorrido social dentro de la verificación de trabajos de remodelación de viviendas terminadas y ubicadas en las direcciones relacionadas, las cuales hacen parte del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de acuerdo a lo especificado en las actividades de cada registro fotográfico, postulantes / beneficiario y dirección de la vivienda Se dialoga con los beneficiarios, quienes manifiestan estar satisfechos con las obras de remodelación de las viviendas por intermedio del programa de mejoramiento de vivienda saludable.

Barrio José Antonio Galán

Dora Cecilia Vásquez Vásquez C 34D 2B1 09




Shirey Esther De La Hoz Guette K 3A 37 17




Valeriano Segundo Movilla Blanco K 3A 36B 30




Jeny Moron Mendoza K 3A 36 44




Barrio Las Flores

Iveth Patricia Suarez Altamar K 91 106 61




Yolanda Isabel Ladron De Guevara Oliva C 107 91 28




Ada Cenobia Moreno Cervantes K 91 107 24




Hermenegildo Jinete Galvis K 91 107 20




Barrio Rebolo

Laudis Narvaez k 33 17 147 int 2




Ricardo Barros C11 33 07





Javier Padilla c12 29 106




Luz Padilla c12 29 103




Coordinación durante la entrega a los beneficiarios de nuevos mejoramientos de viviendas en el Barrio San Pedro Alejandrino. Los manifiestan estar satisfechos con las obras de remodelación de las viviendas por intermedio del programa de mejoramiento de vivienda saludable.






Las Viviendas remodeladas y entregadas por el programa de mejoramiento de vivienda saludable, se relacionan así:

#	Postulante	Barrio	Dirección
1	Betty Maria Gonzalez Gutierrez	San Pedro Alejandrino	K 6F 101 45
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
COCINA: instalación de puntos hidrosanitarios, enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.		**BAÑO:** Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura,	

	suministro e instalación de puerta.
	
GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero. **AREAS COMUNES:** Pañete de muros, estuco y pintura de Hall y sala comedor, demolición de plantilla, enchape de pisos.	**ALCOBA 1:** estuco, pintura y Adicionalmente se realizó plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
2	Irma Elena Perez Castellar	San Pedro Alejandrino	K 6F 101 33


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.	**BAÑO:** Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.

	
GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero. **AREAS COMUNES:** Estuco y pintura de Hall y sala comedor, demolición de plantilla, enchape de pisos.	**ALCOBA 1:** Adicionalmente se realizó acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
3	Maria Del Carmen Cortes De La Espriella	San Pedro Alejandrino	K 6F 101 51

REGISTRO FOTOGRÁFICO


	
COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.	**BAÑO:** Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.

	 
GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero. **AREAS COMUNES:** Estuco y pintura de Hall y sala comedor, demolición de plantilla, enchape de pisos.	**ALCOBA 1:** Adicionalmente se realizó acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso. **ALCOBA 2:** Adicionalmente se realizó acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
4	Graciela Del Carmen Lopez Miranda	San Pedro Alejandrino	K 6P 102A 196

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
COCINA: instalación de puntos hidrosanitarios, enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.	**BAÑO:** instalación de puntos hidrosanitarios, demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.

	
GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero. **AREAS COMUNES:** Estuco y pintura de Hall y sala comedor.	**ALCOBA 1:** Adicionalmente se realizó acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
5	Dilia Ines De Avila Velez	San Pedro Alejandrino	K 6P 102A 147


REGISTRO FOTOGRÁFICO


	
COCINA: instalación de puntos hidrosanitarios, enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.	**BAÑO:** demolición de piso, plantilla de piso, suministro e instalación de cubierta, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.

	 
AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall, adicionalmente se realiza pañete en hall. **GENERAL:** Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.	**ALCOBA 1:** Adicionalmente se realizó plantilla de piso y enchape de piso. **ALCOBA 2:** Adicionalmente se realizó plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
6	Enith Esther De Avila Velez	San Pedro Alejandrino	K 6P 102A 118



REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.	**AREAS COMUNES:** Acabados de estuco y pintura en hall y sala comedor.

	
ALCOBA 1: Adicionalmente se realizó acabados de estuco, plantilla de piso y enchape de piso. **ALCOBA 2:** Adicionalmente se realizó acabados de estuco, plantilla de piso y enchape de piso.	**BAÑO:** Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.

#	Postulante	Barrio	Dirección
7	Julia Edith Rojano Caicedo	San Pedro Alejandrino	K 6P 102A 111


REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.	**BAÑO:** Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.
	

GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesto a tierra y cambio de tablero. **AREAS COMUNES:** Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall, en hall se realizó pañete.	**ALCOBA 1:** Acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
8	Robert De Jesus Echeverri Soto	San Pedro Alejandrino	K 6P 101 58

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.	**BAÑO:** Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.
	 
GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a	**ALCOBA 1:** Acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso. **ALCOBA 2:** Acabados de estuco y pintura,

tierra y cambio de tablero. **AREAS COMUNES:** Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall, en hall se realizó pañete.	plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
9	Hercilia Cenith Julio De Romero	San Pedro Alejandrino	K 6L3 101 60

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.	**BAÑO:** Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.
	
GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero. **AREAS COMUNES:** Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall, en hall se realizó pañete.	**ALCOBA 1:** Acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

Atentamente,

KELLINEET POLO DEVIA
C.C No. 1.045.735.260
Contratista