CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	HOJA DE VISITA		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita inspección ocular en atención al radicado CDMB 5612-2025

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
26	03	2025

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: Bucaramanga | MICROCUENCA

COTA | N 7.096153 | E -73.160222

PROPIETARIO: | C.C / NIT.

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Sector la Esperanza 2 | TELÉFONO FIJO

ruedageraldo29@hotmail.com | CELULAR 3144810536

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Geraldo Rueda - Luis Mota | CELULAR 3161280660

SITUACIÓN ENCONTRADA: Se realizo visita de inspección ocular en el sector de la Esperanza 2 del barrio Rincón de la Paz del municipio de Bucaramanga en el que se presento un evento de desbarramiento de paso peatonal localizado sobre talud al borde de la quebrada chimita parte dicho talud fue reforzado con un muro provisional en llantas que se encuentran expuestas a los procesos de socavación y erosión por infiltración de aguas superficiales y el aumento de caudal de la quebrada.

EVIDENCIAS: Registro Fotografico, hoja de visita y Coordenadas

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

- Se realizara el tramite pertinente con el Proposito de dar respuesta al peticionario.
- Se recomienda que por parte de la comunidad se socialice la situacion de la presente problematica con el Fin de evitar transito sin precaución por el sector.

Andres O. Rodriguez Sec. Infraestructura — QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

Gira Derado Daniel F. Ayala — NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

Gabriel E. Aguilar James UMGRD — OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA 91'249.469

Luis Mota — OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

Scanned with CamScanner