


FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018
PROYECTO: CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD CORREGIMIENTO LOS ANGELES
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE LOS ANGELES -MUNICIPIO DE EL TAMBO, CAUCA
SOLICITA: E.S.E HOSPITAL DEL TAMBO CAUCA
Dr. ALEXANDER DE JESUS SANCHEZ

UBICACIÓN DE SONDEOS EN PLANTA



FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018
 PROYECTO: CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD CORREGIMIENTO LOS ANGELES
 UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE LOS ANGELES -MUNICIPIO DE EL TAMBO, CAUCA
 SOLICITA: E.S.E HOSPITAL DEL TAMBO CAUCA
 Dr. ALEXANDER DE JESUS SANCHEZ
 SONDEO: 1

REGISTRO DE PERFORACION

MTS	PENETRA ESTANDAR	TIPO DE MUESTRA	MUESTRA		HUMEDAD NATURAL
0,00					
0,20				RELLENO EN ESCOMBRO	
0,80				SUELO ORGANICO COLOR NEGRO	
		SHELBY	1	LIMO CAFÉ CON VETAS NEGRAS CLASIFICACION: MH	73,6%
1,40	3 - 2 - 3				
2,00		SHELBY	2	LIMO COLOR AMARILLO CLASIFICACION: MH	52,6%
2,60	2 - 2 - 2				
3,20					
3,80		SHELBY	3	LIMO COLOR AMARILLO CON VETAS NEGRAS CLASIFICACION: MH	48,8%
4,40	3 - 3 - 3				
5,00	3 - 3 - 4				
5,60		SHELBY	4	LIMO COLOR AMARILLO CLASIFICACION: MH	61,41%
6,20				FIN DE LA PERFORACION	

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018
 PROYECTO: CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD CORREGIMIENTO LOS ANGELES
 UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE LOS ANGELES -MUNICIPIO DE EL TAMBO, CAUCA
 SOLICITA: E.S.E HOSPITAL DEL TAMBO CAUCA
 Dr. ALEXANDER DE JESUS SANCHEZ
 SONDEO: 2

REGISTRO DE PERFORACION

MTS	PENETRA ESTANDAR	TIPO DE MUESTRA	MUESTRA		HUMEDAD NATURAL	
0,00						
0,10				RELLENO EN ESCOMBRO		
0,60				SUELO ORGANICO COLOR NEGRO		
		SHELBY	1	LIMO COLOR AMARILLO CLASIFICACION: MH	55,0%	
1,20	3 - 2 - 3					
1,80		SHELBY	2	LIMO COLOR AMARILLO CLASIFICACION: MH	63,0%	
2,40	3 - 2 - 2					
3,00		SHELBY	3	LIMO COLOR AMARILLO CON VETAS NEGRAS CLASIFICACION: MH	57,8%	
3,60	3 - 3 - 3					
4,20	3 - 4 - 3					
4,80		SHELBY	4	LIMO COLOR AMARILLO CLASIFICACION: MH	59,8%	
5,40						
				FIN DE LA PERFORACION		

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018
 PROYECTO: CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD CORREGIMIENTO LOS ANGELES
 UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE LOS ANGELES -MUNICIPIO DE EL TAMBO, CAUCA
 SOLICITA: E.S.E HOSPITAL DEL TAMBO CAUCA
 Dr. ALEXANDER DE JESUS SANCHEZ
 SONDEO: 3

REGISTRO DE PERFORACION

MTS	PENETRA ESTANDAR	TIPO DE MUESTRA	MUESTRA		HUMEDAD NATURAL
0,00					
0,70				SUELO ORGANICO COLOR NEGRO	
1,30	3 - 3 - 3	SHELBY	1	LIMO COLOR AMARILLO CLASIFICACION: MH	69,2%
1,90					
2,50	2 - 2 - 2	SHELBY	2	LIMO COLOR AMARILLO CON VETAS CAFES CLASIFICACION: MH	54,2%
3,10	2 - 3 - 3				
3,70					
4,30	3 - 3 - 4	SHELBY	3	LIMO COLOR AMARILLO CLASIFICACION: MH	57,2%
4,90					
5,50		SHELBY	4	LIMO COLOR AMARILLO CLASIFICACION: MH	55,5%
				FIN DE LA PERFORACION	