DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	septiembre /2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-6009
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**MAIRA CASTAÑEDA BADILLO** Identificado con C.C Nº **32.731.612**		
Periodo del informe:	Informe comprendido al 31 de AGOSTO 2025.	Informe número:	01
Objeto del contrato:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L ($9.900.000)		
Supervisor	ARMANDO MOVILLA NAVARRO C.C.: 8.735.718		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO (e) SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. Asistencia y apoyo en la en las diferentes localidades de Barranquilla para la recolección de documentos de las familias favorecidas en el Programa Mejoramiento De Viviendas Saludables De La Secretaria De Obra Públicas, se verifica que cumplan con toda la documentación que requiere el programa y revisando el sisben, el predial, documento de propiedad, cédula del postulante y se Realizar Proceso de revisión en la página web de la Alcaldía Distrital de Barranquilla el riesgo y amenaza De los predios, al programa de mejoramiento de vivienda saludable, correspondiente a los barrios estrato 1 y 2 son, **JOSE ANTONIO GALAN, REBOLO,LA CHINITA.**

2. Apoyo y acompañamiento durante el desarrollo y entregas por parte del señor alcalde Alejandro Char de vías nuevas del programa de Barrios a la Obra de la secretaria Distrital de Obras Públicas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla con la empresa EDUBAR, ingenieros, trabajadores de la obra y comunidad, donde se habilitaron 160 metros lineales de vía en la calle 29 entre carreras 26 y 28 del **barrio San Roque**

3. Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **CARRIZAL**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

- K 3E 50D 04
- K 3F 51B 19
- K 4 49B 51
- K 4 49E 111

4. Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **EL BOSQUE**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisbén y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones: direcciones:

- C 72 6A 40
- K 6G 73 98
- C 43 46 65
- C 55 4 05

Atentamente,

MAIRA CASTAÑEDA BAILLO
C.C Nº 32.731.612

REGISTRO FOTOGRAFICO



