

Señora
VANESA TORO CANO
Secretaria de Salud
Municipio de Sabaneta
Antioquia

Asunto: Respuesta a solicitud Radicado No. CE2025085720 - INFORME ESTADO DESFIBRILADORES DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito dar respuesta al requerimiento del asunto en los siguientes términos:

Unidad deportiva zona sur: en la unidad deportiva zona sur se realiza la inspección sobre el estado del desfibrilador con número de serie **58997070148** ubicado en su caja de seguridad con número de serie 26544 y con su respectiva placa informativa. El estado actual del desfibrilador es totalmente funcional, enciende sin novedad, su batería está cargada y se encuentra calibrado, además de esto se encuentran los parches de adulto y de niño dentro del estuche del mismo, no se encuentran las baterías de la alarma de la caja de seguridad.



Unidad deportiva zona norte: en la unidad deportiva zona norte se realiza la inspección sobre el estado del desfibrilador con número de serie **58997069721** ubicado en su caja de seguridad sin número de serie y sin su respectiva placa informativa. El estado actual del desfibrilador es totalmente funcional, enciende sin novedad, su batería está cargada y se encuentra calibrado, además de esto se encuentran los parches de adulto y de niño dentro del estuche de este.



Unidad deportiva pan de azúcar: en la unidad deportiva pan de azúcar se realiza la inspección sobre el estado del desfibrilador que no se encuentra ubicado en su caja de seguridad con número de serie 26542. La caja se encuentra quebrada en su parte inferior, se encuentra con su respectiva placa informativa, no se encuentran las baterías de la alarma de la caja de seguridad.



Unidad deportiva maría auxiliadora: en la unidad deportiva maría auxiliadora se realiza la inspección sobre el estado del desfibrilador con número de serie **58997069716** ubicado en su caja de seguridad con número de serie 26543 y con su respectiva placa informativa. El estado actual del desfibrilador es totalmente funcional, enciende sin novedad, su batería está cargada y se encuentra calibrado, además de esto se encuentran los parches de adulto y de niño dentro del estuche del mismo, no se encuentran las baterías de la alarma de la caja de seguridad.



Placa polideportiva Cañaveralejo: en la placa polideportiva Cañaveralejo se realiza la inspección sobre el estado del desfibrilador con número de serie **58997070150** ubicado en su caja de seguridad con número de serie 26545 y con su respectiva placa informativa. El estado actual del desfibrilador es totalmente funcional, enciende sin novedad, su batería está cargada y se encuentra calibrado, además de esto se encuentran los parches de adulto y de niño dentro del estuche del mismo, no se encuentran las baterías de la alarma de la caja de seguridad.



De esta forma se da respuesta a lo solicitado, prestos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

SANDRA MILENA QUIROZ VILLA
Gerente INDESA

ANEXOS: IAS del INDESA; Soportes de aportes a la SS.

Elaboró: DANIEL ESTEBAN MONTOYA HERRERA
Líder Administrativo y Operativo

Proyecto: Luis Fernando Roa Jara
Coordinador Jurídico