CONSORCIO AQUA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO GASST-F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION	03/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION	Jorge Perez
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Incoazu
EQUIPO	APISONADOR
MARCA	Honda
REFERENCIA	GX-100



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PALANCA DEL ACELERADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CHOQUE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MOTOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ESTRUCTURA		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO FUELLE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PLANCHA DE COMPACTACION		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ARRANQUE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE VIBRACION		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PATA VIBRATORIA		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA SILENCIADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MANGUERAS		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO		✓	✓	✓	✓	✓		
GUAYAS		✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR:	FIRMA:
Jorge Perez	Jorge Perez

700

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AOM	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO SGSST F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION	03/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION	Yeiduer Uriana
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Incoazur
EQUIPO	APISONADOR
MARCA	Honda
REFERENCIA:	Warrior



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PALANCA DEL ACELERADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CHOQUE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MOTOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ESTRUCTURA		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO FUELLE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PLANCHA DE COMPACTACION		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ARRANQUE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE VIBRACION		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PATA VIBRATORIA		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA SILENCIADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MANGUERAS		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO		✓	✓	✓	✓	✓		
GUAYAS		✓	✓	✓	✓	✓		
Yeiduer Uriana		Yeidue						
Carlos Sarmiento			Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		

Nota: ✓ : Bueno X Malo N/A No aplica

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR:	FIRMA:
Yeiduer Uriana	Yeidue

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST F-32
CONSTRUCCIONES	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION: 03/06/2025

RESPONSABLE INSPECCION: Heiner Barqueth

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Incoazu

EQUIPO: PLANTA ELECTRICA

MARCA: Evans

REFERENCIA: 9500



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
REVISAR NIVEL DE ACEITE		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE REFRIGERANTE		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE COMBUSTIBLE		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR AJUSTE XTERNO DE COMPONENTES (SOPORTES)		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CORREA DE ACCIONAMIENTO		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR FILTRO DE AIRE (Ambientes con mucho polvo)		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CABLES Y MANGUERAS		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR RADIADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
INSPECCIONAR MOTOR Y GENERADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR EXOSTO		✓	✓	✓	✓	✓		
DRENAR AGUA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR BATERIA		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR GUARDAS		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR TOTALIZADORES		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR SWICH ENCENDIDO Y PARO DE EMERGENCIA		✓	✓	✓	✓	✓		
LECTURA HOROMETRO DIARIA		✓	✓	✓	✓	✓		
EL OPERADOR USA ADECUADAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	
Heiner Barqueth.								El Ing. Residente, SST o Supervisor debe verificar dianamente que el formato esté totalmente diligenciado

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST-F-32
CONSORCIO AGUA	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION: 03/06/2025


RESPONSABLE INSPECCION: Heiner Banqueth

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Incoazur

EQUIPO: BOMBA SUMERGIBLE

MARCA: Barnes

REFERENCIA: E0928



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO CUBIERTA DEL MOTOR		✓	✓	✓	✓			
ESTADO CABLES DE CONEXIONES		✓	✓	✓	✓			
ESTADO VALVULA DESCARGUE		✓	✓	✓	✓			
ESTADO MOTOR		✓	✓	✓	✓			
ESTADO CABLE DE LA EXTENSION		✓	✓	✓	✓			
ESTADO DE UNIONES		✓	✓	✓	✓			
ESTADO MANGUERA O TUBERIAS DE DESCARGUE		✓	✓	✓	✓			
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO		✓	✓	✓	✓			
EL OPERADOR USA ADECUADAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		✓	✓	✓	✓			

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	
Heiner Banqueth.								El Ing. Residente, SST o Supervisor debe verificar diariamente que el formato esté totalmente diligenciado por los operadores y se cumplan con las condiciones de seguridad.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: GASST-F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA: 01/02/2024
		VERSION: 01

FECHA DE LA INSPECCION:	03/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION:	Heiner Barqueth.
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Incogzur.
EQUIPO:	PULIDORA MANUAL
MARCA:	Truper
REFERENCIA:	Ergo-pro



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
Estado de las conexiones eléctricas		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado arandela guía de sujeción (tuerca adecuada)		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado, ajuste e instalación adecuada del mango de sujeción		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado del switch de encendido y automático		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de la guía de la pulidora y ranura de la guarda		✓	✓	✓	✓	✓		
Son las RPM de la pulidora las indicadas para el disco a trabajar		✓	✓	✓	✓	✓		
Utilización adecuada del disco según su tarea		✓	✓	✓	✓	✓		
El disco para corte y pulido (disco abrasivo) se encuentra libre de grietas		✓	✓	✓	✓	✓		
Los alambres del disco para limpieza (disco de alambre ó grata), se encuentra perfectamente adheridos a la base, libre de oxido o quiebre en el material.		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado físico general de la pulidora (sin golpes, sin abolladuras)		✓	✓	✓	✓	✓		
Caparazón de la pulidora en buen estado (sin fisuras)		✓	✓	✓	✓	✓		
Guarda de seguridad protector del disco bien instalado		✓	✓	✓	✓	✓		
Cable de alimentación eléctrica en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓		
Trabajador emplea los EPP adecuados (Gafas de seguridad, careta para esmerilar, visera de celulosa, protección auditiva, guantes)		✓	✓	✓	✓	✓		
OTROS:								

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR:	FIRMA:
Heiner Barqueth.	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CASST-F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA: 01/02/2024
		VERSION: 01

FECHA DE LA INSPECCION	07/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION	Yeferson Gonzalez
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Incoazur
EQUIPO	PULIDORA MANUAL
MARCA	Truper.
REFERENCIA	14012 711



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
Estado de las conexiones eléctricas						✓		
Estado arandela guía de sujeción (tuerca adecuada)						✓		
Estado, ajuste e instalación adecuada del mango de sujeción						✓		
Estado del switch de encendido y automático						✓		
Estado de la guía de la pulidora y ranura de la guarda						✓		
Son las RPM de la pulidora las indicadas para el disco a trabajar						✓		
Utilización adecuada del disco según su tarea						✓		
El disco para corte y pulido (disco abrasivo) se encuentra libre de grietas						✓		
Los alambres del disco para limpieza (disco de alambre ó grata), se encuentra perfectamente adheridos a la base, libre de oxido o quiebre en el material.						✓		
Estado físico general de la pulidora (sin golpes, sin abolladuras)						✓		
Caparazón de la pulidora en buen estado (sin fisuras)						✓		
Guarda de seguridad protector del disco bien instalado						✓		
Cable de alimentación eléctrica en buen estado						✓		
Trabajador emplea los EPP adecuados (Gafas de seguridad, careta para esmerilar, visera de celulosa, protección auditiva, guantes)						✓		
OTROS:								

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR: Yeferson Gonzalez

FIRMA: Yefer

Scanned with CamScanner

CONSTRUCTORA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO GASST F 32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION	07/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION	Yeferson Gonzalez
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Incoazur
EQUIPO	PULIDORA MANUAL
MARCA	Truper.
REFERENCIA	14012 711



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
Estado de las conexiones eléctricas						✓		
Estado arandela guía de sujeción (tuerca adecuada)						✓		
Estado, ajuste e instalación adecuada del mango de sujeción						✓		
Estado del switch de encendido y automático						✓		
Estado de la guía de la pulidora y ranura de la guarda						✓		
Son las RPM de la pulidora las indicadas para el disco a trabajar						✓		
Utilización adecuada del disco según su tarea						✓		
El disco para corte y pulido (disco abrasivo) se encuentra libre de grietas						✓		
Los alambres del disco para limpieza (disco de alambre ó grata), se encuentra perfectamente adheridos a la base, libre de oxido o quiebre en el material.						✓		
Estado físico general de la pulidora (sin golpes, sin abolladuras)						✓		
Caparazón de la pulidora en buen estado (sin fisuras)						✓		
Guarda de seguridad protector del disco bien instalado						✓		
Cable de alimentación eléctrica en buen estado						✓		
Trabajador emplea los EPP adecuados (Gafas de seguridad, careta para esmerilar, visera de celulosa, protección auditiva, guantes)						✓		
OTROS:								

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR:	FIRMA:
Yeferson Gonzalez	Yefer

705

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA	SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST-F-31
		FECHA 01/02/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	VERSION 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Diego Moneda
DIAS DE INSPECCION:	4
FECHA DE INCIO:	03-06-2025
FECHA DE FINALIZACIÒN:	0806-2025
EQUIPO:	Minicargador
PLACA: SI APICA	5130
MODELO:	2017
UBICACIÓN:	Porcela globo 1



CRITERIO DE INSPECCION	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK		
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK		
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK		
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO		NA	NA	OK	OK		
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO		NA	NA	OK	OK		
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK		
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK		
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK		
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO		OK	OK	OK	OK		
EL MOFLE ó SIST. ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO		NA	NA	Na	Na		
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO		OK	OK	OK	OK		
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO		OK	OK	OK	OK		
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK		
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO		NA	Na	Na	Na		
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO		NA	Na	Na	Na		
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO		NA	Na	Na	Na		
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK		
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO		NA	Na	Na	Na		
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK		
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO		NA	Na	Na	Na		
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO		NA	Na	Na	Na		
EL SISTEMA ORUGA ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK		
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK		
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK		
ESTADO DE LAS ALARMAS		OK	OK	OK	OK		
EL CUCHARON ó VALDE ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK		
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO		OK	OK	OK	OK		
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES		OK	OK	OK	OK		
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA		OK	OK	OK	OK		
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA		OK	OK	OK	OK		

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA

Nota: Las imágenes son ilustrativas no representan la relaidad del equipo

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA

SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST-F-31
	FECHA 01/02/2024
INSPECCION PREOPERACIONAL EXCAVADORA	VERSION 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Dritelio Chisaben
DIAS DE INSPECCION:	06
FECHA DE INCIO:	03-06-2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	
EQUIPO:	HITACHI 120
PLACA SI APICA	Excavadora
MODELO	No
UBICACIÓN	2006



CRITERIO DE INSPECCION	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO							
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL MOFLE ó SIST. ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ORUGA ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
ESTADO DE LAS ALARMAS	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CUCHARON ó VALDE ESTA EN BUEN ESTADO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	V	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	V	OK	OK	OK	OK	OK	

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA

Nota: Las imágenes son ilustrativas no representan la relaidad del equipo

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA	SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CASST-F-31
		FECHA: 01/02/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETROCARGADOR	VERSION: 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Victor Pego
FECHA DE INCIO:	03-06-2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	08-06-2025
EQUIPO:	Retrocargador
REFERENCIA:	1128
MODELO:	2020
UBICACIÓN:	cota



CRITERIO DE INSPECCION	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO		X	X	X	X	X	
EL MOFLE ó SIST. ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO		X	X	X	X	X	
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO		OK	OK	OK	OK	OK	
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
LAS LLANTAS DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LLANTAS TRASCERAS ESTAN EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO		X	X				
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
EL CUCHARON FRONTAL ESTA EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
EL BRAZO Y CUCHARON EXCAVADOR ESTA EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
LOS BRAZOS DE ESTABILIZACION ESTAN EN BUEN ESTADO		X	X	X	X	X	
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO		X	X	X	X	X	
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES		OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA		OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA		OK	OK	OK	OK	OK	

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA

Nota: Las imágenes son ilustrativas no representan la relaidad del equipo

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AQUA

INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

CODIGO: CASST F 53
FECHA: 10-01-2025
VERSION: 01

CONDUCTOR DEL VEHICULO: Alexander Fuentes | PLACA: OBA 674 | CENTRO DE TRABAJO: Barbosa Global

CONVENCIONES: MARQUE CON UNA "X" LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA: B=BUENO, R=REGULAR Y M=MALO

FECHA: 03-Jun-07-Jun 2025.

CRITERIO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y ESTADO DE ENTREGA FINAL	LUINES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R
LAS LLANTAS DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
LAS LLANTAS TRASERAS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X			—		
LA LLANTA DE REPUESTO ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
LAS LUCES TRASERAS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
LOS DIRECCIONALES DELANTEROS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
LOS DIRECCIONALES TRASEROS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
EL SISTEMA DE LUCES DE PARQUEO ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
EL PANORAMICO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
LOS FRENOS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
EL SISTEMA DE CARPADO ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
LA CARPA ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
EL BOTIQUIN ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
LA SILLAS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
EL NIVEL DE COMBUSTIBLE ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR				X			X			X			X			X					
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR EL VEHICULO				X			X			X			X			X					
EL NIVEL DE AGUA ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR EL VEHICULO				X			X			X			X			X					
EL VOLCO DEL VEHICULO ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
EL VEHICULO CUENTA CON EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO				X			X			X			X			X					
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES				X			X			X			X			X					
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X					
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONDUCTOR				X			X			X			X			X					
ESTADO FINAL EN QUE ENTREGA EL VEHICULO				X			X			X			X			X					
Nombre y Firma Conductor del Vehiculo				Alex			Alex			Alex			Alex			Alex					

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AQUA	INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA	CODIGO CASST-F-53 FECHA 15-01-2025 VERSION 01

CONDUCTOR DEL VEHICULO: Orlando Arevalo | **PLACA:** AGT 304 | **CENTRO DE TRABAJO:** Alcantarillado -

CONVENCIONES: MARQUE CON UNA "X" LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA: B=BUENO, R=REGULAR Y M=MALO Orlando Arevalo D | **FECHA:** JUNIO 3 AL 5

CRITERIO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y ESTADO DE ENTREGA FINAL	LUINES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R
LAS LLANTAS DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X											
LAS LLANTAS TRASERAS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X											
LA LLANTA DE REPUESTO ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X											
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X											
LAS LUCES TRASERAS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X											
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X											
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X											
LOS DIRECCIONALES DELANTEROS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X											
LOS DIRECCIONALES TRASEROS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X											
EL SISTEMA DE LUCES DE PARQUEO ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X											
EL PANORAMICO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO				X			X			X											
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X											
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X											
LOS FRENOS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X											
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X											
EL SISTEMA DE CARPADO ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X											
LA CARPA ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X											
EL BOTIQUIN ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X											
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X											
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X											
LA SILLAS ESTAN EN BUEN ESTADO				X			X			X											
EL NIVEL DE COMBUSTIBLE ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR				X			X			X											
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR EL VEHICULO				X			X			X											
EL NIVEL DE AGUA ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR EL VEHICULO				X			X			X											
EL VOLCO DEL VEHICULO ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X											
EL VEHICULO CUENTA CON EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO				X			X			X											
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES				X			X			X											
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO				X			X			X											
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONDUCTOR				X			X			X											
ESTADO FINAL EN QUE ENTREGA EL VEHICULO				X			X			X											
Nombre y Firma Conductor del Vehiculo	Orlando Arevalo																				

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AQUA

SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST-F-31
	FECHA 01/02/2024
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROCARGADOR	VERSION 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	VICTOR PEÑA
FECHA DE INCIO:	28-05-2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01-06-2025
EQUIPO:	RETRO cargador
REFERENCIA:	428
MODELO:	2000
UBICACIÓN:	COTA



CRITERIO DE INSPECCION	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO			OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO			OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO			OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO			X	X	X	X	
EL MOFLE ó SIST. ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO			OK	OK	OK	OK	
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO			X	X	X	X	
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO			OK	OK	OK	OK	
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO			OK	OK	OK	OK	
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO			OK	OK	OK	OK	
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO			OK	OK	OK	OK	
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO			OK	OK	OK	OK	
LAS LLANTAS DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO			OK	OK	OK	OK	
LAS LLANTAS TRASCERAS ESTAN EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
EL CUCHARON FRONTAL ESTA EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
EL BRAZO Y CUCHARON EXCAVADOR ESTA EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
LOS BRAZOS DE ESTABILIZACION ESTAN EN BUEN ESTADO			X	X	X	X	
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO			OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES				OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA			OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA			OK	OK	OK	OK	

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA

Nota: Las imágenes son ilustrativas no representan la relaidad del equipo

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AQUA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CASST-F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA: 01/02/2024
		VERSION: 01

FECHA DE LA INSPECCION:	09/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION:	Heiner Barqueth
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Incaazur
EQUIPO:	PULIDORA MANUAL
MARCA:	Truper
REFERENCIA:	Frigo PRO



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
Estado de las conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado arandela guia de sujeción (tuerca adecuada)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado, ajuste e instalación adecuada del mango de sujeción	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado del switch de encendido y automático	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de la guia de la pulidora y ranura de la guarda	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Son las RPM de la pulidora las indicadas para el disco a trabajar	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Utilización adecuada del disco según su tarea	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
El disco para corte y pulido (disco abrasivo) se encuentra libre de grietas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Los alambres del disco para limpieza (disco de alambre ó grata), se encuentra perfectamente adheridos a la base, libre de oxido o quiebre en el material.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado fisico general de la pulidora (sin golpes, sin abolladuras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Caparazón de la pulidora en buen estado (sin fisuras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guarda de seguridad protector del disco bien instalado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cable de alimentación eléctrica en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Trabajador emplea los EPP adecuados (Gafas de seguridad, careta para esmerilar, visera de celulosa, protección auditiva, guantes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
OTROS:								

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR:	FIRMA:
Heiner Barqueth.	

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO GASST F-33
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION	09-06-2023
RESPONSABLE INSPECCION	Yeferson Gonzalez
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Incoazu
EQUIPO	PULIDORA MANUAL
MARCA	Truper
REFERENCIA	14072 717



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
Estado de las conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado arandela guía de sujeción (tuerca adecuada)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado, ajuste e instalación adecuada del mango de sujeción	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado del switch de encendido y automático	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de la guía de la pulidora y ranura de la guarda	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Son las RPM de la pulidora las indicadas para el disco a trabajar	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Utilización adecuada del disco según su tarea	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
El disco para corte y pulido (disco abrasivo) se encuentra libre de grietas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Los alambres del disco para limpieza (disco de alambre ó grata), se encuentra perfectamente adheridos a la base, libre de oxido o quiebre en el material.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado físico general de la pulidora (sin golpes, sin abolladuras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Caparazón de la pulidora en buen estado (sin fisuras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guarda de seguridad protector del disco bien instalado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cable de alimentación eléctrica en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Trabajador emplea los EPP adecuados (Gafas de seguridad, careta para esmerilar, visera de celulosa, protección auditiva, guantes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
OTROS:	Yefer	Yefer	Yefer	Yefer	Yefer	Yefer		

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A No aplica

OBSERVACIONES	
INSPECCION REALIZADA POR: Yefer Yefer	FIRMA: Yeferson Gonzalez

713

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AQUA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CASST.F.32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA: 25/03/2025
		VERSION: 02

FECHA DE LA INSPECCION: 10-06-2025
RESPONSABLE INSPECCION: Anbal Caicedo
RESPONSABLE DEL EQUIPO: INCOAZU
EQUIPO: EQUIPO DE TERMOFUSION
MARCA: MM - Tech
REFERENCIA: 3W1-V160/32W



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
UNIDAD HIDRAULICA								
ESTADO DE LA BASE (estructura)		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL CABLE SUMINISTRO DE CORRIENTE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE CONECTORES (Macho embra)		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE CONECTORES QUE VAN AL CARRO DE DESPLAZAMIENTO DE LA TUBERÍA (HEMBRA - MACHO) (PINES DE SEGURIDAD)		✓	✓	✓	✓	✓		
MANIJA DE ASCENSO Y DESCENSO		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL TABLERO REGULADOR DE TEMPERATURA (funcionando)		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA LLAVE DE REGULACIÓN DE PRESIÓN		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA PALANCA PARA ABRIR Y CERRAR EL CARRO HIDRAULICO		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL RELOJ DE PRESIÓN		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA PALANCA PARA SOSTENER PRESIÓN		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL CONECTOR DE LA MANGUERA DE LA UNIDAD HIDRÁULICA		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL TABLERO DEL CRONOMETRO (TIEMPO DE TUBERÍA) (funcionando)		✓	✓	✓	✓	✓		
CARRO DE UNIDAD HIDRAULICA								
ESTADO DE LAS MORDAZAS		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA BASE (ESTRUCTURA)		✓	✓	✓	✓	✓		
LA PLANCHA CALEFACTORA FUNCIONA CORRECTAMENTE (sin deformaciones y limpia)		✓	✓	✓	✓	✓		
EL CUERPO ALINEADOR EN BUEN ESTADO (con todos las tuercas y tornillos)		✓	✓	✓	✓	✓		
TALADRO REFRENTADOR								
ESTADO DE LAS CUCHILLAS								
ESTADO DEL MANGO DE SUJECIÓN								
ESTADO DE LA BASE								
INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	El Ing. Residente. SST o Supervisor debe verificar diariamente que el formato esté totalmente diligenciado
Anbal		Anbal	Anbal	Anbal	Anbal	Anbal		
Alexander		Alexander	Alexander	Alexander	Alexander	Alexander		

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AQUA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CASST-F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA: 01/02/2024
		VERSION: 01

FECHA DE LA INSPECCION: 10-06-2025


RESPONSABLE INSPECCION: Anibal caicedo

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Incoazu

EQUIPO: PLANTA ELECTRICA

MARCA: Fujia

REFERENCIA: CD 10000E



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
REVISAR NIVEL DE ACEITE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR AJUSTE XTERNO DE COMPONENTES (SOPORTES)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CORREA DE ACCIONAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR FILTRO DE AIRE (Ambientes con mucho polvo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CABLES Y MANGUERAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR RADIADOR.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
INSPECCIONAR MOTOR Y GENERADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR EXOSTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DRENAR AGUA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR BATERIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR GUARDAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR TOTALIZADORES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR SWICH ENCENDIDO Y PARO DE EMERGENCIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LECTURA HOROMETRO DIARIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EL OPERADOR USA ADECUADAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	
Omar mercado								El Ing. Residente, SST o Supervisor debe verificar dianamente que el formato esté totalmente diligenciado
Anibal caicedo								
Alexander sanjuan		ALEX	ALEX	ALEX	ALEX	ALEX		

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO GASST F-32
CONSTRUCTORA	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION: 09-06-2025


RESPONSABLE INSPECCION: Heiner Barquelh

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Inocencio

EQUIPO: PLANTA ELECTRICA

MARCA: Evans

REFERENCIA: 9500



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
REVISAR NIVEL DE ACEITE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR AJUSTE XTERNO DE COMPONENTES (SOPORTES)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CORREA DE ACCIONAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR FILTRO DE AIRE (Ambientes con mucho polvo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CABLES Y MANGUERAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR RADIADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
INSPECCIONAR MOTOR Y GENERADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR EXOSTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DRENAR AGUA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR BATERIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR GUARDAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR TOTALIZADORES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR SWICH ENCENDIDO Y PARO DE EMERGENCIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LECTURA HOROMETRO DIARIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EL OPERADOR USA ADECUADAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: ✔ : Bueno X. Malo N/A. No aplica

INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	
								El Ing. Residente, SST o Supervisor debe verificar diariamente que el formato esté totalmente diligenciado.

OBSERVACIONES

716

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST.F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION: 09/06/2025


RESPONSABLE INSPECCION: Heiner Barqueth

RESPONSABLE DEL EQUIPO: [illegible]

EQUIPO: BOMBA SUMERGIBLE

MARCA: Barnes

REFERENCIA: F0928



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO CUBIERTA DEL MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CABLES DE CONEXIONES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO VALVULA DESCARGUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CABLE DE LA EXTENSION	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE UNIONES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MANGUERA O TUBERIAS DE DESCARGUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EL OPERADOR USA ADECUADAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	
Heiner Barqueth	✓	✓	✓	✓	✓	✓		El Ing. Residente, SST o Supervisor debe verificar diariamente que el formato esté totalmente diligenciado por los operadores y se cumplan con las condiciones de seguridad

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASSTF 33
INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
	VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION	09/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION	Carlos Sarmiento
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Ingeniero
EQUIPO	APISONADOR
MARCA	Honda
REFERENCIA	MG68H



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PALANCA DEL ACELERADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CHOQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ESTRUCTURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO FUELLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PLANCHA DE COMPACTACION	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ARRANQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE VIBRACION	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PATA VIBRATORIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA SILENCIADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MANGUERAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
GUAYAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Carlos Sarmiento	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		

Nota: ✓ : Bueno X Malo N/A No aplica

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR	FIRMA
Carlos Sarmiento	

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO GASST F 32
CONSORCIO ARCA	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION	09/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION	Jorge Eliecer Perez
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Incoaller
EQUIPO	APISONADOR
MARCA	Honda
REFERENCIA	Gx 100



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PALANCA DEL ACELERADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CHOQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ESTRUCTURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO FUELLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PLANCHA DE COMPACTACION	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ARRANQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE VIBRACION	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PATA VIBRATORIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA SILENCIADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MANGUERAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
GUAYAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Jorge Perez								

Nota ✓ : Bueno X Malo N/A No aplica

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR	FIRMA
Jorge Perez	Jorge eliecer Perez

719

Scanned with CamScanner

	SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASSLE 31
		FECHA 01/02/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETROCARGADOR	VERSION 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Victor Pena
FECHA DE INCIO:	10-06-2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	
EQUIPO:	RETRO cargador
REFERENCIA:	428
MODELO:	9000
UBICACIÓN:	COCA



CRITERIO DE INSPECCION	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO							
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO							
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO							
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO							
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO							
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO							
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO							
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO							
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO							
EL MOFLE ó SIST. ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO							
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO							
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO							
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO							
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO							
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO							
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO							
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO							
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO							
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO							
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO							
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO							
LAS LLANTAS DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO							
LAS LLANTAS TRASCERAS ESTAN EN BUEN ESTADO							
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO							
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO							
EL CUCHARON FRONTAL ESTA EN BUEN ESTADO							
EL BRAZO Y CUCHARON EXCAVADOR ESTA EN BUEN ESTADO							
LOS BRAZOS DE ESTABILIZACION ESTAN EN BUEN ESTADO							
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO							
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES							
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA							
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA							

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ò MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA

Nota: Las imágenes son ilustrativas no representan la relaidad del equipo

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST
ALVEOLAR SISTEMA HIDRAULICO EMBOSAR HORNILLO X GRADO		

720

Scanned with CamScanner

	TRABAJO	FECHA 01/02/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	VERSION 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO	Diego Meneses
DIAS DE INSPECCION	L-M-M-J-V-S.
FECHA DE INICIO	01/06/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	15/06/2023
EQUIPO	Minicargador
PLACA SI APICA	S130
MODELO	2017
UBICACIÓN	Parcela globo 4



CRITERIO DE INSPECCION	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK		
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK		
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK		
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA		
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA		
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK		
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK		
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK		
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK		
EL MOFLE ó SIST. ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA		
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK		
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK		
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK		
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA		
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA		
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA		
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK		
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA		
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK		
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO	NA	OK	OK	OK	OK		
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA		
EL SISTEMA ORUGA ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA		
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK		
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK		
ESTADO DE LAS ALARMAS	OK	OK	OK	OK	OK		
EL CUCHARON ó VALDE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK		
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK		
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES	OK	OK	OK	OK	OK		
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK		
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK		

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA


Nota: Las imágenes son ilustrativas no representan la relaidad del equipo

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

	SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FASST-F-31
EXCAVADORA		FECHA: 01/02/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL EXCAVADORA	VERSION: 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO	Carlos Avila Olaya
TURNO DE INSPECCION	C
FECHA DE INICIO	07-06-2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	14-06-2025
EQUIPO	Hitachi 120
PLACA SI APICA	
MODELO	2006
UBICACIÓN	Parcelas Jorge Cruz



CRITERIO DE INSPECCION	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL MOFLE ó SIST ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIC ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ORUGA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESTADO DE LAS ALARMAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CUCHARON ó VALDE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA

Nota: Las imágenes son ilustrativas no representan la relaidad del equipo

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST
	Carlos Avila	

Scanned with CamScanner

	SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO GASSST 31
		FECHA 01-02-2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL EXCAVADORA	VERSION 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO	Fridelio Chisabe
DIAS DE INSPECCION	09-06-2025 al 14-06-2025
FECHA DE INICIO	06
FECHA DE FINALIZACIÓN	
EQUIPO	HITACHI ZX 120
PLACA SI APICA	N.
MODELO	2006
UBICACIÓN	



CRITERIO DE INSPECCION	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK		OK	
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	OK	NA	NA	
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	NA	OK	OK	
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
MOFLE ó SIST ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ORUGA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESTADO DE LAS ALARMAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CUCHARON ó VALDE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA

Nota: Las Imágenes son Ilustrativas no representan la relaidad del equipo

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AQUA

INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

CODIGO: [illegible]
FECHA: [illegible]
VERSION: 01

CONDUCTOR DEL VEHICULO:	Alexander Jaramillo	PLACA:	OBA 619	CENTRO DE TRABAJO:	Barcelona Loma

CONVENCIONES: MARQUE CON UNA "X" LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA: B=BUENO, R=REGULAR Y M=MALO

FECHA: 9 Junio – 14 Junio 2015

CRITERIO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y ESTADO DE ENTREGA FINAL	LUINES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R
LAS LLANTAS DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
LAS LLANTAS TRASERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
LA LLANTA DE REPUESTO ESTA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
LAS LUCES TRASERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
LOS DIRECCIONALES DELANTEROS ESTAN EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
LOS DIRECCIONALES TRASEROS ESTAN EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
EL SISTEMA DE LUCES DE PARQUEO ESTA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
EL PANORAMICO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
LOS FRENOS ESTAN EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
EL SISTEMA DE CARPADO ESTA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
LA CARPA ESTA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
EL BOTIQUIN ESTA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
LA SILLAS ESTAN EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
EL NIVEL DE COMBUSTIBLE ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR	X			X			X			X			X			X					
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR EL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
EL NIVEL DE AGUA ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR EL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
EL VOLCO DEL VEHICULO ESTA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
EL VEHICULO CUENTA CON EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO	X			X			X			X			X			X					
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES	X			X			X			X			X			X					
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X					
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONDUCTOR	X			X			X			X			X			X					
ESTADO FINAL EN QUE ENTREGA EL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
Nombre y Firma Conductor del Vehiculo	Alexander Jaramillo			Alexander Jaramillo			Alexander Jaramillo			Alexander Jaramillo			Alexander Jaramillo			Alexander Jaramillo					

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO GASST F-12
CONSORCIO NOVA	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 25/03/2025
		VERSION 02

FECHA DE LA INSPECCION: 16/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION: Anibal Caicedo
RESPONSABLE DEL EQUIPO: Ivocazy
EQUIPO: EQUIPO DE TERMOFUSION
MARCA: RM - Tech
REFERENCIA: SW - V160 1500

CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
UNIDAD HIDRAULICA								
ESTADO DE LA BASE (estructura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL CABLE SUMINISTRO DE CORRIENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE CONECTORES (Macho embra)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE CONECTORES QUE VAN AL CARRO DE DESPLAZAMIENTO DE LA TUBERÍA (HEMBRA - MACHO) (PINES DE SEGURIDAD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MANIJA DE ASCENSO Y DESCENSO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL TABLERO REGULADOR DE TEMPERATURA (funcionando)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA LLAVE DE REGULACIÓN DE PRESIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA PALANCA PARA ABRIR Y CERRAR EL CARRO HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL RELOJ DE PRESIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA PALANCA PARA SOSTENER PRESIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL CONECTOR DE LA MANGUERA DE LA UNIDAD HIDRÁULICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL TABLERO DEL CRONOMETRO (TIEMPO DE TUBERÍA) (funcionando)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CARRO DE UNIDAD HIDRAULICA								
ESTADO DE LAS MORDAZAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA BASE (ESTRUCTURA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LA PLANCHA CALEFACTORA FUNCIONA CORRECTAMENTE (sin deformaciones y limpia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EL CUERPO ALINEADOR EN BUEN ESTADO (con todos las tuercas y tornillos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TALADRO REFRENTADOR								
ESTADO DE LAS CUCHILLAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SUJECIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA BASE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	El Ing. Residente, SST o Supervisor debe verificar diariamente que el formato esté totalmente diligenciado
Alexander San Juan	AJEX	AJEX	AJEX	AJEX	AJEX	AJEX		
Anibal caicedo	Anibal	Anibal	Anibal	Anibal	Anibal	Anibal		

Nota ✔ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: GASST-F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA: 01/02/2024
		VERSION: 01

FECHA DE LA INSPECCION: 16/06/2025

RESPONSABLE INSPECCION: Alexander Sanjuan

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Incasur

EQUIPO: PLANTA ELECTRICA

MARCA: Horse

REFERENCIA:



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
REVISAR NIVEL DE ACEITE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR AJUSTE XTERNO DE COMPONENTES (SOPORTES)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CORREA DE ACCIONAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR FILTRO DE AIRE (Ambientes con mucho polvo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CABLES Y MANGUERAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR RADIADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
INSPECCIONAR MOTOR Y GENERADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR EXOSTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DRENAR AGUA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR BATERIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR GUARDAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR TOTALIZADORES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR SWICH ENCENDIDO Y PARO DE EMERGENCIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LECTURA HOROMETRO DIARIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EL OPERADOR USA ADECUADAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	
Alexander San Juan	AIEX	AIEX	AIEX	AIEX	AIEX	AIEX		El Ing. Residente SST o Supervisor debe verificar diariamente que el formato esté totalmente diligenciado
Anibal Cuadro								

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO GASST F 32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION	17/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION	Jorge Perez
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Inoazur
EQUIPO	APISONADOR
MARCA	Warrior
REFERENCIA	DH-12



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PALANCA DEL ACELERADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CHOQUE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MOTOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ESTRUCTURA		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO FUELLE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PLANCHA DE COMPACTACION		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ARRANQUE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE VIBRACION		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PATA VIBRATORIA		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA SILENCIADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MANGUERAS		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO		✓	✓	✓	✓	✓		
GUAYAS		✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓					
		✓						
		✓						
		✓	✓					

Nota: ✓ : Bueno X Malo N/A. No aplica

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR	FIRMA
Jorge Perez	Jorge E

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST F 32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION	16/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION	Carlos Sarmiento
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Incoazu
EQUIPO	APISONADOR
MARCA	Honda
REFERENCIA	Gx-100



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PALANCA DEL ACELERADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CHOQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ESTRUCTURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO FUELLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PLANCHA DE COMPACTACION	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ARRANQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE VIBRACION	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PATA VIBRATORIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA SILENCIADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MANGUERAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
GUAYAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR	FIRMA
Carlos Sarmiento	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST-F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 16/06/2025


RESPONSABLE INSPECCION: Heiner Barreth

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Incoazur

EQUIPO: BOMBA SUMERGIBLE

MARCA:

REFERENCIA:



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO CUBIERTA DEL MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CABLES DE CONEXIONES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO VALVULA DESCARGUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CABLE DE LA EXTENSION	✓	✓	✓	✓		✓		
ESTADO DE UNIONES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MANGUERA O TUBERIAS DE DESCARGUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EL OPERADOR USA ADECUADAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota ✔ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	
Heiner Barreth.								El Ing Residente, SST o Supervisor debe verificar diariamente que el formato esté totalmente diligenciado por los operadores y se cumplan con las condiciones de seguridad

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AQUA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST-F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION: 16/06/2025


RESPONSABLE INSPECCION: Heiner Barqueth

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Incoazv

EQUIPO: PLANTA ELECTRICA

MARCA: Ecohorse

REFERENCIA: KDF6700TE



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
REVISAR NIVEL DE ACEITE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR AJUSTE XTERNO DE COMPONENTES (SOPORTES)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CORREA DE ACCIONAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR FILTRO DE AIRE (Ambientes con mucho polvo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CABLES Y MANGUERAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR RADIADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
INSPECCIONAR MOTOR Y GENERADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR EXOSTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DRENAR AGUA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR BATERIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR GUARDAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR TOTALIZADORES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR SWICH ENCENDIDO Y PARO DE EMERGENCIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LECTURA HOROMETRO DIARIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EL OPERADOR USA ADECUADAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: ✓ : Bueno X Malo N/A: No aplica


INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	
Heiner Barqueth.								El Ing Residente, SST o Supervisor debe verificar diariamente que el formato esté totalmente diligenciado

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CASST-F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA: 01/02/2024
		VERSION: 01

FECHA DE LA INSPECCION	16/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION	Yeferson Gonzalez
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Ingeniero
EQUIPO	PULIDORA MANUAL
MARCA	Truper
REFERENCIA	11012 7"



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
Estado de las conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado arandela guía de sujeción (tuerca adecuada)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado, ajuste e instalación adecuada del mango de sujeción	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado del switch de encendido y automático	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de la guía de la pulidora y ranura de la guarda	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Son las RPM de la pulidora las indicadas para el disco a trabajar	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Utilización adecuada del disco según su tarea	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
El disco para corte y pulido (disco abrasivo) se encuentra libre de grietas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Los alambres del disco para limpieza (disco de alambre ó grata), se encuentra perfectamente adheridos a la base, libre de oxido o quiebre en el material.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado físico general de la pulidora (sin golpes, sin abolladuras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Caparazón de la pulidora en buen estado (sin fisuras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guarda de seguridad protector del disco bien instalado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cable de alimentación eléctrica en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Trabajador emplea los EPP adecuados (Gafas de seguridad, careta para esmerilar, visera de celulosa, protección auditiva, guantes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
OTROS:								
	Yeferson	Yeferson	Yeferson	Yeferson	Yeferson	Yeferson		

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica


OBSERVACIONES	

INSPECCION REALIZADA POR:	FIRMA:
Yeferson Gonzalez	Yeferson Gonzalez

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ARENA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: GASST-F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA: 01/02/2024
		VERSION: 01

FECHA DE LA INSPECCION	16/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION	Heiner Bonneth
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Incolaw
EQUIPO	PULIDORA MANUAL
MARCA	Truper
REFERENCIA:	Ergo-Pro



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
Estado de las conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado arandela guía de sujeción (tuerca adecuada)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado, ajuste e instalación adecuada del mango de sujeción	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado del switch de encendido y automático	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de la guía de la pulidora y ranura de la guarda	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Son las RPM de la pulidora las indicadas para el disco a trabajar	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Utilización adecuada del disco según su tarea	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
El disco para corte y pulido (disco abrasivo) se encuentra libre de grietas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Los alambres del disco para limpieza (disco de alambre ó grata), se encuentra perfectamente adheridos a la base, libre de oxido o quiebre en el material.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado fisico general de la pulidora (sin golpes, sin abolladuras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Caparazón de la pulidora en buen estado (sin fisuras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guarda de seguridad protector del disco bien instalado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cable de alimentación eléctrica en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Trabajador emplea los EPP adecuados (Gafas de seguridad, careta para esmerilar, visera de celulosa, protección auditiva, guantes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
OTROS:								

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

OBSERVACIONES


INSPECCION REALIZADA POR	FIRMA
Heiner Bonneth.	

737

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA	SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST-F-31
		FECHA 01/02/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL EXCAVADORA	VERSION 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Brigelio Chisaba
DIAS DE INSPECCION:	16, 01, 21 Junio
FECHA DE INCIO:	16/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21/06/25
EQUIPO:	Hitachi 120
PLACA: SI APICA	N
MODELO:	2006
UBICACIÓN:	la



CRITERIO DE INSPECCION	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL MOFLE ó SIST. ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS ESFEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ORUGA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESTADO DE LAS ALARMAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CUCHARON ó VALDE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA


Nota: Las imágenes son ilustrativas no representan la relaidad del equipo

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

	SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST F 11
		FECHA 01/02/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL EXCAVADORA	VERSION 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO	Carlos Avila ortega
DIAS DE INSPECCION	6
FECHA DE INCIO	16/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	21/06/2025
EQUIPO	Hitachi 120
PLACA SI APICA	N/A
MODELO	2006
UBICACIÓN	Tanque



CRITERIO DE INSPECCION	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
MOFLE ó SIST. ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ORUGA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESTADO DE LAS ALARMAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CUCHARON ó VALDE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA


***Nota:* Las imágenes son ilustrativas no representan la relaidad del equipo**

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST
	Carlos Avila O	Leidy León

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA	SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST F-31
		FECHA 01/02/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	VERSION 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Diego Mendez
DIAS DE INSPECCION:	L-M-M-J-V-S-D
FECHA DE INCIO:	16-06-2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22-06-2023
EQUIPO:	Minicargador
PLACA: SI APICA	NA
MODELO:	2007
UBICACIÓN:	Pontevedra



CRITERIO DE INSPECCION	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL MOFLE ó SIST. ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EL SISTEMA ORUGA ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESTADO DE LAS ALARMAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CUCHARON ó VALDE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA

Nota: Las imágenes son ilustrativas no representan la relaidad del equipo

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AQUA

INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

CODIGO: CASST-F-53
FECHA: 10-01-2025
VERSION: 01

CONDUCTOR DEL VEHICULO: Alexander [illegible]

PLACA: OOA 679

CENTRO DE TRABAJO: Barrolaje Cota

CONVENCIONES: MARQUE CON UNA "X" LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA: B=BUENO, R=REGULAR Y M=MALO

FECHA: 16 Junio — 21 Junio 2025

CRITERIO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y ESTADO DE ENTREGA FINAL	LUINES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R
LAS LLANTAS DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO																					
LAS LLANTAS TRASERAS ESTAN EN BUEN ESTADO																					
LA LLANTA DE REPUESTO ESTA EN BUEN ESTADO																					
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO																					
LAS LUCES TRASERAS ESTAN EN BUEN ESTADO																					
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO																					
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO																					
LOS DIRECCIONALES DELANTEROS ESTAN EN BUEN ESTADO																					
LOS DIRECCIONALES TRASEROS ESTAN EN BUEN ESTADO																					
EL SISTEMA DE LUCES DE PARQUEO ESTA EN BUEN ESTADO																					
EL PANORAMICO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO																					
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO																					
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO																					
LOS FRENOS ESTAN EN BUEN ESTADO																					
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA EN BUEN ESTADO																					
EL SISTEMA DE CARPADO ESTA EN BUEN ESTADO																					
LA CARPA ESTA EN BUEN ESTADO																					
EL BOTIQUIN ESTA EN BUEN ESTADO																					
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO																					
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO																					
LA SILLAS ESTAN EN BUEN ESTADO																					
EL NIVEL DE COMBUSTIBLE ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR																					
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR EL VEHICULO																					
EL NIVEL DE AGUA ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR EL VEHICULO																					
EL VOLCO DEL VEHICULO ESTA EN BUEN ESTADO																					
EL VEHICULO CUENTA CON EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO																					
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES																					
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO																					
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONDUCTOR																					
ESTADO FINAL EN QUE ENTREGA EL VEHICULO																					
Nombre y Firma Conductor del Vehiculo	Alexander [illegible]																				

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO GASSST-30
	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES		FECHA 01/02/2024
			VERSION 01

PROYECTO	Parcelas Globo 1 Corozo Agua	UBICACIÓN	Parcela Globo 01.		
FECHA	20/06/2025	CARGO	Prof SST		
RESPONSABLE INSPECCIÓN	Leidy Leon Caceres	FIRMA	Leidy Leon.		
NTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	CANT	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa	3	✓		
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa	0			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	1	✓		
CAVADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	0			
PALAS	Mangos limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	3	✓		
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	3	✓		
HERRAMIENTA DE CORTE			B	M	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.	0			
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	0			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	2	✓		
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	0			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.	0			
LLAVES			B	M	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.	0			
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.	0			
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	0			
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	0			
OTRAS HERRAMIENTAS			B	M	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	0			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	0			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	0			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	1	✓		
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	2	✓		
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	0			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	3	✓		
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	0			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	0			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	1	✓		
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	2	✓		
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	3	✓		
OTRAS HERRAMIENTAS			B	M	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA	SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST-F-31
		FECHA 01/02/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	VERSION 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Gonzalo Valderrama
DIAS DE INSPECCION:	5
FECHA DE INCIO:	24-06-2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29-06-2025
EQUIPO:	Minicargador
PLACA: SI APICA	317.
MODELO:	2008
UBICACIÓN:	parcela 9 lote 1-1



CRITERIO DE INSPECCION	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO		NA	NA	NA	OK	NA	
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO		NA	NA	NA	NA	NA	
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL MOFLE ó SIST. ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO		OK	OK	OK	OK	OK	
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO		NA	NA	NA	OK	OK	
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO		NA	NA	OK	OK	OK	
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ORUGA ESTA EN BUEN ESTADO		NA	NA	NA	OK	OK	
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO		NA	NA	NA	NA	NA	
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
ESTADO DE LAS ALARMAS		OK	OK	OK	OK	OK	
EL CUCHARON ó VALDE ESTA EN BUEN ESTADO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO		OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES		OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA		OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA		OK	OK	OK	OK	OK	

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME. SI NO APLICA MARQUE NA


Nota: Las imágenes son ilustrativas no representan la relaidad del equipo

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

	SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST F 31
		FECHA 01/02/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL EXCAVADORA	VERSION 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Carlos Avila
DIAS DE INSPECCION:	L-M.M.J.V.S.
FECHA DE INCIO:	24-06-2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29-06-2025
EQUIPO:	Hitachi 120
PLACA SI APICA:	NA
MODELO:	2006
UBICACIÓN:	Tanque



CRITERIO DE INSPECCIÓN	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL MOFLE ó SIST. ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ORUGA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESTADO DE LAS ALARMAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CUCHARON ó VALDE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA

Nota: Las imágenes son ilustrativas no representan la relaidad del equipo

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST
	Carlos Avila	

Scanned with CamScanner

	SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO FASSST 31
		FECHA 01/02/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL EXCAVADORA	VERSION 01

RESPONSABLE DEL EQUIPO	Danilo Chitiva
DIAS DE INSPECCION	01 07 /25
FECHA DE INICIO	
FECHA DE FINALIZACIÓN	05 07 /25
EQUIPO	HITACHI - 120
PLACA SI APICA	NO
MODELO	2006
UBICACIÓN	



CRITERIO DE INSPECCION	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO	NA	NA	NA	OK	NA	NA	
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL MOFLE ó SIST. ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA ORUGA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESTADO DE LAS ALARMAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL CUCHARON ó VALDE ESTA EN BUEN ESTADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

CONVENCIONES:	MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA

Nota: Las imágenes son ilustrativas no representan la relaidad del equipo

OBSERVACIONES:	Firma Responsable Equipo	Firma Responsable SST
	ICI	

740

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION SEMANAL EQUIPOS

CODIGO SGSST F-12
FECHA 01/02/2024
VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION	24/06/2025
RESPONSABLE INSPECCION	Carlos Sarmiento
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Incoazur
EQUIPO	APISONADOR
MARCA	Honda
REFERENCIA	Fomc 6.5



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PALANCA DEL ACELERADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CHOQUE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MOTOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ESTRUCTURA		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO FUELLE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PLANCHA DE COMPACTACION		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ARRANQUE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE VIBRACION		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PATA VIBRATORIA		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA SILENCIADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MANGUERAS		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO		✓	✓	✓	✓	✓		
GUAYAS								
		Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		

Nota ✔ Bueno X Malo N/A No aplica

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR	FIRMA
Carlos Sarmiento	Carlos S

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO GASST F 12
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 25/03/2025
		VERSION 02

FECHA DE LA INSPECCION: 24/10/2025
RESPONSABLE INSPECCION: Anibal Acuedo
RESPONSABLE DEL EQUIPO: Alexander
EQUIPO: EQUIPO DE TERMOFUSION
MARCA: ego. tech
REFERENCIA: SN- 01507504



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
UNIDAD HIDRAULICA								
ESTADO DE LA BASE (estructura)		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL CABLE SUMINISTRO DE CORRIENTE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE CONECTORES (Macho embra)		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE CONECTORES QUE VAN AL CARRO DE DESPLAZAMIENTO DE LA TUBERÍA (HEMBRA - MACHO) (PINES DE SEGURIDAD)		✓	✓	✓	✓	✓		
MANIJA DE ASCENSO Y DESCENSO		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL TABLERO REGULADOR DE TEMPERATURA (funcionando)		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA LLAVE DE REGULACIÓN DE PRESIÓN		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA PALANCA PARA ABRIR Y CERRAR EL CARRO HIDRAULICO		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL RELOJ DE PRESIÓN		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA PALANCA PARA SOSTENER PRESIÓN		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL CONECTOR DE LA MANGUERA DE LA UNIDAD HIDRÁULICA		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL TABLERO DEL CRONOMETRO (TIEMPO DE TUBERÍA) (funcionando).		✓	✓	✓	✓	✓		
CARRO DE UNIDAD HIDRAULICA								
ESTADO DE LAS MORDAZAS		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA BASE (ESTRUCTURA)		✓	✓	✓	✓	✓		
LA PLANCHA CALEFACTORA FUNCIONA CORRECTAMENTE (sin deformaciones y limpia)		✓	✓	✓	✓	✓		
EL CUERPO ALINEADOR EN BUEN ESTADO (con todos las tuercas y tornillos)		✓	✓	✓	✓	✓		
TALADRO REFRENTADOR								
ESTADO DE LAS CUCHILLAS		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SUJECIÓN		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE LA BASE		✓	✓	✓	✓	✓		
INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	El Ing Residente, SST o Supervisor debe verificar dianamente que el formato esté totalmente diligenciado
Anibal		Anibal	Anibal	Anibal	Anibal	Anibal		
Alexander		AIEX	AIEX	AIEX	AIEX	AIEX		

Nota ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

OBSERVACIONES

742

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST F 32
CONSORCIO CASST	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION: 21/06/2023


RESPONSABLE INSPECCION: Heno Barqueth

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Incoazu

EQUIPO: PLANTA ELECTRICA

MARCA: Evans

REFERENCIA: 9.500



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
REVISAR NIVEL DE ACEITE		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE REFRIGERANTE		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE COMBUSTIBLE		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR AJUSTE XTERNO DE COMPONENTES (SOPORTES)		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CORREA DE ACCIONAMIENTO		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR FILTRO DE AIRE (Ambientes con mucho polvo)		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CABLES Y MANGUERAS		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR RADIADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
INSPECCIONAR MOTOR Y GENERADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR EXOSTO		✓	✓	✓	✓	✓		
DRENAR AGUA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE		✓	✓		✓	✓		
REVISAR BATERIA		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR GUARDAS		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR TOTALIZADORES		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR SWICH ENCENDIDO Y PARO DE EMERGENCIA		✓	✓	✓	✓	✓		
LECTURA HOROMETRO DIARIA		✓	✓	✓	✓	✓		
EL OPERADOR USA ADECUADAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		El Ing Residente, SST o Supervisor debe verificar diariamente que el formato esté totalmente diligenciado

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST F-32
CONSORCIO [illegible]	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION: 21-06-2025


RESPONSABLE INSPECCION: Heiner Barqueth

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Incazur

EQUIPO: BOMBA SUMERGIBLE

MARCA: Baines

REFERENCIA: EQ928



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO CUBIERTA DEL MOTOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CABLES DE CONEXIONES		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO VALVULA DESCARGUE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MOTOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CABLE DE LA EXTENSION		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO DE UNIONES		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MANGUERA O TUBERIAS DE DESCARGUE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO		✓	✓	✓	✓	✓		
EL OPERADOR USA ADECUADAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	
		[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]		El Ing Residente SST o Supervisor debe verificar diariamente que el formato esté totalmente diligenciado por los operadores y se cumplan con las condiciones de seguridad

OBSERVACIONES

744

Scanned with CamScanner

CONSORCIO AGUA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASSEF 32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION:	21-06-2023
RESPONSABLE INSPECCION:	Jorge Perez
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Incoazu
EQUIPO:	APISONADOR
MARCA:	Honda
REFERENCIA:	GX-100



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PALANCA DEL ACELERADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO CHOQUE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MOTOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ESTRUCTURA		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO FUELLE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PLANCHA DE COMPACTACION		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO ARRANQUE		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE VIBRACION		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO PATA VIBRATORIA		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA SILENCIADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MANGUERAS		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO		✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO		✓	✓	✓	✓	✓		
GUAYAS				✓				

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR:	FIRMA
Jorge Perez	Jorge Eliecer Perez

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO CASST F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION: 24/06/2023


RESPONSABLE INSPECCION: Anibal caicedo

RESPONSABLE DEL EQUIPO:

EQUIPO: PLANTA ELECTRICA

MARCA: Horse.

REFERENCIA: 9500



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
REVISAR NIVEL DE ACEITE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR NIVEL DE COMBUSTIBLE		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR AJUSTE XTERNO DE COMPONENTES (SOPORTES)		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CORREA DE ACCIONAMIENTO		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR FILTRO DE AIRE (Ambientes con mucho polvo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR CABLES Y MANGUERAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR RADIADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
INSPECCIONAR MOTOR Y GENERADOR		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR EXOSTO		✓	✓	✓	✓	✓		
DRENAR AGUA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR BATERIA		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR GUARDAS		✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR TOTALIZADORES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REVISAR SWICH ENCENDIDO Y PARO DE EMERGENCIA		✓	✓	✓	✓	✓		
LECTURA HOROMETRO DIARIA		✓	✓	✓	✓	✓		
EL OPERADOR USA ADECUADAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		✓	✓	✓	✓	✓		

Nota: ✔ : Bueno X: Malo N/A: No aplica

INSPECCION REALIZADA POR:	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	
Anibal		Anibal	Anibal	Anibal	Anibal	Anibal		El Ing. Residente, SST o Supervisor debe verificar dianamente que el formato esté totalmente diligenciado
Alexander		ALEX	ALEX	ALEX	ALEX	ALEX		

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO GASST-F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION	21-06-2025
RESPONSABLE INSPECCION	Yeferson Gonzalez
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Incoazy
EQUIPO	PULIDORA MANUAL
MARCA	Truper
REFERENCIA	7"



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
Estado de las conexiones eléctricas		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado arandela guia de sujeción (tuerca adecuada)		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado, ajuste e instalación adecuada del mango de sujeción		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado del switch de encendido y automático		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de la guia de la pulidora y ranura de la guarda		✓	✓	✓	✓			
Son las RPM de la pulidora las indicadas para el disco a trabajar		✓	✓	✓	✓	✓		
Utilización adecuada del disco según su tarea		✓	✓	✓	✓	✓		
El disco para corte y pulido (disco abrasivo) se encuentra libre de grietas		✓	✓	✓	✓	✓		
Los alambres del disco para limpieza (disco de alambre ó grata), se encuentra perfectamente adheridos a la base, libre de oxido o quiebre en el material.		✓	✓	✓	–	✓		
Estado fisico general de la pulidora (sin golpes, sin abolladuras)		✓	✓	✓	✓	✓		
Caparazón de la pulidora en buen estado (sin fisuras)		✓	✓	✓	✓	✓		
Guarda de seguricad protector del disco bien instalado		✓	✓	✓	✓	✓		
Cable de alimentación eléctrica en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓		
Trabajador emplea los EPP adecuados (Gafas de seguridad, careta para esmerilar, visera de celulosa, protección auditiva, guantes)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTROS:								
		Yefer	Yefer	Yefer	Yefer	Yefer		

Nota: ✔ : Bueno X: Malo N/A: No aplica


OBSERVACIONES	
	✓ ✓

INSPECCION REALIZADA POR:	FIRMA
Yeferson Gonzalez	Yeferson

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO GASST F-32
	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	FECHA 01/02/2024
		VERSION 01

FECHA DE LA INSPECCION	21-06-2025
RESPONSABLE INSPECCION	Heiner Barqueth
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Incoazur
EQUIPO	PULIDORA MANUAL
MARCA	Truper
REFERENCIA	Ergo pro



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
Estado de las conexiones eléctricas		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado arandela guía de sujeción (tuerca adecuada)		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado, ajuste e instalación adecuada del mango de sujeción		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado del switch de encendido y automático		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de la guía de la pulidora y ranura de la guarda		✓	✓	✓	✓	✓		
Son las RPM de la pulidora las indicadas para el disco a trabajar		✓	✓	✓	✓	✓		
Utilización adecuada del disco según su tarea		✓	✓	✓	✓	✓		
El disco para corte y pulido (disco abrasivo) se encuentra libre de grietas		✓	✓	✓	✓	✓		
Los alambres del disco para limpieza (disco de alambre ó grata), se encuentra perfectamente adheridos a la base, libre de oxido o quiebre en el material.		✓	✓	✓	✓	✓		
Estado fisico general de la pulidora (sin golpes, sin abolladuras)		✓	✓	✓	✓	✓		
Caparazón de la pulidora en buen estado (sin fisuras)		✓	✓	✓	✓	✓		
Guarda de seguridad protector del disco bien instalado		✓	✓	✓	✓	✓		
Cable de alimentación eléctrica en buen estado		✓	✓		✓	✓		
Trabajador emplea los EPP adecuados (Gafas de seguridad, careta para esmerilar, visera de celulosa, protección auditiva, guantes)		✓	✓	✓	✓	✓		
OTROS:								

Nota: ✓ : Bueno X: Malo N/A No aplica

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR: Heiner Barqueth.

FIRMA:

Scanned with CamScanner