CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: EYA JC-Warrior SERIE: No Reg COD INTERNO 01 CONTRATISTA ARPE

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 01 AL 05 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	01.07.25		02.07.25		03.07.25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓		✓									
	Estado de los resortes	✓		✓		✓									
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Hernán Vasco	Gabriel		Gabriel		Gabriel									
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Toyoma SERIE: — COD INTERNO — CONTRATISTA Excapi

PROYECTO Arboles SEMANA DEL 03 AL 05 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	03-05-25 B	M										
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓											
	Control de fugas	✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓											
	Estado del embrague	✓											
	Estado de los resortes	✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Arnobis Prasca	ARNOBIS											
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h.											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: AIDECCO SERIE: No Reg COD INTERNO 30 CONTRATISTA Maridos en Casa (MEC)

PROYECTO Construcción Andamios SEMANA DEL 07 AL 12 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	11-07-25		12.07.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓	.	✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Jesus A Rodriguez G														
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Edwar Mauricio R														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		fabian Diaz F											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: AIDECCO SERIE: No Reg. COD INTERNO 30 CONTRATISTA Morides en Casa (MEC)

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	07-07-25		07-07-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) José Miguel Mosquera			José Mosquera											
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Marlon Agudelo.	Marlon													
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Díaz Flora	Fabian Díaz F		Fabian Díaz F											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aldeco SERIE: 14 COD INTERNO C CONTRATISTA Aldeco

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 1 AL 05 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	1-ab-25		03-ab-25		011-04-25		06-05-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓							
	Estado de los resortes	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Carlos Pardo														
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Jairo Hurtado			Jairo											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fabiana Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: TOYAMA. SERIE: TE65XP COD INTERNO 10 CONTRATISTA ARGEON.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 01 AL 05 DE 07 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	02.07.25		04.07.25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Andres Villa.	Andres		Andres											
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Toro.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aldeco SERIE: / COD INTERNO 4 CONTRATISTA DMP

PROYECTO VG - VNF SEMANA DEL 01 AL 05 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	01-07-25		04-07-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Xiomara duarte.	Xiomara Duarte		Xiomara Duarte											
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera.	Andrea M.		Andrea M.											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: TOYANA SERIE: TE65XP COD INTERNO 15 CONTRATISTA ARGEON

PROYECTO CV VG-VNF. SEMANA DEL 07 AL 12 DE 07 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	07.07.25		10-7-25		11-7-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓							
	Estado del embrague	✓		✓		✓							
	Estado de los resortes	✓		✓		✓							
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Andres Villa	Andres											
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Duvan Saenz			DUVAN		DUVAN							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres												

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: TOYAMA SERIE: TE65XP COD INTERNO: 01 CONTRATISTA: ARLEDXI

PROYECTO: CV VG-VNF- SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	14.07.25		15.07.25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Domingo Moreno.	Domingo		/		/		/		/		/		/	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Elias Uribe.	/		Elias		/		/		/		/		/	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Torres	Ana Maria		Ana Maria		/		/		/		/		/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: BOSCH · SERIE: 3601HF10G1 COD INTERNO 01. CONTRATISTA ARGEON.

PROYECTO C.V. VG-VNF · SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	14/07/25		15.07.25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) DUVAN PARRA SAENZ	DUVAM		DUVAM											
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Toyoma SERIE: ✓ COD INTERNO — CONTRATISTA Excopi

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 14 AL 19 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	14.07.25		15.07.25		17.07.25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓							
	Estado del embrague	✓		✓		✓							
	Estado de los resortes	✓		✓		✓							
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Arnobis Prosea												
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Jesús carcamo												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Toyoma SERIE: — COD INTERNO — CONTRATISTA Excopi

PROYECTO Ardenes SEMANA DEL 07 AL 12 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	07-07-25		08-07-25		09-07-25		10-07-25		11-07-25		12-07-25		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de los resortes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Arnobis Prosco	ARNOV?		ARNOVIS		ARNOV		ARNOV?		ARNOV?		ARNOV?			
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Jesus Carcamo	✓		✓											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: _____ SERIE: _____ COD INTERNO 4 CONTRATISTA DMP.

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	1507-25 B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado de los resortes	✓													
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Xiomara Oarte	Xiomara Oarte													
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera B.	Andrea B													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Warrior SERIE: No Reg COD INTERNO 2 CONTRATISTA ARPÉ

PROYECTO Construcción Anchenos SEMANA DEL 28 AL 02 DE Jul. Ago 2025

ÍTEM	CONCEPTO	26.07.25		27-07-25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Jeanell Antonia obando. el	Jeanell O.		Jeanell O.											
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) —	—		—											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz flores	fabian Diaz f		Fabian Diaz f											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: No registra SERIE: No reg. COD INTERNO VG. CONTRATISTA MEC

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 31 AL 02 DE 07-08 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	31/07													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado de los resortes	✓													
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Leonardo Salazar.														
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Francisco Hurtado	Francisco													
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aldeco SERIE: _____ COD INTERNO____ CONTRATISTA DMP

PROYECTO VG -VNF SEMANA DEL 28 AL 02 DE 03 2025

ÍTEM	CONCEPTO	020825													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	/													
	Control de fugas	/													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	/													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	/													
	Estado del embrague	/													
	Estado de los resortes	/													
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	/													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Darlinson Urrutia	Daniela													
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera	Andrea M.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aldecoa SERIE: 14 COD INTERNO____ CONTRATISTA DHP

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 7 AL 12 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO			8-7-25		9-7-25		10-7-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible			✓		✓		✓							
	Control de fugas			✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)			✓		✓		✓							
	Estado del embrague			✓		✓		✓							
	Estado de los resortes			✓		✓		✓							
	Estado de la superficie de la plancha compactadora			✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Carlos Rondon														
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Yomara									Yomara					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Gabriel Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Ablero SERIE: _____ COD INTERNO 4 CONTRATISTA DMP

PROYECTO VG - VNF SEMANA DEL 07 AL 12 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	10-07-25		11-07-25		12-07-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	/		/		/									
	Control de fugas	/		/		/									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	/		/		/									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	/		/		/									
	Estado del embrague	/		/		/									
	Estado de los resortes	/		/		/									
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	/		/		/									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Yhomara duarte	Yhomara Duarte		>											
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Alexander Briceño.	>		Alexander B.											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: WACKER SERIE: — COD INTERNO — CONTRATISTA SYS

PROYECTO Anderes SEMANA DEL 25 AL 26 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	23.07.25		24.07.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Jose Herao	JOSE HERAO		JOSE HERAO											
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h		Juan Esteban h											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: AIDECO SERIE: No Reg COD INTERNO CA 02 CONTRATISTA ARPE

PROYECTO Construcción Andes SEMANA DEL 14 AL 19 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	07-07-25		10-07-25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Leonell Obando	Leonell O.		✓											
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Reiny Dario Obando Morales.	✓		Reiny D.											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz F.	Fabian Diaz F.		Fabian Diaz F.											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: AIDECCO SERIE: No Reg. COD INTERNO 30 CONTRATISTA Morichos En Casa (MEC)

PROYECTO Const. Andinos SEMANA DEL 14 AL 19 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	14-01-25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓											
	Control de fugas	✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓											
	Estado del embrague	✓											
	Estado de los resortes	✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Edwin Mairon C												
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) — — —												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: TOYAMA SERIE: TE65XP COD INTERNO 01 CONTRATISTA ARGEON.

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 21 AL 26 DE 07 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	21-07 B	21-07 M	23.07 B	23.07 M								
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓									
	Estado de los resortes	✓		✓									
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) DUVAN SAENZ	Duvan		Duvan									
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)	—											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toro	Ana		Ana									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: TOYAMA SERIE: TE65XP COD INTERNO____ CONTRATISTA ARGEON.

PROYECTO LV. VG-VNF. SEMANA DEL 22 AL 26 DE 07 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	22-07 B	22-07 M	23.07 B	23.07 M								
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓									
	Estado de los resortes	✓		✓									
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Andres Villa												
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Alpiro Miranda												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Torres												

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Warrior SERIE: No Reg COD INTERNO 2 CONTRATISTA ARPE

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 21 AL 26 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	22.07.25		24.07.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) David Jose Rodriguez														
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) — — —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Floret	fabian Diaz F		fabian Diaz F											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aldecoa SERIE: _____ COD INTERNO 4 CONTRATISTA Aldecoa

PROYECTO VGVNF SEMANA DEL 21 AL 26 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	21-7-25		22/7/25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Alexander Bucoño														
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juliana Vargas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aldecco SERIE: 14 COD INTERNO 1 CONTRATISTA Aldecco

PROYECTO VG VHF SEMANA DEL 14 AL 19 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	17-7-25		18-7-25		19-7-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	V		V		V									
	Control de fugas	V		V		V									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	V		V		V									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	V		V		V									
	Estado del embrague	V		V		V									
	Estado de los resortes	V		V		V									
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	V		V		V									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Alexander Briceño	Alex		Alex		Alex									
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juliana Mancera	Juliana V		Juliana V		Juliana V									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL CANGURO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 02 MARCA Honda Gx 160 SERIE: No Reg CONTRATISTA Montes En Cosa. (MEC)

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 01 AL 05 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	01.07.25		02.07.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) × Marlon Agudelo	×Marlon		×Marlon		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 01 MARCA Honda GXR120 SERIE: No Reg CONTRATISTA ARPE

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 01 AL 05 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	01.01.25		02.01.25		03-01-25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓		✓									
	Estado del resorte	✓		✓		✓									
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Gabriel Vasco	Gabriel		Gabriel		Gabriel									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Fiorel	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 02 MARCA Honda GX 160 SERIE: No Reg. CONTRATISTA Maridas en Casa (MEC)

PROYECTO Construccion Anclones SEMANA DEL 07 AL 12 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	07-07-25		07-07-25		11-07-25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓		✓									
	Estado del resorte	✓		✓		✓									
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) José Miguel Mosquera	✓		José Mosquera		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Marlon Tavera	Tavera		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		Fabian		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz flores	fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 13 MARCA ALK13 SERIE: ✓ CONTRATISTA Aldecco

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 1 AL 5 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	1-01-25 B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado del resorte	✓													
	Estado de la superficie del apisonador	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jairo Humaña	Jairo													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juliana Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 27 MARCA MIKASA SERIE: MT-55F CONTRATISTA ARLEON.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 01 AL 05 DE 07 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	02-07-25 B	02-07-25 M	03-07-25 B	03-07-25 M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Andres Villa.	Andres		Andres											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Cristian Gonzales	[illegible]													
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres	[illegible]		[illegible]											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 1 MARCA Honda SERIE: 19H1SA CONTRATISTA OMP

PROYECTO Vg - VNF SEMANA DEL 01 AL 05 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	01-07-25		04-07-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Xiomara Duarte.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera.	Andrea M.		Andrea M.											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 58 MARCA No rg. SERIE: No rg. CONTRATISTA ARTEON.

PROYECTO CV VG-VNF. SEMANA DEL 07 AL 12 DE 07 202 5.

ÍTEM	CONCEPTO	07.07.25		08/7		09/07		10/07		11/07					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					✓
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Andres Villa	Andres		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Nilson miranda	✓		Nilson		Nilson		Nilson		Nilson		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) Domingo Paluco.	✓		✓		✓		✓		✓		DOMINGO		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres	Antes		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 27 MARCA MIKASA SERIE: MT-55F CONTRATISTA ARLEON.

PROYECTO CV VG-VNF. SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	14.07.25		15.07.25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓									
	Estado del resorte	✓		✓									
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Domingo. Marcos.	Domingo		✓									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Elias Uribe	✓		Elias									
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —	✓		✓									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres	Ana		Ana									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 27 MARCA MIKASA SERIE: MT-55F CONTRATISTA ARGEON.

PROYECTO C.V. VG-VNF SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	14.07.25		15.07.25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	/		/											
	Control de fugas	/		/											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	/		/											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	/		/											
	Estado del embrague	/		/											
	Estado del resorte	/		/											
	Estado de la superficie del apisonador	/		/											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) JUAN DARIO SAENZ	JUAN		JUAN											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toro														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 8 MARCA Powerin SERIE: ____ CONTRATISTA Excopi

PROYECTO Arsenes SEMANA DEL 14 AL 18 DE Mio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	14.07.25		15.07.25		17.07.25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓		✓									
	Estado del resorte	✓		✓		✓									
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Arnobis Prosca	ARNOBIS		ARNOBIS		ARNOBIS									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jesus Carcamo														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L.	Juan Esteban L.		Juan Esteban L.		Juan Esteban L.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL UG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 8 MARCA Powerin SERIE: ——— CONTRATISTA Excolpi

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	07-07-25		8-07-25		09-07-25		10-07-25		11-07-25		12-07-25		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Arnobis Prasco	ARNOBIS		ARNOBIS		ARNOBIS		ARNOBIS		ARNOBIS		ARNOBIS			
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jesus Carcamo														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L.	Juan Esteban L.		Juan Esteban L.		Juan Esteban L.		Juan Esteban L.		Juan Esteban L.		Juan Esteban L.			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. _____ MARCA Honda SERIE: 1514 13A CONTRATISTA OMP

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 14 AL 18 DE 07 202 5

ÍTEM	CONCEPTO	1507-25		1607-25		1307-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	/		/		/							
	Control de fugas	/		/		/							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	/		/		/							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	/		/		/							
	Estado del embrague	/		/		/							
	Estado del resorte	/		/		/							
	Estado de la superficie del apisonador	/		/		/							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Alex Briceño												
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)												
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquer	Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 13 MARCA ALK SERIE: _____ CONTRATISTA Aldecco

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 7 AL 13 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO			8-7-25		9-7-25		10-7-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible		/	✓		✓		✓							
	Control de fugas			✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)			✓		✓		✓							
	Estado del embrague			✓		✓		✓							
	Estado del resorte			✓		✓		✓							
	Estado de la superficie del apisonador			✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jairo Hurtado			Jairo		Jairo									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Yarmen														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Jafram Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 1 MARCA Honda SERIE: 19H19A CONTRATISTA OMP

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 07 AL 12 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	08-07-25 B	08-07-25 M	10-07-25 B	10-07-25 M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	/		/											
	Control de fugas	/		/											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	/		/											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	/		/											
	Estado del embrague	/		/											
	Estado del resorte	/		/											
	Estado de la superficie del apisonador	/		/											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Alexander Briceño.	Alex													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Yomaira Duarte.	>		Yomaira Duarte											
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea M.	Andrea M.		Andrea M.											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 01 MARCA Honda GX120 SERIE: No Reg CONTRATISTA ARPE

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 28 AL 02 DE Jul Ago 2025

ÍTEM	CONCEPTO	26.07.25		27.07.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Leonel Antonio Obando M.	Leonel		Leonel		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 47 MARCA HONDA SERIE: GX R170 CONTRATISTA EMCO

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 21 AL 26 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	25/07													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado del resorte	✓													
	Estado de la superficie del apisonador	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Uriel Mejia	Uriel													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Ortiz														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 10 MARCA EKOS SERIE: N.R. CONTRATISTA EMCO

PROYECTO ANDENES - Bombona II SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	15-07		16-07											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Glemen Diaz	Glemen		Glemen											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orozco D														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. N° 2 MARCA HONDA SERIE: GX160 CONTRATISTA MEC.

PROYECTO CV VG-VNF. SEMANA DEL 31-07 AL 02 DE 08 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	31-07													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	–					✓								
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado del resorte	✓													
	Estado de la superficie del apisonador	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Leonardo Salazar														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 13 MARCA Alk SERIE: — CONTRATISTA SYJ

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 24 AL 26 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	24-07-25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado del resorte	✓													
	Estado de la superficie del apisonador	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jose Herao	JOSE Herao													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L.	Juan Esteban L.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 01 MARCA Honda Gx 270 SERIE: No Rey CONTRATISTA ARPE

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 14 AL 19 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	14-07-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓											
	Control de fugas	✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓											
	Estado del embrague	✓											
	Estado del resorte	✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Reiz Julio Olaya Jo Morales.	Reiz O											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)												
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 27 MARCA MIKASA SERIE: MT-55F CONTRATISTA ARGEO.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 21 AL 26 DE 07 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	21-07		23.07											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) TRIVIÑO SIERRA														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toro														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 27 MARCA No 1815. SERIE: NO 1815. CONTRATISTA ARGEON.

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 22 AL 26 DE 07 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	22-07		23.07											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Andres Villa	Andres													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Alpiro Miranda.			Alpiro M.											
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 01 MARCA Honda GX 200 SERIE: No Reg. CONTRATISTA Maricks En Casa (MEC)

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 21 AL 26 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	22-07-25 B	22-07-25 M	— B	— M	— B	— M	— B	— M	— B	— M	— B	— M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓											
	Control de fugas	✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓											
	Estado del embrague	✓											
	Estado del resorte	✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Leonel Santoya Obando	Leonel											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —												
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz florez	fabian Diaz F											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL
PLANTA ELECTRICA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas - Pablado MARCA: MODECCO PLANTA ELÉCTRICA No. 106

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 01 AL 05 DE Julio 2025

CONTRATISTA Maridos En Casa (MEC) EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	03/07/25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓													
	* Estado del sistema generador de carga	✓													
	Estado del acumulador de energía	✓													
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓													
	Estado de swiches (conexiones)	✓													
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓													
	Estado general (tapas y estructura)	✓													
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓													
	Verificar el estado del breaker principal	✓													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓													
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación		✓												
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Edwar Marin R	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		—		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas - Pobladó MARCA: AIDECO-KAMA PLANTA ELÉCTRICA No. 108

PROYECTO Construcción Andes SEMANA DEL 01 AL 05 DE Julio 2025

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	01-07-25		4/7/25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal			✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación		X		X										
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) DUVAN SIERRA	Duvan		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Javier Rosario	✓		Javier		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fdl Fabian Diaz Flores	Fabian Diaz		Fabian Diaz		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas Poblado (Mod) MARCA: Yasuki - AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. 07

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 01 AL 05 DE Julio 2025

CONTRATISTA ARPE EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	02.07.25 B	02.07.25 M	03.07.25 B	03.07.25 M	— B	— M	— B	— M	— B	— M	— B	— M	— B	— M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación		A		A										
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Arley Jorio Orlando Morales.	Arley		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Andenes Bosfór MARCA: Elite PLANTA ELÉCTRICA No. 1

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 01 AL 05 DE Julio 2025

CONTRATISTA Excarpi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	01.07.25		03.07.25		04.07.25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓				✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Dixier Porto	Dixier		Dixier											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Hildemaro Montero														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Eskbar h	Juan Eskbar		Juan Eskbar		Juan Eskbar									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bombona II MARCA: FORTE 16.0 PLANTA ELÉCTRICA No. ALKH05

PROYECTO Bombona II SEMANA DEL 07 AL 12 DE 07 2025

CONTRATISTA Emco EQUIPO: Portatil ___ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	07-07		08-07		09-07		10-07		11-07					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jorge Juan Bares Ortega	Jorge		Jorge		Jorge		Jorge							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Uriel									Uriel					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orrego														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas - Poblado MARCA: AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. 106

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 01 AL 12 DE Julio 2025

CONTRATISTA Maridos En Casa EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	08-07-25		09-07-25		10-07-25		11-07-25		12-07-25		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación		✗	✗			✗		+		+				
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Mailon Mendoza J.	Mailon		Mailon											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Edwar Hernandez														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fabian Fabian Dial Firma	Fabian Dial f		Fabian Dial f		Fabian Dial f		Fabian Dial f		Fabian Dial f					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Boston encino MARCA: Aldecco PLANTA ELÉCTRICA No. #2

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 28 AL 02 DE 08 2025

CONTRATISTA DMP EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	28-07-25		31-07-25		01-08-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	/		/		/									
	Control de fugas	/		/		/									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	/		/		/									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	/		/		/									
	* Estado del sistema generador de carga	/		/		/									
	Estado del acumulador de energía	/		/		/									
	Estado y funcionamiento de indicadores	/		/		/									
	Estado de swiches (conexiones)	/		/		/									
	Estado y ubicación del sistema de escape	/		/		/									
	Estado general (tapas y estructura)	/		/		/									
	Verificar estado de tableros eléctricos	/		/		/									
	Verificar el estado del breaker principal	/		/		/									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	/		/		/									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	/		/		/									
	Verificar que los cable estén en buen estado	/		/		/									
	Estado de la plaqueta de identificación	/		/		/									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Gildardo Morales														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) ———														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Moxquera.	Andrea M.		Andrea M		Andrea M.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: San Diego, MARCA: CAT PLANTA ELÉCTRICA No. 01.

PROYECTO C4 VG-VNE SEMANA DEL 28 AL 02 DE 07-08 2025.

CONTRATISTA ARGEON. EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	30/07													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	—													
	Control de fugas	—													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	—													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	—													
	* Estado del sistema generador de carga	—													
	Estado del acumulador de energía	—													
	Estado y funcionamiento de indicadores	—													
	Estado de swiches (conexiones)	—													
	Estado y ubicación del sistema de escape	—													
	Estado general (tapas y estructura)	—													
	Verificar estado de tableros eléctricos	—													
	Verificar el estado del breaker principal	—													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	—													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	—													
	Verificar que los cable estén en buen estado	—													
	Estado de la plaqueta de identificación	—													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Andres Villa.	Andres													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Alvaro Miranda.	Alvaro													
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana M. Torres.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: San Diego. MARCA: YOKO PLANTA ELÉCTRICA No. 06.

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 28 AL 02 DE 07-08 2025.

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	30/07 B	30/07 M	31/07 B	31/07 M										
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Yoferson Acosta.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) NOVAR SAENZ														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Tovar														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bombona II MARCA: FORTE 16.0 PLANTA ELÉCTRICA No. 5 ALKICON

PROYECTO Andaluces SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 2025

CONTRATISTA EMCO-Bombona II EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	14-07		15-07		17-07									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Uriel Mejía	Uriel M		Uriel M		Uriel M									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jorge Ruan					Jorge G									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis J Orrego														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Calasanz - Terrini MARCA: FORTE 16.6 PLANTA ELÉCTRICA No. ALK #5

PROYECTO Andenes. SEMANA DEL 21 AL 26 DE Julio 2025

CONTRATISTA EMCO EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	24/07		25/07		26/07									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Luis Vargas.	Luis Vargas		Luis Vargas		Luis Vargas									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Uriel Mejia	✓		✓		✓									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orato	✓		✓		✓									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Ferrini MARCA: Foto 16.6 PLANTA ELÉCTRICA No. ALK #5

PROYECTO Andenes. SEMANA DEL 28 AL 03 DE Agosto 2023

CONTRATISTA Emco EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	28-07		29-07		30-07		31-07							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jorge Mpn. 6.	Jorge.		Jorge.		Jorge		Jorge							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orjuela D														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Lomas - Poblado MARCA: Yasuki PLANTA ELÉCTRICA No. 07

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 28 AL 02 DE Jul. Ago 2025

CONTRATISTA ARPE EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	01-08-25 B	01-08-25 M	← B	← M	— B	— M	— B	— M	— B	— M	— B	— M	— B	— M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓													
	* Estado del sistema generador de carga	✓													
	Estado del acumulador de energía	✓													
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓													
	Estado de swiches (conexiones)	✓													
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓													
	Estado general (tapas y estructura)	✓													
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓													
	Verificar el estado del breaker principal	✓													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓													
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Deivi Dario Obando Morales.	Deivi		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Lomas. Poblado MARCA: Yasuki PLANTA ELÉCTRICA No. 07

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 28 AL 02 DE Jul. Ago. 2025

CONTRATISTA Maridos en Casa (MEC) EQUIPO: Portatil X Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	29.01.25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓													
	* Estado del sistema generador de carga	✓													
	Estado del acumulador de energía	✓													
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓													
	Estado de swiches (conexiones)	✓													
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓													
	Estado general (tapas y estructura)	✓													
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓													
	Verificar el estado del breaker principal	✓													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓													
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Eduar Mesa														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas - Poblado MARCA: Yasuki - Aidecco PLANTA ELÉCTRICA No. 07

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 DE Julio 2025

CONTRATISTA ARPE EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	11.07.25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓													
	* Estado del sistema generador de carga	✓													
	Estado del acumulador de energía	✓													
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓													
	Estado de swiches (conexiones)	✓													
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓													
	Estado general (tapas y estructura)	✓													
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓													
	Verificar el estado del breaker principal	✓													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓													
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación		✓												
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Raúl Javier Obando Morales.	Raúl		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bosconia I MARCA: Aldecco PLANTA ELÉCTRICA No. 4

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 1 AL 08 DE Julio 2025

CONTRATISTA Aldecco EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	1-07-25		02-07-25		03-07-25		04-07-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓				✓							
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓							
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓							
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Sergio Gandia	Sergio		Sergio				Sergio							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon			Jhon Blandon		Jhon Blandon		Sergio							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Yajaira Vanegas	Yajaira Vanegas		Yajaira Vanegas		Yajaira Vanegas		Yajaira Vanegas							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: San Diego. MARCA: YAMAHA PLANTA ELÉCTRICA No. EF1600A.

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 01 AL 05 DE 07 2025.

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	03.07.25 B	03.07.25 M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓													
	* Estado del sistema generador de carga	✓													
	Estado del acumulador de energía	✓													
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓													
	Estado de swiches (conexiones)	✓													
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓													
	Estado general (tapas y estructura)	✓													
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓													
	Verificar el estado del breaker principal	✓													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓													
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓													
	Parada de Emergencia	✓													
	Kit antiderrames	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Alan Miranda	Alan Miranda													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	/													
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Boston encuso MARCA: Aldeco PLANTA ELÉCTRICA No. 15

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 01 AL 05 DE 07 2025

CONTRATISTA DMP EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	01-07-25 B	01-07-25 M	02-07-25 B	02-07-25 M	03-07-25 B	03-07-25 M								
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon	Jhon Blandon		Jhon Blandon		Jhon Blandon									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Dadi Perea Alvarez	Dadi		>		>									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera B.	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: San diego MARCA: PE 106 PLANTA ELÉCTRICA No. 96

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 DE Julio 2025

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	08/07 B	08/07 M	09/07 B	09/07 M	10/07 B	10/07 M	11/07 B	11/07 M	12/07 B	12/07 M				
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Andres Villa	Andres		Andres		Andres		Andres							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Ordeo D														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: San Diego. MARCA: YAMAHA. PLANTA ELÉCTRICA No. 14.

PROYECTO Cy. VG-VNF. SEMANA DEL 13 AL 19 DE 07 2025.

CONTRATISTA ARGEON. EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	18-07 B	M												
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓					✓					✓			✓
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓					✓					✓			✓
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓					✓					✓			✓
	* Estado del sistema generador de carga	✓					✓					✓			✓
	Estado del acumulador de energía	✓					✓					✓			✓
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓					✓					✓			✓
	Estado de swiches (conexiones)	✓					✓					✓			✓
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓					✓					✓			✓
	Estado general (tapas y estructura)	✓					✓					✓			✓
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓					✓					✓			✓
	Verificar el estado del breaker principal	✓					✓					✓			✓
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓					✓					✓			✓
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓					✓					✓			✓
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓					✓					✓			✓
	Estado de la plaqueta de identificación	✓					✓					✓			✓
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Alvaro Miranda.	Alvaro Miranda.					✓					✓			✓
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	✓					✓					✓			✓
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Torres.						✓					✓			✓

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: San Diego MARCA: KAMA PLANTA ELÉCTRICA No. B96.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 2025.

CONTRATISTA AREGEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	14.07.25		15.07.25		16.07.25		17.07.25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							✓
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							✓
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							✓
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓							
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓							
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) DUVAN DARIO SAENZ	DUVAN		DUVAN		DUVAN		DUVAN							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bosfón MARCA: Elite PLANTA ELÉCTRICA No. 1

PROYECTO Andes SEMANA DEL 15 AL 19 DE Julio 2025

CONTRATISTA Excapi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	15.07.25		17.07.25		18.07.25		19.07.25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Albert rueda														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Duvier Porto														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bosfor MARCA: Elik PLANTA ELÉCTRICA No. 1

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 DE Julio 2025

CONTRATISTA Excopi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	07-07-25 B	07-07-25 M	08-07-25 B	08-07-25 M	09-07-25 B	09-07-25 M	11-07-25 B	11-07-25 M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Oviver Porto	Oviver				Oviver		Oviver							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Hilderaro Molero														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Boston-Cruso MARCA: Aldecco PLANTA ELÉCTRICA No. 9

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 2025

CONTRATISTA OMP EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	14-07-25		15-07-25		16-07-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado			✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon	Jhon Blandon		>		>									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Duberney Murillo	>		Duberney		Duberney									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bambara 1 MARCA: ALK cac PLANTA ELÉCTRICA No. 4

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 4 AL 12 DE Julio 2025

CONTRATISTA Aldecca EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	7-7-25		8-7-25		9-7-25		9-7-25		10-7-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓				✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del sistema generador de carga	✓				✓		✓		✓					
	Estado del acumulador de energía	✓		✓				✓		✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓				✓		✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓				✓		✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓				✓		✓		✓					
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓				✓		✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓				✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓				✓		✓					
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Sergio Gandica	Sergio				Sergio		Sergio		Sergio		Sergio			
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Rodrigo Acosta	—				—		—		—		—			
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Yajaira Venegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Boston encuso. MARCA: Aldeco PLANTA ELÉCTRICA No. # 9

PROYECTO VG-VNT SEMANA DEL 07 AL 12 DE 07 202 5

CONTRATISTA DMP EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	07-07-2025		08-07-2025		09-07-2025		10-07-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon	Jhon Blandon		Jhon Blandon		>		Dani							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Dani perea	Dani		>		Dani		>							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea M.	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bo Tian encuso. MARCA: Aldeco PLANTA ELÉCTRICA No. 9

PROYECTO VG - VNF SEMANA DEL 21 AL 26 DE 07 2025

CONTRATISTA OMD EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	21-07-25		22-07-25		23-07-25		24-07-25		25-07-25		26-07-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Gildardo Morales													>	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Balberney Morillo	>		>		>								>	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Maxpera	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		>	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas - Pablado MARCA: Honda - MR PLANTA ELÉCTRICA No. 04

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 14 AL 19 DE Julio 2025

CONTRATISTA ARPE EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	17-07-25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓													
	* Estado del sistema generador de carga	✓													
	Estado del acumulador de energía	✓													
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓													
	Estado de swiches (conexiones)														
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓													
	Estado general (tapas y estructura)	✓													
	Verificar estado de tableros eléctricos														
	Verificar el estado del breaker principal	✓													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓													
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación		✗												
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Leonel Obando	Leonel O.		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Los Lomas - Poblado (Med) MARCA: Honda - MR PLANTA ELÉCTRICA No. 04

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 14 AL 19 DE Julio 2025

CONTRATISTA Maridos En Casa (MEC) EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	14-01-25		15-01-25		16-01-25		17-01-25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)		.	✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓	.	✓	.	✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación		✗		✗		✗		✗						
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Edwar Mauricio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Fioret	fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Barbosa MARCA: Honda PLANTA ELÉCTRICA No. 12

PROYECTO Andes SEMANA DEL 24 AL 26 DE Julio 2025

CONTRATISTA Excapi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	24-07-25		25-07-25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Ivan Navarro	Ivan													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Sergio Gandica	✓		Sergio											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Jhon Esteban L	Jhon Esteban L		Jhon Esteban L											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bombona 1 MARCA: Aldecco PLANTA ELÉCTRICA No. 12

PROYECTO VG - VNF SEMANA DEL 21 AL 26 DE Julio 2025

CONTRATISTA _____ EQUIPO: Portatil ___ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	21-7-25 B	M	22/7/25 B	M	23/7/25 B	M								
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	-		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	-		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Sergio Gandia	Sergio		Sergio		Sergio									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Sergio Gomez	Sergio Gomez		Sergio Gomez											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Johan Vanegas	Johan V.		Johan V.		Johan V.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Barbosa 1 MARCA: Aldeco/Honda PLANTA ELÉCTRICA No. 4 / 12

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 14 AL 19 DE Julio 2025

CONTRATISTA DMP EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	14-07-25		15-7-25		16-7-25		17-7-25		18-7-25		19-7-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon	Jhon Blandon		—											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Sergio Cardona	—		Sergio		Sergio		Sergio		Sergio		Sergio			
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Jahaira Venegas	Jahaira		Jahaira		Jahaira		Jahaira		Jahaira		Jahaira			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
15-07-25	Se realiza cambio de planta electrica la #4 Por la # 12			

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: San Diego MARCA: YOKO PLANTA ELÉCTRICA No. 19.

PROYECTO C.V. VG-VNF SEMANA DEL 24 AL 26 DE 07 2025

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	24.07 B	M												
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓													
	* Estado del sistema generador de carga	✓													
	Estado del acumulador de energía	✓													
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓													
	Estado de swiches (conexiones)	✓													
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓													
	Estado general (tapas y estructura)	✓													
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓													
	Verificar el estado del breaker principal	✓													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓													
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Andres Villa	Andres													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Mario Miranda	Mario Miranda													
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres	Ana María Torres													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Los Lomas - Poblado MARCA: Yasuki - ARPE PLANTA ELÉCTRICA No. 72

PROYECTO Construccion Andino SEMANA DEL 21 AL 26 DE Julio 2025

CONTRATISTA ARPE EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	21.07.25		22.07.25		24.07.25		25.07.25		___		___		___	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		X		X		✓						
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Leonel Obando	Leonel O		✓		✓		Leonel O		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Pedro Pablo Obando	✓		pedro		pedro		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Dial Florel	fabian Dial F		fabian Dial F		fabian Dial F		fabian Dial F		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: San Diego. MARCA: YAMAHA PLANTA ELÉCTRICA No. No registra.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 22 AL 26 DE 07 2025.

CONTRATISTA ARGEOXI EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	22-07						23.07							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓						✓							
	Control de fugas	✓						✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓						✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓						✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓						✓							
	Estado del acumulador de energía	✓						✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓						✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓						✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓						✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓						✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓						✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓						✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓						✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓						✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓						✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓						✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Yeferson Acosta														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) DUVAN SANCHEZ							DUVAN							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL PULIDORA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 01 MARCA: MAKITA SERIE M0901

PROYECTO Bambana II SEMANA DEL 07 AL 12 MES 07 DE 2025

TAMAÑO: G ☐ P ☑ CONTRATISTA: EMCO

ÍTEM	CONCEPTO	07		08-07		09-07		10-07		11-07					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓					
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) JORGE JUAN. GRAJEDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Uriel Mejia	✓		✓		Uriel		Uriel		Uriel		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orozco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 72 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 01 AL 05 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: Maridos En Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	03-07-25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	seguro	✓													
	Estado del accesorio portadiscos	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	RPM)	✓													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guía y la guarda	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación		✓												
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Edwar Mauricio R	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Firpt	fabian Diaz f		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 73 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 01 AL 05 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: ARGON

ÍTEM	CONCEPTO	01-07-25		4/7/25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		+										
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) DUVAN SAENZ	DUVAN		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Javier [illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Flore	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 72 MARCA: Bosch 9" Aldecoa SERIE No Registra

PROYECTO Construcción Andamos SEMANA DEL 01 AL 05 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARPE

ÍTEM	CONCEPTO	01.07.25		03.07.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación		✗		✗										
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Nelvy Javier Obando Montes.														
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. — MARCA: makita SERIE —

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 01 AL 05 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excol

ÍTEM	CONCEPTO	01-07-25		03-07-25		04-07-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Diver parto	Diver		Diver											
	Operador 02 (Nombre y apellidos) hildemaro moreno														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h.		Juan Esteban h.		Juan Esteban h.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 07 MARCA: Bosch 9" M0921 SERIE No Registra

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: Maridos En Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	08-07-25		09-07-25		10-07-25		11-07-25		12-07-25		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓					
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓			+		+		+		+				
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Maiton Agudelo J.	Maiton		Maiton											
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Edwar Martin														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 72 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARPC

ÍTEM	CONCEPTO	11.07.25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	seguro	✓													
	Estado del accesorio portadiscos	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	RPM)	✓													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guía y la guarda	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación		✓												
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Deivy Jovio Obando M.	Deivy		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz florez	fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 62 MARCA: Bosch SERIE: /

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 01 AL 05 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Alder B

ÍTEM	CONCEPTO	1-07-25		2-07-25		03-7-25		04-7-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Sergio Gaona	Sergio		Sergio				Sergio							
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Jhon Blanco			Jhon Blanco		Jhon Blanco		Jhon Blanco							
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Jaime Vanegas	Jaime Vanegas		Jaime Vanegas		Jaime Vanegas		Jaime Vanegas							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 1 MARCA: Emco SERIE PAG-6t-30

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 01 AL 05 MES 07 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: MP

ÍTEM	CONCEPTO	01-07-25		02-07-25		03-07-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhan Blandon	Jhan Blandon				Jhan Blandon									
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Jean Perea Alvarez	Jean		>		>									
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Alexander Briceño.	>		Alex		>									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera B.	Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 01. MARCA: BOSCH. SERIE No registra.

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 07 AL 12 MES 07 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON.

ÍTEM	CONCEPTO	07-07-25		08-07-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) DUVAN SAEZ	DUVAN		✓											
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Andres Villa	✓		Andres											
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres	Ana María		✓											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 73. MARCA: Bosch SERIE No registra.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 13 AL 19 MES 07 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEOM.

ÍTEM	CONCEPTO	18-07 B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	seguro	✓													
	Estado del accesorio portadiscos	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	RPM)	✓													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guía y la guarda	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Alvaro Miranda	Alvaro													
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Andres Valda.	Andres													
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓													
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres	Ana													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 01 MARCA: BOSCH. SERIE 3601HF1067.

PROYECTO C.V. VG-VNF SEMANA DEL 14 AL 19 MES 07 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON.

ÍTEM	CONCEPTO	14.07.25		15.07.25		16.07.25		17.07.25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) DUVAN DARIO SAENZ	DUVAN		DUVAN		DUVAN		DUVAN							
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. — MARCA: makita SERIE —

PROYECTO Andes SEMANA DEL 15 AL 19 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excolpi

ÍTEM	CONCEPTO	15-07-25		17-07-25		18-07-25		19-07-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Albert rueda	ALBERT						ALBERT							
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Diviver Porto			DIVIVER		DIVIVER									
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 1 MARCA: makita SERIE _____

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: excolpi

ÍTEM	CONCEPTO	07-07-25		8-07-25		9-07-25		11-07-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Darwer Porto	Darwer				Darwer		Darwer							
	Operador 02 (Nombre y apellidos) hildemaro moreno														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h.		Juan Esteban h.		Juan Esteban h.		Juan Esteban h.							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. _____ MARCA: EMCO SERIE PA6-6f-30

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 14 AL 19 MES 07 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: DMP

ÍTEM	CONCEPTO	14-07-25		15-07-25		16-07-25		18-07-25		17-07-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	/		/		/		/		/					
	seguro	/		/		/		/		/					
	Estado del accesorio portadiscos	/		/		/		/		/					
	Estado del mango	/		/		/		/		/					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	/		/		/		/		/					
	RPM)	/		/		/		/		/					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	/				/		/		/					
	Estado general de la guía y la guarda	/		/		/		/		/					
	Estado de la plaqueta de identificación	/		/		/		/		/					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon	[signature]		>		>		>		>					
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Dubeney Murillo	>		[signature]		[signature]		>		[signature]					
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Gildardo M.	>		>		[signature]		[signature]		>					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera	Andrea M.		Andrea M		Andrea M.		Andrea M		Andrea M.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 62 MARCA: BOSCH SERIE /

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 7 AL 12 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: EMO

ÍTEM	CONCEPTO	07-7-25		8-7-25		9-7-25		10-7-25		11-7-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓					
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Sergio Gandra	Sergio				Sergio		Sergio		Sergio					
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Rodrigo ochoa														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Jose Hernandez			JOSE HERNANDEZ											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juliana Noreña	Juliana V.		Juliana V.		Juliana V.		Juliana V.		Juliana V.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. _____ MARCA: EMKO SERIE PAG-6F-30.

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 07 AL 12 MES 07 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: OMP

ÍTEM	CONCEPTO	07-07-25		08-07-25		09-07-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	/		/		/									
	seguro	/		/		/									
	Estado del accesorio portadiscos	/		/		/									
	Estado del mango	/		/		/									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	/		/		/									
	RPM)	/		/											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	/		/		/									
	Estado general de la guía y la guarda	/		/		/									
	Estado de la plaqueta de identificación	/		/		/									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhan Blandon	Jhan Blandon		Jhan Blandon		>									
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Yeisson Murillo.	>		>											
	Operador 03 (Nombre y apellidos) _____														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea M.	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 1 MARCA: Emco SERIE PAG-6f-30

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 21 AL 26 MES 07 DE 2025

TAMAÑO: G ☐ P ☑ CONTRATISTA: OMP

ÍTEM	CONCEPTO	21-07-25		22-07-25		23-07-25		24-07-25		25-07-25		26-07-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	/		/		/		/		/		/			
	seguro	/		/		/		/		/		/			
	Estado del accesorio portadiscos	/		/		/		/		/		/			
	Estado del mango	/		/		/		/		/		/			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	/		/		/		/		/		/			
	RPM)	/		/		/		/		/		/			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	/		/		/		/		/		/			
	Estado general de la guía y la guarda	/		/		/		/		/		/			
	Estado de la plaqueta de identificación	/		/		/		/		/		/			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Oilolardo Monsalve														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Luberney Morillo	>		>		>									
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera	Andrea M		Andrea M		Andrea M.		Andrea M.		Andrea M		Andrea M.		>	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 62 MARCA: Bosh SERIE ——

PROYECTO Andares SEMANA DEL 24 AL 26 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: SYJ

ÍTEM	CONCEPTO	24-07-25		25-07-25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Ivon Navarro	Ivon													
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	/													
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Sergio Gandía	/		Sergio											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L.	Juan Esteban L.		Juan Esteban L.											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 73 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 14 AL 19 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☒ 9" P ☐ CONTRATISTA: Maridos en Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	14-01-25		15-01-25		16-01-25		17-01-25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación		✗		✗		✗		✗						
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Edwin Maira R														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) —														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. PAGI30 MARCA: BOSS SERIE _____

PROYECTO VG- VNF SEMANA DEL 21 AL 26 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: EMCO

ÍTEM	CONCEPTO	21/07/25		22/7/25		23/7/25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Sergio Gondia	Sergio		Sergio		Sergio									
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Sergio Gomez	Sergio Gomez		Sergio Gomez											
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Tatiana Varelas	Tatiana V.		Tatiana V.		Tatiana Varelas									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No PAGE30 MARCA: Emco SERIE No Registra

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 14 AL 19 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: _____

ÍTEM	CONCEPTO	14-7-25		15-7-25		16-7-25		17-7-25		18-7-25		19-7-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) John Blandon	John Blandon													
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Sergio Gaviria			Sergio		Sergio		Sergio		Sergio		Sergio			
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Johana Vanessa	Johana V.		Johana V.		Johana V.		Johana V.		Johana V.		Johana V.			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 01 MARCA: BOSCH SERIE 3604H[illegible]064

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 22 AL 26 MES 07 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON.

ÍTEM	CONCEPTO	22-07											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓											
	seguro	✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓											
	Estado del mango	✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓											
	RPM)	✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Yefrison Acosta.												
	Operador 02 (Nombre y apellidos)												
	Operador 03 (Nombre y apellidos)												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres												

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 73 MARCA: Bosch SERIE No registra

PROYECTO CV VG-VNF. SEMANA DEL 24 AL 26 MES 07 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON.

ÍTEM	CONCEPTO	24.07		25.07											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Andres Villa.	Andres		Andres Villa.											
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Abin Miranda	Abin Miranda													
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres	Ana María Torres		Ana María Torres											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 73 MARCA: Bosch SERIE n/o registra.

PROYECTO CV VG VNF SEMANA DEL 29 AL 02 MES 07-08 DE 2025.

TAMAÑO: G ☐ P ☐ CONTRATISTA: _____

ÍTEM	CONCEPTO	30/07											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓											
	seguro	✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓											
	Estado del mango	✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓											
	RPM)	✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Andres Villa	Andres											
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Alvaro Miranda.	Alvaro											
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres	Ana											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 01 MARCA: BOSCH SERIE 3601HF10G1.

PROYECTO CV-VG-VNF SEMANA DEL 28 AL 02 MES 07-08 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON.

ÍTEM	CONCEPTO	30-07		31-07											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Yeferson Acosta.														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) DUVAN SANCHEZ			DUVAN											
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 011 MARCA: DEWAIT SERIE NOVEJISTA

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 28 AL 03 MES 07 DE 2025

TAMAÑO: G ☒ P ☐ CONTRATISTA: Emco

ÍTEM	CONCEPTO	28-07		29-07		30-07		31-07							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓				✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jorge Iván Gil	Jorge		Jorge		Jorge		Jorge							
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Ortiz														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. _____ MARCA: DEWALT SERIE no registra

PROYECTO Andenes. SEMANA DEL 21 AL 26 MES 07 DE 2025

TAMAÑO: G ☒ P ☐ CONTRATISTA: EMCO

ÍTEM	CONCEPTO	24/07		25/07		26/07									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Ivan Garces.	Jorge		Jorge		Jorge									
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	/		/		/									
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	/		/		/									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orrego D														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 01 MARCA: DEWALT 20V SERIE DCG 472

PROYECTO Construcción Andamio SEMANA DEL 28 AL 01 MES Jul Ago DE 2025

TAMAÑO: G ☐ P ☑ CONTRATISTA: IIG (Ing. y Consultoría)

ÍTEM	CONCEPTO	28-07-25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	/													
	seguro	/			/			/			/				
	Estado del accesorio portadiscos	/		/			/			/			/		
	Estado del mango	/				/						/			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	/								/			/		
	RPM)	/			/										
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	/		/			/			/			/		
	Estado general de la guía y la guarda	/				/			/			/			
	Estado de la plaqueta de identificación	/				/			/			/			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Daniel Ruano	/		/		/		/		/		/		/	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) —	/		/		/		/		/		/		/	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —	/		/		/		/		/		/		/	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Flores	Fabian Diaz		/		/		/		/		/		/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. _____ MARCA: Bosch 9" SERIE No Registro

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 28 AL 02 MES Jul - Ago DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: Morides en Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	29.07.25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	seguro	✓													
	Estado del accesorio portadiscos	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	RPM)	✓													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guía y la guarda	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación		✓												
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Eduar Mena	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ing. Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 72 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 28 AL 02 MES Jul Ago DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: ARPE

ÍTEM	CONCEPTO	01/08/25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	seguro	✓													
	Estado del accesorio portadiscos	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	RPM)	✓													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guía y la guarda	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación		✓										✓		
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Reiny Javio Obando M.	Reiny		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz florez	Fabian Diaz		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 72 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 21 AL 26 MES Julio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: ARPE

ÍTEM	CONCEPTO	21-07-25		22-07-25		24-01-25		25-07-25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		✓		✓		✓						
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Leonel Obando														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Wilson Mejia														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Floret														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. #1 MARCA: BOSCH SERIE 3601HF10G1

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 24 AL 26 MES 07 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEDOL.

ÍTEM	CONCEPTO	24.07 B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	seguro	✓													
	Estado del accesorio portadiscos	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	RPM)	✓													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guía y la guarda	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) DUVAN DARIO SOTO	DUVAN													
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Tovar	Ana María													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL MINICARGADOR

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: JCB 205 B MODELO: 2022 SERIE: 70 f 225

PROYECTO VG NNF SEMANA DEL 01 AL 05 DE julio 2026

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras				✓			✓														
	De trabajo traseras				✓			✓														
CABINA	Protección antivuelco				✓			✓														
	Pito				✓			✓			✓											
	Alarma de retroceso				✓			✓														
	Cinturón de seguridad				✓			✓														
	Freno de parqueo				✓			✓														
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)				✓			✓														
	Extintor de incendios				✓			✓														
	Silla del operador				✓			✓														
	Espejo central convexo				✓			✓														
	Pasamanos de acceso				✓			✓														
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓				✓													
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas				✓			✓														
	Estado pasadores				✓			✓														
	Mecanismo de giro				✓			✓														
	Mandos de avance				✓			✓														
	Guardas				✓			✓														
	Estado del bastidor				✓			✓														
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Alvi Wilson Ramirez																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Flore				fabian Diaz f			fabian Diaz f														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VMF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: JCB 205 E3 MODELO: 2022 SERIE: 1048694

PROYECTO: Vías de Medellín SEMANA DEL 28 Julio AL 02 DE Agosto 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					/
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					/
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					/
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					/
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Guardas			✓			✓			✓			✓			✓			✓		/	
	Estado del bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Nilton Ramirez	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F			fabian Diaz F.			Juan Esteban			Juan esteban			Juan Esteban							/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Jcb 203 #1 MODELO: 2022 SERIE: 1IF225

PROYECTO VG Vaf V. P. SEMANA DEL 01 AL 05 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras				✓			✓			✓			✓			✓					
	De trabajo traseras				✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco				✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito				✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso				✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo				✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios				✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador				✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo				✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso				✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores				✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro				✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance				✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del bastidor				✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMAS		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
	OPERADOR (Nombre y apellidos) Didier Lagos																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.				Juan Esteban h.			Juan Esteban h.			Juan Esteban h.			Juan Esteban h.			Juan Esteban h.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: JCB 205 T3 MODELO: 2022 SERIE: 70 F 22S

PROYECTO Andenes Medellín SEMANA DEL 07 AL 12 DE julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas		NA			NA			NA			NA			NA			NA				✓
	Estado del bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Nilson Ramírez																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz fuentes	fabian Diaz f			fabian Diaz f			fabian Diaz f.			fabian Diaz f			fabian Diaz f			fabian Diaz f			✓		

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: DIGGER MODELO: V57J. SERIE: MC13097.

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					/
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso		✓			✓		✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Luis Cuesta.																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres																					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
15.07.25.	Alarma de retroceso en mal estado.	Informar al contratista encargado para arreglo de alarma.	Jennifer C.	15.07.25.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Jcb 205 #1 MODELO: 2022 SERIE: 11f225

PROYECTO V9 Vnf V. P. SEMANA DEL 14 AL 19 DE 09 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓														
	De trabajo traseras	✓			✓			✓														
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓														
	Pito	✓			✓			✓														
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓														
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓														
	Freno de parqueo	✓			✓			✓														
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓														
	Extintor de incendios	✓			✓			✓														
	Silla del operador	✓			✓			✓														
	Espejo central convexo	✓			✓			✓														
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓														
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓														
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓														
	Estado pasadores	✓			✓			✓														
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓														
	Mandos de avance	✓			✓			✓														
	Guardas	✓			✓			✓														
	Estado del bastidor	✓			✓			✓														
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Didier Eduardo																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h	Juan Esteban h			Juan Esteban h			Juan Esteban h														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Jcb 205#1 MODELO: 2022 SERIE: 11F225

PROYECTO V9 Vnf VP SEMANA DEL 07 AL 12 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Didier Izquierdo																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h	Juan Esteban h			Juan Esteban h			Juan Esteban h			Juan Esteban h			Juan Esteban h			Juan Esteban					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Cat MODELO: Cat 236B SERIE: 236B

PROYECTO V6. VNF SEMANA DEL 7 AL 7 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			·			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓								
	Guardas	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del bastidor	✓			·			✓			✓											
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos)																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Johana Vanegas																					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: JCB 205 T3 MODELO: 2022 SERIE: 70F 225

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 14 AL 19 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance	✓			✓			-			✓			✓			✓					✓
	Guardas		NA			NA			NA			NA			NA			NA				
	Estado del bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓

		FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Nidton Ramirez							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz flores	fabian Diaz f	fabian Diaz f	fabian Diaz f	fabian Diaz f	fabian Diaz f	fabian Diaz f	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Caterpillar MODELO: E363 SERIE: CAT E363

PROYECTO V6-VNF SEMANA DEL 21 AL 26 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del bastidor																					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Adolfo Gutierrez																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Johana Vanegas																					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Caterpillar MODELO: CAT 236 SERIE: Cat 236B

PROYECTO VG - VNF SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			•			✓			✓					
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del bastidor																					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Pedro Cuatico	Pedro			Pedro			Pedro			Pedro			Pedro			Pedro					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Stefania Vanegas	Stefania			Stefania			Stefania			Stefania			Stefania			Stefania					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VAF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: JCB 205 T3 MODELO: 2022 SERIE: 70f 925

PROYECTO Andines Medellín SEMANA DEL 21 AL 26 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas		NA			NA			NA		X	NA			NA			NA				
	Estado del bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Nicolás Ramírez																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz f	fabian Diaz f			fabian Diaz f			fabian Diaz f									fabian Diaz f					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: DIGGER MODELO: V57J SERIE: MC13047.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 21 AL 26 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓																				
	De trabajo traseras	✓																				
CABINA	Protección antivuelco	✓																				
	Pito	✓																				
	Alarma de retroceso	✓																				
	Cinturón de seguridad	✓																				
	Freno de parqueo	✓																				
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓																				
	Extintor de incendios	✓																				
	Silla del operador	✓																				
	Espejo central convexo	✓																				
	Pasamanos de acceso	✓																				
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓																				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓																				
	Estado pasadores	✓																				
	Mecanismo de giro	✓																				
	Mandos de avance	✓																				
	Guardas	✓																				
	Estado del bastidor	✓																				
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Luis Cuesta																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.																					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

PREOPERACIONAL
CORTADORA DE PAVIMENTO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: Clipper SERIE: — COD INTERNO: — CONTRATISTA Excapi

PROYECTO Andares SEMANA DEL 1 AL 05 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	1.07.25		02.07.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	✓		✓											
	Maniubrios o puños	✓		✓											
	Sistema de encendido	✓		✓											
	Palanca de acelerador	✓		✓											
	Guarda del disco de corte	✓		✓											
	Disco de Corte	✓		✓											
	Guarda de transmision de fuerza	✓		✓											
	Deposito de agua	✓		✓											
	Rueda de indicador	✓		✓											
	Ruedas Traseras	✓		✓											
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Divier Porto														
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L.	Juan Esteban L.		Juan Esteban L.											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: Clipper SERIE: 0059. COD INTERNO: 24 CONTRATISTA: ARGEON.

PROYECTO: CV VG VNF. SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	16.07.25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	✓													
	Maniubrios o puños	✓													
	Sistema de encendido	✓													
	Palanca de acelerador	✓													
	Guarda del disco de corte	✓													
	Disco de Corte	✓													
	Guarda de transmision de fuerza	✓													
	Deposito de agua	✓													
	Rueda de indicador	✓													
	Ruedas Traseras	✓													
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Duvan Sarmiento.	Duvan													
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toro.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: Clipper SERIE: — COD INTERNO: — CONTRATISTA Excoivi

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 18 AL 19 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	18.07.25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	✓													
	Maniubrios o puños	✓													
	Sistema de encendido	✓													
	Palanca de acelerador	✓													
	Guarda del disco de corte	✓													
	Disco de Corte	✓													
	Guarda de transmision de fuerza	✓													
	Deposito de agua	✓													
	Rueda de indicador	✓													
	Ruedas Traseras	✓													
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Diuver Porto	Diuver													
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Albert rueda	—													
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: Alpecco SERIE: — COD INTERNO: 2 CONTRATISTA Excopi

PROYECTO Andes SEMANA DEL 04 AL 12 DE Jul.0 202 5

ÍTEM	CONCEPTO	29-07-25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	✓													
	Maniubrios o puños	✓													
	Sistema de encendido	✓													
	Palanca de acelerador	✓													
	Guarda del disco de corte	✓													
	Disco de Corte	✓													
	Guarda de transmision de fuerza	✓													
	Deposito de agua	✓													
	Rueda de indicador	✓													
	Ruedas Traseras	✓													
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Dwver Porto	Olvier													
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L.	Juan Esteban L.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL SIERRA ELECTRICA (RADIAL)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA ELÉCTRICA (RADIAL)

SIERRA ELEC. No. #36 MARCA/MODELO: Aldeco. CONTRATISTA: DMP

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 29 AL 02 DE 09 2025

ÍTEM	CONCEPTO	01-09-25 B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	/													
	Estado del accesorio portadiscos	/													
	Estado del mango	/													
	Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	/													
	Estado de la cubierta de la sierra	/													
	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	/													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica	/													
	Estado general de la guía de corte	/													
	Estado de la plaqueta de identificación	/													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	Operador 01 (Nombre y apellidos) Gildardo M.	[signature]													
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	/													
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Moscoso	Andrea M.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA ELÉCTRICA (RADIAL)

SIERRA ELEC. No. 36 MARCA/MODELO: Aldecoa CONTRATISTA: DMP

PROYECTO V6-VNF SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 202 5

ÍTEM	CONCEPTO	14-07-25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	/													
	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	/													
	Estado del accesorio portadiscos	/													
	Estado del mango	/													
	Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	/													
	Estado de la cubierta de la sierra	/													
	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	/													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica	/													
	Estado general de la guía de corte	/													
	Estado de la plaqueta de identificación	/													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	Operador 01 (Nombre y apellidos) Gildardo Monsalve														
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera	Andrea B.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA ELÉCTRICA (RADIAL)

SIERRA ELEC. No. 01/97 CONTRATISTA: S45

PROYECTO VGVNF SEMANA DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025

ÍTEM	CONCEPTO	20-7-25		22-7-25		23-7-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	V		V		V									
	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	V		V		V									
	Estado del accesorio portadiscos	V		V		V									
	Estado del mango	V		V		V									
	Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	V		V		V									
	Estado de la cubierta de la sierra	V		V		V									
	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	V		V		V									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica	V		V		V									
	Estado general de la guía de corte	V		V		V									
	Estado de la plaqueta de identificación	V		V		V									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	Operador 01 (Nombre y apellidos) Sergio Garda	Sergio		Sergio		Sergio									
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Sergio Gomez														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Johana Vargas	Johana V.		Johana V.		Johana V.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA ELÉCTRICA (RADIAL)

SIERRA ELEC. No 0111 97 CONTRATISTA: 545

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 14 AL 19 DE Octubre 2025

ÍTEM	CONCEPTO	17-7-25		18-7-25		19-7-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	✓		✓		✓									
	Estado de la cubierta de la sierra	✓		✓		✓									
	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía de corte	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	Operador 01 (Nombre y apellidos) Sergio Gandia	Sergio		Sergio		Sergio									
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juliana Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR

TALADRO No. 05 MARCA: BOSCH SERIE/MODELO: 97217717 CONTRATISTA: ARGEON

PROYECTO Andenes Aldeeco San Diego SEMANA DEL 07 AL 12 DE Julio 202 5

ÍTEM	CONCEPTO	10/07		11/07											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓											
	Estado del MANDRIL	✓		✓											
	Estado de las puntas o pala	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	Estado de las quijadas	✓		✓											
	Estado del interruptor de acción de martillo	✓		✓											
	Estado del botón del seguro	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
	Estado de la base de trabajo	✓		✓											
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Andres Villa	Andres		Andres											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	✓		✓											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orozco	✓		✓											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR

TALADRO No. 29 MARCA: BOSCH SERIE/MODELO: 97217177 CONTRATISTA: Argeon

PROYECTO Andenes San diego SEMANA DEL 07 AL 12 DE Julio 202__

ÍTEM	CONCEPTO	11/07													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓													
	Estado del MANDRIL	✓													
	Estado de las puntas o pala	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	Estado de las quijadas	✓													
	Estado del interruptor de acción de martillo	✓													
	Estado del botón del seguro	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
	Estado de la base de trabajo	✓													
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Andres Villa	Andres													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	/													
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orozco D	✓													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR

TALADRO No. 29 MARCA: BOSCH SERIE/MODELO: HAMMER Aldeco CONTRATISTA: EMCO

PROYECTO Andenes, Bombona II SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 202 5

ÍTEM	CONCEPTO	14/07													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓													
	Estado del MANDRIL	✓													
	Estado de las puntas o pala	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	Estado de las quijadas	✓													
	Estado del interruptor de acción de martillo	✓													
	Estado del botón del seguro	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
	Estado de la base de trabajo	✓													
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Uriel Mejía	Uriel M													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orozco D														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR

TALADRO No. 6 MARCA: Bosch SERIE/MODELO: HAMMER CONTRATISTA: Emco

PROYECTO Andamios. Bombona II SEMANA DEL 14 AL 19 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	14/07		15/07									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓									
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓									
	Estado del MANDRIL	✓		✓									
	Estado de las puntas o pala	✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓									
	Estado de las quijadas	✓		✓									
	Estado del interruptor de acción de martillo	✓		✓									
	Estado del botón del seguro	✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓									
	Estado de la base de trabajo	✓		✓									
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base	✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Uriel Mejía	Uriel		Uriel									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orrego												

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR

TALADRO No. 25456 MARCA Total SERIAL ____ CONTRATISTA: SYS

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 14 AL 19 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	15-07-25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓													
	Estado del MANDRIL	✓													
	Estado de las puntas o pala	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	Estado de las quijadas	✓													
	Estado del interruptor de acción de martillo	✓													
	Estado del botón del seguro	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
	Estado de la base de trabajo	✓													
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Wilver Rosales	Wilver													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juliana Vanegas	Juliana													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR

TALADRO No. 50 MARCA Bosch SERIAL Aldeco CONTRATISTA: Emco

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 28 AL 03 DE 08-08 2025

ÍTEM	CONCEPTO	28/07		29-07		30-07		31-07							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del MANDRIL	✓		✓		✓		✓							
	Estado de las puntas o pala	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	Estado de las quijadas	✓		✓		✓		✓							
	Estado del interruptor de acción de martillo	✓		✓		✓		✓							
	Estado del botón del seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓							
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jorge Juan B.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Omaco D														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR

TALADRO No. 50 MARCA Bosch A/DECCO SERIAL CONTRATISTA: EMCO

PROYECTO Andenes. SEMANA DEL 21 AL 26 DE Julio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	24/06		23/06		26/07									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓											
	Estado del MANDRIL	✓		✓											
	Estado de las puntas o pala	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	Estado de las quijadas	✓		✓											
	Estado del interruptor de acción de martillo	✓		✓											
	Estado del botón del seguro	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
	Estado de la base de trabajo	✓		✓											
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Ivan Garces.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orozco														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL CONCRETADORA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA - CONCRETADORA

MEZCLADORA No: 01 MARCA: HW 4

CONTRATISTA: Ernco - Consorcio Vial VG-VNF

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 01 AL 05 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	POLEAS	✓						✓		✓		✓			
	MEDIDOR DE ACEITE	✓						✓		✓		✓			
	TAPA DE COMBUSTIBLE	✓						✓		✓		✓			
	BUJÍA	✓						✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE	✓						✓		✓		✓			
	* GUARDA DE LOS PIÑONES	✓						✓		✓		✓			
	CHOQUE	✓						✓		✓		✓			
	YOYO	✓						✓		✓		✓			
	ACELERADOR	✓						✓		✓		✓			
	VOLANTE DE OPERACIÓN	✓						✓		✓		✓			
	* MOTOR	✓						✓		✓		✓			
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓						✓		✓		✓			
	TAPÓN DE ACEITE	✓						✓		✓		✓			
	TORNILLOS EN GENERAL	✓						✓		✓		✓			
	GUARDA DE LOS PIÑONES	✓						✓		✓		✓			
	* TAPA PROTECTORA MOTOR	✓						✓		✓		✓			
	* TAMBOR	✓						✓		✓		✓			
	ESTRÍAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	✓						✓		✓		✓			
	LLANTAS	✓						✓		✓		✓			
	ENGRASE EN GENERAL	✓						✓		✓		✓			
	BALINERAS	✓						✓		✓		✓			
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	✓						✓		✓		✓			
	PINTURA	✓						✓		✓		✓			
	ASEO	✓						✓		✓		✓			

FIRMA		LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
		FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Luis Vargas	Luis Vargas G.	/	/	Luis Vargas G.	/	Luis Vargas G.	/
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Glemen Díaz.	/	/	/	/	Glemen Díaz.	/	/
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orrego	✓	/	/	✓	✓	✓	/

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA - CONCRETADORA

MEZCLADORA No: 01 MARCA: HW4

CONTRATISTA: EMCO - Bombona II

PROYECTO AUDEVES SEMANA DEL 14 AL 19 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS			✓		✓									
	MEDIDOR DE ACEITE			✓		✓									
	TAPA DE COMBUSTIBLE			✓		✓									
	BUJÍA			✓		✓									
	TUBO DE ESCAPE			✓		✓									
	* GUARDA DE LOS PIÑONES			✓		✓									
	CHOQUE			✓		✓									
	YOYO			✓		✓									
	ACELERADOR			✓		✓									
	VOLANTE DE OPERACIÓN			✓		✓									
	* MOTOR			✓		✓									
	FILTRO DE COMBUSTIBLE			✓		✓									
	TAPÓN DE ACEITE			✓		✓									
	TORNILLOS EN GENERAL			✓		✓									
	GUARDA DE LOS PIÑONES			✓		✓									
	* TAPA PROTECTORA MOTOR			✓		✓									
	* TAMBOR			✓		✓									
	ESTRÍAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)			✓		✓									
	LLANTAS			✓		✓									
	ENGRASE EN GENERAL			✓		✓									
	BALINERAS			✓		✓									
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)			✓		✓									
	PINTURA			✓		✓									
	ASEO			✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Luis Vargas / Valle Davinson	✓		Davinson Valle		Luis Vargas				✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Ospino	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VC-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA - CONCRETADORA

MEZCLADORA No: 01 MARCA: ADECCO

CONTRATISTA: EMCO

PROYECTO Bambora II SEMANA DEL 07 AL 12 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS	✓		✓		✓		✓							
	MEDIDOR DE ACEITE	✓		✓		✓		✓							
	TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓							
	BUJÍA	✓		✓		✓		✓							
	TUBO DE ESCAPE	✓		✓		✓		✓							
	* GUARDA DE LOS PIÑONES	✓		✓		✓		✓							
	CHOQUE	✓		✓		✓		✓							
	YOYO	✓		✓		✓		✓							
	ACELERADOR	✓		✓		✓		✓							
	VOLANTE DE OPERACIÓN	✓		✓		✓		✓							
	* MOTOR	✓		✓		✓		✓							
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓							
	TAPÓN DE ACEITE	✓		✓		✓		✓							
	TORNILLOS EN GENERAL	✓		✓		✓		✓							
	GUARDA DE LOS PIÑONES	✓		✓		✓		✓							
	* TAPA PROTECTORA MOTOR	✓		✓		✓		✓							
	* TAMBOR	✓		✓		✓		✓							
	ESTRÍAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	✓		✓		✓		✓							
	LLANTAS	✓		✓		✓		✓							
	ENGRASE EN GENERAL	✓		✓		✓		✓							
	BALINERAS	✓		✓		✓		✓							
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	✓		✓		✓		✓							
	PINTURA	✓		✓		✓		✓							
	ASEO	✓		✓		✓		✓							
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Luis Vargas Gomez	Luis Vargas G.				Luis Vargas G.		Luis Vargas G.							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Dawinson Valle			Dawinson											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis Orozco														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA - CONCRETADORA

MEZCLADORA No: 03 MARCA: HW 4 / Alpecco

CONTRATISTA: OMP

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 12 AL 17 DE 07 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS	/			/	/		/							/
	MEDIDOR DE ACEITE	/			/	/		/							/
	TAPA DE COMBUSTIBLE	/			/	/		/							/
	BUJÍA	/			/	/		/							/
	TUBO DE ESCAPE	/			/	/		/							/
	* GUARDA DE LOS PIÑONES	/			/	/		/							/
	CHOQUE	/			/	/		/							/
	YOYO	/			/	/		/							/
	ACELERADOR	/			/	/		/							/
	VOLANTE DE OPERACIÓN	/			/	/		/							/
	* MOTOR	/			/	/		/							/
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	/			/	/		/							/
	TAPÓN DE ACEITE	/			/	/		/							/
	TORNILLOS EN GENERAL	/			/	/		/							/
	GUARDA DE LOS PIÑONES	/			/	/		/							/
	* TAPA PROTECTORA MOTOR	/			/	/		/							/
	* TAMBOR	/			/	/		/							/
	ESTRÍAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	/			/	/		/							/
	LLANTAS	/			/	/		/							/
	ENGRASE EN GENERAL	/			/	/		/							/
	BALINERAS	/			/	/		/							/
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	/			/	/		/							/
	PINTURA	/			/	/		/							/
	ASEO	/			/	/		/							/
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Dani perea.	Dani		>		Dani		Dani							/
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	>		>		>		>							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mogollón	Andrea M.		>		Andrea M.		Andrea M.			/				

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

Proyecto	Restauracion de arcenes. San Diego. ARGEON 1.		
Control efectuado por:	Ana María Torres	Fecha:	28/07/2025
Responsable del area:	Luis Fernando Orozco.		

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☐ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓				1 Und.	
2	Guantes de látex / nitrilo	✓				1 caja	V: 30/04/2026.
3	Lodopovidona solución	✓				1 Und.	V: 29/10/2026.
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓				1 Und	V: 11/04/2026.
5	Gasa estéril	✓				3 paq.	V: 09/04/2029.
6	Aposito de algodón esteril	✓				1	V: 08/2029.
7	Venda de algodón	✓				2 Und.	V: 04/29.
8	Venda elástica	✓				2 Und.	V: 10/2029 V: 11/2029
9	Espadadrapo de tela					0	
10	Aplicadores de algodón	✓				20 Und.	
11	Termometro	✓				1 Und.	V: 09/10/2028
12	Linterna					0	
13	Tijeras	✓				1 Und	
14	Alcohol antiséptico	✓				1 Und.	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Ana María Torres Vdez

Firma:

Cargo: Aux SST.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

Proyecto	Restauracion de arderes. San Diego. ARGEON 2
Control efectuado por:	Ana María Torres — **Fecha:** 30/07/2025
Responsable del area:	Luis Fernando Orozco.

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☐ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín		✓			1 Und.	
2	Guantes de látex / nitrilo	✓				1 caja	V: 30/04/2026.
3	Lodopovidona solución	✓				1 Und.	V: 29/10/2026
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓				1 Und	V: 02/09/2026.
5	Gasa estéril	✓				2 Paq.	V: 08/2024.
6	Aposito de algodón esteril	✓				1 Und.	V: 08/2029
7	Venda de algodón	✓				1 Und	V: 10/2029
8	Venda elástica					0	
9	Espadadrapo de tela					0	
10	Aplicadores de algodón	✓				20 Unds.	
11	Termometro					0	
12	Linterna	✓				1 Und.	
13	Tijeras	✓				1 und.	
14	Alcohol antiséptico	✓				1 Und.	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Ana María Torres

Firma: [signature]

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

Proyecto	Restauración de cunetas. San Diego. MEC.
Control efectuado por:	Ana María Torres — **Fecha:** 30/07/2025
Responsable del area:	Luis Fernando Orozco.

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☐ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓				1 Und.	
2	Guantes de látex / nitrilo	✓				1 caja	V: 30/04/2026.
3	Lodopovidona solución	✓				1 Und.	V: 03/2028.
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓				2 Und	V: 11/04/2026 V: 11/04/2026
5	Gasa estéril	✓				1 paq.	V: 08/2029.
6	Aposito de algodón esteril	✓				1 Und.	V: 08/2029
7	Venda de algodón	✓				1 Und	V: 10/2029.
8	Venda elástica					0	
9	Espadadrapo de tela	✓					V: 27/01/2029.
10	Aplicadores de algodón	✓				20 Und	
11	Termometro	✓				1 Und.	V: 04/10/2028
12	Linterna	✓				1 Und.	
13	Tijeras	✓				1 Und	
14	Alcohol antiséptico	✓				1 Und.	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Ana María Torres

Firma: [signature]

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

Proyecto	Andenes - Consorcio Vial VG-VNF
Control efectuado por:	Jahaira Vanegas — Fecha: 26/01/2025
Responsable del area:	Jahaira Vanegas

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☑ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓				1	
2	Guantes de látex / nitrilo	✓				1	
3	Lodopovidona solución	✓				1	
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓				1	
5	Gasa estéril	✓				1	
6	Aposito de algodón esteril	✓				1	
7	Venda de algodón	✓				1	
8	Venda elástica	✓				1	
9	Espadadrapo de tela	✓				1	
10	Aplicadores de algodón	✓				1	
11	Termometro	✓				1	
12	Linterna	✓				1	
13	Tijeras	✓				1	
14	Alcohol antiséptico	✓				1	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Jahaira Vanegas

Firma: Jahaira Vanegas

Cargo: Aux SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

Proyecto	VG - VNF		
Control efectuado por:	Maroly Andrea Mosquera B	**Fecha:**	24/07/25
Responsable del area:	Andrea Mosquera B.		

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☑ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓					
2	Guantes de látex / nitrilo	✓					
3	Lodopovidona solución	✓					
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓					
5	Gasa estéril	✓					
6	Aposito de algodón esteril	✓					
7	Venda de algodón	✓					
8	Venda elástica	✓					
9	Espadadrapo de tela	✓					
10	Aplicadores de algodón	✓					
11	Termometro	✓					
12	Linterna	✓					
13	Tijeras	✓					
14	Alcohol antiséptico	✓					

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Maroly Andrea Mosquera Blandon

Firma: Andrea M.

Cargo: Aux sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

Proyecto	Anderes Consorcio vial VG- VNF		
Control efectuado por:	Juan Esteban Hernandez	**Fecha:**	24-07-2025
Responsable del area:	Juan Esteban Hernandez - SST		

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☑ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓				—	
2	Guantes de látex / nitrilo	✓				20 unidades	
3	Lodopovidona solución	✓				1unidad	
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓				1unidad	
5	Gasa estéril	✓				2unidades x5	
6	Aposito de algodón esteril	✓				1unidad	
7	Venda de algodón	✓				2 unidades	
8	Venda elástica	✓				2 unidades	
9	Espadadrapo de tela	✓				1	
10	Aplicadores de algodón	✓				20 unidades	
11	Termometro	✓				1	
12	Linterna	✓				1	
13	Tijeras	✓				1	
14	Alcohol antiséptico	✓				1	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquin si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Juan Esteban Hernandez

Firma: Juan Esteban H.

Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

Proyecto	Construccion, mejoramiento, Conservacion de Vias Pacferales (Andenes)		
Control efectuado por:	Fabian Dial F. - Insp. SST Cons VG-VNF	**Fecha:**	29 Julio 2025
Responsable del area:	Pedro Pablo Obando - Oficial Encargado		

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☒ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquin	✓B				01 Bolso	Bolso Pequeño Cuadrado
2	Guantes de látex / nitrilo	✓B				02 Und	
3	Lodopovidona solución	✓B				01 frasco	Frasco 60 ml
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓B				01 Bolsa	Bolsa x 250 cc (ml)
5	Gasa estéril	✓B				01 Paquete	Paquete x 05 Und
6	Aposito de algodón esteril	✓B				01 Bolsa	Bolsa 5 g
7	Venda de algodón	✓B				01 Rollo	Venda 3 x 5
8	Venda elástica	✓B				01 Rollo	Venda 5 x 5
9	Espadadrapo de tela	✓B				01 Rollo	Rollo 5 x 5
10	Aplicadores de algodón	✓B				05 Und	
11	Termometro	✓B				01 Und	
12	Linterna	✓B				01 Und	
13	Tijeras	✓B				01 Und	
14	Alcohol antiséptico	✓B				01 Botella	Enbase x 120 ml

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	B✓				Se Ubica Camilla en Punto Campamento
2	Señalización	B✓				
3	Estado del soporte	B✓				
4	Correas de seguridad	B✓				Se inspeccionan Condiciones de estas
5	Sugetadores para agarre	B✓				

Otras observaciones: Se mantendra inspeccion periodica de botiquin de Primeros auxilios, tanto Contenido - Cantidades - fecha de Caducidad

Inspeccionó:

Nombre: Edil febian Dial floret

Firma: Febian Dial F

Cargo: Inspector SST Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: medellin antioquia | **Fecha dd/mm/aa:** 26/04/2025 | **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: Juliana Valencia

INSPECCION

Nº	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR (1)	CLASE	CAPACIDAD	ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION		CILINDRO		PASADOR		PRECINTO (PLÁSTICO)		MANÓMETRO Y PRESION		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		FECHA (DD/MM/AÑO)		
					BIEN	MAL	BIEN	MAL	TIENE	NO TIENE	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	ULTIMA CARGA	PROXIMA RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA
1	Bombas 1	Polvo seco mf	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025	2026	
2																							
3																							
4																							

(1) AGENTE EXTINTOR: PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA

OBSERVACIONES

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: Medellin Antioquia | **Fecha dd/mm/aa:** 24/07/25 | **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: Maoly Andrea Mosquera Blandón.

INSPECCION

Nº	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR (1)	CLASE	CAPACIDAD	ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION		CILINDRO		PASADOR		PRECINTO (PLÁSTICO)		MANÓMETRO Y PRESION		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		FECHA (DD/MM/AÑO)		
					BIEN	MAL	BIEN	MAL	TIENE	NO TIENE	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	ULTIMA CARGA	PROXIMA RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA
1	Campamento.	PQS	A	10LBS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		07-25	01-26	
2																							
3																							
4																							

(1) AGENTE EXTINTOR: PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA

OBSERVACIONES

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: Medellin | **Fecha dd/mm/aa:** 29-07-2025 | **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: Juan Esteban Hernandez SST

INSPECCION

Nº	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR (1)	CLASE	CAPACIDAD	ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION		CILINDRO		PASADOR		PRECINTO (PLÁSTICO)		MANÓMETRO Y PRESION		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		FECHA (DD/MM/AÑO)		
					BIEN	MAL	BIEN	MAL	TIENE	NO TIENE	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	ULTIMA CARGA	PROXIMA RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA
1	Campamento Obra bambana	multiproposito	ABC	10 LBS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		01-2025	01-2026	✓
2																							
3																							
4																							

(1) AGENTE EXTINTOR: PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA

OBSERVACIONES

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: Medellin Antioquia. **Fecha dd/mm/aa:** 30/07/2025. **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: Ana Maria Torres. Auxiliar SST.

INSPECCION

Nº	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR (1)	CLASE	CAPACIDAD	ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION		CILINDRO		PASADOR		PRECINTO (PLÁSTICO)		MANÓMETRO Y PRESION		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		FECHA (DD/MM/AÑO)		
					BIEN	MAL	BIEN	MAL	TIENE	NO TIENE	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	ULTIMA CARGA	PROXIMA RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA
1	Campamento MEC.	Multipro.	ABC	10L	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		04/25	04/26.	
2	Campamento ARGEON 1	Multipro	ABC	10 L	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		06/25	06/26.	
3	Campamento ARGEON 2	Multip.	ABC.	10 L	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		01/25	01/25.	
4																							

(1) AGENTE EXTINTOR: **PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA**

OBSERVACIONES

Extintores de los campamentos MEC y ARGEON 1 mal Ubicados.
Reubicarlos adecuadamente.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: Medellin - Antioquia - (Lomas - Poblado) | **Fecha dd/mm/aa:** 29 Julio 2025 | **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: Edil fabian Diez Ricet - Inspector SST Cons VG-VNF

INSPECCION

Nº	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR(1)	CLASE	CAPACIDAD	ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION		CILINDRO		PASADOR		PRECINTO (PLÁSTICO)		MANÓMETRO Y PRESION		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		FECHA (DD/MM/AÑO)		
					BIEN	MAL	BIEN	MAL	TIENE	NO TIENE	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	ULTIMA CARGA	PROXIMA RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA
1	Lomas, Prov. Centro, ARPE	PQS	ABC	2015	B		B		B		B		B		B		B		B		Dic 2024	Dic 2025	195 ✓
2																							
3																							
4																							

(1) AGENTE EXTINTOR: PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA

OBSERVACIONES

- Se cuenta con extintor multiproposito disponible ante trabajos como lo es Corte de Concreto (Uso de Generador electrico).

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 24 / 07 / 25

OBRA: Boston encaso -- VG-VNF

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: sierra circular **EMPRESA:** NMP

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): #36 Aldecco.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A	Observaciones
• ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?	✓			
• ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?	✓			
• Estado del accesorio portadiscos/Sierra?	✓			
• ¿Estado del mango de agarre?	✓			
• ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?	✓			
• ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?	✓			
• ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?	✓			
• ¿Estado general del cuerpo del equipo?	✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

SI	NO
✓	

- *Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.*

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones minimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Mardy A. Mosquera.
Firma: Andreca Mosquera
Cargo: Aux sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 26 / 07 / 2023

Periódico ☑

OBRA: Bombona

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Pulidora Bosch **EMPRESA:** SYJ. consorcio vial

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): # 62 Aldecoa

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?
- ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?
- Estado del accesorio portadiscos/Sierra?
- ¿Estado del mango de agarre?
- ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?
- ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?
- ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?
- ¿Estado general del cuerpo del equipo?

✓	X	N/A	Observaciones
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Juan Esteban
Firma: Juan Esteban
Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 24 / 07 / 25

OBRA: Boston en curso - VG-VNF

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Pulidora **EMPRESA:** OMP

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): PAG-GF-30

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

✓	X	N/A	Observaciones
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			

- ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?
- ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?
- Estado del accesorio portadiscos/Sierra?
- ¿Estado del mango de agarre?
- ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?
- ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?
- ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?
- ¿Estado general del cuerpo del equipo?

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

SI	NO
✓	

- *Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.*

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Mardy A. Mosquera
Firma: Andrea M
Cargo: Aux sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 29 / 07 / 2025

OBRA: bambona

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Sierra radial **EMPRESA:** SYJ

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Dewalt DWE561S - B3

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?
- ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?
- Estado del accesorio portadiscos/Sierra?
- ¿Estado del mango de agarre?
- ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?
- ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?
- ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?
- ¿Estado general del cuerpo del equipo?

✓	X	N/A	Observaciones
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Juan Esteban Hernandez
Firma: Juan Esteban H.
Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 30 / Julio / 2025

Periódico ☑

OBRA: Construcción, mejoramiento, Conservacion de Vias Peatonales (Andenes)

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Pulidora (Amoladora) **EMPRESA:** ARPE

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Pulidora BOSCH 9" - Proveder AIDECCO # 72

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A	Observaciones
• ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?	✓			
• ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?	✓			
• Estado del accesorio portadiscos/Sierra?	✓			
• ¿Estado del mango de agarre?	✓			
• ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?	✓			
• ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?	✓			
• ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?	✓			
• ¿Estado general del cuerpo del equipo?	✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones minimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

·Al llevarse a Cabo inspeccion de equipo/maquina de Corte Pulidora Bosch 9" # 72 Suministrado por el Proveedor AIDECCO, los Componentes mecanicos, inspeccion Visual y Verificacion de los Componentes mecanicos en relacion a SST, maquina Pulidora Puede Continuar Operacion

Revisado por:

Nombre: Edil fabian Diaz Florez

Firma: fabian Diaz F

Cargo: Inspector SST Cons VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Almacenamiento de herramientas	FECHA	30/07/2025.

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas		✓		
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente	✓			
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro		✓		
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas		✓		
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
8	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	✓			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	✓			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	✓			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturi,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.	✓			
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	✓			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso			✓	
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador	✓			
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.		✓		
16	Se usan cinturones para las herramientas		✓		
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias quimicasque las puedan dañar.	✓			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido	✓			
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado	✓			En algunas ocasiones.
20	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	✓			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado	✓			
Cant.	**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
6	Palas	✓			
4	Picas	✓			
3	Barras	✓			
1	Pala coca	✓			
3	Codales	✓			
2	Martillos	✓			

REALIZADO POR	Ana María Torres.
FIRMA	
CARGO	Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Punto de trabajo Lomas Poblado - Contratista ARPE	FECHA	29 Julio 2025

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas			✓	
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente	✓			
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro	✓			
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas	✓			
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
8	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	✓			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	✓			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	✓			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturi,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.	✓			
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	✓			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso	✓			
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador	✓			
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.	✓			
16	Se usan cinturones para las herramientas	✓			
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias quimicasque las puedan dañar.	✓			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido		✓		
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado		✓		
20	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	✓			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado	✓			
Cant.	**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
07	Palas	B			
05	Picas (Pico)	B			
06	Barra metalica	B			
02	Martillo - Almadana (02)	B			
05	Cochos (Carretillas)	B			
04	Codales	B			

REALIZADO POR	Edil fabian Dial Fiore
FIRMA	fabian Dial F
CARGO	Inspector SST Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Obra Bombona Andenes.	FECHA	28-07-2025

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas		✓		
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente	✓			
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro		✓		
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas		✓		
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
8	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	✓			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	✓			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	✓			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturi,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.	✓			
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	✓			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso	✓			
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador	✓			
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.		✓		
16	Se usan cinturones para las herramientas		✓		
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias quimicasque las puedan dañar.	✓			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido	✓			
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado		✓		
20	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	✓			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado	✓			
Cant.	**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
5	Palas				
6	Barras				
5	Picas				
3	Martillos				
5	Almadanas.				

REALIZADO POR	Juan Esteban Hernandez
FIRMA	Juan Esteban H.
CARGO	SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Bombeo 1	FECHA	25/7/2025

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas		✓		
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente	✓			
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro		✓		
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas		✓		
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
8	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	✓			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	✓			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	✓			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturi,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.			✓	
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	✓			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso	✓			
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador			✓	
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.		✓		
16	Se usan cinturones para las herramientas			✓	
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias quimicasque las puedan dañar.	✓			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido		✓		
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado		✓		
20	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	✓			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado	✓			
Cant.	**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
	Picas				
	Barras				
	nivel de manc				
	cizalla				

REALIZADO POR	Jaime Vanegas
FIRMA	
CARGO	Aux SSL

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Boston encino - campamento.	FECHA	24/07/2025

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas		✓		
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente	✓			
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro		✓		
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas		✓		
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
8	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	✓			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	✓			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	✓			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturí,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.	✓			
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	✓			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso	✓			
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador	✓			
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.		✓		
16	Se usan cinturones para las herramientas		✓		
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias quimicasque las puedan dañar.	✓			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido		✓		
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado		✓		
20	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	✓			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado				
Cant.	**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
9	Palas	✓			
5	Picas	✓			
1	Barra	✓			
5	Coches		✓		

REALIZADO POR	Andrea Mosquera Blandón.
FIRMA	Andrea M
CARGO	AUX sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 24 / 07 / 25

OBRA: VG-VNF Boston encuso.

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Canguro.

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Emco #03

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Mardy B.
Firma: Andrea M.
Cargo: Aux sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 28 / 07 / 2025

OBRA: Bombonal

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Canguro ALK Honda

IDENTIFICACIÓN (Matrícula, Bastidor, referencia, etc.): 13

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.			
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

la maquina compactadora se encuentra en buenas condiciones para continuar su uso

Revisado por:
Nombre: Juan Esteban
Firma: Juan Esteban h.
Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☒ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 26 / 07 / 2025

OBRA: Bombeo 1

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Rana

IDENTIFICACIÓN (Matrícula, Bastidor, referencia, etc.): 4 Aldecoa

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Gaizka Vd
Firma: Gaizka Vallejo
Cargo: AUX SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 28 / 07 / 2025

OBRA: Barbara

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: rana compactadora

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Aldecco 14

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

✓	✗	N/A
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		

- Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.
- Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.
- Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.
- Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.
- Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.
- Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

SI	NO
✓	

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Jon Esteban
Firma: Jon Esteban
Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 28 / 07 / 2025

OBRA: San Diego.

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: CANGURO

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Honda G x 160.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

El equipo esta en buenas condiciones para su uso.

Revisado por:

Nombre: Ana María Tones

Firma: Antonio.

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 28 / 07 / 2025.

OBRA:

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Canguro

IDENTIFICACIÓN (Matrícula, Bastidor, referencia, etc.): #42.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

El equipo se encuentra en buenas condiciones para su uso.

Revisado por:
Nombre: Ana María Torres
Firma:
Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 28 / 07 / 2025

OBRA: San Diego

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: CANGURO

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): #27

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

El equipo se encuentra en buenas condiciones para su uso.

Revisado por:

Nombre: Ana M. Torres.

Firma: Ana M. Torres.

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 28 / 07 / 25.

OBRA: San Diego.

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Rana #15.

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): TECON.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

El equipo se encuentra en buenas condiciones para su uso y operación.

Revisado por:

Nombre: Ana María Tomás

Firma:

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 28 / 07 / 25.

OBRA: San Diego

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Rana

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Toyama TE65XP

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

El equipo se encuentra en buenas condiciones para su uso.

Revisado por:

Nombre: Ana M. Torres

Firma:

Cargo: Prev. Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 30 / Julio / 2025

OBRA: Construcción, mejoramiento Conservación Vias Prodonales (Andenes) - Contratista ARPE

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compactador Tipo Rana

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Compactador T. Rana - Proveedor AIDECO #EYA02

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

De acuerdo a inspección Visual, funcionamiento de los Componentes mecanicos y aspectos SST inspeccionados en Compactador T. Rana #02. este equipo Puede Continuar en operación en el Proyecto

Revisado por:

Nombre: Edil fabian Diaz Florez

Firma:

Cargo: fabian Diaz F
Insp SST. Cons VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 30 / Julio / 2025

OBRA: Construcción, mejoramiento, Conservación de Vías Peatonales (Andenes) - Contratista ARPE

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compactador Tipo Canguro

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Compactador T. Canguro - Proyecto ARPE #01

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

En base a la Inspección Visual, funcionamiento de los Componentes Mecánicos y aspectos de SST inspeccionados en Compactador T. Canguro #01, este equipo Puede Continuar operación en el Proyecto.

Revisado por:

Nombre: Edilfabian Diaz Florez

Firma:

Cargo: Fabian Diaz F
Inspector SST Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 24 / 07 / 25

OBRA: VG-VNF Boston grado

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Planta electrica.

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Aldeco # 15

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

✓	X	Observaciones
✓		
✓		
✓		
	X	

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:	Revisado por: Nombre: Mardy M Blanco Firma: Andrea M. Cargo: Aux sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 29 / 07 / 2025

OBRA: Obra barbosa

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Planta Electrica #12

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

✓	X	Observaciones
✓		
✓		
✓		
✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:	Revisado por: Nombre: Juan Esteban Firma: Juan Esteban Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 30 / Julio / 2025

OBRA: Construccion, mejoramiento, Conservacion de Vias Peatonales - Contratista ARPC

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Generador Electrico

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Planta electrica YASUKI SC 10000 - III

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

✓	X	Observaciones
✓		
✓		
✓		
✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

. Ante la inspeccion Visual, funcionamiento de los Componentes mecanicos y aspectos SST revisados en generador electrico Yasuki SC 10000 - III. dicha Planta electrica Puede Continuar operacion / funcionamiento en el Proyecto

Revisado por:

Nombre: Edil fabian Diaz F

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Inspector SST Cons VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

OBRA: VG - VNF	TIPO DE CONTROL:	Inicial		Periodico	✓
UBICACIÓN: Baston encayo	PERIODICIDAD:	mensual	EXTENSION N°:		
VOLTAGE DE LA EXTENSION:	110.		FECHA: 24/07/25		

ITEM	CONDICIONES	CONDICIONES SI	CONDICIONES NO	OBSERVACIONES
1	Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes.		✓	
2	Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado.		✓	
3	Los enchufes se encuentran en buen estado	✓		
4	Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes		✓	
5	La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad.	✓		
6	Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito		✓	

OPERATIVO	SI	NO

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

REVISADO
NOMBRE: Mardy Andrea Mosquera Blandón.
CARGO: Aux sst
FIRMA AndreaM.
FECHA 24/07/25

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

OBRA: Bombora	TIPO DE CONTROL:	Inicial		Periodico	✓
UBICACIÓN: cl 38. 47.	PERIODICIDAD:	mensual	EXTENSION N°:		
VOLTAGE DE LA EXTENSION: 110			FECHA: 28-07-2025		

ITEM	CONDICIONES	CONDICIONES SI	CONDICIONES NO	OBSERVACIONES
1	Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes.		✓	
2	Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado.	✓		
3	Los enchufes se encuentran en buen estado	✓		
4	Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes		✓	
5	La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad.	✓		
6	Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito		✓	

OPERATIVO	SI ✓	NO

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

REVISADO
NOMBRE: Juan Esteban L.
CARGO: SST
FIRMA: Juan Esteban L.
FECHA 29-07-2025

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

OBRA: San Diego	TIPO DE CONTROL:	Inicial		Periodico	
UBICACIÓN: Restauracion de cordones	PERIODICIDAD:	Mensual.		EXTENSION N°: 01.	
VOLTAGE DE LA EXTENSION: 110 V.				FECHA: 30/07/2025	

ITEM	CONDICIONES	CONDICIONES SI	CONDICIONES NO	OBSERVACIONES
1	Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes.	✓		
2	Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado.		✓	
3	Los enchufes se encuentran en buen estado		✓	Enchufes deteriorados.
4	Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes		✓	
5	La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad.	✓		
6	Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito		✓	

OPERATIVO	SI ✓	NO

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
Los enchufes se encuentran	Cambiar enchufes.	Duvan Saenz	31/07/25.
un poco desgastados.		Algun Miembro	

REVISADO
NOMBRE: Ana María Torres
CARGO: Aux SST.
FIRMA:
FECHA 30/07/2025.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

OBRA: Construcción Andenes	TIPO DE CONTROL:	Inicial	Periodico ✓
UBICACIÓN: Lomas - Poblado	PERIODICIDAD:	Mensual	EXTENSION N°: 01
VOLTAGE DE LA EXTENSION:	110 v - Contratista ARPE		FECHA: 30 Julio 2025

ITEM	CONDICIONES	CONDICIONES SI	CONDICIONES NO	OBSERVACIONES
1	Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes.	✓		
2	Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado.	✓		
3	Los enchufes se encuentran en buen estado	✓		
4	Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes		✓	
5	La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad.	✓		
6	Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito		✓	

OPERATIVO	SI ✓	NO

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
• Ninguna	—	—	—

REVISADO	
NOMBRE:	Edil Fabian Diaz Florez
CARGO:	Inspector SST Cons VG-VNF
FIRMA	fabian Diaz F
FECHA	30 Julio 2025

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Daniel perea.

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 24/07/25

Actividad que realiza: Oficios varios

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Daniel Perea Alvarez

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)		✓	
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios		✓	
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta		✓	
El trabajador los utiliza de manera adecuada		✓	
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto		✓	
Se encuentra en buen estado y limpia		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada		✓	
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Aux SST Maroly A. Marquera B | Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Yan carlos Cordoba

Cargo del trabajador: Ayudante F | **Fecha:** 24/07/25

Actividad que realiza: Oficios varios

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Yan Carlos Cordoba Urrutia

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)		✓	
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios		✓	
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta		✓	
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto		✓	
Se encuentra en buen estado y limpia		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada		✓	
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Aux SST Maroly A. Marquera B | Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Gildardo Monsalve

Cargo del trabajador: Oficial | **Fecha:** 24/07/25

Actividad que realiza: Oficios varios - Encargado.

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada		✓	
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto		✓	
Se encuentra en buen estado y limpia		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada		✓	
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Aux SST Mardy A. Mosquera Blandón | Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Xiomara Duarte

Cargo del trabajador: Ayudante E | **Fecha:** 24/07/25

Actividad que realiza: Oficios varios

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Xiomara Duarte

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto		✓	
Se encuentra en buen estado y limpia		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada		✓	
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Aux SST Mardy A. Mosquera B. | Firma: Andrea M

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Miguel Angel Moreno

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 24/07/25

Actividad que realiza: Oficios varios

Empresa para la que labora: DMP.

Firma del trabajador: Miguel Angel Moreno O.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta		✓	
El trabajador los utiliza de manera adecuada		✓	
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto		✓	
Se encuentra en buen estado y limpia		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada		✓	
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Mandy A. Mosquera Aux SST Blandon **Firma:** Andrea M.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Darlinson Caicedo

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 24/07/25

Actividad que realiza: Oficios varios

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Darlinson Caicedo Ovalle

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		✓
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta		✓	
El trabajador los utiliza de manera adecuada		✓	
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto		✓	
Se encuentra en buen estado y limpia		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada		✓	
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Mandy A. Mosquera B Aux SST **Firma:** Andrea M

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Alexander Bracero

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 25/1/25

Actividad que realiza: Obras Varias construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Alexander

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas		✓	
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga			
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Yajaira Vanegas SST **Firma:** Yajaira V.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jordelvis Fernandez

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 25/1/2025

Actividad que realiza: DMP

Empresa para la que labora: Oficios Varios Construccion

Firma del trabajador: Jordelvis Fernandez

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas		✓	
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Yajaira Vanegas SST **Firma:** Yajaira V.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Kelly Gomez

Cargo del trabajador: Aux Vial **Fecha:** 25/04/2025

Actividad que realiza: Conformadora Vial

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Kelly Gom

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fabiana Vanegas SST **Firma:** Fabiana V.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Rodrigo Ochoa

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 25/04/2025

Actividad que realiza: Obras Varias construcción

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Rodrigo.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas		✓	
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fabiana Vanegas SST **Firma:** Fabiana V.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Juan camilo martinez

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 25/7/25

Actividad que realiza: JAT

Empresa para la que labora: Obras Varios Consorcio

Firma del trabajador: Camilo Martinez

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas		✓	
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fabiana Vanegas SST **Firma:** Fabiana V.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Daniel Tavera

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 25/7/25

Actividad que realiza: Obras Varios Consorcio

Empresa para la que labora: JAT

Firma del trabajador: Daniel Tavera

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas		✓	
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fabiana Vanegas SST **Firma:** Fabiana V.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Luis Carlos Perez

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 25/4/25

Actividad que realiza: Oficios Varios construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: [signature]

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas		✓	
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas SST **Firma:** [signature]

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Sergio Gomez

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 25/4/25

Actividad que realiza: Oficios Varios construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Sergio Gómez

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas		✓	
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas SST **Firma:** [signature]

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: GUSTAVO ADOLFO

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 25/2/25

Actividad que realiza: Oficios Varios Construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: GUSTAVO ADOLFO

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Johanna Vargas SST **Firma:** Johanna V

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Alexander Vargas

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 25/2/25

Actividad que realiza: Oficios Varios Construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas		✓	
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Johanna Vargas SST **Firma:** Johanna

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Wilver Monsalve

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 29-07-2025

Actividad que realiza: Ayudante de Obra

Empresa para la que labora: SYJ

Firma del trabajador: Wilver

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV		✓	
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban Hernandez - SST | Firma: Juan Esteban H

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: edwin Garcia

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 29-07-2025

Actividad que realiza: Ayudante de Obra

Empresa para la que labora: SYJ

Firma del trabajador: Edwin Garcia

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban Hernandez - SST | Firma: Juan Esteban H

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Ivon rondon

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 24-07-2025

Actividad que realiza: Oficial de Obra

Empresa para la que labora: SYJ

Firma del trabajador: Ivon Rondon

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV		✓	
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban Hernandez. SST **Firma:** Juan Esteban

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: wilberto

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 24-07-2025

Actividad que realiza: Ayudante de obra

Empresa para la que labora: SYJ

Firma del trabajador: wilberto pc

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV		✓	
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban Hernandez-SST **Firma:** Juan Esteban

OBSERVACIONES:

CONSORCIO V.AL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: mauricio callejas

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 24-07-2025

Actividad que realiza: Oficial de obra

Empresa para la que labora: SYJ

Firma del trabajador: Mauricio Callejas

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV		✓	
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban Hernandez - SST **Firma:** Juan Esteban h.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Johan Palomeque

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 24-07-2025

Actividad que realiza: Ayudante de obra

Empresa para la que labora: SYJ

Firma del trabajador: Johan P

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV		✓	
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban Hernandez - SST **Firma:** Juan Esteban h.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNT

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jon manuel Atencia

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 24-07-2025

Actividad que realiza: Ayudante

Empresa para la que labora: Ayudante de obra

Firma del trabajador: 1002564

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV		✓	
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban Hernandez - SST **Firma:** Juan Esteban h.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jose Heriao

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 24-07-2025

Actividad que realiza: Oficial de obra

Empresa para la que labora: SYJ

Firma del trabajador: JOSE HERIAO

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV		✓	
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban Hernandez - SST **Firma:** Juan Esteban h.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Martin Raul Monsalvo

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-07-2025

Actividad que realiza: Apoyo trabajos varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARPE

Firma del trabajador: Martin monsalve

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz florez | Firma: fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador:

Cargo del trabajador: Oficial | **Fecha:** 26-07-2025

Actividad que realiza: Ejecutar, Conducir, liderar trabajos Obra Civil

Empresa para la que labora: ARPE

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz florez | Firma: fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Julian Andres Rua Gonzalez

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-01-2025

Actividad que realiza: Apoyo trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARPE

Firma del trabajador: Julian ANDRES RUA

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz florez | Firma: fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Sergio Luis Perez Bernic

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-01-2025

Actividad que realiza: Apoyo trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARPE

Firma del trabajador: Sergio Luis Perez

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz florez | Firma: fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Reiny Dario Obando Maraez

Cargo del trabajador: Obr. **Fecha:** 26-01-2025

Actividad que realiza: Apoyo trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARPE

Firma del trabajador: Reiny O.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Dial Florel

Firma: fabian Dial F

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Dairo Jose Rodriguez Garcia

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-01-2025

Actividad que realiza: Apoyo trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARPE

Firma del trabajador: Dairo Jose Rodriguez Garcia

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio			
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta			
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas			
Tienen filtro UV			
Tienen propiedad antiempañante			
El trabajador las utiliza de manera adecuada			
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo			
No presentan perforaciones			
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador			
El trabajador los utiliza de manera adecuada			
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)			
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios			
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta			
El trabajador los utiliza de manera adecuada			
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto			
Se encuentra en buen estado y limpia			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga			
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)			
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada			
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Dial Florel

Firma: fabian Dial F

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Leonel Antonio Obando Monca

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 26-07-25

Actividad que realiza: Ejecutar, Conducir, liderar trabajos Obra C

Empresa para la que labora: ARPE

Firma del trabajador: Leonel Obando

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✗
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	·		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz Florez **Firma:** Fabian Diaz

OBSERVACIONES:

· Se llevara Seguimiento a Condiciones de EPP y dotacion de trabajo en el Proceso Constructivo de andenes

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Fernando David Pacheco B

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-07-2025

Actividad que realiza: Apoyo trabajos varios obra Civil

Empresa para la que labora: ARPE

Firma del trabajador: Fernando Pacheco

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✗
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz Florez **Firma:** Fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

· Se Continuara verificando estado de dotacion y EPP en uso Para el Constructivo de Andenes

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Yerson Estiven Marin Matute

Cargo del trabajador: Auxiliar de Trafico **Fecha:** 26-07-2025

Actividad que realiza: Control Vial Peatones. Vehiculos - Maquinaria

Empresa para la que labora: Consorcio VG-VNF

Firma del trabajador: Yerson Marin

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz Florez

Firma: Fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

- Se Continuara con el Seguimiento a Condiciones de dotacion y EPP. en Uso.

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Honorio Padilla Luna

Cargo del trabajador: Auxiliar de trafico **Fecha:** 26-07-2025

Actividad que realiza: Control Vial Peatones. Vehiculos. Maquinaria

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: Honorio Padilla Luna

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz Florez

Firma: Fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

- Se Continuara con el Seguimiento a Condiciones de dotacion y EPP en Uso

CONSORCIO V.A.L. VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Oder S. Villalba.

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-07-25

Actividad que realiza: Obra civil.

Empresa para la que labora: ARGEOXI.

Firma del trabajador: Oder Smith V. B

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada		✓	
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta		✓	
El trabajador los utiliza de manera adecuada		✓	
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres | Firma:

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Emilio Herrera.

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-07-25

Actividad que realiza: Obra civil.

Empresa para la que labora: ARGEOXI.

Firma del trabajador: Emilio

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres | Firma:

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Yonier Palacios

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-07-25

Actividad que realiza: Obra Civil

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: David P.

	C	N/C	N/A
1. Casco			
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	C	N/C	N/A
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	C	N/C	N/A
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	C	N/C	N/A
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	C	N/C	N/A
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	C	N/C	N/A
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	C	N/C	N/A
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Alexi Villalba.

Cargo del trabajador: Ayudante. **Fecha:** 26-07-25.

Actividad que realiza: Obra Civil.

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: Alexi Villalba

	C	N/C	N/A
1. Casco			
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	C	N/C	N/A
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada		✓	
3. Guantes	C	N/C	N/A
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	C	N/C	N/A
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	C	N/C	N/A
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	C	N/C	N/A
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	C	N/C	N/A
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

No tiene gafas.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto:	Restauración de ardines.
Nombre completo del trabajador:	Alvin Miranda
Cargo del trabajador:	Encargado
Fecha:	26-07-2025
Actividad que realiza:	Obra civil.
Empresa para la que labora:	ARGEON.
Firma del trabajador:	A/19:10 miranda

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres — Firma: Ana María Torres.

OBSERVACIONES:

Proyecto:	Restauración de ardines.
Nombre completo del trabajador:	Miguel Artega
Cargo del trabajador:	Ayudante.
Fecha:	26-07-2025
Actividad que realiza:	Obra civil.
Empresa para la que labora:	ARGEON.
Firma del trabajador:	

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres — Firma: Ana María Torres.

OBSERVACIONES:

Pantalon roto.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Restauración de andenes	**Proyecto:** Restauración de andenes.
Nombre completo del trabajador: Oder Villalva.	**Nombre completo del trabajador:** Luis A. Macías.
Cargo del trabajador: Ayudante. **Fecha:** 26-07-25.	**Cargo del trabajador:** Encargado. **Fecha:** 26/07-25
Actividad que realiza: Obra civil.	**Actividad que realiza:** Obra civil.
Empresa para la que labora: ARGEDA	**Empresa para la que labora:** MEC.
Firma del trabajador: ODER VILLALVA	**Firma del trabajador:**

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

2. Gafas de seguridad	C	N/C	N/A
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		

3. Guantes	C	N/C	N/A
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		

4. Protectores auditivos	C	N/C	N/A
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		

5. Protección respiratoria	C	N/C	N/A
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

6. Ropa de trabajo	C	N/C	N/A
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

7. Calzado de seguridad	C	N/C	N/A
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres — Firma:

OBSERVACIONES:

No se le ha entregado segunda dotación al trabajador.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

2. Gafas de seguridad	C	N/C	N/A
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		

3. Guantes	C	N/C	N/A
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		

4. Protectores auditivos	C	N/C	N/A
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		

5. Protección respiratoria	C	N/C	N/A
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

6. Ropa de trabajo	C	N/C	N/A
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

7. Calzado de seguridad	C	N/C	N/A
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres — Firma:

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Leonardo Salazar.

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-07-25

Actividad que realiza: Obra civil

Empresa para la que labora: M/EC.

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Alan Villa.

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-07-25.

Actividad que realiza: Obra Civil

Empresa para la que labora: M/EC.

Firma del trabajador: Alan Villa

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Francisco Hoyos.

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-07-25

Actividad que realiza: Obra Civil

Empresa para la que labora: MEC

Firma del trabajador: Francisco

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana Victoria Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Luis A. Bohorquez.

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-07-25.

Actividad que realiza: Obra civil.

Empresa para la que labora: MEC

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. **Firma:**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO V.AL.VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Andres Villa.

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-07-25.

Actividad que realiza: Obra civil.

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: Andres Villa

	C	N/C	N/A
1. Casco			
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: | Firma:

OBSERVACIONES:

Camisa presenta agujero.

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Cristian Gonzalez

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-07-25.

Actividad que realiza: Obra civil.

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: Cristian GONZALEZ

	C	N/C	N/A
1. Casco			
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: | Firma:

OBSERVACIONES:

Camisa y pantalon rotos.

CONSORCIO VIAL UG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jairo Ordóñez G.

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 26/07/25.

Actividad que realiza: Obra civil.

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: Jairo

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la *actividad desarrollada*	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Fabian Herrera.

Cargo del trabajador: ayudante **Fecha:** 26-07-2025.

Actividad que realiza: Obra civil

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: fabian

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la *actividad desarrollada*	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Reginaldo Diaz.

Cargo del trabajador: Oficial | **Fecha:** 26-07-25

Actividad que realiza: Obra civil

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: Reginaldo Diaz

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres | Firma:

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Duvan Saenz.

Cargo del trabajador: Encargado. | **Fecha:** 26-07-25.

Actividad que realiza: Obra civil

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: DUVAN SAENZ

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres | Firma:

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL UG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Medardo Gomez.

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-07-25.

Actividad que realiza: Obra civil

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: Medardo Gomez

	C	N/C	N/A
1. Casco			
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad			
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes			
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos			
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria			
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo			
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad			
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: | Firma:

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Yeferson Acosta.

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-07-25.

Actividad que realiza: Obra civil

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: Yeferson Acosta perez

	C	N/C	N/A
1. Casco			
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta		✓	
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad			
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes			
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos			
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria			
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo			
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad			
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: | Firma:

OBSERVACIONES:

Arana del casco en malas condiciones.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Marlon A. Agudelo.

Cargo del trabajador: Ayudante. **Fecha:** 26-07-25.

Actividad que realiza: Obra Civil

Empresa para la que labora: N/EC.

Firma del trabajador: Marlon Agudelo M.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

Pantalon roto.

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Luis Alfonso Macias.

Cargo del trabajador: Encargado. **Fecha:** 26-07-25.

Actividad que realiza: Obra Civil.

Empresa para la que labora: N/EC.

Firma del trabajador: Luis Alfonso Macias

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. **Firma:**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Juan Echeverry.

Cargo del trabajador: Controlador Vial | **Fecha:** 26-07-25

Actividad que realiza: Control Vial.

Empresa para la que labora: C.V. VG-VNF.

Firma del trabajador: Juan Echeverry

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada		✓	
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres | Firma:

OBSERVACIONES:
No tiene guantes. Se le perdieron.

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Hernan Carvajal J.

Cargo del trabajador: Auxiliar Vial | **Fecha:** 26/07/25.

Actividad que realiza: Control Vial

Empresa para la que labora: C.V. VG-VNF.

Firma del trabajador: HERNAN CARVAJAL

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	.		—
El trabajador los utiliza de manera adecuada			✓
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres | Firma:

OBSERVACIONES:
No tiene guantes.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	San Diego.
FECHA DE INSPECCIÓN:	24/07/2025.
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Ana María Torres.

Cumple (C) No cumple (N) No Aplica (N/A)

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	✓			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.		✓		En algunas partes de la obra el piso tiene irregularidades por la demolición.
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	✓			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			✓	
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			✓	
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.			✓	
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	✓			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	✓			
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	✓			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	✓			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	✓			
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.			✓	
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.			✓	
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	✓			
15	Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	✓			
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	✓			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	✓			
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	✓			
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	✓			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.			✓	
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.	✓			
22	Existen sistemas de ventilación natural.	✓			
23	Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.	✓			
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	✓			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.			✓	
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.	✓			
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	✓			
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	✓			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	✓			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	✓			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	✓			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	✓			
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.			✓	
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.			✓	
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			✓	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			✓	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	✓			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	✓			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	✓			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	✓			

Realizado Por.

Nombre:
Ana María Torres.

Firma:

Cargo:
Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Lomas Poblado (Medellin) - Contratista ARPE
FECHA DE INSPECCIÓN:	29 Julio 2025
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Fabian Diaz - Inspector SST Cons VG-VNF

Cumple (C) **No cumple (N)** **No Aplica (N/A)**

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	C			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.	C			Superficie de area Varia, ante trabajos
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	C			Iluminacion natural
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			N.A	No aplica, area trabajo (Via Peatonal)
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			N.A	" " " " "
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.			N.A	" " " " "
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	C			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	C			
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	C			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	C			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	C			Extintor 20 Lb fr Dic 2024 - Dic 2025
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.			N.A	
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.	C			Extintor 20 Lb (Multiproposito)
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	C			
15	Existen sitios especificos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	C			Puntos de acopio material a Usar
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	C			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	C			
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	C			Separados con su respectiva ID (Rotulacion)
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	C			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.	C			Generador electrico (Planta electrica)
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.	C			
22	Existen sistemas de ventilación natural.	C			Ventilacion natural (Talaire libre)
23	Los liquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.	C			
24	Se prohibe fumar dentro de las áreas de trabajo.	C			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.	C			
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.	C			
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	C			Pulidora (Guarda Seguridad)
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	C			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	C			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	C			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	C			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	C			Acopio de herramientas, aplicados en cajones metalicos
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.	C			
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.	C			
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			NA	No se llevan a cabo trabajo en altura, Solo a nivel de Piso
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			NA	" " "
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	C			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	C			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	C			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	C			

Realizado Por.

Nombre: Edil fabian Diaz Florez

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Inspector SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Obra Borbona Areas de trabajo
FECHA DE INSPECCIÓN:	28.07-2025
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jean Esteban Hernandez - SST

Cumple (C) No cumple (N) No Aplica (N/A)

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	✓			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.	✓			
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	✓			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			✓	
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			✓	
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.			✓	
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	✓			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	✓			
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	✓			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	✓			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	✓			
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.	✓			
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.	✓			
14	Se dispone de camilla rigida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	✓			
15	Existen sitios especificos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	✓			
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	✓			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	✓			
18	Los productos quimicos están separados por contenido y marcados claramente.	✓			
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	✓			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.			✓	
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.	✓			
22	Existen sistemas de ventilación natural.		✓		
23	Los liquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.	✓			
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	✓			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.	✓			
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.		✓		
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	✓			
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	✓			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	✓			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	✓			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	✓			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	✓			
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.	✓			
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.	✓			
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			✓	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			✓	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	✓			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	✓			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	✓			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	✓			

Realizado Por.

Nombre: Jean Esteban h

Firma: Jean Esteban h.

Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Boston encud
FECHA DE INSPECCIÓN:	24/07/25
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Mariely Andrea Mosquera Blandón

Cumple (C) No cumple (N) No Aplica (N/A)

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	✓			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.	✓			
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	✓			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			X	
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			X	
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.			X	
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	✓			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.			X	
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	✓			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	✓			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	✓			
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.	✓			
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.			X	
14	Se dispone de camilla rigida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	✓			
15	Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	✓			
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	✓			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	✓			
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	✓			
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	✓			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.	✓			
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.	✓			
22	Existen sistemas de ventilación natural.	✓			
23	Los liquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.	✓			
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	✓			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.	✓			
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.			X	
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	✓			
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	✓			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	✓			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.		X		Coches y picas defectuosos.
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	✓			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	✓			
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.			X	
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.			X	No se realiza trabajo alturas
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			X	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			X	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	✓			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	✓			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	✓			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	✓			Poca cantidad de balizas para cerramiento

Realizado Por. (Maidy M Blandon

Nombre: Andrea Mosquera B

Firma: Andrea M.

Cargo: Aux sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Bombapp I
FECHA DE INSPECCIÓN:	26/07/2025
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Johan Vanegas

Cumple (C) No cumple (N) No Aplica (N/A)

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	✓			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.	✓			
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	✓			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			✓	
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			✓	
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.	✓			
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	✓			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	✓			
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	✓			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	✓			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	✓			
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.			✓	
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.			✓	
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	✓			
15	Existen sitios especificos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	✓			
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	✓			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.			✓	
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	✓			
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	✓			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.			✓	
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.			✓	
22	Existen sistemas de ventilación natural.	✓			
23	Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.	✓			
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	✓			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.			✓	
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.			✓	
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	✓			
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	✓			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	✓			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	✓			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	✓			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	✓			
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.			✓	
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.			✓	
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			✓	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			✓	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	✓			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	✓			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	✓			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	✓			

Realizado Por.

Nombre: Johana Vanegas

Firma: Johana Vanegas

Cargo: AUX SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 25 / 7 / 2025
Periódico ☐

OBRA: Bombona I

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Minicargador

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.):

NOMBRE DEL OPERADOR: Rodolfo Quintero

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

Documentación de maquinaria objeto de control:

	SI	NO	N/A	Observación
• Tarjeta de propiedad.	✓			
• Certificado de revisión tecno mecánica (si aplica)			✓	
• SOAT (si aplica)	✓			
• Tarjeta de operaciones (servicio público)	✓			
• Póliza todo riesgo con el comprobante de pago emitido por el banco.	✓			
• Ficha técnica y Manual de operaciones (español)	✓			
• Ultimo mantenimiento no mayor a seis meses	✓			
• Declaración de importación de la maquinaria y/o equipo	✓			

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	NO APLICA	Observación
• Rotativo Luminoso			✓	
• Espejos retrovisores	✓			
• Cinturones de seguridad	✓			
• Pito	✓			
• Dispositivo acústico marcha atrás	✓			
• Luces de posición, freno e intermitentes			✓	
• Frenos / Freno de mano.	✓			
• Vidrio frontal (buen estado)			✓	
• Plumillas limpia parabrisas			✓	
• Barra anti-vuelco (Según máquina)	✓			
• Estado de los neumáticos o cadenas.	✓			

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

Requisitos de control en obra	✓	✗	NO APLICA	Observación
• Kit de herramientas			✓	
• Fugas hidráulicas y/o aceites	✓			
Equipos de emergencias:				
• Kits antiderrames			✓	
• Extintor (10 lbs)	✓			
• Botiquín básico				
• Conos de seguridad, chalecos reflectivos	✓			

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

REVISADO POR	OPERADOR
NOMBRE: Jaiana Vanegas	NOMBRE: Roberto Cruz
FIRMA: Jaiana Vanegas	FIRMA:
CARGO: SSA	CARGO: operador

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 29 / 07 / 2025.

OBRA: San Diego

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Minicargador.

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): 70F225.

NOMBRE DEL OPERADOR: Nivalto Ramirez Harcha.

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

Documentación de maquinaria objeto de control:

	SI	NO	N/A	Observación
• Tarjeta de propiedad.	✓			
• Certificado de revisión tecno mecánica (si aplica)			✓	
• SOAT (si aplica)			✓	
• Tarjeta de operaciones (servicio público)			✓	
• Póliza todo riesgo con el comprobante de pago emitido por el banco.	✓			
• Ficha técnica y Manual de operaciones (español)	✓			
• Ultimo mantenimiento no mayor a seis meses	✓			
• Declaración de importación de la maquinaria y/o equipo	✓			

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	NO APLICA	Observación
• Rotativo Luminoso		✓		
• Espejos retrovisores	✓			
• Cinturones de seguridad	✓			
• Pito	✓			
• Dispositivo acústico marcha atrás	✓			
• Luces de posición, freno e intermitentes		✓		
• Frenos / Freno de mano.	✓			Freno de parqueo
• Vidrio frontal (buen estado)		✓		
• Plumillas limpia parabrisas		✓		
• Barra anti-vuelco (Según máquina)	✓			
• Estado de los neumáticos o cadenas.	✓			